



كالمتالية

محدب: ۲۸۲۹

ابوعبدالله عبدالمهيمن فوزى غفراللهله مادةالكشاب/

اصلع المحكات الكهريتية

الجزء الأول الموضوعات والمسلحق

الحمد للدالذي تتم بنعمه الصالحات تم نسخ الكتاب اسكنر نسألكم الدعاء لي ولوالدي بظهر الغيب انوكم في الله ألو عبد الله عبد المهيمن فوزي



اصلاح المحكات الكهريتة

سحتاب عماست ن

لف واصلاح ويحديد الخلل فح محيكات ومنظمات التيارالمترد والمستمد

> تألیف روپرت روزىنبرجح

رئيس قسم الكهرباء مدرسة الكسندر هاملنون العليا للتدريب المهنى بروكلين ـ نيويورك

مراجعة الدكتورعبدالله محموا لجمال الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية

ترجمة الدكتورمحمداصمدهمر المدرس بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية

النتايشر

دارالفت كم بيروت. بنان

وكالة المطبوعات

حق الطبع محفوظ

محتدويات الكتاب

ط	٠	•	•	•		•	•	مهيد بقيلم: المؤلف ٠٠٠٠
١	•	•	•	•	•	•	سطور	لباب الأول: المعركات ذات الوجه المس
٣	•	•	•	•	•	•	ور	تشغيل المحرك ذى الوجه المشطو
٤	•	٠	•	٠	٠			طريقة تحليل متاعب المحركات
٥	•	•	•	•	•			اعادة لف المحرك ذى الوجه المشط
11	٠	•	•	سطور				عكس اتجاه الدوران في المحرك ذ
11	•	•	•	•				محركات الوجه المشطور ذات ا
11	٠	٠	٠	•	•	٠	•	تحديد الخلل واصلاحه
۳۷							-	100ts at all all a teams and
77							•	لباب الثانى: المحرك ذو المكثف · المكثف · المكثف · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
49								
		Ť			•	•	•	المحرك ذو مكثف البدء .
٤٨	•	•	•	•	•	•	•	المحرك ذو مكثف البدء والحركة
٥٦	•	•	٠	•	•	•	٠	تحديد الخلل واصلاحه ٠
74	•	•	•		•		٠,	لباب الثالث: المحركات التنافرية النوع
75	•	•	•		•	•		التسكوين
	ىرى	التأث	بلهء					عكس اتجاه الدوران في المحر
۷٥	•	•	•					_ الحسركة ٠٠٠٠
٧٨	•	•	•	•	٠	٠	•	المحرك التنافري ٠٠٠
٧٩				•				المحرك التنافري ـ التأثيري •
٧٩	•	•	•	•	٠	•		تحديد الخلل واصلاحه • •
91		•			•	٠ ـ	تعلد	المباب الرابع: المحركات ذات الأوجه الم
91	•	•	•	•			•	المباب الوابع : المكونات دات الدرب الدرب الدرب الدركات ذات الثلاثة الأوجب
11	•	•	٠	•	•	•	•	المحركات الثنائية الوجمه

									تعديد الخلاء واملاء				
114	•	•	•	•	•	•			تحديد الخلل واصلاحه . الساب الحامس و تنظر ته د				
179	•	•	٠	د ٠	المترد	تيار	ב וני	حر کار	الباب الخامس: تنظيم تشفيل مع				
14.	•	•	٠	•	•	•	•	•	البادئات				
127	٠	•	•	•	•	•	•	•	المطميات • • •				
10.	•	•	•	•	•	•	•	٠	تحمديد الحلل وامسلاحه				
الباب السادس في ملفات منتج التيار المستمر ، ، ، ، ١٥٣													
104	•	•	•	٠	٠,	ستمر	ر الم	تيار	الله المناسط ا				
102	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	اللف المثالي لمنتج صفير .				
107	•	•	•	•	•	•	٠	•	اللف الانطب أقى				
17.			•	•	•	•	•	•	الملفات التموجية • •				
175	•	•	•	•	•	•	•	٠	طريقة اعادة اللف • •				
177	•	•	•	•	•	•	•	•	تحسديد الخلل واصلاحه .				
									the managery to				
110	٠	•	•	•	•	•	54	المست	لباب السابع: معركات التيار ا				
140	•	•	•	•	•	•	•	•	السكوين • • •				
١٨٧	۵	•	•	•	•	٠	سی	ناطيم	الترصيلات ملفات المجال المغن				
19.	•	•	•	•	•	•	•	لتمر	توصيل محركات التيار المس				
198	•	•	•	تبر	المسن	تيار	، ال	نركات	عِكس اتجاء الدوران في مح				
198	•	•	•	•	•	•	•	•	تحديد الحلل واصلاحه				
717	•	•	•	•	تهر	المس	لتيار	كات ا	لباب الثامن: تنظيم تشغيل معرك				
418	•	•	•	•	•	•	•	٠	المنظمات البيدوية				
777	•	•	•	•	•	•	•	٠	المنظمات الآليــة				
747		•	•	•		•	•	•	تحديد الحلل واصلاحه .				
	4	لل	المغل	طب	الق	وذات	•	سامة	البساب التاسع: المحركات العس				
721						•		•	ومعركات المراوح				
771	١ .	•	•	•	• •	,	•	مر .	الباب العاشر ، مولدات التيار المسم				
						وات	بنكوا	السب	المحرَّات والمه لدات المتزامنة .				
47	\	•	•	•	٠ ني	نترو ن	ונוט	هزة	تنظيم تشغين المحركات بألأجو				
77	١	•	•	•	•	•	•	•	مولدات النيار المستمر .				

ملحق

صفحة															
479	•	•	•	•	•		•		امنة	المتز	لدات	، والمو	المحركات		
740	•	•	•	•	•	٠	•	•			•	ه ات	السينكر		
777	•	•	•	•	•	•	•	ونيا	الكتر	کات	المحر	راب سغمان	سیت ننظیم تث		
717	•	•	•	•	•	•	•	غ ا	العار	اس	ر الن ح	سلاك	جدول ا	_	•
	_ار	لتيب	ات ا	حركا	فی م	مل	ا'کا،	 اممل	L1 _	ك ك عن	حـر	نيار الم	جدول :	_	7
49	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	مبر مبر	، بالأ	المستمر		
	ىسە	الوج	ذات	ردد	المتر	لتيار	ت ا	حركا	ىل لم	الكاء	بي العمل	تیار ۱-	جدول	_	۲
191	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مبر	د بالأ	الواحــــ		
	ـــة	نائي	د الد	لترده	t d	التي	كات	لمو	لأمل	UI,	الحمل	تسار	جدول	_	٤
434	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	للاك	أسب	بأربعة	الوجه ،		
424	بعه	ة ال <u>و</u>	شلائم	دد ان	المنتو	تيار	ت ال	مر کار	ل لمح	الكام	ممل	نیار الح	جدول ·		c
495	•	•	٠	•	•	•	•	نتلفة	धा ब	تزامه	ت الم	 لسرعاد	جدول ا	_	7
790	•	•	•	•	•	•	•	•	٠		•	•	وس		
711	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	سات	مصطلح	_	

عمي__د

منذ عدة سنوات ، والحاجة ماسة الى كتاب عملى بحت ، لا شان الله بالناحية اننظرية ، يتناول موضوع اصلاح المحركات الكهربية واعادة لفها ، ويمكن أن يفهمه ويستفيد به من كانت معرفتهم بقواعد الهندسية الكهربية ضئيلة ، وقد تبين لى هذا بوضوح ، بعد اتصالى عدة سنوات بالعمال في مهنة اصلاح المحركات الكهربية ، وبالطلبة خلال عشر سنوات قضيتها مدرسا لمادة اصلاح المحركات الكهربية ولف المنتجات بالمدارس الفنية الخاصة العالية بمدينة نيويورك ، وقد ألفت هذا الكتاب ، وكلى أمن في أن أسستطيع بذلك أن أسد به النقص في هذه الناحية ، واناحتواء الكتاب في أن أستطيع بذلك أن أسد به النقص في هذه الناحية ، واناحتواء الكتاب في أن أسلام أكثر من ١٠٠ رسم توضيحي ، لكفيل بان يجعل منه مرشدا في أثناء العمل ، ذا نفع كبير ، ليس للطلبة فحسب ، وانها لعامل الاصلاح أيضا وهو على نضد عمله ، كما أن ذلك سوف يساعد الطالب على فهم الموضوعات بوضوح تام ،

واذا كان الباحث عن الحلل فى المحرك ، وهو القاتم باصلاحه ، يجب أن يتعلم كيف يقوم بعمله بصورة مرضية ، فى أقل وقت ممكن ، فقسد حاولت أن أبين أحسن وأسرع الطرق فى الاختبار والتصليح وبذلك سسوف يكون الملخص المسمى « تحديد الخلل واصلاحه » ، الذى يأتى فى آخسر كل باب ، ذا نفع خاص من هذه الناحية ،

والكتاب يعالج كلا من موضوعى محركات التيار المتردد ، ومحركات التيار المستمر ، باتقان ، كما يعطى عناية كبيرة لتوصيلات ومتاعب المنظمات • ولما كان استعمال آلات السينكرو ، وتنظيم التشغيل بالاجهزة الالكترونية قد ازداد شيوعا عن ذى قبل ، فقد اشتمل الكتاب على مقدمة في هذين الموضوعين •

وأنتهز هذه الفرصة لكى أعبر عن خالص شكرى للسادة صمويل اكسفيلينج ، وآلان توبياس ، وفيليب كين ، وايمانويل كيسنر لاقتراحاتهم ومساعدتهم ، وكذبك للكثيرين من أصحاب المصانع ، الذين زودونى بالصحور .

بروكلين ، نيويورك

روبرت روزنبرج

البائل لأول

المحركات ذات الوجه المشطور

الأجزاء الرئيسية للمخرك

المحرك ذو الوجه المشطور هو احد محركات التيار المتردد ذات القدرة الكسرية ـ الحصان ، وهو يستعمل لتشغيل بعض الأجهزة مثل الفسالات، والمضخات الصغيرة ، ومواقد الزيت ، ويتكون هذا المحرك من اربعة اجزاء دليسية ، وهي : (1) جزء يدور ويطلق عليه العضو الدائر ، (٢) جزء ساكن ويسمى بالعضو الثابت، (٣) الفطاءان الجانبيان ، او الدعامتان الجانبيتان ، وهما مربوطان الى العضو الثابت بمسامير محوية أو مسامير بصواميل ، (٤) مغتاح يعمل بقوة المركزية الطاردة موجود بداخل المحرك ، ويمشل شكل ١ ـــ ١ المظهر العام لمحرك ذي وجه مشطور ، وهو يفذي عند تشغيله عموما من دائرة قدرة أو دائرة انارة ذات وجه واحد .

المضو الدائر

يبين شكل 1 — ٢ عضوا دائرا ، ويتكون العضو الدائر من ثلاثة اجزاء الساسية : احدها ، وهو القلب ، يتركب من الواح رقيقة من الفولاذ ذات خواص كهربية عالية الجودة تسمى بالرقائق ، والجزء الثانى ، وهو العمود (عمود الادارة) ، يتم تجميع رقائق القلب وضغطها عليه ، أما الجزء الثالث فهو ملفات القفص السنجابي التي تتكون من قضبان تحاسية سميكة ، مبيتة في مجلر خاصة بها في القلب الحديدي ، ويصل بعضها ببعض عند كل من الطرفين حلقة نحاسية سميكة ، وفي كثير من المحركات تصب ملفات العضو الدائر كلها كتلة واحدة من الالومنيوم ، وهذا النوع من الملفات هو المبين شكل 1 — ٢ .

المضو الثانت

يتكون العضو الثابت في المحرك ذي الوجه المشطور من قلب حديدي مصنوع من الرقائق ، به مجار مفلقة نصفيا ، ومثبت في اطار من الحديد الزهر او الصلب ، ثم من وحدتين من ملفات النحاس المعزول ، تشغلان المجاري ، ويطلق على احداهما ملفات البدء (او بدء الحركة) وعلى الثانية ملفات الحركة . وفي شكل ١ — ٣ صورة للعضو الثابت ، كما أن شكل ١ — ١ يمثل رسما تخطيطيا لنوعي الملفات . وعند بدء الحركة يكون كل من نوعي الملفات متصلا بخط القدرة ، حتى اذا ما وصل المحرك الى سرعة معينة ، تنفصل ملفات البدء عن خط القدرة آليا بوساطة المفتاح الذي بعمل بالقوة المركزية الطيارة . مغتاح القوة المركزية الومفتاح المركزي) ، والموجود بداخل المحرك .

الفطاءان الجانبيان (الدرعان أو الدعامتان الجانبيتان)

يربط الفطاءان الجانبيان مع العضو الثابت بوساطة مسامير محوية ، أو مسامير بصواميل ، ومهمتهما الرئيسية حمل العضو الدائر في وضع معين بالنسبة للعضو الثابت ، وهما ببينان بالشكلين ا _ o و 1 _ V . ويرتكن كل طرف من طرف عمود العضو الدائر في كرسي « بلي » أو كرسي « جلبة » موجود في تجويف خاص به في أحد الفطاءين الجانبيين ، وبذلك يصبح ثقل العضو الدائر كله محملا على هذين الكرسيين ، اللذين يحفظانه في وضع مركزي مضبوط بداخل العضو الثابت ، فتحدث حركة الدوران دون أن يحتك العضو الدائر بالعضو الثابت .

مفتاح الطرد المركزى

مفتاح الطرد المركزى موجود بداخل المحرك ، ومهمته أن يفصل ملفات البدء ، بعد أن يصل العضو الدائر الى سرعة معينة ، ويتكون النوع المالوف منه من جزءين رئيسيين هما : الجزء الساكن (مبين بشكل ١ ـــ ٦) ، وجزء يدور . ويوجد الجزء الساكن على الفطاء الجانبي الأمامي للمحرك ، وبه نقطتا تلامس ، كوهو يشبه في طريقة عمله فاصلا لطرفواحد مفرد ، أما الجزءالذي يدور من المفتاح فيوجد على العضو الدائر ، كما هو موضح بشكل ١ ـــ ٧ . يمكن توضيح طريقة عمل مفتاح الطرد المركزى على الوجه التالى : يمكن توضيح طريقة عمل مفتاح اله عندما يكون المحرك ساكنا فان طرفي بالرجوع الى شكل ١ ـــ ٨ يتضح أنه عندما يكون المحرك ساكنا فان طرفي

بالرجوع الى شكل ١ — ٨ يتضح أنه عندما يكون المحرك ساكنا فان طرفى التلامس (التلامسين) على الجزء الساكن من المفتاح يظلان متلامسين بفعل الضغط الواقع عليهما من المجزء الذي يدور ، وعندما تصل سرعة المحرك الى

٧٥ فى المائة تقريبا من السرعة الكاملة ، فان الجزء الذى يدور يكون قد رفع ضفطه عن طرفى التلامس ، تاركا لهما حرية الانفصال عن بعضهما ، وعاملا بذلك على فصل ملفات البدء من الذائرة آليا .

وفى نوع آخر لمفتاح الطرد المركزى ، يستعمل على نطاق واسع فى الوقت الحاضر ، يتكون الجزء الساكن من قطعتين من النحاس ، كل منهما على شكل نصف حلقة ، معزولتين احداهما عن الأخرى ، ومثبتتين على الوجه الداخلى للفطاء الجانبي الأمامي ، ويتكون الجزء الذي يدور من ثلاث أصابع نحاسية تحيط بالجزء الساكن وترتكز عليه أثناء بدء المحرك فى الدوران . وهذه الآجزاء كلها مبينة بشكل ١ ـــ ٩ . وفى أثناء بدء الحركة تكون قطعتا النحاس على اتصال دائم عن طريق الأصابع النحاسية ، وبذلك تصبح ملفات البدء متصلة فى دائرة المحرك . وعندما تصل سرعة المحرك الى ٧٥ فى المائة تقريبا من قيمتها الكلمة تتسبب القوة المركزية الطاردة فى رقع الأصابع من فوق قطعتى النحاس، عاملة بذلك على فصل ملفات البدء من الدائرة .

تشغيل المحرك ذي الوجه المشطور

توجد في المحرك ذي الوجه المشطور عادة ثلاث وحدات مستقلة من الملفات ، وهي لازمة لتشفيل المحرك على الوجه الصحيح ؛ واحدة منها موجودة على المضو الدائري ، وتعرف بملفات القفص السنجابي ، والأخريان موجودتان على العضو الثابت ، وموضوعتان بالطريقة المبينة في شكل ١ - ١٠ ، وكل وحدة من ملفات المحرك المبينة ذات اربعة اقسام او اقطاب .

ملفات القفص السنجابي

تتكون ملفات القفص السنجابى من عدد من قضبان النحاس الفليظة ، مبيتة فى مجارى القلب الحديدى ، وتلتجم أطراف القضبان فى كل من الناحيتين مع حلقة نحاسية سميكة تكمل الدائرة الكهربية ، كما أنه يمكن صب القضبان مع الحلقتين قطفة واحدة ، كما هو مبين بشكل ١ — ٧ .

ملفات المضو الثابت

تشتمل ملفات العضو الثابت على : (١) ملفات من سلك النحاس السميك المعزول ، موجودة عادة فى قاع مجارى العضو الثابت وتعرف بملفات الحركة او الملفات الرئيسية (٢) ملفيات من سلك النحاس الرفيع المعزول ، وهى

موضوعة فوق ملفات الحركة وتعرف بملفات البدء أو الملفات المساعدة . ونوعا الملفات هذان يكونان متصلين معا على التوازى مع الخط عند بدء الحركة ، وعندما يصل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ في المائة من سرعته الكاملة ينفرج مفتاح الطرد المركزى ، كما هو مبين بشكل ١ — ١١ ب ، عاملا بذلك على فصل ملفات البدء من الدائرة ، وتاركا لملفات الحركة وحدها مهمة تشغيل المحرك .

عند البدء يتولد مجال مفناطيسي داخل المحرك نتيجة لمرور التيار الكهربي في كل من ملفات الحركة وملفات البدء ، وهذا المجال المفناطيسي يدور ، فيولد تيارا بالتأثير في ملفات العضو الدائر ، التي تنتج بدورها تبعا لذلك مجالا مفناطيسيا آخر ، ثم يتآلف هذان المجالان المفناطيسيان بطريقة تؤدى الى دوران المحرك . فملفات البدء لازمة اذا عند بدء التشفيل للمساعدة على توليد المجال المفناطيسي الدائر ، ثم تزول الحاجة اليها ، وتفصل من الدائرة بوساطة مفتاح العارد المركزي ، وذلك عندما يدور المحرك بسرعته الكاملة

طريقة تحليل متاعب المحركات

اذا ما تبين ان المحرك لا يعمل على الوجه المضبوط ، فان هناك طريقة محددة يجب اتباعها ، لعر فة الاصلاحات اللازم اجراؤها ، حتى يصبح المحرك قى حالة مناسبة للتشفيل الصحيح ، اى انه يجب عمل بعض التجارب على المحرك ، حتى يمكن استكشاف العطل فيه ، وعلى ضوء هذه التجارب يمكن لقائم باصلاح المحرك من التقدير بسرعة ، عما اذا كان الأمر يتطلب اصلاحات بسيطة ، كالحاجة الى كراسى جديدة ، او مفاتيح جديدة ، او تغيير التوصيلات ، او ان المسالة تحتاج الى اعادة لف بعض الملفات او كلها ، من حديد .

طريقة التحليل

فيما يلى الخطوات التى تتبع لتحديد اعطال المحرك ، وهى مرتبة بنفس التسلسل المنطقى اللازم اتباعه ، لتحديد الاصلاحات الواجب القيام بها ، لاعادة المحرك الى حالته الطبيعية :

افحص المحرك بفرض البحث عن عيوب ميكانيكية ، كأن يكون فى احد الفطاءين الجانبيين كسر أو شدوخ أو يكون العمود منحنيا ،
 أو تكون أطراف التوصيلات الكهربية مقطوعة أو محروقة .

- ٢ افحص المحرك بفرض البحث عن عيوب فى الكراسى ، وفى هذه الحالة حاول أن تحرك العمود الى أعلى والى أسغل داخل الكرسى ، فاذا تحرك معك ، فان هذا يعنى أن الكرسى متآكل . أدر العضو الدائر بعد ذلك باليد للتأكد من أنه يدور بدون عائق ، فأذا لم يدر المحور بهذه الطريقة بسهولة ، فأن هذا يعنى أن هناك خللا فى الكرسى ، أو أن العصود منحن ، أو أن هناك خطأ فى تركيبات المحرك . وفى أى حالة يحتمل أن يحترق سلك المصهر عند توصيل المحرك الى خط القدرة .
- ۳ افحص المحرك لترى ما اذا كانت بعض الأسلاك الداخلية قد أصبحت في حالة تلامس مع القلب الحديدي للعضو الدائر أو للعضو الثانت ، وهذا هو ما يسمى باختبار التماس الأرضى ، ويمكن عمله باستعمال مصماح اختبار .
- إلى بعد التأكد من أن العضو الدائر يلف بدون عائق ، فأن الاختبار التالى يكون بتشفيل المحرك ، فتوصل أسلاك من خط القدرة إلى نهايات المحرك ، ويفلق المفتاح لمدى ثوان معدودة ، فأذا كان هناك عطل داخلى ، فقد يحترق سلك المصهر ، أو يتصاعد بعض الدخان من المفات ، أو قد يدور المحرك ببطء أو بضجيج ، أو قد لا يدور على الاطلاق . وتعنى مثل هذه الظواهر وجود خلل داخلى بالمحرك ، وهو في العادة احتراق بعض الملفات . وفي هذه الحالة يرفع الفطاءان الجانبيان ، وتفحص الملفات بعناية كبيرة . فأذا كان الخلل فعلا نتيجة لاحتراق بعض الملفات ، فأن شكلها وكذلك ملمسها ورائحتها سوف تكشف عن أنها محترقة .

إعادة لف المحرك ذي الوجه المشطور

اذا ما ثبت بعد اجراء التجارب السابق ذكرها أن بعض ملفات المحرك قد احترقت تماما ، أو أنها في حالة تماس شديد ، فأن من الضروري أعادة لف هذه الملفات حتى يمكن أعادة المحرك الى حالة التشفيل الطبيعية ، وقبل فك أجزاء المحرك يجب وضع علامات على الفطاءين الجانبيين والأطار بالزمبة ، وذلك حتى يمكن تجميع الأجزاء كما كانت بالضبط ، وفي هذه الحالة تدق علامة واحدة على كل من الفطاء الجانبي الأمامي وجانب الاطار

المتاخم له ، وتدق علامتان على كل من الفطاء الجانبي الخلفي وجانب الاطار من ناحيته . ثم تفك بعد ذلك أجزاء المحرك وتعد للتصليح .

اصلاح محرك ذى وجه مشطور به ملفات تالفة يتم على عدة مراحل اهمها: (۱) اخذ المعلومات ، (۲) حل الملفات ، (۳) عزل المجارى ، (۶) اعلاة اللف ، (۵) توصيل الملفات ، (٦) اجراء الاختبارات ، (٧) التحميص والدهان بالورنيش .

اخذ الملومات

ان عملية اخذ المعلومات هي أهم العمليات المذكورة سيابقا ، وهي تتلخص في ملاحظة بعض الصفات المحددة التي تختص بها الملفات القديمة ، وذلك حتى لا تنشأ صعوبات عند اعادة لف المحرك . وتدون الملاحظيات قبل ، وفي أثناء حل الملفات من القلب الحديدي للعضو الثابت . وأفضل ما يمكن أن يتبع في مثل هذه الحالة ، هو تدوين أكبر قسط من المعلومات قبل البدء في الحل ، ثم تدوين باقي المعلومات في أثناء عملية الحل نفسها . والمعلومات التي يجب الحصول عليها فيما يختص بملفات الحركة وملفات البدء تشتمل على : (1) المعلومات التي على لوحة التسمية ، (٢) عسدد الإقطاب ، (٣) خطوة اللف (عدد المجاري التي يحصرها كل ملف) ، (٤) عدد اللغات في كل ملف ، (٥) مساحة مقطع السلك في كل الملفيات ، (٦) نوع التواني أو التوازي) ، (٧) موضع الملفات بالنسبة الي بعضها البعض ، (٨) نوع اللف (عما اذا كان باليد أو على ضبعة أو بالحزمة)، بعضها البعض ، (٨) نوع اللف (عما اذا كان باليد أو على ضبعة أو بالحزمة)،

ويجب تدوين المعلومات المبينة فيما سبق بالطريقة الني يتمكن بها القائم باصلاح المحرك من اعادة لفه ، بدون اضاعة الوقت نتيجة لعدم كفاية المعلومات التي امامه عن الملفات الأصلية . ولتوضيح الطريقة التي تلائم العامل في الحصول على المعلومات المطلوبة ، لنفترض أنه يازم اعادة لف محرك ذي اربعة اقطاب وبه ٣٢ مجرى . في هذه الحالة يتصرف العسامل المتمرن على الوجه التالى ، في سبيل الحصول على المعلومات الضرورية :

دون المعلومات التى على لوحة التسمية على لوحة معلومات كالمبينسة بشكل ١ ـ ٥١ أ ؛ والمعلومات الموجودة على لوحة التسمية مهمة جدا ، لأنها تبين للعامل دفعة واحدة ، اسم صانع المحرك ، وقدرة المحرك ، وجهسد

of mes

تشفيله ، وسرعته عند انتحميل الكامل . وتوضح لوحة التسمية أيضا ما اذا كان المحرك يعمل بالتيار المستمر أو المتردد ، والتيار الذي يأخذه عند الحدل الكامل ، ونوع المحرك ورقمه المسلسل ، وهذا الرقم مهم في حالة ما إذا كان من اللازم طلب قطع غيار جديدة .

شكل ١ — ١٠ يبين عضوا ثابتا لمحرك ذى وجه مشطور ، بأربعسة اقطاب ، وبه ٣٦ مجرى ، كما يظهر من احد الجانبين . وتتكون كل وحدة ملفات من اربعة اقسام ، وهى التى تعرف بالأقطاب او المجموعات ، ولمعرفة عدد اقطاب المحرك ، يكتفى بعد هذه الأقسام فى ملفات الحركة . فى شكل ١ — ١٠ يعنى وجود اربعة اقسام فى ملفات الحركة ان المحرك ذو اربعة اقطاب ، ولو كان عدد الأقسام فى ملفات الحركة ستة ، لكان المحرك ذا ستة اقطاب ، ولما كان عدد الاقطاب فى المحرك التأثيرى هو الذى يحدد سرعته ، فان من الضرورى جدا معرفة العدد الصحيح للأقطساب . ويدور المحرك ذو الابعة ذو القطبين بسرعة اقل تليلا من ١٧٥٠ لفة فى الدقيقة ، والمحرك ذو الاربعة الأقطاب بسرعة تقرب من ١١٠٠ لفة فى الدقيقة ، والمحرك ذو الشمانية الأقطاب بسرعة اقل قليلا من ١٢٠٠ لفة فى الدقيقة . جميع هده السرعات الأقطاب بسرعة اقل قليلا من ١٠٠ لفة فى الدقيقة . جميع هده السرعات تنتج فقط فى حالة تغذية المحركات بتيار يبلغ تردده .٦ ذبذبة فى الثانية ، فاذا اختلف تردد التيار عن ذلك ، نتجت سرعات اخرى .

اذا امكن قطع مجموعة الملفات عند اى خط وفردها على مستوى افقى ، يصبح مراى الملفات كما هو واضح بشكل ا ـــــــــــــــــــــــــ ويلاحظ هنا موضع ملفات الحركة بالنسبة الى ملفات البدء ، حيث تمتد ههذه الأخيرة فوق قطبين من ملفات الحركة ، ويحدث ذلك دائما فى محركات الوجه المشطور مهما يكن عدد الأقطاب ، أو عدد المجارى ، فيها . وملاحظة موضع ملفات الحركة بالنسبة لملفات البدء ، وتسجيله ، مسألة على جانب كبسير من الأهمية ، وذلك لأنه اذا اختلف موضعهما عند اعادة اللف ، فقهد لا يدور المحرك بانتظام . والمسافة بين ملفات البدء وملفات الحسركة هى فى الواقع بالمحرك ، وانما يختلف عدد الدرجات الكهربية ، وذلك مهما يكن غدد الاقطاب بالمحرك ؛ وانما يختلف عدد الدرجات بين نوعى الملفات باختسلاف عدد الأقطاب اذا قيست بالدرجات الميكانيكية . فاذا كان المحرك ذا اربعة اقطاب، تكون المسافة بين ملفات البدء وملفات الحركة ه ؟ درجة ميكانيكية ، وتكون المسافة فى حالة محرك ذى ستة اقطاب . ٣ درجة ميكانيكية فقط .

البدء

الدوران

عند فحص احد اقطاب ملفات البدء ، او ملفات الحركة ، عن قرب ، يتضح انه يتكون من ثلاثة ملفات مستقلة ، تم لف كل منها على حدة ، كما هو موضح بشكل ١ ـــ ١٣ . ويحتل كل ملف مجريين يبعدان بعضهما عن بعض بمقدار مجرى واحد او اكثر ، ويطلق على عدد المجارى التى تفصل بين جانبى الملف ، بما فى ذلك المجريان اللذان يحتلهما الملف ، الخطوة او الفتحة ، ويرمز اليها به (١٠٤١) أو (١٠٤١) أو (١٠٨١) على حسب الحالة ، وشكل ١ ـــ ١٤ يبين ذلك . ولما كان كل ملف يمتد على الجانبين ، بعد خروجه من المجرى ، مسافة محددة ، وهو ما يطلق عليه بالحيز الجانبى ، فانه يجب قياس هذه المسافة وتسجيلها ، وذلك حتى يراعى عند اعادة اللف الا تمتد الملفات الى خارج المجارى مسافة اكبر من ذلك ، فتتلامس مع الفطاء الجانبى ، مما قد ينتج عنه تماس ارضى .

لوحة معلومات لحرك ذي وجه مشطور

اسم الصانع القوات اللفات في الدقيقة القدرة بالحصان الأميير طريقة صنعه الذبذبات الاطار النوع الرقم المسلسل درجة الحرارة الوجه الطواذ عدد المجارى عدد الأقطاب عدد اللفات الخطوة عدد الدوائر مقاس السلك الملفات الحركة البدء مجری رقم ۲۱ ۲۲ ۲۰ ۲۰ ۲۱ ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۳۳_۳ الحركة

(شكل ١ - ١٥ ١)

في عكس اتجاه عقربي الساعة

في اتجاه عقربي الساعة

الخطوة التالية تكون بتدوين المعلومات الخاصة بوضع الملفات وخطوة اللف ، وهي التي تم الحصول عليها ، ويمكن عمل ذلك بتمثيل كل المجارى وكل الملفات بنفس الطريقة التي يتبعها معظم عمال التصليح ، وهي المبينة بشكل ١ — ١٥ . وعند اتباع هذه الطريقة ، يكتفي لتسجيل خطوات الملفات برسم اقواس تصل ما بين المجارى المتناظرة ، ويمثل كل قوس منها ملفا من ملفات القطب المفناطيسي ، شكل ١ — ١٥ انموذج للوحة معلومات كاملة ، مكن رصد كل المعلومات اللازم اخذها فيها .

لا تحتوی کل المحرکات علی ۳۲ مجری و انها تحتوی معظم محرکات الوجه المشطور علی ۳۱ مجری کما آن بعضها یحتوی علی ۲۱ مجری و ووضع شکل ۱ — ۱٦ رسما لملفات محرك ذی أربعة أقطاب و ۳۲ مجری کما یوضع شکل ۱ — ۱۷ رسما لملفات محرك ذی أربعة أقطاب و ۲۶ مجری مجری و

موضع الاقطاب المفناطيسية لمنفات الحركة بالنسبة للاطار نفسه ، هو ايضا من المعلومات الواجب معرفتها ، ويبين مكان المحور لكل قطب بنفيير حجم المجرى عنده ، وهذا يكفى لتحديد موضع الاقطاب بالضبط عند اعادة اللف ، وعند عدم وجود مجار ذات احجام متنيرة ، يجب تحديد موضع الاقطاب بدق المجرى او المجارى عند محورها بالزمية ،

يجب معرفة نوع التوسيلات بين الاقطاب بعد ذلك . وسوف يأتى بعد فليل في هذا الباب شرح للأنواع المختلفة من هـذه التوسيلات وطريقة رصدها . والى جانب ذلك يجب معرفة عدد اللفات في كل ملف ، ومعرفة مساحة مقطع السلك ، وذلك باستعمال معاير سلك ، أو ميكرومتر . وهذه التفصيلات يمكن ملاحظتها أنناء حل الملفات في العضو الثابت .

واذا كانت ملفات بدء الحركة هي وحدها التي احترقت ، أو حدث بها تماس ، فمن الضروري جُمع كل المعلومات عن هذه الملفات وحدها .

حل العضو الثابت

اذا كان من اللازم تغيير ملفات البدء فقط ، فمن الممكن رفعها بسهولة ، بان نقطع الاسلاك على أحد جانبى العضو الثابت ، وتسحب من المجارى من الناحية الأخرى ، ويمكن في بعض الأحيان رفع الاسلاك من المجارى ، وذلك بعد رفع الخوابير التي تحفظها في مكانها . ويستعمل سلاح منشسار يدوى لرفع الخوابير ، كما هو مبين بشكل ١ — ١٨ ، وفي هذه الحالة يدق سلاح

المنشار ١ بالمطرقة ٢ حتى تنفرس الأسنان في الخابور ، ثم يدفع المنشار والمطرقة الى الخارج في اتجاه الأسنان .

اذا كان من اللازم حل ملفات العضو الثابت كلها ، فان الطريقة المتبعة في معظم محال التصليح تكون بحرق العضو الثابت في فرن معد لهذا الفرض، أو تطرية الورنيش عن طريق تمرير تيار كبير في الملفات ، وذلك لانها تكون في المعادة متماسكة ومتصلبة جدا ، بسبب تشرب الاسسلاك بكميات كبيرة من الورنيش . وقد يحتاج الامر الى وقت طويل لرفع الاسسلاك بدون حرق الورنيش مقدما .

يجب في اثناء حل الملفات عد اللفات في ملفات قطب او قطبين من ملفات الحركة وملفات البدء . وتسجل النتيجة في المكان المخصص المسافى اللوحة بشكل ١ – ١٥ ا ، والى جانب الأقواس التى تمثل خطوة الملفات . وفي نفس الوقت يمكن قياس مقطع السلك في ملفات الحركة وملفات البدء وتدوينه ، وكذلك يمكن تحديد نوع العسازل الذي يفطى السلك . فاذا كان السلك رقم ١٨ مكسوآ بطبقسة واحسدة من القطن فوق المينسا يسجل بأنه الرقم ١٨ م.ق.م. » (مفرد قطن مينا) . وتستعمل معظم مخال التصليح الآن سلك ماجنت مفطى بعازل من الفورمقار او الفورمكس ، وهسو عازل يشغل حيزا اقل مما يشغله م.ق.م. وهو علاوة على أن درجة عسزله يسغل حيزا اقل مما يشغله م.ق.م. وهو علاوة على أن درجة عسزله وعند تسجيل هذا النوع من العازل يستعمل الرمز « رقم ١٨ فورمقار » . على بعد رفع المفات من المجاري بجب تنظيف المجاري جيدا من بقايا العازل. وفذا كان العازل متضحما ، فان من السهل ازالته ، لأنه سوف يتساقط عند رفع الأسلاك . أما اذا كان العازل ملتصقا بحدران المجاري ، فيمكن استعمال رفع الأسلاك . أما اذا كان العازل ملتصقا بحدران المجاري ، فيمكن استعمال مكين أو أداة حادة لازالته ،

الخطوة التي تنخذ في العادة بعد رفع الملفات تكون بنفخ كل ما يمكن ان يكون متبقيا في العضو الثابت من أقذار أو أثربة أو مواد غريبة ، ويتم هذا باستعمال مضخة هوائية ، فيعمل ضفط الهواء الذي ينساب من فتحة صفيرة على تنظيف العضو الثابت تماما ، وأذا كان بالعضو الثابت آثار شحومات، يجب غسله بسائل تنظيف ، ويفضل أن يكون غير قابل للاشتعال .

عزل المجاري

بانتهاء العملية السابق وصفها يكون قد تم تفكيك المحرك ، ويمكن حينئلا البدء باعادة اللف . وقبل انزال الملفات في المجاري يجب وضع عازل ، حتى لا تتلامس الاسلاك مع اى جزء من القلب الحديدي . وتستعمل عدة انواع

من المواد العازلة لهذا الغرض ، بعضها ، وهى الشائعة الاستعمال (١) ورق الرمو ، وهو ورق قماشى متين ينثنى بدون ان ينكسر (٢) كامبرك مدهون بالورنيش ، وهو عازل لا يتأثر بالزيوت او الرطوبة ، ودرجة عزله للكهرباء عالية ، (٣) عزل مزدوج باستعمال العازلين معا . وعنصد اعادة عزل قلب حديدى ، فان خير ما يتبع هو استعمال نفس نوع وسمك الطبقة العازلة التى كانت مستعملة مع الملفات الاصلية .

يقطع العازل بمقاس اكبر من طول المجرى بحوالى يرا بوصة (كما هو مبين بشكل ١ ــ ١٩) ثم يشكل على مقاس جدران المجرى . وكثير من عمال اللف والصناع يثنون العازل عند الجوانب ، كما هو مبين ، وذلك لمنعه من الانزلاق في المجرى ، مما يؤدى الى توصيل بعض الملفات بالأرض . وبالنسبة للمحركات ذات القدرة الكسرية ــ الحصان ، في المتوسط ، يستعمل ورق ارمو سمك ١٥. د. من البوصة ، على وجه التقريب ، لعزل المجارى ، ويفصل بين ملفات البدء وملفات الحركة عادة كامبرك مدهون بالورنيش بسمك بين ملفات البدء وملفات المحركة عادة كامبرك مدهون بالورنيش بسمك مادة عازلة لكى يفطى حواف المجرى اتناء عملية اللف . ويمكن ازالة هذا الشريط بعد انتهاء العملية ، أو يثنى طرفاه بعضهما فوق بعض ، ويترك في المجرى .

اعادة اللف

توجد ثلاث طرق للف المحرك ذى الوجه المسطور ، وهى (١) اللف اليدوى ، (٢) اللف على ضبعة ، (٣) اللف بالحزمة ، وتستعمل كل هذه الطرق في الحياة العملية ، ولكل منها مميزاته الخاصة ، وفي جميع الحالات توضع ملفات الحركة بأكملها في مكانها من المجارى ، أولا ، ثم تلف فوقها بعد ذلك ملفات البدء . ويجب ، بطبيعة الحال ، وضع عازل مناسب بين نوعى الملفات .

اللف اليدوى: يمكن استعمال اللف اليدوى مع كل من ملفات البدء وملفات الحركة ، وفي هذه الحالة تدخل الأسلاك في المجارى لفة بعد لفة ، مبتدئين بالملف الداخلي ، ثم يتتابع بعد ذلك اللف حتى تنتهى ملفات القطب الواحد . ولتوضيع الأمر نضرب فيما يلى مثالًا بلف عضو ثابت ذى ٣٢ مجرى .

- ا ___ يعد العضو الثابت والى جانبه بكرة السلك ، كما هو موضح بشكل ا ___ ، ٢ ، وتدخل نهاية السلك فى قاع المجرى ، ثم يلف اللف الداخلى « ١ ، ٤ » بعدد اللفات المطلوبة .
- ۲ بعد استكمال عدد لفات الملف الداخلى ، يلف الذى يليه بخطوة «۱٬۱» فى نفس الاتجاه كما هو مبين بشكل ١ ۲۱ . ويتابع اللف بهذه الطريقة حتى يتم ادخال جميع ملفات القطب فى مجاريها ؛ ويجب عدم قطع السلك قبل أن ينتهى القطب . ومن المستحسن أن يوضع فى المجارى عند محور القطب موجهات خشبية (أو خوابيز من الخشب) قبل بدء اللف ، كما هو مبين بشكل ١ ۲۲ . ثم يلف السلك من تحت نهايات هذه القضبان. وتمنع هذه الطريقة اللفات من المجارى فى انناء لفها .
- بعد الانتهاء من لف القطب توضع خوابير من الخشب أو الفبر في المجارى فوق السلك حتى لا تخرج الملفات من المجارى و ترفع الموجهات الخشبية .
- ؟ تلف الأقطاب الأخرى بنفس الطريقة التي تبها لف أول قطب.

اللف على ضبعة: في هذه الحسالة يتم لف كل ملف أولا على اطسار من الخشب أو العدن بنفس الشكل والمقاس كما في المحرك (ضبعة). أم يرفع من فوقه ويوضع في المجارى كما هو.

التابت ، فتشكل قطعة من السلك الفليظ على شكل اللفسة الثابت ، فتشكل قطعة من السلك الفليظ على شكل اللفسة الداخلية ، خطوة « ١٠٤» كما هو مبين بشكل ١ — ٢٣ ، مع زيادة الطول ب إبوصة خارج المجرى من كل ناحية . ثم تكرر العملية مع الملف الأكبر ، وهو الملف التالي ، على أن يمتد الى خارج المجرى من الناحيتين ، بحيث تصبح المسافة بينه وبين الملف الأول حوالي جمم من البوصة . ويمكن الحصول على مقاس كل من الملفين الباقيين بنفس الطريقة .

تعد بعد ذلك كتل من الخشب بالمقاسات المختلفة ، على أن يكون سمك كل منهما يعادل إ عمق المجرى ، ثم تربط معا بمسمار وصامولة ، كما هو مبين بشكل ١ __ ٢٤ .

- للف السلك بعد ذلك على كتل الخشب عدد المرات المطلوبة ،
 مبتدئين بالصفرى ، ثم تربط كل وحدة بالدوبارة ، حتى يمكن
 حفظ لفاتها معا ، وترفع من فوق الاطار .
- ٣ __ توضع الملفات بعد ذلك في المجاري وتدفع جيدا حتى تستقر على القياع .
- ۲ تحفظ الاسلاك داخل المجارى بوساطة خوابير من الخشب او
 الفبر .

اللف بالحزمة: طريقة اللف بالحزمة تستقمل أصلا في ملفات ألبدء ، ويكون الملف في هـله المحالة كبيرا بحيث يمكن وضعه في أي من المجاري المخاصة بالأقسام المختلفة للقطب ، وتمتاز هذه الطريقة بأنها تمكننا من وضع عدد كبير من الاسلاك في المجرى في نفس الوقت ،

- الحرك: وملف الحزمة عادة من الملفات الأصلية عند تفكيك المحرك: وملف الحزمة تسهل معرفته عند رؤيته ، اذ يمكن معه رفع القطب بأكمله كملف واحد . واذا لم يتيسر الحصول على مقاس ملف الحزمة بهذه الطريقة ، فيمكن ايجاده بلف قطعة واحدة من السلك في المجارى ، كما هو مبين بشكل ١ ٢٥ . وتجب العناية بترك مسافات كافية حتى لا تصبح الملف مزدحمة عند وضعها . ثم يلوى الطرفان معا ، ويرفع السلك من المجارى .
- ٢ __ يشكل السلك على هيئة مستطيل ، كما هو مبين بشكل
 ١ __ ٢٦ ، ثم تدق أربعة مسامير في لوحة خشبية ، كما هو موضح بشكل ١ __ ٢٧ .
- ب يلف السلك حول المسامير عدد اللفات المطلوبة في ملف الحرمة ،
 مع الاحتفاظ بطرفي السلك طليقين ، كمسا هو ظاهر بشكل
 ١ ٢٧ . وقبل رفع الملف من الاطار يجب ربطه عند عدة نقط حتى لا ينحل .

وفى طريقة اخرى تستعمل بكرتان فارغتان ، تدقان على جانبى المنضدة وتفصلهما المسافة المرغوبة ، ثم تلف اللفات حول هاتين البكرتين .

١ -- ير نع اللف بعد ذلك من حول المسامير ويوضع فى المجريين على اصغر خطوة ، كما هو موضح بشكل ١ -- ٢٨ ثم يلوى الملف ويوضع فى المجريين التاليين على خطوة اكبر ، وتتابع هـــذه العملية حتى يتم لف القطب . وفى كثير من المحركات يدخيل الملف فى نفس المجريين مرتين او ثلاث مرات ، ويتوقف ذلك على طريقة اللف الأصلية . يبين شكل ١ -- ٣٠ ملفا ادخل فى نفس المجريين مرتين .

تغيير اللف اليدوى الى لف بالحزمة: يستحب فى كثير من الأحبان تغيير ملفات السخو الثابت من اللف اليدوى الى اللف بالحزمة، وخصوصا اذا لم يكن مقاس السلك أكبر من رقم ٢١ م. سن. أ (معيار ساك أمريكي) ، أذ ليس من الحكمة أجراء التغيير أذا زاد مقاس السلك عن ذلك ، حيث يسبح من الصحب أى الملف .

ولتوضيح كيف يتم اجراء ذلك ، نضرب مثلا بقطب يحتوى على عدد لفات ٨٥ ، ملفو فة باليد ، منها عشرون في الخطوة « ٢٠١ » و ٢٧ في الخطوة « ٢٠١ » و ٢٧ في الخطوة « ٢٠١ » . عدد اللفات في هذا القطب مجتمعة ، بعد وضعها في المجارى ، يجب أن يكون اذا أقرب ما يكون الى ٨٥ ، كما أن عدد اللفات على مجرى واحد يجب أن يظل كما كان في الملفات الاصلية على يجه التقريب . لذلك تلف الحزمة ٢١ لفة وتوضع في المجارى على خطوة « ٢٠١ » مرة ، وعلى خطوة « ٢٠١ » مرة ، كما هو مبين التقريب . ببذا يصبح عدد اللفات في الخطوة « ٢١ » هو ٢١ ، وعدد اللفات في الخطوة « ٢١ » هو ٢١ ، وعدد ويكون مجموع عدد اللفات في الخطوة « ٢١ » هو ٢١ . ويكون مجموع عدد اللفات في الخطوة « ٢١ » وهذا العدد قريب ما فيه الكفاية من العدد الأصلى ، بما يجعلنا نطمئن الى تشفيل المجرى الواحد قريب جدا من العدد الأصلى ، بما يجعلنا نطمئن الى تشفيل المحرك بسورة مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة .

توصيل الملفات

بعد أن يتم لف كل أقطاب المحرك ، تصبح الخطوة التالية توصيل الملفات بعضها ببعض . ويجب أن يكون كل قطبين متجاورين مختلفي القطبية ، مهما كان عدد الأقطاب . ويحدث هذا أذا كان توصيل الملفات بطريقة تجعل النيار

يمر فى ملفات القطب الأول فى اتجاه عقربى الساعة ، وفى ملفات القطب الثانى فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، وهكذا بالتتابع باتجاهات متفيرة فى باقى الاقطاب ، كما هو مبين بشكل ١ ـــ ٣١ .

يكثر في هذه الأيام استعمال المحركات ذات الأربعة الأقطاب الموصلة على التوالى ، لذلك سوف نقوم بشرح هذا النوع من التوصيل . ويجب أن يكون مغهوما أنه اذا كانت ملفات الحركة متصلة على التوالى ، فأن ملفات البدء تكون متصلة بنفس الطريقة ، وهناك حالات تشد عن ذلك ، ولكنها لا تقابلنا كثيرا .

التوصيل على التوالى لأربعة اقطاب في ملغات الحركة: توصل الأسلاك كما هو مبين بشكل ١ — ٣١ أى يوصل الطرف النهائي للقطب ١ بالطرف النهائي للقطب ٢ بالطرف الابتدائي للقطب ٣ ، ثم يوصل الطرف الابتدائي للقطب ٣ ، كما هو موضح بشكل ١ — ٣٢ ، استمر في التوصيل ، كما هو موضح بشكل ١ — ٣٢ ، استمر في التوصيل ، كما هو موضح بشكل ١ – ٣٢ ، استمر في التوصيل ، كما هو القطب ٤ ، ثم صل طرفي خط القدرة بالطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف بعد تمثيل كل قطب بشكل مستظيل ، كما هو مبين بالأشكال ١ — ٣٤ الى بعد تمثيل كل قطب بشكل مستظيل ، كما هو مبين بالأشكال ١ — ٣٤ الى

ويمثل شكل ١- ٣٧ كلا من شكلى الملفات بالتفصيل ، والشكل المبسط للفات الحركة بأكملها ، في محرك ذي ٣٦ مجرى واربعة اقطاب ، وذلك بقصد المقارنة . ويلاحظ أن كل الأقطاب ملفوفة بنفس الطريقة ، ولكنها متصلة فيما بينها بشكل يجعل الأقطاب المتجاورة تختلف في قطبيتها .

بعد أن يكتسب الطالب الخبرة الكافية في لف أقطاب ملفات الحركة ، يصبح قادرا على لف كل الأقطاب مرة واحدة بدون أن يقطع السلك عند انتقاله من لف قطب الى لف آخر ، وهنا تجب مراعاة تغيير اتجاه اللف من قطب الى آخر ، فيلف القطب الأول في اتجاه عقربي الساعة ، والثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، والثالث في اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا .

ولكى نعرف مغطسة الأقطاب اصحيحة هى ام لا بعد انتهاء عمليسة التوصيل ، يمرر فى الملفات تيار مستمر ذو جهد منخفض ، وتنقل بوصلة فى داخل العضو الثابت من قطب الى الذى يليه ، فينعكس اتجاه ابرتها عند كل قطب اذا كانت التوصيلات صحيحة .

توصيل ملفات البدء على التوالي

توصل ملفات البدء هى الأخرى ، بحيث تختلف القطبية فى الأقطاب المتالية أيضا . وطريقة توصيل الأقطاب بعضها ببعض هى نفسها التى سبق شرحها مع ملفات الحركة ، مع فارق وحيد ، وهو توصيل مفتاح الطرد المركزى اما على التوالى مع الطرف الخارج من القطب $\}$ ، أو بين القطبين 7 ، 7 . ويبين شكلا 1 — 8 و 1 — 1 التوصيلات الصحيحة لكل من ملفات الحركة وملفات البدء . وفى شكل 1 — 1 نرى توصيل مفتاح الطرد المركزى عند نهاية ملفات البدء ، وفى شكل 1 — 1 نراه موصلا عند منتصف الملفات . شكل 1 — 1 يبين كلا من نوعى الملفات ممثلة على شكل دائرى ، كما هى فى الواقع بداخل العضو الثابت .

ويمكن توضيح التوصيلات بصورة مبسطة على رسم تخطيطى ، كما هو مبين بشكل ١ ـــ ١١ ، وليس الفرض من مثل هذا الرسم بيان عدد الأقطاب ولكنه يبين كيفية توصيل اطراف الملغات الى خط القدرة ، ويظهر في الشكل خروج سلكى توصيل مباشرة من ملغات الحركة ، كذلك يخرج سلكا توصيل من ملغات البيدة ، ويمكن تغيير اتجاه دوران المحسرك بتبديل توصيل طرفى ملغات الحركة ، او طرفى ملغات البدء ، مع الخط .

ویکون توصیل محرك ذی ستة اقطاب بنفس طریقة توصیل محرك باربعة اقطاب ، فیما عدا آنه یجب اضافة قطبین . شكل ۱ — ۲۲ یبین کیفیة توصیل محرك ذی وجه مشطور بستة اقطاب .

التوصيل على التوازي

على الرغم من أن معظم محركات الوجه المشطور موصلة على التوالى ، فما زال بعض الصناع بوصلون عددا منها على التوازى ، وهى التوصيلات التى تعرف باسم توصيلات التوازى المزدوجة (أو مزدوجة الدائرة) . وفي توصيلات التوازى المزدوجة توجد دائريا توصيل لكل نوع من الملفات ، كما هو مبين بشكلى ١ — ٤٦ ، ١ — ٤٤ . وعلى كل حال ، فانه بصرف النظر عن عدد دوائر التوصيل في ملفات الحركة ، يجب أن تكون التوصيلات بحيث تصبع الاقطاب المتجاورة مختلفة في قطبيتها .

طريقة عمل وصلة أطراف مفتولة ولفها بالشريط

توجد طريقة لعمل وصلة بين اطراف توصيل الأقطاب ، وذلك بأن يزال العازل على كل من الطرفين لمسافة تقرب من بوصتين ، ويلوى الطرفان معا باحكام ، ثم يلحمان بالقصدير ، بعد ذلك يلف شريط عازل حول الوصلة .

وشكل ١ ــ ٤٥ يوضع هذه الطريقة ، حيث يتصل طرف القطب ١ مع طرف القطب ٢ ٠ القطب ٢ ٠

توجد طريقة آخرى أفضال بكثير ، يستعمل فيها غلاف مدهون بالورنيش بدلا من الشريط • شكل ١ ــ ٤٦ يوضح طريقة عمل هذا النوع بالتفصيل ، حيث تتم العملية على خمس خطوات :

أولا - أزل العازل مسافة تقرب من بوصة من طرف توصيل القطب ا وطرف توصيل القطب ا وطرف توصيل القطب ا ثانيا - ضع ما يقرب من طول بوصة من الغلاف ا أو ما يزيد عن ذلك إذا لزم الأمر ، فوق كل من طرفى التوصيل و ثالثا - ضع ما يقرب من بوصتين من غلاف أوسع على أحد الغلافين الصنغيرين و ابعاد الغلافين الصنغيرين و العادة المتلاطري التوصيل معا مستعملاطريقة الوحدة الفربية Straight splice في الفتل ، ثم المم بالقصدير و الطريقة المعتدنة splice في الفتل ، ثم المم بالقصدير والمسا حرك الفلافين الصغيرين ناحيدة الوصلة ، والغلاف الواسع فوقها حتى يفطيها تماما و وتحتاج العملية بأكملها الى وقت أقل مما يستغرقه اللف بالشريط ، و تنتج وصلة أكثر اتقانا و

يجب استعمال احدى الطريقتين المذكورتين في وصل الملفات بعضها بعض في كل من ملفات الحركة وملفات البدء و وبعد توصيل الملفات توصيلا مضبوطا ، تزود آسلاك توصيل كل من ملفات البدء وملفات الحركة مع خط القدرة باطراف مطاوعة ، ويفضل حينئذ ربط الاسلاك بالاطراف المطاوعة بعمل الوصلة انتي يستخدم فيها الفلاف المدعون بالورنيش ، وبالاضافة الى نصل الوصلة انتي يستخدم فيها الفلاف المدعون بالورنيش ، وبالاضافة الى ذلك تجب انعناية بربط الاطراف مع الملفات بالدوبار ، كما هـو موضع بشكل ١ ـ ٤٧ ، وذلك حتى لا تنقطع من الملفات ، اذا حدث وتعرضت للشد لاى سبب من الأسباب .

اختبار الملفات الجديدة

بعد اتمام اعادة اللف وعمل التوصيلات ، يصبح من اللازم اختيار الملفات والوصلات بدقة للتأكد من عدم وجسود دوائر قصر أو دوائر مفتوحة ، أو توصيلات غير صحيحة ، ويجب أن يكون ذلك قبل الدهان بالورنبش والتحميص ، حتى اذا ما كشف أى خطأ ، يكون اصلاحه أسهل ، وسوف تجد فيما بعد في حسذا الباب تفصيلا للتوجيهات اللازم اتباعها عند اجراه هذه التجارب ، وذلك مع انجزء الخاص بتحديد الخلل والتصليح ،

التحميص والدهان بالورنيش

بعد اتمام عمل التوصيلات كلها بين الاقطاب في الملفات ، واختبارها ، وبعد اضافة الوصلات المطاوعة ، التي ستوصل بخط القدرة ، يجب وضع العضو الثابت في فرن تحميص ، تقرب درجــة حرارته من ٢٥٠ درجــة فهرنهيت ، لمدة ثلاث ساءات ، نكى يتحمص ، ثم يرفع من الفرن ويدهن بورنيش أسود مضمون ، ويجب تركه مدة ساعة تقريبا لكى يتساقط منه الورنيش ازائد ، ثم يوضع مرة ثانية في الفرن ، ويحمص لمدة بضع ساعات ، وعند خروجه من الفرن يجب كشط السطح الداخل للعضو الثابت ، وذلك لازالة الورنيش المترسب عليه ، فيصبح هناك الفراغ الكافي ، الذي يمكن للعضو اندائر من أن يدور داخل العضو انثابت بعرية ،

هكس أتجاه الدوران في المحرك ذي الوجه المشطور

يوجد بكثير من محركات الوجه المشطور لوحة نهايات (أو صندوق نهايات) مثبتة في الغطاء الجانبي و وبدلا من أخذ كل أطراف الأسلاك الى خارج المحرك ، توصل هذه الأطراف كلها الى لوحة النهايات ، كما هو مبين بشكل ١ - ٤٩ وفي هذا انبوع من المحركات يثبت في اللوحة نفسها عادة الجزء انساكن من مفتاح انظرد المركزي و وعند عكس اتجاه دوران محرك به لوحة نهايات ، فإن أطراف ملفات الحركة على النهايات يكون أسهل من عكس أطراف ملفات البدء ، حيث يكون من الضروري في بعض الحالات رفع الغطاء الجانبي لعكس هذه الأسلاك .

محركات الوجه المشطور ذات السرعتين

حیث ان سرعة المحرك التأثیری تتوقف علی عدد اقطابه (باعتبار آن التردد ثابت لتیار الخط) ، فان تغییر سرعة محرك ذی وجه مشطور یستلزم تغییر عدد اقطابه ، وهذا یمكن عمله بعدة طرق • تحتاج احدی هذه الطرق الی استعمال ملفات بده استعمال ملفات بده أخری • وفی طریقة أخری نحتاج الی وحدتین من ملفات الحركة ووحدتین

من ملفات انبده • وفى طريقة ثانشة تستعمل توصيلات خاصسة ، تعرف بتوصيلات الأقطاب المتعاقبة ، وذلك بدون الحاجسة الى استعمال ملفات حوكة أو ملفات بدء اضافية •

وحدتان من ملفات الحركة ، ووحسدة من ملفات البدء

نحتاج في هذا النوع من المحركات ذات السرعة المتغيرة الى ثلاث وحدات من الملفات: اثنتين للحركة ، وواحدة للبدء • وتلف هذه المحركات عادة بستة وثمانية أقطاب ، وتدور بسرعتين واحدة تقرب من ١١٥٠ والثانية من ١٧٥ لفة في الدقيقة على الترتيب • وهي تستعمل على نطاق واسع في المراوح الكهربية • يجب وضع الملفات في المجاري الصحيحة عند اعادة لف المحرك ، ولذلك تجب العناية بملاحظة مكان الملفات الأصلية بانضبط عند حل ملفات المحرك • شمل ١ ـ • • يبين رسما تخطيطيا لتحديد مكان الملفات بنسبة بعضها الى بعض •

شكل ١ ـ ١٥ يبين طريقة توصيل الأسلاك في محرك وجه مشطور ذي سرعتين ، ويبين شكل ١ ـ ٥٢ رسما تخطيطيا لدائرة التوصيل في مثل هذا المحرك ويلزم وجود مفتاح طرد مركزي مزدوج التلامس ، وهو يشبه في عمله عمل مفتاح يدوي مفرد التوصيل بناحيتين ، وذلك لتوصيل ملفات الحركة ذات التمانية الأقطاب مع خط القدرة ، عند الرغبة في ادارة المحرك على السرعة المنخفضة ، وتوضح دائرة التوصيل في شكل ١ ـ ٢٠ أن مثل هسذا المحرك يبدأ دورانه على السرعة المرتفعة ، بصرف النظر عما اذا كان المفتاح في وضع السرعة المرتفعة ، بصرف النظر عما اذا كان المفتاح في وضع السرعة المنخفضة ، فان مفتاح الطرد المركزي يفصل ملفات الحركة للسرعة المرتفعة ، ويوصل ملفات الحركة للسرعة المنخفضة عند وصول المحركة للسرعة معينة ،

وحدتان من ملفات الحركة ، ووحدتان من ملفات البدء

عند اعادة لف محرك به أربع وحدات من الملفات ، يجب وضع الملفات في المجارى الصحيحة بالنسبة الى يعضها بعضا • شكل ١ – ٥٣ يبين عرضا مثاليا لمحرك يجمع بين ستة أقطاب وثمانية أقطاب ، كما يبين شكل ١ – ٥٤ رسم التوصيلات لكا من ملفات الحركة وملفات المبدء ، وذلك للوحسدات ذات الأقطاب السيد • وتحتوى ملفات البدء على ثلاثة أقطاب فقط ، وهي توصل بحيث تكون قطبيتها واحدة • وعند مرود التيار ينتج في اطار العضو

الثابت بين كل زوج من هذه الاقطاب المتماثلة قطب مخالف ، وبذلك يصبح عدد الاقطاب المنفوفة ، وينتج عدد الاقطاب المنفوفة ، وينتج عن ذلك آن تصبح ملفات البدء ذات ستة أقطاب بالفعل • وتسمى الاقطاب التي توصل بهذه الطريقة بالاقطاب المتعاقبة •

وفى الجزء الخاص بانشانية الاقطاب فى المحرك ، يكون توصيل الاقطاب الأربعة فى ملفات البدء بحيث تعطى نفس القطبية ، ويتضاعف عدد الاقطاب فى هذه الملفات تنفس الأسباب المذكورة سلفا .

شكل ١ – ٥٥ يبين رسما توضيحيا لتوصيلات مفتاح الطرد المركزى ، والتوصيلات مع خط القدرة ، لمثل هذا النوع من المحركات ذات السرعتين . ويكشف هذا الرسم عن أن مفتاح الطرد المركزى يقوم بفصل ملفات البده فقط عندما يصل المحرك الى سرعة معينة ، كما أن المحرك يسكن أن يبسنا ويدور على السرعة المنخفضة ، دون الحاجة الى البده على السرعة المرتفعه .

وحسة من ملفات المركة ووحسة من ملفات البسه توصيلة الاقطاب المتعاقب

سبق أن شرحنا أنه عند توصيل الأقطاب المتجاورة بحيث تكون متماثلة في النوع ، يكون التأثير المفناطيسي لها بحيث ينتج عدد من الأقطاب ضعف عدد الأقطاب الملفوفة • ويوضع شكل ١ ــ ٥٦ الطريقة التي يتم بها ذلك • بهذا يمكن انتاج محرك ذى سرعتين بعمل ترتيبات خاصة في التوصيل بين الاقطاب، بحيث يمكن لمفتاح خاص بالسرعة ، حين يكون في وضع ممين ، أن يوصل بعض الاقطاب ببعضها الآخر بطريقة ينتج عنها أن الاقطاب المتجاورة تختلف في قطبيتها ، وبذلك يتم تشفيل المحرك باربعة اقطاب • وعندما يكون مفتاح السرعة في الوضع المضاد ، يعمل على توصيل الاقطاب بعضها بيعض بحيث تصبيح متماثلة النوع ، وبذلك يتم تشغيل المحرك بثمانية اقطاب مطريقة الأقطاب المتعاقبة (انظر شكل ١ - ٥٧ أو ١ - ٥٧ ب) • للتشفيل على السرعة المرتفعة يوصل الطرفان ب ، د معا الى أحد سلكى الخط ، كما يوصيل الطرفان أ ، ج مما إلى السلك الثاني للخط • لاحظ أنه في هذه الجالة تصبيح ملفات الحركة مزدوجة التوصيل على التوازى • وللتشميل على السرعة المنخفضة يوصل الطرف آ الى أحد سلكي الحط ، ويوصل الطرفان ج ، د معا الى السلك الثاني ، وبهذا التوصيل تكون ملفات الحركة متصلة على التوالى متماقبة ؛ ومع كل من السرعتين تكون ملفات البدء متصلة على التوالى متماقية .

تحديد الخلل وإصلاحه

الاختبسارات

لكشف العيوب في محرك الوجسة المشطور يجب اختبار ملفات الحركة وملفات البدء لتحديد (١) التماس الأرضى (٢) الدوائر المفتوحة (٣) دوائر القصر (٤) التوصيلات الممكوسة •

التهاس الأرضى: توصف الملفات بأنها متماسكة مع الأرض عندما يحدث تلامس كهربى بينها وبين حديد المحرك ويمكن حدوث التماس الأرضى عن طريق عدة عوامل ، فيما يلى أكثرها شيوعا (١) يمكن أن تتلامس المسامير التي تربط الغطاء الجانبي في الاطار مع الملفات ، ويحدث هاذا نتيجة لأن الملفات تبرز مسافة أكثر مما يجب من المجارى (٢) تلامس الاسللاك مع الرقائق عند أركان المجارى ، ويحتمل حسدوث ذلك اذا تحرك العازل في المجرى ، أو تمزق ، أو حدثت به شدوخ في أثناء عملية اللف ، (٣) يمكن حدوث التماس الأرضى بين مفتاح الطرد المركزي والفطاء الجانبي ٠

ولمعرفة ما اذا كانت الملفات متماسكة مع الأرض يمكن استعمال مصباح اختبار ، فيوصل أحد طرفى دائرة المصباح مع الملفات ، ويوصل الطرف الآخر الى القلب الحديدى للعضو الثابت ، كما هو مبين بشكل ١ ــ ٥٨ ، فاذا أضاء المصباح ، تكون الملفات متماسكة مع الأرض .

اذا تأكد لديك أن الملفات متماسة مع الأرض ، حاول أولا أن تحدد مكان التماس بمجرد النظر ، أو بمعنى آخر ، اختبر الملفات عن قرب ، لترى ما أذا كان أحد الأمر الأولى يلامس القلب الحديدى • حاول تحريك الملفات فى مكانها الى الأمام والحلف أثناء عمل الاختبار بمصباح الاختبار ، لترى ما اذا كان الضوء يتذبذب • ويعنى تذبذب الضروء فى هذه الحالة أن الاتصبال الأرضى يزول وقتيا ، ويلاحظ عادة ظهرور شرارة عند مكان التماس مع الأرض •

اذا لم يمكن التخلص من التماس الأرضى أثناء عمل هذا الاختبار ، فبن الضرورى حل الوصلات بين الأقطاب واختبار كل قطب ، بعد فصل الأقطاب بعضها عن بعض ، اختبر كل قطب على حدة كما شرح آنفا ، حتى تعثر على

مكان الخطأ · اذا ما تم العثور على القطب المتماس مع الأرض حسد النقطة التي حدث عندها التماس ، ثم تخلص منه بأن تعيد العزل أو تعيد اللف عند هسندا المكان ، وقد يكون من اللازم حل ملفات القطب بأكملها ، واعادة لغه بعناية أكبر ·

الدوائر الفتوحة: السبب المعتاد لحدوث دائرة مفتوحة في المحرك ذي الوجه المشطور هو وجمود توصيلة محلولة أو متسخة ، أو وجمود سملك مقطوع م وقد يحمدث هذا في ملفات الحركة ، أو ملفات البدء ، أو في مفتاح الطرد المركزي .

لمعرفة ما اذا كانت ملفات الحركة مفتوحة ، يوصل طرفا دائرة مصباح الاختبار بطرفى الملفات كما هـو موضح بشكل ١ _ ٥٩ ، فاذا أضاء المصباح تكون الدائرة متصلة ، واذا لم يضىء المصباح ، كان هـذا يعنى وجـود فتح في الدائرة ، كما هو مبين بشكل ١ _ ٠٦٠ .

ويمكن تحديد مكان الفتح في الدائرة بتوصيل طرف من طرفى دائرة الاختبار مع طرف من طرفى الملفات ثم وضح طرف الاختبار الآخر على كل طرف من أطراف الأقطاب على حدة ، عند النقط المبينة ب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ في شكل ١ – ٦١ ، فاذا لم يضي المصباح عند النقطة ١ يكون ملف القطب الأول مفتوحا • واذا أضاء المصباح عند النقطة ١ ولم يضي عند ١ النقطة ٢ يكون الفتح في الملف الثاني • واذا أضاء المصباح عند ١ ، ٢ ولم يضي عند ٣ يكون الفتح في الملف الثالث ، وشكل ١ – ٦١ يبين مثل هذه الحالة • وتجب ملاحظة آن المصباح لا يضي أيضا عند النقطة ٤ ، ولدكن بعد اصلاح مكان الفتح في الملف ٣ يجب أن يضي المصباح عند النقطة ٤ ، فاذا لم يضي يكون المفتح في الملف ٣ يجب أن يضي المصباح عند النقطة ٤ ، فاذا لم يضي يكون المفتح في الملف ٤ هو الآخر مفتوحاً ويختاج الى اصلاح ، ويمكن العثور على مكان الفتح حينئذ باتباع نفس الطريقة •

قد يكون من الصعب تحديد مكان الفتح في دائرة ملفات البدء وذلك لأن العملية لا تشمل الملفات وحدها ، ولكنها تمتد أيضا الى مفتاح الطرد المركزي ، الذي يكون أكثر احتمالا في احداث فتح في الدائرة ، وذلك لأن أجزاه تتأكل وتتسخ بمرور الوقت ، كما أنه اذا لم يكن ضغط الأجزاه التي تدور في المفتاح على الأجزاه الثابتة كافيا ، فان هذا يمنع نقط التلامس من عمل التوصيل المطلوب ، وبذلك يحدث فتح في الدائرة .

اذا ظلت ملفات البدء متصلة بمفتاح الطرد المركزى بعد حل المحرك ، يمكن اجراء التجارب الآتية للعثور على مكان الفتح فى الدائرة : يوصل طرفا دائرة مصباح الاختبار مع طرفى ملفات البدء ، ويجب ألا يضىء المصباح فى هده الحالة ، الا عندما يحدث تلامس بين نقطتى تلامس المفتاح بالضغط عليهما ، فاذا لم يضىء المصباح على الرغم من ذلك ، يحتمل وجود الفتح فى المفتاح أو فى الملفات ، بتوضيل طرفى دائرة الاختبار مع طرفى الملفات مباشرة ، يمكن التأكد مما اذا كان الفتح فى الملفات ، فاذا لم يكن ، فان الفتح لابد وأن يكون فى المفتاح ، الذى يجب أن يفحص بدقة ، فتنظف كل الفتح لابد وأن يكون فى المفتاح ، الذى يجب أن يفحص بدقة ، فتنظف كل المجزء الثابت ،

اذا تم تجميع المحرك ، واحتاج الأمر الى اختبار ملفات البده بحثا عن فتح فى الدائرة ، يوصل طرفا دائرة المصباح مع طرفى دائرة ملفات البده ، كما هو موضع بشكل ١ - ٦٢ . ويجب أن يضى المصباح حيننذ ، والا فمن المحتمل أن نقطتى تلامس مفتاح الطرد المركزى مازانتا مفتوحتين ، وللتأكد من ذلك يدفع الجزء الذى يدور على طول العمود الى ناحية الجانب الأمامى ، وقد يتسبب ذلك فى اقفال نقطتى التلامس ، فيضى المصباح . لاصلاح هذا الخلل تضاف عدة ، ورد ، من الفبر على العمود من ناحية الطارة ، وذلك للاحتفاظ بالعضو الدائر مدفوعا الى الأمام ، وقد يكون من الضرورى رفع بعض ، الورد ، من الناحية الأمامية لهذا الغرض ، وفي جميع المعالات يجب التأكد من استواء جانبي قلب العضو الدائر مع انعضو الثابت ،

اذا أظهرت التجارب أن العيب ليس في مفتاح الطرد المركزي ، يكون الفتح موجودا في دائرة ملفات البدء ، فاذا كان هذا صحيحا ، يجب اختبار ملفات البدء واصلاحها بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملفات الحركة .

دائرة قصر ، ويمكن أن يحدث هذا في ملفات جديدة اذا كان اللف محبوكا ، دائرة قصر ، ويمكن أن يحدث هذا في ملفات جديدة اذا كان اللف محبوكا ، وكان من الضروري ضغط الأسلاك كثيرا لوضعها في مكانها وفي احوال اخرى تسبب زيادة الحرارة الناشئة عن تعدى الحمسل في تلف المادة العازلة ، فتحدث دائرة قصر • وعندما تدخن الملفات أثناء تشغيل المحرك ، أو عندما يسحب المحرك تيارا زائدا وهو دائر بدون حمل ، فان هذا يسني عادة وجود دائرة قصر •

يمكن استخدام عدة طرق في الحياة العملية لتحديد الملف الذي به القصر في محرك الوجه المسطور • ومن بين هذه الطرق ما يأتي :

- ۱ ـ أدر المحسرك فترة قصسيرة ، ثم ابحث عن أسخن ملف ، بأن تتحسس الأقطاب ، فيكون هو الملف الذي به القصر عادة .
- استعمل الزوام الداخل ويتكون الزوام من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدى من الرقائق ، ومتصل بينبوع تيار متردد جهده ۱۱۰ فولت و بعد فك أجزاء المحرك يوضع الزوام على القلب الحديدى للعضو الثابت ، وينقل من مجرى الى مجرى وسوف يستدل على وجدود قصر في ملف ما عند حدوث المتزازات سريعة في قطعة معدنية ، كسلاح منشار يدوى ، موضوعة عند الجانب الآخر من الملف ، كما هو مبين بشكل موضوعة عند الجانب الآخر من الملف ، كما هو مبين بشكل السلاح منشار بدوى ،
- ٣ ـ استخدم تجربة سقوط الجهد · توصل الملفات الى ينبوع تيار ثابت ذى جهد منخفض ، وتؤخذ قراءة الجهسد بين طرفى كل قطب ، والقطب الذى يكون عنده أقل جهد هو الملف الذى به القصر ·
- استخدم تجربة قوة المجال أمسك بقطعة من الحديد مقابل
 القلب الحديدى عند كل قطب ، وذلك أثناء مرور تيار في الملفات
 من ينبوع تيار ثابت ضعيف ، والقطب الذي يبذل أضعف جذب على قطعة الحديد ، هو القطب الذي به القصر •
- ٥ ــ استعمل أمبير متر وتستخدم هذه الطريقة أذا آمكن تشغيل
 المحرك بدون حمل •

يمكن قياس التيار بدون التعرض لأى من اطراف التوصيل ، وذلك باستعمال أمبير متر من النوع الماسك ، وهو جهاز قياس له مقبض يوضع حول طرف واحد من السلك ، فيبين مؤشره مقدار التيار الذي يمر في الدائرة ، فاذا كانت القراءة أعلى من قيمة التيار الموجود على لوحة تسمية المحرك ، أمكن اعتبار هذا دليلا على وجود قصر بالملفات ،

لاصنلاح قطب به قصر يتحتم رفع الملف واعادة لفه ، وذلك اذا لم يتيسر تحديد مكان القصر ، وعزله عزلا تاما ، بدون الحاجة الى اعادة اللف ·

عكس التوصيلات : ينتج العكس من خطأ فى التوصيلات بين الأقطاب ، وخير وسيلة لاكتشافه تكون بالكشف على نوع الأقطاب ، وتستعمل لذلك طريقتان ، طريقة البوصلة وطريقة المسمار ٠

عند استعمال طريقة البوصلة يوضع العضو الثابت في وضع أفقى ، ويوصل جهد مستمر منخفض بين طرفى الملفات ، ثم يمسك بالبوصلة بداخل العضو الثابت ، وتنقل ببطء من قطب الى آخر ، فينعكس وضع ابرة البوصلة من تلقاء نفسها عند كل قطب ، كما هو مبين بشكل ١ ع ٦٤ ، وذلك اذا كان توصيل الملفات صحيحا ، أما اذا جذب نفس الطرف من الإبرة الى قطبين متجاورين ، فان هذا يعنى وجود قطب معكوس .

وعند استعمال طريقة المسمار ، يوضع العضو الثابت على جانبسه ، ويوصل طرفا الملفات على جهد منخفض ، متردد أو مستمر ، ثم يوضسم مسمار فوق القلب الحديدى بحيث يمتد من محور أحد الاقطاب الى محور القطب الذي يليه ، فاذا كانت قطبية القطبين المتجاورين صحيحة ، فسوف يجنب المسمار الى كل منهما ، أما اذا كانت قطبيتهما غير صحيحة فان أحد طرفى المسمار سوف ينفر من القطب المواجه ته .

اذا ثبت أن قطبية أحد القطبين غير صحيحة ، يمكن أصلاح هذا الخطأ بعكس طرفى التوصيل إلى هذا القطب · وفي حالة ما أذا كانت القطبية في أكثر من قطب واحد غير صحيحة ، يجب الرجوع ثانية إلى شكل ١ - ٣٧ ، وتوصيل الاقطاب كما هو مبين فيه ·

التصليعات:

اصبح من المكن الآن آن نبحث أنواع الخلل المختلفة ، التي تظهر في محركات الوجه المشطور ، وتذكر كيف يمكن اصلاحها · وسوف نقسم أنواع الخلل وعلاجها ، عند شرحها ، الى اربعة أقسام ، على الوجه التالى :

١ _ المحرك عاجز عن الحركة ، ٢ _ المحرك يدور بسرعة أقل من السرعة المادية ، ٣ _ ارتفاع درجة حرارة المحرك جدا وهو دائر ، ٤ _ المحرك يدور بضوضاه •

المعرك يعجز عن العركة: اذا وصل المحرك الى شبكة تغذية ذات جهد مضبوط، ثم عجز عن آن يبدأ الدوران، فقد يرجع ذلك الى (١) أن ملغات الحركة مفتوحة، (٣) أن ملغات البدء مفتوحة، (٣) أنه يوجد تماس أرضى بالملفات، (٤) ان الملفات محترقة، أو أن بها قصرا، (٥) أن جهاز ضبط تعدى الحمل مفتوح، (٦) زيادة كبيرة فوق الحمل، (٧) أن هناك كرسيا متاكلا أو مشحوطا، (٨) أن الفطاءين الجانبيين مثبتان بطريقة غير سليمة، (٩) وجود انحناء في عمود العضو الدائر،

وسوف 'نبحث كل حالة من هذه الحالات بالترتيب الذي ذكرت به ٠

- ا حملفات الحركة مفتوحة · يمكن كشف الفتح في ملفات الحركة ، وذلك باختبارها بمصباح اختبار · فاذا ثم يضيء المصباح ، دل هذا على وجود فتح بالملفات · ويتم تحديد مكان الفتح بالضبط بالطريقة ائتى سبق شرحها في اختبار المحرك ذي الوجه المشطور ، ثم يكون التصليح باعادة اللف اذا لزم الأمر ·
- ٢ ملفات بدء الحركة مفتوحة يمكن باجراء ثلاث تجارب عملية معرفة ما اذا كان هناك فتح في دائرة ملفات البدء وتنص احدى هسنده الطرق على توصيل المحرك مع شبكة التفنية ، ووجسود فتح في دائرة ملفات البدء سوف يجعسل المحرك حينئذ يطن •

وفى طريقة ثانية يدار المحرك بائيد ، ويمكن عمل ذلك بلف حبل حول عمود العضو الدائر ، كما هو مبين بشكل ١ – ٦٥ ، ثم شد الحبل لكى يدور العضو الدائر ، وفى أثناء دورانه بهذه الطريقة ، يقفل مفتاح التوصيل معخطى التغذية ، فاذا استمر المحرك فى المدوران ، يكون الخلل فى داترة ملفات البدء .

والاختبار الثالث نلعثور على دائرة الفتح في ملفات اثبدء يتم باستعمال مصباح اختبار ، فاذا ثبت أن هناك فتسلحا في الدائرة ، يكون الخلل اما في مفتاح القوة المركزية الطاردة ، أو في ملفات البدء نفسها .

ويجب فحص مفتاح القوة المركزية الطاردة أولا، حيث أنه من المحتمل جدا أن يكون هو السبب في الخلل و وبتحريك عمود العضو الدائر الى ناحية الغطاء الجانبي الأمامي ، فقد يمكن احداث التلامس عند نقطتي المفتاح ، وذلك اذا ما كان الخال في هذا المكان ، وسوف يتسبب حدوث التلامس في اضاءة مصباح اختبار موضوع في الدائرة ، وقد يكون في استطاعة العضو الدائر أن يتحرك حركة محورية زائدة ، ويمكن معرفة ذلك بتحسريكه الى الخلف والى الأمام ، ويجب ألا تزيد اكبر مسافة يتحركها محوريا حينئذ عن الخلف والى الأمام ، ويجب ألا تزيد اكبر مسافة يتحركها محوريا حينئذ عن ورد ، من البوصة ، واذا لوحظت حركة محورية تزيد عن ذلك ، يجب وضع دورد ، من الفبر على العمود ، وذلك حتى يأخذ العضو الدائر وضعا متماثلا مع وضع العضو النابت ، فاننا لو سمحنا بوجود حركة محورية زائدة فقد يتحرك العضو الدائر حتى يصسل الى وضع تظل فيه نقطتا تلامس مفتاح يتحرك العضو الدائر حتى يصسل الى وضع تظل فيه نقطتا تلامس مفتاح الطرد المرگزي مفتوحتين ، واذا أجريت كل هذه التجارب ، وظلت الدائرة مع ذلك مفتوحة ، يفك المحرك ، ويستخدم مصباح اختبار لاختبار حائة تشغيل مع ذلك مفتوحة ، يفك المحرك ، ويستخدم مصباح اختبار لاختبار حائة تشغيل

مفتاح الطرد المركزى ، فأذا وجد به خلل ، ينظف بعنساية ، وتضبط جميع أحزائه .

تختبر ملفات البدء بعد ذلك ، اذا ثبت أن مفتاح الطرد المركزى في حالة جيدة ، وتفحص أولا الوصلات المطاوعة المتصلة بأطراف أسلاك الملفات ، والتي يتم بها التوصيل الى خط التغذية ، وتستبدل بغيرها اذا كانت تالفة ، واذا كان هناك خلل بملفات البدء ، فيمكن تحديد مكان الفتح بالطريقة المذكورة مقدما في هذا الباب ، الخاصة بتحديد الفتح في الدائرة ، وعلى الرغم من أنه يمكن اصلاح القطع في أي ملف ، اذا كان الملف محترقا وصلة مفتولة، فقد يكون من الضروري اعادة اللف ، اذا كان الملف محترقا أو به عطب شديد ، فاذا تحتم اعادة لف ملفات البدء ، فمن الحكمة فحص ملفات الحركة بدقة ، لاحتمال وجود عيوب بها ، وذلك قبسل وضع ملفات البدء الجديدة فوقها ،

٣ - تماس الملفات مع الأرض • ان حدوث التماس مع الأرض عند نقطة واحدة في المحرك قد لا يمكن ملاحظته ، مادام لا يؤثر على حالة المحرك اثناء تشغيله ، وهو ما يعنينا ، ولكن حدوث التماس عند نقطتين أو أكثر في الملفات يعد متكافئا لقصر في المدائرة ، وهذا قد يتسبب في انفجار المصهر ، أو يمكن أن يتسبب في تصاعد الدخان من الملفات ، ويتوقف ذلك على مدى استفحال التماس مع الأرض • وتحدد نقط التماس بالطريقة التي سبق شرحها ، ويتم اصلاحها باعادة العين أو باعادة اللف • ولمس الملفات المتماسة مع الأرض قد يتسبب في احداث صدمة كهربية ، وهو لذلك خطر • وفي العادة ينفجر المصهر قبل حدوث أي ضرر •

٣ _ احتراق الملفات أو حدوث قصر بها • تتسبب الملفات المحترقة او التي بها قصر في انفجار المصهر عادة ، عند توصيل المحرك الى الحط • فاذا لم ينفجر المصهر ، تصاعد الدخان من الملفات ، وفي كل حالة يجب فك المحرك • وتسهل معرفة الملفات المحترقة من رائحتها ومن مظهرها المحروق • والعالج الوحيد هو استبدال الملفات المحترقة بغيرها • وفي كثير من الحالات تحترق ملفات البدء وحدها ، فاذا كان هذا صحيحا ، فسوف نحتاج الى اعادة لف ملفات البدء فقط • ويجب على كل حال فحص

- ملفات الحركة ، للتأكد من عدم وجود عيوب بها ، قبل وضع ملفات البدء الجديدة في مكانها · فاذا لم تكن الملفات محترقة ، وكان هناك قصر فقط موجود بالدائرة ، أمكن تحديد مكان القصر واصلاحه ، كما شرح مقدما في هذا آنباب ·
- فتح فی دائرة جهاز ضبط تعدی الحمل ، تزود بعض المحركات بجهاز ضبط زیادة الحمل ، وهو یحتوی علی خوصة من المعدن ، تتمدد عند تسخینها ، وتتسبب فی فتح نقطتی تلامیس مشترك ویوصل هذا الجهاز مع المحرك علی انتوالی ، كما هو مبین بشكل ا ـ ٦٦ ، وتفتح نقطتا تلامسه عندما تحدث زیادة فوق حمل المحرك ، أو عندما تحدث زیادة كبیرة فی شدة التیار المار بالملفات لأی سبب من الاسباب ، وعلی العموم یجب أن تقفل نقطتا التلامس بعد أن یبرد المحرك أو عندما تختفی الزیادة فی الحمل ، تفحص نقطتا التلامس بعد أن یبرد المحرك أو عندما تختفی الزیادة فی الحمل ، و احتراق بهما فاذا كانتا فی حالة سیئة ، وجب استبدالهما بغیرهما جدیدتین ،
- ريادة كبيرة فوق الحمل · اذا حمل محرك بزيادة كبيرة ، ولم يكن بدائرته جهاز ضبط تعدى الحمل ، فان المحرك سوف يعلن ويتوقف عن الدوران · ويبكن معرفة حالة تعدى الحمل بسهولة بتوصيل أأمبير متر في الدائرة ، كما هو مبين بشكل الحرك ، وملاحظة ما اذا كان الأمبير متر يسجل قراءة لشدة التيار ، تزيد بكثير عن القيمة الموجودة على لوح تسمية المحرك · ويتسبب قصر الملفات أيضا في تسجيل قراءة كبيرة ، ولكننا نفترض ، على كل حال ، أن الاختبارات السابقة قد اثبتت أنه لا يوجد قصر أو تماس مع الأرض في دوائر الملفات .
 - ۷ تأكل أو شعط فى كرسى يظهر عادة الخلل فى كراسى المعركات بعد أن يكون قد مضى على استعمالها مدة طويلة ويمكن معرفة التأكل فى كرسى جلبة بمعاولة تحريك العمود الى أعلى والى أسفل بالطريقة المبينة فى شكل ١ ٦٨ فاذا تحرك العمود ، كان هذا يعنى أن الكرسى متأكل ، ويحتمل أن يكون عمود العضو الدائر هو المتأكل ، كما هو مبين بشكل ١ ٦٩ وفى أى الحائر هو المتأكل ، كما هو مبين بشكل ١ ٦٩ وفى أى الحائرة تحتاج الى كراسى جديدة وحركة انتقائية صغيرة فى

الكراسي سوف تسمح للعضو الذائر أن يلمس العضو الثابت، كما هو مبين بشكل ١ ـ ٧٠ ، وسوف تمنع المحرك بذلك من أن يدور • وفي كثير من الأحيان تتراكم الأوساخ في الجزء المتأكل من الكرسى ، وقد تمنع حركة العمود الى أعلى والى أسفل ، وفي هذه الحالة يفك المحرك ، ويترك العضــو الدائر مرتكزا في غطاء جانبي واحد ، فاذا أمكن قلقلة انغطاء الجانبي الى الأمام والى الخلف ، يكون العمود أو الكرسي متأكلا . ويمكن رفع كرسى جلبة من مكانه بوضع قطعة أسطوانية من المعدن على الكرسى في مكان تزوله في الغطاء الجانبي ، وضغطه الى الخارج بوساطة د شاقة ، أو بأى أداة ضغط أخرى ٠ وتستعمل لهدا الغرض أداة مناسبة ، وهي عبارة عن قطعة اسطوانية من المعدن تم خرطها على المخرطة بحيث تلائم المقاسات المختلفة للكراسي ، كما هو مبين بشكل ١ ـ ٧١ . وتجب العناية بضغط الـكرسي القديم واخراجه من مكانه من ناحية الغطاء الجانبي ذي الفتحة الأوسىع ، وان ترفع أي مسامير معواة أو أشرطة مزيتة ، يمكن أن تمنع الكرسي من أن يخرج من مكانه بسهولة • ويوضع كرسي الجلبة الجديد في مكانه بمساعدة قطعة المعدن الاسطوانية ،كما سبق ، ثم يضغط الكرسي في الغطاء الجانبي ، ويكون الضغط على الكرسي ، بحيث يدخل المسافة المضغوطة ، من ناحية الغطاء الجانبي ذات الفتحة الأوسع • ويجب أن ينطبق وضع فتحات الزيت في الكرسي مع وضع فتحات الزيت في الغطاء الجانبي . ويجب عدم تجريح الكراسي والمحافظة عليها أثناء تركيبها .

وتصنع كراسى الجلبة الجديدة فى العادة أقل من المقاس بمقدار بضعة أجزاء من الألف من البوصة وتحتاج الى توسيع حتى تصل الى المقاس المضبوط ، ويتم ذلك بأن توضع الأغطية المجانبية على العضو الثابت بعد ضغط الكراسى فيها ، ولكن قبل وضع العضو الماثر ؛ ثم يستعسل « دشلك » لتوسيع الفتحات ، ويمرر « الدشلك » أولا خلال الكرسى فى احسد الغطاءين الجانبين ، ثم يدفع خلال العضو الثابت حتى الغطاء المجانبي الآخر ، وبهذه الطريقة يتم توسيع الكرسيين على نفس المقاس ، كما تصبح محاورهما على استقامة واحدة ، ويحتاج الأمر الى استعمال « دشلكين » منفصلين بمقاسين مختلفين ،

اذا كان عمود العضو الدائر في حاجسة الى كرسيين بمقاسين مختلفين عند طرفيه · وفي مثل هذه الحالات تجب العناية بجعل محورى الكرسيين على استقامة واحدة ·

اذا كان العمود متأكلا ، فقد يمكن اعادته الى حالته الأصلية من حيث الاستدارة والنعومة بادارته على مخرطة ، وفي هده الحالة يجب تزويده بكرسي جديد ذي مقاس أصغر ، وقد يمكن اعادة العمود الى مقاسه الأصلى بتثبيت كمية من المعدن المنصهر عليه بطريقة تسمى التعدين • واذا استعملت هذه الطريقه ، فان العمود المكسو بالمعدن يخرط على مخرطة الى المقاس الصحيح ، ثم يستعمل كرسى بالمقاس المضبوط بدلا من الكرسى . القديم •

اذا نقص الزيت في انكرسي وترك حتى يجف ، فقد يسخن عمود المحرك ويتمدد حتى يلتحم من نفسه بالكرسي ، وتعرف هذه الحانة بالكرسي المتجمد · ولاصلاح كرسي متجمد ، يجب الطرق على الغطاء الجانبي وانكرسي حتى ينفصلا عن العمود ، أو يجب فصلهما باستعمال البوري · بعدد ذلك يجب تنعيم العمود ، وتركيب كرسي جديد ·

الغطاءان الجانبيان مثبتان بطريقة غيير صحيحة : عندما يكون الغطاء الجانبي غير محكم التثبيت حول محيطه كله ، كما هو مبين بشكل ١ - ٧٧ ، فأن محوري الكرسيين لا يكونان على استقامة واحدة • ويمكن حينئذ ادارة العضيو الدائر باليد بصعوبة ، أو لا يمكن ادارته على الاطلاق • وعند طرق الغطاء الجانبي بمطرقة خشبية ، أو بمطرقة من الرصاص ، يجب أن يصدر عنه صوت آصم ، كما يجب أن يلائم العضو الثابت عند كل النقط ملائمة تامة ، فاذا ثم يكن متلائما معه ، يجب حل كل المسامير المحواة ، ثم ربطها ، كلها معا ربطا تدريجيا ، بحيث ينطبق الغطاء الجانبي بانتظام وباحكام على العضو الثابت • عند تجميع المحرك اذن لا تحكم ربط المسيمار المحوى الأول على الغطاء الجانبي ، ثم تحكم ربط الذي يليه ، وهكذا ، فان احكام ربط المسامير بهذه الطريقة يجعل الناحية المقابلة من الغطاء الجانبي لا تنطبق على العضو الثابت باحكام •

انحناء عمود العضو الدائر: يحتمل اتشك في وجود انحناء بالعمود كالمبين بشكل ١ - ٧٣ ، اذا لم يلف العضو الدائر بسهولة باليد ، وذلك بعد التأكد من أن اتغطاءين الجانبيين مثبتان تثبيتا صحيحا ، ولمعرفة ما اذا كان العمود منحنيا ، يرفع العضو اندائر من المحرك ويربط على مخرطة ، وعند دوران المخرطة ببطء ، يمكن في العادة رؤية العضو الدائر يتأرجع الى اعلى والى أسفل اذا كان هناك انحناء بالعمود ، ولتحديد مكان الانحناء ، يمسك بمعاير مصنوع خصيصا لهذا الغرض ، قريبا من العمود آثناء دورانه على المخرطة ، فاذا لم يتيسر الحصول على مثل هذا المعاير ، يمكن امساك قطعة من الطباشير قريبا من العمود ، فتحتك قطعة الطباشير بانجزء المنحني من العمود اثناء الدوران ، وتترك عليه علامة ،

ويمكن اصلاح عمود منحن بأن يربط العضو الدائر بأحكام بين المركزين على مخرطة ، ثم يدخل قضيب أو قطعة طويلة من ماسورة تحت الجزء المنحنى ، للحصول على قرة الرفع اللازمة ، وتحب العناية بضبط مقدار الضغط المبدول فى ثنى العمود ، لاعادته الى الوضع الأصلى ، وفى العادة يتم اجراء عملية الثنى على دفعات ، حتى يصبح العمود مستقيما ، ويجب استعمال عنى دالطريقة مع المحركات الصغيرة فقط ، والا فقد يصاب مركزا المخرطة بتلف ،

المحرك يدور ابطأ من السرعة المعتادة: اذا لم يصل المحرك الى سرعة المدوران العادية ، فمن المحتمل أن يكون به عيب أو أكثر من العيوب الآتية: (١) قصر في دائرة ملفات الحركة • (١) بقاء ملفات البحد، في الدائرة • (٣) أقطاب ملفات الحركة معكوسة • (٤) توصيلات أخرى خاطئة في دائرة العضو الثابت • (٥) كراسي متأكلة • تفكك في قضبان العضو الدائر •

۱ ـ قصر فی دائرة الحركة : يتسبب وجسود قصر فی دائرة ملفات الحركة فی أن يدور المحرك بسرعة اقل من تلك التی صنع لها ، وأن تصدر عنه ضجة ذات أزيز أو تشبه الزوم ، والقطب الذی يحدث به القصر ، كالمبين بشكل ۱ ـ ۷۶ ، يصبح عادة ساخنا جدا ، وقد يتصاعد منه الدخان ، لو ترك المحرك دائرا عدة دقائق ، ويستخدم « زوام » داخلي لتحديد القطب الموجود

به القصر ، أو يمكن تحديده بمجرد جس الملف الساخن ، وعلاج الملف الذى به أقصر يكون بالعثور على مكان القصر ، ثم عزله نو أمكن و فاذا لم يمكن عزله ، يعاد لف الملف ، أو الملفات كلها .

٣ -بقاء ملفات البدء في الدائرة • دلائل هذا العيب هي نفسها دلائل ملفات الحركة المقصورة ، ولاستنتاج أن ملفات البدء تبقى في الدائرة ، فك أحد طرفى الملفات ، وابدا تشغيل المحرك باليد كما هو مبين بشكل ١ - ٦٥ ثم صله مع خط التغذية ، بعد أن يلف العضو الدائر • فاذا دار المحرك حيننذ على الوجه المضبوط ، يكون مفتاح الطرد المركزى لا يفصل ملفات البدء في الوقت المناسب •

قد تلتحم نقطتا تلامس مفتاح الطردالمركزى او تلتصقان، وقد تسبب عيوب بأجزاء أخرى في آن تظل نقطتا التلامس مقفلتين ، أو يمكن ألا تفتح الأجزاء الدائرة في المفتاح نقطتي التلامس الموجودتين في انجزء الثابت ، وذلك لأن « ورد » الفبر موضوعة بطريقة خطأ على عمود العضو الدائر ، وفي أي حالة من هذه الحالات ، يصلح المفتاح كما سبق شرحه ، أو يركب مفتاح جديد ، أو توضع « ورد » الفبر على عمود العضو الدائر ، بالطريقة انتى تجعل المفتاح يقفل ويفتح على الوجه المضبوط ،

- " اقطاب معكوسة بعلفات الحركة ، اذا وصلت الاقطاب بطريقة ينتج منها قطبية غير صحيحة ، فان المحرك سوف يدور ببطء ، هذا اذا دار على الاطلاق ، كما أن دورانه سوف يكون مصحوبا بضجة ، ولكى يكون التحليل أكثر تحديدا ، يحتاج الامر الى فك المحرك ، واختيار كل قطب ، لمعرفة ما اذا كانت قطبيته صحيحسة ، وذلك بتجارب البوصلة أو المسمار التى سبق شرحها ، وعند تحديد القطب ذى القطبية الخطأ ، تحل أطراف الأسلاك الموصلة اليه ، وتعكس ، ثم يعاد توصيلها ،
- ع توصیلات أخری خاطئة فی دائرة العضو الثابت · تتسبب التوصیلات الخاطئة بین الأقطاب فی أی من الفات الحركة أو البده فی مرور تیارات تأثیریة فی ملفات القطاب ، مما یؤدی الی تسخین الملفات تسخینا زائدا ، نیتصاعد منها الدخان ،

ويحتمل أن تحترق وعند حدوث هذه الحالة يجب فك المحرك ، واعادة عمل التوصيلات بعناية ، بالطريقة التي تم شرحها مقدما في هذا الباب ، في بند توصيلات المحرك ذي الوجه المشطور ويرتكبهواة التصليح أحيانا بعض الأخطاء في توصيل الملفات في هذا النوع من المحركات ، منها، وهي أكثر شيوعا، أنهم يوصلون قطبين على التوالى ، وانباقي في دائرة مقفلة ، بنفس الطريقة الموضحة بشكل ١ ـ ٧٥٠ ويجب بذل عناية بالغة بتوصيل الاقطاب بانضبط كما هو مطلوب ٠

- الكراسى المتأكلة . يصدر عن المحرك أثناء تشغيله ضجة اذا كان
 به كرسى متأكل أو كان العمود متأكلا ، كما أنه يكون متثاقلا فى
 دورانه ، والسبب فى ذنك أن العضو الدائر يحتك بالعضو
 الثابت أثناء الدوران ، كما هو مبين بشكل ١ ٧٠ . ويمكن
 التثبت من وجود حالة تأكل فى انكرسى أو فى العمود بملاحظة
 ما اذا كان فى الاستطاعة تحريك العمود الى أعلى والى أسفل فى
 أثناء تجميع المحرك . وفى أى من الحالتين يجب أن يجسرى
 التصليح بالطريقة انتى سبق شرحها فى هذا الباب ،
- بعض القضبان فی العضو الدائر محلونة يستدل على ان بعض القضبان فی العضو الدائر تكون دائرة مفتوحة ، عندما يدور المحرك بقدرة منخفضة ، ويصدر عنه ضجيج ويجب حينئذ رفع العضو اندائر من المحرك لمتابعة اختباره وقد يمكن العثور على القضبان المحلولة بمجرد انفحص بالنظر ، وخصوصا اذا أمكن تحريكها من ناحية الحلقات الجانبية ، فاذا لم يتيسر ذلك يجب اختبار العضو الدائر على زوام عضو الاستنتاج ويتكون هذا الزوام من قنب حديدى مصنوع من الرقائق ملفوف حوله ملف من السلك ثم يوصل الملف الى خط متردد الجهد ، ملف من السلك ثم يوصل الملف الى خط متردد الجهد ، القلب الحديدى ، كما هو مبين بشكل ١ ٧٦ ، ويدار فاذا حدث تغيير فى شدة استضاءة مصباح متصل على التوالى مع الزوام ، كان هذا دليلا على وجود قضبان مفتوحة وعند العثور على القضبان المفتوحة فانها تلحم بالحلقات الجانبية •

ازدياد سخونة المحرك وهو دائر

یمکن أن یضبح المحرك ساخنا جدا بعد تشغیله وقتا قصیرا لسبب من الأسباب التالیة: (۱) وجود قصر فی الملفات ، (۲) تماس الملفات مع الأرض ، (۳) حدوث دائرة قصر بین ملفات الحركة وملفات البدء ، (٤) وجود تأكل المكراسی ، (٥) تعدی الحمل الله المكراسی ، (٥) تعدی الحمل الله المكراسی ، (٥)

- ۱ ملغات مقصوره و اذا كان هناك قصر في دائرة ملفات الحركة أو ملفات البده و فان القطب المقصور تزداد حرارته كثيرا عندما يكون المحرك دائرا ، وبالاضافة الى ذلك يكون دوران المحرك مصحوبا بضجيج و وتسخن الملفات تبعا لذلك الى درجه تؤدى الى تلف المحرك لو ترك دائرا وهو على هذه الحال و والطريقة التي تتبع لمعرفة ما اذا كانت توجد دائرة قصر ، وتحديد مكان وجودها ، قد تم شرحها في بند اختبار المحرك المشطور الوجه واذا تم يتيسر اصلاح القصر وعزله ، بعد تحديد مكان وجوده يجب اعادة نف القطب أو الملفات كلها و
- ۲ ـ تماس الملفات مع الأرض ان حدوث تماس بين الملفات والأرض عند نقط بن و أكتر يعد مكافئا لقصر في الملفات ، ويتسبب في أن يسخن المحرك جدا وهو دائر ، وسوف يؤدى تبعا لذلك الى حدوث تلف شديد بالمحرك وتحدد نقط انتماس مع الأرض بالطرق التي سبق شرحها ، ويتم اصلاحها باعادة العزل لوأمكن ذلك فاذا كانت عملية اعادة العزل مستحيلة ، أو ظهر أنها غير حكيمة ، يجب اعادة لف القطب انذى به انتماس •

واذا كان التماس مع الأرض قد حدث عند نقطة واحسدة فقط في المحرك ، فمن المحتمل الاحساس بصدمة كهربية عند لمس المحرك وهو دائر • ولما كان هذا خطرا على العمال ، فمن الضروري اصلاح المحرك في الحال •

٣ - حدوث دائرة قصر بين ملفات الحركة وملفات الباء • يتسبب حدوث دائرة قصر بين نوعى الملفات في مرور تيار في جـزء من ملفات البدء باستمرار أثناء دوران المحرك ، وبمرور الوقت يحرق هذا التيار ملغات البدء • ولتحديد المكان الذي حدث عنده انقصر تحل أطراف الملفات عند النهايات ، ثم يوصل اأحد

طرعى مصباح احبار (متصل مع الخط) بعلفات الحسركة ، ويوصل طرف مصباح الاختبار الآخر بعلفات البدء ، وسوف يضى المصباح حبنئذ ، لأن التيار ينتقل من ملفات الحركة الى ملفات البدء عند نقطة القصر ، تبعد بعد ذلك ملفات الحركة عن ملفات انبدء عند نقط مختلفة بالعضسو الثابت ، فاذا تحركت تبعا لذلك نقطة القصر ، فقد تنفير شدة استضاءة المصباح أو ينطفى ، واذا لم يتيسر تحديد مكان القصر بهذه الطريقة ، فمن الضرورى أن ترفع منفات البدء واحدة فواحدة حتى يمكن العثور عليه ،

ويمكن في العادة اصلاح القصر بادخال شريط من مماس كامبرك مدهدون بالورنيش ، أو من ورق و ارمو ، بين توعي الملفات في للحرى .

الكواس المناكة عندها الناكل الكراس الدرجة تجعل العضو اللهائر بعنك بالعصو النابت و فان الحرك يصبح وشر سخونة من المعناد بعد نشغيله فنوه فصبرة من الدفت ويمكن مصرفة وجود فراسي مناكلة إمحاولة الحراك عمود العضو المحائر الى أعلى والى اسعل الناء تجميع أحزاء الحياك فاذا أمكن الحريك العمود بهذه الطريقة وكان هذا بعني أن الكراسي مناكلة واذا رفع العضو المدر من مكانه ورجد أن بسطحه بعص أجسزاه لامعة و كان هذا دليلا على احتمال أن العضو الدائر يحتك بالعصو المائت و ومكن علاج هذه الحالة باستبدال الكراسي مغرها و

ه ـ بعدى لحمل تسبب تعدى الحمل على المحرك في جعله بسحب بيارا يزيد عن المعناد ، مما يؤدى الى زيادة كبيرة في سحونته ويوصل أمبير متر في الدائرة لاستكشاف وجود تعد في الحمل فاذا سجل الأمبير متر قراءة أكبر من الرقم الموجود على لوحة تسمية المحرك ، يجب تخفيض الحمل أو استبدال المحرك بالخسر أكبر منه ويفترض في هذا الاختبار أن هناك تعديا في الحمل الموضوع على المحرك .

العرك يدور مصحوبا بضجة

هناك عدة أسمات تؤدى الى صدور ضبعة غير عادية عن المحرك ، شطور الوجه أثناء شخينه ، وا يتر هذه الأسمات شبع عا هي ١١٠) الملقات المصورة

(٢) التوصيل الخاطئ بين الاقطاب (٣) القضبان المحلولة في العضو الدائر
 (٤) الكرسي المتأكل (٥) مفتاح القوة المركزية المتأكل (٦) زيادة كبيرة في المحورية (٧) وجود مواد غريبة في المحوك •

وينتج عن الحالات الثلاث الأولى المذكورة آنفا طنين مغناطيسى أثناء دوران المحرك · فعند ملاحظة وجود مثل هذا الطنين ، يمكن للكهربى ان يتأكد من وجود أحد هذه العيوب · وقاء سبق شرح الاختبارات الأخرى التى يصلح أجراؤها لمعرفة هذه العيوب وطرق اصلاحها ·

وتتسبب الكراسى الشديدة التأكل في أن يحتك العضو الدائر بالعضو الثابت أثناء دوران المحرك ، مما ينتج عنه ضجة عالية · وتعمل الاختبارات اللازمة لكشف هذا العيب ، ثم تجرى الاصلاحات الواجبة بالطريقة التي سبق شرحها ·

وقد يتسبب مفتاح الطرد المركزى المتأكل في صدور ضبعة ملعوظة عن المحرك أثناء تشغيله وحيث ان جزءا من المفتاح موجود على العضو الدائر، فانه يدور بسرعة عالية ، وقد يحتك عضو محلول من الجزء الدائر بجزء آخر من المحرك أو يرتطم به ، مسببا بذلك الضبعة وعند الشك في وجود مثل هذا العيب يجب رفع العضو الدائر من داخل العضو الثابت وفحص المفتاح بعناية وقد نجد آنه من المكن اصلح العيوب الموجودة ببعض الأجزاء ، والا فانه يجب تركيب مفتاح جديد وقد عديد وحيد المناه علي المناه علي المناه المناه المناه عليه وحديد وقد المناه وحديد وحديد وحديد وحديد المناه وحديد وحد

وقد تنتج انضجة أثناء انتشغيل عن وجود حركة معورية يعملها العضو الدائر وتزيد عن ٢٦ من البوصة • وتوضع « ورد ، من الغبر على عمود العضو الدائر في الأمكنة المناسبة لعلاج هذا العيب •

ويحتمل في بعض الأحيان أن تكون مادة غريبة ، كقطعة من عاذل الأسلاك ، مدفونة بين الملفات أو في أحد المجاري وتبرز منها لدرجة تجعل العضو الدائر يحتك بها ، فيتسبب هذا في صدور ضجة غير مرغوب فيها ، ويمكن العثور على هذه المادة بعد حل المحرك وفحص كل الملفات والمجاري بعناية ، ثم تزال المادة الغريبة بعد العثور عليها عادة بزرادية أو بعضك ، ويجب العناية في أثناء ذك بعدم اتلاف العازل على الأسلاك وبين الملفات ،

الباب-الثاني

المحرك ذو المكثف

يشتغل المحرك ذو المكثف بالتيار المتردد ، وهو يصنع بأحجام تتراوح بين إلى من الحصان و ١٠ حصان ، ويستعمل على نطاق واسع لادارة أجهزة تكييف الهواء ، والمكابس ، ومواقد الزيت ، وآلات الغسل .

والمحرك ذو المكثف يشبه محرك الوجه المسطور في تركيبه ، الا أن به وحدة اضافية ، يطلق عليها المكثف ، توصل على التوالى مع ملفات البدء ، أو الملفات المساعدة .

ويكون المكثف عادة مثبتا بأعلى المحرك ، كما هو مبين بشكل ٢ ـ ١ ، وقد يركب في أمكنة أخرى خارجة أو بداخل غلاف المحرك ، ويعطى المحرك ذو المكثف عزم درران عند بدء الحركة أكبر من ذلك الذي يعطيه محرك الوجه المشطور ، مع أنه يستهلك تيارا أصغر مما يستهلكه هذا الأخير ، ويتغذى المحرك ذو المكثف عادة من دائرة انارة أو دائرة قوى، ذات وجه واحد ،

المسكثف

يستعمل لفظ المكثف على نطاق واسع ، وهو يصف طريقة تشغيل الجهاز ، فهو يعمل على تكثيف الكهربا وخزنها ، أى انه يعمل كوحدة للتخزين ، وكل المكثفات تمتلك هذه الخاصية ، وكلها ذات خواص كهربية واحدة ، وتختلف فقط في تركيبها الميكانيكي .

المكثف الورقي

يتكون المكثف من موصلين ، عادة من المعدن ، يفصلهما عازل ، كالورق المشبع ، والمكثف الورقى يتكون بهذه الكيفية ويحتوى على شرائط عديدة من صفائح معدنية يفصل بينها واحد أو أكثر من أشرطة الورق المشبع ،

وتلف الأشرطة أو تثنى معا لكى تكون وحدة متماسكة ، ثم توضع فى الناء معدنى لاستعمالها في المحركات · ويكون هذا الاناء اسطوانيا ، أو على

شكل متوازى المستطيلات ويربط بمسامر عادة بأعلى المحرك ويزود بدرايتين ، أو طرفى سنك ، لعمل التوضيلات • شكل ٢ - ٢ يبين مكفا ورفيا

المكثف المسلىء بالزيت

تصنع بعض المكتفات من الورق المشبع بانزيت ، ثم توضع في اناء ممثر، بانزيت ، وهذا يؤدي الى زيادة خاصمة العزل في انورون الما الما الما بسراعد عنى حفظ المكتف من السحولة الزائدة ، وبسن شكر ٢ ـ ٣ مكتفه معددا بالروب

المكتف ذو السائل الكهربي

يستخدم المكتف ذوالسائل الكهربي في كثير من المحركات ذات المكتفات ويتكون هذا الدوع من المكتفات من فرخين من صفائح الالومندرم تفصل بينهما طبقة أو أكنر من الشاش المسبع بمحلول كيموى عطلق عبه السائل الكهربي ، وهو بكون طبقة رقيقة تقوم مقام العازل في المكتف ذي السائل الكهربي ، وعلف هده الطبقات بقطعة من الشاش معا وتعد المنافل الألومنيوم وشكل ٢ ح يبن مكتفا ذا سائل كهربي ويجب عدم المتفاط بهذا النوع من المكتفات في المدالية آكنر من نوان معدودة في كل مرة عدد ادارة المحرك ، وذبك لأنها مصموعة على أساس التسغيل المنقطع المدالة المحرك ، وذبك لأنها مصموعة على أساس التسغيل المنقطع المدالة المحرك ، وذبك لأنها مصموعة على أساس التسغيل المنقطع

السعة

تقاس المكتفات بالميكروفاراد (وتخنصر الى م م ف) ، وننوفف سعة المكثف على حجمه ونوعه ، وقد تبلغ ١٠ م ف أو ١٥٠ م ف وقد يفقد المكثف خواصه المميزة نتيجة لكثرة الاستعمال ، او للسخرنة الزائدة ، اوالأى سبب آخر ، ويجب عنداذ استبداله بآحر له نفس السعة تقريبا ، والا فان المحرك قد لا يستطيع أن يولد عزم الدوران المطلوب عند البدء ،

ويستخدم المكثف في بعض المحركات كجهاز لبدء الحركة ، ويطلق عليها، في هذه الحالة ، المحركات ذات مكثفات البدء ، وفي أنواع أخرى من المحركات يستعمل المكتف أثناء البدء . مم يظل في الدائرة طوال فترة التنسفيل ويطلق على هذا الموع المحرك ذو مكثف البدء والحركة و

تركيبه

يشبه هذا المحرك في تركيبه المحرك المشطور الوجه ، الا فيما يختص بالمكتف وينركب المحرك ذو مكتف البدء من الأحزاء الرئيسية الآتية : (١) العضو النابت به المجارى ، وفيها ملفات البدء وملفات الحركة (٢) العضو الدائر من نوع الفقص السنجاني (٣) غطاءان جانبيان (٤) المفتاح ، وهو عادة من نوع القوة المركزية ، وينكون من جزء سأكل منست في الغطاء الجانبي الأمامي وجزء دائر متبت في العضو الدائر و (٥) المكثف ، وهو ذير سائل كهربي عمرها .

طريقة التشفيل

یبن شکل ۲ ـ ه دائرة توصیل محرك ذی مكثف بدء ۱۰ اثناء فترة البدء توصل ملغات الحركة وملغات البدء مع الحط ، حین یكون مفتاح الطرد المركزی مقفلا ۱۰

وعندما يصل المحرك الى ٧٥٪ تقريباً من السرعة الكاملة ينفتح مفتاح الطرد المركزى ، وبذلك تنفصل ملفات البدء والمكثف عن دائرة الخط ، وتبقى ملفات الحركة وحدها موصلة على الحط .

لكى يتولد عزم دوران ابتدائى فى محرك المكثف ، ينبغى تكوين مجال مغناطيسى دائر بداخل المحرك ولعمل ذلك توضع ملفات البدء مرحلة عن ملفات الحركة بزاوية مقدارها ٩٠ درجة كهربية ويستعمل المسكثف لكى يساعد التيار فى ملفات البدء على لوصول الى أقصى قيمته قبل أن يصل التيار فى ملفات الحركة أقصى قيمته وبمعنى آخر يستعمل المكثف لسكى يساعد التيار فى ملفات البدء على أن يسبق التيار فى ملفات الحركة ، وينتج عن هذه الحالة تولد مجال مغناطيسى دائر فى العضو الثابت ، ويعمل هذا المجال على انتاج تيار كهربى بالناثير فى ملفات العضو الدائر ، وتبعا لذلك فان المجال المفناطيسى يؤثر بطريفة تؤدى الى توليد حركة الدوران فى العضو الدائر

اعادة اللف

تحتوى معطم الأنواع الشائعة الاستعمال من محرك مكتب البدء على نوعين من الملقات في العضو الثابت ، تماما كما بوجد في محرك الوجسه

المشطور ، وهـو ملفات الحركة وملفات البدء · وتوضع ملفات الحوكة باستمرار في قاع المجارى ، ثم توضع فوقها ملفات البدء مرحلة عنها بزاوية قدرها · ٩ درجة كهربية · وبمعنى آخر تأخذ أقطاب ملفات البدء الأوضاع المتوسطة بين أقطاب ملفات الحركة · وعند فحص ملفات البـد في محرك مكثف انبدء نجد أنها تلف عادة من سلك أصغر مقاسـا من سلك ملفات الحركة ·

وتوضع ملفات محرك مكثف البدء في المجارى بنفس الطريقة التي توضع بها الملفات في محرك الوجه المشطور ، كما يمكن استعمال طريقة اللف باليد ، أو اللف على قالب (ضبعة) ، آو اللف بالحزمة ، ويتوقف الأمر في ذلك على نوع المحرك .

توصيلات محرك مكثف البدء

نذكر فيما يلى بعضا من الأنواع المتعددة للمحرك ذى المكثف ، ونكل منها طريقة مميزة فى توصيل الملفات ، وقد صمم بعض منها ليشتغل على جهد واحد ، والبعض الآخر يمكن تشغيله على جهدين مختلفين ، وكثير منها يمكن عكس اتجاه دورانه من الخارج ، وبعضها لا يماكن ذلك الا من الداخل ، وسوف نقوم بوصف المحركات الآتية ، مع اعطاء رسم لتوصيلاتها ، لايضاح طريقة تشغيلها :

- ١ ـ بجهد واحد ، ويمكن عكس اتجاه الدوران من الخاوج ٠
 - ۲ _ بجهد واحد ، وغیر ممکن عکس اتجاه اندوران ۰
- ۳ ـ بجهد واحد ، یمکن عکس اتجاه دورانه ، وبه منظم حراری ۰
- عیر ممکن عکس اتجاه دورانه ، وبه مفتاح مغناطیسی .
 - ه ـ بجهدین ، لا یمکن عکس اتجاه دورانه ۰
 - ٦ ـ بجهدين ، ويمكن عكس اتجاه دورانه ٠
 - ۷ _ بجهدین ، او به منظم حراری ۰
- ۸ بجهد واحد ، نه ثلاثة أطراف آسلاك ، ویمکن عکس اتجاه دورانه .
 - ٩ ـ بجهد واحد ، ويمكن عكس اتجاه دورانه في الحال ٠
 - ۱۰ ـ بسرعتين
 - ۱۱ ـ بسرعتين ، وبه مكثفان ٠

عند رسم التوصيلات لهذه المحركات ، تبين أطراف الأسلاك خارجة من المحرك ، وهذا لا يحدث في الواقع في جميع الحالات ، أذ أن هذه الأطراف كثيرا ما توصل الى نهايات موضوعة من داخل الدعامة الجانبية الأماميسة .

وتتبت النهايات في كشير من المحركات على الجزء الساكن من مفتاح الطرد المركزي ويستعمل المكثف ذو السائل الكهربي في كل محركات مكثف البدء الآتي ذكرها و

۱ - محرك مكثف البدء المفرد الجهد والممكن عكس اتجاه دورانه من الخارج ونهذا المحرك أربعة أطراف أسلاك تمتد الى خارب النيان من الخارج ونهذا المحرك أربعة أطراف أسلاك تمتد الى خارج البيد، ونحتاج الى هذه الأسلاك الأربعة اذا أردنا عكس اتجاه الدوران من الخارج ويتصل مفتاح الطرد المركزى داخليا على التوالى مع ملفات البدء والمكثف ويبين شكل ٢ - ٦ طريقة توصيل الملفات في حالة الدرران في اتجاه عقربي الساعة، في حين يبين شكل ٢ - ٧ نفس الملفات موصلة لاعطاء دوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ، أو الاتجاه المضياد ويتضح من الرسم أنه نعكس اتجاه المعوران في هذا المحرك أو في أي نوع آخر من المحركات ذات المكثف ، يتحتم علينا فقط أن نعكس توصيل أطراف ملفات البدء بالنسبة لاطراف ملفات المحركة ، أو بالعكس .

وتتوقف سرعة هذا المحرك ، كها هي الحال في الأنواع الأخرى من المحركات ، على عدد الأقطاب فيه : فكلما زاد عدد الأقطاب قلت السرعة ، وكلما قل عدد الأقطاب على التوالى وكلما قل عدد الأقطاب ازدادت السرعة ، وتوصل ملفات الأقطاب على التوالى أو على التوازى ، كما هي الحال مع المحرك مشطور الوجه ، فإنما تجب العناية عند توصيل ملفات الأقطاب مع بعضها بأنه ينتج قطبية مختلفة في الأقطاب المتجاورة ، ولما كان المحرك ذو أربعة الأقطاب هـو أكثر هـذه المحركات شيوعا ، فسوف نبدأ ببيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على التوالى ، ثم بيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على التوالى ، ثم بيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على متصلة على التوالى ، كما يبين الشكلان ٢ ـ ١٠ و ٢ ـ ١١ محركا ذا مكثف بدء بدائرتى توصيل وأربعة أقطاب ، وفي كل من الشكلين ٢ ـ ٩ و ٢ ـ ١١ محركا ذا مكثف نجد النهايتين ت ، ت متصلتين معا بطرف الخط ل ، وتتصل النهايتان ت ، معا بطرف الخط ل ،

٢ - المحرك ذو مكثف البدء المفرد الجهد • وغير ممكن عكس اتجاه دورانه • اذا كانت أطراف ملفات انحركة متصلة داخليا مع أطراف ملفات البدء ، أصبح عكس اتجاه المدوران غير ممكن الا بعد أن يفك المحرك ، وتعكس توصيلات الأطراف • وتصلع بعض المحركات بهذه الطريقة ، لأن استعمالها لا يحتاج الا الى دوران في اتجاه واحد • وشكل ٢ - ١٢ يبين دائرة التوصيل لمحرك من هذا النوع بطرفي توصيل خارجيين •

٣ ـ المحرك ذو مكثف البدء المفرد الجهد الممكن عكس أتجاه الدوران فيه ، وبه منظم حرارى • تزود المحركات ذات مكثف البدء في الغالب بجهاز يطلق عليه اسم المنظم الحرارى ، وهو يستخدم بغرض حماية المحركات من تعدى الحمل ، وزيادة السخونة ، ومن دوائر القصر ، وهكذا • ويتكون هذا الجهاز أصلا من وحدة مكونة من معدنين مختلفين ، توصل على التوالي من الخط ، وتركب عموما على المحرك • وتصمنع همذه الوحدة المزدوجة المعدن من معدنين يمتدد كل منهما بمعدل يختلف عن الآخر عنهد تسخينهما . ويلحم هذان المعدنان معا بطريقة الصهر عند الطرفين ، وبذلك يحدث انحناء في الوحدة عند تسخينها • وفي العادة يكون أحد طرفي الوحدة مثبتا ، بينما يستخدم الطرف الآخر لعمل نقطة التلامس • شكل ٢ - ٢٣ يبين دائرة التوصيل لمحرك به جهاز تعدى الحمل ذي معدن مزدوج • وعندما يمر تيار زائد الشدة في المحرك لفترة قصيرة من الوقت ، يتسبب عن مروره تسخين الوحدة لدرجة غير عادية ، مما يؤدى الى انحنائها لدرجة تكفى لفتح نقطتى التلامس ، وبذلك تفتح دائرة التوصيل • وفي بعض أنواع هـــــــــــ الوحدات المرارية تقفل نقطتا ائتلامس آليا عنهدما تبرد الوحمدة مزدوجة المعدن • رفي وحدات أخرى يجب الضميعط على زر اعادة ، لارجاع المحرك الى حالة النشيغيل • وفي بعض أنواع الوحدات الحرارية توجيد وحدة تسخين لتزويد المعدن المزدوج بالحرارة ، وتوصل وحسدة التسخين في هذا النوع مع الخط على التوالى • وعندما يس تيار زائد الشدة في وحدة التسخين نتيجة لتعدى الحمل ، تفتح وحدة المعدن المزدوج الدائرة • وتوضع وحدة المعدن المزدوج اما بداخل وحدة التسخين أو ألى جانبها .

وفى كل المحركات التى يراد وقايتها من الحرارة الزائدة ، تجب العناية بتوصيل وحدة المعدن المزدوج على التوالى مع خط · وشكل ٢ ــ ١٤ يبين رسما لمحرك ذى مكثف بقطبين ، وبه جهاز وقاية ضد الحرارة الزائدة ·

الكثف ذو صندوق النهايات:

بوجد بكثير من محركات أجهزة التكييف صندوق للنهايات منبت مع الكثف وتعلم ثلاث النهايات بالحروف ت ، ت ل ، ل كما هو مبين بشكل ١ ــ ١٥ • وتوصل أسلاك الخط ل ، ل ، بالنهايات ل ، ل ت ، كما توصل الاسلاك التي تتصل بالمنظم الحراري بداخل جهاز التكييف بالنهايات ت ل ، ت • ويوصل أحد طرفي المكثف بالنهاية التي لا تحميل علامة ، في حين

يوصل الطرف الثاني للمكنف بالنهاية ل · ويبين شكل ٢ ـ. ١٦ هذا المكنف متصلا مع محرك ذي مكنف بد · ·

٤ – المحرك ذو مكثف البده ، مفرد الجهد ، غير ممكن عكس اتجاه دورانه ، وبه مفتاح مغناطيسي • يستخدم في أنراع مخصوصة عن أحبرة التكييف محركات تشتغل في سائل مكيف ، لا يسمح باستخدام مفتاح الطود المركزي • ويسنعمل في مثل هذه المحركات مفتاح يشتغل بالمغناطيسية ، وهو يعمل على فصل منفات البده من الدائرة • ويعنمد المفتاح المغناطيسي في طريقة تشغيله على أساس أن شدة تيار البدء للمحرك ذي مكثف البده تبلغ ضعف أو ثلاثة أمثال تيار التشغيل ويتكون المفتاح من ملف مغناطيسي ريوصل على التوالي مع ملفات الحركة) وغاطس ، ونقطتي تلامس ، كما هو مبين بشكل ٢ – ١٧ •

وعندما يمر التيار من الخط عند البدء يصبح الملف مشحونا بالطاقة ، ويؤدى ذلك الى رفع الغاطس الذي يقفل نقطتي تلامس ، تكونان في العاده مفتوحتين ، وهما متصلتان على التوالى مع ملفات البدء ، وتبعا لذلك فان كلا من ملغات البدء وملفات الحركة تكون داخلة في الدائرة عند بدء حركة المحرك ، ولكن عندا تنخفض قيمة التيار العالبة عند البسدء الى قيمتسمه المعتادة أنماء النشعيل ، تصبح شدة التيار المار في المنف المفناطيسي عبركافية لحفظ الغاطس في مكانه العلوى ، فيسقط فاتحا نقطني التلامس ، وتاركا دائرة علفات البدء مفتوحة ،

شکلا ۲ سه ۱۸ ، ۲ – ۱۹ یبینان کیفیة توصیل مفتاح مغناطیسی مم محرك ، رصنده الطریقة فی توصیل مفتاح مغناطیسی مع محرك ذی مكثف، بدء هی احدی طرق کثیرة ، ولكن طریقة التشغیل اساسا واحدة فیها جمیعا ،

ولا توصل هذه المحركات عادة على اعتبار أنها ستعكس اتجاء دورانها ، ولا بد من اخراج أربعة أسلاك من المحرك اذا أردنا عكس اتجاه الدوران ،

ويكمن أحد عيوب هذا النوع من المحركات في أن أي تعد بسيط للحمل قد يتسبب في نشغيل الملف المغناطيسي وتوصيل ملفات البده مع الخط ، وبذلك يمكن أن تحترق هذه الملفات ، لأنها في العادة لا تحتمل التشغيل الا لمدة ثوان معدودة .

ه ـ المحرك ذو مكنف البده ، مزدوج الجهد وغير ممكن عكس الجماه دورانه ، يمكن استعمال هذا النوع من المحركات على جهدى تيار متردد مختلعتين ، زهما عادة ١١٠ ، ٢٢٠ نولت أو ٢٢٠ ، ٢٤٠ فولت ، وتحتوى

المحركات التى من هسندا النوع عموما على وحدتين من الملفات الرئيسية ، ووحدة ملفات بدء واحدة ، مع خروج عدد كاف من أطراف الأسلاك يسمع بالتغيير من جهد الى آخر (تحتوى بعض المحركات على وحسدة واحدة من الملفات الرئيسية مقسمة الى قسمين) • فاذا اشتغال المحرك على جهسد قدره ٢١٠ فولت توصل وحدتا ملفات الحركة على التوازى كما هسو مبين بشكلى ٢ - ٢٠ ، ٢ - ١١ • واذا أردنا التشغيل على جهد قدره ٢٢٠ فولت توصل وحدتا ملفات الحركة على التوالى ، كما هو موضح بشكلى ٢ - ٢٢ ، وتشتغل ملفات البدء في كل من الحالتين على الجهد المنخفض ، وتوصل لهذا الغرض مع طرفى أحد قسمى الملفات الرئيسية • وتستخدم ووائر مماثلة في حالة التشغيل على ١٢٠ ، ٢٤٠ فولت •

يبين شكلا ٢ ـ ٢٤ ، ٢ ـ ٢٥ رسمين لتوصيلات العضو الثابت لمحرك مزدوج الجهد ذى أربعة أقطاب ويمكن عكس اتجاه دوران هذا المحرك بعد رفع الغطاء الجانبي وعكس توصيل أطراف ملفات البدء ، وتوجد أربعة أطراف ممتدة الى خارج المحرك ، اثنتان لكل وحدة من ملفات الحركة .

والمعلومات التالية أخذت لمحرك مثالى: وهدو محرك ذؤ مكثف بدء مزدوج الجهد تبلغ قدرته وحسان وبفحصه وجد أنه يحتوى على مردوج الجهد تبلغ قدرته وحسان وبفحصه وجد أنه يحتوى على ٣٦ مجرى وثلاث طبقات من الملفات وتتكون هذه الطبقات من وحدتين متشابهتين من ملفات الحركة الموضوعة معا في نفس المجارى والمعزولة بعضها عن بعض ، ووحدة من ملفات البدء موضوعة على ٩٠ درجة كهربية من ملفات الحركة وكانت ملفات الحركة متصلة على التوازى كما أن ملفات البدء كانت متصلة على التوالى وتخرج من المحرك خمسة أطراف أسلاك البدء كانت متصلة على التوالى وتخرج من المحرك خمسة أطراف أسلاك البدء ليمكن عن طريقها التوصيل على ١١٠ أو ٢٢٠ فولت ولعكس اتجاه الدوران يرفع الغطاء الجانبي الأمامي وتعكس أطراف آسلاك ملفات البدء على لوحة النهايات التي على مفتاح القوة المركزية و

شكل ٢ ـ ٢٦ يبين توصيلات الملفات للتشغيل على ١١٠ فولت ، أما التوصيلات الداخلية بين أقطاب هذا المحرك فهي مبينة في شكل ٢ ـ ٢٧ .

وقد تم تسجيل الملفات وعدد اللفات ومقاس السلك آثناء الحل • وهذه المعلومات مبينة بشكل ٢٠ ـ ٢٨ •

وقد أعيد هذا المحرك بنفس مقاس السلك ونفس عدد الملفات · الا أنه بدلا من لف الوحدة الأولى من ملفات الحركة ثم لف الوحدة الثانية فوقها ، ثم وضع الملفين في نفس الوقت باستعمال سلكين منفصلين · وقد استخدمت طريقة اللف اليدوى ·

تصمم المحركات المزدوجة انجهد أيضا لكى تشتغل بوحدة واحدة من ملفات الحركة ووحدة من ملفات البدء ، وتتكون ملفات الحركة في هذه الحالة من قسمين ، ولكل قسم سلكان يمتدان الى خارج المحرك في محرك ذي مكثف بدء مزدوج الجهد وله أربعة أقطاب يكون بملفات الحركة قطبان متصلان على التوالى ، وممتد نهما سلكان الى خارج المحرك ، ويوصل انقطبان الباقيان على التوالى مع اخراج سلكين منهما ليصبح مجموع الاسلاك الخارجية كلها أربعة ، فعند انتشغيل على الجهد المنتفض يوصل القسمان على التوازى ، وعند التشغيل على الجهد المرتفع يوصل القسمان على التوالى ، وفي كل من الحالتين توصل ملفات البدء مع طرفى قسم واحد من ملفات الحركة ، شكل ٢ - ٢٦ يبين هذا كله ، والأساس في طريقة تشغيل هذا المحرك هو نفسه الذي شرح في المحرك السابق ، ويبين شكلا تشغيل هذا المحرك هو نفسه الذي شرح في المحرك السابق ، ويبين شكلا باربعة أقطاب ، وملفات هذا المحرك تشبه مثيلتها في محرك مكثف بدء مفرد الجهد ذي اربعة أقطاب ،

7 - المحرك ذو مكثف البدء والممكن عكس اتجاه دورانه ، ومزدوج البجه : يراعى فى هذا المحرك امكان عكس الدوران من الخارج وذلك بمد سلكين اضافيين الى خارج المحرك مأخوذين من دائرة ملفات البدء · ويبين شكلا ٢ - ٣٢ ، ٢ - ٣٣ التوصيلات اللازمة للدوران فى اتجاه عقربى الساعة وعكس اتجاه عقربى الساعة ١١٠ فولت · ويبين شكلا ٢ - ٣٤ ، ٢ - ٣٥ التوصيلات اللازمة للتشغيل على ٢٢٠ فولت ·

۷ ـ المحرك ذو مكثف البدء ، مزدوج الجهد وبه جهاز حماية من تعدى الحمل • المحرك ذو مكثف البدء المزدوج الجهد والذى لا يمكن عكس اتجاه دورانه ، والموصوف في البند الخامس (ص ٤٨) ، كان يحتوى على جهاز تنظيم حرارى لحمايته من تعدى الحمل ، وهو يتكون من شريط من معدن مزدوج ونقطتي ثلامس متصلة كما هو مبين بشكل ٢ ـ ٢٦٠ •

۸ – المحرك ذو مكثف البدء ، مفرد انجهد ، ممكن عكس اتجاه دورانه ، وله ثلاثة أطراف و لا يمكن عكس اتجاه دوران محرك ذى مكنف بدء عادى من الحارج اذا كانت هناك ثلاثة أطراف فقط ويمكن عكس اتجاه الدوران بسهولة ، على كل حال ، اذا استخدمنا ملفات حركة ذات قسمين ، كما هى الحال في المحرك المزدوج الجهد و ولكي يصبح ذلك ممكنا يوصل القسمان على التوالي داخليا كما هي الحال في التوصيل على ٢٢٠ فولتا لمحرك مزدوج الجهد و ويؤخذ الطرفان الباقيان خارج المحرك للتوصيل الى خط التغذية المجد ويؤخذ الطرفان الباقيان خارج المحرك للتوصيل الى خط التغذية

(كما هو موضع بشكل ٢ مـ ٣٦) • وبوصل أحد طرفى ملك عمله داخليا عنه المنتصف بين فسمى ملغات الحسركة • وبؤخذ الطرف عملى لمائرة ملغات البدء الى خارج المحسرك • ويؤدى هذا الترتيب الى توصسبن دائرة ملغات البدء على التوازي مع القسم ١ من ماغات الحركة للموران على أحسد الاتجافين كما في شكل ٢ ـ ٣٦ •

وللحصول على دوران في الاتجاه العكسى ينقل طرف التوصيل الخارج الدائرة ملفات البدء الى الوضع المبين بشكل ٢ ــ ٢٧ : حيث تصبح ملفات البدء موصلة على التوازى مع القسم ٢ من ملفات الحركة ، وهذا يؤدى الى تكس اتجاه النيار في ملفات البدء -

9 - المحرك ذو مكثف المده ، مفرد الجهد ، ويمكن عكس اتجاه دورانه في الحال ، في احوال التشغيل العادية بجب أن بتوقف المحرك ذو مكثف البده عن الدرران تهاما قبل أن ينسكن من مده المهران في الاتجاه المضاد ، وذلك لأن مفتاح الطرد المركزي لا بمكن أن يقفل الا بعد أن يكون المحرك قد توقف تقريبا عن الدوران ، رحيث أن ملغات البدء نكون خارج الدائرة عندما يكون المفتاح في الوضع المفتوح ، فإن عكس طرفي هذه الملغات ليس له تأنير على تشغيل المدرك عندما يكون دائرا

یوجد ببعض محرکان مکیف آلبده مفتاح عاکس یوصل کما هو مبین بشکل ۲ .. ۲۹ درلهد المناح الاب شفرات ، او اقطاب ، وهی تتحدك مما توحده الی آی من اتولسمن وینتج دوران فی اتجاه عقربی الساعة فی احد هذین الوضعین ، اما هو موضع بالرسم ، وفی الوضع البانی ینعکس ترصیل آطراف ملفات ابده ، فینتج دوران فی اتجاه ضد عقربی الساعة ،

ولكى نعكس اتجاه دوران هذا النوع من المحركات يجب أن ننتظر حتى تهدأ سرعة المجراة الى الهدرجة الشي يقفل عندها مفتاح الطرد المركزى ، ثم نوصل ملفات البدء الى الحط .

عكم اتجاه الدوران في الحال: في أنواع معينة من الأشغال قد يهضى وقت غير قصير في انتظار توقف العصو الدائر عن الدوران قبل أن يمكن عكس الاتجاه و ولكي يمكن عكس اتجاه الدوران في الحال وفي أثناء تشغيل المحوك بسرعته الكاملة يرضع متمم في الدائرة لكي يقصر الدائرة عبر المفتاح المركزي ويوصل منفات البدء في الدائرة في الاتجاه اتعكسي و

ويبين شكل ٢ ـ ٤٠ مثل هذا المحرك ذى مكثف البد ، الذى يمكن عكس اتجاه دورانه فى الحال ، ربه مفتاح عاكس ، فى حالة السكون يكون مفتاح الطرد المركزى ذا تقطتى التلامس فى وضع البدء ، حيث يكون المكثف وملفات البدء متصلة على التوالى مع الحط ، وفى نفس الوقت يكون ملف المتمم ، وهو فى العادة مقفل ، متصلا بين طرفى المكنف ، وعندما يكون المغنات الميدوى فى وضع الى الأمام تكون ملغات الحركة موصلة على الحط ، ويكون المكثف وملفات البدء متصلة على التوالى مع الحط ، كما يكون ملف المنم متصلا بين طرفى المكثف .

ويصبح الجهد الموجود بين ظرفى المكثف مسلطا على ملف المتمم ، مما يؤدى الى فتح نقطتى تلامس المتمم ، وهما اللتان تكونان فى العادة مقفلتين وبعد أن يبدأ المحرك حركته ثم ترتفع سرعته ينتقل مفتاح الطرد المركزى الى وضع انتشغيل ، وهذا يؤدى الى فصل المكثف من الدائرة تاركا ملفات البده متصلة على التوالى مع ملف المتمم ولما كانت مقاومة ملف المتمم عالية ، فانه لا يسمح بمرور تيار فى ملفات البده الا بالقيمة التى تكفى فقط لأن تحفظ نقطتى ثلامس المتمم مفتوحتين و

وفى أثناء الفترة ، التى تقدر بجزء صغير من الثانية ، والتى ينقل فيها المفتاح اليدوى من وضع الى الأمام الى وضع بالعكس لا يمر أى تيار فى ملف المتمم ، وتبعا نذلك تقفل نقطتا تلامس المتمم ، وعندما يصل المفتاح الى وضع بالعكس يمر تيار خلال نقطتى تلامس المتمم المقفلتين الى ملفات البدء ، ولكن فى الاتجاه المعكوس ، وهذا يولد عزم دوران فى عكس اتجاه المعرون هما يؤدى الى توقف المحرك عن الدوران فى الخال ، فيعود مفتاح الطرد المركزى الى وضع البدء ، عاملا على توصيل المكتف مع ملفات البده على التوالى ، ويبدأ العضو الدائر فى الدوران فى الاتجاه المضاد ، وتصمم الملفات والعضو الدائر فى الدوران فى الاتجاه المضاد ، وتصمم الملفات والعضو الدائر فى هذا النوع من المحركات بحيث يمكنها تحمل الاجهاد الناشىء عن العكس السريم ،

10 معرك مكتف البدء المزدوج السرعة واحدى الطرق المستعملة لتغيير سرعة معرك ذى مكتف بدء تكون بتغيير عدد الاقطاب فى الملفات ولعمل ذلك توضع وحدتان منفصلتان لملفات الحركة فى المجارى وهى تتكون عادة من ملفات ذات ستة اقطاب وملفات بثمانية اقطاب وتستعمل وحدة واحدة من ملفات البدء وهى تعمل بالتزامل مع ملفات الحركة ذات السرعة العالية ويكون مفتاح الطرد المركزى من النوع المزدوج القفل او الانتقالى وتوجد نقطتا تلامس فى ناحية البدء من المفتاح و ونقطة تلامس

واحدة فى ناحية التشفيل من نفس المفتاح · ويستعمل مفتاح خارجى لتغيير سرعة المحرك · وشكل ٢ ـ ٤١ يوضح رسما تخطيطيا لمحرك ذى مكثف بده مزدوج السرعة ·

ويبدأ هذا المحرك دورانه على السرعة العالية بصرف النظر عما اذا كان مفتاح السرعة على الوضع عاليا أو منخفضا ، فاذا وضع حذا المفتاح على ناحية منخفضا فان ملفات البدء وملفات الحركة للسرعة العالية سوف تقطع من الدائرة بوساطة مفتاح الطرد المركزى عندما يبلغ المحرك سرعته ، وفي نفس الوقت يعمل مفتاح الطرد المركزى على توصيل ملفات الحركة للسرعة المنخفضة .

وتوجد أنواع الملفات الثلاثة المستعملة في هذا المحرك في أوضاع محددة بالنسبة الى بعضها في المجاري كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٤٢ ، وهو يمثل عرضا مثاليا لخطوة الملفات في محزك به ٢٦ مجرى .

۱۱ - المحرك ذو مكثف البدء المزدوج السرعة والمحتوى على مكثفين ويحتوى هذا المحرك على وحدتين من ملفات الحركة ، ووحدتين من ملفات البدء ، ومكثفين ويستعمل آحد المكثفين عند التشغيل على السرعة العاليه ، والآخر للتشغيل على السرعة المنخفضة ، ويعمل مفتاح طرد مركزى مزدوج على فصل وحدتى ملفات البدء من الدائرة بعد بدء الدوران ، ويبين شكل على دسما لهذا النوع من المحركات ،

المحرك ذو مكثف البد. والحركة

يدور المحرك ذو مكثف البدء والحركة بهدوء ويسر وهو يشبه محرك مكثف البدء ، فيما عدا أن ملفات البدء والمكثف يظلان متصلين في الدائرة طوال وقت التشغيل و وتبدأ بعض المحركات دورانها ثم تشتغل بقيسة واحدة للمكثف الموجود بالدائرة ، ويطلق عليها محركات مكثف الحركة المفرد القيمة والبعض الآخر من هذه المحركات تبدأ دورانها بقيمة عالية للمكثف ، ثم بفعل مفتاح معد لهذا الغرض تشتغل بقيمة منخفضة للمكثف ، وهذه تعرف بمحركات مكثف الحركة المزدوج القيمة .

المحرك ذو مكثف الخركة المفرد القيمة

بعض أنواع المحركات المفردة القيمة هي :

١ ـ مفرد الجهـد ٠

٢ _ مزدوج الجهد •

- ٣ _ مقرد الجهد ، قابل للعكس ٠
- ٤ _ مزدوج السرعة ، مفرد الجهد ٠
- ه _ ثلاثي السراعة ، مفرد الجهد .

ومـوف نقوم بشرح هذه المحركات وتوصيلاتها في الفقرات الآتية :

المحرك معرك مكثف الحركة المفرد القيمة والمفرد الجهد ويسبه هذا المحرك معرك مكثف البدم من جميع النواحي ويما عدا أنه لا يعتوى على مفتاح طرد مركزى وتوجد به وحدتان من الملفات واحدة للحركة وواحدة للبده وهما موضوعتان بحيث تفصل بينهما مسافة قدرها ٩٠ درجة كهربية ويكون المكثف مركبا باعلى المحرك أو موضوعا على حدة وتكون معة المكثف عموما صغيرة ، وتتراوح قيمتها بين ٢ ، ١٦ م و ف على وجه التقريب ويكون المكثف في العادة من النوع المعزول بالورق وقد يكون من النوع المعتلى بالزيت و

ينتج عن صغر سعة المكثف أن عزم الدوران عند البده يكون ذا قيمة متوسطة ، وعلى هذا فأن هذا المحرك يستسمل فقط فى الأجوال التى يلائمها ذلك ، وهي تشمل مواقد الزيت ومنظمات الجهد والمراوح • وتعمسل محركات مكثف الحركة المفرد القيمة في هدوه ويسر •

تكون توصيلات الملفات كمثيلتها في محرك مكثف البدء ، فيما عدا أن مفتاح الطرد المركزي غير موجود ، وشكل ٢ - ٤٤ يبين رسما تخطيطيا لمحرك مكثف حركة مفرد القيمة •

ولعكس اتجاه دوران المحرك المبين بشكل ٢ - ٤٤ يجب رفع الغطاء البجانبي وعكس اطراف توصيل ملفات البدء بالنسبة الى ملفات الحركة ، ولكى نتجنب عملية رفع الفطاء البجانبي في المستقبل يمكن مد أربعة أسلاك الى خارج المحرك أو الى لوحة النهايات على المحرك ، كما هو مبين بشكل ٢ - ٥٥ .

٢ - المحرك نو مكثف الحركة المفرد القيمة ، المزدوج الجهد و يختلف عندا المحرك ، وهو المبين بشكل ٢ - ٤٦ ، عن محرك مكثف البدء المزدوج الجهد في عدم وجود مفتاح طرد مركزى به ، وتوجد به وحدتان من ملفات الحركة (أو وحدة ملفات حركة ذات قسمين) ووحدة ملفات بده و وتوصل ملفات الحركة على التوالى في حالة التشفيل على الجهد المرتفع وعلى التواذى مع الجهد المنخفض ، وفي كل من الحالتين توصل ملفات البدء دائما مع طرفى وحدة من ملفات الحركة وكما هي الحال في المحرك ذي مكثف البدء يكون

قسما ملفات الحركة متشابهين ، ويمكن نقهما معا بسلكين منفصلين بطريقة اللف اليدوى ·

٣ - المحرك ذو مكثف الحركة ، قابل نعكس اتجاه الدوران ومغرد الجهد و يتولد في هذا المحرك عزم دوران ابتدائي متوسط القيمة ، ويستعمل للتحكم في الصمامات والمقاومات و وهو يحتوى على وحدتي ملغات رئيسية موضوعة وبين الواحدة منها والأخرى ٩٠ درجة كهربية وهاتان الوحدتان متشابهتان ، وتستعمل واحدة منهما كملفات حركة والثانية كملفات بدء لأحد اتجاهي الدوران ، وفي اتجاه الدوران العكسي تستعمل ملفات الحركة السابقة كملفات بدء ، بينما تستعمل تلك التي كانت ملفات بدء كملفات حركة و يمكن أن تشكل هذه الملفات بنفس طريقة ملفات المحسرك ذي مكثف الده .

والأساس في طريقة تشغيل هذا المحرك يتوقف علىحقيقة أن اتجامداران المعضو الدائر يكون دائما من قطب في ملفات البدء الى القطب الذي يجاوره في ملفات الجركة والذي له نفس القطبية و وبتتبع الدائرة المبيئة بشكل لا - ٤٧ نجد آنه عندما يكون المفتاح في الوضع الأمامي يمر التيار عن طريق الملفات بالى الطرف الثاني من الخط ، وفي نفس الوقت يمر التيار عن طريق أخر خلال المكاف والملفات أ راجعا الى الحط ، وبذلك تعمل الملفات المحلفات بدء والملفات بدء والملفات بحركة منتجة دورانا في أحد الاتجاهين ،

وعندما يكون المفتاح في الوضع المعكوس تصبح الملفات ا ملفات حركة . و ب ملفات بدء وبذلك يدور المحرك في الاتجاه العكسي .

٤ - المحرك ذو مكثف الحركة المفرد القيمة ، مفرد الجهد ومزدوج السرعة وي أننا السرعة ويختلف هذا المحرك عن محرك مكثف البدء المزدوج السرعة في أننا لانحتاج الى تغيير عدد الاقطاب لكي تحصل على تغيير في السرعة ، اذ تستفيد بدلا من ذلك من حقيقة أن سرعة دوران العضو المناثر إلا يمكن أن تسكون بنفس قيمة سرعة دوران المجال المغناطيسي الذي يولده العضو الثابت ويطلق على قيمة الفرق بين هاتين السرعتين نفيظ الانزلاق ، إديؤدي أي انخفاض في قوة المجال المغناطيسي إلى ارتفاع في قيمة الانزلاق مما يتسبب عنه انخفاض في سرعة العضو الدائر و

ولكى نحصل على انخفاض فى أقيمة الجهد على ملفات الحركة ، توصل ملفات حركة مساعدة على التوالى مع ملفات الحركة الرئيسية • وتلف ملفات الحركة المرئيسية وتوضيع الحركة المساعدة فى نفس المجارى مع ملفات الحركة الرئيسية وتوضيع ملفات اتبده على زاوية قدرها • ٩ درجة كهربية من ملفات الحركة •

يظهر من أنرسم المبين بشكل ٢ ـ ٤٨ انه عندما يكون مفتاح انسرعة على الوضع منخفضاتكون ملفات الحركة المساعدة والرئيسية متصلة على التوالى معا على الخط ، وتبعا لذلك فان جهد الخط يصبح موزعا على الوحدتين ، وتكون ملفات الحركة الرئيسية متأثرة بجزء فقط من الجهد الكلى للخط ، ويؤدى انخفاض الجهد على ملفات الحركة الى انتقليل من قوة المجسال المغناطيسى ، مما يتسبب عنه خفض فى قيمة السرعة ، وتكون ملفات البده فى حانة التوصيل على السرعة المنخفضة متصلة على التسوالى مع المكثف الى الخط ،

وعندما يكون مفتاح السرعة على الوضع عاليا تكون ملفات الحسركة الرئيسية متصلة مباشرة على الخط ، في حين تكون الملفات المساعدة متصلة على التوالى مع ملفات البدء والمكثف ، وبذلك يكون انجهد الكامل موجودا على الملفات الرئيسية ، وتكون قوة المجال المغناطيسي أكبر مما مضى ، وهنا يؤدى الى انخفاض في قيمة الانزلاق وارتفاع في سرعة دوران العضو الدائر ويبين شكل ٢ ـ ٤٩ رسما تتوصيلات هذا المحرك ،

ويمكن لف المنفات المساعدة بسلك مختلف في مقاسسه عن السلك المستعمل في في منفات الحركة الرئيسية ، ولكنهما يوضعان مما دالما في نفس المجارى • وتتم عملية اللف بوضع الملفات الرئيسية في المجارى أولا ، ثم تأتى بعدها الملفات المساعدة ، وأخسيرا ملفات البدء على زاوية قدرها ١٩٠ درجة كهربية من الملفات الأخرى • ويجب عمل العزل المناسب بين الملفات وبعضها •

لمكس اتبعاه دوران هذا المحرك نعكس أطراف توصيل ملفات البدء • ويبين شكل ٢ ـ ٥٠ رسم الملفات لمحرك ذى مكثف حسركة مفرد القيمة • وهو موصل للحصول على السرعة المرتفعة •

٥ ــ المحرك ذو مكثف الحركة المفرد الجهد الثلاثي السرعة • هذا المحرك يشبه المحرك السابق ، فيما عدا الله توجد نقطة تقسيم عند منتصف الملفات المساعدة ، كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٥١ ، وبذلك تصبيح عندنا وحدة من ملفات الحركة ووحدة من الملفات المساعدة ذات قسمين ١ ، ٢ ثم وحدة من ملفات البدء •

ويبين الرسم التخطيطى بشكل ٢ ــ ٥١ أيضا كيف يتم توصيل الملفات للحصول على ثلاث مرعات وفي الوضع عالى السرعة تكون ملفات الحركة متصلة على الخط ويكون القسمان ١ ، ٢ من الملفات المساعدة

ومعها دائرة ملغات البدء متصلة على التوالى مع الخط وفي الوضع متوسط السرعة تكون ملغات المركة ونصف الملغات المساعدة (قسم ١) متصلة على التوالى مع الخط ، بينما يكون النصف الشائي من الملغات المساعدة (قسم ٢) متصلة على التوالى مع دائرة ملغات البدء على مالخط ، وفي الوضع منخفض السرعة تكون ملغات الحركة متصلة على التوالى مع قسمي الملغات المساعدة على الخط ، كما تكون دائرة ملغات البدء واصلة على الخط ، وفي كل الأنواع الثلاثة للتوصيل يظل المكثف متصلا على التوالى مع ملغات البدء ،

شكل ٢ ـ ٥٣ يبين رسما لملغات هذا المحرك ، وشكل ٢ ـ ٥٣ يبين عرضا مثاليا للاقطاب في محرك من هذا النوع .

نوع من المحركات ذات مكثف الحركة مزدوج القيمة

يبدأ المحرك ذو مكثف الحركة المزدوج القيمة حركته بمكثف ذى سعة عالية متصل على التوالى مع ملغات البدء ، وهسذا يؤدى الى توليد عزم دوران ابتدائى كبير ، وهو ما نحتاج اليه فى عملية تقليب الأفران والمكابس وهكذا ، وفى اثناء التشغيل تستبدل سسعة المكثف باخسرى اقل قيمة بوساطة مفتاح القوة المركزية ، وتظل كل من ملفات الحركة وملفات البدء فى الدائرة طوال الوقت ،

ويمكن الحصول على قيمتين للسمة باستعمال مكثفين متصلين على التوازى عند البده ، وفصل احدهما عن الدائرة عند الرغبة في التشفيل على قيمة آقل للسمة ، أو يمكن استعمال محول مع مكثف واحد حتى نستطيع رفع قيمة السمة الفعلية للمكثف، عند البده .

استخدام وحدة مكثف محول • تستخدم بعض المحركات محولا فاتيا مع مكثف واحد لاعطاء السمة العسالية اللازمة عند البيه ، وذلك بدلا من استخدام مكثفين • ويرفع المحول قيمة الجهد الموصل على المكثف ، ثم يحول مفتاح الطرد المركزئ توصيل الدائرة بجيث تنخفض قيمة الجهد اثنساء التشفيل • ويمكن وضع الجهد المرتفع على المكثف لمدة ثوان قليلة فقط ، والا فانه سدوف يسبب تلفا في عازل المكثف مما ينتج عند حدوث دائرة قصر •

يتكون المحول الذاتي من قلب من رقائق الحديد ملفوف عليه ملف من صلك النحاس به نقط تقسيم عديدة كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٥٤ ، ويوصل

المكثف عادة بالنقطتين أ ، د وهما طرفا ملف المحول ، كما يظهر بشكل ٢ - ٥٥ • فاذا كانت ب هي نقطة التقسيم المتوسطة ، ووصل الحط بين نقطتي التقسيم أ ، ب يكون ضعف قيمة جهد الحط موصلة على المكثف •

عندما يكون ضعف القيمة العادية للجهد تقريبا موصلة على المكثف ، تزداد قيمة السعة الفعلية كمربع نسبة تحويل الجهد وهي ٢ : ١ · وعلى ذلك فان السبعة الفعلية سوف تزداد الى ٢ × ٢ أو أربع مرات · فاذا كانت قيمة سعة المكثف ٤ م · ف · ، فسوف تصبع السعة الفعلية بعده اضافة المحول الى الدائرة ٤ × ٤ أو ١٦ م · ف ·

واذا كانت نقطة التقسيم. ب تقع عند ربع عدد اللفات بين النقطة ا والنقطة د ، فسوف تصبح نسبة جهد المكثف الى جهد الحط ٤ الى ١ ، وعلى ذلك فسوف تصبح السعة الفعلية ست عشرة مرة مثل السعة العادية وهى ٤ م٠ ف٠ أو ٤ × ١٦ = ٦٤ م٠ ف٠

اذا استعملت نقطة التقسيم في المحول التي تجعل نسبة جهد المكثف الى جهد الخط ٤: ١: فان مكثفا ذا سعة قدرها ٦ م • ف • سوف يعطى سعة فعلية قدرها ٩٦ م • ف • ، وهي قد تكفى لتوليد عزم دوران ابتدائي مرتفع • وتتفير نسبة تحويل الجهد بفعلل مفتاح الطرد المركزي الذي يتحرك الى نقطة تقسيم أخرى ، وذلك عندما تصل السرعة الى ٧٥ في المائة تقريبا من انسرعة الكاملة ، فيشتغل المحرك بالسعة العادية للمكثف ويبين شكل ٢ - ٥٦ دائرة التوصيل •

تستخدم فى العادة مكنفات معزولة بالزيت ذات سعة تبلغ ٤ الى ١٦ م، ف، على وجه التقريب فى هذا النوع من المحركات ، ويكون المكثف والمحول مغلقين معا فى صندوق مستطيل من الحديد يوضع بأعلى المحرك ، وشكل ٢ - ٥٧ يوضع رسم توصيلات العضو الثابت لهذا المحرك

ومحركات مكثف الحركة المزدوج القيمة الآتية يستخدم فيها كلها كلما النوعين السابقين من المكثفات المزدوجة القيمة والمكثفات ذات المحولات •

- ١ _ مفرد الجهد ، غير قابل لعكس أتجاه الدوران ٠
 - ٢ ــ مفرد الجهد، قابل تعكس اتجاء الدوران •
- ٣ _ مزدوج الجهد ، غير قابل لعكس اتجاء الدوران
 - ٤ ـ مزدوج الجهد ، قابل نعكس اتجاه الدوران
 - ه _ مزدوج الجهد ، بمقاومة متفيرة .

الموران و يحتوى ها المحرك على نوعين من الملفات و ملفات الحركة الموران و يحتوى ها المحرك على نوعين من الملفات وملفات الحركة وملفات البدء وهما موضوعان على زاوية قدرها ٩٠ درجة كهربية من بعضهما ويركب المكثفان بأعلى المحرك وأحدهما وهو ذو السعة المعلية ، من النوع ذى السائل الكهربي والثاني ذو السعة المنخفضة من النوع المعزول بالورق ويوصل المكثفان مع بعضهما عند البدء على التواذي ثم يوصلان معا على التوالي مع ملفات البدء ، كما هو مبين بشكل ٢ _ ٥٠ وعندها يصلل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ في المائة من سرعته الكاملة ينفصل المكثف ذو السائل الكهربي من الدائرة بوساطة مفتاح الطرد المركزي ، تاركا المكثف الورقي وحده في الدائرة وتوصل ملفات الحركة على التواذي مع الخط و

٢ - محرك مكثف الحركة المفرد الجهد والقابل لعكس اتجاء الدوران هدا المحرك يشبه المحرك الموصوف توا بعاليه ، فيما عدا أنه يستخدم وحدة مكثف محول ، وتمتد أربعة أسلاك الى خارج المحرك لتجعل فى الامكان عكس اتجاه دورانه خارجيا ، واثنان من هدذه الأطراف تجىء من دائرة ملفات البدء ، ولعكس اتجاه دوران ألمحرك يكون من اللازم تبديل الطرفين ت ، ت ، كما هو مبين بشكل ٢ - ٥٥ .

٣ - محرك مكثف الحركة المزدوج الجهد وغير القابل لعكس اتجاه الدوران وهو يشبه محرك مكثف البدء المزدوج الجهد ، فيما عدا أنه يستعمل مكثفين عند البدء وتوجد به وحدتان من ملفات الحركة ووحدة من مافات للبدء ، وتوصل ملفات البدء دائما على التوازى مع وحدة من الملفات الرئيسية ، وشكل ٢ - ٦٠ يبين توصيلات ملفات هذا المحرك على جهد قدوه ١١٠ فولت ، في حين يبين شكل ٢ - ١٦ التشغيل مع ٢٢٠ فولت ، وعند البدء يوصل المكثفان على التوازى معا ، ثم بالتوالى مع ملفات البدء ، ويوصل المكثف ذو السائل الكهربي على التوالى مع مفتاح الطرد المركزى ، وعند ممتاح الطرد المركزى ، وعند ممتاح الطرد المركزى ، وعند البدء مفتاح الطرد المركزى ويفصل هذا المكثف عن الدائرة ، ويبقى المكثف الورقى في الدائرة كما تبقى ملفات البدء ، ولكي يصبح في الإمكان المكثف الورقى في الدائرة كما تبقى ملفات البدء ، ولكي يصبح في الإمكان عكس اتجاه الدوران خارجيا يجب أخذ طرفى ملفات البدء الى الخارج كما هو مبين بشكل ٢ - ٢٢ .

ويستعمل في بعض أنواع المحركات المزدوجة القيمة مكثفان مصنوعان بحيث يمكن الأحدهما أن يوضع بداخل الآخر ، فيصنع مكثف السائل الكهربي على شكل أسطوانة جوفاء ، بينما يصنع مكثف الحركة على شكل أسطوانة يمكن أن توضع بداخل مكثف السائل الكهربي كما هبو مبين بشكل ٢ ـ ٦٣ أ ، ثم تغلق الوحدتان في وعاء واحد ، وشكل ٢ ـ ٦٣ ب يوضع رسما لمحرك به مكثف ذو وحدة مزدوجة موضوع بأعلى المحرك .

٤ - المحرك ذو مكثف الحركة ، المزدوج الجهد وبه مكثف محول وهو يحتوى على ملفات تشبه تلك اثتى بالمحرك السابق عليه ، ويختلف عنه فقط في نوع وحدة المكثف المستعملة ، عند البدء يعمل مفتاح الطرد المركزى ذو التلامس المزدوج على رفع الجهد على المكثف ، مما يؤدى الى رفع سعته الفعلية ، وعندما يصل المحرك الى السرعة المناسبة يحول مفتاح الطرد المركزى نقطتي التلامس على وضعع التشغيل ، فيصبح الجهد على المكثف عاديا ، وتبقى وحدة مكثف المحول في الدائرة ، شكل ٢ - ١٤ يبين رسما لهذا المحرك ، ويمكن عكس اتجاه دوران المحرك بتبديل توصيل طرفي ملفات البدء ،

٥ _ محرك مكثف الحركة المزدوج الجهد ذو المنظم الحرارى · توصل وحدة الحماية ضد تعدى الحمل على التوالى مع الخط في أي محرك من هذا النوع كما هو مبين بشكل ٢ _ ٦٥ ·

تختلف طريقة اعادة اللف في المحرك المزدوج الجهد قليلا عنها في المحرك المفرد الجهد وذلك لوجود ملفات حركة اضافية وتلف أولا ملفات حركة كاملة بالطريقة المتبعة ، ثم تلف ملفات حركة أخرى كاملة فوق الأولى بنفس عدد اللفات ونفس مقاس السلك وفي نفس المجارى وبذلك يصبح موضوعا في نفس المجارى وحدتان كاملتان ومتشابهتان من الملفات كل على حدة ، وهما معزولتان عن بعضهما لمنع حدوث قصر بينهما وهناك طريقة أخرى ، توضع فيها وحدتا الملفات في المجارى في نفس الوقت ، ويمكن عمل ذلك بلف سلكين معا في نفس الوقت ، كل سلك منهما يمثل وحدة ملفات حركة ،

توضع ملفات البدء في المجارى على زاوية قدرها ٩٠ درجـة كهربية من ملفات الحركة ، وتوصئل على التوالى مع المكثف ومفتاح الطرد المركزى ، تم توصيل المجموعة كلها على التوازى مع أحد ملفات الحركة .

تحديد الحلل وإصلاحه

الاختبسار

يعتبر حدوث تلف بالمكتفات من المتاعب التي تتكرر في المحركات ذات المكتفات ، فقد يحدث بها دوائر قصر ، أو فتح ، أو تبلي ، مما ينتج عنه تغيير في سمعتها ، واذا حدثت بالمكتفات دائرة قصر فقسد تحترق ملفات المحرك ، كما أنه اذا حدث فتح في الدائرة عن طريق المكتف أو اذا تغيرت سعته ، فقد ينتج عن ذلك أن يبسدا المحرك حركته بصسورة غير مرضية أو لا يشتغل بالطريقة المضبوطة ،

وبينما يستعمل كل من المكثفات الورقية والمكثفات ذات السائل الكهربي في المحركات ذات المكثفات ، فإن المكثفات ذات السائل الكهربي أكثر النوعين شيوعا في الاستعمال ويكون اختبار كلا النوعين بنفس الطريقة في مكانه وفيما يلي فكرة عامة عن طريقة الاختبار ، نبدآ أولا برفع جميسم الاسلاك الموصلة الى نهايات المكثف قبل عمل الاختبار ، ثم يوصل المكثف على التوالى مع مصهر ١٠ أمبير عبر خط جهده ١١٠ فولت وتردده ٦٠ ذبذبه ، كما همو مبين بشكل ٢ ـ ٦٦ ، فإذا احترق سلك المصهر يكون المكثف مقصور اندائرة ويجب استبدائه بوحدة جديدة ، وإذا لم يحترق سلك المصهر فإن المكثف سوف يشحن في ثوان معدودة ، يرفع بعدها طرفا الخط من نهايتي المكثف ، اللتين لا يجب لمسهما بعد عملية الشحن ، والا تتج ضرر كبير ٠

بعد ابعاد طرفی الخط عن نهایتی المکثف ، تعمل علیهما داثرة قصر بوساطة مفك قلاووظ ، مع العنایة بامساكه أثناء ذلك من الجزء الخسبی فقط ، ویبین شكل ۲ _ ۲۷ هـنده الطریقة ، ویجب ظهور شرارة فاذا لم یتمكن المکثف من عمل شرارة ، یحتمل حدوث انخفاض كبیر فی سعته أو قد یكون مفتوحا ، ویجب عمل هذا الاختبار عدة مرات للتأكد من أن المكثف قد تم شحنه فعلا من شبكة التغذیة للتیار المتردد ،

وظهور شرارة عند عمل دائرة قصر على المكثف لا يعنى دائما أنه في جالة جيدة ، وذلك لأن المكثف الذي انخفضت سعته قد يعطى أيضا شرارة صغيرة ، وهذا صحيح على الأخص بالنسبة لمكثف السائل الكهربي ، وهو عرضة لأن يبلى وتنخفض سعته بسبب احتوائه على مواد كيموية ،

اذا انتابنا الشك بعد اجراء هذه الاختبارات البسيطة على المكثف في مكانه أنه معطوب ، فمن الحكمة أن نسستبدله بغيره • ويحمل المشرف على

تشغيل المحرك مكنفات اضافية معه عادة لهذا الغرض · فاذا حدث بعد تغيير المكنف أن المحرك بدأ دورانه على ما يرام وإعطى عزم الدوران المضبوط، يمكن الاستنتاج أن المكنف كان تاتفا ·

ويمسكن استخدام نفس الطريقة في محل التصليح · وعلى العموم اذا كانت هناك رغبة في معرفة العيب ، يمكن اجراء أربع تجارب ، نستطيع أن نعرف بها مدى صلاحية المكثف وهذه التجارب الأربع للتحرى عن السعة ، دوائر القصر ، الفتح في المكثف ، ونقط التماس مع الأرض ·

اختبار السعة

لمعرفة قوة مكثف بالميكروفاراد يلزم استخدام فولتمتر تيار متردد وأمبير متر تيار متردد وأمبير متردد وأمان المكثف راكبا على المحرك ، فك كل الأسسلاك من النهايات قبل عمل الاختبار وصل المكثف الى خط متردد الجهد ١١٠ فولت و ذبذبة في الثانية مع وضع مصهر مناسب في الدائرة ، وصل أمبير متر بالتوالي مع المكثف وفولتمتر عبره كما هو مبين بشكل ٢ - ٦٨ وفي الاختبارات الآتية يجب الاحتفاظ بمكثف السسائل الكهربي لفترة قصيرة فقط في الدائرة و

يمكن حساب سعة المكثف بالميكروفاراد باستخدام قراءتى جهاز القياس من المعادلة الآتية:

التيار بالأمبير السمة بالميكروفاراد = ٢٦٥٠ × الجهد بالفولت

وتستعمل هـذه المعادلة عندما تكون ذبذبة التيار المستعمل في الاختبار ٢٠ ويجب أن تكون السعة المحسوبة بالمعادلة تساوى على وجه التقريب السعة المقررة للمكثف ، فاذا كانت أقل بما يزيد على ٢٠٪ يجب استبدال المكثف ،

اختبار الفتحات

يمكن أجراء هذا الاختبار باستعمال نفس الطريقة السابقة · فأذا لم يستجل الأمبير متر قراءة ما دل هسذا على وجسود فتح في المكثف ويجب استبداله بغيره ·

اختبسار القصر

اذا احترق مصهر اثناء اجراء التجربة السابقة دل هذا على أن المكثف مقصور · وعلى العموم يمكن استعمال مصبباح اختبار على التوالى مسع

خط تيار مستمر ١١٠ فولت لعمل اختبارات القصر ، ويوصل المكثف مع طرفى دائرة الاختبار كما هو مبين بشكل ٢ – ٦٩ ، فاذا أضاء المصماح دل هذا على وجود قصر • ولا يصح استعمال تيار متردد في هـنا الاختبار ، حيث أن المصباح سوف يضيء حتى ولو كان المكثف في حالة جيدة •

اختبسار التماس مع الأرض

یمکن اختبار مکثف نلتحری عن نقط تماس مع الأرض باستخدام مصباح اختبار مع تیار متردد أو تیار مستمر • ویوضع احد طرفی دائرة الاختبار علی احدی نهایتی المکثف ، فی حین یوضع الطرف الآخر لدائرة الاختبار علی وعاء الألومنیوم ، کما هسو مبین بشدکل ۲ _ ۷۰ ، فاذا اضاء المصباح دل هذا علی وجود تماس ارضی • فاذا لم یضیء المصباح فانه یجب اعادة هذا الاختبار باستعمال النهایة الاخری للمکثف •

اختبسار الملفات

اذا تم استبدال المكثف بغيره وظل المحرك لا يدور ، أو يدور بطريقة غير مرضية ، أصبح من اللازم اختبار ملفات المحرك ، وملفات المحرك ذى المكثف تشبه من جميع النواحى تقريبا ملفات المحرك ذى الوجه المشطور ، وعلى ذلك يمكن اجراء نفس انتجارب عليها ، وتشمل الاختبارات تلك التى للتماس الأرضى ، ودوائر انقصر ، والفتحات ، وعكس التوصيل ، وتعمل عادة فى محل التصليح أكثر مما تعمل فى مكان التشغيل ، ارجع الى الجزء الخاص بطريقة اختبار الملفات فى باب المحرك ذى الوجه المشطور ،

التصليحات

ان أحسن قاعدة يمكن اتباعها في اختبار محرك مكثف البعد، والمحرك ذي المكثفين المزدوج القيمة هي استبدال المكثف ثم محاولة تشغيل المحرك والمحول عمل هذا الاختبار دائما اذا أثبت لفحص أنه لا توجد عيوب أخرى واذا عجز محرك مكثف البدء عن الدوران ، فان الخلل قد يرجمع الى تلف المكثف أو احتراق المصهر وقد يكون سلب الخلل ، بالاضافة الى ذلك ، المكثف أو احتراق المصهر وقد يكون سلب الخلل ، بالاضافة الى ذلك ، ملفات مفتوحة ، أو مفتاح المطرد المركزي ، أو ملفات مقصورة ، أو كراسي متاكلة أو تعدى الحمل وحيث ان هذه الأدواع من الخلل وعلاجها توجمعه متاكلة أو تعدى الحمل وحيث ان هذه الأدواع من الخلل وعلاجها توجمعه

أيضا مع محرك الوجه المسطور ، فقد تمت مناقشة بالتفصيل في الباب الأول ·

اذا أصدر المحرك طنينا ، ثم انفجر المصهر بعد توصيل التيار بفترة قصيرة يجب الشك في وجود مكثف تالف ، وهذا التلف قد يكون قصورا ، أو فتحا ، أو فقدا في السعة ، وفي أي حال سوف تكون دائرة ملفات الحركة عاطلة ، وبذلك يمتنع المحرك عن الدوران ، للتأكد من أن المكثف هو سبب العطل ، استبدله بغيره له نفس المعدل ، كما هو مبين يشكل ٢ - ٧١ ، فاذا بدأ المحرك دورانه بغزم الدوران المضموط ، فلا داعي للبحث بعد ذلك عن أعطال ،

اذا ثم يكن هناك مكثف آخر لاجراء عملية الاستبدال ، يدار العضو الدائر بوسيلة ميكانيكية ، ثم يقفل المفتاح على وضع التشغيل ، فاذا استعر المحرك دائرا ، يكون الخلل في دائرة ملفات البدء ، وهي تشمل المكثف •

وهذا لا يؤكد بصورة قاطعة وجود عيب بالمكثف ، ولكنه دلالة لها قيمتها على وجود مثل هذا الخلل ·

المحرك ذو مكثف

وكما هى الحال بالنسبة للمحرك ذى الوجه المسطور ، يمكن ارجاع أسباب الخلل فى المحرك ذى الكثف الى وجود عيب فى دائرة ملفات البده أو فى مفتاح الطرد المركزى • وقد تم اعطاء معلومات مفصلة عن هذه العيوب فى الباب الأول •

المعرك ذو مكثف العركة المزدوج القيمة

فى المحرك ذى المكثفين ، يمكن أن يتلف مكثف السائل الكهربى ويمنع المحرك من البعد و فاذا دار المحرك بصحورة مرضية ، بعد ادارته مبدئيا بطريقة ميكانيكية ، يجب استبدال مكثف البدء بوحسدة أخرى جديدة ، والتحرى عما اذا كان المحرك يعطى عزم دوران ابتدائى مضبوط و واذا يم يدر المحرك بصورة مرضية بعد ادارته مبدئيا بطريقة ميسكانيكية ، يجب استبدال مكثف انحركة أيضا و

وفى اننوع من المحركات التى يستعمل فيها مكثفان فى وعاء واحد ، يكون مكثف السائل الكهربى هو الذى يصبح تالفا فى العادة • ومكثف السائل الكهربى هو الجزء الخارجى فى الوحدة المزدوجة ، فاذا أصيب بنلف يجب تغير الوحدة بأكملها ، أو نظرا لأن ذلك يعنى نفقات باهظة ، حدر

مراعاة للاقتصاد وضع مكثف ذى سائل كهربى آخر على المحرك مكان المكثف المقديم ·

ونتبع طريقة أخرى للتصليع وذلك بازالة الوحدة ، ووضع مكثف ذى سائل كهربى عوضا عنها ، تكون سعته مساوية على وجه التقريب لسعة الوحدة المزدوجة ، وهذا يحول المحرك من النوع ذى مكثف الحركة المزدوج القيمة الى نوع مكثف البده ، وهذا التغيير يؤدى الى انخفاض طفيف فى جودة المحرك ، ولكن ليس الى الدرجة التى تؤثر على تشغيله ،

اذا كان مكثف الحركة في محرك ذي مكثفين تالفا ، فان طريقة اصلاحه تتلخص ببساطة في فصل مكثف الحركة من الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٢ - ٧٢ • ويشتغل المحرك بعد ذلك كمحرك مكثف بدء مع الخفاض طفيف في الجودة ، مع الافتراض بأن باقي أجزاء المحرك في حالة جيدة •

المحرك ذو مكثف ـ محول مزدوج القيمة

عندما يعجز هذا المعرك عن الدوران يكون الخلل عادة بسبب تلف وحدة المكتف معول ويحتمل أن يصاب المكثف أو المعول بانهياد ، مما ينتج عنه انخفاض كبير في عزم المعوران الابتدائي ، هسنا أذا دار المعرك أصلا وعملية اصنلاح المعول تستغرق وقتا طويلا ولا ننصح بها ، وخير من ذلك أن يستبدل المعول بمكتف ذي سائل كهربي كما هو موضح بشكل ٢ – ٧٧ ، ٢ لا سكتف ذي سائل كهربي كما هو موضح بشكل ٢ – ٧٠ ، المكتف أورقي في حالة جيدة و وهناك طريقة أخرى للتصليح بأن يرفع كل من المعول والمكتف من الوعاء الحديدي ويوضع بدلهما مكتف ذو سائل كهربي من المعول والمكتف من الوعاء الحديدي ويوضع بدلهما مكتف ذو سائل كهربي تكون سعته مساوية للسعة الفعلية للوحدة وبهذا ينتج محرك ذو مكتف بدء له عزم الدوران الابتدائي المطلوب وسسوف تكون جودته أقل قليلا ، ومناك يضطر الكهربي الى عمل الاستبدال بمكتف من المكتفاته التي تستخدم ونذلك يضطر الكهربي الى عمل الاستبدال بمكتف من المكتفاته التي تستخدم عادة في المحركات التي لها نفس القدرة ويراقب المعرك بعناية تامة عند تشغيله بالمكتف الجديد ، لمعرفة ما اذا كان عزم الدوران الابتدائي وتيار البدء قي حدودهما المطلوبة ،

بعض المحال عندها مجبوعة تدريجية حيث يمكن ادخال مكثفات مختلفة السعة في الدائرة ، ويوصل العبير متر على التوالى مع الخط حتى يمكن قياس التيار المار ، ويكون مقدار السعة التي تعطى اكبر عزم دوران مع اقل تيار يمر هي عموما ائتى يجب استخدامها ، ويكون هذا الاختبار بالمجموعة

التدريجية ذا قيمة خاصة عندما يؤتى بمحرك ذى مكثف بدء الى المحل لاصلاحه دون أن يكون به المكثف ·

والأعطال الأخرى التي تصاب بها المحركات المزدوجة القيمة تشبه تلك التي تصاب بها محركات الوجه المشطور • وفيما يلي كشف ، يمكن الرجوع اليه ، عن أنواع الخلل المختلفه ، والدلائل التي تبينها • وعلاج هذه الأنواع من الخلل موجود بالباب الأول ، وبهذا الباب •

١ _ اذا كان عزم الدوران الابتدائي للمحرك منخفضا ، أو كان المحرك يبدأ دورانه بصعوبة ، فقد يرجع العطل الى أحد الأسباب الآتية :

- (أ) تلف المكثف •
- (ب) تأكل الكراسي .
- (ج) قصـــؤر في الملفات ٠
- (د) تفكك قضبان العضو الداثر
 - (ه) خطأ في التوصيلات ٠
- ٣ _ اذا احترق المصهر عند توصيل التيار للمحرك ، ابحث عن :
 - (أ) ملفات مقصـــورة ٠
 - (ب) مكثف مقصـــور ٠
 - (ج) ملفات مفتوحة ٠
 - (د) ملفات متماسة مع الأرض .
 - (ه) تعدى الحمل •
 - (و) كراسي متأكلة الى درجة سيئة •
 - (ز) عيوب بمفتاح الطرد المركزي ٠
 - ٣ _ عندما يطن المحرك ولا يدور ، تشكك في :
 - (۱) تلف بالمكثف
 - (ب) فتح في ملفات البدء أو ملفات الحركة ٠
 - (ج) تعدى الحمل •
 - ٤ _ تصاعد الدخان من المحرك أثناء دورانه قد يرجع الى :
 - (۱) ملفات مقصورة •
- (ب) عيب في مفتاح الطرد المركزي يمنعه من فتح داثرة ملفات البدء ٠
 - (ج) خلل بالكراسي .
 - (د) تفدى الحمل ٠
 - (ه) عطل بالمحول الذاتي ٠

البابالثالث

المحركات التنافرية النوع

يمسكن تقسسيم المحركات التنافرية عموما الى ثلاثة أنواع مختلفة . وهذه هي :

- ١ المحركات التنافرية البدء ، التأثيرية الحركة .
 - ٢ ـ المحركات التنافرية ٠
 - ٣ ـ المحركات انتنافرية اثتاثيرية .
 - وفيما يلي وصف تفصيلي لكل منها .

ويخلط المبتدى، في الغالب بين هده الأنواع الثلاثة بسبب تشابه السمائها ، ولكن كلا منها مختلف عن الآخر ، وله خواصه المميزة واستعمالاته الخاصة ، وعلى كل حال فانها تشترك جميعها في خاصية واحدة ، وهي أن لها عضوا دائرا يحتوى على ملفات متصلة بعضو توحيد (او موحد) ، وشكل ٣ ـ ١ يبين محركا تنافريا . تأثيريا ، وتتغذى ههذه المحركات عادة من دائرة اضاءة أو دائرة قدرة ذات وجه واحد ، على حسب حجم المحرك ،

النكوين

تتكون جميع المخركات التنافرية من الاجزاء ألاتية :

۱ - عضو ثابت یحتوی علی وحدة ملفات تشسبه الملفات الرئیسیة أو ملفات العركة فی محرك الوجه المشطور و یحتوی العضو الثابت فی بعض المحركات القدیمة الصنع علی وحدتی ملفات ، سسوف نشرح الغرض منها فیما بعد و یبین شكل ۳ ـ ۲ عضوا ثابتا لمحرك تنافری ـ تأثیری و

۲ - عضو دائر وهو عبارة عن قلب حدیدی به مجار تحتوی علی ملفات متصلة بعضو التوحید • ویشبه العضو الدائر فی تکوینه عضو الاستنتاج (المنتج) فی محرك التیار المستمر ، ولذلك سبوف یذكر باسم المنتج او عضو الاستنتاج • وتكون المجاری عموما مائلة لكی تعطی نفس عزم الدوران

الابتدائی بصرف النظر عن موضع المنتج ، ولکی تقلل من الطنین المفداطیسی . ویبین شکل ۳ ــ ۳ منتجا لمحرك تنافری ــ تأثیری .

يمكن أن يكون الموحد أحسد نوعين : موحد محورى بقضبان موازية للعمود ، أو موحد قطرى بقضبان عمودية على العمود .

٣ ـ غطاء ان جانبيان يحملان الكرسيين اللذين يجب آن يدور بينهما محور العضو المنتج ٠

٤ ــ فرش مصنوعة من الكربون مركبة في حوامل الفرش • وترتكن الفرش على الموحد ، وتستعمل لنقل التيار الى ملغات المنتج. •

حوامل الفرش ، وهي تركب أما على الفطاء المجانبي الأمامي أو على محور المنتج ، ويتوقف هذا على نوع المحرك .

المحرك التنافري - البدء، النا ثيري - الحركة

وهو محرك نو وجه يتراوح في الحجم بين ب- من الحصان الي ٢٠ حصانا على وجه التقريب ، وله عزم دوران ابتسدائي مرتفع ومن خواصه أن سرعته ثابتة ، ويستعمل في أجهزة التكييف التجارية ، وفي المكابس والمضخات ، وغيرها من الاستعمالات التي تحتاج الى عزم دوران ابتدائي مرتفع .

ويوجد نوعان مختلفان فى التصميم فى المحركات التنافرية البدء ، التأثيرية _ الحركة • تحدما ، وهو المعروف بالنوع ذى الفرش المرفوعة ، ترفع فيه الفرش بعيسدا عن الموحد عنسدما يصل المحوك الى ٧٥ فى المائة تقريبا من انسرعة الكاملة • وموحد هذا النوع يكون عموما من النوع القطرى (شكل ٣ _ ٤) • والنوع الثانى ويسمى بذى الفرش الراكبة ، ترتكز فيه الفرش على الموحد طوال الوقت ، كما هو مبين بشكل ٣ _ ٣ .

وتستعمل طريقة الفرش الراكبة في المحركات الصفيرة فقط تقريبا ، غي حين تستعمل طريقة الفرش المرفوعة في كل من المحركات الصفيرة والكبيرة • وبالنسبة الأسسس التشفيل الأخرى في كل منهما ، يتشسابه مذان النوعان من المحركات •

طريقة تشغيل اللحرك التنافري بالله ، التاليي بالعركة ، المرفوع الفرش

للمحسول على عرم دوران ابتدائى مرتفع ومعقول في المحرك التنافرى ، توضع ملفات على المنتج • وعنسه تغذية العضدو الثابت بتيار من اللغط ،

يتولد فيض مغناطيسى ينتج تيارا بالتأثير في ملفات عضو الاستنتاج ويكون للأقطاب التي تتولد على العضو الثابت وعلى المنتج نفس القطبية ، مما يؤدى الى حدوث عزم دوران تنافرى ، وهو الذي يستمد المحرك تسميته منه .

بعد أن يصل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ فى المائة من سرعته الكاملة تحدث دائرة قصر على قضبان الموحد المتصلة بملفات المنتج بوساطة جهاز يعمل بطريقة الطرد المركزى ، وبذلك يعمل المنتج كعضو دائر ذى قفص منجابى ، ويستمر المحرك فى دورانه كمحرك تأثيرى ، تماما كما يفعل محرك الوجه المشطور (انظر الباب الأول) .

جهاز القصر المركزي ب الطردي (جهاز الطرد المركزي)

يتكون جهاز الطرد المركزى من بضعة أجزاء موضوعة في المنتج ، وهي موضعة بشكل ٣ ــ ٥ وتتكون من :

١ _ الأوزان الضابطة ٠

٢ _ عقد القصر ٠

٣ _ الحلقة اللولبية ٠

٤ _ اللولب •

٥ _ القضيان الدافعة .

٦ ـ حوامل الفرش والفرش ٠

٧ _ ورد التثبيت ٠

وهذه الأجزاء تظهر وهي مجمعة في شكل ٣ ــ ٦ وهــو يبين عضــوا دائرا كاملا مفصل الشكل •

وعندما يصل المنتج الى ٧٥ فى المائة تقريبا من السرعة الكاملة تنقذف الأوزان الضابطة الى الخارج فتتحرك القضيبان الدافعة الى الامام وتدفع الى الأمام بدورها الحلقة اللولبية التى تعمل على أن يتماس عقد القصر مع قضبان الموحد ويقصرها • وفى نفس الوقت تتحرك حوامل الفرش والفرش بعيدا عن الموحد لكى توفر التأكل الذى لا لزوم له فى الفرش والموحد ، وتمنع أى ضجة غير مرغوب فيها قد تصدر من الفرش •

عند تجميع جهاز الطرد المركزى يجب وضع كل جزء في مكانه المضبوط • ويبين شكل ٣ ــ ٦ الأجزاء بالترتيب الذي يجب أن توضع به في المكنتها • لاحظ أن حامل الفرش من الأجزاء التي تجمع مع المنتج •

يمكن أن تستعمل بعض المصانع أجزاء تختلف عن الأجزاء الموضعة ، ولكنها أساسا تماثلها وتأخذ الأوضاع المناظرة في المنتج • وبعد أن يتم تجميع الجهاز يجب أن تكون حوامل الفرش على مسافة قدرها ٠٣٠٠٠ من البوصة من الموحد تقريبا ، وتختلف هاذه المسافة على حسب حجم المحرك وطريقة صنعه •

فى كنبر من المحركات التنافرية ـ البدء ، التأثيرية ـ الحركة يكون تركبب الفرش على الغطاء الجانبي عند التجميع بدلا من على المنتج ، ولكسن طريقة التشغيل في هذا المحرك تشبه من جميسع النواحي طريقة تشغيل المحرك الآخسر ، وبدلا من حركة حوامل الفرش الى الأمام تتحرك اللوالب الضاغطة على الفرش بعيدا عنها ، وهذا يكافى، تحريك لفرش بعيدا عن الموحد ، وكما سبق ذكره ، يشتغل جهاز الطرد المركزي بوساطة ضابط ، هو الذي يحرك القضبان الدافعة الى الأمام ويجمل العقد يعمل دائرة قصر على الموحد ،

وبدلا من ورد انتثبیت ، فقد یستعمل عمود مقلوظ وصامولة لحفظ جهاز الطرد المرکزی فی مکانه ، وعند حل هذا الجهاز ، لابد من عد أسنان القلاوظ قبل رفع الصامولة ، حتی یمکن ، عند اعادة تجمیع الجهاز ، من عمل الضغط المضبوط علی اللولب الضابط ، ویبین شکل ۳ ــ ۷ ائترتیب الذی یتم به تجمیع هذه الأجزاء ،

المحرك التنافري - البدء، التأثيري - الحركة ، ذو المفرش الراكبة

يستعمل في هذا المحرك موحد محوري تركب عليه الفرش ، ويبين شكل ٣ ــ ٨ مثل هذا الموحد ·

يتكون جهاز الطرد المركزى المستعمل عموما فى هذا المحرك من عدد من قطع النحاس ممسكة فى وضعها بلونب دائرى رابط كما هسو مبين بشكل ٢ ـ ٩ ، وتوضع المجموعة فى مكان مقارب للموحد ، وذلك حتى يمكن، عند سرعة معينة ، أن تتسبب القوة المركزية الطاردة من جعل قطع النحاس تعمل دائرة قصر على قضبان الموحد ، وتعود القطع النحاسية الى وضعها الأصلى بوساطة اللونب المرابط عندما يتوقف المحرك عن الدوران ، ويدور المحرك بطريقة المحرك التأنيرى عندما يكون الموحد مقصورا ، وهناك أنواع كثيرة من أجهزة القصر تستخدم مع هذا المحرك ، ونكن طريقة عملها أساسا واحدة فيها كلها ،

فى نوع المحركات التنافرية ـ البدء ، التأثيرية ـ الحركة ذات الفرش الراكبة ، لا يمر أى تيار فى الفرش بعد أن يصل المحرك الى سرعته ، على الرغم من أنها تركب على الموحد .

يتوقف عدد الفرش انراكبة على الموحـــد عادة على عــدد الأقطاب في الموحد ، فيختوى محرك ذو أربعة أقطاب على أربع فرش (شكل ٣ ــ١٠) .

وتکفی فرشتان اذا کان المنتج ملفوفا نفا تموجیا ، أو به توصیلات متقاطعة ، کما سیأتی شرحه فیما بعد فی هذا انباب شکل ۳ – ۱۱ ·

ملفات العضو الثابت والتوصيلات

يحتوى العضو الثابت للمحرك التنافرى - البدء ، التأثيرى - الحركة على وحدة من الملفات تشبه ملفات الحركة في محرك الوجه المشطور والمحرك ذي المكثف و للفات كل قطب محور واحد وهي توضع في المجارى بنفس الطريقة التي تتبع في حالة محركات انوجه المشطور ولا كان اللف بالحزمة غير عملي بسبب تعدد اللفات وكبر مقاس السلك المستعمل ، فان طريقتي اللف باليد وعلى الضبعة هما اللتان تستعملان عموما ويوضع في المجارى عازل بمقاس وسمك مناسبين لكي يمنع التماس الأرصى .

ألجهد المزدوج

تصنع معظم المحركات التنافرية _ البده للتشسخيل على ١١٠ ، ٢٢٠ فولت ، بصرف النظر عن عدد الاقطاب وعدد ذبذبات التيار والطريقة المعتادة في توصيل المحرك تكون بتوصيل الأقطاب كلها على التوالى عند التشغيل على الجهد العالى ، وتوصيلها في فرعين على التوازى عند النشغيل على الجهد المنخفض و شسكل ٣ _ ١٢ يبين عضوا ثابتا ذا أربعة أقطاب موصل للتشغيل على ٢٢٠ فولتا ، وشكل ٣ _ ١٣ يبين نفس المحرك موصل للتشغيل على ١١٠ فولت ، وبكل المحركات المزدوجة الجهد أربعة أسلك تؤخذ الى خارج المحرك لكي تسمع بالتغيير من جهد الى آخر و

بعض المحركات المزدوجة الجهد توصيل بفرعين على التواذي عنيد التشغيل على التشغيل على الجهد المرتفع وأربعة فروع على التواذي عنيد التشغيل على الجهد المنخفض • وتبين الأشكال ٣ - ١٤ أ ، ب و ٣ - ١٥ أمثلة على طرق التوصيل هذه •

تلف معظم المحركات التنافرية _ انبده ، التأثيرية _ الحركة باربعة أقطاب وتشتغل على سرعة قدرها ١٧٥٠ لفة في الدقيقة ، وقد يلف بعضها لتشمينها بستة أو ثمانيسة أقطاب • ولسكى يتعرف الطالب على أنواع التوصيلات المختلفة المستعملة في هذه المحركات ، أوردنا رسومات توضيعية لمحركات ذات ستة وثمانية أقطاب • يبين شكل ٣ _ ١٦ ملفات العضمو الثابت لمحرك ذي ستة أقطاب ، ويبين شكل ٣ _ ١٧ ملفات محرك ذي ثمانية أقطاب • ويبين شكل ٣ _ ١٧ ملفات محرك في ثمانية أقطاب • ويبين كل رسم للأسلاك آربعة أطراف خارج المحرك وهي المرقومة

أخسد المسلومات

عندما يصبح من الضرورى اعادة لف العضو الثابت بمحرك تنافرى البدء ، تأثيرى - الحركة ، تجب العناية بتسجيل المصلومات المناسبة ، ومن ضمنها خطوة كل ملف على حدة ، وعدد اللفات ، ومقاس السلك ، وتسجيل موضع الأقطاب في العضمو انثابت يعتبر أمرا بالغ الأهمية ، اذ يجب وضع ملفات كل قطب في نفس المجارى التي كانت موجودة بها قبل حل الملفات ، فاذا وضعت في مجار أخرى ، فقد لا يدور العضمو المنتج ، واذا دار فقد لا يولد عزم الدوران المطلوب .

لوحسة معسلومات لمحرك تنافري

اسم الصبانع

الامبير		الفولت			اللفات في الدقيقة			اتمدرة بالحصان		
طريقة صنعه		الاطار				النوع		الذبذبات		
الوجه		الرقم المسلسل		اطراز		درجة الحرارة				
انطباقی	ی	تموجي		خطوة الم	المجارى		القضبان		الدائر	العضو
			ىك	مقاس الس	الملفات مجرى		النفات	عدد ا	لطرف	خطوة ا
							المعادلة	ر صیلات	طوة التو	<u>.</u>
عدد الدوائر	اس السلك عدد ا		مقا		المجاري		الاقطاب		الثابت	العضو
									رى	رقم المج
										الملفات

ويمكن تحديد مكان الملفات الأصلية بطريقة بسيطة ، بعمل علامة بالذنبة على المجرى أو المجارى المتوسطة لكل قطب انظر شكل ٣ - ١٨ · وفى طريقة أخرى يكون ذلك بعمل رسم تصويرى يبين موضع الأقطاب بالنسبة للاطار ، ويحتوى العضو الثابت بكشير من المحركات على مجار مصدوعة بطريقة تجعل من المستحيل ارتكاب أى خطأ أثناء عملية اللف ، ويكون مقطع القلب الحديدى فى هذه المحركات عند منتصف انقطب أعرض منه فى الأماكن الأخرى ، ويبين شكل ٣ - ١٩ هذه الطريقة فى الصيغ و وتشبه طريقة تسجيل المعلومات عن الملفات الطريقة المستعملة فى الأنواع الأخرى من المحركات ذات الوجه الواحد التى نوقشت حتى الآن ، ويبين شكل ٣ - ٢٠ طريقة تسجيل الخطوة لمحرك ذى أربعة أقطاب و ٢٤ مجرى ، وتوجد على طريقة تسجيل الخطوة لمحرك ذى أربعة أقطاب و ٢٤ مجرى ، وتوجد على صفحة (٧٥) لوحة تسجيل معلومات مثالية ،

ملفات المنتج في المحركات التنافرية البدء 4 التأثيرية الحركة

سوف يأتى شرح لف المنتج بالتفصيل فى الباب السادس ، وهو عن ملفات المنتج للتيار المستمر ، وعلى العموم فان بعض النقاط المهمة فى دراسة المحركات التأثيرية ، مثل التوصيلات المتقاطعة وحلقات التعادل ، سوف تناقش فى هذا الباب ، وهذه المسائل لا تختص بالمحركات التنافرية _ البدء ، الحركة وحدها ، وانما تعنى أيضا المحركات التنافرية والتنافرية . التأثيرية . التأثيرية .

تكوين المنتج

يبين شكل ٣ ـ ٢١ تفاصيل العضو المنتج • يتكون القلب من رقائق مصنوعة من صفائح صلب مخمر ذى خواص كهربية عانية • وتكون مجارى القلب عموما مائلة لتقليل الطنين ، وللحصول على عزم دوران ابتدائى لا تتوقف قيمته على الأوضاع المختلفة للعضو الدائر • تثبت الموحدات من النوع القطرى على العمود اما بضغطها عليه أو بربطها بالقلاووظ ، على حسب نوع المحرك وطريقة صنعه • وفى العادة يستعمل التثبيت بطريقة الضغط فى المحركات الصغيرة ، ويستعمل الربط بانفلاووظ فى المحركات الكبيرة • وعند استبدال موحد مثبت بطريقة الضغط ، تجب العناية بتوزيع الضغط على العمود ، وذلك منعا لتقوس الموحد ، والا فسوف يستلزم الأمر أن نخرط جزءا كبيرا من الموحد على المخرطة ، حتى نحصل على استدارة حقيقة • ويمثل شكلا ٣ ـ ٢٢ و ٣ ـ ٣٢ رسمين لهذين الموحدين •

يمكن اعادة عزل بعض الموحدات بعد فك أجزائها ، ولكن معظم الموحدات مصنوعة بطريقة تجعل اعادة عزلها مستحيلة • وهذه الموحدات مجمعة مع أجزاء من البكاليت ، أو مواد أخرى ، قد تتكسر عند تعرضها لحرارة زائدة نتجت بسبب حدوث دوائر قصر • وعندما يستلزم الأمر اعادة لف محرك تنافرى _ البدء تأثيرى بسبب الاحتراق ، نجد في الغالب أنه يجب استبدال الموحد أيضا •

لف المنتج

ملفات المنتج تكون اما انطباقية أو تموجية • شكل ٣ ـ ٢٤ يبين لفا انطباقيا ، وفيه يوصل الطرف النهائى للملف الى قضيب الموحد المجاور للطرف الابتدائى لنفس الملف •

فى حالة اللف التموجى يوصل الطرف الابتدائى للمنف والطرف النهائى له الى ناحيتين متقابلتين من الموحد ، عندما يكون المحرك ذا أربعة أقطاب ، واذا كان المحرك ذا ستة أقطاب ، يوصل الطرف الابتدائى للملف والطرف النهائى له الى قضيبين على الموحد ، يفصلهما عن بعضهما ثلث عدد القضبان تقريبا ، ويفصلهما فى حالة الثمانية الأقطاب ربع عدد القضبان .

طريقة اللف

نفرض أنه يراد عمل لف انطباقى ذى ملفين بكل مجرى ، عندما يكون عدد الأقطاب أربعة ، وعدد المجارى ٢٨ ـ فى هذه الحالة تكون طريتة لف المنتج كما يلى :

١ ـ ضع علامة على القلب الحديدى بالذنبه أو بالمبرد عند كل من جانبى أحد الملفات ، وتتبع طرفى هذا الملف ، الى أن تصل الى قضيبى الموحد المتصلين به ، ضع علامة على هذين القضيبين أيضا ، احسب بالقياس عدد قضبان الموحد المتى عن يمين أو عن يسار المجرى الذى يأتى منه طرفا هذا الملف ، ويمكن عمل ذلك بعد خيط من منتصف المجرى الى الموحد لتحديد قضيب الموحد الذى يكون على خط مستقيم مع المجرى ، ويسجل عدد القضبان التى على اليمين أو على اليسار كما هو مبين بشكل ٣٠ - ٣٠ .

حل المنتج وسجل كل المعلومات الضرورية ، كالخطوة ، وعدد الملفات ونوع الملف (إنطباقي أو تمويجي) ، وعدد الملفات في كل مجرى (واحد ، اثنان أو ثلاثة) ، وخطوة الاطراف ، ومقاس السلك ، النغ .

بعد حل المنتج واخذ المعلومات اختبر الموحد بحثا عن عيوب فيه ، فاذا كان من النوع القطرى ويلزم استبداله ، فان الجزء من الموحد ، الذى سوف يستقر فيه جهاز عمل دائرة القصر ، يجب أن يفرغ ويوسع ، لسكى يتسع للعقد ، ويمكن القيام بذلك على المخرطة بوساطة أذاة تفريغ ، اما قبل أو بعد اللف ، ويجب بذل عناية كبيرة أثناء ذلك كله ، لان بعض الموحدات تتكسر يسهولة ، اذا لم تعامل بحرص .

قبل وضع العازل الجديد في المجارى أزل العازل القديم كله ، ويكفي عازل ، أرمو ، بسمك قدره ١٠٠٥، من البوصة عادة في المحركات التي أقل من ثلاثة أحصنة ، ويجب أن يمتد العازل بعسد القلب الحديدي على الجانبين ما يقرب من لم بوصة ، ويمكن قطعه بمقدار صغير تحت مستوى قمة المجرى أو أعلى من المجرى بما يقرب من ألم بوصة ، ويتوقف هذا على الخبرة الخاصة ، وعلى العموم فأن أحسن طريقة تتبع تكون بوضع العازل بنفس المقاس الذي كأن في المحرك أصلا .

٢ - ضع المنتج على حاملين في الوضع المبين في شكل ٣ - ٣١ وابداً اللف مستعملا سلكين و ولمرفة السلكين احدهما من الآخر ، فقد يستحسن استعمال بكرة من السلك المغطى بعازل من القطن والمينا ، وبكرة أخرى من السلك المعزول بالفورمفار ، وهذا يوفر ضرورة البحث عن طرف كل سلك عند وضعه في قضيب الموحد ، فاذا استعمل سلكان متشابهان في العازل فيمكن استخدام غلافين مختلفي اللون للتفسريق بين طرفيهما ، أو قطع المطرفين بطواين مختلفين ،

ضع الطرفين الابتدائيين للسلكين في فجوتي قضيبي الموحد الصحيحين حسب المعلومات المأخوذة ويطرق على هسده الاسلاك عادة طرقا خفيفا

بالسنبك للتأكد من استقرارها في الفجوات ، ويجب التأكد من ازالة العازل ازالة تامة من فوق كل سلك قبسل وضعه في الفجوة · لف العدد المضبوطة من اللفات ثم اقطع السلك عند آقرب مجرى اليك ، تاركا طولا كافيا في الأطراف للتوصيل الى قضبان الموحسد · اثن الأسسلاك الى الخلف فوق القلب ·

٣ ـ أبدأ بلف الملفين التاليين في المجريين المفتوحين التاليين ، وضع طرفيهما الابتدائيين في قضيبي الموحد التاليين ، كما هو مبين بشكل ٣ ـ ٣٠ • لف العدد المضبوط من اللغات ، ثم اقطع السلكين واثنهما الى الخلف على القلب ، كما فعلت مع الملفين السابقين • وكرر هذه العملية حتى يتم لف المنتج بأجمعه •

٤ ـ عندما ينتهى لف كل الملغات ، يكون الطرفان النهائيان لكل منهما موضوعين على القلب استعدادا لتوصيلهما الى قضبان الموحد ، ضمع كل طرف نهائى فى فجوة قضيب الموحد المجاور للقضيب الذى به الطرف الابتدائى لنفس الملف ، كماهو مبين بشكل ٣ ـ ٣٣ · وبذلك يصبح فى كل فجوة طرفان: طرف ابتدائى فى القاع ، وطرف نهائى فوقه ، ويوضع خابور فى كل مجرى فوق الأسلاك لكى يحفظها من أن تقذف الى الخارج بفعل القسوة المركزية الطاردة عندما يدور المنتج ،

اذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، أى أنه اذا كانت الملفات تلف على ضبعة ثم توضع فى المنتج ، فأن طريقة وضع الملفات فى المجارى تكون مختلفة قليلا • فعندما يكون المنتج ملفوفا بالملف ، يوضع الجانب السفلي فقط لكل ملف فى المجارى بالنسبة للربع الأول من العدد الكلي للمجارى ، ثم يوضع الملف بعد ذلك بأكمله فى المجارى ، وبعبارة أخرى لا يمكن وضع الجانب العلوى من ملف فى مجرى قبل شغل النصف السفلي من المجرى بجانب ملف آخر •

تأكد من أن الأطراف العلوية موصلة بالترتيب الصحيح لتجنب وجمود ملف معكوس • بعد توصيل جميع الأطراف ، أكمل عملية اللف بلحام كل الأطراف ، وعمل الاختبارات اللازمة ، والدهان بالورنيش ، واستسكمال استدارة الموحد •

التوصيلات المعادلة أو المتقاطعة

التوصيلات المتقاطعة عبارة عن أطوال من السلك المعزول تصلى بين قضبان الموحد التي لها نفس الجهد • ففي محرك ذي أربعة أقطاب تكون الزاوية بين قضبان الموحد هذه ١٨٠ درجة ميكانيكية ، وفي محرك ذى ستة اقطاب توصل القضبان التي يفصلها عن بعضها ١٢٠ درجة ، وتوضع هذه التوصيلات عادة خلف قضبان الموحد ويجب عملها من سلك له نفس مقاس سلك ملفات المنتج ، ويستعمل مع الموحد الجديد في الغالب التوصيلات المتقاطعة الموجودة على الموحد القديم ،

يستعمل مع المنتج الملفوف لفا انطباقيا في المحركات التنافرية ، توصيلات متقاطعة في أغلب الأحوال تقريبا · وبذلك تقل التيارات المحلية بين العضو الثابت والمنتج التي تنشأ عن عدم تساوى الفتحة الهوائية بينهما ·

وهذه التيارات تنتج عندها يتأكل آحد الكراسى فيصبح الجانب السفلى من المنتج أقرب الى العضو المثابت من انجانب العلوى • وبالاضافة الى ذلك يصبح استعمال فرشتين في محرك ذي أربعة أقطاب ، بدلا من أربع فرش ، جائزا • وفي بعض الأحيان تقفل التوصيلات المتقاطعة دائرة المنتج •

لتحديد القضبان انتى توضع فيها موصلات متقاطعة يجب معرفة عدد القضبان وعدد الأقطاب ، وما اذا كان الموحد بأكمله سيوصل تقاطعيا ، أو سيوصل نصفه تقاطعيا ، ويكون الموحد موصلا بأكمله تقاطعيا اذا كانت كل قضبانه تحتوى على أسلاك معادلة ،

ولمعرفة عدد القضبان الواقعة في المسافة بين طرفي كل توصيلة متقاطعة تستعمل المعادنة الآتية:

عدد القضبان المحتواة = _______ عدد القضبان المحتواة = عدد أزواج الأقطاب

وعلى سبيل المثال ، اذا كان الموحد يحتوى على ٥٠ قضيبا وكان عدد الأقطاب أربعة يكون :

٠٠ عدد القضبان المحتواة = ___ = ٢٥ قضيبا ٠ ٢

ولكى نعبر ٢٥ قضيباً تكون التوصيلة المتقاطعة الأولى بين القضيبين $10.7 \, \mathrm{pr}$ وتكون التوصيلة الثانية بين $10.7 \, \mathrm{pr}$ وهكذا واذا كان المحرك ذا ستة أقطاب وعدد قضبان الموحد ٨١ تكون قفزة التعادل هي $10.7 \, \mathrm{pr}$ قضيبا وتعمل توصيلات تقاطعية بين القضيبين ١ و ٢٨ ، وبين ٢ و ٢٩ ، وبين ٣ و ٣٠ ، ومكذا و تبين الأشكال من ٣ – ٣٤ الى ٣ – ٣٦ التوصيلات المتقاطعة لموحد ذى ٣٦ قضيبا في حالات أربعة وستة وثمانية أقطاب وللتقاطعة لموحد ذى ٣٦ قضيبا في حالات أربعة وستة وثمانية أقطاب و

فى حالة اللف الانطباقى بدون توصيلات متقاطعة يصبح من اللازم استعمال عدد من الفرش مساو لعدد الأقطاب ، وفى الموحدات الموصلة تقاطعيا يلزم استعمال فرشتين فقط ، وعلى الرغم من ذلك فقد يستعمل أكثر من فرشتين .

عند اختبار منتج موصل تقاطعیا علی الزوام للکشف عن دوائر قصر یهتز سلاح المنشار الیدوی فی کل الاوضاع علی محیط المنتج باکمله ، مشیرا الی وجود دائرة قصر • ونکن هذا لیس حقیقیا ، ولمعرفة ما اذا کان المنتج مقصورا أم لا نه یلزم عمل اختبار بامبیر متر للقیاس • وتوجد طریقة اخری مشروحة علی صفحة (۸۸) لاختبار المنتج ، ومعرفة ما اذا کان مقصورا •

اعادة لف منتج ذي لف تموجي

تشبه طريقة اللف لمنتج ذى لف تموجى تلك التي استعملت لمنتج ذى لف انطباقى ، الا فيما يختص بموضع الأطراف في الموحد • شكل ٣ – ٣٧ يبين موحد المنتج ذى ٣٣ مجرى وأربعة أقطاب ، وعدد قضبانه ٤٥ • يوجد ملفان بكل مجرى ، ويراد عمل الملفات من النوع التموجي المتقهقر • وتكون طريقة لف هذا المحرك كما يأتي :

١ - سجل كل المعلومات اللازمة ، مع العناية بملاحظة خطوة الموحد •
 والمعادلة التي تحسب منها خطوة الموحد في اللف التموجي المتقهقر هي :

خطوة الموحد
$$= \frac{عدد القضبان $-1 }{ } = \frac{1 - 80 }{ } = \frac{1$$$

یجب أن یکون عدد قضبان الموحد فردیا مع أی منتج ذی لف تموجی و أربعة أقطاب ، فاذا كان عدد القضبان زوجیا یجب قصر اثنین منها ٠

حيث أن عدد الملفات بالمجرى أثنان ، يكون عدد الملفات في المنتج هو ٢ × ٢٢ أو ٤٦ ملف • وعلى العموم لا يمكن توصيل سوى ٤٥ ملف الى الله ٥٥ قضيبا على الموحد ، وعلى هذا يصبح ملف واحد غير موصل في دائرة المنتج ، وعلى الرغم من ذلك يجب بقاء هذا الملف على المنتج ، نكى يحفظ توازنه الميكانيكي (انظر شكل ٣ – ٣٨) .

فى كل المنتجات التموجية اللف ، بملفين لكل مجرى ، ذات الاربعة الاقطاب ، يكون من اللازم اضافة ملف على شكل طرف قافز عندما يكون عدد القضبان يزيد واحدا عن عدد الملفات • وعلى سبيل المشال اذا كان بالمنتج ٢٢ مجرى بدلا من ٢٣ أمكن لف ٤٤ ملفا فقط على المنتج ، ولما كان

المعدد اللازم هو ٤٥ ، أصبح من الواجب وضع ملف زيادة على المنتج ، وذلك بتوصيل فافزبين بين قضيبى الموحد اللذين كان من المفروض توصيل الملف الخامس والأربعين بينهما • شكل ٣ – ٣٩ يبين توصيل مثل هسذا الطرف القافز •

٢ _ ابدآ لف المنتج لفا يدويا بسلكين ، وضع الأطراف السسفلي في القضبان المضبوطة حسب المعلومات ، توضع الأطراف بعيدا عن محسور الملف ، كما هو مبين بشكل ٣ _ ٤٠ ، وهذا هو المنبع دائما في حالة المنتجات الملفوفة لفا تموجيا ،

لف العدد المضبوط من اللفات في كل ملف ، ثم اقطع السلكين ، أحدهما قصير والآخر طويل ، للتمييز بينهما ، واثنهما الى اخلف على القلب • واذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، ضع غلافا ملونا على كل طرف ، قبل وضعه في مجارى المنتج •

٣ ـ صل الطرفين الابتدائيين الى قضيبى الموحد ، ثم لف الملفين التاليين ، كما يظهر فى شكل ٣ ـ ٤١ • وإذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، يوضع الملف فى المجارى قبل توصيل الطرف الابتدائى الى قضيب الموحد •

٤ – بعد لف الملفات توضع الأطراف النهائية فى قضبان الموحد فوق الأطراف الابتدائية ، كما ظهر فى شكل ٣ – ٤٢ • ويختبر أول طرف علوى عادة للتأكد من أنه موضوع فى قضيب الموحد الصحيح ، وتوضح الأطراف الأخرى كلها بانتتابع ، حيث أن كلا منها مبيز ، أما بطوله ، أو بلونه • ومن الضرورى استخدام الخطوة المضبوطة للموحد ، والا فقد لا يشتغل المنتج • وفى هذا الملف التمويجي يفترق الطرفان العلوى والسفلي بعيدا عن بعضهما ، في حين يتجه الطرفان فى اللف الانطباقي نحو بعضهما •

ه ـ بعد ذلك تتبع نفس الطريقة المعطاة في الباب السادس والخاصة بمنتجات التيار المستمر • ويمكن اختبار المنتج على الزوام للتحسري عن دوائر القصر ، كما هو موصوف على صفحة (١٨٦) •

عكس اتجاه الدوران في المحرك التنافري به البدء ، التأثيري به الحركة

اذا وضع ملف مقفل من السلك في مجال قطب مغناطيسي ، وفي نفس مستواه ، وكان التيار المغذى لملف القطب متغيرا ، فان الملف المقفل سوف يتحرك حتى يصبح في وضع عمودي على مستوى مجال القطب المغناطيسي ، كما هو مبين بشكل ٣ – ٤٣ ، لكي يحدث هذا يجب وضع الملف في اتجاه ماثل قليلا عن الوضع المذكور ، والا فسوف يؤثر عليه عزم الدوران في اتجاه عقربي الساعة وفي عكس اتجاه عقربي الساعة ، مما يؤدي الى عدم دوران

الملف على الاطلاق · ويتسبب التيار الناتج في الملف بالتأثير في تكوين قطب مغناطيسي مشابه في قطبيته للقطب الاصلى ، ونتيجة لذلك يتنافر القطبان مما حتى يأخذ القابل للحركة منهما وضعا أفقيا ·

شكل ٣ – ٤٤ يبين المنتج في محرك تنافرى ، وقد استبدل به الملف المقفل • اذا قصرنا الدائرة بين فرشتى المحرك ذى القطبين ، كما هو مبين بالخط الثقيل في شكل ٣ – ٤٤ ، يتكون من ملفات المنتج دائرتان متساويتان، ويصبح كما لو كان هناك ملفان مقفلان في مستوى رأسى ، ولا تحدث حركة لأن عزم الدوران متساى في الاتجاهين •

اذا تقلت الفرستان الى اليمين أو الى اليسار (كما هو مبين بالخطوط المتقطعة) يدور المنتج بنفس الطريقة التى حدثت مع الملف المقفل • اذا تقلت الفرشتان في عكس اتجاه عقربي الساعة ، يدور المنتج في هذا الاتجاه ، وعلى ذلك فان عكس اتجاه دوران المحرك التنافري يكون بنقل الفرش • ويوجد في العادة علامتان على الغطاء الجانبي تناظر كل منهما اتجاها للدوران ، كما عو مبين بشكل ٣- ٤٥ • ولعكس اتجاه دوران المحسرك ، يفك مسمار محوى على ذراع حامل الفرش وينقل حامل الفرش في حذاء أي من العلامتين • ويجب ربط المسمار قبل ادارة المحرك • وهذه الطريقة في عكس اتجاء الدوران تستخدم في نوعي المحركات ، ذات الفرش الراكبة ، ودات الفرش المراكبة ، ودات الفرش المراكبة ، ودات الفرش

حوامل الفرش الثابتة:

كثيرا من المحركات ، وبخاصة ذات الفرش الراكبة ، تحتوى على فرش غير قابلة للحركة ، اذ قد تكون الفرشة مصبوبة كجزء من الغطاء الجانبى ، ولا يمكن لذلك تحريكها · وتصنع بعض هذه المحركات بحيث يكون وضع أقطاب المجال غير منطبق مع المجاور ، فاذا عكس وضع اطار الاقطاب بأكمله ، يحدث نفس التأثير الناتج من نقل الفرش · تزود بعض المحركات بثقوب اضافية للمسامير في العضو الثابت لكي يصبح في الامكان تحريكه · ولعكس اتجاه دوران مثل هذا المحرك ، يرفع الغطاءان الجانبيان ، ويعكس وضع الاطار من ناحية الى الناحية المقابلة ، ثم يعاد تجميع المحرك · ويبين شكل الاطار من ناحية الى الناحية المقابلة ، ثم يعاد تجميع المحرك · ويبين شكل الحرك ° ويبين المذكورين ·

حواهل فرش کارتریدج :

فى نوع آخر من المحركات يوجد حاملان للفرش فى وضع غير محورى ، ويمكن تحريكهما كل على حدة • ولعكس اتجاه دوران مثل هذا المحرك ، يحرك كل حامل للفرش ١٨٠ درجة ميكانيكية • وفي بعض المحركات يرفع حامل الفرش من مكانه ، ثم يعاد وضعه بعد نقله مسافة قدرها ١٨٠ درجة ميكانيكية • وفي محركات أخرى يفك مسمار ضابط مقلوظ صغير ، ويلف حامل الفرش باستعمال مفك قلاووظ ، ويبين شكلا ٣ – ٤٨ و ٣ – ٤٩ هذا النوع من حوامل الفرش • ويوجد على الطاقية عادة سهم يبين اتجاه الدوران • بادارة حوامل العرش غير المحورية تنتقل الفرش الى وضع جديد على الموحد وينتج انعكاس في اتجاه الدوران •

تصنع بعض المجركات لكى تدور فى اتجاه واحد فقطي وفى هذا النوع من المحركات لا يمكن نقل حوامل الفرش من مكانها ، ولا يمكن تحريك العضو الثابت ، توجد طريقة جيدة لعكس اتجاه الدوران فى مثل هذه المحركات ، وتكون بحل المحام من أطراف الاسلاك على الموحد ونقل الاطراف مسافة تقدر بعدة قضبان ، ولكن هذا لا يمكن عمله دائما ، وفى طريقة أخرى يعاد لف العضو الثابت بحيث ينتقل محور كل قطب مسافة تقدر بمجرى واحد على الاقل من موضعه الاصلى ،

تغییر نوع اللف من متقهقر الی متقدم لا ینتج عنه فی العادة عکس اتجاه دوران المحرك ، كما یحدث مع منتج التیار المستمر • وعلی كل حال ینتج انعكاس اتجاه الدوران فی بعض المحركات •

تحديد نقطة التمادل:

اذا أردنا وضع علامتين جديدتين على الغطاء الجانبي لتعيين الدوران في اتجاه عقربي الساعة ، وفي عكس اتجاه عقربي الساعة ، يجب أن نبدأ أولا بتحديد نقطة التعادل ، أو موضع التعادل للفرش • وعند هذا الوضع سوف لا يدور المحرك في أي الاتجاهين • في المحركات التنافرية ـ البدء ، التأثيرية ـ الحركة انعادية ، نعثر على نقطتي تعادل : احداهما يكون عندها الموضع الصحيع ، وتمثل الثانية موضعا خطأ للفرش • ولعسرفة النقطة الصحيحة فيهما ، حرك الفرش الى نقطة لا يدور عندها المحرك في أي الاتجاهين ، ثم انقل حامل الفرش قليلا الى يمين هذه النقطة ، ويجب أن يدور المحرك حينئذ في اتجاه عقربي الساعة • بعد ذلك انقل حامل الفرش الى الشمال من نقطة التعادل ، ويجب أن يدور المحرك حينئذ في عكس اتجاه عقربي الساعة • اذا كانت نقطة التعادل المستعملة هي النقطة الخطأ ، فان نقل حامل الفرش الى اليمين سوف ينتج دورانا في عكس اتجاه عقربي

المحرك التنــافرى

یختلف هذا المحرك عن المحرك التنافری ــ البدء ، الناثیری ــ الحركة فی أنه یصنع بلا استئناء من النوع ذی الفرش الراكبة ، ولیس به أی جهاز یعمل بالقوة المركزیة الطاردة ، وهذا المحرك یبدأ حركته ثم یدور علی أساس التنافر ، وهو مثل محرك التوالی للتیار المستمر نه عزم دوران ابتدائی مرتفع وخاصیة تغیر السرعة ، ویعكس اتجاه دررانه بنقل حامل الفرش الی الناحیتین من وضع التعادل ، كما تقلل سرعته بتحریك حامل الفرش علی مسافة بعیدة من وضع التعادل ، ویطلق علی هـــذا المحسرك فی بعض الاحیان محرك توالی ــ تأثیری ،

يشبه العضو الثابت في المحرك التنافري نظيره في المحرك التنافري _ البعه ، التأثيري _ الحركة ، كما أن أقطاب العضو الثابت توصل بطريقة واحدة في المحركين • ويلف العضو الثابت عموما لاربعة ، ستة ، أو ثمانية أقطاب ، وتمد أربعة أطراف الى خارج المحرك عادة للتشغيل على جهدم مزودج •

يتكون العضو الدائر من منتج مصنوع بنفس طريقة صنع منتجات التيار المستمر وهو يصنع من الرقائق ، وتكون مجاربه عموما مائلة وقد يكون اللف فيه باليد أو بملفات ملفوفة ، كما أنه قد ، يكون تموجيا أو انطباقيا. والموحد من النوع المحوري وتركب الفرش عليه دائما وتوصل الفرش كلها معا كما يحدث في المحرك التنافري _ البدء وشكل ٢ _ ٥٠ يبين رسما لمحرك تنافري ذي أربعة أقطاب و

ملفات التعويض:

يستعمل في بعض المحركات التنافرية ملفات اضافية يطلق عليها ملفات التعويض ، ويكون الغرض منها رفع معامل القدرة ، وتحسين طريقة تنظيم السرعة • وملفات التعويض أصغر بكثير من الملفات الرئيسية ، رتلف عادة في المجارى الملاخلية لكل قطب ثم توصل على التوالى مع المنتج • شكل ٣ _ في المجارى المنعويض وتوصيلها الى الفرش ، ويستلزم الامر استعمال أربع فرش ، اثنتان منها توصل معا ، والاثنتان الاخريان توصيلان على التوالى مع ملفات التعويض • والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، كما يجب نقل حامل الفرش • وشكل ٣ _ ٥٢ يبين رسما مثاليا التعويض ، كما يجب نقل حامل الفرش • وشكل ٣ _ ٥٢ يبين رسما مثاليا

لعرض المعلومات عن محرك من هذا النوع يحتوى على ٣٦ مجرى وذى سِنة أقطاب ·

المحرك التنافري ــ التاثيري

من المستحيل في بعض الاحيان أن نفرق بين المحرك التنافري ـ التأثيري والمحرك التنافري من المظهر المخارجي لكليهما · وعلى العموم فان المحرك التنافري ـ التأثيري يحتوى على ملفات قفص سنجابي على المنتج بالاضافة الى الملفات العادية ، وتوضيع ملفات القفص السنجابي تحت المجاري في المنتج ، كما هو مبين بشكل ٣ ـ ٥٣ • ويلف المنتج عادة لفا انطباقيا • ويستعمل معه توصيلات متقاطعة •

لمعرفة ما اذا كان المحرك تنافريا ، أو تنافريا ـ تأثيريا ، وصلله الى الخط ، ودعه يبلغ سرعته الكاملة ، ثم ارفع جميع الفرش بحيث تصبح غير متماسة على الاطلاق مع الموحد ، فاذا استمر المحرك يدور بسرعته الكاملة ، فهو محرك تنافري ـ تأثيري .

تصنع المحركات التنافرية _ التأثيرية بأحجام تصل الى ١٠ أحصنة تقريبا ، وهي من انبوع المزدوج الجهد ، ويمكن استعمالها في الاشغال ذات الاغراض العامة ٠ شكل ٣ _ ٥٥ يبين توصيلات هذا المحرك للتشغيل على ٢٢٠ فونتا ٠ وقد يصبح هذا النوع شائع الاستعمال في مجال المحركات التنافرية نظرا لما نه من خواص جيدة تناسب معظم الاغراض ، وهي خواص مكن مقارنتها بتنك التي يمتنكها المحرك المركب لمتيار المستمر ٠

تنحصر ميزة هذا المحرك في عدم استعمال أي جهاز قضر يعمل بالقوة المركزية الطاردة معه • وهو يمتلك عزم دوران ابتدائي مرتفع ، ونتيجه لوجرد ملفات القغص السنجابي ، فإن الانخفاض في السرعة يكون ثابتا الى حد كبير ، وتصنع هذه المحركات أيضا بملفات تعويض لرفع معامل قدرة دائرة المحرك • يبين شكل ٣ _ ٥٥ رسما لمحرك تنافري _ تأثيري بماغات تعويض ، موصل للتشغيل على ١١٠ فوتت •

تحديد الحلل وإصلاحه

الاختبار

تختبر المحركات التنافرية ، شأنها في ذلك شأن باقى المحركات ، للنحرى عن نقطة التماس ، دوائر القصر ، الفتحات ، والتوصيبلات المعكوسة . ويجب اختبار كل من العضو الثابت والمنتج على حد سواء .

اختبار التماس الارضى:

الطريقة المعتادة في اختبار العضو الثابت للتحرى عن نقط تماس أرضية تكون باستعمال مصباح اختبار وصل أحد سلكي دائرة الاختبار معالاطار، والسلك الثاني مع طرف ملفات العضو الثابت ، فاذا أضاء المصباح دل ذلك على وجود تماس أرضى وطريقة تحديد مكان التماس واصلاحه هي نفسها التي شرحت في حالتي محركات الموجه المشطور والمحركات ذات المكثف .

ويختبر الموجد وملفات المنتج بحثا عن تماس أرضى بنفس الطريقة تماما ولما كانت حوامل الفرش في بعض المحركات متصلة بالارض عن طريق الغطاء الجانبي ، يجب قبل اختبار المنتج للتماس الارضى رفع الفرش بعيدا عن الموحد و اذا ظهر وجود تماس أرضى في المنتج ، أجر اختبارا لتحديد مكانه بطريقة القياس كما هو موصوف في الباب السادس واذا وصلنا جهدا قيمته تقرب من ١٠٠٠ فولت بين الملفات والارض ، فقد تحدث شرارة عند نقطة التماس مع الارض مبينة مكانها و

اختبار تحديد دوائر القصر:

يختبر العضو الثابت بحثا عن دوائر انقصر باسستعمال زوام داخلى او بقياس مقاومة ملفات او بقياس مقدار سسقوط الجهد على كل قطب ، أو بقياس مقاومة ملفات كل قطب ، أو بتحسس أسخن ملف بعد تشغيل المحرك وقتا قصيرا ، ويمكن استكشاف الملف المقصور أيضا بتمرير تيار مستمر في الملفات وقياس قوة مجال كل قطب بقطعة من الحديد ، ويكون القطب المقصور هو الذي يبذل أقل شد أو جذب عليها ، واذا احترق ملف أو تفحم فان الفحص بالنظر فقط سوف يكشف عن مكانه ،

یختبر العضو المنتج بحثا عن دوائر القصر بوساطة ملی فولتمتر ، أو یمکن اختباره علی جهاز زوام ، اذا کان المنتج ذا لف تموجی و تجب مراعاة أن المنتجات ذات اللف الانطباقی ، والتی تحتوی علی توصیلات متقاطعة ، لا یمکن اختبارها علی جهاز الزوام و الملفات المقصورة تنتج قراءة منخفضة علی المللی فولتمتر ، واذا اختبرت علی السزوام تسبب اهتزاز فی سلاح منشار یدوی وهذا کله مشروح فی الباب السادس .

يبين شكل ٣ ـ ٥٦ رسما لطريقة مُرضية جدا تتبع في اختبار دائرة القصر في منتج المحرك انتنافري • ارفع الفرش أو امنع اتصالها بالموحد • وصل المحرك على خط انتغذية • لن يدور المحرك والفرش مرفوعة • أدر المنتج باليد ، فاذا كان هناك ملف مقصور عليه فسوف يظهر ميلا للثبات عند نقط معينة ، والا فان المنتج سوف يدور بسهولة وحرية • هذا الاختبار يصبح عمله في حالة ما اذا كانت الكراسي في حالة جيدة •

اختبار الفتحات والتوصيلات المعكوسة : تختبر ملفات العضسو الثابت للمحرك التنافرى للفتحات والتوصيلات المعكوسة كما سبق وصفه فى البابين السابقين ، ويختبر المنتج لمثل هذا الخلل بالطريقة المشروحة فى الباب السابدس •

التصليحات: يختص هذا الجزء بكل الانواع الشلائة للمحركات التنافرية وفيما يلى علامات الخلل التى تظهر على هذه المحركات في الحياة العملية، ومع كل منها قائمة الاحتمالات المختلفة لحقيقة نوع الخلل ويشير العدد الموضوع بين قوسين بعد كل خلل الى رقم العلاج المناسب له، غي قائمة طرق العلاج الموجودة في الصفحات التالية والعلاج الموجودة في العلاج الموجودة الموجودة الموجودة في العلاج الموجودة في العلاج الموجودة في العلاج الموجودة الموجودة في العلاج الموجودة في الموجودة في العلاج الموجودة في الموجودة في

حيث ان المحرك التنافرى ـ البدء ، التأثيرى ـ العركة هو الوحيد النى على جهاز قصر يعمل بالقوة المركزية الطاردة ، فسوف يشار الى هذا النوع فقط عند ذكر مفتاح الطرد المركزى •

١ _ اذا عجز المحرك عن البدء في المعوران عند قفل المفتاح ، فقد يكون المخلل :

- (أ) احتراق المصهر .
- (ب) تأكل الكراسي (١) .
- (ج) التصاق الفرش بالحامل (٩) :
 - (د) تأكل الفرش (٩) ·
- (هـ) فتح في دائرة العضو الثابت أو المنتج (٢) .
 - (و) خطأ في وضع حامل الفرش (٥) ٠
 - (ز) قصور في دائرة المنتج (٣) .
 - (ح) قذارة الموحد (٩)، (١٢)، (١٧).
 - (ط) خطأ في توصيل الاطراف (٦) ٠
 - (ى) المقد يعمل قصرا على المنتج (١١) .

٣ ـ اذا لم يبدأ المحرك دورانه على مايرام ، فقد يكون الخلل :

- (أ) تأكل الكراسي (١) ٠
- (ب) اتساخ العقد أو الموحد (٩) ، (١٢) ٠
- (ج) رفع الفرش من فوق الموحد قبل الاوان المناسب (١٠)
 - (د) جهاز الطرد المركزي مجمع بطريقة غير صحيحة (١٤) •

- (هـ) خطأ في وضع حامل المفرش (٥) •
- (ار) جهساز القصر متأكل ، مكسور ، او مجمع بطريقة غير صحيحة (١٤)
 - (ز) الارزان الضابطة غير حرة الحركة (١٥) .
 - (خ) مقدار الشد في اللولب غير مضبوط (١٦).
 - (ط) قصور في دائرة المنتج (٣) .
 - (ى) حركة محورية زائدة (٨)
 - (ك) تعدى الحمل (٧) ·
 - (ل) قصور في دائرة العضو الثابت (٤) ٠
 - (م) تأكل في شفة حامل الفرش (١٨) ٠
 - ٣ ـ اذا أصبح المحرك ساخنا بصورة زائدة ، فقد يكون الخلل :
- (1) المحرك موصل للتشغيل على ١١٠ فولت ، ولكنه يشتغل على ٢٢٠ فولت ٠
 - (ب) قصور في دائرة العضو الثابت أو المنتج (٣) ، (٤) ٠
 - (ج) تعدى الحمل (V) ·
 - (ج) تاكل الكراسي (١) ٠
 - (هـ) كسر أو احتراق العقد (۱۲) ، (۱۳) .
 - (و) خطأ في وضع حامل الفرش (٥) .
 - ٤ ـ اذا كان تشفيل المحرك مصحوبا بضجة ، فقد يكون سبب ذلك :
 - (أ) تأكل اكراسي أو المحور (١) ٠
 - (ب) جهاز الطرد المركزي غير مثبت جيدا (١٤). .
 - (جـ) ملف مقصور بالعضو الثابت (٤) .
 - (د) حركة محورية زائدة (۸)
 - (هـ) اتساخ جهاز القصر (١٢) .
 - ٥ اذا تسبب المحرك في جرق المصهر ، فقد يكون السبب في الخلل:
 - (أ) تماس أرضى في ملفات الاقطاب (١٩) .
 - (ب) توصیلات غیر صحیحهٔ (٦). •
 - (جـ) الفّرش غير متلامسة مع الموحد (٩)
 - (د) قصور في دائرة المنتج (٣) ٠
 - (هـ) موضع الفرش غير صحيح (٥) ٠
 - (و) تجمد الكراسي •

٦ _ اذا صدر عن المحرك طنين دون أن يدور ، فقد يكون الخلل :

- (أ) خطأ في توصيلات الاطراف (٦) ٠
 - (ب) تأكل الكراسي (١)
 - (جه) موضع الفرش غير صحيح (٥) .
 - (د) قصبور في دائرة المنتج (٣) .
- (هـ) قصر في دائرة العضو ألثابت (٤) .
- (ز) التصاق الفرش أو عدم تلامسها مع الموحد (٩) .
 - (ح) اتساخ الموحد (٩)، ، (١٢)·

٧ _ اذا لم يصل المحرك الى سرعته المعتادة ، فقد يكون الخلل :

- (1) خطأ في قوة ضغط اللولب على الفرش (١٠)، (١٦) .
 - (ب) اتساخ او احتراق العقد (۱۲) .
 - (ج). اتساخ الموحد (٩).
 - (د) قصر في دائرة المنتج (٣) ٠
 - (هـ) قصر في أحد ملفات العضو الثابت (٤).
 - (و) تأكل الكراسي (١) .
 - (ز). القضبان الدافعة أطول من اللازم (١٠) •

٨ _ اذا حدثت شرارة بداخل المحرك ، فقد يكون الخلل :

- (١) فتح في ملفات المنتج (١)
 - (ب) اتساخ الموحد (٩) .
- (ج) ارتفاع سطح الميكا عن سطح الموحد (٢٠) .
 - (د). التصاق الفرش أو قصر طولها (٩) ٠

الدائر يلمس العضو الثابت ، فان المحرك سوف يصدر طنينا عند قفسل الدائر يلمس العضو الثابت ، فان المحرك سوف يصدر طنينا عند قفسل المفتاح ، وسوف يكون احتمال دوران المنتج ضئيلا فقط ، اختبر المحرك ، بدون توصيل الجهد اليه ، محاولا تحريك العمود رأسيا ، فاذا تحرك معك ، فان هذا يعنى أن الكراسي متأكلة ، والعلاج في هذه الحالة يكون بوضع كراسي جديدة ، وعندما تكون الكراسي في مثل هذه الحالة يتكون على سطح قلب المنتج أجزاء متأكلة وناعمة ، مما يعنى أنها تحتك بانعضو الثابت ،

واذا كانت الكراسي متأكلة قليسلا ، يصدر عن المحرك أثناء دورانه ضبعة ويسخن ، وفي بعض الاحيان يدور أبطأ من سرعته المعتادة .

٢ - فتع في دائرة المنتج أو العضوالثابت: لتحديدمكان الفتع استعمل مصباح الاختبار وتصرف بالطريقة المشروحة في الباب الاول ، معركات الوجه المشطور • بعد تحديد مكان الفتع ، أصلع أو أعد اللف على حسب ما يقتضيه المحال •

عند عمل اختبار الفتحات على العضو الثابت في المحرك التنافرى • يجب التأكد من اجسراء الاختبار على دائرتين ، وذلك لأن كل المحسركات التنافرية مزدوجة الجهد تقريبا ، وتخرج منها أربعة الطراف ، اثنان لكل مجموعة من الاقطاب •

تختبر الفتحات في المنتج وتحدد بوساطة جهاز قياس ، كما هي الحال مع منتجات التار المستمر ، ووجود بقعة محترقة على الموحد سوف يؤدى الى تحديد مكان الملف المفتوح ، ويكون العلاج باصلاح الفتح ، وذلك باعادة توصيل السلك المكسور أو ، اذا لم يسهل الوصول الى مكان الكسر ، باعادة لف الملف أو المنتج بأجمعه ،

٣ - قصر فى دائرة المنتج: اذا كانت معظم ملفسات المنتج مقصسورة ، فسوف يقوم المحرك بمحاولة ضئيلة للموران ، ثم يصدر طنينا ويظسسل ساكنا · أما اذا كان هناك ملف أو ملفان مقصوران فقط ، فان المعرك سوف يبور ، ولكن عزم دورانه الابتدائى سوف يكون ضعيفا · وسوف يسخن الملف المقصور عند البده ، ثم يتصاعد منه الدخسان لو طالت فترة دوران المحرك ·

وتوجد طريقة جيدة لاختبار المنتج من ناحية الملفات المقصورة ، وتكون برفع الغرش وادارة المنتج أثناء مرور التيار في العضو الثابت ، فاذا دار المحرك بحرية ، وبدون معاولة الثبات عند بعض النقاط ، يكون في حسالة جيدة ، ويكشف الفحص بالنظر لملفات المنتج عادة عن مكان الملفات المقصورة في المحرك التنافري ، وقد يكون المنتج عموما محترقا احتراقا تاما ومتفحما ، بحيث تكون رائحة المازل المحروق واضحة ،

ان قطع بعض الملفات وتغيرها في المحسوك التنافري لا يعتبس تصرفا حكيما ، وانما يجب اعادة لف المنتج بأكمله ، لو ثبت وجود ملف أو بعض الملغات مقصورة • وقبل اعادة لف المنتج ، يجب التأكد من أن الموحد على ما يرام •

٤ ـ قصر في دائرة العضو الثابت: ان حدوث قصر في ملفات العضو الثابت سوف يتسبب في أن يدور المحرك ببطء عن سرعته المعتادة ، وصدور ضجيج عنه · وبالاضافة الى ذلك فان الملفات المقصورة سوف تسخن ويتصاعد منها الدخان · وفي بعض الاحيان لا يصل المحرك الى السرعة الملازمة لتشغيل جهاز الطرد المركزي ، مما يؤدي الى جعل المحرك يسحب تيارا زائدا ويحرق المصهر · اختبر المحرك لمثل هذه الحالة بالزوام الداخل ·

ه ـ خطأ في موضع حامل الفرش: لكى يدور المحرك التنافرى ، يجب وضع حامل الفرش في موضع محدد ، فاذا تحرك الحامل من هذا الموضع ، فان عزم الدوران الابتدائي للمحرك سوف يكون ضلعيفا ، أو قد لا يدور الرائ على الاطلاق ، متسببا في حرق المصهر ، وسوف تحدث هذه الحالة عدما ينحل المسمار المحوى الضابط الذي يمسك الفرشة ويقيدها في مكانها ، فيسمح للحامل بالانتقال ،

وتقع حالة مشابهة عندما يعاد نف المنتج ، ولا توضع الاطراف في قضبان الموحد المضبوطة ، فاذا وضعت الاطراف بعيدة عن المكان المضبوط بمقدار قضيب أو قضيبين ، يجب تحديد نقطة تعادل جديدة ،

ويحدث هذا آيضا اذا أعيد لف العضو الثابت ووضعت الملفات بعيدة. عن مكانها الاصلى بعقدار مجرى واحد • وفي كلتا الحالتين يجب تعيين نقطة تعادل جديدة ، ومن ثم يعين الوضعان الجديدان للدوران ، في اتجاه عقربي الساعة ، وفي عكس اتجاه عقربي الساعة • ويمكن عمل ذلك بنقل حامل الفرشة الى الخلف والى الامام ، حتى يعطى المحرك عزم الدوران المطلوب •

٢ - خطأ في توصيلات الاطراف: يبين شكلا ٣ - ٥٧ ، ٣ - ٥٨ الاخطأه التي يرتكبها أحيانا المبتدئون عند توصيل أربعة أطراف خارجة لمحسرك تنافري ، وفي كلتا اتحالتين سوف يصدر المحرك طنينا عند توصيل التار اليه ، ويكون العلاج بعكس توصيل طرفي المحرك في أحدى المجموعتين .

يرتكب خطأ آخرف عمل التوصيلات ، ويكون بتوصيل الطرفين ت ، ت ، معا الى طرف الخط معا الى طرف الخط ل ، و توصيل الطرفين ت ، ت ، معا الى طرف الخط ل ، و بدراسة الرسم فى شكل ٣ - ٥٩ يتضح أن التوصيل بهذه الطريقة ينتج دائرة مفتوحة ، واذا وصل المحرك الى الخط وهو موصل بهذه الكيفية ، فسوف لا يصدر عنه حتى مجرد الطنين ،

۷ – حمل ذائد: يؤدي تعدى الحمل على المحرك الى منعه من الدوران عند السرعة المطلوبة كما يتسبب في مرور تيار ذائد فيه ، وفي المحسرك التنافري – البده ، التأثيري – المجركة سوف لا يعمل جهاز الطرد المركزي ، لان السرعة ليست كافية ، وبدلا من ذلك فسوف يحاول المحرك أن يشتغل كمحرك تنافري ، فيسخن جدا وتصدر عنه ضجة ،

 Λ – حركة محورية زائدة : في بعض المعركات التنافرية – البده ، التأثيرية – الحركة والتي تحتوى على موحدات قطرية ، تتسبب الحركة المحورية انزائدة في رفع حامل الفرش مسافة كبيرة من فوق الموحد ، مسايؤدى الى ضعف الضغط على الفرش ، وينتج عن ذلك حدوث شرارة كما انه يمنع المحرك من الوصول الى سرعته المعتادة ، اسمح لحسركة محسورية مقدارها μ من البوصة على أكثر تقدير بالحدوث ، وذلك بوضع ورد على عمود المنتج ، وعلى العموم يجب أن تتأكد من أن الورد موضوعة بحيث يكون جانبا القلب الحديدى نكل من المنتج والعضو الثابت في مستوى واحد ، وغالبا ما تتسبب الحركة المحورية الزائدة في صدور ضبعة عن المحرك الناء التسفيل ،

9 - عدم تلامس الفرش مع الموحد: اذا كانت الفرش ملتصقة بالحامل أو متأكلة ، فقد لا تتمكن من لمس الموحد ، ولا يستطيع المحرك البده · ويؤدى النساخ الموحد أو ضعف ضغط المولب على الفرش الى نفس النتيجة · واذا دار المحرك فعلا ، فسوف تحدث شرارة كبيرة · ويمكن كشف هذه العيوب بسمولة عن طريق الفحص ؛ ويكون العسلاج بتنظيف الموحد ، أو استبدال الفرش أو اللونب ، أو كليهما معا ، بوحدات جديدة ·

۱۰ - رفع انفرش من فوق الموحد قبل الاوان المناسب: يعمل المحرك التنافرى - أنبده ، التأثيرى - الحسركة كمحرك تنافرى حتى يصل الى ال المرعة الكاملة وهو يعمل الحمحرك تأثيرى ومن الواضع أنه اذا رفعت الفرش من فوق الموحد ، قبل أن يصل الى هذه السرعة ، فانه لن يصل الى سرعته الكاملة ، وانها. سؤف تبطى وسرعته بدلا من ذنك ، مما يتسبب في عودة الفرش الى الركوب على الموحد مرة أخرى ، ويحتمل وقوع هذه الدورة من الاحداث عدد لانهاية له من المرات ،

قد يكون رفع الفرش المبكر من فوق الموحد بسبب ضغط اللولبعليها و وفي نوع المحركات التي يكون تجميع حامل الفرش فيها على المنتج، قد يكون من الضروري تغيير اللولب وفي النوع الآخر يصـــح زيادة الضخط على اللولب باحكام ربط الصامولة •

اذا كانت القضبان الدافعة أطول من اللازم ، يصبح حامل الفرشة على بعد أكبر مما يجب عن الموحد ، فعند البدء يجب أن يكون حامل الفرشة على بعد ٢٠٠٠ من البوصة تقريبا من الموحد ، ويجب تقصير القضبان الدافعة اذ خرط الموحد على المخرطة ، واذا تم تجميع جهاز الطرد المركزى بطريقة غير صحيحة فسوف يؤدى ذلك الى رفع حامل الفرشة في وقت مبكر ،

١١ _ قصر دائرة المنتج بوساطة العقد : عندما يقصر العقد دائرة المنتج يكون الخطأ في التجميع • ويمكن اصلاح هذا الخطأ بسهولة بعد الرجوع الى شكل ٣ _ 7 واعادة تجميع الأجزاء بالنظام المضبوط ، كما هو مبين بالشكل •

فى المحرك التنافرى - البدء ذى الفرش الراكبة يحتمل أن تلتحم قطع جهاز القصر مع الموحد ، أو يحتمل حدوث تماس بين قضبان الموحد والأرض •

۱۲ – اتساخ عقد الطرد المركزى أو الموحد: إذا كان العقد متسخا أو مكسورا ، أو إذا كان الجزء من الموحد ، الذى يحدث عليه القصر بوساطة المعقد ، متسخا ، فإن الموحد ثن يصبح مقصورا فى الوقت المناسب ، وتبعا لذلك فسوف يدور المحرك بطريقة تشبه تلك التي يدور بها محرك ذو قفص سنجابي بقضبان مفتوحة ، ومثل هذا المحرك لن يستطيع جر الحمل وسوف يبطىء ، وتزداد سخونته ، كما أنه سوف يصدر ضجيجا ، والنوع ذو الفرش المرفوعة سوف يبطى لدرجة تجعل الفرش تعود إلى الركوب على الموحد ، وهذا سوف يؤدى بدوره إلى زيادة سرعة المحرك ، ولكن بمجرد ما يوضع عليه الحمل ، يعود إلى الابطاء مرة أخرى ، وتتكرر هذه العملية من تلقاء نفسها ، حتى ينفجر المصهر .

والعلاج يكون برفع جهاز القصر بأكمله ، ثم تنظيف العقد ، وتفيير بعض الاجزاء لو لزم الامر ، كما يجب تنظيف الموحد تنظيفا تاما .

١٣ _ عقد انقصر مكسور آو لا يعمل على الوجه المضسبوط: اذا كان المقد من النوع الذي يتكون من قطع عديدة منفصسلة من النحاس ، يربطها

ببعضها طول من السلك يمر في ثقوب في القطع ، فلابد من التأكد من انه موضوع على حامله ، بحيث تكون الثقوب تجاه الناحية الخلفية للموحد .

ويكون لكل قطعة نحاسية شفة يجب أن تكون موضوعة بحيث تتلامس مغ الموحد .

اذا كان انعقد من النوع الذى يتكون من قطعة واحدة ، يكون مصنوعة بحيث يمكن أن ينحنى • ومن المهم جسدا أن يكون تركيبه على بكرة العقد بحيث يتلام مع استدارة البكرة •

واذا كان العقد مكسورا محترقا ، أو مجمعا بطريقة غير مضبوطة ، فقد لا يكون القصر على المنتج كاملا بعد وصلوله الى السرعة المطلوبة ، وتكونه النتيجة أن يعمل المحرك كمحرك تنافرى طول الوقت ، ويكون العلاج بوضع عقد جديد ، أو تجميع المعقد بالطريقة المضبوطة ،

18 - جهاز الطرد المركزى مجمع بطريقة غير سليمة : اذا كان العقسد مجمعا بطريقة تجعله يقصر الموحسد دائما ، فان المحرك نن يدور · واذا كان اللولب الخلفي مجمعا بطريقة غير مضبوطة فان الجهاز سوف لا يصبح حر الحركة · واذا كان السد في اللولب غير مضبوط ، فان ذلك سوف يؤدى الى رفع الفرش من فوق الموحسد أسرع أو أبطا من اللازم ، والجهاز المجمع بطريقة غير سليمة قد يكون أيضا مفككا ، ويتسبب في حدوث عسده الحالة أثناء التشغيل ·

اذا كان الشك يحوم حول جهاز الطرد المركزى ، حله بأكمله ، ونظف كل الأجزاء فيه ، وتأكد من أن كل جزء في حالة جيدة ، ثم اعد تجميعه على الوجه الصحيح ، استعمل شكل ٣ ـ ٦ للتوجيه ،

۱٥ - أوزان الطرد المركزى غير حرة المحركة : عنسدما تلتصق الاوزان المركزية الطاردة ، فان المحرك يعمل كمحرك تنافرى طوال الوقت ، وسسوف يصدر ضجيجا ويكون عزم دورانه ضئيلا • فاذا التصقت الاوزان ، عجزت القضيان الدافعة عن العمل ، معا يؤدى الى جعل جهاز انقصر غير قابل للتشغيل • وعلاوة على ذلك فان الفرش سسوف تظل ر،كبة على الموحسه طول الوقت •

١٦ _ مقدار الشد في اللولب غير مضبوط: اذا كان الشد في اللوليه.

غير كاف ، قسوف يحدث القصر على آلموحد عند سرعة منخفضة جدا ، كما آن الفرش سوف ترفع من فوق الموحد بسرعة ، وسوف يؤدى ذلك الى ضعف عزم المدوران الابتدائى ، كما أن المحرك سسوف يصبح عاجزا عن الوصول الى السرعة التى ينتقل عندها من حالة تنافرى _ البدء الى حالة تأثيرى _ الحركة ، وقد يكون من اللازم تغيير اللولب ، أو ضبطه على الشد المناسب ،

اذا كان الشد في اللولب أكثر من اللازم ، فسوف لا يرتفع الفرش ، كما ان المنتج سوف لا يصبح مقصورا ، وسيكون من نتيجة ذلك أن يدور المحرك كمحرك تنافري طول الوقت ، مما يؤدي الى صدور ضجيج منسه وحدوث شرارة ، ويكون علاج هذا الهيب بضبيط الصامولة حتى يحدث الشد المناسب .

1۷ ــ اتساخ الموحد: تشبه هذه الحالة حانة التصاق الفرش بالحامل ؛ اذ لا يمر التيار في المنتج ، اذا كانت الاقذار على الموحد تمنع انفرش من عمل التماس المطلوب مع الموحد ، اذا نشأت هـــذه الحالة ، فإن المحرك سـوف يصدر طنينا ، كما يحتمل حدوث شرارة بين الفرش والموحسد ، والعلاج يكون بتنظيف الموحد بقطعة نظيفة من القماش وبالصنفرة ،

11 _ تأكل الشيغة على حامل الفرشية : وجبود تأكل في شفة حامل الفرش يعد سيببا عاديا من أسباب الخلل ، وعلى الأخص اذا كان الحامل مصنوعا من المعدن الأبيض • وتتسبب الشغة المتأكلة في جعل الحامل يهتز ، كما أنها تجعل تماس الفرش مع الموحد ضعيفا • والعلاج يكون بتغيير حامل الفرشة •

19 - تماس ملفات الاقطاب مع الأرض: اذا كان بعلفات الاقطاب تماس أرضى عند نقطة واحدة ، فسوف يصلب العامل بصدمة عند لمس المحرك فاذا كان الاطار موصلا بالأرض طبقا للتنظيمات القانونية ، فان المصهر سوف ينفجر ، وحدوث تماس أرضى عند نقطتين أو أكثر بعلفات الاقطاب يكافى دائرة قصر ويؤدى في كل انحالات تقريبا الى انفجار المصهر ، وقد يصدر المحرك طنينا لفترة قصيرة قبل أن ينفجر المصهر ،

۲۰ ــ ارتفاع الميكا عن سطح الموحد: عندما تتأكل قضبان الموحد اكثر من شرائط الميكا التى تفصل بينها ، تنتج حالة ارتفاع الميكا عن سطح الموحد ، وارتفاع الميكا لا يسمح للفرش بعمل تماس جيد مع الموحد ، مما يؤدى الى حــدوث شرارة ، والعلاج يكون بخرط الموحــد على المخرطة ثم قطع الميكا الزائدة ،

الباب السرابع

المحركات ذات الأوجه المتمددة (المتمددة الأوجه)

المحركات ذات الأوجمه المتعددة هي محركات تيار متردد ، وتصمم للتشغيل بوجهين و بثلاثة أوجه ، وكلا النوعين متشابهان في الصمنع ، وانها تختلف فيهما التوصيلات الداخلية للملفات ،

المحركات ذات الثلاثة الأوجه (الثلاثية الوجه)

تختلف احجام المعركات ذات الثلاثة أوجه كثيرا ، وتتراوح قدرتها فيما بين كسور من العصان وعدة آلاف من الأحصنة ، همذه المعركات لها خاصية ثبوت السرعة الى حد كبير ، كما أنها تصمم بحيث تختلف خواص عزم الدوران في الأنواع المختلفة منها ، فتمتلك بعض المعركات الثلاثية الوجه عزم دوران ابتدائي مرتضع ، ويمتلك بعضها الآخر عزم دوران ابتدائي منخفض ، وبعضها يصمم بحيث يسحب تيارا ابتدائيا معتدلا ، وبعضها الآخر يسحب تيارا ابتدائيا كبيرا ، وهي تصنع لكل قيم الجهد والتردد القياسية ، وتكون في الغالب معركات مزدوجة الجهد ، وتستخدم المعركات الثلاثية انوجه لادارة ماكينات الورش ، والمضخات ، والمراوح ، والأوياش ، والروافع ، والمصاعد ، والهوايات ،

تكوين المعرك الثلاثي الوجه: يبين شكل ٤ ــ ١ معركا ثلاثي الوجه، وهو يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: انعضو الثابت، والعضو الدائر، والغطاءان الجانبيان، وهو يشبه في تكوينه معرك الوجه المشطور، ولكنه لا يحتوى على مفتاح طرد مركزى *

يبين شكل ٤ ـ ٢ العضو الثابت، وهو يتكون مناطار من الصلب وقلب حديدى من الرقائق، يشبه نظيره في محركات الوجه المشطور والمحركات التنافرية، ثم من لف يتكون من وحدات من الملفات موضوعة في المجارى وقد يكون العضو الدائر من نوع القفص السنجابي أو من النوع الملفوف وقد يكون العضو الدائر من نوع القفص السنجابي أو من النوع الملفوف و

وكلا النوعين يحتوى على قلب من الرقائق مضعوط على العمود · ويبين شكل ٤ – ٣ العضو الدائر ذا القفص السنجابي ، وهو يشبه نظيره في المحرك ذي الوجه المشطور · ويبين شكل ٤ – ٤ عضوا دائر! ملفوفا ، وهو يحتوى على ملفأت موضوعة على القلب ، ومتصلة بثلاث حلقات انزلاق مركبة على العمود ·

يربط الغطاءان الجانبيان مع اطار العضو الثابت من الناحيتين بمسامير دات صواميل ، وهمسا يحتويان على الكرسيين اللذين يدور فيهما المحور . تستعمل الكراسي ذات و البلي ، أو الكراسي ذات و الجلبة ، .

تشغيل المحرك الثلاثي الوجه: يكون توصيل الملفات التي في مجاري العضو الثابت، بحيث تتكون ثلاث وحدات مستقلة من الملفات، يطلق عليها الأوجه، وهي موضحة بشكل ٤ ـ ٥ ويتم توصيل الأوجه بحيث يتكون مجال مغناطيسي بداخل العضو الثابت، هو الذي يتسبب في جعل العضو الدائر يلف بسرعة معينة ٠

اعادة لف المحرك الثلاثي الوجه: تتم عملية اعادة لف محرك ثلاثي الوجه على خطوات متعددة ، كما ياتي :

- - ٢ _ حل الملفات .
- ٣ _ عزل العضو الثابت
 - ٤ ـ. لف الملفات ٠
- ٥ ــ وضع الملفات في المجاري ٠
 - ٦ توصيل الملفات ٠
 - ٧ أختبار الملفات ٠
- ٨ ــ الدعان بالورنيش والتحميص

اخسد العسلومات

تدون المعلومات الآتيسة: (١) المعلومات التي على لوحة التسمية ، (٢) عدد المجارى ، (٣) عدد الملفات ، (٤) نوع التوصيل ، (٥) عدد اللفات في الملف ، (٦) مقاس الملف ، (٧) خطوة الملف ، (٨) نوع العازل ، (٩) نوع ومقاس السملك .

توحية معيلومات للحرك متعدد الاوجه

اسم الصانع

الأمبير		الفولت	الدقيقة	اللفات في	القدرة بالحمان	
طريقة صنعه		الإطار	لنوع		الذبذبات	
الوجه		الرقم المسلسل		الطراز	درجة الحرارة	
ىيل		دد المجاري	c	عدد الملفات		
المجموعات		دد اللفات	٠	مقاس السلك		
: الملف		سد الأقطاب	٤ .	الملفات في كل مجموعة		

ويجب تسجيل هذه المعلومات بصورة مستوفاة بما فيه الكفاية ، حتى يتمكن القائم باصلاح المحرك من اعادة لفه بدون أضاعة الوقت .

شكل ٤ ــ ٦ يبين مظهر العضـــو الثابت لمحرك ثلاثي الوجه من أكثر الأنواع شيوعا •

لو أمكن شق العضو الثابت وبسط مجموعة المجارى على مستوى أفقى ، فسوف يكون مظهرها كما هو مبين بشكل ٤ - ٧ · ويبين شكل ٤ - ٨ رسما مبسطا لها · ويتضح من الرسم أن عدد الملفات يساوى عدد المجارى · لذلك يجب عد المجارى وتسجيل العدد · وفي بعض المحركات يكون عدد الملفات نصف عدد المجارى · وهذا النوع يعرف بملفات السلة · وفي ها المباب سوف نتناول بالبحث المحركات التي تحتوى على عدد من الملفات يساوى عدد المجارى ·

حل اللفات

يمكن الحصول على الجزء الباقى من المعسلومات اللازم أخذها أى أثناء عملية حل الملفات و يجب تسجيل نوع التوصيل فى العضو الثابت ، قبل رفع الأسلاك منه ولتحديد نوع التوصيل فى العضو الثابت ، يجب أز تتوافر المعرفة التامة بمختلف أنواع التوصيلات المستعملة فى الاعتساء الثابتة ومناقشة هذه التوصيلات سوف تأتى مؤخرا فى هذا الباب

تحتوی المحرکات الثلاثیة الوجه الکبیرة علی مجار مفتوحة فی العضو النابت ، کما هو واضح بشکل ٤ ـ ٩ أ ٠ رفی هذا النوع من المحرکات ، یلزم فقط رفع المخوابیر التی تقفل المجاری ، واخراج الملفات ، کل علی حدة ، وتحتوی الأعضاء الثابتة الصغیرة والمتوسطة الحجم علی مجار نصف مقفلة ، کما یظهر فی شکل ٤ ـ ٩ ب ، وحل الملفات فی مثل هذه الحالة یکون اکش صعوبة ولما کانت الملفات صلبة نتیجة تتحمیصها ، فانه یصبح من الملازم فی معظم الحالات قطعها علی أحد جانبی العضو الثابت ، وسحب الأسلاك من الناحیة الاخری (انظر شکل ٤ ـ ١٠) ، ویؤدی توجیسه لهب بوری علی المناحیة الاخری (انظر شکل ٤ ـ ١٠) ، ویؤدی توجیسه لهب بوری علی الملفات أو تسخینها فی فرن الی تلیین المادة العازلة ، معا یسهل عملیة الحل ،

يجب الاحتفاظ بأحد الملفات لكى نحصل منه على مقاسات الملفات المعديدة وفى أثناء حل الملفات يجب تسجيل خطوة الملفات ، وعدد اللفات فى كل ملف ، ومقاس الملف ، ونوع دمقاس السلك .

من المهم جدا قياس الحيز الجانبي للملفات قبل رفعها من المجارى • هسنده المسافة يجب تسجيلها ، وملاحظة أن الملفات الجديدة لا تمتد خارج المجارى مسافة أكبر منها •

عزل العضسو الثابت

عند استبدال انعازل في العضو الثابت يستعمل نفس النوع والكمية الموجودة في المجاري وقت حل الملفات • ويقطع الورق العازل بالله لقطع الورق على المقاس المضبوط ، ثم يشكل لكي يلائم جوانب المجاري • وتستعمل كثير من المحلات آلة صغيرة لهذا الغرض يطلق عليها مشكل العازل •

لف الملفيات

عند فحص ملف مأخوذ من عضو ثابت ، يتضع أن له ستة جوانب ، كما يظهر في شكل ٤ – ١١ • ويطلق على هذا النوع الملف الماسي ، كما أن اللف يطلق عليه لف بالملفات المنسية • في المحرك الثلاثي الوجه الكبير تكون المجاري عموماً مفتوحة ، وتكون الملفات عادة ملفوفة بالشريط لفا كاملا ، كما يظهر في شكل ٤ – ١١ • ويستعمل غالبا شريط من قماش قطني لهذا الغرض ، ولو أنه يفضل الكامبرك المدهون بالورنيش والميكا في المحركات الكبيرة •

تكون المجارى عموما نصف مقفلة في المحركات المتوسطة الحجم (حتى ٥٠ حصانا) وفي مثل هذه المحركات لا يمكن نف الملفات بالشريط لفسا

كاملا لأن انزال الملف في المجرى يستلزم في الغالب ادخال لفاته واحدة فواحدة من فتحة المجرى ويلف بالشريط الجزء من الملف الذي يمتد على جانبي المجارى فقط ، وشكل ٤ - ١٢ يبين ملفا من هذا النوع وفي كثير من المحلات لا يلفون الملغات بالشريط على الاطلاق ، وانما يربطونها بالخيط على الجانبين نكيلا تنحل وفي المحرك الثلاثي الوجه الذي قدرته كسر من الحصان لا تلف الملفات بالشريط بسبب صفر حجمها (انظر شكل ٤ - ١٣) .

يمكن عمل ملفات المحركات الصفيرة على شكل مستطيل ، ثم تحول الى الشكل الماسى بوساطة شدها عند المنتصف في جانبين متقابلين ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ١٤ • تلف الملفات على ضبعات تؤخذ ابعادها من الملف القديم وشكل ٤ ـ ١٥ يبين طريقة الحصول على الشكل الماسى بدق ستة مسامير ، أو ما يشبهها ، على قطعة من الخشب ، واذا ثنيت المسامير كما يظهر في الشكل ، أمكن رفع الملف بسهولة ، ويمسكن تثبيت الضبعة على محور يدور باليد أو بمحرك في اثناء عملية اللف .

اللف الجماعي

تستعمل طريقة اللف على ضبعة آيضا في المحركات الكبيرة والطريقة المعتادة ، وهي التي يطلق عليها اللف البجماعي ، تكون بلف عدة ملفات قبل قطع السلك ويبين شكل ٤ ــ ١٦ ضبعة لف خاصة لهذا الفرض ويلف السلك حول ست عجلات مركبة على محاور و وترفع هذه العجلات لكي يمكن اخذ الملفات الجاهزة من الضبعة و توجد أنواع أخرى متعددة من الضبعات ، ولكن التي تستعمل منها تماثل تقريبا الطريقة المذكورة في التكوين و يقتصر استخدام الملفات الجماعية اللف تقريبا على المحركات المتعددة الأوجه الصغيرة والمتوسطة الحجم وشكل ٤ ـ ١٦ يبين ثلاثة ملفات جماعية اللف و

يستعمل نوعا الملفات المبينة حتى الآن في الأعضاء الثابتة التي تحتوى على مجار نصف متفلة • وتتوقف مسألة لف مسفه الملفات بالشريط ، أو عدم لفها ، على القائم بلفها • فاذا ثم تلف الملفات بالشريط ، يوضع عازل من الكاميرك المدمون بالورنيش عادة بين الملفات عند ادخالها في المجارى • ومن الضروري وضع عازل بين ملفات الأوجسه المختلفة ، وسوف نعود الى شرح هذه الفقرة فيما بعد •

تحتاج الملفات ، التي تعد للأعضياء الثابتة ذات المجارى المفتوحة ، الى ضبعة خاصية ، ويجب تفها بحيث تتلام مع شكل المجرى • فيجب

أَنْ تَكُونَ جَوَانِبِهَا مَرْبِعَةُ أَوْ مُسْتَطَيِّلَةً • وَتَلْفُ مَثْلُ هُــَــَذُهُ الْمُلْفَاتُ بِالشَّرِيطُ نَفَا كَامَلًا •

تتكون الضبعة لهذا النوع من الملفات من قطعة مركزية مصسنوعة من الخشب أو الفبر ، مشكلة كما يظهر في (1) من رسومات شكل ٤ ـ ١٧، ومن قطعتين جانبيتين ، مربوطتين عسلى جانبي القطعة المركزية ، مهمتهما حفظ شكل الملف في أثناء عملية اللف ، وتدور الضبعة على عمود ، وتنتظم لفات الملف في طبقات ، بعد اتمام الملف ، يربط بالخيط عند نقط متعددة ، وذلك حتى يمكن حفظ الملفات معا ، ثم يشكل الملف بعد ذلك بوساطة مكعبات الشد مبين عند (ب) من الشد ويلف بالشريط ، واسستعمال مكفبات الشد مبين عند (ب) من شكل ٤ ـ ١٧ ، ويمكن تغطية الملف بالشريط أولا ، ثم تشكيله ، ويتوقف ذلك على خبرة المحل في هذا الشأن ، وقد يتم التشكيل أيضا بوساطة آلة للتشكيل .

اذا أردنا تغطية ملف بالشريط بعد لفه ، فانه يمكن استخدام الطريقة الآتية : أبدأ لف الشريط بجوار الطرف النهائي للملف ، كما يظهر في شكل ٤ - ١٨ • استمر باللف حول الملف حتى تصل الى الطرف الثاني . تأكد من أن كل لفة من الشريط تغطى جانبا من اللفة التي قبلها ، ويرب أن يكون مقدار التغطية مساويا لنصف عرض الشريط .

غط الطرف الثانى بالشريط وكذلك الغلاف الذى عليه لمسافة فرب من بوصة واحدة · استمر فى تفطية الملف بالشريط حتى تصل الى المطرب الأول · غط هذا الطرف بالشريط لمسافة تقرب من بوصة حتى تصل الى نقطة البداية · اربط بالشريط او بالدوبار ·

تغطى ملفات المجارى المقفلة نصفيا بالشريط بطريقة مشابهة ، فيما عدا أن الأجزاء الطرفية فقط هي التي تلف بالشريط ، أما الجزء من الملف الذي يدخل في المجسرى ، فانه يترك بدون تغطية ، وتغطى الملفسات بالشريط بوساطة اليد ، أو بوساطة آلات لف الشريط ، او بوساطة قاذفات الشريط اليدوى .

وضع الملفات في المجاري

تنزل الملفات في المجاري النصف مقفلة عن طريق ادخال لفاتها واحدة بعد واحدة و وتغطى الأجزاء الطرفية بالشريط في بعض الأحيان بعد وضع الملف في المجرى .

استعمل الطريقة الآتية : افرد اللغات كما تفرد المروحة على أحد جانبي الملف ، وامسك بالملف على زاوية بحيث يمكن انزال كل اللغات في المجرى . شكل ٤ ــ ١٩ يبين هذه الطريقة ، تأكد من أن كل لغة قد وضعت بداخل

العازل ، اذ يحتمل في بعض الأحيان نزول الأسلاك بين العازل والقلب الحديدي خطأ ، فيؤدي ذلك الى حدوث حاس أرضى .

اسحب جانب الملف في داخل المجرى حتى تستقر كل اللفات فيه ٠ ٧٠ ويزال الجانب الآخر للملف باقيا في الخارج كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٠٠٠ لاحظ أن جانب الملف يحتل نصف مجرى ٠

استمر في العملية بأن تضع أحد جانبي الملف التالي في المجرى الذي يلى الأول ، كما يظهر في شكل ٤ - ٢١ · توضع الملفات التالية بنفس الطريقة حتى يصبح في المجاري التي تقع في حدود خطوة الملف جانب واحد من كل ملف ويترك الجانب الآخر لكل ملف في الخارج الى أن يشتغل النصف الأسفل من كل مجرى بواسطة جانب ملف ، ثم يوضع الجانب الثاني لكل ملف فوق البجانب الأول لملف آخر على بعد عدة مجار ، على حسب خطوة الملف .

فى هذه الطريقة يكون أحد جانبى كل ملف فى النصف الأسفل من مجرى ، على حين يكون الجانب الآخر لنفس الملف فى اننصف الأعلى من مجرى آخر ، على بعد عدة مجار ، وذلك على حسب خطوة الملف ، يكون عدد اللغات التى يترك الجانب العلوى منها بالخارج عادة أكثر بواحد أو اثنين من خطوة الملف ، ولا توضع فى المجارى حتى يتم لف العضو الثابت تقريبا ، تأكد من أن كل ملف يمتد على جانبى المجرى من الناحيتين ، وأنه ليس محشورا فى القلب الحديدى عند الجوانب ، شكل ٤ - ٢٢ يبين الحالتين ، وفى نوع ملفات السئة يحتل كل جانب ملف مجرى بأكمله ،

قبل وضع الجانب الثانى لكل ملف يجب عزله عن جانب الملف الموجود في المجرى من قبل • وللغزل بين جانبي الملف في نفس المجرى ، تتبع الطريقة المبينة بشكل ٤ ـ ٢٣ في كل من حالتي المجارى المفتوحة والنصف مقفلة •

شكل ٤ _ ٢٤ يبين طريقة أخرى للعزل بين الملفات في نفس المجرى وضع شريطا سمكه ٢٠٠٠ من البوصة من ورق أرمو أو خابور فبر فوق الملفات السفلية في المجرى و اقطع الورق بحيث يصبح أعرض من المجرى بما يقرب من إلا بوصة ، وبذلك يغطى الورق الملف تغطية كاملة من فوق وتغطية جزئية على الجانبين و وبجب قطع الشريط بحيث يمتد أيضا على جانبي الملف بما لا يقل عن نصف بوصة وصة و

توصیل المحرك الثلاثی الوجه: نستعرض فیما یل مناقشة حالة محرك ذی آربعة أقطاب یی علی ۳٦ ملفا ، ونبین طریقة توصیله كمحرك ثلائی الوجه .

كل المحركات الثلاثية الأوجه تلف بعدد من الملفات ، ويكون هذا العدد عادة مساويا تعدد المجارى ، وتلف هذه الملفات بطريقة ينتج عنها ثلاث وحدات منفصلة من الملفات ، يطلق عليها الأوجه ، ويجب أن يحتوى كل منها على تفس العدد من الملفات ، وبذلك يكون عدد الملفات في كل وحدة مساويا لثلث عدد ملفات العضو الثابت ،

وعلى ذلك ، ففى المحرك الثلاثى الوجه الذى يحتوى على ٣٦ ملفا ، يكون فى كل وجه ١٢ ملفا · ويطلق على هذه الأوجه عادة الوجه أ ، والوجه ب ، والوجه ج ٠

القاعدة الأولى

لكى تحصل على عدد الملفات في كل وجه ، اقسم العدد الكلى للملفات في الحرك على عدد الأوجه .

۳۹ ملفا مثال : _____ = ۱۲ ملفا بکل وجه · ۳ اوجه

ترتب الأوجه في جميع المحركات الثلاثية الوجه اما بتوصيلة النجمة أو بتوصيلة الدلتا ·

فى المحرك الثلاثي الموصل نجمة توصل الأطراف النهائية للأوجه الثلاثة معا، وتوصل الأطراف الابتدائية لكل وجه الى الخط ويبين شكل ٤ ــ ٢٥ توصيلة النجمة و ونتيجة للشكل المتكون من تمثيل الأوجه على الرسم يعللق على هذه الدائرة أيضا توصيلة ٢٠

وفي توصيلة الدلتا يوصل الطرف النهائي نكل وجه الى الطرف الابتدائي للوجه الذي يليه • شكل ٤ – ٢٦ يبين الطرف النهائي للوحه بالمصال مع الطرف الابتدائي للوجه ب متصلا بالطرف الابتدائي للوجه ج ، تم الطرف النهائي للوجه ج متصلا بالطرف الابتدائي للوجه أ ، ومن كل توصيلة يخرج سلك يوصل الى الخط • وفي طريقة أخرى توصل نهاية أ بابتداء ج ، ونهاية ج بابتداء ب ، ونهاية ب بابتداء أ

الأقطياب

توصل الملفات في المحرك الذي نناقشه بحيث تنتج أربعة أقطاب ، وعلى ذلك ففي المحرك ذي الأربعة الأقطاب ، الذي يحتوى على ٣٦ ملفا ، يكون كل قطب محتويا على ٩ ملفات ، كما هو موضح تخطيطيا في شكل ٤ ــ ٢٧ .

القاعدة الثانية

لا يجاد عدد الملفات في كل قطب ، اقسم العدد الكالي للملفات على عدد الأقطاب ·

يظهر شكل الملفات للعين كما هو مبين في شكل ٤ - ٢٨ • ولتبسيط عملية التوصيل ، يحذف كل ملف من الرسم بحيث يتبقى طرفا توصيل فقط كما هو مبين • وشكل ٤ - ٢٩ يبين مثل هذا الرسم المبسط •

المحموعات

تعرف المجموعة بأنها عدد محدد من الملفات المتجاورة متصلة على التوالى و يوجد في جميع المحركات الثلاثية الأوجه دائما ثلاث مجموعات في كل قطب ، واحدة من كل وجه ، أي مجموعة من الوجسه أ ، ومجموعة أخرى من الوجه ب ، ومجموعة ثائثة من الوجه ب .

وعلى ذلك ، فاذا كان فى القطب تسعة ملفات ، يجب أن يكون فى كل مجموعة ثلاثة ملفات • ويطلق على هذا القسم من الملفات الثلاثة غالبا مجموعة قطب ـ وجه • يبين شكل ٤ ـ ٣٠ ثلاث مجموعات فى قطب واحد •

وتصل الملفات في أى مجموعة دائما على التوالى ، وشكل ٤ ـ ٣١ يوضح ذلك ، في هذه الحالة نجد نهاية الملف ١ موصلة ببداية الملف ٢ ، وكذلك نهاية الملف ٢ موصلة ببدايه الملف ٣ ، وتكون بداية الملف ١ ونهاية الملف ٣ هما طرفا المجموعة للتوصيل مع الملفات الأخرى ، ويبين شكل ٤ ـ ٣٢ منظرا آخر لنفس طريقة التوصيل .

توصل الملفات في محموعة عندما يكون كل منها ملفوفا على حدة • أما في حالة الملفات التي تكون ملفوفة بطريقة اللف الجماعي ، فإن المجموعات تتكون بطريقة آلية بطبيعة نوع اللف ، كما هو مبين بشكل ٤ - ١٦ •

توصيل الملفات في مجموعات · عندما يكون عدد الملفات في كل مجموعة معروفا ، يمكن توصيل الملفات في مجموعات ، كما هـو مبين في الرسم بشكل ٤ ــ ٣٣ ·

القاعدة الثالثة:

لايجاد عدد المجموعات بطريقة سهلة نضرب عدد الأقطاب في عدد الأوجه، ففي المحرك الذي نناقشه ، على سبيل المثال : ٤ أقطاب × ٣ أوجه = ١٢ مجموعة ، أوالمجموعات = الاقطاب × الأوجه ٠

اذا كان عدد المجموعات معروفاً ، فمن السمال ايجاد عدد الملفات في كل مجموعة ·

القاعدة الرابعة:

عدد الملفات في كل مجموعة يساوى انعدد الكلى للملفات في المحرك مقسوما على عدد المجموعات ·

عند توصیل محرك ثلاثی الوجه ، یجب ایجاد عدد المجموعات اولا ، ثم حساب عدد الملفات فی كل مجموعة \cdot فمثلا ، محرك ثلاثی الوجه ، ذو ستة أقطاب ، ویحتوی علی ٥٤ ملفا ، سوف یحتوی علی π أوجه π آقطاب أو π مجموعة ، وحینئذ فان ٥٤ ملفا π مجموعة یساوی ثلاثة ملغات لكل مجموعة π

توصيلة النعمة:

یمکن الآن توصیل ملفات المحرك ، ولنفرض أنه توصیلة نجمة ، ذوأربعة أقطاب ، ویحتوی علی ٣٦ مجری · تكون الطریقة كما یلی :

۱ – صل الملفات في مجموعات · يوجد في كل مجموعة ثلاثة ملفات ، وتوصل ملفات كل مجموعة مع بعضها على التوالى · وشكل ٤ – ٣٣ يبين ذلك · اذا كانت الملفات جماعية التوصيل ، فانها تكون متصلة ببعضها من قبل ·

٢ - صل مجموعات الوجه أ معا ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٣٤ ، ويجب توصيل المجموعات بحيث يمر التيار في المجموعة الأولى بالوجه أ في اتجاه عقربي الساعة ، وفي المجموعة الثانية بالوجه أ في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا • وسوف ينتج عن ذلك توليد أقطاب تختلف من شمالي الى جنوبي بالتتالى •

تعمل وصلة مفتولة مع طرف مرن (مطاوع) من السلك عند ابتداء الوجه أ ، وتؤخذ الى خارج المحرك • وتوصيل نهاية الوجه أ فيما بعد مع نهايتي الوجهين ب ، ج ، ثم تلف بالشريط •

٣ _ صلى ملفات الوجه ج مثل الوجه أ بالضبط · لتبسيط التوصيلات ، دع جانبا الوجه ب · شكل ٤ _ ٣٥ يبين توصيلات الوجه ج ·

٤ ـ صل الوجه ب بنفس الطريقة التي وصل بها الوجهان أ ، ج · في شكل ٤ ـ ٣٦٠ يظهر أن ابتداء الوجه ب يبدأ عند المجموعة الخامسة · هذا النوع من التوصيل حيث تتخطى مجموعة لكى يمكن البدء في توصيل الوجه البتالي يطلق عليه التوصيل بطريقة المجموعة المتخطأة · في شكل ٤ ـ ٣٦ تشير الأسهم في كل مجموعة الى أتجاهات متضادة · أى ان السهم الأول يشير في اتجاه عقربي الساعة ، والثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، والثالث في العربي الساعة ، والرابع في عكس اتجاه عقربي الساعة · وهذه احدى الطرق لمراجعة التوصيلات ، والتأكد من أن القطبية صحيحة في كل المجموعات المختلفة ·

ولتبسيط هـذه الرسومات يمكن تمثيل كل مجموعة بمستطيل ، كما يظهر في يظهر في شكل ٤ ـ ٣٧ وهي ترتب عادة على شكل دائري ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ٣٨ ٠

في هذه الأشكال نرى أن الأسهم التي على أطراف الخط تشير كلها في اتجاه واحد ، وفي الحقيقة يمر التيار في احدى اللحظات بحيث يكون داخلا عند أحد أطراف الخط ، وخارجا من الطرفين الآخرين ، وفي اللحظة التالية يكون داخلا عند طرفين ، وخارجا من الطرف الثيالث ، للتأكد من صحة التوصيلات سوف ترسم الأسهم مشيرة الى الداخل ، في كل الأشكال التي مثلت الآن نجد السهم في الوجه ب ، أو الوجه المتوسط ، مرسوما في عكس اتجاه السهمين في الوجهين الآخرين ، بهذا يمكن مراجعة صحة التوصيلات في المحركات الثلاثية الوجه ،

شكل ٤ ـ ٣٩ يبين رسما تخطيطيا لمحرك نجمة بالتوالى ، ذى ثلاثة أوجه وأربعة أقطاب ، يتكون كل وجه فى هذا الرسم من أدبع مجموعات ، وهذا العدد يحدد الأقطاب فى المحرك ، فاذا كان فى كل وجه أربع مجموعات ، فهو محرك ذو أربعة أقطاب ، بالنظر الى الرسم التخطيطى يصبح من الممكن معرفة عدد الأقطاب فى المحرك ، وذلك بحساب عدد المجموعات فى كل وجه ،

تشير نقطة المنجمة الى أنه محرك بتوصيلة نجمة ، كما يظهر من الرسم أيضا أن المجموعات في الرسم متصلة على التوالى ، وعلى ذلك فأن الرسم التخطيطي بشير الى أن المحرك ثلاثي الوجه ، ذو أربعة أقطاب بتوصيلة نجمة على التوالى .

توصيلات الدلتا:

سوف تكون الخطوة التائية توصيل نفس المحرك بحيث يكون بأربعة أقطاب ، وبتوصيلة الدلتاعلى التوالى ، ونكى يتيسر فهم ها الطريقة بصورة راضحة ، يستحسن دراسة الرسم التخطيطى فى شكل ٤ - ٤٠ قبل عمل التوصيلات ، وهذا الرسم يبين أن المجموعات متصلة على التوالى ، وحيث أن عدد المجموعات فى كل وجه أربع أيضا ، فهو محرك ذوأربعة أقطاب ، وبما أنه لا يوجد نقطة نجمة ، كما أنه موصل بضم نهاية الوجه أ الى بداية الوجه ج ، وهكذا ، فهو بتوصيلة الدلتا ، وعلى ذلك فهذا محرك ثلاثى الوجه ، ذو أربعة أقطاب ، بتوصيلة دلتا على التوالى ،

ركما هى الحال فى توصيلة النجمة ، تكون الخطوة الأولى بتوصيل الملفات فى مجموعات ، وحيث أن هذا المحرك ثلاثى الوجه ، ذو أربعة أقطاب ، فسوف يحتوى على ٣ أوجه × ٤ أقطاب = ١٢ مجموعة بكل منها ٣ ملفات وليس من الضرورى بيان شكال كل ملف على حدة ، حيث قد تم شرح هذه المسألة فى رسومات توصيلة النجمة ، كل مجموعة تحتوى على ثلاثة ملفات متصلة على التوالى ، ويستحسن عند عمل هذه الرسومات وضع الحروف المميزة للوجه فوق المجموعة ، ووضع السهم تحت المجموعة ، الخطوة التالية تكون بتوصيل مجموعات الوجه أ بحيث تعطى القطبية المضبوطة ، كما هو مبين بشكل ٤ - ١٤ ، ارسم السهم الأول فى اتجاء عقربى الساعة ، والسهم الثانى فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الثانى فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الشاء ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، والسهم الساعة ، والسهم الرابع فى عكس اتجاه عقربى الساعة ،

١ ــ صل الوجه أ بنفس الطريقة كما في توصيلة النجمة ٠

٢ - صل الوجه ج حيث يعطى القطبية المضبوطة ، كما في شكل ٤ - ٤٢ · توصل المجموعات بحيث يمر التيار داخلا المجموعات في اتجاه الأسهم · صل نهاية الوجه أ ببداية الوجه ج · وللمراجعة على القطبية تأكد من أن كل الأسهم على أطراف الخط تشير في نفس الاتجاه ·

٣ - استمر بأن تصل نهاية الوجه ج ببداية الوجه ب ، وهذه التوصيلات مبينة في شكل ٤ - ٤٣ · عند تتبع هذا الرسم ابدأ عند بداية الوجه الوتبع التيار خلال هذا الوجه حتى بداية الوجه ج ، وخلال الوجه ج ، وأخيرا خلال الوجه ب حتى بداية الوجه ا

حيث أن الملفات والمجمسوعات مرتبة على محيط دائرة ، فأن الرسم في شكل ٤ ــ ٤٤ يبين وضعها الحقيقي في المحرك . طريقة توصيل المحرك نجمة أو واحدة ، الا فيما يختص بالنقطة التى توصل عندها نهايات الاوجه ، ففى حالة توصيلة النجمة توصل نهاية الهايات الاوجه معا لعمل نقطة النجمة ، أما فى توصيلة الدلتا ، فتوصل نهاية كل وجه ببداية وجه آخر .

توصيلات النجمة والدلتا المبينة حتى إلآن قد وصلت حسب طريقة المجموعة المتخطاة ويمكن توصيل هذه المحركات بدون تخطى أى مجموعة وشكل ٤ _ ٤٥ يبين توصيلة نجمة ، رفيها وصلت الاوجه أ ، ب ، ب بنفس هذا الترتيب و

وعلى الرغم من أن هذه التوصيلة تماثل تقريبا التوصيل بطريقة المجموعة المتخطاة ، فأن معظم القائمين باللف والاصللاح يفضلون هذه الطريقة الاخيرة تسهولتها في التوصيل .

التوصيلات على التوازي

تصمم معظم المحركات الثلاثية الوجه بحيث يكون لكل وجه دائرتان أو طريقان يمر فيهما التيار ، ويطلق عليها التوصيلات الثنائية الدائرة ، أو الثنائية على التوازى ، وللمقارنة يبين شكلا ٤ – ٤٦ ، ٤ – ٤٧ رسمين تخطيطيين لتوصيلة نجمة على التوالى وتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى ، وتوصيل المجموعات على التوازى فى كل وجه يجعل التيار يمر فى طريقين ، وشكل ٤ – ٤٨ يوضح رسما بالمستطيلات للوجه أ فى توصيلة نجمة ثنائية على التوازى : ومبين فيه المجموعات ، أبدأ بتوصيل أحد أسلاك الخط الى المجموعتين ، ، ٣ من الوجه أ ، استمر كما هو مبين بالرسم ، بعد توصيل الوجه أ ، صل الوجه ج كما هو مبين بالشكل ٤ – ٤٩ ، والى هنا تكون أربعة أطراف قد وصلت ألى نقطة النجمة ، وشكل ٤ – ٥٠ يبين رسما كاملا لتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى لمحرك بأربعة أقطاب وثلاثة أوجه ، كاملا لتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى لمحرك بأربعة أقطاب وثلاثة أوجه ، شكل ٤ – ٥٠ يبين إثرسم على شكل دائرى لنفس المحرك ،

طريقة التعرف على نوع التوصيل

سبقت الاشارة الى أن تحديد نوع التوصيلات على محرك ثلاثى الوجه ، اثناء حل ملفاته ، أمر هام جدا ، ويستوجب دراية بطرق التوصيلات المختلفة ، وتحتاج احدى الطرق السهلة في أخذ المعلومات عن التوصيل الى أن القائم باللف أو الاصلاح يتصور في ذهنه الرسم التخطيطي لكل نوع من المحركات ،

عد أولا عدد المجموعات الموصلة الى كل طرف للخط ، فمثلا في شكل عدم الذي يبين توصيلة نجمة على التوالى ، نجد ان كل طرف من أطراف الخط موصل الى مُجموعة واحدة ، وهذا لا يحدث في أي توصيلة أخرى للمحركات .

اذا كان كل طرف من أطراف الخط موصل الى مجموعتين ، يمكن الحكم بأن التوصيل اما دلتا على التوالى ، الو نجمة ننائى على التوازى ، وشكل ٤ ـ ٥٣ يبين كلا من الدائرتين • ولتمييز توصيلة النجمة الثنائية على التوازى ، ابحث عن نقطة النجمة ، حيث توصل أطراف ست مجموعات معا ، فاذا تعذر الحصول عليها ، فلابد وأن التوصيلة دلتا على التوالى • وفي بعض الأحيان يوجد نقطتا نجمة ، يوصل عند كل منها أطراف ثلاث مجموعات معا •

اذا كان كل طرف من أطراف الخط متصلا بثلاث مجموعات ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ٥٤ ، فلا يمكن أن يكون توصيل المحرك سوى نجمة ثلاثية على التوازى ، ولا يوجد أى نرع آخر بهذا الشكل .

اذا آكان كل طرف من أطراف الخط يتصل بأربع مجموعات ، كما هو مبين في الدائرتين بشكلي ٤ ـ ٥٥ ا ، ٤ ـ ٥٥ ب ، فقد تكون توصيلة المحرك اما دلتا ثنائية على التوازي ، أو نجمة رباعية على التوازي • وتكون التوصيلة نجمة رباعية على التوازي اذا وجدت نقطة نجمة تتصل عندها أطراف أثنتي عشرة مجموعة • تبين هذه الأمثلة أنه اذا أمكن تصور الرسم التخطيطي في الذهن ، يصبح من السهل معرفة نوع التوصيل •

يمكن استخدام عدة طرق مختلفة لتحديد عدد الاقطاب: اذا كانت سرعة المحرك معروفة ، فانه يصبح من السهل ايجاد عدد الاقطاب ، حيث أنه توجد علاقة ثابتة بين قيمة السرعة وعدد الاقطاب في المحرك الثلاثي الوجه ، وقد شرح ذلك في نهاية انباب الأول ، وعلى ذلك فاذا كانت السرعة المسجلة على لوحة التسمية هي ١٧٢٥ لفة في الدقيقة ، فهو محرك ذو أربعة أقطاب ، واذا كانت ١١٥٠ لفة في الدقيقة ، فهو محرك ذو ستة أقطاب ،

طريقة أخرى لتحديد عدد الأقطاب تكون بحساب عدد المجموعات ، وقسمة هذا العدد على عدد الأوجه ، فاذا وجدت ١٢ مجموعة ، مثلا ، اقسم ١٢ على ٣ أوجه ، فتكون النتيجة ٤ أقطاب • وتسنهل معرفة المجموعات ، لان لكل مجموعة طرفين بارزين •

طریقة أخرى تکون بعد عدد الوصلات البارزة • فمثلا ، اذا وجد أن المحرك موصل نجمة ثنائیة على التوازى ، وتوجد ست وصلات ، دل هذا على أنه محرك بأربعة أقطاب ، وموصل كما في شكل 3-70 تشير الاعداد في هذا الرسم إلى الوصلات •

نوصيل المحركات الثلاثية الوجه للعمل على جهدين

تصنع المحركات الثلاثية الوجه بحيث يمكن توصيلها للتشغيل على أحد جهدين • والغرض من عمل المحرك بجهدين • التمكين من استعمال نفس المحرك في المناطق التي يختلف فيها جهد خط القدرة •

ويمكن في العادة توصيل الاطراف التي تخرج من المحرك بحيث تصبح توصيلته على التوالى في حالة الجهد المرتفع ، وثنائية على التوازي في حالة الجهد المنخفض ·

يبين شكل ٤ ـ ٧٥ أربعة ملفات ، عند توصيلها على التوالى يمكن استخدامها على ينبوع قدرة ، تيار متردد ، ٤٤ فولت ، فيآخذ كل ملف ١١٠ فولت ، فإذا وصلت الملفات الاربعة ثنائية على التوازى الى خط قدرة ، ٢٢٠ فولت ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٥٨ ، ف زال كل ملف يأخذ ١١٠ فولت ، ويبين شكل ٤ ـ ٥٩ طريقة ثائة لتوصيل الملفات الاربعة ، وهي توصيلة رباعية على التوازى لتشغيل المحرك على ١١٠ فولت ، وما زال كل ملف يأخذ فيها ١١٠ فولت ، وعلى ذلك فان الملف يأخذ نفس الجهد ، بصرف النظر عن جهد الخط ، وهذا هو المبدأ المستعمل في كل الآلات أشائية انجهد ، وعلى هذا ، اذا كانت أربعة أطراف خارجة من محرك ذي وجه واحد مصمم للتشغيل على ٤٤٠ فولت ، ، فان من المكن توصيله بدون مشقة على أحد الجهدين ، وشكل ٤ ـ ٢٠ يبين التوصيل على التوالى للتشغيل على ٤٤٠ فولت ، وشكل ٤ ـ ٢٠ يبين التوصيل على انتوازى للتشغيل على ٢٢٠ فولت ، وشكل ٤ ـ ٢٠ يبين التوصيل على انتوازى للتشغيل على ٢٢٠ فولت ،

ويبين شكل ٤ - ٦٢ محركا ثلاثى الوجه ذا آربعة أقطاب بتوصيلة نجمة ، ومطبقا عليه مبدأ تقسيم الجهد بين الملفات ، فهو بتوصيلة نجمة على التوالى للاستعمال على ٤٤٠ فولت ، وعند استعماله على خط بجهد ١٢٠ فولت يوصل ثنائى على التوازى ، كما هو موضح بشكل ٤ - ٦٣ وشكل ٤ - ٦٣ بين توصيلة أخرى بستعمل فيها نقطتا نجمة ، وكل من الرسمين صحيح .

توصيل محرك نجمة ثنائي الجهد

يوجد بالمحركات الثلاثية الوجه ، الثنائية الجهد ، عادة تسعة أطراف خارجة من المحرك ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٥٠ • وللتوصيل على الجهد العالى ، توصل المجموعات على التوالى ، كما هو واضح بالرسم • استعمل الطرق الآتية : صل الطرفين ٢ ، ٩ وغطهما بالشريط • صل الطرفين ٤ ، ٧ وغطهما بالشريط • صل الاطراف وغطهما بالشريط • صل الاطراف ١ ، ٢ ، ٣ الى الخط الثلاثي الوجه •

ونتوصيل نفس المحرك على انجهد المنخفض ، توصل المجموعات ثنائيا على التوالى ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٦٦ · استعمل الطريقة الآتية : صل الطرف ٧ بالطرف ١ ثم صلهما بطرف الخط ١ · صل الطرف ٨ بالطرف ٢ ثم صلهما بطرف ٢ مصل الطرف ٣ بالطرف ٩ ثم صلهما بطرف الخط ٣ · صل الاطراف ٤ ، ٥ ، ٦ معا لتكوين نقطة نجمة خارجية ·

توصل محركات الدنتا أيضا للتشغيل على جهدين ، ويبين شكل 3-7 رسما تخطيطيا لتوصيلتي الجهد العالى والجهد المنخفض • للتشغيل على الجهد العالى : صلى الطرف 3 بالطرف 7 ، وصلى الطرف 8 بالطرف 8 ، وصلى الطرف 7 بالطرف 8 ، ثم صلى الاطراف 1 ، 1 ، 1 ، 1 كلا بأحد أطراف الخط •

للتشغيل على الجهد المنخفض: صل الاطراف ١،٧،٦ الى طرف الخط ١، وصل الاطراف ٢،٤،٨ الى طرف الخط ب، ثم صل الاطراف ٣،٥،٩ الى طرف الخط ب، ثم صل الاطراف

شكل 3-77 يبين رسما خطيا أو بالمستطيلات لمحرك ذى أربعة أقطاب ثنائى الجهد بتوصيلة نجمة ، وهر موصل بنفس الطريقة التى شرحت مع المحرك المبين بشكل 3-77. نرى فى شكل 3-77 رسما خطيا لمحرك ذى أربعة أقطاب ، ثنائى الجهد ، بتوصيلة دلتا ، وهو موصل بنفس الطريقة التى شرحت مع المحرك المبين بشكل 3-77.

الوصلات القصيرة والوصلات الطويلة · استخدمت في كل التوصيلات المبينة حتى الآن وصللات قصيرة ، وفيها توصل نهاية احدى المجموعات بنهاية المجموعة التي تليها في نفس الوجه ، أو بتعبير آخر توصيلة نهاية بنهاية أو بداية ببداية ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٧٠ ، الذي يوضح توصيل وجه واحد فقط لمحرك موصل نجمة · وتعرف هذه أيضا بتوصيلات القمة بالقمة .

وفى التوصيلات بالوصلات الطويلة توصل نهاية المجموعة الاولى ببداية المجموعة الثالثة فى نفس الوجه ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٧١ • وتعرف هذه أيضا بتوصيلات القمة بالقاع ، وتستعمل الوصلات الطويلة أساسا فى المحركات الثنائية الجهد •

المحركات الثلاثية الوجه الثنائية السرعة

سبقت الاشارة الى أن سرعة المحركات الثلاثية الوجه تتوقف على عدد الاقطاب وعدد ذبذبات التيار • فاذا بقى عدد الذبدب ثابتا ، وجب تغيير عدد الاقطاب للحصول على سرعات مختلفة من المحرك الثلاثي الوجه ، ويمكن عمل هذا التغيير بتعديل التوصيل بين المجموعات • فاذا وصل وجه في معرك ذي أربعة أقطاب بالطريقة المعتادة مثلا ، كما هو مبين بشكل ع – ٧٢ ، نتجت أربعة أقطاب وكانت السرعة أقل قليلا من ١٨٠٠ لفة في الدقيقة • واذا وصلت الاربعة الاقطاب نفسها بعيث تنتج فيها قطبية متماثلة ، كما هو مبين بشكل ٤ – ٧٧ ، نتجت أربعة أقطاب اضافية ، بعيث يصبح مجموع الاقطاب كلها ثمانية ، وتكون السرعة أقل قليلا من ١٩٠٠ لفة في الدقيقة • شرحت نظرية هذه العملية في الباب الاول ، وقد أطلق على هذا النوع من التوصيلات اسم توصيلة الاقطاب المتعاقبة ، وفي جميع المحركات التي تحتوي على هذه التوصيلة للحصول على أكثر من سرعة واحدة ، يجب استعمال توصيلات بوصلات طويلة •

يمكن توصيل المحرك الثلاثي الوجه ، الثنائي السرعة بحيث تكون قدرته بالحصان ثابتة عند كلتا السرعتين ، كما يمكن أن يكون عزم دورانه ثابتا عند كلتا السرعتين ، أو يكون عزم الدوران ثابتا عنه السرعتين . يوصل المحرك عادة ، لكي يكون عزم الدوران ثابتا ، نجمة ثنائي على التوازي المسرعة انعالية ، ودلتا على التوالي للسرعة المنخفضة · شكل ٤ - ٧٤ يبين توصيل الوجه أ للتشغيل على السرعة العالية لمحرك ذي أربعة وثمانية أقطاب ، ثلاثي الوجه ، بحيث يظل عزم الدوران ثابتا · عند تتبع الدائرة ابتداء من ل ، الاحظ تغير اتجاه التيار في المجموعات المتجاورة للوجه أ ، مما يعني أن المحرك ذو أربعة أقطاب أو عالي السرعة ، وأن الدائرة موصلة منائي على التوازي · شكل ٤ - ٧٥ يبين نفس المحرك عندما يكون التيار داخلا عند الطرف ل ، وفي هسذه الحالة تكون كل المجموعات متماثلة ، داخلا عند الطرف ل ، وفي هسذه الحالة تكون كل المجموعات متماثلة ، ما يؤدي الى تكوين أربعة أقطاب متعاقبة منتجة ثمانية أقطاب في المجموع .

وهذا يؤدى الى تشغيل المحرك على السرعة المنخفضة • ل، الا تستعمل في توصيلة الدلتا على التوالى •

للحصول على محرك قدرته بالمحصان ثابتة يكون التوصيل نجمة ثنائى على التواذى للسرعة المرتفعة ، ودلتا على التوالى للسرعة المرتفعة ، شكل ٤ – ٧٦ يبين توصيل الوجه أ في محرك ذي أربعة وثمانية أقطاب ، ثلاثي الوجه ، ثابت انقدرة بالمحصان ،

تتبع النيار ، في حالة السرعة المنخفضة ، ابتسداء من ل، ولاحظ أن قطبية متماثلة تتكون في هسندا التوصيل الثنائي على التوازي • وفي حالة السرعة المرتفعة تتبع الدائرة في شكل ٤ ـ ٧٧ ابتداء من ل، وهنا تجد قطبية مختلفة بالتتالى في كل مجموعة من انوجه أ ، مما ينتج محركا ذا أربعة أقطاب • لاحظ أن هذه توصيلة على انتوالي • شكل ٤ ـ ٧٨ يبن التوصيلة الكاملة لمحرك ذي أربعة وثمانية القطاب ، عزم دورانه ثابت ، تخرج من المحرك سنة أطراف و للتشغيل على السرعة العالية توصيل ل، ، ل، ، ل، الى ينبوع القدرة الثلاثي الوجه ، وتوصل لى ، لى ، لى معا وتغطى بالشريط ، وللتشغيل على السرعة المنخنظسية توصيل ل، ، له ، له لينبوع القدرة الشملائي الوجه ، وتغطى كل من ل، ، ل، ، ل، على حدة بالشريط ولا تستعمل • يبين شكل ٤ ــ ٧٩ محركا ذا أربعة وثمانية اقطاب، ثابت القدرة بالحصان و للتشغيل على السرعة المنخفضة توصل ل، ، ل، ، ل، الى خط القدرة ، وتوصيل ل، ، ل، ، له ، معيا وتغطى بالشريط . وللتشغيل على انسرعة المرتفعة توصل ل، ، ل، ، له الى ينبوع القدرة ، وتغطى كل من لى ، له ، له بالشريط على حدة ، ولا تستعمل • ويمكن بطبيعة الحال تشعيل المحركات الثنائية السرعة بوحدتين منفصلتين من الملفات ، تحتوي كل منها على عدد مختلف من الاقطاب .

اختلاف المجموعات

تستعمل عبارة اختلاف المجموعات عندما يكون عدد الملفات في كل مجموعة مختلفا • فمثلا ، في محرك ثلاثي الوجه ذي ستة أقطاب ، و ٤٨ ملفا يمكن ايجاد عدد الملفات في كل مجموعة باستعمال المعادلة :

وبسبب وجـــود الكسر ، فسوف يصبح من اللازم أن تحتوى بعض المجموعات على ثلاثة ملفــات : وبعضها الآخر على ملفين · ويمكن ايجاد عدد المُلفات في كل مجموعة بطريقة سهلة كما يأتي :

١ _ أوجد العبدد الكلي للمجموعات : ٦ أقطاب × ٣ أوجه = ١٨ محموعة ٠

٤ ــ تحتوى كل واحدة من المجموعات الباقية ، وهي ٦ مجموعات ،
 على ملفن ٠

للمراجعة : ١٢ مجموعة بكل منها ٣ ملفات = ٣٦ للمراجعة : ٢ مجموعات بكل منها ملفان = $\frac{17}{2}$ ملفا

مثال ۱ : يراد تقسيم آلة ثلاثية الوجه ذات أربعة أقطاب ، وتحتوى على ٥٤ مجرى ، الى مجموعات · كم عدد الملفات بكل مجموعة ؟ ·

١ _ أوجد عدد المجموعات : ٤ أقطاب × ٣ أوجه == ١٢ مجموعة ٠

٢ ـ اوجد عدد الملفات في كل مجموعة :

٤٥ ملفا = ___ ٤ ملف لكل مجموعة ٠
 ١٢ مجموعة ١٢ مجموعة ٠

۳ ـ وعلى ذلك ، باستعمال بسط الكسر ، يكون لدينا ٦ مجموعات بكل
 منها ٥ ملفات ، ويتبقى ٦ مجموعات بكل منها ٤ ملفات ٠

بعد ايجاد عدد المنفات بكل مجموعة ، تكون الخطوة التالية ترتيب المجموعات بحيث يصبح في كل وجه عدد متساو من الملفات ، في هذه المسالة

سوف يكون في كل وجه في الر ١٨ ملفا ، استمر برسم المجموعات كما هو موضح بشكل ٤ ـ ٠٨ ، ولذلك فان الوجه أ يتكون من أربع مجموعات ، كما أنه يجب أن يحتوى أيضاعلى ١٨ ملفا ، حيث أنه يوجد ٥٤ ملفا في الاوجه الثلاثة ، فاذا استعملنا أربعة ملفات في المجموعة الاولى للوجه أ ، وخمسة ملفات في المجموعة الثالثة ، وأربعة ملفات في المجموعة الثالثة ، نفس الطريقة الوجه ب ، فيما عدا أن نبدا بخمسة ملفات ، ويمكن تجميع الوجه ج بنفس طريقة الوجه أ تماما ، فيكون الترتيب الكلى :

0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2

مثال ۲: يراد عمل المجموعات في محرك ثلاثي الموجه ، ذي ستة اقطاب ويحتوى على ٤٨ ملفا ·

الملفات كل مجموعة : الملفات كل مجموعة : ٢ = ٢ = ٢ المجموعات ١٨ ١٨ ١٨

۳ – وعلى ذلك يوجد ۱۲ مجموعة بكل منها ۳ ملفات ، و ٦ مجموعات
 بكل منها ملفان ٠

وأفضل طريفة لترتيب المجموعات أن نضع ثلاتة ملفات في كل مجموعة ، ثم نطرح ملفا من كل من سنت مجموعات · تأكد من انك طرحت عسمددا متساويا في كل وجه ·

 </tr

تأكد من أن كل المجموعات الفردية العدد تحتوى على عدد متساو من الملفات في كل وجه ، وأن المجموعات موزعة بطريقة متماثلة .

واذا لم يتيسر توزيع العدد الكلى لملفات المحرك على الأوجه بالتساوى ، فقد نحتاج الى حذف بعض الملفات و فمثلا في المحرك الثلاثي الوجه الذي يحتوى على ٣٢ مجرى ، يجب ايجاد عدد الملفات بكل وجه أولا و فاذا كان في كل وجه ، في هذه المسألة عشرة ملفات ، يكون العدد الكلى للملفات ٣٠ ملفا و وعلى ذلك يجب ترك ملفين خسارج الدائرة و ويبقى الملفسان على ملفا وعلى ذلك يجب ترك ملفين خسارج الدائرة ويبقى الملفسان على

المحرك ، ولكن يغطى طرفاهما بالشريط ولا يوصلان ، فيترك ملفان متقابلان على ناحيتي العضو الثابت خارج الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٨١ · بعد حذف الملفين نستمر كما سبق ·

٢ _ = __ : مجموعة : __ ٢ _ ٢ _ ٢ _ ١٢ ـ ٢ _ ٢

۳ _ وبذلك سوف يكون هناك ٦ مجموعات بكل منها ٣ ملفات ، ٦ مجموعات بكل منها ملفان ٠

نظام ألمجموعات

ا ب ج ا ب ج ا ب ج ا ب ج ا ب ج ا ملفات ۲ ۳ ۳ ۲ ۱۰ ملفات ۱۰ ج ا ب ملفا المجموع = ٣٠٠٠ ملفا

تحسدير:

فى المحركات المتعددة الاوجه ، الموصلة غلى التوازى ، والتى تحتوى على مجموعات عددها فردى ، مثل توصيلة النجمة أو الدلتا الثنائية الدائرة على التوازى ، يجب أن تحتوى كل دائرة على نفس العدد من الملفات ، وارتكاب الاخطاء فى هذا الصدد محتمل جدا فى هذا النوع من المحركات ، لذلك تجب مراجعة كل الدوائر ، والتأكد من أن كلا منها يحتوى على نفس العدد من الملفات ،

المحركات الثنائية الوجه

تشبه المحركات الثنائية الوجه المحركات الثلاثية الوجه من جميسع النواحى ، الا فيما يختص بعدد المجموعات والتوصيلات بين هدد المجموعات وكما هو الشان في المحركات الثلاثية الوجه ، فإن عدد المجموعات يسارى عدد الأوجه مضروبا في عدد الاقطاب .

فی محرك ثنائی الوجه ، ذی أربعة أقطاب ، ویحتوی علی 8Λ ملفا ، یوجد 1 وجه \times 3 أقطاب = Λ مجموعات \cdot

توصل الملفات في المحرك انثنائي الوجه بحيث تنتج وحدتان من الملفات بدلا من ثلاث ، وهاتان الوحدتان هما الوجه أ والوجه ب ويبين شكل ع ـ ٨٣ طريقة تنظيم المجموعات ، وفي كل رسومات المحركات الثنائية الوجه يكون السهمان المتجاوران في اتجاه عقربي الساغة ، والسهمان التأليان في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا ،

ويبين شكل ٥ – ٨٣ توصيلات المجموعات في المحركات الثنائية الوجه ، وهي تشبه تماما التوصيلات في المحركات ذات الوجه المشطور ٠ قتوصيل الوجه آ يشبه توصيل ملفات الحركة ، ويشبه توصيل الوجه ب توصيل ملفات البدء ٠ وعلى كل حال ، فلا يوجد مفتاح طرد مركزى في المحرك الثنائي الوجه ، ويظل كلا الملفين متصلين بالجهد طوال الوقت ٠

تحتوی المحرکات الثنائیة الوجه علی ملفات متصلة علی التوالی ، کما هو مبین بشکل ٤ ــ ۸۳ ، أو علی التوازی ، ویتوقف ذلك علی تصمیم المحرك . شکل ٤ ــ ۸۶ یبین محرکا ثنائی الوجه ، ذا أربعة اقطاب ، موصل علی التوالی کما یبین شکل ٤ ــ ۸۵ محرکا ثنائی الوجه ، ذا أربعة اقطاب ، موصل ثنائیا علی التوازی ، ویبین شکلا ٤ ــ ۸٦ و ٤ ــ ۸۷ الرسمین الدائریین للنوعین ،

اعادة توصيل المعركات الثنائية الرجه لتشغيلها للاثية الوجه

تحول المحركات الثنائية الوجه الى ثلاثية الوجه في اغلب الاحيان ، نظرا لأن التشغيل حينتذ يكون أكثر اقتصادا .

سنفترض أنه يراد تحويل محرك ننائى الوجه ، موصل على التوالى ، ذى أربعة أقطاب ، ويحتوى على 3.4 ملفا ، إلى محرك ثلاثى الوجه 3.4 ويمكن عمل ذلك بوسساطة التوصيلة على شسكل 3.4 ، أو توصيلة سكوت ، بعمل توصيلات ثلاثية الوجه على نفس الملفات ، أو باعادة اللف 3.4

التوصيل على شكل T: في توصيلة T، او سكوت ، توصيل نهاية الوجه أ بمنتصف الوجه ب •

ويبين شكل ٤ ـ ٨٨ رسما تخطيطيا لمحرك ثنائي الوجه معول الى ثلاثي الوجه بواسطة توصيلة .

الطريقة المعتادة عند عمل توصيلة سكوت ، تكون بحل ما يقرب من ١٦ في المائة من الملفات في المائة من الموجه أ ، قبل توصيل الباقي الى الوجه ب • وتوزع الملفات المتروكة من الوجه أ على المجموعات في الوجه أ بالتساوى •

يلجأ الى توصيلة سكوت لتحويل نوع المحرك كوسيلة مؤقتة فقط ، ولا ينبغى اعتبارها وسيلة للاصلاح الدائم على الاطلاق • وقد أعطينا مثلا للطريقة المتبعة عند تحويل محرك ثنائى الوجه ، موصل على التوالى ، ويحتوى على ٤٨ ملفا الى محرك ثلاثى الوجه • شكل ٤ ـ ٨٩ يبين المحرك الثنائى الوجه قبل اعادة توصيله •

تكون الطريقة بحل ١٦ في المائة من الوجه آ: ولما كان المحرك بأكمله يحتوى على ٤٨ ملفا ، فإن ما يخص الوجه أ منها هو ٢٤ ملفا ، و ١٦ في المائة منها هي ٨ر٣ ملفا ، أو أربع ملفات • وعلى ذلك يفصل ملف واحد من كل مجموعة في الوجه أو يترك خارج الدائرة • وشملكل ٤ – ٩٠ يبين الدائرة الجديدة • ويكون هذا عمليا فقط ، اذا لم تكن الملفات ملفوفة جماعيا •

التوصيل ثلاثي الوجه

تفضل الطريقة التي يحول فيها المحرك الثنائي الوجه إلى محرك ثلائي الوجه بتوصيلة نجمة و الخطوة الاولى في هسنده الطريقة تكون بازالة كل الوصلات تتكوين الدائرة المبينة في شكل ٤ – ٩١ و الخطوة التالية تكون بحساب عدد الملفات التي يجب فصلها ، أي ما بين ١٥ ، ٢٠ في المائة من العدد الكلي للملفات في المحرك ، وقد نحتاج الى تغيير هذا الرقم ، بحيث تكون الملفات المفصولة أقل من ١٥ في المائة ، ويتوقف ذلك على احتياجات المحسرك و في هسنده المسألة يكون عسدد الملفسات المراد فصسلها المحسرك و في هسنده المسألة يكون عدد الملفسات المراد فصسلها حنف نفس العدد من الملفات من كل وجه ، يجب اختيار أقرب عدد صحيح الى ٢٠٧ يقبل القسمة على ٣ ، وفي هذه الحالة يكون هذا العدد هو ٢ ويمكن آيضا فصل ٩ ملفات ، وهي عبارة عن ٢٠ في المائة تقريبا ، من هذا المحرك ، ونحصل على نتائج جيدة أيضا و اذا فصلنا ٦ ملفات يتبقى ٢٤ ملفا ، أو ١٤ ملفا لكل وجه في التوصيل الثلاثي الوجه الجديد و وسوف ملفا ، أو ١٤ ملفا لكل وجه في التوصيل الثلاثي الوجه الجديد و وسوف

یوجد ۱۲ معموعة بکل منها $_{-}$ = $_{-}$ $_{-}$ $_{-}$ ملفات ، أو 7 مجموعات بکل یوجد ۱۲ معموعة بکل معموعة بکل

منها ٤ ملفـــات و ٦ مجموعات بكل منهـــا ٣ ملفات ، وبذلك نستطيع الآن الاستمرار في عمل التوصيلة الجديدة ، فاصلين ملفين من كل وجه ٠

بهذه الارقام نستطيع عمل نظام المجموعات للتوصيل نجمة على التوالى ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٩٢ ·

اعسادة اللف

الطريقة الثانثة لتحويل محرك ثنائى الوجه الى ثلاثى الوجه تكون باعادة لف الملفات مع استعمال عدد من اللفات بكل ملف أقل بمقدار ٢٠ فى المائة تقريبا واستعمال سلك بمقياس أكبر ، فمثلا اذا كان محرك ثنائى الوجه ملفوفا بـ ٣٠ لفة من سلك الماجنت رقم ٢١ م ٠ س ٠ أ ٠ فى كل ملف ، يكون بكل ملف من الملف من الملفات الجديدة ٢٤ لفة من السلك رقم ٢٠ ٠ ويمكن حساب ذلك بالطريقة الآتية ٠ اطرح ٢٠ فى المائة من ٣٠ لفة ، وهو يساوى لا لفات ، وعلى هسذا ٦ مطروحة من ٣٠ يتبقى ٢٤ لفة ٠ والسلك الاكبس درجة فى المقاس من رقم ٢١ وهو رقم ٢٠ لذلك تستعمل ٢٤ لفة من السلك رقم ٢٠ الفيت المقال المسلك رقم ٢٠ السلك رقم ٢٠ السلك رقم ٢٠ الفيت الفيت المسلك رقم ٢٠ الفيت المسلك رقم ٢٠ السلك رقم ٢٠ الشلك رقم ٢٠ الفيت المسلك رقم ٢٠ المسلك رقم ١٠ المسلك رقم المسلك رقم ١٠ المسلك المس

إعادة لف وإعادة توصيل المحركات المتعددة الأوجه

اعادة التوصيل عند تغيير الجهد

غالبا ما ترسل المحركات الى محلات التصليح لاجراء تغييرات بها ، حتى يمكن تشغيلها على جهد آخر يختلف عن الجهد الموجود على لوحة التسمية ، فمثلا قد يكون المحرك ثلاثى الوجه ، ٢٢٠ فولت ، ويراد تحويله لكى يشتغل غلى ٤٤٠ فولت .

وتوجد عدة طرق لاجراء التغيير المطلوب، ويتوقف الامر على طبيعة التوصيلات الاصلية في المحرك و فاذا كان المحرك موصلة في الاصل على التوالى، أمكن تحويله لكي يشتغل على نصدف الجهد، وذلك بتوصيله ثنائي على التوازى واذا كان المحرك في الاصل موصلا ثنائيا على التوازى، أمكن تحويله لكي يشتغل على ضعف الجهد، وذلك بتوصيل الملفات على التوالى و تحويله لكي يشتغل على ضعف الجهد، وذلك بتوصيل الملفات على التوالى و

وعلى ذلك فان المحرك ذا السبستة الاقطاب ، الثلاثي الوجه ، الموصل نجمة على التوالى ، ٤٤٠٠ فولت ، يمكن تحويله لكي يشتغل على ٢٢٠٠ فولت باعادة توصيله بستة أقطاب ، نجمة ثنائي على التوازي ، وإذا كان ذا ستة

أقطاب، ثلاثي الوجه، نجمة ثنائية على التوازي، ويشتغل على ٢٢٠ فولت، أمكن تحويله الى نجمة على التوالى لجهد ٤٤٠ فولت •

والمبدأ الذي تقوم عليه جميع التوصيلات ، هـ و آن يظل جهد الملف ثابتا ، على الرغم من أي تغيير يلحق بجهد الخط ، وقد سبق شرح هـ ذا المبدأ عند مناقشة المحركات الثنائية الجهد ، ويمكن اعادة توصيل المحركات الموصلة دلتا أيضا من التوالى الى التوازى للتشغيل على الجهد الاصغر ، ومن التوازى الى التوالى للتشغيل على الجهد الاكبر .

يمكن عند اعادة توصيل المحركات الثلاثية الوجه ، بسبب تغيير الجهد ، تحويلها من نجمة الى دلتا وبالعكس ، وتوجد لذلك تحويلات كثيرة ممكنة ، فمثلا من دلتا على التوالى الى نجمة ثنائى على التوازى ، ومن دلتا على التوازى الى نجمة على التوالى ، وهكذا ، وبعد عمل بعض هذه التعديلات يحتمل الا يصبح الجهد اللازم لتشغيل المحرك عددا مضاعفا أو كسرا بسيطا من الجهد الاصلى ، فالمحرك الذي كان في الاصل موصلا نجمة ، ثم تحول الى دلتا ، يجب تشغيله على ٥٨ في المائة فقط من الجهد الاصلى ، واذا تحول المحرك المحرك الموصل دلتا الى نجمة ، يجب تشغيله على ١٧٣ في المائة من الجهد الاصلى .

لن نحاول في هذا الكتاب الاحاطة بكل هذه التوصيلات المعادة بالتفصيل، حيث ان كثيرا من الكتب الممتازة قد تناولت هذا الموضوع بالبحث الدقيق،

مثال : ما هو الجهد اللازم استخدامه مع محرك بعد تحويله من دلتا ، ثنائي على التوازي ، ٢٢٠ فولت ، الى نجمة على التوالى ؟ ٠

الحل: بعد تحويل المحرك الى دنتا على التوالى يحتاج الى ٠٤٠ فولت، والتحويل الى نجمة على التولل يحتاج الى ٤٤٠ × ١٧٧٧ = ٧٦٠ فولت، ان تغيير الجهد عن طريق اعادة التوصيل ليس ممكنا في كل الحالات وفمثلا المحرك ذو الاربعة الاقطاب، الموصل نجمة على التوالى ٢٢٠ فولت لا يمكن تحويله للتشغيل على جهد أعلى ، اذ لو وصل الجهد المرتفع الى الملفات الموصلة على التوالى ، فسوف يعر فيها تيار أكبر من الذي صممت له ، ولذلك فسوف تحترق وكذلك المحركات ذات الأربعة الاقطاب ، الموصلة نجمة رباعي على التوازى ، لا يمكن اعادة توصيلها لجهد أقل ، لانه لا يمكن أن يوجد عدد أكثر من أربعة فروع على التوازى في محرك ذي أربعة أقطاب .

اعادة اللف عند تفيير اللجهد

يمكن أيضا أعارة لف المحركات الثلاثية الوجه عند عمل تغيير في الجهد، وتنحصر التغييرات اللازمة في تلك الحالة في عدد اللفات ومقاس السلك •

مثال: عند اعادة لف محرك ٢٢٠ فولت لتشغيله على ٤٤٠ فولت ، استعمل ضميعف عدد اللفات في كل ملف ، وسلك مساحة مقطعه تساوى نصف مساحة مقطع السلك الموجود • وبعبارة أخرى ، اذا كان المستعمل في المحرك الاصلى أربعين لفة من السلك رقم ١٧ ، تستعمل عند اعادة اللف ثمانون لفة من السلك رقم ٢٠ .

اعادة توصيل المحرك المنعدد الاوجه لتفيير سرعته

سبقت الاشارة الى أن سرعة المحرك الثلاثى الوجه تقل اذا زاد عدد الاقطاب، وبالعكس، (ينتج التغيير في السرعة أيضا عند تغيير عدد ذبذبات الخط) وتتضمن معظم الطرق المستعملة لتغيير السرعة، اعسادة لف الملفات وتغيير خطوة الملف، وعلى كل حال، فأن أحدى الطرق المستعملة للحصول على سرعة مختلفة، تكون بتغيير عسدد الاقطاب عن طريق اعادة التوصيل، فأذا ظل الجهد المستعمل كما هو، عند التغيير من السرعة المنخفضة الى السرعة المرتفعة، يجب تقليل عدد اللفات لكل وجه، وعنسد التغيير من المرتفعه الى السرعة المنخفضة، يجب زيادة العدد،

مثال: يراد أعادة توصيل محرك ذى ستة أقطاب ، موصل دلتا ثنائى الدائرة ، ٢٢٠ فولت ، فما هى طريقة التوصيل الواجب اتباعها ؟

استخدم الطريقة الآتية :

۱ - أعد عمل مجموعات الملفات لـ ٣ أوجه × ٤ أقطاب = ١٢ مجموعة ٠ ٢ - أذا أعيد التوصيل مثل الاصل ، أى دلتا ثنائي إلىدائرة ، يجب تشغيل المحرك على ببه ١٥٠ = ١٥٠ في المائة من الجهد الاصلى ، أى ٣٣٠ فولت ٠

٣ ـ لتشغيل المحرك على ٢٢٠ فولت ، حـول التوصيل من دلتا ثنائي الدائرة الى ذلتا رباعى الدائرة ، وذلك لان النجمة رباعى الدائرة يحتاج الى ٣٠٠ × ٢٦٦ = ٢٦٦ فولت ، وهذه نتيجة مرضية ، وذلك لان خطـوة الملفات لم تتغير ،

اعادة اللف التقيير السرعة: لحل المسائل السابقة باعادة اللف ، اتبع ما يأتى:

عدد الملفات

۱ _ غير خطوة الملف الى « ۱ ، ______ _ _ _ ، وعلى ذلك فان عدد الاقطاب

الخطوة في محرك يحتوى على ٤٨ مجـرى تصـــبح « ١ ، ١٠ = = « ١ ، ١٠ » = « ١ ، ١٠ » •

٢ _ أعد لف كل ملف مستعملا عددا من اللفات يساوى:

السرعة الأصلية

 \times العدد الأصلى للفات \div \div \div \div \div \div \div العدد الأصلى للفات \div

السرعة الجديدة

من اللفات الأصلية •

٣ _ استعمل مقاسا من السلك يساوى

السرعة الأصلية

السرعة الجديدة × مساحة مقطع السلك الأصلى × : : 4 = ٥١٠ السرعة الجديدة

٤ - استعمل طريقة التوصيل الأصلية •

التفيير للبلبات جديبة:

يمكن تحويل المحركات المتعددة الأوجمة لتشغيلها بذبذبات جديدة ، وذلك باعادة التوصيل أو باعادة اللف ، ويفضمل عادة استعمال الطريقة الأخيرة ، ويمكن في بعض الأحيان تشغيل محرك على ذبذبات مختلفة ، وجهد خط مختلف ، فمثلا يمكن تشغيل محرك ٢٥ أو ٣٠ ذبذبة في الثانية ، ١١٠ فولت على ٦٠ ذبذبة في الثانية عند ٢٢٠ فولت ، وهذا يؤدى الى مضاعفة السرعة الأصلية على وجه انتقريب ،

اذا أريد تفيير الذبذبات بدون تغيير محسوس في السرعة ، فسوف يكون من اللازم أعادة لف المحرك ·

مثال : يراد تحويل محرك ذى أربعة أقطاب ، ٢٥ ذبذبة ليشتغل على ٦٠ ذبذبة بنفس السرعة تقريبا •

۱ - ٤ اقطاب ، ٢٥ ذبذبة = ٧٥٠ لفة في الدقيقة (ل ٠ ف ٠ د ٠) ٠ ٨ اقطاب ، ٦٠ ذبذبة = ٩٠٠ ل ٠ ف ٠ د ٠

٢ ـ غير خطوة الملف بحيث تصبح لمحرك ذى ثمانية أقطاب ٠

 Υ عدد اللغات في كل ملف يساوى Υ Υ = Υ في المائة من عدد اللغات الأصلية • وعلى ذلك يجب لف كل ملف بعدد من اللغات يساوى Λ في المائة تقريبا من عدد اللغات الأصلية •

٤ - استعمل سلكا أكبر مقاسا بالرقم التالي مباشرة .

اذا كان المحرك يحتوى على ٤٨ مجرى و٥٠ لفة من السلك رقم
 ١٨ ، يجب اعادة اللف باعادة لفات مقداره ٤٢ من السلك رقم ١٧ ، واستعمال الخطوط ١٠ ، ٦ ، ٠

تفيير اتجاه اللوران في المحركات الثنائية والثلاثية الأوجه:

يبين شكل غ - ٩٣ الأطراف الثلاثة لمحرك ثلاثى الوجه ، موصل على خط قدره ثلاثى الوجه ، للدوران فى اتجاه عقربى الساعة • لكى نعكساتجاه دوران محرك ثلاثى الوجه ، يلزم تبديل توصيل أى طرفين من أطراف المحرك فقط ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٩٤ • ويمكن عكس اتجاه الدوران أيضا بتبديل توصيل طرفين من أطراف خط القدرة •

ویکون عکس اتجاه دوران محرك ثنائی الوجه بتبدیل توصیل طرفی أحد الوجهین مع خط القدرة • یبین شکل ٤-٩٥ التوصیل للدوران فی اتجاه عقربی انساعة ، کما یبین شمکل ٤ - ٩٦ التوصل للدوران فی عکس اتجاه عقربی الساعة • ولعکس اتجاه دوران محرك ثنائی الوجه بثلاثة أسلاك ، یجب تبدیل توصیل السلکین الخارجیین المرقومین ۱ و ۲ فی شکل ٤ - ٩٧ •

الاختبار ه

يجب اجراء بعض المتجارب على المحرك الثلاثي الوجه بعد لفه أو اصلاحه، وذلك للتحرى عن العيوب الآتية : التماس الأرضى ، الفتحات ، انقصورات ، والمعكوسات .

التماس الأرضى:

استعمل دائرة مصباح الاختبسار ، أو دائرة الاختبار ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٩٨ · صل أحد طرفى الاختبار الى اطار المحرك ، وطرف الاختبار الآخر مع أحد أطراف المحرك ، فاذا أضاء المصباح ، يكون احد الملفات متماسا مع الأرض · وللقيام بالاختبار على الوجه الأكمل ، جرب هذه العملية مع كل طرف من أطراف المحرك ·

اذا كان بالمحرك تماس أرضى ، فسوف يصبح من اللازم تحديد مكانه ، ثم ازالته ، قبل أجراء الاختبارات الأحرى · وكما فعلت في المحركات

السابقة ، حاول تحديد مكان التماس أولا بالفحص ، فاذا تعذر الحصول عليه بهذه الطريقة ، حدد مكانه بأن تفصل كل وجه وتختبره على حدة •

واذا كان المحرك موصلا نجمة ، أفصل الأوجه عند نقطة النجمة ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٩٩ .

اذا كان المحرك موصلا دلتا ، افضل الأوجه عند توصيلات الأطراف ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ١٠٠٠

بعد تحدید الوجه الموجود به التماس ، یصبح من الضروری تعیین الملف المتماس مع الأرض ، یصبح من اللازم اعادة عزل المجری ، أو وضع ملف المجموعات فی الوجه الذی به انتماس ، واختبر كل مجموعة علی حدة ، كما هو مبین بشكل ٤ ـ ١٠١ · بعد تحدید المجموعة ، یمكن تعیین الملف الذی به العیب بسهولة ، وذلك بفك الوصلات المفتولة بین الملفات ، كما هو مبین بشكل ٤ ـ ١٠٢ ، ثم اختبار كل ملف علی خدة ، بعد العثور علی الملف المتماس مع الأرض ، وتكون انطریقة كما یلی : افصل الوصلات التی بین جدید فی العضو انثابت ، فی بعض الأحیان تكون احدی انرقائق خارجة عن مكانها ، مما یجعل اطرافها الحادة تقطع الأسلاك ، ویمكن علاج ذلك بضغط المرقيقة حتی تعود الی مكانها الصحیح ، وغالبا ما یتبین أن العیب یكمن فی المجری ، آو یحتمل أن یكون العازل قد انتقل من مكانه ، وترك الحدید فی المجری ، آو یحتمل أن یكون العازل قد انتقل من مكانه ، وترك الحدید فی المجری عادیا ،

الدوائر المفتوحة :

فد يكون السبب في وجود دائرة مفتوحة في المحرك الثنائي أو الثلاثي الوجه حدوث كسر في احد الملفات ، أو تفكك التوصيلات عند الوصلات ، مسواء أكانت مفتولة أم ذات جراب ولتحديد مكان الفتح ، اتبع الطريقة الآتية : استعمل مصباح الاختبار ليتعين الوجه المفتوح ، فاذا كان المحرك موصلا نجمة ، ضع أحد طرفي الاختبار عند نقطة النجمة ، وضع طرف الاختبار الآخر بالتتابع عند كل طرف من الأطراف الثلاثة الباقية للأوجه ، المحرك مبين بشكل ٤-١٠٣، ويجب أن يضيء المصباح عند الأسلاك الثلاثة ، فاذا لم يضيء المصباح عند لمسه أحد الأسلاك ، فهذا الوجه مفتوح ، واذا كان المحرك موصلا دلتا ، افصل الأوجه ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤-٤٠٤ ، وسوف لا يضيء المصباح عند اختبار الوجه المفتوح ،

اذا أمكن الحصول على الوجه المفتوح ، أصبح من السهل تحديد مكان الفتح : ولنفرض أن الفتح موجود بالوجه أ • ضع أحد طرفي الاختبار على الطرف الابتدائي للوجه أ ، والمس بطرف الاختبار الآخر نهاية كل مجموعة بالتتابع ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ١٠٥ ، فاذا أضاء المصباح عند نهاية المجموعة الأولى ، ولم يضيء عنسد نهاية الثانية ، كان العيب في المجموعة الثانية ٠ استمر بهذه الكيفية حتى تعثر على المجموعة التي بها الخطأ ٠ ومن المحتمل أن يكون الخطأ عنه أحدى التوصيلات ، وفي هذه الحالة يعاد توصيل الأسلاك ، ولحامها بالقصدير • عند العثور على المجموعة المفتوحة ، يمكن تحديد الملف المعيب بفتح التوصيلات المفتولة عند أطراف الملفات ، واختبار كل ملف على حدة ، وشكل ٤ ـ ١٠٦ يبين ذلك . واذا كان الخلل نتيجة تتفكك التوصيل عند احدى الوصلات ذات الجراب ، أعد اللحام ، ثم غط التوصيلة بالشريط • واذا كان الخلل نتيجة لكسر السلك في أحد الملفات فأسستبدل الملف بغيره أو أخرجه من الدائرة . واذا كان المحرك موصلا نجمة ثنائيا على التوازي ، فسوف يكون من اللازم تحديد الدائرة الموجودة بها الفتح ، ويمكن الوصول الى ذلك بتوصيل أحد طرفي الاختبار عند نقطة النجمة ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ٢٠٧ ، وتوصيل طرف الاختبار الآخر الى كل من القسمين في كل وجه ، على التتابع . يستمر العمل بعد ذلك بنفس الطريقة التي اتبعت مع توصيل النجمة المفرد الدائرة ١ اذا كان المحرك موصلا دلتا ، ثنائي الدائرة ، يجب فك توصيل كل الملفات الموصلة على التوازى: لكى يمكن تحديد القسم المفتوح .

القصورات:

ان وضع الملفات في المجارى بطريقة تنقصها المهارة الفنية ، هو المسئول عن القصورات التي تحدث نتيجة لتداعي عازل السلك ، ويمكن تحديد مكان اللفات المقصورة في المحركات المتعددة الأوجه ، بنفس انطريقة التي أتبعت مع المحركات المسطورة الوجه ، والطريقة المعتادة تكون باستخدام زوام داخلي ، كما هسو مبين بشكل ٤ – ١٠٨ ، وذلك لتعيين الملف ، أو المجموعة المقصورة ، بملاحظة أهتزازات سلاح المنشار اليدوى ، ويجب التنبه الى أن الزوام لا يكون فعالا في حالة المحركات الموصلة على التواذي ، اذ يجب فصل كل المتوازيات لكي يمكن اختبار الملفات بالزوام ، قاذا ظل الزوام في مكانه لبضع دقائق ، فان الملف ، أو الملفات المعيبة ، سوف تصبح ساخنة ،

توجد طريقة أخرى لايجاد الملف أو المجموعة المقصورة ، وتكون بتشغيل المحرك لبضع دقائق ، وسوف يصبح الملف المعيب أكثر سنخونة من الملفات الأخرى ، ويمكن معرفته بسهولة بوساطة اللمس •

وما زالت هناك طريقة أخرى لمعرفة ما اذا كان المحرك المتعدد الأوجه مقصورا ، ويكون ذلك بتوصيل المحسرك الى خط الاثى الوجه ، وقياس التيار في كل وجهه بوساطة أمبير متر (يفضل استعمال النوع الماسك) ، ويجب أن يكون التيار متساويا في الأوجه الثلاثة ، ويطلق على ذلك اختبار التوانن ، فاذا كانت القراءة في أحد الأوجه أعلى منها في الوجهين الآخرين ، دل هذا على أن الوجه مقصور ، ويجرى هذا الاختبار عادة أثناء تشغيل المحرك ،

المكوسات:

تنشأ المعكوسات عندما يسكون ملف ، أو مجموعة ، أو وجه موصلا بطريقة غير سليمة • وفي كل الحالات يحدث ذلك نتيجة لخطأ أو نقص في المعرفة من جانب القائم باللف • والمعكوسات في المحركات المتعددة الأوجه قد تنشأ في (١) الملفات ، (٢) المجموعات ، (٣) الأوجه •

الملفات المعكوسة:

فى المحركات المتعددة الأوجه توصل ملفات كل مجموعة بحيث يمر التيار خلال كل ملف فى نفس الاتجاه • ويحتمل أن يكون القائم باللف قد وصل هذه الملفات بطريقة غير صحيحة ، بحيث ان التيار فى كل ملف لا يمر فى نفس الاتجاه • وهذه الحالة لا يمكن أن تنشأ فى المخركات ذات اللف الجماعى ، ما لم تكن الملفات قد وضعت فى المجارى فى الاتجاء الخطاء .

الفحص بالنظر هو احسن طريقة لمعرفة الملف المعكوس ، وليس هذا دائما ممكنا ، على كل حال ، وأدق طريقة لمراجعة النتيجة تكون بامرار تيار مستمر على جهد منخفض من بطارية خلل كل وجله ، ووضع بوضلة أثناء ذلك في مقابلة القلب ، يجب أن ينعكس وضع الابرة عند كل مجموعة في الوجه الواحد ، فتشير الىالشمال عند مجموعة ، والى الجنوب عند المجموعة التي تليها ، الخ ، فاذا كان اتجاه ابرة البوصلة عند أي مجموعة غير محدد ، فقد يكون هناك ملف معكوس في هذه المجموعة و فالملف المعكوس

يحدن مجالا مغناطيسيا في عكس اتجاه المجال المتولد من الملفات الأخرى ، فيؤدى ذلك الى اضعاف المجال السكلي ، الذي يصبح تأثيره على ابرة البوصلة ضئيلا .

مجموعات الملفات المكوسة:

للكشف عن المجموعات المعكوسة ، صل أحمد طرفى خط تيار مستمر منخفض الجهد الى نقطة النجمة ، وصل الطرف الآخر الى كل وجمه على الترتيب وحرك بوصلة بداخل العضو الثابت لمكى تعين قطبية كل مجموعة فأذا انعكس وضع ابرة البوصلة عند كل مجموعة ، كما هو مبين بشكل في الله على أن القطبيمة صحيحة ولاختبار محرك موصل دلتا للتحرى عن المجموعات المعكوسة ، افتح احدى نقط الدلتا ، وصل بين السلكين مصدر تيار مستمر منخفض الجهد ، اذا انعكس وضع الابرة عند كل مجموعة ، فالقطبية صحيحة ،

الأوجه المعكوسية:

احدى الغلطات الشائعة في توصيل المحركات الثلاثية الوجه تكون في توصيل الوجه الأوسط بطريقة خطأ ويمكن العثور على هذا الخطأ بسهولة بوسلطة بوصلة وصلة وصل الأوجه مع مصدر التيار المستمر المنخفض الجهد وما حدث في اختبار المجموعات وحرك البوصلة من مجموعة الى مجموعة متتبعا انعكاس وضع الابرة واذا أشارت الابرة الى ثلاثة أقطاب شمالية وثلاثة أقطاب جنوبية وبالطريقة المبينة بشكل ٤ - ١١٠ ، دل هذا على أن الوجه الأوسط موصل بطريقة خطأ وعكس الوجه ب ، أو الأوسط ، لكي تحصل على التوصيل الصحيح وسلام على التوصيل الصحيح وسلام المستمر المناس الوجه المناس المستمر على التوصيل الصحيح وسلام المستمر المناس الم

بعد اختبار المحرك ، أدخله في فرن لكي يتحمص لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ، عند درجة حرارة ٢٥٠ درجة فهرنهيت تقريبا • اغمسه في نوع جيد من الورنيش لمدة خمس دقائق ، ثم اتركه لكي يتساقط منه الورنيش الزوئد • ضعه في انفرن مرة أخرى ، واتركه يتحمص عنسد نفس درجة الحرارة لمدة ثلاث ساعات •

الأعطال العامة واصلاحها:

فيما يلى مظاهر الخلل التي تصادفنا في المحركات الثنائية والثلاثية الوجه المعينة ، وتحت كل مظهر من المظاهر أوردنا قائمة بأنواع الخلل

المحتملة · والعدد الموجود بين قوسين بعد كل خلل ، يبين رقم العلاج الملائم ، والموجود في الصفحات التالية :

١ _ اذا عجز المحرك المتعدد الاوجه عن البدء ، فقد يكون العيب :

- (۱) احتراق المصهر (۱)
- (ب) تأكل الكراسي (٢) .
 - · (٣) تعدى الحمل (٣)
 - (د) وجه مفتوح (٤) ·
- (هـ) ملف أو مجموعة مقصورة (٥)
- (و) تفكك في قضبان العضو الدائر (٦) .
 - (ز) خطأ في التوصيلات الداخلية (V) .
 - (ح) کرسی متجمد (۸)
 - (ط) منظم معیب (۹) .
 - (ى) ملفات متماسة مع الأرض (١٠) ٠

٢ - اذا لم يدر المحرك المتعدد الأوجه بالطريقة الملائمة ، فقد يكون

العيب:

- (١) احتراق المصهر (١)
 - (ب) تأكل الكراسي (٢) .
 - (ج) ملف مقصور (o) ·
 - (د). وجه معکوس (۱۱) ·
 - (ه) وجه مفتوح (٤) .
- (و) فتح في التوصيل على التوازي (١٢)
 - (ز) ملفات متماسة مع الأرض (١٠)
 - (ح) تفكك في قضبان العضو الدائر (٦) .
 - (ط) الجهد أو الذبذبات غير مضبوطة ·
- ٣ _ اذا دار المحرك ببطء ، فقد يكون العيب :
 - (١) ملف أو مجموعة مقصلورة (٥)٠٠
 - (ب) ملفات أو مجموعات معكوسة (٧) .
 - (ج) تأكل الكراسي (٢) .
 - (د) تعدى الحمل (٣) ··
 - (هد) توصيل خطأ (وجه معكوس) (١١) ٠
 - (و) تفكك قضبان العضو الدائر (٦) •

٤ - اذا سنخن المحرك بصورة زائدة ، فقد يكون العيب :

- · (٣) تعدى الحمل (٣)
- (ب) تأكل الكراسي (٢)، أو كرسي مشحوط (٨) ٠
 - (ج) ملف مقصور أو مجموعة مقصورة (٥) .
 - (د) المحرك يشتغل بوجه واحد (٤) .
 - (هـ) تفكك قضبان العضو الدائر (٦) .

١ – احتراق المصهر • ارفع المصهرات ، واختبرها بعصباح الاختبار ،
 كما هو مبين بشكل ٤ – ١١١ • اذا أضاء المصباح ، يكون المصهر في حالة جيدة ، ويستدل على وجود مصهر محترق عندما لا يضيء المصباح •

لاختبار المصهرات بدون رفعها من حواملها ، ضع دائرة مصباح الاختبار عبر كل مصهر والمفتاح مقفل ، كما هـو مبين بشكل ٤ ـ ١١٢ ، والمصهر الذي يضيء عنده المصباح ، هو المصهر المحترق .

اذا احترق مصهر في أثناء اشتغال محرك متعدد الأوجه ، فسوف يستمر المحرك في الاشتغال ، ولكن كمحرك بوجه واحد (انظر شكلي ٤ ــ ١١٣ و ٤ ــ ١١٤) ، وهذا يعنى آن جزءا من الملفات فقط هو السذى يحمل كل الحمل ، اذا استمر المحرك يشتغل بهذه الطريقة ، حتى ولو كان لفترة قصيرة ، فسوف تصبح الملفات ساخنة جدا ، ثم تحترق ، وعلاوة على ذلك فسوف يصدر المحرك ضجيجا آثناء تشغيله ، وقد لا يستطيع القيام بالحمل ، ولمعرفة سبب الحلل ، أوقف المحرك ، وحاول أن تجعله يبدأ مرة ثانية : والمحرك المتعدد الأوجه لا يبدأ ، اذا وجد مصهر محترق ، يبدأ مرة ثانية : والمحرك المتعدد الأوجه لا يبدأ ، اذا وجد مصهر محترق ، لاصلاح هسذه الحالة ، ابحث عن المصهر المحترق ، واستبدل به آخسر سلمها .

اذا كان المحرك موصلا نجمة ، ثنائيا على التوازى ، فسوف يتولد تيار بالتأثير فى الوجه المفتوح ، مما يتسبب فى حرق الملفات بسرعة ، ويجب منع حدوث ذلك ، لو أمكن .

٢ ـ تأكل الكراسى • اذا تأكل أحد الكراسى ، فسوف يحتك العضو الدائر على العضو الثابت ، مما يؤدى الى حدوث ضجيج أثناء التشميل ،

وعندما يصل تأكل انكراسى • ارفع العضو الدائر وافحصه لتجد عليه بقعا ملساء متأكلة ، وتشمير همذه الى أن العضو الدائر كان يحتك بالعضو الشابت • والعلاج الوحيد هو استبدال الكراسى بغيرها جديدة •

فى المحركات الأكبر حسا ، يمكن معرفة الكراسى المتأكلة باستعمال حساس معاير ، ويظهر هذا النوع من المعايرات فى شكل ٤ ــ ١١٦ · يجب أن تكون المسافة الهوائية بين العضو الدائر والعضو الثابت واحدة عند. كل النقط شكل ٤ ــ ١١٧ ، فان لم تكن ، يجب استبدال الكراسى ·

٣ - تعدى الحمل · لمعرفة ما اذا كان هناك تعد فى الحمل على محرك ثلاثى الوجه ، ارفع الحزام من المحرك ، وحاول ادارة عمود الحمل باليد شكل ٤ - ١١١٨ · ويتسبب جنز مكسور عادة او تعشيقة ميكانيكية متسخة فى منع العمود من الدوران بحرية ·

وفى طريقة أخرى ، يوصل أمبير متر على التوالى مع كل سلك من آسلاك الحط ، فأذا كانت قراءة التيار في الأمبير متر أعلى من الرقم الموجود على لوحة تسمية المحرك ، دل ذلك على وجود تعد في الحمل •

٤ ـ وجه مفتوح • اذا حدث فتح أثناء دوران المحرك ، فسوف يستمر في دورانه ، ولكن سوف تكون قدرته أقل • ويمكن أن يحدث الفتح في توصيل أحد الملفات أو أحدى المجموعات ، فيمنع المحرك من البدء • وقد يحدث هذا أيضا بسبب سلك مكسور ، أو توصيلة محولة •

اذا تحدد الفتح في ملف ، فقد يكون من اللازم وضم ملف جديد · وعلى كل حال ، اذا كان من المستحيل الحصول على الملف الجديد ، يفصل الملف القديم بالطريقة الآتية :

حدد الملف المفتوح • صل بداية ونهاية الملف المفتوح معا ، كما هو مبين بشكلي ٤ ــ ١١٩ و ٤ ــ ١٢٠ • هــذا حل مؤقت ، ويجب استخدامه فقط ، عندنا تكون اعادة اللف غير عملية ، ولا يمكن استخدامه عندما تكون الملفات جماعية اللف •

اذا حدث فتح فى وجه أثناء تشغيل المحرك ، فسوف يستمر فى الدوران، ولكنه سوف لا يبدأ ، اذا حدث الفتح وهو ساكن · وهذه الحالات تشسبه تلك التى تنشأ عن احتراق مصهر ·

ملف مقصور أو مجموعة مقصورة • تتسبب الملفات المقصورة فى صدور ضجيج عن المحرك أثناء تشغيله ، كما يتصاعد منها الدخان • وبعد تحديد مكان مثل هذه الملفات المعيبة ، بالفحص بالعين المجردة ، أو باختبار توازن ، استبدلها بغيرها جديدة • أو افصلها من الدائرة •

عندما يتداعى عازل المينا الذى على الاسلاك ، تتماس المفات المنفصلة وتقصر ، مما يتسبب فى أن يصبح الملف سلخنا جلدا ، ثم يحترق ، وقد تحترق ملفات أخرى أيضا ، فتكون النتيجة حدوث خلل فى مجموعة بأكملها أو وجه ، ويختلف الملف المقصور عن الملف المفتوح فى طريقة فصلهما من الدائرة ،

عين الملف المقصور بالنظر أو بوساطة الزوام • وينبي شكل الملف المقصور ورافحته أنه محترق • اقطع الملف باكمله عند نقطة من الحلن ، وابرام اللغات على الناحيتين ، كما هو بشكلي ٤ ـ ١٢١ ، ٤ ـ ١٢٢ • تأكد من زوال العازل من فوق اللفات قبل برم الأسلاك معا ، وهذه الطريقة تستعمل أيضا مع الملفات الملفوفة جماعيا • واذا كانت مجموعة بأكملها محترقة ، يجب اعادة لف المحرك •

7 ــ تفكك قضبان العضو الدائر · وهذه سوف تنتج ضجيجا اثناء التشخيل ، كما أنها سوف لا تمكن المحرك من القيام بالحمل · وقد تظهر شرارات بين القضبان والحلقات الطرفية أثناء دوران المحرك ·

وفى الأعضاء الدائرة ذات القفص السنجابى: تكون انقضبان النحاسية كلها موصلة على جانبى العضو الدائر الى حلقتين طرفيتين وفاذا حدث أن واحدا أو أكثر من هذه القضبان تفكك ، وأصبح غير متلامس مع الحلقتين الطرفيتين ، فقد ينتج عن ذلك خلل فى تشغيل المحرك وفى كثير من الأحوال لا يدور المحرك .

يمكن العثور على قضبان العضو الدائر المفككة بوضعه على الزوام، ويجب حدوث اهتزاز في سلاح منشار يدوى عند كل قضيب، الاكان القضيب مفتوحاً ويمكن أيضا كشف قضبان العضو الدائر المفتوحة بالعين المجردة والعلاج لهذه الحالة يكون باللحام بالقصدير أو اللحام بصهر الأطراف .

٧ - خطأ فى التوصيلات الداخلية ، توجد طريقة جيدة لمعرفة ما اذا كان المحرك المتعدد الأوجه موصلا بطريقة مضبوطة أو لا ، وتكون برفع العضو الدائر ، ووضع كرسى بلى كبير فى العضو الثابت ، ثم يقفل المفتاح لامرار التيار فى الملفات ، فاذا كانت التوصيلات الداخلية صحيحة ، فسوف يدور كرسى البلى حول قلب العضو الثابت ، كما هو مبين بشكل ٤ - ١٢٤ ، واذا كانت التوصيلات غير صحيحة ، فسوف يظل كرسى البلى ساكنا ، ويجب كانت التوصيلات غير صحيحة ، فسوف يظل كرسى البلى ساكنا ، ويجب استعمال جهد مخفض فى حالة المحركات الكبيرة والمتوسيطة الحجم ، والا فسوف ينفجر المصهر ،

۸ - كرسى متجمد • اذا لم يوضع الزيت على الجزء من العمود الذى يدور فى الكرسى ، فسوف يسخن العمود ويتمدد لدرجة تمنع حركته فى الكرسى ، وهدذا هو ما يطلق عليه الكرسى المتجمد • وأثناء عملية التمدد ، قد يلحم الكرسى نفسه فى العمود ، ويجعل الدوران مستحيلا •

ولاصلاح ذلك ، حاول أن ترفع الغطاءين الجانبيين ، والغطاء الجانبي الذي لا يمكن رفعه بسهولة ، هو الذي يحتوى على الكرسي التالف ، ارفع الغطاء الجانبي والمنتج معا كوحدة ، أمسك بالمنتج في وضع ثابت ، ولف الغطاء الجانبي الى الأمام والى الخلف ، فاذا كان من المستحيل تحريك الغطاء الجانبي ، فك المسمار المحوى المضابط الذي يمسك بالكرسي مع الغلاف ، وحاول أن ترفع المنتج والكرسي معا كوحدة ، كن حريصا على جعل حلقة الزيت منفصلة عن الكرسي أثناء القيام بهذه العملية ، يمكن بعد ذلك رفع الكرسي بالطرق عليه خفيفا بمطرقة ،

قد يصبح من اللازم خرط العمود على المخرطة بمقاس جديد ، وعمل كرسى جديد ، واذا كان المستعمل كرسى بلى ، استبدئه با خر جديد ،

9 - عيب في المنظم · اذا كانت نقط التلامس على المنظم لا تعمل التصالا جيدا ، فسوف يعجز المحرك عن البدء · ولتحديد الخلل واصلاح هذه الوحدة ، انظر الباب الخامس ·

١٠ _ ملفات متماسة مع الأرض ، سوف ينتج عن هذه صدمة كهربية عند لمس المحرك ، واذا كانت الملفات متماسة مع الارض في أكثر من مكان واحد ، فسوف تحدث دائرة قصر ، مما يؤدى الى حرق الملفات ، ويحتمل أن ينفجر المصهر ، ابحث عن الملفات المتماسة مع الأرض بوساطة مصباح اختبار ،

وقم بالاصلاح اللازم. ، باعادة اللف ، أو بوضع ملف آخر بدلا من الملف المعيب ·

۱۱ ــ وجه معكوس · سوف يؤدى ذلك الى دوران المحرك بسرعة أبطأ من سرعته المعتادة ، وصدور طنين كهربى ، مشيرا الى توصيلات خاطئة ، راجع التوصيلات ، ثم أعد توصيلها على الوجه الصحيح ·

۱۲ - فتح في التوصيل على التوازى · يؤدى ذلك الى حدوث ضجيج وطنين ، كما أنه يمنع المحرك من القيام بحمله الكامل · راجع اقفال الدوائر المتوازية ·

مفتاح المبدء ذو الزر الضاغط كالمحركات ذات القدرة الكسرية الحصان

هذا نوع بسيط من المفاتيح ، مهمته توصيل المحرك على الحط مباشرة • ويوجد على المفتاح زران ضاغطان : أحدهما للبدء ، والآخر لايقاف المحرك • عند الضغط على زر البدء تقفل نقطتا التلامس داخل المفتاح وتوصلان المحرك على الحط • عند الضغط على زر الايقاف تنفصل نقطتا التلامس ، وتفتح دائرة توصيل المحرك الى الحط • شكل ٥ - ١ يبين هذا النوع •

يزود النوع المعتاد من مفاتيح البدء ذات الزر الضاغط بجهاز حرارى لتعدى الحمل ، ويوصل على التوالى مع الخط ، وهو يفتح دائرة التوصيل الى المحرك عندما يمر تيار كبير نتيجة لتعدى الحمل ، ويستمر مروره فترة قصيرة من الوقت ، شكل ٥ – ٢ يبين أحد أنواع أجهزة تعدى الحمل ، وهو يتكون من أسطوانة صغيرة تحتوى على سبيكة من المعدن ، تنصهر عندما يستمر وجود تعدى الحمل ، ويوجد عمود صغير مدفون في المعدن ، وتركب عليمه عجلة مسننة ، بعد الضغط على زر البدء يبقى محوره في وضعه الجديد بفعل لولب مربوط بالعجلة المسننة ، عندما يمر تيار زائد خلال جهاز تعدى الحمل ، تنصهر السبيكة التي في الاسطوانة فيمكن للعجلة المسننة أن تتحرك وتطلق سراح اللولب ، وينتج عن ذلك أن يقفز مفتاح البدء الى وضع عدم التوصيل ، ويفصل المحرك عن الحط ، ولبدء المحرك مرة أخرى يجب الانتظار عدة لحظات حتى تعود السبيكة الى حالة الصلابة ،

يوجد نوع آخر من المفاتيع ، يستعمل مع المحركات ذات القدرةالكسرية الحصان ، وهو من النوع العادى الذى يعمل بطريقة القطع المفاجى ، ويحتوى هذا المفتاح على متمم حرارى لتوفير الحماية من تعدى الحمل ، يوصل ملف من سلك ذى مقاومة عالية على التوالى مع أحد أطراف المحرك ، بحيث يسخن عندما يعر فيه التيار الزائد ، ويوجد بداخل الملف طبقة من مادة لحام تنصهر بالحرارة المتولدة ، وعندما تنصهر مادة اللحام ينطلق ذناد ، فتنفصل نقط التلامس على المفتاح ،

یمکن استخدام معظم هذه البادئات مع المحرکات المفردة ، آو الثنائية ، آو الثلاثية الوجه ، یبین شکل ٥ – ١ رسما لبادی، ذی زر ضاغط لمحرك مفرد الوجه ، کما یبین شکل ٥ – ٣ مثل هذا البادی، موصلا الی محسرك ثلاثی الوجه ، وفی أی من الحالتین یقفل زر البده ، عند الضغط علیه ، نقط

الياب الحامس

تنظيم تشغيل محركات التيار المتردد

اذا وصل محرك تيار متردد على جهد الخط بأكمله عند البده ، فسوف يسحب تيارا يبلغ من ضعفين الى ستة اضعاف تيار التشغيل المعتدد ولما كان المحرك مصمما على أساس أن يتحمل صدمة البده ، فسوف لا يحدث أى ضرر نتيجة لمرور هذا التيار الزائد ، ويستحب في المحركات الكبيرة عموما ، على كل حال ، اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تقليل تيسار البده ، والا فقد يلحق التلف بالآلات التي يديرها المحرك ، كما يمكن أن تنشأ في الحط بعض الاضطرابات ، التي تؤثر على تشغيل المحركات الأخرى ، الموصلة على نفس الحط ،

فى المحركات الصغيرة ، أو عندما يكون الحمل قادرا على تحمل صلمة البدء ، وحين لا تتولد فى الحط اضطرابات غير مستحبة ، يمكن استعمال مفتاح بدء يدوى أو آلى للتحكم فى المحرك ، هذا النوع من المفاتيح يوصل المحرك على الحط مباشرة ويطلق عليه « منظم البدء على الخط ، ،

فى حالة المحركات الكبيرة ، التى يجب أن يتولد عزم الدوران الابتدائى فيها تدريجيا ، أو عندما يتبين أن التيار الابتدائى الكبير سوف يؤثر على جهد الخط ، يصبح من اللازم ادخال جهاز مع الخط ، تكون مهمته تقليل تيار البده ، ويحتمل آن يكون هذا الجهاز وحدة مقاومة ، آو محولا ذاتيا ، ويطلق على المنظمات التى تستعمل هذه الطريقة في بدء المحرك اسم ، منظمات البده بجهد مخفض ، وتستخدم المنظمات أيضا لحماية المحسرك من السخونة الزائدة ، ومن تعدى الحمل ، ولتنظيم السرعة ، ولعكس اتجاه دوران المحرك ، ثم للحماية من انخفاض الجهد ،

فيما يلي أنواع المنظمات الشائعة الاستعمال والتي سوف نقوم بوصفها:

مفتاح البدء ذو الزر الضاغط للمحركات الصغيرة · منظم البدء اليدوى للمحركات التنافرية · منظم البدء على الخط المغناطيسى · منظم البدء بجهد منخفض ذو المقاومة · منظمات البدء المعوضة · بادى، نجمة ـ دلتا · منظم السرعة الثنائية · المنظم الفرملي ذو الأصابع ·

التلامس ل، ل، ويوسل المحرك الى الخط ، فاذا حلث تعد للحمل ، فان المتمم الحرارى سوف يطلق الجاز الفاتع ، مما يؤدى الى فصل نقط التلامس ، ووقف المحرك ، ولاعادة الجهاز الفاتع الى وضعه الأصلى ، يكون من اللازم اعادة الضغط على زر الايقاف ، واذا كان من الضرورى وقف المحرك اثناء تشغيله العادى ، فان نقط التلامس تنفصل بمجرد الضغط على زر الايقاف ،

البادى اليدوى للمحركات التنافرية

فى شكل ٥ _ ٤ يظهر بادى، يدوى المنخفض الجهد لمحرك تنافوى تأثيرى، ويمكن الحصول على الجهد المخفض بتوصيل مقاومة على النوالى مع المحرك، ثم تقليل قيمة المقاومة الداخلة فى الدائرة بالتدريج، وذلك بتحريك اليد الموجودة على لوحة التنظيم، ولهذا البادى، ثلاثة أطراف مزقومة ل، اللوجودة على اللوحة الامامية ،

يوجد على توحة التنظيم ملف ، يوصل الى الخط بمجرد رفع اليد الى الحلى ، وعندما تصل اليد الى نقطة التلامس الاولى ، يمر التيار من لى خلال اليد الى نقطة التلامس الأولى ، ثم يمر خلال المقاومة كلها وخلال المحرك حتى يصل الى لى ، كما يوجد طريق آخر للتيار يمر بالملف ، وفي أثناء ازدياد سرعة المحرك ، ترفع اليد ببطء لمنع تزايد التيار ، وعندما تصل اليد الى آخر نقط التلامس ، يصبح المحرك موصلا على الحط ، ويحفظ الملف اليد في هذا الوضع ، واذا حدث لأى سبب من الأسباب أن انخفض الجهد الموجود على الملك الذي يحفظ اليد في وضعها الأخير ، فإن اليد سوف تنطلق في الحال الى وضعها الأصلى ، ويقن المحرك .

البادىء على الخط المغناطيسي

يطلق على البادى، الذى يوصل المحرك مباشرة على الخط اسم « البادى، على الحط » • فاذا كان تشغيل هذا البادى، يتم بالتأثير المغناطيسى ، أطلق عليه اسم البادى، على الحط المغناطيسى ، ويبين شكل ٥ - ٥ بادئا مغناطيسيا مصمما نتشغيل محرك ثلاثى انوجه ، ويوجد بهذا البادى، عادة ثلاث نقط تلامس رئيسية ، وهى التى توصل المحرك مباشرة على الحط عند اقفانها ، كما يوجد به أيضا ملف مغناطيسى حافظ ، وهو الذى يقفل نقط التلامس الرئيسية عند تغذيته بالتيار ، كما يقفل فى نفس الوقت نقطتا تلامس مساعدة أو حافظة ، وهى التى تحفظ مرور التيار فى الملف المافظ ، وترتبط نقط التلامس الرئيسية

والمساعدة عموما معا بوساطة قضيب عازل ، بحيث تقفل نقط التلامس كلها عند مرور التيار في الملف الحافظ ، ومن الواضح أنه يمكن تشغيل مفتاح مغناطيسي بأي حجم بمجرد امرار تيار صغير في الملف الخاص به .

يغذى الملف الحائط الموجود على بادىء مغناطيسى للتيار المتردد بتيار متغير القيمة ، وعلى ذلك فان قوة جذبه لا تكون ثابتة ، وانما تتغير تبعا لذبذبات التيار ، وسوف يؤدى ذلك الى حدوث رعشة ، وللتغلب على هذه الحالة يزود قلب المغناطيس بملف مظلل تكون مهمته انتاج مجال مغناطيسى متخلف ، ويكون الملف المظلل عبارة عن ملف صغير مكون من لفة واحدة من النحاس ، مدفون في القلب ومحيط بجزء من حافته ، ويكفى التيار المنتج بالتأثير في هذا نكى يجعل المغناطيس يحتفظ بنقط التلامس مقفلة في فترة انعكاس التيار ، تجد في شكل ٥ ـ ٦ صورة كاملة لبادىء مغناطيسى .

يمتاز البادى، المغناطيسى على البادى، اليدوى بأنه يمكن تشغيله بمجرد الضغط على الزر الضاغط ، الذى قد يوضع على مسافة كبيرة من البادى، والمحرك على حد سوا، • بهذا تتوافر الراحة والأمان في تشغيل ووقف المحرك ، وبخاصة اذا كان من النوع الذى يشتغل على جهد عال ، أو اذا كان من اللازم تشغيله من نقطة أو نقطتين بعيدتين .

متممات تعدى الحمل

یوجد بکل البادئات المغناظیسیة تقریبا جهاز لتعدی الحمل، تکون مهمته حمایة المحرك من انتیار الزائد ویستخدم فی البادئات المغناطیسیة نوعان من متممات تعدی الحمل، وهی تعتمد اما علی التاثیر المغناطیسی او التاثیر الحراری فی عملها و

شكل ٥ - ٧ يبين متما حراريا • ويتكون هذا المتمم أساسا من ملف تسخين صغير ، موصل على التوالى مع الخط ، وهـو يولد حرارة بفعـل مرور التيار فيه ، وتتوقف كمية هذه الحرارة على قيمة التيار المار في الخط • ويوجد بجانب الملف ، أو بداخله مباشرة ، شريط يتكون من معدنين • هذا الشريط مثبت عند أحد طرفيه ، وحر الحركة عند الطرف ألآخر • ولما كان معامل التمدد لكل من المعدنين المكونين للشريط مختلفا عن الآخر ، فان الشريط سوف ينحني عند تسخينه • ويفقل الطرف الحر للشريط في العادة المعدن المزدوج بحيث ينحني ، فيفتح نقطتي التلامس ، وهذا يؤدي الى ختم دائرة الملف الحافظ ، فيقف المحرك ،

المصطات ذات الزر الضاغط

يحدث التحكم في البادئات المفناطيسية بوساطة محطات ذات زر ضاغط و وتحتوى معظم المحطات الشائعة الاستعمال على زر للايقاف ، كما هو مبين بشكل ٥ ـ ٨ · عند الضغط على زر البدء ، تقفل نقطتا تلامس تكونان في العادة مفتوحتين ، وعند الضغط على زر الايقاف ، تفتح نقطتا تلامس تكونان في في العادة مقفلتين ، وتعود الازرار الى وضعها الاصلى بفعل لولب ، وذلك عند رفع ضغط الأصبع عنها ، ولتشغيل مفتاح مغناطيسي بوساطة محطة بدء _ ايقاف ، يصبح من اللازم توصيل الملف الحافظ على نقطتي تلامس المحطة ، بحيث يمر التيار في الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح

شكل ٥ _ ٥ يبين بادنا على الخط مغناطيسيا ، وهو مؤود بمتمعين حرازيين لتعدى الحمل ، وموصل الى محطة بدء _ ايقاف ذات زر ضاغط • شكل ٥ _ ٩ يبين رسما مبسطا لنفس البادى: • وفى الرسومات التالية سوف تبين دوائر المحرك بالخطوط الثقيلة ، وتبين دوائر انتنظيم بخطوط رفيعة • وفيما يلى طريقة تشغيل هذا البادى:

عند الضغط على زر البدء ، شكل ٥ - ٥ ، تكمل الدائرة من ل ١ الله نقطتى تلامس متمم تعدى الحمل المقفلة عادة ، ثم خلال الملف الحافظ الى وبذلك يمر التيار في الملف الحافظ : فيقفل نقط التلامس أ ، ب ، ب ويوصل المحرك على الخط و وتكمل الدائرة الحافظة عن طريق النقطة ٢ ، وهي التي تحفظ استمرار مرور التيار في الملف الحافظ بعد رفع الأصبع عن زر انبدء ، وعند اضغط على زر الإيقاف تفتح دائرة الملف ، فيؤدى واند الى فتح كل نقط التلامس ، وإذا حدث تعد للحمل في أثناء التشغيل ، وانستمر فترة من الوقت ، فإن نقطتي تلامس متمم تعدى الحمل تفتحان ، فيمتنع مرور التيار في الملف الحافظ ، وإذا أدت حانة تعدى الحمل الى قيمتنع مرور التيار في الملف الحافظ ، وإذا أدت حانة تعدى الحمل الى تشغيل المتمم ، يصبح من اللازم إعادة نقطتي تلامس المتمم باليد الى وضعهما الأصلى ، قبل أن يمكن بدء المحرك من جديد ،

شكل ٥ ــ ١٠ يبين محطة البدء ــ ايقاف موصلة بطريقة مختلفة • شكل ٥ ــ ١١ يبين رسما خطيا للبادىء • يستخدم الملف م لاقفال نقط التلامس الرئيسية م • ت • ح • مكان اقفال نقطتى تلامس متمم تعدى الحمل المقفلتين عادة •

تقوم كل مصانع أجهزة التنظيم بانتاج انبادئات على الخط المغناطيسية ، وشكل ٥ ــ ١٢ يبين منظما مثاليا تنتجه شركة آلن برادلي ٠

توصيلات محطة بدء ـ ايقاف

سبوف نقبوم بتوضيع عدد من درائر التنظيم بالرسسم ، وهى التى تستخدم فى مجموعات مختلفة من المحطات ذات الزر الضاغط ، ويوجد فى كل هذه الرسومات نوع واحد للمفتاح المغناطيسى ، ونكن يمكن استعمال أنواع أخرى ، وشكل ٥ – ١٣ يمثل مفتاحا مغناطيسيا يمكن تشغيله من أى من محطتين ، وترى الأزرار الضاغطة مبينة فى وضعين ، وشكل ٥ – ١٤ يبين رسما خطيا لدائرة تنظيم محطتى بدء به ايقاف ، وشكل ٥ به اليوضل دائرة تنظيم لمثلاث محطات بدء به ايقاف ، وفى كل هذه الرسومات ، توصل أزراز البدء على التوالى ، وهسدا أزراز البيقاف على التوالى ، وهسدا ما يجب عمله ، مهما يكن عدد المحطات ، لاحظ أن التلامس الحافظ يوصل ما يجب عمله ، مهما يكن عدد المحطات ، لاحظ أن التلامس الحافظ يوصل دائما على طرفى زر البدء ، توصل كل أزرار الايقاف على التوالى معا وعلى التوالى مع الملف الحافظ ، وذلك حتى يمسكن وقف المحرك من أى مكان فى حالة الطوارى ،

التابعية

يمكن اعداد المفاتيح المغناطيسية بحيث تكون متابعة أو متقطعة · وبهذه الطريقة يمكن تشغيل المحرك أثناء الضغط على زر المتابعة فقط ، وبمجرد رفع الضغط عنه يقف المحرك ·

وزر المتابعة هو زر اضافی موجود علی محطة البدة ـ ایقاف ، وله اربع نقط تلامس ، النتان منها تكونان فی العادة مقفلتین ، واثنتان منها تكونان فی العادة مفتوحتین و وشكل ٥ ـ ١٦ یبین الطریقة التی ترصل بها مثل هذه المحطة مع مفتاح مغناطیسی ، وفیعا یلی طریقة التشغیل فی هذا الرسم : عند الضغط علی زر البدء ، تقفل نقطتا التلامس علیه ، وتكمل الدائرة من ل، من خلال نقطتی تلامس زر المتابعة المقفلتین عادة ، وزر الایقاف ، ونقطتی تلامس تعدی الحمل ، والملف الحافظ ، ثم الی الحط له ، وبذلك یمر التیار فی الملف الحافظ ، فیحدث التوصیل عند أ ، ب ، ج ، ویصبح المحدك موصلا علی الحط و ویعمل التلامس الحافظ علی بقاء الملف الحافظ فی الدائرة بعد رفع الاصبع من فوق زر البدء و وعند الضغط علی زر الایقاف تفتح دائرة الملف ، فیقف المحرك و

اذا ضغط على زر المتابعة ، تكمل الدائرة من ل, الى نقطتى تلامس زر المتابعة المفتوحتين عادة ، وخلال نقطتى تلامس زر المتابعة وخلال زر الايقاف ،

ونقطتى تلامس تعدى الحمل ، ثم الملف الى الخط لم ، وبذلك يمسر التيار في الملف ، مما يؤدى الى عمل التلامس مع الخط وتوصيل المحرك اليه ، مويتم التلامس الحافظ أيضا ، ولكن الدائرة تكون مقطوعة عند زر المتابعة ، وبذلك تصبح غير فعانة ، وعند رفع الضغط عن زر المتابعة يقف مرور التيار في الملف الحافظ ، فيقف المحرك ، ويبين شكلا ٥ – ١٧ و ٥ – ١٨ دائرة التنظيم في محطة بدء – متابعة – ايقاف ، ومحطتى بدء – متابعة – ايقاف ، فيما عدا أن الأزرار موجودة في وضع مختلف ، ويوحد في شكل ٥ – ٢١ رسم يبين طريقة آخرى لتوصيل مثل هذه المحطة .

فى التوصيلات التى تشتمل على زر متابعة ، ينشأ الخطر من أن البادى ويحكن أن يعلق فى الدائرة خلال نقطتى تلامس مفتاح المتابعة المقفلتين عادة ، عندما يقطع انزر عائدا بسرعة ، ولجعل التشغيل مأمونا محكن استخدام معطة بسيطة ذات زرين ، وفيها يستخدم زر البدء للمتابعة كما يستخدم للتشغيل ، ويحتوى هذا ألنوع من المحطات على مفتاح على اللوحة ، يجعل من الممكن استعمال زر البدء اما كزر بدء أو كزر متابعة ، وشكل ٥ – ٢٢ من الموحة فى مثل هذه المحطة ، كما يبين شكل ٥ – ٢٣ هذه المحطة موصلة الى مفتاح مغناطيسى ، وشكل ٥ – ٢٤ يبين رسما خطيا لدائرة التنظيم ،

وتوجد طريقة أخرى للحصول على متابعة مأمونة ، وذلك باستعمال متمم متابعة ، كما يظهر في شكلي ٥ – ٢٥ و ٥ – ٢٦ وعندما يستعمل متمم متابعة ، لا يحتاج زر المتابعة الا إلى أن تكون نقطتا تلامسه مفتوحتين عادة فقط وميزة هذه الطريقة في المتابعة ، أنه مهما يكن اهمال العامل في استعمال آنته ، فإن بادىء المحرك لا يمكن أن يعلق .

عند الضغط على زر البدء يمر التيار في ملف المتمم، وبذلك تقفل نقط تلامس المتمم مم، ، مم، – تقفل مم، دائرة الملف الحافظ مما يؤدى الى اقفال التلامس عند ف · ح · وبذلك تكمل الدائرة الحافظة التي تحتوى على الملف عند رفع الضغط عن الزر ، وفي نفس الوقت تتم جميع التلامسات الرئيسية ، فتقفل الدائرة الى المحرك · واذا ضغط على زر المتابعة عندما يكون المحرك ساكنا ، تتكون دائرة يدخل فيها الملف الحفظ طوال مدة الضغط على الزر فقط ، ومن المستحيل أن يعلق البادىء مهما تكن السرعة التي برفع بها الاصبع من فوق الزر ·

محطات بدء _ ايقاف بضوء مرشد

يكون من الحكمة في بعض الأحيان استعمال ضوء مرشد على محطة الزر الضاغط، لبيان ما اذا كان المحرك دائراً ويوضع المصباح عادة فوق المحطة، ويوصل عبر الملف الحافظ وشكلا ٥ – ٢٧ و ٥ – ٢٨ يوضحان مثل هذه التوصيلة، كما تظهر صورة المحطة في شكل ٥ – ٢٩ .

البادىء العاكس على الخط

البادئات المغناطيسية المبينة حتى الآن مصممة على أساس تشغيل المحرك في اتجاه واحد ، اما في اتجاه عقربي الساعة ، واما في عكس اتجاه عقربي الساعة ، فاذا كان من الضروري عكس اتجاه دوران المحرك ، يجب تغيير توصبيلاته ،

وفی بعض الاستعمالات مثل وسائل النقل ، والرافعات ، وآلات الورش، والمصاعد ، وغیرها ، نحتاج الی بادی المحرك یمکنه أن یعکس اتجاء دورانه عند الضغط علی زر ، وعلی ذلك یمکن تبدیل توصیل طرفین من أطراف الخط ، لعکس اتجاء دوران محرك ثلاثی انوجه ، بوساطة مفتاح مغناطیسی عاکس ، وشکل ٥ – ٣٠ یبین بادی عاکس من هذا النوع ، ویبین شکلا ۵ – ٣١ وه – ٣٢ دائرة التوصیل ، لاحظ آنه یلزم استخدام محطة أمام بالعکس – ایقاف بثلاثة آزرار ، کما یلزم استعمال ملفی تشغیل ، أحدهما للدوران فی الاتجاه العکسی ،

تستعمل مجموعتان من نقط التلامس الرئيسية والمساعدة ، تقفل مجبوعة منهما عندما يراد الدوران في الاتجاه العكسي • وتوصل نقط التلامس همذه بطريقة تجعل سملكين من أسلاك الخط التي تغذى المحرك يبدلان توصيلهما عند اقفال نقط التلامس الخاصة بالدوران العكسي •

عند التشغيل بالضبط على زر الأمام ، تكمل الدائرة من ل ، خال المقطتى تلامس تعدي الحمل ، وزر الايقاف ، وزر الأمام ثم منف الأمام الى وبذلك يمر التيار في الملف الذي يقفل نقط التلامس لتشغيل المحرك في الاتجاه الأمامي ، وتقفل نقط التلامس المساعدة في أيضا ، فتحفظ مرور التيار خلال الملف في عند رفع الضغط عن الزر ، والضغط على زر الايقاف يفتح دائرة ملف الأمام الذي يفتح بدوره كل نقط التلامس ، والضغط على زر العمس يؤدى الى مرور التيار في ملف العكس الذي يقفل كل نقط تلامس

العكس م وفي هذه الحالة تكون النهايتان ت، تم قد بدلتا توصيلهما فيعكس اتجاه دوران المحرك .

تزود البادئات العاكسة في العادة بقفل آلى على شكل قضيب تكون مهمت منع نقط تلامس العكس من القفل عند منتصفه ، وعندما تقفل نقط مقفلة • وهذا القضيب مثبت في عمود عند منتصفه ، وعندما تقفل نقط تلامس الأمام يتحرك معها القضيب الى وضع ، يستحيل فيه أن تقفل نقط تلامس العكس •

تزود كل هذه البادئات بمتممات تعدى الحمل ، وتكون عموما من نوع المتمم الحرارى ، وبينما نجد في بعض البادئات مجموعتين من نقط التلامس المتممة ، واحدة لكل متمم ، نجد في بعض البادئات الاخرى مجموعة واحدة فقط من نقط التلامس ، تستعمل مع المتممين .

يستخدم في بعض الأحيان آكثر من معطة أمام _ عكس _ ايقاف للتحكم في مفتاح مغناطيسي عاكس • وتبين الأشكال ٥ _ ٣٣ و ٥ _ ٣٤ و ٥ _ ٣٥ رسم التوصيلات لمحطتين من هذا النوع في أوضاع مختلفة •

يمكن اغلاق كثير من المشظمات العاكسة كهربيا خلال محطة الزر الضاغط، الى جانب احتوائها على قفل آلى وتكون نقط تلامس الأزرار الضاغطة في هذه المجموعة مرتبطة ببعضها بطريقة تجعل من غير الممكن مرور التيار في ملفي الأمام والعكس في وقت واحد و بهذا الترتيب يصبح من الممكن أيضا عكس اتجاه دوران المحرك من أزرار الامام والعكس بدون الحاجة الى تشغيل زر الايقاف وشكل ٥ – ٣٦ يبين رسما للاسلاك في هذه التوصيلة ولحظ أن لكل من زرى الامام والعكس أربع نقط تلامس ، اثنتان مقفلتان في العادة ، واثنتان مفتوحتان ويبين شمكلا ٥ – ٣٧ و ٥ – ٣٨ عدة دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ و ٣٠ - ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ و ٣٠ - ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر التحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ دوائر المؤلم في التحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيط في المؤلم في الم

عند التشغيل ، يضغط على زر الامام ، فتقفل الدائرة من لى ، خلال زر الايقاف : فنقطتى التلامس العلويتين لور العكس ، فنقطتى التلامس السفليتين تزر الامام ، الى ملف ، فنقطتى تلامس تعدى الحمل ثم الى لى وتحفظ نقطتا التلامس الحافظتان لملف الامام مرور التيار فيه بعد رفع الضغط عن الزر ، وإذا ما ضغط على زر العكس أثناء دوران المحرك في الاتجاه الامامي ، تقطع الدائرة التي تحتوى على ملف الامام في الحال ، وتتكون دائرة خيى لملف العكس ،

توجد تصميمات عديدة للمفاتيح المغناطيسية العاكسة ويبين شكل ٥ - ٤٠ بادئا يشبه ذلك السنى في ٥ - ٣١ ، فيما عدا أن نقط التلامس للدوران في اتجاه للدوران في اتجاه العكس موضوعة تحت نقط التلامس للدوران في اتجاه الامام بدلا من أن تكون الى اليمين ، وتشسيغيل هسندا الباديء يشبه تماما تشغيل الباديء الذي فرغنا توا من وصفه ٠

البادىء بجهد مخفض ذو المقاومة

اذا وصل معزك ذو قفص سنجابي مباشرة على انخط ، فسوف تكون قيمة تيار البدء عدة أضعاف قيمة تيار التشغيل العادى ، وقد يتسبب مرور هذا التيار غير المألوف في المحركات الكبيرة جدا في الحاق الضرر بالآلات المدارة ، وتندر ملاحظة هذا التأثير الضار في المحركات الصغيرة ، بحيث يمكن استخدام البادئات على الخط بأمان ، وقد يكون من اللازم في بعض الأحيان ، على كل حال ، استخدام بادىء يحفظ تيار البدء عند قيمة مأمونة العواقب ، وتتوقف الحاجة الى هذه البادئات على تكوين المحرك ، وعلى الغرض الذي يستخدم فيه المحرك ، الى حد كبير ،

سوف نتناول بالبحث في هذا انقسم المنظمات الآتية : بادئات المقاومة الابتدائية ، بادئات المقاومة الثانوية ، بادئات المحول الذاتي _ المعوض_ة بادئات النجمة _ دلتا .

بادئات المقاومة الابتدائية

تنخفض قيمة التيار المار في محرك الى حد كبير اذا وضعت وحدات مقاومة على التوالى مع الخط • وسوف يبدأ المحرك دورانه ببطء ، وكلما زادت سرعته ، أنتج قوة دافعة كهربية مضادة تعمل على حفظ تيار الخط عند قيمة معتادة • ونتيجة لذنك ، يمكن رفع المقاومة من الدائرة عندما يصل المحرك الى سرعة معينة ، فيشتغل على الجهاز انكامل للخط •

ويمكن استخدام بادئات المقاومة اما في دائرة العضو الثابت (الابتدائية) أو في دائرة العضو الدائر (الثانوية)، وفي هذه الحالة الاخيرة يستخدم عضو دائر ذو حلقات انزلاقية ثلاث ٠

بادىء المقاومة من نوع الريوستات

بوجد نوعان من بادئات المقاومة الابتدائية ، بادئات المقاومة اليدوية من نوع الريوستات ، وبادئات المقاومة الآلية ، شكل ٥ ـ ٤١ يمثل بادئا من نوع الريوستات لمحرك ثلاثى الوجه ويمكن استعماله أيضا مع محرك

ثنائى الوجه أو محرك تنافرى تأثيرى • وتوصيل المقاومة فى اثنين من الخطوط الثلاثية الوجه ، كما يتكون فداع هذا الريوستات من قسمين معزولين عن بعضهما • ويوجد تحت كل قسم شريط معدنى ، مصنوع عادة من النحاس ، وهو يركب على نقط التلامس المتصيلة بنقط تقسيم المقاومات •

وعند تحريك الذراع تنفصل أقسسام من المقاومة ، مما يؤدى المازدياد سرعة المحرك • والبادى مصنوع بطريقة تجعل قيدا متسساوية من المقاومة تنفصل عن كل خط أثناء تحريك الذراع •

نزود بعص البادئات بملف حافظ ، يحفظ الذراع عند نقطة التلامس الاخيرة ، ويستعمل الريوستات للبدء فقط ، ويمكن في بعض الحالات الاخرى بقاء الذراع عند أي وضع ، وذلك بقصد تنظيم السرعة ، وتنخفض قيمة عزم الدوران الابتدائي الى حد كبير عند استعمال بادىء المقاومة ، وذلك لان انخفاض الجهد الناتج من وجود المقاومة يحول معظم الطاقة اللازمة للبدء الى حرارة ،

بادى، المقاومة الابتدائي الآلي

يبين شكل ٥ – ٤٢ بادىء مقاومة يعمل بالتأثير المغناطيسى • وتستعمل في هذا البادىء ثلاث وحدات من المقاومة ، ويبين الرسم مجموعتين من نقط التلامس • عندما تقفل نقط التلامس المرقومة س ، تدخل وحدة مقاومة على انتوالى مع كل خط من الخطوط المغذية للمحرك ، وبذلك يبدأ الدوران ببطء وعلى جهد منخفض • وبعد فترة محددة من الوقت تقفيل مجموعة ببطء وعلى جهد منخفض • وبعد فترة محددة من الوقت تقفيل مجموعة أخرى من نقط انتلامس ر أيضا ، فتفصل المقاومة وتضع المحرك على الخط مباشرة • وشيكل ٥ – ٤٢ يبين رسما مبسطا لهذا البادىء ، وفيما يلى طريقة عمله :

عند الضغط على زر البدء تكمل الدائرة من له خلال الملف س الى الخطر له ، وبذلك يمر التيار في الملف س ، فيقفل نقط تلامس البدء ، ويبدأ المحرك دورانه ببطء ، وعند اقفال نقط تلامس البدء تقفل نقطتا تلامس القفل المساعدة لكي تكمل الدائرة خلال الملف س ، وفي نفس الوقت يبدأ وعاء احتكاك ، أو جهاز توقيت يتحرك ، وبعد وقت معلوم تقفل مجموعة أخرى من نقط التلامس وتكمل الدائرة خلال الملف ر ، وعند مرور التيار في هذا الملف يعمل على اقفال مجموعة أخرى من نقط التلامس ، وهذه تفصل المقاومة وتوصل المحرك على الخط ، وبالضغط على زر الايقاف تفتح جميع المقاومة وتوصل المحرك على الخط ، وبالضغط على زر الايقاف تفتح جميع

المواثر التي تمر بالملفات الحسافظة ، وبذلك تفتح كل نقط التلامس فسي المحرك .

اذا حدث تعد للحمل واستمر فسوف يتسبب في تسخين كل وحدات التسخين التي سوف تفتع نقط تلامس تعدى الحمل حينئذ ، مؤدية بذلك الى فتع دوائر الملف الحافظ ، ولبدء المحرك مرة ثانية ، يجب اعادة ضبط نقطتي تلامس تعدى الحمل قبل أن تصبح دوائر الازرار الضاغطة قابلة للتشغيل ، سوف تجد وصفا لاناء الاحتكاك وطريقة تشغيله ، وكذلك لجهاز توقيت ، تحت عنوان البادئات الميكانيكية ذات الوقت المحدد ، في الباب الثامن الخاص بمنظمات التيار المستمر ،

فى بادئى المقاومة اللذين فرغنا توا من شرحهما ، توضع وحدات مقاومة على التوالى مع الخط ، وبذلك ينخفض الجهد الموجود على ملفات العضو الثابت ، ويطلق على هذه بادئات المقاومة الابتدائية ، ويكون عزم الدوران الابتدائى المتولد فى المحرك صغيرا نسبيا عند استخدام هسذا النوع من البادئات .

بادىء المقاومة الثانوية

اذا وضعت المقاومة في دائرة العضو الدائر أو الدائرة الثانوية ، أمكن رفع قيمة عزم الدوران الابتدائي بصورة ملموسة · ويمكن الوصول الى ذلك باستخدام عضو دائر للمحرك من النوع الملفوف ، ووضع المقاومة في دائرة ملفات العضو الدائر ·

ويحتوى العضو الدائر لهذا النوع من المحركات على ملفات ثلاثية الوجه، موصلة نجمة ، وتتصل أطرافها بثلات حلقات الزلاقية مثبتة على عمسود العضو الدائر ، ويوصل العضو الثابت لهذا المحرك ، الى الخط عن طريق مفتاح ذى ثلاث أفرع بها مصهرات ، أو بادى، مغناطيسى على الخط ،

وفيما يلي أساس طريقة التشغيل:

اذا كانت الحلقات الانزلاقية انثلاث مقصورة ، فانها تعمل كما لو كان المحرك يحتوى على ملفات قفص سنجابى ، وهذا المحرك سوف يسمحب تيارا زائدا ، اذا وصل مباشرة على الخط ، واذا وصلت الحلقات الانزلاقية ، على كل حال ، مع ثلاث وحدات مقاومة ، فسوف يمر تيار أقل بقليل فى أسلاك الخط ، وسوف يبدأ المحرك الدوران ببطء ، ومع ازدياد سرعته تغصل المقاومة تدريجيا حتى يصل المحرك الى سرعته الكاملة ،

يبدأ هذا النوع من المحركات دورانه دائما والمقاومة بأكملها في الدائرة وفي شكل ٥ ـ ٤٤ ، يقفل المفتاح اليدوى أولا ، ثم تحرك اليد على بادى المقاومة ببطء في اتجاه عقربي الساعة حتى تفصل المقاومة كلها من الدائرة وهذا يرفع سرعة المحرك تدريجيا الى أن يدور بسرعته الكاملة وتستخدم هذه المنظمات أيضا في تغيير السرعة ، وبذلك يمكن الحصول على أي سرعة مرغوبة ويبين شكل ٥ ـ ٥٤ بادى مقاومة يستخدم فيه مفتاح مغناطيسي للتوصيل على الخط والمنافقة المنافقة المنافقة

تصمم بادئات المقاومة للعضو الدائر الملفوف بحيث تعمول بالتأير المغناطيسي، كما يمكن تشغيلها باليد وشكل ٥ – ٤٦ يبين رسما أوليا لبادى بسيط تزداد فيه السرعة على درجتين وعند التشغيل، يضغط على زر البده ، فيمر التيار في الملف س ، وهذا يؤدى الى اقفال كل نقط التلامس س ، فيصبح العضو الثابت موصلا مباشرة على الخط ، كما يصبح العضو الدائر موصلا على التوالي مع وحدات المقاومة ويمنع جهاز نوقيت ، من النوع ذي اناء الاحتكاك ، أو ذي الرقاص ، أو من أي نوع آخر ذي وقت محدد ، نقطة التلامس س ، المتخلفة زمنيا ، من الاقفال ، الى أن يمضى وقت محدد ، وبعدها يمر التيار في الملف ر ، فتقفل نقط التلامس ر ، وتفصل المقاومة عن دائرة العضو الدائر وبهذا يصل المحرك الى سرعته وتفصل أن امتنع مرور التيار في الملف س ، فسوف يقف المحرك ٠ تعد في الحمل أن امتنع مرور التيار في الملف س ، فسوف يقف المحرك ٠

بادئات المعول الذاتي ـ الموضات

على الرغم من أن بادئات المقاومة مستعملة على نطاق واسع ، فان بادئات المحول الذاتى أكثر منها كفاية بكثير في خفض الجهد على المحرك ، وتكمن ميزتها في حقيقة أن خفض الجهد ينشأ بفعل المحول ، ولا يكون بوساطة مقاومة تفقد فيها الطاقة بشكل حرارى .

والمحول الذاتى يتكون من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدى .من الرقائق • وتؤخذ من الملف الى الخارج نقط تقسيم عديدة للحصول على جهود مختلفة • وفى نوع المعوض الشائع الاستعمال توصل ثلاث محولات ذاتية نجمة ، ويوجد واحد منها على كل وجه من الخط ، كما هو مبين بشكل ٥ – ٤٧ • واذا أخذت نقطة تقسيم من منتصف كل ملف ، ووصلت الى محرك ثلاثى الوجه ، كما هو مبين ، فان الجهد الموجود على المحرك سوف يكون نصف جهد الخط • وهذه هى الطريقة التى يوصل بها المحرك

عند النِده • وبهذه التوصيلة تنخفض قيمة تيار الخط ، بشكل ملحوظ ، عند البده •

وفى المعوض العادى ، تخرج عادة نقطتا تقسيم أو ثلاث نقط من المحول الندائى ، وذلك حتى يمكن توصيل المحرك على جهود مختلفة عند البده • وتستخدم حينئذ نقطة التقسيم التى تعطى انسب عزم دوران ابتدائى مع أقل تيار بده ممكن •

بادىء المحول اللاتي البلوي

يبين شـكل ٥ ـ ٤٨ معوض محـوَل ذاتى يدوى مثالى • وهـو يحتوى على مجموعتين من نقط التلامس السـاكنة ، ومجموعة من نقط التلامس المتحركة على اسطوانة معزولة مثبتة بهايد •

عندما يبدأ المحرك الدوران ، تحرك اليد بسرعة في أحد الاتجاهين ، وهذا يؤدى الى توصيل المحرك بالمحول الذاتي ، يحيث يبدأ على جهسد منخفض ، وبعد أن يصل المحرك الى سرعته تشد اليد بسرعة في الاتجساه المضاد ، وهذا يؤدي الى فصل المحرك عن المحول الذاتي ، وتوصيله على الخط مباشرة ،

وفى كل المعوضات اليدوية تقريبا ، يمكن تحريك اليد فى اتجاه واحد فقط عند البدء ، وهو الاتجاه الذى يبدأ عنده المحرك الدوران على جهسد منخفض ، ومن الضرورى تحريك اليد بسرعة من وضع البدء الى وضع الحركة ، والا فان المحرك سوف يبطى ، نتيجة للفتح المؤقت فى الدائرة ، الذى يحدث عند تحريك نقط التلامس من البدء الى الحركة ، ونقط التلامس فى معظم المعوضات تكون مغمورة فى الزيت ، وذلك حتى يتسنى اخماد القوس الكهربية التى تنشأ عند قذف اليد من وضع البدء الى وضعالحركة ، والمحافظة بذلك على نقط التلامس من التأكل ،

وبمنجرد أن تصبح اليد ونقط التلامس في وضع الحركة ، يمر النيار في ملف حافظ ، موصل على نهايتين من نهايات المحرك ، فيحفظ اليد في وضعها • ولايقاف المحرك ، يضغط على زر الايقاف ، الذي يفتح دائرة النف الحافظ ، فيترك هذا بدوره اليد تعود الى مكانها الاول ، كوسا تعود نقط التلامس المتحركة الى وضع اللاتوصيل المعتاد بفعل لولب • واذا حدث أن تلاشى المجهد أو انخفض ، فإن الملف الحافظ سوف يصبح غير قادر على الاحتفاظ باليد في وضع الحركة • وإذا حدث تعد للحمل واستمر فترة من الوقت ، فإن نقط تلامس متمم تعدى الحمل سسوف تفسح ، فيمتنع مرور

التيار في الملف الحافظ · ولاعادة بدء المحرك يكون من الضروري ضسبط متم الحمل بالضغط على زر اعادة الضبط · ويبين شكلا ٥ - ٤٩ و ٥ - • ٥ رسوم التوصيلات في معوض ثلاثي الوجه عادي التشغيل ·

عند التشغيل ، تحرك اليد أولا الى وضع البدء ، فتعمل على تلامس نقط التلامس المتحركة مع نقط تلامس البدء الساكنة ، وهـــذا يؤدى الى توصيل المحرك اخلال المحول الذاتى ، فيبدأ على جهــد منخفض ، بعد أن ترتفع سرعة المحرك يجذب العامل اليد الى وضع الحركة ، وبذلك يصبع المحرك موصلا على الخط ، ويوصل الملف الحافظ ، أو ملف انخفاض الجهد ، مع زر الايقاف ونقطتى تلامس متمم تعدى الحمل على التوالى عبسر طرفين من أطراف المحرك ، لايقاف المحرك يضغط على الزر ، فيمتنع مرور التيسار في الملف ، وتقفز بذلك اليد ونقط التلامس المتحركة ثانيــة الى وضــع اللاتوصيل .

يستخدم متمم تعدى الحمل في الدائرة أثناء بدء المحرك ، وكذلك أثناء تشغيله ، وتوصل بعض المعوضات بطريقة تجعل متمم تعدى الحمل يدخل في الدائرة أثناء تشغيل المحرك فقط ، ويبين شكل ٥ – ٥١ مثل هذه الدائرة ، وتتخذ هذه الخطوة لمنع المتمم من أن يقطع الدائرة بفعل تيار البدء الزائد ،

وتصنع المعوضات أيضا بملفى محول ذاتى بدلا من ثلاثة ، وهذه يمكنان تشخل اما محركا بثلاثة أوجه أو محركا بوجهين ، وشكل ٥ – ٥٢ يبين رسما لمعوض بملفين مستعمل لتشغيل محرك بوجهين ، ويمكن أن يستعمل هذا النوع من المعوضات لتشغيل محرك ثلاثى الوجه ، شكل ٥ – ٥٣ يبين رسما لمعوض ذى ملفين مستعمل لتشغيل محرك ثلاثى الوجه ، وطريقة عمله كما يأتى : عند قذف اليد على وضع البدء تتصل ل مباشرة بالمحرك ، بينما تتصل ل ، له مباشرة مع المحولين الذاتيين ، تتصل نقطنا التقسيم على المحولين بانطرفين الآخرين للمحرك ، بحيث يبدأ المحرك على جهد منخفض ، وبعد أن ترتفع سرعته ، تقذف اليد بسرعة الى وضع الحركة ، وتظل هناك بفعل الملف الحافظ أو ملف انخفاض الجهد ، وشكل ٥ – ٤٥ يبين التوصيل عندما يبدأ المحرك دورانه ، وتعرف هذه بتوصيلة الدلتا المفتوحة ،

بادىء المحول اللاتي الآلي

تشبه معوضات المحول الذاتى الآلية فى أساسها النوع اليدوى الذى فرغنا توا من وصفه ، فيما عدا أن نقط التلامس تقفل بفعال التأثير المغناطيسى ، كما أنها مزودة بجهاز توقيت يوصل المحرك على الخط بعد

تشغيله على جهد منخفض عدة ثوان · وميزة المعوض الآلى أنه يمكن التحكم فيه بمجرد الضغط على زر يوضع في مكان بعيد مناسب · وتبين رسومات هذا المعوض في قسمين ، قسم لدائرة المحرك ، والقسم الآخر لدائرة التحكم · وفي شكل ٥ ــ ٥٥ يوجد رسم لدائرة المحرك ·

اذا مر التيار في ملف البدء ، فسوف تقفل نقط تلامس البدء الست ، وتضع المحول الذاتي في دائرة المحرك ، مؤدية بذلك الى تشغيله على جهسه منخفض • بعد وقت مضبوط يمتنع مرور التيار في ملف البدء ، ويمر التيار في ملف الحركة ، وتكون نتيجة ذلك اقفال نقط تلامس الحركة وتوصيل المحرك على الخط •

تستخدم أنواع مختلفة من متممات التوقيت للقيام بعملية فتح دائرة ملف البدء، واقفال دائرة ملف الحركة و يستخدم أحد هذه الانواع، وهو الذى تصنعه انشركة العامة للكهرباء، محركا صغيرا بمتمم، يأخذ فى الدوران بمجرد الضغط على زر البدء وينظم محرك المتمم فترة الوقت التى يقضيها المحرك بالبجهد المنخفض، وذلك بادارة مجموعة من التروس التى تفتح وتقفل عدة نقط تلامس مرتبطة ببعضه ويبين شكل ٥ - ٥٦ دائرة التحكم للمعوض الآلى التى يستخدم فيها محرك متمم التوقيت وعند الضغط على فرر البدء تكمل الدائرة خسلال نقط تلامس الايقاف، فنقط تماس البدء، وبذلك يمر التيار في الملف س ، فيؤدى ذلك الى الفحل مسرة أخسرى ، وبذلك يمر التيار في الملف س ، فيؤدى ذلك الى اقفال كل نقط تلامس البدء وهذا يضع المحرك في دائرة المحول الذاتي بحيث يشتغل على جهد منخيض و وتفتح نقطتا تلامس مساعدتان ، تكونان في العسادة مقفلتين ، وهما متصلتان على التوالى مع ملف الحركة ر ، ونتيجة لذلك يصبح من غير المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة ر ، ونتيجة لذلك يصبح من غير المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما متصلتان على التوالى مع ملف الحركة ر ، ونتيجة لذلك يصبح من غير المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما المتصلة المنا المحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما المتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء وهما منال المحتمل المحالة والمحالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على ا

وفى نفس الوقت تتكون دائرة أخرى خسلال ملف المتمم ، وهى التى تتسبب فى اقفال نقط التلامس المساعدة رج ، فتحفظ الدوائر مقفلة عند رفع الاصبع من فوق زر البدء ·

توجد دائرة أخرى تقفل عند الضغط على زر البدء ، وهى التى تمر بمحرك المتمم ويبدأ محرك المتمم على اثر ذلك فى الدوران ، وتدور معه مجموعة من التروس التى تفتح دائرة ملف البدء بعد وقت محدد ، وتقفل دائرة ملف الحركة ، وفى نفس الوقت تفتح دائرة محرك المتمم ، وتتسبب هذه العملية فى فتح نقط تلامس البدء واقفال نقط تلامس الحركة ، فيصبح للحرك موصلا على الخط .

اذا حدث تعد مستمر للحمل ، أو اذا ضغط على زر الايقاف ، تقطع دوائر التحكم ، وتفتح نقط تلامس الحركة ، فيقف المحرك •

بادئات النجمة _ دلتا

تستخدم هذه الطريقة للبده بجهد منخفض في حالة المحركات الثلاثية الوجه ، الموصلة دلتا ، فقط ، اذا وصل محرك موصل دلتا على ٢٢٠ فولتا ، فسوف يأخف كل وجه ٢٢٠ فولتا ، كما هو مبين بشكل ٥ – ٧٥ ، ومن ناحية آخرى ، لو كان المحرك موصلا نجمة واستخدمنا نفس جهد الخط ، فان كل وجه سوف يأخذ ٥٨ في المائة من ٢٢٠ ، كما هو مبين بشكل ٥٥٨٠ ،

لاستخدام هذا المبدأ على منظم ، يصبح من الضرورى اخراج سستة اطراف من المحرك ، وذلك حتى يمكن تبديلها عند تغيير التوصيل من نجمة . وقت البدء الى دلتا أثناء الحركة ، ويمكن استخدام منظمات مفناطيسية ذات زر ضاغط ، أو يدوية ، لعمل التغيير ، وشكل ٥ ــ ٥٩ يبين طريقة يدوية للبدء نجمة ــ دلتا بوساطة مفتاح ذى ثلاثة فروع بناحيتى توصيل ،

عند البدء يقفل المفتاح العمومي ، ثم يقفل المفتاح ذو الناحيتين على وضع البدء ، فتتصل الأطراف ٢ ، ٤ ، ٦ معا عند قفل المفتاح ، مكونة نقطة النجمة ، بينما تتصل الأطراف ١ ، ٣ ، ٥ بالخط · ويبدأ المحرك الدوران موصلا نجمة ، ويأخذ كل وجه ٥٨ في المائة تقريبا من الجهد المعتاد · بعد ارتفاع سرعة المحرك ، يقفل المفتاح على وضع الحركة موصلا ٢ الى ٣ ، ٤ الى ٥ ، ٦ الى ١ ، وهذه توصيلة الدلتا · ويدور المحرك الآن على الجهد الكامل ·

يبين شكل ه مد ٦٠ دائرة التوصيل لبادى، نجمة مدلتا آلى ٠ عنسد الضغط على زر البدء تقفل نقط التلامس الرئيسية ، وبذلك يمر التيار فى الملف س ، فيقفل نقط التلامس س ، مؤديا بذلك الى اشتغال المحرك وهو موصل نجمة ٠ بعد وقت مضبوط يعمل متمم توقيت نتيجة لاقفال نقط التلامس الرئيسية ، فيفتح ملف البدء ، ويقفل ملف الحركة ، فيصبح المحرك موصلا دلتا ٠ زر الايقاف يفتح كل نقط التلامس ٠

البادئات الاسطوانية:

يبين شكلا ٥ ـ ٦١ ، ٥ ـ ٦٢ احد الأنواع لمنظم اسطواني يدوى ، ويمكن استخدامه في بدء وعكس اتجاه دوران المحركات الثلاثية الأوجه الصفيرة • ويمكن استخدام هذا المفتاح الاسطواني أيضا مع المحركات ذات

الوجه المسطور ذوات المكثف ، والثنائية الوجه ، كما هو مبين بشكلي ٥ ـ ٦٣ ، ٥ ـ ٦٤ .

ويستخدم المفتاح من هذا النوع اذا كان المحرك موضوعا الى جانب العامل ، كما يحدث ، مثلا ، في المخارط الصغيرة وغيرها من آلات الورش ،

ويبين شكل ٥ – ٦٢ أنه عند تحريك اليد من وضع الى آخر يحدث تبديل فى توصيل سلكين من أسلاك الخط ، فينعكس اتجاه دوران المحرك . ويمكن ملاءمة هذا المفتاح واستخدامه لعكس اتجاء دوران أى محرك صغير سواء أكان لتيار متردد ، أم تيار مستمر ، وسيعطى وصف كامل لهذا المنظم فى الباب الثامن ،

المنظات

منظمات السرعتين:

يمكن تغيير سرعة محرك ثنائى أو تلاثى الوجه بتغيير عدد الاقطاب فيه ويمكن الوصول الى ذلك باعادة توصيل المحرك ، بحيث يكون عدد الاقطاب الناتجة اما ضعف أو نصف عدد الاقطاب الأصلية ويعمرف هذا بتوصيلة الاقطاب المتعاقبة والمحركات الثنائية السرعة التى نسبة سرعتها ليست الاقطاب المتعوى على وحدتين منفصلتين من الملفات ، وعند توصيل احدى الوحدتين أو الأخرى الى المخط يدور المحرك بسرعتين مختلفتين بسبب تباين عدد الأقطاب في كل وحدة ،

تصنع المنظمات اليدوية والمغناطيسية بغرض تغيير توصيلات المحرك للسرعات المختلفة ، كما في حالة المحركات ذات الأقطاب المتعالبة ، أو للتغير من وحدة الى أخرى حينما يكون المحرك المستعمل به وحدتان من الملفات وكل هذه المنظمات تستخدم ترتيبا للحماية من تعدى الحمل على شكل متمم حرارى أو مغناطيسى و وتستبلزم بعض الاستعمالات أن يبدأ المحرك أولا على سرعة منخفضة ، ثم ترفع سرعته ، اذا كان ذلك مرغوبا فيه ويزود المنظم لهذا الغرض بمتمم يعمل على تنفيذ هذا الترتيب و

تحتاج بعض الاستعمالات الأخرى الى أن يبدأ المحرك على سرعة منخفضة ، ثم يوصل آليا على السرعة المرتفعة ، بشرط أن يكون قد مضى وقت محدد . ويزود المنظم لهذا الغرض بمتمم توقيت بزمن محدد .

سوف نقوم بشرح منظمات السرعتين الآتية مع التوضيح بالرسم :

مغناطيسية : (١) منظم السرعتين في المحركات ذات وحدتي ملفات

(٢) منظم السرعتين في المحركات ذات الأقطاب المتعاقبة ٠

يدوى : (٣) المفتاح ذو الكامة للمحركات الثناثية المسرعة •

منظم السرعتين ذو وحدتي ملفات منفصلتين:

يبين شكل ٥ ــ ٦٥ رسم توصيلات الاسلاك في منظم سرعتين لتشغيل محرك ثلاثي الاوجه ذي وحدتي ملفات منفصلتين • عند الضحفط على زر عالى السرعة يمر التيار في الملف ه متسببا في اقفال نقطتي التلامس ه ، وموصلا بذلك ملفات السرعة العالية على الخط مباشرة • ويقفل التلامس الاضافي ه أيضا ، فيحفظ مرور التيار في الملف ه بعد رفع الضغط عن الزر عالى السرعة • ويتسبب الضغط على زر الايقاف في. فتح التلامس الرئيسي ، فيقف المحرك • ويحدث نفس الشيء عندما يمتنع مرور التيار في الملف ه نتيجة لحدوث تعد للحمل مستمر •

اذا ضغط على زر منخفض السرعة أثناء دوران المحرك على سرعة عالية ، فسوف يمتنع مرور التيار في الملف ه في الحال بسبب ارتباط توصيلاته بتلامسات زر منخفض السرعة وسوف يس التيار حينئذ في الملف ل ، فتوصل ملفات السرعة المنخفضة على الخط ويحكن تزويد هـذا المنظم بمتمات تقوم بمهمة تغيير السرعة من منخفض الى عال آليا ، بعد مرور وقت محدد وشكل ٥ ـ ٦ يبين رسما خطيا لهذا المنظم و

منظم السرعتين المستعمل مع محرك ذي ملفات باقطاب متعاقبة

يبين شكل ٥ – ٦٧ رسما خطيا لمنظم بستعمل لتغيير سرعة محرك ذى سرعتين ، ملفاته باقطاب متعاقبة ، وله عزم دوران ثابت و تستعمل خمسة تلامسات للسرعة العالية ، ونحتاج الى ثمانية تلامسات رئيسية فى هسنا النوع من المنظمات ، وثكون طريقة العمل كما ياتى : عند الضغط على ذر منخفض السرعة . تتكون دائرة من له خلال زر الايقاف ، فالتلامسين العلويين لزر عال السرعة ، فالتلامسين السغليين لزر منخفض السرعة ، فاللف ل ، ثم منتلامسي تعدى الحمل الى له و وبذلك بمر التيار في الملف ل فيقفل الملامسات ل ويوصل المحرك دلتا على التسوالي للتشغيل على السرعة المنخفضة ، ويعمل تلامس عساعد على حفظ مرور التيار في الملف ل ،

عند الضغط على زر عالى السرعة يمر التياد في الملف ه ، فيقفل كل التلامسات الخمسة ه ريوصل المحرك نجمة ننائى على التوازى على الخط للسرعة المرتفعة • وتتصل اطراف المحرك ١ ، ٢ ، ٣ معا مكونة نقطة النجمة للتوصيل نجمة ثنائى على التوازى ، في حين توصل اطراف المحرك ٤ ، ٥ ، ٢ على الخط •

يمان تزويد هذا المنظم بمتممات تعمل على بدء المحسرك على السرعة المنخفضة فقط أو ترفسع سرعته من منخفضة الى عالية في وقت محدد ولتوصيل هذا المنظم الى محركات ثنائية السرعة ، ذات قدرة بالحصان ثابتة ، وذات عزم دوران متغير ، يلزم تغيير توصيلات المحرك مع المنظم ، وشكل ٥ ـ ٦٨ يبين رسما خطيا لمنظم موصل مع محرك ننائي السرعة ، ذي عزم دوران ثابت .

مفتاح ألكامة الدائرة للمحركات ذات السرعتين

يشبه هذا النوع من المفاتيح نوع المفتاح الاسطواني الذي يحتوى على تلامسات ساكنة وتلامسات متحركة · وقد يعمسل بالاشستراك مع مفتاح مغناطيسي على الخط ، للحصول على الحماية اللازمة ضسد انخفاض الجهد وتعدى الحمل ·

يبين شكل ٥-٦٩ رسما نهذا النوع من مفاتيح الكامةالدائرة ، يستعمل مع محرك ننائى السرعة ، ذى وحدة ملفات واحدة ، وقدرته بالحصان ثابتة • يوصل عذا المحرك نجمة ثنائى على التوازى للسرعه المنخفضة ، ودلتا على التوالى عند التشغيل على السرعة المرتفعة • وتوجد مجموعتان من التلامسات المتحركة للسرعة المنخفضة ، ومجموعتان للسرعة المرتفعة • عندما تتحرك الكامة بحيث يحدث تلامس بين التلامسات المتح عند ١ فى الشكل ، وبين التلامسات الساكنة (الدوائر الصفيرة) ، ينتج التشغيل على السرعة المنخفضة ، فاذا تحركت التلامسات المتحركة أكتر من ذلك ، بحيث يحدث تلامس بين التلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث تلامس بين التلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث تلامس بين التلامسات عند ٢ والتلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث تلامس بين التلامسات عند ٢ والتلامسات الساكنة ، فسوف يعور المحرك على السرعة المرتفعة •

منظمات التيار المتردد سريعة الايقاف

فى كثير من استعمالات المحركات ، يكون من اللازم وجود طريقة لوقف أو فرملة المحرك بسرعة ، لتأكيد الامان في التشغيل وتوفير الوقت ·

اثناء تهدئة المحرك سرعته ، يبعث فيه تيار في الاتجاه الهذي سوف وتسبب في عكس اتجاه دورانه ، وحينئذ تفصل عنه القدرة في الحال .

ويطلق على ذلك التنقيل ، ويحدث بعكس التيار في طرفي التوصيل لمحرك ثلاثي الوجه .

ولعمل التنقيل ، تنشأ دائرة جديدة تكون لها قدرة العمل على عكس اتجاه دوران المحرك ، في اللحظة التي يتم فيها فتح دائرة المحرك ، وسوف يتسبب ذلك في ايقاف المحرك في الحال ، وادارته في الاتجاء المضاد ، فاذا فصل الخط في اللحظة التي يقف فيها المحرك وقوفا تاما ، ويكون على وشك أن يدور في الاتجاء العكسي ، فسوف يبقى المحرك ساكنا ، ويستعمل متم تنقيل للحصول على هذه النتيجة ، يوضع المتم فوق المحسرك ويشسخل بوساطة حزام يأخذ حركته من عمود المحرك ، وتوجد بداخل المتم تلامسات تقفل عندما يكون المحرك دائرا ، وتكنها تمنع التشغيل في الاتجاء العكسي ، بأن تفتح حالما يحاول المحرك أن يدور في الاتجاء المعلس ، وتوجد تصميمات مختلفة لطرق تكوين هذه المتممات ، ولكن طريقة تشغيلها جميعها اساسا مثل الطريقة التي وصغناها ،

ويبين شكل ٥ ـ ٧٠ رسما لتوصيل الاسلاك في منظم ومتمم تنقيل • ويستخدم بادي على الخط من النوع العاكس • ويمكن تتبع الرسم المبسط في شكل ٥ ـ ٧١ أثناء الشرح الآتي للدائرة :

عند الضغط على زر البده يمر التيار في الملف ف ، فيتسبب في اقفال التلامسات الرئيسية الثلاثة ف ، ويوصل المحرك على الخط • وفي نفس الوقت يقفل التلامين المساعد ف ، وهو الذي يكون في العادة مفتوحا ، فيعمل على حفظ مرور انتيار في الملف ف • ويفتح التلامس المساعد ف ايضا ، وهو الذي يكون عادة مقفلا ، وبذلك يمتنع مرور التيار في الملف العاكس د • أما تلامسا متسم التنقيل فيقفلان بدوران المحرك •

اذا ضغط على زر الايقاف ، يمتنع مرور التيسار في الملف ف ، فتفتح تلامسات المحرك مع الخط ، وتقفل التلامسات في ، وبذلك تكمل الدائرة خلال متمم التنقيل الى الملف ر • وبمرور التيار في الملف ر تقفل التلامسات الرئيسية ر ، فينتج عن ذلك مرور التيار في المحرك في الاتجاء العكسي •

يقف المحرك في الحال ، وفي اللحظة التي بعكس فيها اتجاه دورانه يفتح نلامسا المتمم ، فيمتنعمرور التيار في الملف ر ، وبذلك تفتـــح التلامسات الرئيسية ر ، وتقطع توصيل الخط الى المحرك • ويمكن استخدام هذا المنظم للتنقيل في أي الاتجاهين •

توجد طرق عديد يمكن استخدامها أوقف محرك متعدد الاوجه بسرعة ، وفي واحدة منها يمرر تيار مستمر على جهد منخفض في أحد الاوجه بعد فتح مفتاح الخط الموصل الى المحرك مباشرة ·

تحديد الخلل وإصلاحه

منفترض في هذا القسم أن المحرك والمصهر في حالة جيدة وللتأكد من عدم وجود عيب بالمحرك ، أوصل مصابيح الجتبار عند نهايات المحسرك وتأكد من وجود التيار عند اقفال تلامسات المنظم و فاذا لم يكن هناك تيار ، يحتمل وجود الخلل في المنظم •

حيث انه توجد عدة أنواع مختلفة وصناعات متباينة للمنظمات ، فسوف نبين الطريقة العامة لتحديد مصدر التعب ·

١ ـ اذا لم يبدأ المحرك الدوران عند اقفال التلامسات الرئيسية ، يحتمل أن يكون العيب :

- (١) فتح في ملف تسخين تعدى الحمل ، أو ضعف التوصيل •
- (ب) التلامسات الرئيسية لاتعمل ليس من المستبعد أن يتأكل أحد التلامسات أو بعضها تدرجة تجعله لا يحدث التلامسات متسخة ، أو متربة ، ويحدث نفس الشيء أيضا ، عندما تصبح التلامسات متسخة ، أو متربة ، أو محترقة .
 - (ج) كسر ، تفكك ، أو اتساخ توصيل النهايات
 - (د) تفكك أو كسر في المتوصيلات ٠
 - (ه) فتح في وجدات المقاومة ، أو فتح في المحول الذاتي •
 - (و) عائق على قلب المغناطيس يمنع التلامسات من أن تقفل •
- (ز) خلل میکانیکی ، مثل الارتباط المیکانیکی ، أو المفصلات الفکیة ، أو ضعف فی شد اللولب ، وهکذا •

٢ - اذا لم تقفل التلامسات عند الضغط على زر البدء ، يحتمل أن يكون العيب :

(i) فتح في الملف الحافظ • ويمكن التحري عن ذلك بتوصيل دائرة مصباح اختبار على نهايات الملف ، عند الضغط على زر البدء • فاذا أضاء المصباح عند الضغط على زر البدء ، ونكن الملف لم يتكهرب ، يكون العيب في الملف •

- (ب) اتساخ تلامسات زر البدء ، أو ضعف التلامس •
- (ج) فتع أبو اتساخ تلامسات زر الايقاف · واذا كانت عدة محطات موصلة على نفس المنظم ، يجب مراجعة كل محطة · وعند استخدام محطات أمام _ عكس مرتبطة ببعضها ، راجع جميع التلامسات ·
 - (د) تفكك أو فتح توصيلات النهايات ٠
 - (ه) فتح تلامسات متمم تعدى الحمل
 - (و) انخفاض الجهد
 - (ز) ملف مقصور ۰
 - (ح) خلل میکانیکی ۰
- ٣ _ اذا فتحت التلامسات عند رفع الضغط عن زر البدء ، يحتمل أن يكون العيب :
- (أ) التلامسات الحافظة لا تقفـــل اقفــــالا تاما ، أو تكون متسخة ، أو منخورة أو مفككة ·
 - (ب) خطأ في توصيل المحطة الى المنظم .
- ٤ _ اذا انفجر مصهر عند الضغط على زر البدء ، يحتمل أن يكون

العيب :

- (1) التلامسات متماسة أرضيا
 - (ب) ملف مقصور ٠
 - (ج) تلامسات مقصورة •
- ٥ ـ اذا صدر ضجيج من المغناطيس اثناء تشغيله ، يحتمل أن يكون العيب :
 - (أ) كسر في الفطب المظلل مما يتسبب عنه الاصطكاك .
 - (ب) اتساخ وجه انقلب
- ٦ ـ اذا كان ملف المغناطيس محترقا أو مقصورا ، يحتمل أن يكون
 العيب :
 - (أ) تعد في قيمة الجهد •
- (ب) ازدیاد کبیر فی قیمة انتیار بسبب کبر المسافة الهوالیة الناتجة من القدارة ، أو عیب مبکانبکی .
 - (ج) كثرة تكوار التشغيل •

الباب السادس

ملفات منتج التيار المستمر

تشتمل العملية الكاملة للف المنتج على عدد من الخطوات التي تنفذ بالتتابع وهذه هي أخذ المعلومات أثناء حل المنتج ، عزل القلب ، عمسل الملفات ولفها بالشريط ، وضع الملفات في المجارى تصيل أظراف الملفات الى الموحد ، لحام الاطراف مع الموحد القصدير ، الاختبار ، لف الموحسك على المخرطة ، التحميص والدهان بالورنيش .

اذا احتاجت منتجات كالمبينة بأشكال ٦ ـ ١ أ ، ب ، ج الى اعسادة لفها ، فيجب جمع المعلومات الكافية في ألنساء عملية الحسل ، لكي يتمكن الميكانيكي من اعادة نفها كما كانت ملفوفة أصلا بالضبط .

لوحة معلومات لمنتجات التيار المستمر

لصابه

	ونية تبوجي	حظــوة الموح	المطأفي		
	منتصف القضيان منتصف الميكا	المجرى الى	The supplementary of the second		HIMPTHINIDOMINE
	مقاس السلك	لنب	خطوة الملف		
	عدد المجاري	عدد القضبان		الملفات لكل محرى	
	الوجه	العدد المستسل		الطراز	درجة الحرارة
	طربقة صنعه	الاطار	النوع		الديديات
	الامبير	العولت	اللغات في الدفيقة		الكينووات الغدرة بالحصان
					الصابع

وما لم تكن الانواع المختلفة للملفات والتوصيلات مألوفة لدى الميكانيكى ، فسوف يصبح من المستحيل عليه تقريبا أن يسجل المعلومات الضرورية • لذلك سوف نقوم بوصف الانواع المختلفة للملفات والتوصيلات ، واعطاه التوجيهات اللازمة لاعادة نف الاكثر أهمية •

اللف المثالي لمنتج صغير

يتكون أبسط أنواع الملفات من عدد من الملفات المتوالية ملفوفة بداخل مجارى المنتج ، وموصلة على التتابع الى الموحد ، ويبين شكل ٦ ـ ٢ ٢ رسما لهذا الملف كما يظهر الموحد مفرودا من باب التبسيط ، ويبين شكل ٦ ـ ٢ ب رسما تخطيطيا دائريا لنفس الملفات ،

وعلى كل حال ، يجب عزل المجارى قبل لف المنتج ، وذلك لمنع الاسلاك من لمس القلب الحديدى واحداث تماسات أرضية • وكما حدث فى الانواع الاخرى من المحركات ، يوضع العازل الجديد من نفس النسوع ، وبنفس سمك العازل المزال • ويقطع العسازل فى المنتجات الصغيرة ، بحيث يبرز ما يقرب من أب بوصة على ناحيتى مجارى المنتج ، ويرتفح عن المجرى بما يقرب من أب بوصة ، كما هو مبين بشكل $\Gamma - \Gamma$ • ومن الضرورى أيضسا عزل عمود المنتج بوضع عدة لفات من الشريط العازل حوله • وتكون الرقيقة الطرفية مصنوعة من الفبر عادة ، فتحمى الملفات من الالتماس الارضى • وهى موضوعة على العمود وتمتد خارجه حتى قاع المجسارى ، كما هسو مبين بشكل $\Gamma - 2$ • كما هسو مبين بشكل $\Gamma - 3$ • كما هسو مبين موضوعة على العمود وتمتد خارجه حتى قاع المجسارى ، كما هسو مبين بشكل $\Gamma - 3$ •

طريقة اللف

المنتجات الصغيرة ، كتلك التي تستعمل في منظفات الفراغ ، والمثاقيب ، يمكن امساكها بيد واحدة ، كما هو موضح بشكل ٦ ـ ٥ · والمنتجات .لكبيرة تركب بين حصانين ، كما هو موضح بشكل ٦ ـ ٦ ·

على فرض أن عندنا منتجا بشمآنية مجار ، تكون طريقة اللف كما يأتى : ضع عاذلا في المجارى • اختر أى مجرى وسمه مجرى رقم ١ • لف العدد اللازم من اللفات في المجارى بالخطوة المناسبة ، ثم اصنع خية معقودة كما هو مبين بشكل ٦ - ٧ • شد السلك شدا كافيا ، بحيث يكون اللف محكما بدون أن ينقطع السلك • اصنع الخية عند نهاية الملف الاول وبداية الملف الثاني • ابدأ الملف الثاني في المجرى ٢ ، ولف الملفات بنفس عدد لفات الملف ١ وتأكد من أن خطوة الملف هي نفسها خطوة الملف ١ •

اصنع خية عندما ينتهى الملف انثانى ، ثم ابدأ اللف فى المجرى ٣ • استمر على هذا المنوال حتى تلف تسع ملفات • صل الطرف النهائى للملف الاخير بالطرف الابتدائى للملف الاول • وعندما ينتهى لف المنتج سوف يصبح فى كل مجرى جانبى ملف • ويبين شكل ٦ ــ ٨ لفا لمنتج ذى تسعة مجار خطوة فخطوة • هذا النوع مزاللف ، الذى تعمل فى نهاية كل ملف فيه خية ، يطلق عليه اسم اللف ذو اتخية •

وضع الغوابير في المجاري

بعد لف المنتج ، تكون العملية التالية اقفال المجارى ، ؤذلك حتى لا تطير الاسلاك في الهوا، اثناء دوران المحرك بسرعته الكاملة ، والطريقة موضحة في شكل ٦ ــ ٩ ، اقطع العازل بحيث يكون ممتدا خارج المجرى هم البوصة تقريبا ، استعمل قطعة من الغبر لكى تضغط أحد جانبي العازل في المجرى ، ثم الجانب الآخر من الشريط العازل في المجرى ، ادفع خابورا خنسبيا (أو من الفبر) بالمقاس داخل المجرى فوق العازل ، في المنتجات الكبيرة العازل بحذاء السطح العلوى للمجرى ، ثم تربط ،

ترحيل الاطراف

ان توصيل أطراف الملفات الى قضبان الموحد الصحيحة هو من أهم العمليات فى لف المنتج ويمكن وضع أطراف الملفات فى قضبان موجودة فى أحد أوضاع ثلاثة مختلفة ، على حسب الوضع الاصلى • أذا نظرنا الى أحد المجارى من زباحية الموحد ، يمكن ترجيل الاطراف الواصلة الى الموحد الى اليسار ، أو يمكن وضعها على استقامة المجرى • وتستعمل الطريقة الآتية لتحديد وضع الاطراف فى الموحد • مد قطعة من الخيط أو الدوبار خلال منتصف المجرى ، كما هو مبين بشكل ٦ - ١٠ ولاحظ ما أذا كانت على استقامة أحد قضبان الموحد أو الميكا التى بينها • لاحظ ما أذا كانت المعلومات المأخوذة تنص على ترحيل الطرف ثلاثة قضبان الى اليمين ، آخدا اليمين ، ضع طرف أول ملف على مسافة ثلاثة قضبان الى اليمين ، آخدا فى الحساب القضيب الذى على استقامة المجرى ١ • تأتى جميسع الاطراف على استقامة المجرى ا • تأتى جميسع الاطراف على استقامة المجرى المنا كان منتصف المجرى على استقامة الميكا ، اعتبر آن القضيب الذى الى يمين الميكا هدر القضيب رقسم ١ •

الملقات الآتي تحتوي على أكثر من ملف بكل مجري

فى المنتج الذى تمت مناقشته حتى الآن كان عدد المجارى مساويا لعدد قضبان الموحد وهدا لا ينطبق على كل المنتجات ، فبعضها يحتوى على عدد من قضبان الموحد يساوى ضعف عدد المجارى ، كما يحتمل أن يكون عدد القضبان يساوى الملائة أضعاف عد المجارى ، وفي منتج من هذا النوع يكون عدد الملفات دائما مساويا لعدد القضبان ، وعلى ذلك فالمنتج السذى يحتوى على تسعة مجار وثمانية عشر قضيبا يكون عدد الملفات به ثمانية عشر ملفا ، وطريقة لف مثل هذا المنتج هي نفسها بالضبط طريقة اللف ذي الخية ، فيما عدا أن كل مجرى يحتوى على خيتين ،

لف منتج ذي خيات بعدد قضبان الموحد مساو لضعف عدد المجاري

افرض أن عدد المجارى تسعة ، وعدد القضبان ثمانية عشر · وطريقة لف هذا المنتج يحتوى على ملفين لكل مجرى تكون كما يلى :

لف الملف الاول في المجارى ١، ٥ بنفس الطريقة التي اتبعتها في اللف ذي الخية البسيطة ، اصنع الخية ، ولف الملف الثانى في نفس المجريين ، اصنع خية ، ثم ابدأ الملف الثالث في المجرى ٢ ، استمر عن هذا المنوال بلف ملفين قبل الانتقال الى المجرى التالى ، ويجب أن يصبح شكل الملفات كتلك التي تظهر في شكلى ٦ – ١٢ ، و ٦ – ١٣ ، كما يجب أن يكون لكل مجرى التي تظهر في شكلى ٦ – ١٢ ، و ٦ – ١٣ ، كما يجب أن يكون لكل مجرى خيتان ، وللتمييز بين الخية الاولى والثانية لكل مجرى ضع غلافين مختلفي اللون على كل خية أو يمكن عمل الخية الثانية في كل مجرى أطول من الخية الاولى ، وهذه الطريقة تمكن القائم باللف من وضع الاطراف على قضسبان الموحد المضبوطة ، بدون الحاجة الى اختبار كل طرف ،

اللف الانطب_اتي

تنقسم ملفات المنتج الى نوعين رئيسيين : الملفات الانطباقية ، والملفات التموجية • وينحصر الفرق بينهما في طريقة توصيل الاطراف الى قضبان الموحد • ويمكن تقسيم اللف الانطباقي الى ثلاث طرق : اللف الانطباقي البسيط ، واللف الانطباقي المزدوج ، واللف الانطباقي الثلاثي •

فى حالة اللف الانطباقى البسيط ، يوصل الطرفان الابتدائى والنهائى للملف الى قضيبين متجاورين على الموحد ، كما هو مبين بشكل ٦ ـ ١٤ ٠ وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موصل الى نفس قضيب الموحد الموصل اليه الطرف الابتدائى تلملف الثانى ، وهكذا ٠

فى حالة اللف الانطباقى المزدوج ، يوصيل الطرف النهائى للملف على بعد قضيبين من طرفه الابتدائى ، كما يظهر فى شكل ٦ - ١٥ • وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موضوعا فى نفس قضيب الموحد الموضوع في نفس الطرف الابتدائى للملف الثالث ، ونهاية الملف الثالث فى نفس القضيب مع بداية الملف الخامس ، و حكذا •

فى حالة اللف الانطباقى الثلاثى ، يوصل الطرف المهائى للملف على بعد ثلاثة قضبان من الطرف الابتدائى له ، كما هو موضح بشكل ٦ - ١٦ . وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موصلا مع الطرف الابتدائى للملف الرابع على نفس قضيب الموحد ، وتكون نهاية الملف الرابع موصلة مع بداية الملف السابع ، وهكذا .

ويستعمل اللف البسيط في معظم الاحيان على المنتجات الصخيرة والمتوسطة الحجم، ولايستعمل اللف الثنائي والثلاثي الا في أضيق الحدود ولكن اذا أردنا تشغيل محرك على جهد أقل من جهده العادى ، يمكن تنفيذ ذلك باعادة لفه ، مع تحويل اللف مع النوع البسيط الى النوع المزدوج أو الثلاثي ويجب أن تتلامس الفرش المستعملة مع المنتجات المزدوجة اللف مع قضيبين على الاقل من قضبان الموحد ، في حين يجب أن تتلامس الفرش المستعملة في حالة اللف مع ثلابة قضبان على الاقل .

والقول بأن أى لف ، يكون فيه الطرفان الابتدائى والنهائى لنفس الملف موصلين الى قضيبين متجاورين ، هو لف الطباقى بسيط ، هسذا القسول يكون صحيحا مهما كان عدد الاقطاب فى المحرك • ولتوضيح اللف الانطباقى ، سوف نقوم بوصف أنواع عدة من ملفات المنتج •

اللف الانطباقي ذو الخيات

يبين شكل ٦ ـ ٧ لفا انطباقيا بسيطا يحتوى على ملف لكل مجرى ، فهذا المنتج ذو المجارى التسعة يحتوى على تسمسعة ملفات ، واحد لكسل مجرى ، ويجب آن يكون عدد المجارى في هذا المنتج مساويا لعدد قضبان الموحد وتوصل الخيات الى قضبان الموحد بالتتابع ، كما هو واضح بشكل ٢ ـ ١٧٠ .

شكل ٦ ــ ١٨ يبين لفّا انطباقيا بملفين لكل مجرى ، ويحتوى المنتج ذو المجارى التسع ، في هذه الحالة ، على ثمانية عشر ملفا • ويجب أن يكون عدد قضبان الموحد ضعف عدد المجارى ، وذلك لانه توجد ثمان عشرة خية ، وتحناج كل خية الى قضيب موحد • وتكون احدى الخيات قصيرة ،

كما هو مبين ، والثانية طويلة ، وذلك حتى يمكن وضع الاطراف في القضبان بالترنيب الدائري المضبوط .

ويمكن أن تحتوى الملفات ذات الخيات على ثلاثة ملفات لكل مجسرى أيضا · وفي هذه الحالة يجب أن يكون عدد قضبان الموحد أضسعاف عدد المجساري ·

اللف الانطباقي بدون خيات

يمكن ، في حالة اللف الانطباقي ، وضع الطرف الابتدائي للملف ، بعد كل لفة مباشرة ، في قضيب الموحد الصحيح ، ثم وضع الاطراف النهائية في القضبان الصحيحة بعد لف المنتج بأكمله · ويستلزم ذلك ترك الطرف النهائي نكل ملف حرا ، حتى يتم لف كل الملفات ·

منتج بملف فكل مجرى

فيما يلى الطريقة التي تتبع في لف وتوصيل منتج يحتوى على ملف لكل مجرى :

ابدأ بأى مجرى ، ولف ملفا كاملا فى مجريين يبعد أحدهما عن الآخر الخطوة الصحيحة ، ضع بداية الملف ١ فى فضيب الموحد الصحيح ، واترك الطرف النهائي حزا لتوصيله بعد لف المنتج بأكمله بهذه الطريقة ، تاركا كل الاطراف النهائية بدون توصيل ، كما هو مبين بشكل ٦ – ١٩ ، بعد لف كل الملفات ، صل كل الاطراف العلوية ، أو النهائية ، الى الموحد ، ضع كل طرف علوى فى القضيب المجاور للطرف السفلي لنفس الملف ، لكي ينتج لف انطباقي بسيط ، مثل ذلك المبين بشكل ٦ – ٢٠ .

منتج بمافين الكل مجرى

المنتجات ذات اللف الانطباقي البسيط ، التي تحتوى على ملفين لكل مجرى • شائعة الاستعمال أكثر من تلك التي تحتوى على ملف واحد لكل مجرى • وفيما يلي طريقة لف هذا النوع من المنتجات :

ابدا اللف بسلكين ، وضع الطرفين الابتدائيين في قضيبي الموحد المعينين حسب المعلومات المأخوذة ، اقطع السلك بعد لف عدد اللغات الصحيح في المجازي ، واترك الاطراف النهائية حرة ، كما يظهر في شحكل الصحيح في المجازي ، واترك الاطراف النهائية حرة ، كما يظهر في شحكل ٦ - ٢١ ، ابدأ الملف التالي على بعد مجرى واحد الى يمين مجرى الاول ، عند النظر اليه من ناحية الموحد ، (عند اتجاه اللف الى ناحية اليسساد ،

يطلق عليه لف يسارى وعند اتجاهه ناحية اليمين ، يطلق عليه لف يمينى) • اتبع هذه الطريقة ، حتى يتملف كل المنفات ، ثم ضع الاطراف العلوية ، أو المهائية في قضبان الموحدالصحيحة ، بالتتابع ، وهذامبين بشكل ٦ - ٢٢ .

واذا كان من الصعب التمييز بين الأطراف بعد لف كل الملفات تستحدم الطريقة الآتية لتعيين الأطراف العلوية المضسبوطة للتوصيل الصحيح • استعمل دائرة مصباح الاختبار كما هو مبين بشكل ٦ - ٢٣، وضع احد طرفى الدائرة على قصيب موحد ، والطرف الثانى على كل من الأطراف المتروكة ، حتى تعثر على واحد منها ، يضىء معه المصباح • هذا الطرف يجب وضعه فى قضيب الموحد المجاور للطرف الابتدائى •

تستعمل غلافات بألوان مختلفة في بعض الأحيان للتمييز بين الأطراف ، فيستعمل أحد الألوان للطرفين الابتدائي والنهائي للملف الأول ، ولون آخر للملف الثاني في نفس المجسري ، ويستعمل مع الملف الثالث نفس اللون المستعمل مع الملف الأول ، وهكذا ، وسوف يكون من الضروري اختبار الطرف العلوي الأول ، ثم تميز الألوان جميع الأطراف الباقية ،

ويمكن للتمييز بين أطراف ملفين في نفس المجرى عال أطراف قصيرة وأطراف طويلة ، وبذلك يمكن عمل التوصيل الصحيح .

منتج بثلاثة ملفات لكل مجرى

تلف المنتجات الانطباقية اللف ذات الملفات الثلاثة لكل مجرى بنفس الطريقة التى تلف بها المنتجات ذات الملفين • وتخرج من كل مجرى ثلاثة الحراف علوية وتلاثة أطراف سفلية • وهذه الأطراف توضع فى قضبان متتالية من الموحد ، كما حدث فى حالة الملفات ذات الملفين لكل مجرى ، كما يميز بين الأطراف بطريقة مشابهة • يبين شكل ٦ - ٤٤ ثلاثة ملفات فى مجرى واحد •

اللف بالملف

الملفات التي تم شرحها حتى الآن هي ملفات باليد ، وفيها تلف اللفات في المجاري واحدة فواحدة ، وتستخدم هذه الطريقة في المنتجات الصغيرة ، ولكن في المنتجات الكبيرة (وفي عدد ضئيل من الصغيرة) تلف الملفات على ضبعة كوحدة ، ثم توصع في المجاري كوحدة كاملة ، وتوصل أطراف الملفات في المنتجات الملفوفة الى الموحد ، بنفس الطريقة التي توصل بها في المنتجات الملفوفة يدويا ، وطريقة اللف والتغطية بالشريط ، ثم وضع

الملفات فى المجارى تشبه تلك التى اتبعناها مع المحركات الثلاثية الوجه • شكل ٦ ـ ٢٥ يبين عدة ملفات فى منتج ملفوف بالملف ويحتوى على ملفين لكل مجرى •

الملفات النموحية

توجد ثلاثة أنواع من اللف التموجي ، وهي اللف التموجي البسيط ، واللف التموجي المزدوج ، ثم اللف التموجي الثلاثي ٠

الفرق بين اللف التموجي واللف الانطباقي يكون في موضع أطراف المنتج على الموحد ، ففي حالة اللف الانطباقي البسيط ، يوصل الطرفان الابتدائي والنهائي لنفس الملف الى تضيبي موحد متجاورين ، وفي حالة اللف التموجي البسيط يوصل الطرفان الابتدائي والنهائي للملف الى قضيبي موحد متباعدين تباعدا كبيرا ، وعلى ذلك فهما يوصلان في حالة محرك ذي أربعة أقطاب الى قضيبين على جانبين متقابلين من الموحد ، وفي حالة محرك ذي ستة أقطاب يوصلان الى قضيبين متباعدين بمقدار ثلث عدد القضبان ، في اللف التموجي اذن ، يوصل الطرفان الابتدائي واننهائي للملف الى قضيبين متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك وعلى عدد قضبان الموحد ، في اللف الانطباقي يتجه طرفا الملف أحدهما نحو مبين بشكل ٦ ـ ٢٦ ، في اللف التموجي يتباعد طرفا الملف عن بعضهما كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٢٧ ،

فى حالة اللف النموجى لمحرك ذى أربعة أقطاب، يجب أن يمر التيار فى ملفين على الأقل ، قبل أن يصل الى القضيب المجاور لنقطة البدء ، وفى محرك ذى سنة أقطاب يمر النيار فى لملاثة ملفات ، قبل أن يصل الى قضيب مجاور ، المحركات ذات القطبين لا يمكن لفها لفا تموجيا ،

خطوة الموحد

يطلق على عدد القضبان بين طرفى الملف خطوة الموحد ، ويكتب عادة خ٠ م٠ ، وعلى ذلك

فاذا فرضنا محركا ذا أربعة أقطاب ، وعدد قضبان الموحد ٤٩ قضيبا ٠

ويعبر عن عدد القضبان عادة به ١ ، ٢٥ أو ١ ، ٢٦ · وعلى ذلك ، اذا كانت خطوة الموحد ٢٤ قضيبا ، توضع الأطراف في القضيبين ١ ، ٢٥ ، كما هو مبين بشكل ٦ - ٢٨ · واذا كانت خطوة الموحد ٢٥ قضيبا ، توضع الأطراف في القضيبين ١ ، ٢٦ ·

اللف المتقدم واللف المنقهقر

يمكن أن يكون لخطوة الموحد احدى قيمتين ، تبعا للمعادلة المعطأة وفا استعملت القيمة الاصغر ، فسوف يدور المحرك في أحد الاتجاهين ، واذا استعملت القيمة الأكبر ، فسوف يدور المحرك في الاتجاه المضاد و وتعرف هذه التوصيلات باللف المتقهقر ، واللف المتقدم ، وهي تستعمل في حالتي اللف الانطباقي واللف التموجي وفي حالة اللف الانطباقي المتقدم البسيط ، يصب التيار الماز في ملف عند القضيب التالي لنقطة البدء ، وهذا النوع مبين بشكلي ٦ ـ ٢٩ ، و ٦ ـ ٣١ وفي حالة اللف الانطباقي المتقهقر البسيط ، يصب التيار المار في ملف عند القضيب السابق لنقطة البدء ، وهذا النوع يظهر في شكلي ٦ ـ ٣٠ ، و ٢ ـ ٣٠ ، و ٢ ـ ٣٠ .

اذا تحول التوصيل من متقدم الى متقهقر ، فأن المنتج سوف يدور في الاتجاه المضاد ·

فى حالة اللف التموجى المتقدم البسيط لمحسرك ذى أربعة أقطاب، يصب التيار المار فى ملفين موصلين على التوالى عند القضيب التالى لنقطة البدء • ويبين شكلا ٦ - ٣٣ ، و ٦ - ٢٥ لفا تموجيا متقدما بسيطا بأربعة أقطاب • وفى حالة اللف التموجى المتقهقر البسيط ، يصب التيار المار فى ملفين موصلين على التوالى عند القضيب السابق لنقطة البدء • ويظهر هذا النوع فى شهكلى ٦ - ٣٤ ، و ٦ - ٣٠ •

یبین شکل ٦ _ ٣٧ التوصیلات للف انطباقی متقدم ، بملفین لکل مجری • ویبین شکل ٦ _ ٣٨ عدة ملفات للف انطباقی متقهقر •

تبین الاشکال ٦ ـ ٣٩ و ٦ ـ ٤٠ و ٦ ـ ١١ و ٦ ـ ٢١ و ٦ ـ ٣٩ التوصیلات الخاصة بكل من النوعین للف التموجی فی حالة منتجات ذات ٢٣ مجری ، ٤٥ قضیبا و تحتوی علی ملفین لكل مجری .

التوصيلات المعادلة

تعرف التوصيلات المعادلة أيضا باسم التوصيلات المتقاطعة ، وهي تستسما في منتجت التيار المستمر الكبيرة لكي تقلل من مرور التيارات

المحلية و وتنشأ هذه التيارات المحلية عادة نتيجة لعدم تساوى المسافة الهوائية بين الاقطاب والمنتج ويمكن التخلص منها بتوصيل قضبان الموحد المتساوية الجهد معا ويتوقف تعيين القضبان التى توصل معا على عدد الأقطاب في المحرك ، وعلى عدد قضبان الموحد ولما كانت التوصيلات المعادلة تستعمل في الغالب مع المحركات التنافرية ، فقد نوقش هذا الموضوع بتفصيل أكبر في الباب الثالث ويجب ملاحظة أن انتوصيلات المعادلة تستعمل مع المنفات الانطباقية فقط .

طريقة إعادة اللف

اخذ المعلومات

فى أثناء عملية حل المنتج ، يجب تسجيل المعلومات الكافية ، التى تمكن القائم باللف من أعادة لفه على الوجه الصحيح · وتسنعمل الطريقة الآتية في كثير من المحال :

عد المجارى وفضبان الموحد • سبجل مقدار ترحيل الأطراف بعمل علامات على المجريين ، وقضبان الموحد الخاصة بملف معين ، كما يظهر في الأشكال ٦ - ٤٤ و ٦ - ٤١ • وتصنع العلامات الموضحة بالرسومات اما بمبرد أو ذنبة ، وهدفه العلامات تسجل كلا من خطوة الملف ، وترحيل الطرف ، وهي عملية مهمة ، حيث أن الخطأ ني ترحيل الأطراف سوف يؤدي الى حدوث شرارة وسوء التشغيل • خذ خطوة الملف في نفس الوقت ، واذا كأن المنتج ملفوفا بالملف ، فسوف يكون من اللازم رفع عدة ملفات • سجل مقدار الحيز الجانبي بقياس المسافة التي تمتدها الملفات بعد نهاية المجارى •

عين عدد الملفات لكل مجرى ونوع اللف ، أى يدوى و على ضبعه ، بخيات ، يمينى ، يسارى ، فى اتجاه عقربى الساعة ، وهكذا ، عد اللفات فى كل ملف ، فاذا كان ذلك صعبا ، اقطع الملف وعدد أطراف الأسلاك عند القطع .

اذا كان المنتج يحتوى على ملف مجرى ، فقد يكون من الضرورى أن تعد جميع اللفات فى المجرى ثم تقسم على ٢ ، لسكى تحصل على عدد المغات فى كل ملف • اذا كأن المنتج كبيرا ، احتفظ بملف لكى يكون لديك المقاس اللازم تعمل ضبعة للملفات الجديدة • عين مقاس السلك بوساطة

معاير سلك أو ميكرومتر · وسجل كذلك نوع غطاء السلك ، كقطن مفود بالمينا ، فورمقار ، أو مهما يكن نوعه · سجل نوع العازل في المجرى ·

تعدير : حاول على قدر الامكان عدم المساس بالرقائق ، ولا تكسر عوازل الفبر الجانبية ، تأكد أن العازل قد أزيل تماما من المجارى ، فك لحام الأطراف من الموحد ، واذا انكسرت الأطراف وهي بداخل القضبان ، استعمل سلاح منشار يدوى لاستخراج الأجزاء النحاسية المكسورة من القضبان ، استعمل لذلك سلاحا بحيث لا يكون مقدار القطع الذي يصنعه في القضيب أكبر في المقاس من قطر السلك الجديد ، وتستخدم لهذا الغرض آلة مبينة بشكل 7 ـ ٧٤ .

تكون الخوابير في العادة ممسكة باحكام في المجارى بحيث يصبح من الصعب رفعها • ضع اسنان سلاح منشار يدوى فوق الخابور ، كما هو مبين بشكل آ ــ ٤٨ واطرق عليه بالمطرقة بلطف ، بحيث تنغرس الاسنان في الخابور • ثم يطرق على السلاح من الجانب ، لكي تنغرس اسنانه أكثر عمقا في الخابور ، ولكي تدفع الخابور في نفس الوقت خارج المجرى • وفي طريقة آخرى للحل ، شائعة الاستعمال ، يسخن المنتج أو يمرر عليه لهيب بورى لتلين الورنيش • وتزال الملفات بقطعها عند ناحية ، وسحب الاسلاك من الناحية الأخرى •

لحام الوحد بالقصدير:

بعد اعادة عزل المنتج ، واعادة لغه ، ووضع الأطراف في الموحد ، تصبح النخطوة التالية نحام الأطراف ، اما بمكوى لحام بالكهربا أو بمكوى لحام غاز ، وتستعمل المكاوى الكهربية عموما مع المنتجات الصغيرة ، وتستعمل مكاوى انغاز مع المنتجات المكبيرة ، ويتوقف حجم المكوى المستعملة على حجم الموحد ،

وتكون الطريقة كما ياتى : ضع معجون اللحام على كل سلك بداخل قضيب الموحد · (يصنع نوع جيد من المعجون بسحق الصمغ واضافة كحول اليه لكى يتحول الى عجينة · يمكن استعمال معجون اللحام التجارى ، ادا كان يمسع بالكحول بعد اللحام) ·

ضع طرق مكوى اللحام على الموحد ، كما هو مبين بشكل ٦ ــ ٤٩ ، والتظر حتى تنتقا الحرارة من المسكوى الى سطح قضيب الموحد المراد لحامه ٠ هـــذا ، سال الحرارى يحدث عندما يبدأ المعجون في عمل فقاعات ٠

ضع مادة اللحام على الموحد بجانب المكوى ، واتركها تنصهر ، ثم تسيل داخل مجرى الموحد ، وذلك قبل أن ترفع المكوى • دع مادة اللحام تسيل حول الأطراف بأكملها ، ولكى تمنع مادة اللحام من أن تسيل الى الناحية الخلفية من الموحد فتتسبب في عمل دوائر قصر ، ارفع طرف المنتع بحيث تسيل مادة اللحام الى الناحية الأمامية • ولمنع مادة اللحام من أن تسيل من قضيب الى آخر ، تمسك المكوى بالطريقة المبينة بشكل ٦ ـ ٠٥ •

ربط المنتج:

تستعمل الأربطة على المنتج لحفظ التوصيلات الى الموحد في مكانها و يستخدم رباط حبل على المنتجات الصغيرة لمناع الأطراف من التطاير من المجارى أثناء دوران المنتج ، وتستخدم أربطة من الصلب في المنتجات الكبيرة ذات لنفس الغرض ، كما تستخدم أربطة من الصلب في المنتجات الكبيرة ذات المجارى المفتوحة ، وذلك لمنع الملفات من التطاير خارج المجارى .

أربطة التحبال:

شكل ٦ ـ ٥١ يبين الطريقة التي نستعمل للربط بالحبل على منتح . وتجب ملاحظة التوجيهات الآتية :

استعمل المقاس المناسب من الحبل ، غليظا في المنتجات الكبيرة ، ورفيعا في المنتجات الصغيرة • ابدأ من الناحية القريبة من الموحد ، ولف عدة لفات في طبقات ، تاركا ما يقرب من ٦ بوصات من البداية طليقا • بعد لف عدة لفات ،اصنع خية عند البداية ، كما هو مبين عند ٢ على الرسم ، ثم لف عدة لفات آخرى فوق الخية • أمرر طرف الحبل الرابط من خلال الخية ، ثم شد على الطرف الطليق • وسوف يؤدى ذلك الى شد الطرف تحت الحبل الرابط ، بحيث تضمن بقاءه في هذا الوضع ، ويمكنك بذلك قطع الزيادة في الحبل عنسد هذا المكان • استعمل ضغطا كافيا آثناء اللف بحيث يصبح الحبل محكم الربط ،

أربطة ألصلب:

تجتاج بعض المنتجات ذات المجارى المفتوحة الى أربطة من الصلب ، لمنع الملفات من التطاير من المجارى أثناء دوران المنتج • وتوضع أربطة الصلب على الناحية الأمامية والناحية الخلفية من الملفات ، ويكون وضعها بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع مع أربطة الحبال • وشكل ٦ - ٥٢ يبين الطريقة ، وهي كما يلي :

ضع المنتج على مخرطة ، وضع ورق ميكا عازل فى مجرى الرباط حول المنتج بأكمله ، لكى تعزل الرباط عن جوانب الملفات ، احفظ العازل فى مكانه بربط لفة من الحبل حوله ، ضع أشرطة صغيرة من الصفيح أو النحاس تحت الحبل ، على أبعاد متساوية حول المنتج لضمان بقاء الرباط بعد لفه ، استعمل نفس مقاس سلك رباط الصلب كما فى الرباط الأصلى .

يجب وضع أربطة الصلب بضغط أكثر بكثير مما تحتاج اليه أربطة الحبال ويكون من اللازم لذلك استخدام جهاز يطلق عليه ماسك السلك لعمل الضغط المطلوب ويتكون هنذا الجهاز من قطعتين من الغبر مربوطتين معا بوساطة مسمارين محويين وصامولتين من ذات الجناح ويمرر سلك رباط الصلب خلال هذا القابض الى المنتج وزبط القابض جيدا على مخرطة أو منضدة شغل ، بحيث يمكن أن يبقى ثابتا أثناء وربط المنتج وذلك أثناء لف هنذا ربط المنتج وذلك أثناء لف هنذا الاخير ببطء ويجب الاهتمام بعدم بذل ضغط أكبر من اللازم على السلك والا فسوف ينقطع و بعد وضع الرباط على الملف ، اثن شريط النحاس أو الصفيح فوقه ثم الحم الرباط بأكمله بالقضدير واستمر في عمل الرباط الذي يليه و

اختبار الملفات الجديدة

بعد اتمام اعادة اللف وعمل التوصيلات ، يصبح من المهم اختبار كل من الملفات والتوصيلات من ناحية القصورات ، التماسات الارضية ، دوائر الفتح ، وصححة التوصيلات ، ويجب اجراء ذلك قبل دهان الملفات بالورنيش ، وذلك حتى يتسنى العثور على الخطأ واصلاحه بمجهود أقل ، وسوف تجد التعليمات المفصلة الخاصة بعمل هذه الاختبارات في الجزء الخاص بتحديد الخلل والاصلاحات ، فيما بعد ،

التحميص والدهان بالورنيش

بعد أن يتم لف المنتج ولحامه وربطه واختباره ، تكون العملية التالية مى الدهان بالورنيش ، وهذا الاجراء يجعله غير قابل لامتصاص الرطوبة ، ويمنع اهتزاز ملفات السلك في المجارى ، وقد يؤدى هذاالاهتزاز الى تجريع العازل على السلك ، فيسبب قصورات ، وتعمل الرطوبة أيضا على تأكل العازل على الاسلاك ،

ويكون دهان المنتج بالورنيش ، اما مع التجفيف الهوائي ، أو مع التحميص • ويستعمل التجفيف الهوائي مع دهان الورنيش في المنتج ، أذا

كان التحميص غير مرغوب فيه ، أو غير مريح · ولسكن تأثير الا يرقى الى درجة التحميص مع الدهان ، وذلك لانه لا يمكن التخلص من الرطوبة ، الا بالتحميص فقط ·

عند استعمال التحميص مع دهان الورنيش ، ضمع المنتج في فسرن تحميص عند درجة حسرارة تبلغ ٢٥٠ درجة فهرنهيت لمدة ثلاث سماعات نقريبا لازالة كل الرطوبة ، واترك ورنيش التحميص يسيل ، ارفع المنتج من الفرن ، واغمسه في الورنيش ، ثم اترك الورنيش يتساقط منه لمسه نصف ساعة ، ثف العمود والموحد بالشزيط لتمنع التصاق الورنيش بهما ، والا فسوف يكون من اللازم وكحطهما ، بعد أن ينشف الورنيش ، ضع المنتج مرة ثانية في الفرن عند نفس درجة الحسرارة ، ودعه لمدة ثلاث سماعات الخرى ، بعد أن يتصلب الورنيش ، يمكن خرط الموحد على المخرطة ،

تعديد الخلل وإصلاحه

الاختبسار

من المتبع عادة آختبار الموحد ، قبل محاولة ثف المنتج ، ويكون ذلك التسهيل عملية الاصلاح في حالة ما اذا كان بالموحد أي عيب و يختبر الموحد للتحرى عن وجود قضبان متماسة مع الارض ، وقضبان مقصورة و

اختبار الموحد المتماس مع الارض

يكون الموحد متماسا مع الارض عندما يتلامس أحد قضبانه أو أكثر مع قلبه الحديدى • استعمل دائرة مصباح الاختبار ، وصبلها كما يظهر فى شكل ٣ ــ ٥٣ • اربط أحد طرفى دائرة الاختبار مع عمود المنتج باستمراد ، وصل طرف الدائرة الآخر الى أحد قضبان المرحد ، فاذا كان القضيب معزولا عزلا لا عيب فيه ، فنن يضى المصباح • لا يجب أن يحسن أى شرر أو قوس كهربى بين القضيب والارض • ضع طرف دائرة الاختبار على القضيب العالى ، وأجر الاختبار بنفس الطريقة ، كما سبق ، واستمر حتى تختبر جميع القضبان • اذا أضاء المصسباح عند لمس أى قضيب ، دل ذلك على وجود تماس أرضى عنده •

اختبار الموحد القصور

يستخدم الاختبار الموضع بالرسم في شكل ٦ - ٥٤ ، لكشف العيوب الموجودة في الميكا التي بين القضيان • ضع احد طرمي دا ثرة الاختبار على

أحد قضبان الموحد ، وانطرف الآخر على القضيب المجاور · لاينبغى ظهور أى ضوء فى مصباح الاختبار ، فاذا لوحظ وجود أى ضسوء ، كان معنى هذا وجود قصر بين القضيبين المتلامسين مع طرفى دائرة الاختبار · حرك كل طرف بمقدار قضيب واحد ، وأجر الاختبار السابق · استمر على هسذا المنوال حتى تختبر جميع القضبان ·

اختبار اللفات

بعد نف المنتج ، وتوصيل الاطراف الى الموحد ، يجب اجراء بعض الاختبارات لكشف الاخطاء التي يمكن أن تكون قد وقعت في أثناء عملية اللف ، وهمنده الاختبارات للكشف عن التماس الارضى ، والقصورات ، والفتحات ، والعكوسات في الملقات ، ويمكن اجراؤها اما باستعمال ذوام أو ملليفولتمتر .

اختبار التماس الارضى

الفحص البصرى: بعد اعادة لف منتج ، تكون الخطوة الاولى معرفة ما اذا كانت الملفات متماسة مع الارض أم لا ، وكل ما يحتساج اليه في هسذا الشان هو دائرة مصباح اختبار بسيطة · وهذا يمكن اجراؤه كما يظهر في شكل ٦ ــ ٥٥ ، قبل توصيل الاطراف في الموحد · واذا كان يراد اجسوا الاختبار على منتج ملفاته موصلة الى الموحد ، تصبح دائرة الاختبار كتلك التي تظهر في شكل ٦ ـ ٥٦ · أذا أضاء المصباح ، ولم تكن الملفات موصلة الى الموحد ، دل ذلك على وجود تماس في الملفات ، ويجب علاج الحالة قبل اجراء أي اختبارات اخسري ، وتحديد مكان التماس باتضبط ضروري المجاري عادة ، حيث يوجد انحناء حاد في الملف ، أو بداخل المجاري ، اذا المجاري عادة ، حيث يوجد المحناء حاد في الملف ، أو بداخل المجاري ، اذا كانت بعض الرقائق الحادة خارجة من مكانها ، واذا كانت الملفات موصلة كالموحد ، ويضيء المصسباح ، فاما أن يكون التماس بين ملفات المنتسج والارض أو بين الموحد والارض .

وطريقة تحديد التماس الارضى تكون كما يلي :

افحص الملفات عند طرفی المجری ، ولاحظ مااذا کان الفازل فی المجری قد تحرك من مكانه ، وتسبب فی جغل الملفات تلمس القلب الحدیدی ، کما هو مبین بشكل ٦ ـ ٥٧ • فاذا كانت الملفات جدیدة ، یمكن ارجاع المعازل الی مكانه • وعلی كل حال ، فانه اذا لم یمكن عمل ذلك ، توضع

قطعة العازل عند المكان المصاب · واذا تعذر تحديد مكان التماس الارضى بالفحص ، يجب استخدام الزوام أو اجراء اختبار بجهاز القياس ·

اختبار القياس من قضيب الى قضيب: تستخدم الدائرة المبينة بشكل ٢ ــ ٥٨ ، مع منبع تيار مستمر منخفض الجهد ، كبطارية أو خط جهده ١١٠ فولت ، ومصباح أو عدة مصابيح موصلة على التوالى معها ، كما هــو مبين بشكل ٦ ــ ٥٩ · ضع طرفى دائرة الاختبار على الموحد ، ثم اربطها فوقه بعدة نفات من حبل تلفها حول الموحد ، كما هؤ مبين بشكل ٦ ــ ٦٠ · ضع حد طرفى ملليفولتمتر تيار مستمر على العمود ، وضع الطرف الآخر على أحد قضبان الموحد · يجب أن ينحرف مؤشر الجهاز اذا كان هناك تماس أرضى · حرك طرف جهاز القياس من قضيب الى آخر حتى يظهر انحراف ضئيل في ابرة الجهاز ، أو لايظهر انحراف على الاطلاق ، فيكون الملف الموصل الى هذا القضيب هو الملف المتماس مع الارض · ويبين شكلا ٦ ــ ٦٠ ،

تحدير: اذا كان المحرك ذا قطبين پوضع طرفا دائرة الاختبسار على. قضيبين متقابلين على الموحد ، آو أى كسر من ذلك • وتؤخذ قراءات جهاز القياس على القضبان التي بين طرفى التوصيل • وفي حانة المحرك ذى الاربعة الاقطاب يجب آن تكون المسافة بين الطرفين ربع عدد القضبان ، وفي المحرك ذى الستة الاقطاب تكون المسافة سدس عدد القضبان ، وهكذا • يجب أن يكون التيار المار في المنتج كافيا لاعطاء ما يقرب من ثلاثة أرباع قيمة الانحراف الكلي للمؤشر • ويمكن الوصول الى ذلك بوساطة تغيير عدد المصابيح الداخلة في الدائرة ، أو جهد البطارية المستعملة •

الاختبار بوساطة الزوام: الزوام، المبين بشكل ٦ ـ ٦٣، جهاز يستخدم للكشف عن التماسات الارضية، والقصورات، والفتحات في الملفات الموجودة على منتج وتحديد مكانها وهو يتكسون من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدي، وموصل الى خط تيار متردد ١١٠ فولت ويصنع القلب عموما على شكل حرف H، وبه فتحة عند القمة، يمكن أن يبيت فيها المنتج ، كما يظهر في شكل ٦ ـ ٦٤ وعندما يمر تيار متغير في ملف الزوام، ينشأ في ملفات المنتج جهد بغعل عملية المحول و

وفيما يلى الطريقة المتبعة لاختبار المنتج ، للكشف عن التماسات الارضية ، بوساطة الزوام :

ضع المنتج على الزوام ، وأمرر انتيار في ملفه ، ضع احد طرفي ملليفولتمتر تيار متردد على قضيب الموحد العلوى ، ضع الطرف الآخر لجهاز القياس على العمود ، كما يظهر في شكل ٦ - ٥٦ ، اذا سجل جهاز القياس قراءة ، أدر المنتج حتى يصبح القضيب التالي عند القمة ، وأجر الاختبار بالطريقة السابقة ، استمر على هذا المنوال حتى تصل الى قضيب لا يعطى انحرافا ، وهذا يعنى أن الملف المتماس مع الارض موصل الى هدا القضيب ،

الاختبار بالمحاولة: يمكن تحديد الملف المتمساس مع الارض يدون استخدام الزوام، أو اختبار القياس من قضيب الى قضيب، وذلك باتباع الطريقة الآتية: في حالة الملفات الانطباقية، فك طرفى قضيبين من قضبان الموحد، يكونان على جانبين متقابلين من الموحد، وافصل كلا منهما، كما ترى في شكل ٦ - ٦٦٠ استعمل دائرة مصباح الاختبار، وحدد أيا من تصفى الملفات هو المتماس الرضا، ويكون ذلك بلمس العمود بأحد طرفى دائرة الاختبار، ولمس الاطراف المفصولة بالطرف الثانى والذي يتسبب في اضاءة المصباح منها يكون هو النصف المتماس مع الارض من الملفات، أما النصف الآخر فليس به تماس.

افصل الطرفين الموصلين الى أحد قضبان الموحد ، عند المنتضف تقريبا ، فى النصف المتماس مع الارض من المنتج ، كما ترى فى شكل آ ـ ٧٠ ، وأجر الاختبار كما سبق • هذه الطريقة تنفى احتمال وجود التماس فى ثلاثة أرباع الملفات • استمر على هذا المنوال بطريقة نفى احتمال وجود التماس ، حتى يتحدد الملف المتماس مع الارض •

اصلاح الملف المتماس مع الارض: بعد تعيين الملف المتماس مع الارض، يصبح من انضرورى معرفة السبب، واصلاحه لو أمكن ويكون السبب عادة تمزقا في عازل المجرى، أو ضغط احدى الرقائق على الملف عند نقطة معينة واذا كان مصدر الخلل ظاهرا، فقد يكون من المحتمل علاجه بسرعة، وذلك بوضع عازل جديد اذا احتاج الامر ؛ أو اعادة الرقيقة الخارجة الى مكانها الصحيح واذا لم يكن الخلل ظاهرا، فقد يكون من الضرورى اعادة عزل ولف جزء من، أو كل الملفات، أو حذف الملف المعيب من الدائسرة وتستمعل الطريقة الاولى، وهي اعادة اللف والعسزل، اذا كان من اللازم وجود الملفات بأكملها في الدائرة وسوف يتوقف استخدام الطريقة الثانية على عدة عوامل ، كالوقت ، والنفقات ، ونوع المحل القائم بالاصلاح وسوف يتوقف التقائم بالاصلاح وسوف يتوقف التقائم بالاصلاح والعرب القائم بالاصلاح والعرب القائم بالاصلاح والعرب القائم بالاصلاح والعرب القائم بالاصلاح والمنفقات ، ونوع المحل القائم والمدل والمنفقات ، ونوع المحل القائم والمدل والمنفقات ، ونوع المحل القائم والمدل وا

وتشتمل الطريقة الثانية على الخطوات الآتية :

افصل كلا من طرفى الملف المتماس مع الارض من قضيبي الموحد • ضع وصلة بين هذين القضيبين تقصرهما • يبين شكلا ٦ - ٦٨ و ٦ - ٧٠ كيفية رفع الملف ، الملفوف بالمخية ، من الدائرة • ويبين شكلا ٦ - ٧٠ و ٦ - ٧١ على اكترتيب، كيفية رفيع ملف انطباقي ، وملف تموجي ، من الدائرة •

وعلى الرغم من أنه في هذه الطريقة يبقى الملف المتماس مع الارض على المنتبع ، فانها تؤدى الى عزله كهربيا من دائرة المنتبع ،

وبعد ثف طرفى الملف المفصولين بالشريط ، يبقيان في مكانهما الاصلى ، وذلك بدون أن يلمسا الموحد • وإذا كسان الملف متماسا مع الارض في مكاتين مختلفين ، اقطعه بينهما ، لكى تمنع تولد تيارات تأثيرية فيه • ولكى تمرف ما أذا كان هناك تماس ارضى في مكانين أم لا ، ضع المنتج على الزوام وأجر انحتيار الكشف عن قصورات •

الاختبار للكشف عن الملقات المقصورة

الاختبار بوساطة الزوام: يعود السبب في وجسود ملغات مقصسورة في ملغات جديدة عادة الى الاهمال ، وشسدة الطرق المتكرر على الملفسات ، وخصوصا اذا كان اللف مصنوعا بطريقة محكمة ، وتحدث هذه القصسورات عندما تتلامس لغتسان في ملف تلامسا كهربيا ، أو عندما يتلامس ملف مع الملف المجاور ته كهربيا ، أو عندما يحدث قصر بين جانبي ملفين في مجرى واحد (قصر على النصف) ،

فيما يلى الطريقة المتبعسة في الاختبار للكشف عن دواثر القصر في

ضع المنتج على الزوام ، ومرر التيار في ملغه ، أمسك بقطعة رقيقة من المعبن ، كسلاح منشار يدوى ، فوق المجرى العلوى في المنتج ، كما ترى في شكل ٦ ـ ٧٢ · ويجب الامساك بسلاح المنشار ، بحيث يكون نوق المجرى مباشرة ، وعلى امتداد طوله · اذا كان الملف الموجود بهسذا المجرى مقصورا ، فسوف يهتز سسسلاح المنشار بسرعة ، ويحدث ضجة تشبه فوم الحيوانات · واذا ظل السلاح ساكنا ، فهذا دليسل على أنه لا يوجد أي قهمر في الملف الذي تحت الاختبار ، بعد اختبار المجارى الموجودة على قمة المنتج بسلاح المنشسار ، أدر المنتج ، بحيث تأتى بضعة مجار اخرى الى قمة المنتج بسلاح المنشسار ، أدر المنتج ، بحيث تأتى بضعة مجار اخرى الى

القمة · اختبرها بنفس الطريقة ، واستقر على هذا المنوال ، حتى تختبو المنتج بأكمله ·

اذا كان المنتج كبيرا جدا ، يمكن وضع الزوام فوقه واختباره بنفس الطريقة السابقة ، وفي بعض المحلات يوضع الزوام في الجانب ، مع امكان تحريكه الى أعلى والى أسفل ، ويكون المنتج في هذه الحالة راكبا على حصانين من الحديد الى جانب الزوام في اثناء اجراء الاختبار ،

اذا كان المنتج محتويا على توصيلات متقاطعة ، أو معادلة ، ف لا يمكن اختباره بسلاح المنشار اليدوى ، ذلك لان هذا النوح من المنتجات سوف يتسبب في جعل السلاح يهتز عند كل مجرى ، مما قد يجعلنا نستدل على المكان وجود قصر في كل ملف ، وعلى كل حال ، فان هذا ليس صحيحا ، وسوف يكون من الضرورى اختبار هدا النوع من المنتجات بجهاز قياس ،

يتسبب الملف المصور ، في المنتج الملفوف لفا انطباقيا ، أو لفا تموجيا ، في جمل سلاح المنسسار يهتز فوق مجرين ، معينا بذلك المجريين الملاين يوجد بهما جانبا الملف المقضور ، ويجب وضع غلامة بالطباشير على هذين المجريين ، فاذا حدث الاهتزاز في سلاح المنشار عند آكثر من مجريين ، فهن المختمل لمن يكون أكثر من ملف واحد مقصورا ، وفي لف تموجي ذي أربعة المختمل لمن يكون أكثر من ملف واحد مقصورا ، وفي لف تموجي ذي أربعة أقطاب ، يهتز السسلاح عنسد أدبع نقط ، أذا كان القهر بين قضسيبين منجاورين ، وفي لف تموجي ذي ستة أقطاب ، سيوف يهتز السلاح عنسد ست نقط ،

من السهل ـ سواه اكان اللف انطباقيا ام تموجيا ـ تتبع طرفى الملف المعيب ، ومعرفة مكان توصيلهما على الموحد ، ويكون الامر اكثر صعوبة فى حالة اللف التموجى ، ولذلك فسوف يكون من اللاؤم استخدام جهاز قياس للتتبع ، ويكون هذا على الاخص صحيحا ، اذا كان قضييان من الموحد هما المقصوران ، ولمعرفة مكان الطرفين غلى الموحد بالضبط ، ضمع المنتج على الزوام ، استخدم ملليفولتمترا لاختبار القضيبان المتجاورة ، وحيث تكون القراءة على اللجهاز اقبل من المعتساد ، دل ذلك على وجود قصر ،

الأختبار بعهاز القياس من قضيب الى قضيب: هذه طريقة لابجاد الملف المقصور ، أكثر كفاية ، كنا يمكن الاعتماد غليها أكثر من طريقة اختبار الزوام وجهاز القياس ، ويفضل استخدامها عليها ، وفيما يني التوجههات الخاصة بهذه الطريقة ،

ضع المنتج على حصائين ، وصل الموحد الى منبع تيار مستمر ، مستخدما الدائرة المبينة بشكل ٦ - ٧٧ · ضع طرفى ملليفولتمتر تيار مستمر على قضيبين متجاورين ، مبتدرنا بالقضيبين ١ ، ٢ ، واسمح للتيار المار خلال المنتج أن تبلغ قيمته ما يسبب انحراف الجهاز بمقدار ثلاثة أرباع قيمته الكاملة · فاذا كان الملف الموصل الى هـذين القضيبين في حالة جيدة ، فسوف يكون الانحراف المسجل على الجهاز عاديا · حرك طرفى الجهاز على القضيبين التاليين ٢ ، ٣ ولاحظ القسراءة · يجب أن ينحرف مؤشر الجهاز بنفس القيمة السابقة ، فاذا كانت القراءة آقل ، أو صفرا ، دل ذلك على أن الملف الموصل بين هذين القضيبين في حالة قصر ·

تحديم : سوف تكون القراءة الناتجة أقل قليلا ، اذا كان الملف كمية من السلك أقل من الآخرين • وفي حالة اللف ذي الخية ، والملفات الاخرى التي توضع في المجارى بالملف ، تختلف قراءات الجهاز اختلافات طفيفة ، عند آخذ القراءات المختلفة حول الموحد • والسبب في ذلك أن الملفات تصبح أكبر ، عند وضعها واحدا فوق الآخر • وللتأكد من أن القراءة المنخفضة تدل على وجود قصر ، ضمع المنتج على الزوام ، واختبره للكشف عن قصورات • فاذا دل الاختبار على الزوام على أنه على ما يرام ، فإن القراءة المنخفضة تعنى حينئذ قلة في سلك الملف أو في طوله • يستدل على وجود ملف مقصور ، في حالة لف تموجي ذي أربعة أقطاب ، أذا كانت القراءة المسجلة نصف القراءة المعتادة تقريبا ، ويكشف عن مشل هذا الملف على جانبين متقابلين من الموحد •

الفاء ملف مقصور على المنتج

اذا دل الاختبار على وجود أكثر من ملف أو ملفين مقصورين على منتج ، كان يعمل منه عد سنين ، فان خير ما يتبع هو اعادة لف المنتج بأكمله ، وهذا هو ما ينصح به ، لانه من المحتمل أن تكون ملفات المنتج قد تعرضت للسخونة بما فيه الكفاية ، حتى أضبحت متفحمة وهشه ، فتنتج قصورات أخرى أثنه العمل في المنتج على النضد ، واذا كسان المقصور ملفا أو ملفين والباقي على مايظهر في حالة جيدة ، فمن الممكن فصل أمثال ههذه الملفات من الدائرة ، بدون اضعاف قيمة معامل الجودة للمحرك ، وتتوقف الطريقة ألتي تتبع لفصل الملفات المقصورة من الدائرة على نوع المنتج ،

فصل ملف مقصور من منتج ملفوف لفا ذا خية

اذا فرضنا أنه أمكن تحديد مكان الملف المقصور ، فان الخطوة التالية تكون قطع اللفات التي يحتويها الملف على جانب المنتج المقابل للموحد . تأكد من قطع كل نفة من الملف ، منعا لحدوث تيارات تأثيرية في الملف المقصور ، مما يتسبب عنه الضرر للملفات الاخرى .

يؤدى قطع الملف المقصور الى احداث فتح فى الملفات ، ولما كان القضيبان الموصلان الى هـنا الملف معروفين ، فانه يمكن تفادى الفتح بعمل توصيلة بين هذين القضيبين • تبين الاشكال ٦ ـ ٧٤ ، و ٦ ـ ٧١ الدوائر المتكونة بهـنه الطريقة فى لف ذى خية ، ولف انطباقى ، ولف تعوجى • وشكل ٦ ـ ٧٧ يبين منظرا آخر لشكل ٦ ـ ٧١ • وتوجد طريقة أخرى لفصل الملف ، تشتمل على قطع الملف كما سبق أن بينا ، ثم اجدل لفات أحد الجانبين معا ، وكذلك الجانب الآخر • قبل اجراء عملية الجدل. تأكد من عدم وجود أى عازل على الأسلاك • ليس من الضرورى وضع وصلة على الموحد فى هذه الطريقة ، بل وليس من الضرورى لمس الموحد لإى سبب من الأسبان •

هذه الطرق في فصل الملفات من الدائرة غير مستحبة ، لان الملف قد يكون موجودا في قاع المجرى ، ومن العسير لذلك الوصول اليه بغرض قطعه والى جانب ذلك فقد يلحق الضرر بالملفات الأخرى في أثناء عملية فصل الملف المعيب ، ولذلك يقترح إتباع مثل هذه الطرق في الحالات الاستثنائية ،عندما يتدخل عامل الوقت في الموضوع ، أو تكون الحاجة ماسة الى اصلاح مؤقت ، مما يجعلها ذات فائدة ،

فصل ملف مقصور من ملفات انطباقية لمنتج من الحجم التوسط

في هذا النوع من المنتجات قد يكون من المكن الوصول الى الملف اللازم فصله ، ولكن من المستحيل فصل الملف التالف وحده • والطريقة هي نفسها بالضبط التي اتبعت في حالة اللف دى الخية المبينة بشكل 7 _ 20 • والخبرة وحدها هي التي تعلى الطريقة السليمة الواجب اتباعها في كل عمليات القطع هذه ، وسوف يجد المبتدىء صعوبة في معالجة هذا الأمر ، ولكن العامل المتمرن لن يحتاج الا الى وقت قصير لتقرير ما يجب اتباعه •

فصیل ملف مقصور علی منتج ذی لف تموجی ؛ یکون طرفا آی ملف علی منتج ذی اربعة اقطاب ، ملفوف لغا تموجیا ، موصلین الی ناخیتین متقابلتین

تقریباً علی الموحد • واذا قطعنا ملفا مقصدورا لفتحه ، فسدوف یکون من الضروری حینئذ وضع وصطة بین القضیبین الموصلین للملف المعیب • وهذا یمنی آن الوصلة سوف توضیع بین قضییبین علی ناحیتین متقابلتین من الموحد ، کما هو مبین بشکلی ۲ ـ ۷۲ ، و ۲ ـ ۷۷ •

عندما يجرى اختبار ، بجهاز انقياس من قضيب الى قضيب ، على منتج ملفوف لفسا تموجيا ، ذى أربعة أقطاب ، فسوف يظهر أثر الملف المقصور على جهاز القياس فى ناحيتين متقابلتين من الموحد ، وهذا لا يعنى أن هناك ملغين مقصورين ، وانما يعنى أن الملف المقصور ظهر فى الدائرة موتين ؛ وذلك لان التيسار يمر فى ملفين على التوالى ، قبل أن يصل الى القضيب المجاور ، فى حالة اللق التموجى ذى الاربعة الاقطاب ،

الاختبار للكشف عن الدوائر أافتوحة:

قد تنتج الدوائر المفتوحة في المنتج بسبب ضعف توصيل الاطراف الموجودة في قضبان الموحد ، أو بسبب قطع في سلك ملف على المنتج ، وفي كلتا الحالتين ، سوف تتسبب مشل هيذه الحالة في احداث شرارة عنيد الفرش ، ويمكن في الخالب كشف التوصيلات الضعيفة والاسلاك المقطوعة بمجرد النظر ، فاذا تعذر ذلك ، يجب أتباع وسيائل أخرى للكشيف عن الفتح ،

الاختبار من قضيب الى قضيب: هيى المنتج للاختبار بالملليفولتمتر عبر القضبان ، كما هو مبين بشكل ٦ ــ ٧٨ · لن يسجل الجهاز أى قراءة ، حتى يصبح طرفاه موصلين الى القضيبين اللذين يتصل بهما طرفبا الملف المفتوح وسوف يقفز مؤشر الجهاز عند هذا الوضيج منحرفا بشدة ، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من أن ينحني أو ينكسر ·

اصلاح ملف مفتوح في ملفات انطباقية ؛ تتوقف الطريقة التي تتبسع الاصلاح الملف المفتوح ، الى حد كبير ، على مقدار الوقت المعين للامسلام وعلى نوع المعل الذي تخصص فيه محل الاصلاح المنشود ، اذا وجد ملف أو ملفان مفتوحين ، فأن الحل المناسب لذلك ، بطبيعة المحال ، يكون بالاستبدال ، وتكون اعادة لف المنتج في العادة ضرورية ، والطريقة الاخرى ، وهي أقل كفاية ، تكون بعمل وصلة بين المقضيين الملذين ثبت أنهما مفتوحان ، وذلك بلحمام قطمة من السلك بالقضيدير في مجريي انقضيين ، وبين شكل ٣ ـ ٧٩ الدائرة التي تتكون بالقصدير في مجريي انقضيين ، وبين شكل ٣ ـ ٧٩ الدائرة التي تتكون

بهذه الطريقة • وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها في كثير من الحالات • وهناك طريقة أخرى لعمل وصلة بين قضيبين ، وذلك بكشط بعض الميكا التي بينهما ودك قطعة من السلك بينهما ، ثم لحامهما مع القضيبين •

اصلاح ملف مفتوح في نمف تموجي: طريقة اختبار ملفات تموجية بجهاز القياس هي نفسها الطريقة التي اتبعت مع الملفات الانطباقية ولما كان كل ملف على منتج ملفوفا لفا تموجيا ذي أربعة أقطاب ، موصسلا الى ناحيتين متقابلتين على الموحد ، فإن الوصلة للملف المفتوح تكون كالمبينة بشكل حدم وهناك طريقة تحتاج الى وقت ومجهود أقل من ذلك ، ولكنها تستلزم رفع ملفين بدلا من ملف واحد ، وهي مرضية في أغلب الاحيان وهذه الطريقة ، وهي مبينة بشكل ٦ ـ ٨١ ، تكون بعمل وصلة بين القضيبين المتجاورين اللذين ثبت وجود الفتح بينهما ، وهذه الوصلة تغني عن الوصلة الطويلة من أحد جانبي الموحد الى الجانب الآخر .

الاختبار بالزوام للكشف عن علف مفتوح: لتحسديد الملف المفتسوح باستخدام الزوام ، ضع المنتج على الزوام بالطريقة المعتادة و اختبر المفضيين العلويين المتجاورين بطليفولتمتر تيار متردد و أدر المنتج واستمر في اختبار القضبان المتجاورة عندما يصبح الملليفولتمتر موصلا بين القضيبين المتصلين بالملف المفتوح ، فإن مؤشر الجهاز لن ينحرف وسوف ينحرف المؤشر عند باقى القضبان ويمكن اجراء الاختبار للكشف عن الملف المفتوح بدوناستخدام جهاز القياس وذلك بقصر القضيبين العلويين بوساطة قطعة من السلك وعماه مو مبين بشكل ٦ – ٨٢ ، فإذا لم تحدث شرارة دل ذلك على وجود ملف مغتوح وقد يكون الفتحاما عندقضيب الموحد ، واما في الملف نفسه ويمكن استخدام هذه انظريقة للاستدلال على مكان ظرفي ملف مقصور ومع ذلك فان اجراء الاختبار بسلاح المنشار اليدوى هو أفضل طريقة للعشور والملف المقصور والمناس الملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والمناس الملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والمناس الملف المقصور والملف المقصور والملف المقصور والمناس الملف المقصور والمناس الملف المقصور والمناس الملف المقصور والمناس الملف المقصور والمناس والمناس والمناس المناس والمناس وا

الاختبار للكشف عن الملفات المعكوسة

ينشأ وجود الملفات المعكوسة على المنتجات التي أعيد لفها حديثا فقط ، وهي تأتى نتيجة للخطأ في وضبع الاطراف في قضبان الموحد ، وتختلف طريقة تحديد الملف المعكوس باختلاف أبواع الملفات . الاختبار من قضيب الى قضيب في اللف ذى الخيسة: هيى المنتج للاختبار من قضيب الى قضيب عند وضع طرفى جهاز القياس على قضيبين متصلين بملف معكوس ، كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٨٣ ، تكون القراءة التي يسجلها الجهاز معكوسة ، وعند وضع طرفى الجهاز على القضيبين السابقين للملف المعكوس ، وعلى القضيبين التاليين له ، يسجل الجهاز ضعف القراءة ، بالرجوع الى شكل ٦ ـ ٨٤ نجد أنه اذا كانت خيتان في لف ذى خية معكوستين ، نحصل على ضعف القراءة ، ثم على خيتان في لف ذى خية معكوستين ، نحصل على ضعف القراءة ، ثم على قراءة معكوسة ، ثم ضعف القراءة مرة ثانية ، وفيما عدا ذلك يجب قراءة معكوسة ، ثم ضعف القراءات عادية ،

الاختبار بقضيب مغناطيسى: للكشب عن ملف معكوس فى ملفات أخرى ، غير ذات الحية ، يحرك قضيب مغناطيسى فوق كل مجرى ، فينشأ عن ذلك تيار بالتأثير فى الملف الموجود بهذا المجرى ، فاذا وصل جهاز قياس بين القضيبين الموصلين لهذا الملف ، كما يظهر فى شكل ٦ ــ ٥٨ ، فسدوف يتحرك المؤشر ، فاذا وجد ملف معكوس على المنتج ، فأن التيار المنتج بالتأثير سوف يمر فى الجهاز فى الاتجاه العكسى ، فيسدجل الجهاز قراءة معكوسة ،

يبين شكل ٦ ــ ٨٦ طريقة أخرى · عند اسرار تيار مستمر خلال الملفات ، وتوضع بوصلة الى جانب كل ملف على التتابع ، فأن ابرة البوصلة سوف تعكس اتجاهها عند وصول البوصلة الى الملف المعكوس ·

اصلاحات الموحد

یبین شکل ٦ – ٨٧ الأجزاء المختلفة للموحد ، وهی تشتمل علی عدد من قضبان الموحد ، وعدد مساو له من قطاعات المیکا ، ومن قلب حدیدی مکون من حلقتین جانبیتین ، شم من اسطوانة رابطة توضع علیها القضبان وقطاعات المیکا .

تصبع قضبان الموحد من النحاس الجيد ، وتشكل كما يظهر في شكل $T - \Lambda\Lambda$ ، وهي ذات جوانب مائلة ، والجانب العريض فيها يكون ناحية القمة • وتقطع القضبان على الجانبين جزئيا عند القاع على شكل حرف V والجلقتان الجانبيتان اللتان تتلامان مع القطاعات التي على شكل V في القضبان ، تمسك بقضبان الموحد كلها معا جنيا الى جنب • ومن النادر استبدال قضبان مفردة في الموحد ، لأنها مهمة غير عملية •

تستعمل قطع الميكابين القضبان المتجاورة لمنعها من التلامس ، وغالبا ما يكون من الضرورى استبدالها • وتقطع هذه القطع من ألواح من الميكا ذات سمك مناسب ، وتوضع بين القضبان • وعند الاستبدال يجب أن يكون سمك المقطع الجديدة هو نفسه سمك الميكا الأصلية ، والا فقد يصبح الموحد أما مفككا ، وأما مربوطا باحكام أكثر من اللازم •

تصنع الحلقتان الجانبيتان من الحديد ، ويطلق على كل منهما حلقة V وهي تعزل بالميكا التي يطلق عليها حلقة الميكا V و و تثبت الحلقتان في قطاعات القضبان التي على شكل V ، فتمسك كل القضبان معا و وفي احد أنواع الموحدات ، تضغط الحلقة V على قضبان الموحد لتمسكها معا بوساطة صامولة كبيرة تربط على الأسطوانة الرابطة ويمكن وجود صامولة على كل جانب من جانبي الموحد و و تبين الأشكال من V الى محنواة تمتد من حلقة جانبية الى الحلقة الأخرى ، كما لا تزال بعض الموحدات من الوحدات تربط بمسامير البرشام ، ولا يمكن اعادة عزلها و

عند فك موحد ، تحل الصامولة الرابطة أولا ، ثم يطرق على القضبان خفيفا بمطرقة ، وسوف يؤدى ذلك الى خروج حلقة ٧ الأمامية من الأسطوانة الرابطة ، وفي نفس الوقت تتفكك القضبان وتنفصل عن يعضها • وتكون قطاعات الميكا في العادة ملتصقة بالقضبان ، فيصبح من اللازم استخدام مطواة لفصلها عنها • وقد يكون من الضرورى كشط قطع صغيرة من الميكا من على القضبان ، على الرغم من أن ذلك قد يخلف وراءه اجزاء خشسنة ، فاذا كان الأمر كذلك ، يستخدم ورق صنفرة متوسط الدرجة لتنعيم جانبي القضيب • ويجب الاحتفاظ بقطع كاملة من الميكا القياس سمكها بوساطة الميكرومتر • ويكون سمك الميكا عادة من ٢٠٠٠ وطولها ثلاث أقدام ويطلق عليها قطع الميكا • كذلك يجب الاحتفاظ بحلقات الميكا الجديدة عليها • وتفصيل حلقات الميكا الجديدة عليها •

تشكيل قطع الميكا الجديدة

بعد تحدید سدك المیكا ، اقطع العدد اللازم من القطع ، وذلك بعد وضع احد قضبان الموحد على لوح من الميكا ، وتقسيمة تبعا لذلك الى

مستطیلات ، کما یظهر فی شکل ۲ ـ ۹٤ و ویمکن عمل ذلك أیضا بقیاس طول أحد القضبان وعرضه ، وتسجیل هذین القیاسین علی لوح المیکا ، ومن المستحسن نضمان ضبط القیاس اضافة زیادة الی القیاسات الفطیة تقرب من عمر البوصة ، اقطع بعد ذلك مستطیلات المیکا بقاطع ورق أو بمقص ،

لكى تقطع شكل \(\text{V} في قطع الميكا اتبع الطريقة المبينة بشكل الله و و و و الله و القضيبين الله و الله

سوف تصبح حرف الميكا خسنة نبيجة نقطعها بسدلاح المنشار ، لذلك يلزم تنعيمها بوسساطة مبرد سكين أثناء وجود القضيبين وقطع الميكا في المنجلة ويجب برد الميكا حتى تصبح في نفس المستوى مع أشكال ألى في القضيبين ، والا فلن يمكن ربط الموحد بالاحكام الكافي وارفع قطع الميكا من بين انقضيبين وضع كلا منها على وجهيها على التوالي فوق قطعة من ورق الصنفرة الناعمة ، وحكها بلطف لكي نزيل آخر آثار المشونة على أحرفها وكرد هذه العملية مع القضبان وعده مجرد طريقة واحدة لتشكيل قطع الميكا ، وبعض العمال يقطعونها واحدة فواحدة بوساطة مقص وتختلف الطريقة باختلاف الأشخاص و

عمل اعلقات ميكا جديدة على شكل ٧

الى جانب عمل قطع الميكا الجديدة ، قد يكون من الضرورى أيضا تجديد حلقتى الميكا V ، ويمكن استعمال الحلقتين القديمتين كنموذج لهذا الغرض ، أو يمكن استخدام حلقة الحديد ·

لكى يمكن استخدام الطريقة الأولى يجب الاختفاظ بكل ما يمكن حفظه من حلقة الميكا القديمة \cdot واذا لم يكن الموحد قد أعيد عزله على الاطلاق ، فسوف تكون الحلقة قطعة واحدة \cdot وحلقة V في الواقع عبارة عن حلقتين

منفصلتين ، وأحدة خارجية وواحدة داخلية ، وتدخل احداهما في الآخرى بالضبط ، كما يظهر في شكل ٦ ـ ٩٧ · ولجعل هذه الحلقة مزدوجة ، لابد من استخدام آلة للصب ومكبس ، ولما كانت هذه المعدات غير متيسرة عادة في محلات التصليح المتوسطة ، تصنع الحلقتان ، الداخلية والخارجية ، كل على حدة ٠

وفيما يلي طريقة صنع حلقات الميكا:

اقطع حلقة V الأصلية على طول الخط المبين بشكل V وبذلك تفصل الحلقة الداخلية عن الحلقة الخادجية • ننفرض انه يراد عمل حلقة V الداخلية • اقطع الحلقة القديمة وسخنها على لهب غاز أو بالبورى وذلك لجعلها أكثر لينا ومنعها من التشقق • (لا توجه اللهب الى الميكا مباشرة) • يمكن حينشذ بسط الميكا وسلوف تتخذ شكلا كالمبين بشكل V • همكن حينشذ بسط الميكا وسلوف و المنعها من المبين مشكل V • همكن حينشد المنط الميكا وسلوف و المنعها من المبين مشكل V • همكن حينشد المنط الميكا وسلوف و المنعها و المنعها

توضع حلقة V المبسوطة على قطعة من الميكا المطبوخة ، وترسم حدودها عدة مرات ، ثم تقطع هذه بالمقص من الميكا المطبوخة ، وقد يكون من اللازم استخدام التسخين أثناء هذه العملية لمنع الميكا من التقشر والتشقق (توجد أيضا ميكا مطبوخة لا تحتاج الى تسخين) • سخن الميكا تسخينا خفيفا ثم سوها بالأصابع لكى تلائم حلقة الحديد V • الجعل سمك الحلقة هو نفسه سمك الحلقة الأصلية ، وقد يكون من اللازم استعمال عدة قطع من الميكا للحصول على السمك المطلوب • تنبع نفس الطريقة في عمل الحلقة الخارجية •

فى طريقة ثانية تستخدم حلقة الحديد V كنموذج · نفرض أنه يراد عمل حلقة الميكا الخارجية · ضع قطعة من الورق النظيف على الحلقة واضغط على الورق . كما يظهر فى شكل ٦ ــ ٩٩ ، لتشكيل الحدود الحارجية ، التى تستخدم أبعادها تتحديد بعدى قطعة الميكا اللازم تشكيلها ·

وفي طريقة ثائثة تستعمل معادلة • يبين شكل ٦ ــ ١٠٠ أنحلقة. ٧ بعد قطعها وبسطها تمثل الجزء العلوى من مخروط ، ولذلك فأن أبسط طريقة لاعداد حلقة ٧ تكون بايجاد مقاس المخروط الذي سوف يحتوى على الحلقة •

اصنع رسما كذلك الموجود في شكل ٦ ــ ١٠٠ ، وهو يبين مخروطاً ، والجزء المظلل فيه يمثل الحلقة ، أذا قص المخروط على طول الخط المبين ،

ثم بسط ، فسوف ينتج مقطع الحلقة الدائرى · بايجاد البعدين س ، ص ، ورسم دائرتين بهذين البعدين كنصفى قطريهما ، نكون قد وضعنا أيدينا على حل المسألة · وفيما يلى الطريقة التي تتبع لايجاد هذين البعدين :

قس البعدين أ ، ب المبينين في شكل ٦ - ١٠١ على الحلقة الحديدية ٧ بوساطة مسطرة • ويمكن تحليل المخروط أيضا الى مثلثين ر ، ط ، وهما متشابهان ، وانما يختلفان في المساحة • ومن هذه العلاقة يمكن الحصول على معادلة بسيطة •

باستعمال البعد س كنصف قطر ، ارسم دائرة • ارسم دائرة أخرى بداخل هذه الدائرة مستعملا البعد ص = س = + كنصف قطر • والحلقة المكونة من هاتين الدائرتين سوف تمثل حلقة + وهي مبسوطة •

اعادة اتجميع لموحد

بعد عمل الحلقات وتشكيل قطاعات الميكا ، تكون الخطوة التالية هي تجميع الموحد ، ويتم ذلك على الوجه التالى : ضع حلقات الميكا في موضعها على حلقة ٧ الحديدية ، وسخنها لكي يمكن ملاءمتها لها تعاما ، ضع قضيبا في موضعه على حلقة ٧ ، والى جانب القضيب ضع قطاع ميكا ، ثم ضع قضيبا بعد القطاع ، وهكذا ، تأكد من وجود قطاع ميكا بين كل قضيبين ، وكن حريصا على بقاء حلقات الميكا في مكانها أثناء عملية التجميع ، بعد وضع كل القضبان وقطاعات الميكا معا ، ضع حلقة ٧ العلوية في مكانها ، ثم اربط بالصامولة أو بالمسامير ، ويسخن الموحد في آثناء عملية الربط بوساطة البورى ، أو موقد بنزن ، أو أي مصدر آخر للحرارة ،

بعد نهاية العملية يجب أن يكون الموحد محكم الربط ، وتكون جميع القضبان متحاذية ، واذا لم تكن القضبان في حداء بعضها ، يجب حل الموحد ولى القضبان حتى تأخذ الوضع الصحيع ، يوجد لدى بعض المحلات مشابك ماسكة توضع حول الموحد أثناء عملية الربط ،

يختبر الموحد بعد عملية التجميع للكشف عن التماسات الأرضية والقصورات • ولمعرفة ما اذا كان الموحد معكم الربط بما فيه الكفاية ، اطرق

القضبان بلطف بمطرقة خفيفة · فاذا كان التجميع مضبوطا ، فسوف يصدر عن الموحد صوت رنان ، في حين يكون الصوت أجوف ، لو كان الموحد مفككا ·

القضبان المقصورة 3

اذا وجدت قضبان مقصورة فى موحد جديد المعرل ، ولم تكن الملفات قد وصلت اليه بعد ، فمن السهل اعادة العزل بين هذه القضبان • واذا كانت الملفات قد وصلت الى الموحد ، فان العملية تصبح أكثر صعوبة • وعندما يأتى منتج مقصور الى المحل ، حدد أولا ما اذا كان القصر فى الملفات أو على الموحد ، وذلك بفصل الاطراف من القضبان المشكوك فى أمرها ، شم اختبر هذه انقضبان بمصباح اختبارى لترى ما اذا كانت مقصورة أم لا •

ومن المعتاد أن نفترض أولا أن هناك قصرا جزئيا ، نتج عن ميكا متفحمة أو وساخة بين انقضبان ولنفى هذا الاحتمال ، انحت سلاح منشاد يبوى على حجر النحت ، بحيث يصبح طرفه على شكل الخطاف ، كما يظهر فى شكل ٦ ـ ١٠٢ ، ثم اكشط به بعض الميكا وفى بعض الأحيان يكون من الضرورى الكشط فى الميكا الى عمق كبير نسبيا ، حتى يمكن ازالة القصر ، وعند كشط الميكا تكون سوداء ومحببة اذا كانت متفحمة ، فى حين تكون الميكا فى حالتها الطبيعية بيضاء ، اذا أدت هذه العملية الى ازالة القصر ، في عبد نتيجة الكشط ، ويكون ذلك بوضع حشو يطلق فيجب سد انثقب الذى حدث نتيجة الكشط ، ويكون ذلك بوضع حشو يطلق عليه أسمنت الموحد ، وهو يتكون من مسحوق الميكا المصحونة ممتزجا مع الفراء لعمل عجينة ، ويوضع الحشو بين القضبان بعطواة أو سلاح ويترك حتى يتصلب ،

واذا حدث فراغ نتيجة لانفصال قطعة من الميكا ، سد الثقب الحادث بقطعة من الميكا ، ثم غطها بالاسمنت · ويجب ملاحظة أن هذا الاسمنت يكون موصلا للكهربية وهو معجون ، ولذلك يجب تركه حتى يجف تماما ·

اعادة عزل بموحد مقصور وهو موصل الاالملفات:

اذا تعذر آزالة القصر بالكشط ، ارفع عدة قضبان ، وضع ميكا جديدة بينها • ويمكن عمل ذنك بالطريقة الآتية ، مع موحد يمكن تفكيكه من الجانب الأمامى :

فك اللحام من أطراف القضبان المقصورة · حل الصامولة التي تربط اجزاء الموحد مما · اطرق طرقا خفيفا بمطرقة نفك الحلقة الجانبية وعدد

من القضبان • ارفع العلقة الجانبية ، ثم شد القضبان المقصورة بوساطة الزردية ، كما يظهر في شكل ٦ ـ ١٠٣ • استخدم هذه القضبان في عمل قطاعات ميكاجديدة •ضع الميكا الجديدة والقضبان في مكانها وأعد التجميع •

اذا كان هناك قصر واحد فقط ، والموحد يفتح من المحلف ، فمن السهل اجراء الاصلاح برفع الطرفين من أحد القضبان ، والتأكد من أنهما ملحومان معا ، ثم لفهما بالشريط بحيث لا يمكن أن يلمسا الموحد • صل بعد ذلك القضبين المقصورين معا ، والدائرة الناتجة من هذه العملية مبينة بشكل آ ــ ١٠٤ • وفي أنواع أخرى من الموحدات قد يكون من الضرورى رفع الموحد بأكمله من فوق العمود •

القضبان المتماسة أرضيا:

ينشأ التماس الأرضى عادة عند حلقة الميكا الأمامية ، ويحدث ذلك لأن جزءا من الحلقة الأمامية مكشوف مما يؤدى الى تراكم الزيت والغبار والأوساخ عليه • ويمكن معرفة التماس بسنهولة ، إذ ينشأ في العادة ثقب كبير ، كما أن جزءا من حلقة الميكا يكون قد احترق تماما ، عند مكان التماس . وخير طريقة للتخلص من هذا كله أن ترفع الحلقة الأمامية ، وتقطع الجزء التالف من حلقة الميكا ، وتستبدل بجزء سليم ، كما يظهر في تشكل ٦ _ ١٠٥ وقد يكون من اللازم وضع قطاغات ميكا جديدة في نفس الوقت • تأكد من أن قطع الميكا على الحلقة متداخلة فوق بعضها ، وذلك لمنع احتمال عودة ظهور التماس الأرضى • وإذا لم يكن الموحد يفتح من الأمام ، يرفع من مكانه بوضع المنتج في مكبس ايدروليكي ، ثم يضغط الموحد الى الخارج • واذا كان من المستحيل رفع الموحد بدون الاضرار بالملفات ، يخرط الموحد القديم على المخرطة خرطا تاما ، ويجب تسجيل أبعاد الموحد قبل القيسام بهذا الاجراء ، جتى يمكن بناء موحد جديد • هــــذا هو ما يحدث غالبا في حالة المنتجات الصغيرة ، وعند عمل الموحد الجديد فمن المستحب وضع رباط من الحبل حول حلقة الميكا الأمامية ودهنها بنوع جيد من الورنيش العساذل أو الجملكة ، وسوف يمنع ذلك الزيت والأوساخ ، ألى حسد كبير ، من التغلغل تحت انقضبان ، والتسبب في عمل القصورات والتماسات الأرضية .

القضيان العالية :

يمكن العثور على القضبان العاليسة ، كالمبينة في شكل ٦ - ١٠٦ ، وذلك بامرار الأصابع فوق القضبان • وتنشأ هذه الحالة نتيجة للتفكك الذي

يصيد الموحد بفعل الحرارة الزائدة ، أو القضبان المقصورة ، أو عسدم اتقان التجميع ، وهكذا · ولعلاج هذه الحالة اطرق على القضيب خفيف بمطرقة حتى يأخسذ الوضع الصحيح ، ثم أحكم رباط الصامولة · اخرط الموحد على المخرطة أو حكه بالحجر اذا كان في محرك ·

أحجار الموحد : تصنع آحجار الموحد على درجات متفاوتة من الخشونة وهي تستخدم ثتنعيم الموحد اذا كان سطحه خشنا · وتستحصل الأنواع الأكثر خشونة في حالة الموحدات ذات السطح الخشن جدا ، في حين تستخدم الأنواع الأقل خشونة في المراحل النهائية لعملية التنعيم ، وفي حالة الموحدات التي لا يكون سطحها زائد الخشونة · وفي حالة القضبان العاليسة يجب استخدام درجة متوسطة · ويعسك بالحجر في اليد ، بينما يكون المنتج دائرا ، ويضغط به على الموحد حتى يصبح سطحه ناعما ، ثم يعسك بنوع ناعم من ورق الصنفرة ويضغط به على الموحد لاتمام العملية ·

القضهان المنخفضة

يبكن معرفة القضيب المنخفض ، كالمبين بسمكل ٦ - ١٠٧ بامرار الاصابع أيضا على الموحد ، وقد تنشأ هذه الحالة نتيجة لضربة من جسم ثقيل ، ولعلاج مثل الحالة السمابقة : اخرط الموحد على المخرطة ، وحكه بالحجر ثم بالصنفرة ،

الميكا العاليسة

اذا كانت قطاء ت الميكا أعلى من قضبان الموحد التى تحيط بها ، تنشأ الحالة المسمأة بالميكا العالية ، وقد ترجع هذه الحالة الى حقيقة أن قضبان الموحد تتأكل بسرعة أكثر من قطاعات الميكا ، ويمكن أن يكون السبب فى ذلك استعمال فرش كربون رديئة ، فحينما تكون الميكا فى مستوى سطح المقضبان يجب استخدام فرش من نوع صلب ، بحيث تتأكل الميكا بنفس معدل تأكل المقضبان ،

ویکون علاج هذه الحالة بقطع المیکل حتی تصبح تحت مستوی سطح القضبان • ویمکن اتمام هذه العملیة باستخدام آلة تتکون من محرك كهربی صغیر بعجلة منشار علی محوره • وفی أثناء وجود المنتج علی مخرطة یعمل قطع فی كل قطاع من المیكا بحیث یصبح تحت مستوی سطح القضبان بما یقرب من الم من البوصة • ویجب أن یكون سمك عجلة المنشار هـو

نفس سمك الميكا • ويمكن قطع الميكا الى ما تحت مستوى سطح القضبان باستخدام مبرد صغير معد خصيصا لهذا الغرض • ويجب العناية بمراعاة الا تبقى أية أجزاء من الميكا على جوانب القضبان ، كما يظهر على يمين شكل 7 ـ ١٠٨ • فاذا كانت هناك ميكا على الجوانب يمكن ازالتها بسهولة بقطعها بوساطة سلاح منشار يدوى •

الباب السابع

محركات التيار المستمر

محرك التيار المستمر هو آلة يمكن ، عند تغذيتها بالتيار الكهربى ، أن تستخدم فى الأشغسال الميكانيكية ، كادارة المضخات ، وآلات الورش ، وهكذا ، وتستخدم محركات التيار المستمر على نطاق واسع أيضا فى الاستعمالات التى تحتاج الى تنظيم السرعة ، ولهذا السبب تساق معظم عربات التروللي ، وانقطارات الكهربية ، والمصاعد بمحركات التيار المستمر ، وهى تصنع بأحجار تتراوح بين بلم من الحصان وآلاف الأحصنة ، وشكل وهى تصنع بأحجار مثاليا للتيار المستمر ،

التكون

أجزاء محرك التيار المستمر الرئيسية هي المنتج ، والاقطاب المغناطيسية ، والاطار ، والغطاءان النجانبيان ، وحامل الفرش ، والمنتج هو المجزء الذي يدور في المحرك ، وهو يتكون من قلب حديدي من الرقائق يحتوى على مجار توضع بها ملفات من السلك ، ويوضع القلب مضغوطا على عمود من الحديد الصلب ، الذي يحمل الموحد أيضا ، وهسذا الأخير ينقل التيار من فرش كربونية الى الملفات في المجارى ، يبين شكل ٧ - ٢ منتجا بمجار مستقيمة ، ويبين شكل ٧ - ٣ منتجا آخر بمجار ماثلة ،

يصنع اطار محرك التيار المستمر عادة من الحديد الزهر ، أو الحديد المطاوع ، وهو دائرى الشكل عموما ، ومهيأ لكى يمكن تركيب اقطاب المجال المغناطيسي بداخله ، كما يظهر بشكل ٧ - ٤ · ويصنع كثير من المحركات أيضا باطار من رقائق الحديد · وتثبت اقطاب المجال داخل الاطار بوساطه مسامير محوية ، أو مسامير بصواميل ، ولكنها في المحركات الصغيرة تصب مع الاطار · وتتكون الاقطاب في المحركات الكبيرة من الرقائق ، كما يظهر في شكل ٧ - ٥ ، وهي تربط مع الاطار بالمسامير · ويحمل القطب المغناطيسي ملفات المجال ، وهي تتكون من ملفات من السلك المعزول ، تلف بالشريط قبل وضعها على قطب المجال ·

یحمل الغطاءان الجانبیان ، اللذان یثبتان مع الاطار بوساطة مسامیر ، ثقل المنتج ، ویحفظانه علی أبعاد متساویة من الأقطاب • (انظر شـکل $V - \Gamma$) • ویحتوی الغطاءان الجانبیان علی الکرسیین اللذین یدور فیهما عمود المنتج ، وهما قد یکونان کرسیی جلبة ، کما یظهر فی شکل V - V ، و V - V ، أو کرسیی بلی ، کما یظهر فی شکل V - V .

يجب نقل التيار الى ملفات المنتج في جميع محركات التيار المستمر ، ويحلث هذا بتوصيل أطراف الملفات الى الموحد ، ثم تغذية الموحد بدوره بالتيار و ويمكن تزويد الموحد بالتيار عن طريق فرش كربونية ، تركب عليه، وتتلامس معه أثناء دورانه ، تمسك الفرش في الوضع الساكن بوساطة حوامل الفرش ، التي تركب عموما على ماسك الفرش المبين بشكل ٧ - ١٠ ويركب ماسك الفرش عادة على الغطاء الأمامي ، وهو مكون بطريقة تجمل من ويركب ماسك الفرش ، وفي المحركات الصغيرة تصب حوامل الفرش عادة كجزء من الغطاء الجانبي ، وتعزل حوامل الفرش عن الغطاء الجانبي ، على جميع المحركات ، لمنع حدوث التماسات الارضية ، ولمنع عمل دوائر قصر على الفرش .

النوصيالات في محركات النيار المستمر

توجد ثلاثة أنواع من محركات التيار المستمر: محرك التوالى ، ومحرك التوازى ، ثم المحرك المركب ، وتتشابه هسنه الأنواع من ناحية المظهر الخارجي ، ونكنها تختلف في تكوين ملفات المجال المغناطيسي ، كما تختلف في طريقة التوصيل بين هذه الملفات والمنتج ، فمحرك التوالى يحتوى على ملفات مغناطيسية تتكون من بضع لفات من السلك ، وتوصل على التوالى مع المنتج ، كما يظهر في شكل ٧ ـ ١١ ، ولهذا المحرك عزم دوران ابتدائي مرتفع ، وسرعة متغيرة ، فكلما زاد الحمل نقصت السرعة ، ويستخدم محرك التوالى عموما في الرافعات والاوناش وعربات الترولى ، انغ ،

ويحتوى محرك التوازى على ملفات مفناطيسية تتكون من عدد كبير من لفات السلك ، وهى توصل على التوازى مع المنتج ، كما يظهر فى شكل ٧ - ١٢ • ويمتلك المحرك عزم دوران متوسط القيمة وسرعة ثابتة ، وهو يستخدم فى الاستعمالات التى تتطلب سرعة ثابتة ، مثل المثاقيب ، والمخارط وهكذا •

فى المحرك المركب المبين بشكل ٧ - ١٣ تشتمل ملفات المجال على ملفات توال وملفات تواز ، وهى لذلك تتكون من قسمين • ويوصل أحد القسمين

(ملفات التوالى) مع المنتج على التوالى ، فى حين يوصل القسم الآخر (ملفات التوازى) مع المنتج على التوازى · ويجمع هذا المحرك بين خواص محرك التوالى وخواص محرك التوازى ·

تكوىن ملفات المجال المغناطيسي

تتكون ملفات التوالى من لغات قليلة نسبيا من السلك الغليظ ، الذى يتوقف قطره على قدرة المحرك بالحصان وجهده ، ويلف السلك عموما على هيكل من الحشب يتكون من جبز متوسط له براء عاس الملف وقطعتين جانبيتين لحفظ الملف في مكانه ، شكل ٧ – ١٤ يبين الأجزاء المختلفة لهذا الهيكل ويكون الجزء المتوسط عادة ذا ميل طفيف ، وذلك تتسهيل عمليسة رفع الملف فوق الهيكل ، ويمكن الاحتفاظ بشكل الملف أثناء رفعه من مكانه ، اذا وضعنا على الجزء المتوسط قطعاً من الشريط أو الحبل قبل عمل الملف ، اذ يمكن بذلك ربطه بسهوتة بعد عملية اللف كما يظهر في شكل ٧ – ١٥ ويوضع الهيكل على محور مخرطة أو آلة عمل الملفات ، شريلف بنفس عدد يوضع الهيكل على محور مخرطة أو آلة عمل الملفات ، شريلف بنفس عدد المهيكل من الملف الأصلى ، ويمكن الحصول على أبعاد اللهيكل من الملف الأصلى ، أو بقياس أبعاد القلب وعمل حساب لسمك الشريط ، شكل ٧ – ١٦ يبين قطب مجال مغناطيسي بعد لفه بطبقة من الكامبرك المدهون بالورنيش ، ثم لفه بطبقة من شريط انقطن ،

تتكون ملفات التوازى من عدد كبير من لفات السلك الرفيع ، مرتبة كما يظهر في منظر القطع بشكل ٧ - ١٧ · ولما كان عدد اللفات في ملفات التوازى قد يبلغ عدة آلاف ، فنحن لا ننصح بمحاولة اعادة لف هذا النوع من الملفات بعد اللفات الموجودة فيه ، والطريقة المتبعة تكون بوزن الملف القديم ، ثم عمل الملف الجديد بنفس الوزن ونفس السلك ، وملفات التوازى تلف وتغطى بالشريط بنفس الطريقة انتى تتبع مع ملفات التوالى ،

تتكون ملفات المجال المركبة من ملفات توال ، وملفات تواز ، كما يظهر في شكل ٧ - ١٨ • ويستعمل نفس نوع الهيكل مع ملفات المجال المركبة • ونبدأ أولا بلف الجزء الخاص بملفات التوازى على الهيكل ، وتكون مطابقة للملفات الأصلية في جميع تفصيلاتها • ولعمل طبقة العازل التي تظهر في شكل ٧ - ١٩ ، توضع عدّة ملفات من شريط الكامبرك المدهون بالورنيش وهو في مكانه على انهيكل ، أو يرفع الملف من فوق الهيكل ويلف بشريط الكامبرك المدهون بالورنيش • وفي العالمة الأخير، يوضع الملف مرة ثانية على الهيكل بعد لغه بالشريط • بعد ذلك يلف العدد الصحيح من لفات

السلك لملفات التوالى • ثم يربط حبل أو شريط فوق طبقة العازل ، وتلحم بالقصدير وصلات مرنة مع أطراف الملف وتغطى بالشريط ، وهذه عملية مهمة ويجب أداؤها بعناية • ويكون مقاس السلك عند طرفى ملفات التوازى أصغر من مقاسه عند طرفى ملفات التوالى • يغطى الملف بالكامبرك المدهون بالورنيش ، ثم بطبقة من شريط القطن • شكل ٧ – ٢٠ يبين الملف الكامل • شكل ٧ – ٢٠ يبين كيفية وضع ملف المجال على قلب المجال • وفى المحركات الكبيرة تلف ملفات التوالى وتغطى بالشريط عادة على انفراد ، ثم توضع الى جانب ملفات التوازى التى تمت ، وهذا النوع من التكوين مبين بشكل جانب ملفات التوازى التى تمت ، وهذا النوع من التكوين مبين بشكل ملفات التوالى للاقتصاد فى الحير المستعمل سلك مستطيل المقطع فى ملفات التوالى للاقتصاد فى الحيز المستعمل •

تستخدم فى معظم محركات التيار المستمر أقطاب توحيد لمنسع حدوث سرار عند الفرش • وهذه الأقطاب أصغر من الأقطاب الرئيسية وتثبت فى الاطار بينها • وهى مثل ملفات التوالى ، تلف على هيكل ، عادة من الفبر ، بعدد قليل نسبيا من لفات السلك الغليظ • يبين شكل ٧ ـ ٢٣ ملف توحيد وقلبه • ويوضع هيكل الفبر والملف فوق قلب قطب الموحيد ، وتثبت فى مكانها بخوابر •

تحدي : يجب عزل ملفات التوازى عزلا مناسبا عن ملفات التوالى ، وذلك منعا لحدوث دوائر قصر بين نوعى الملفات ·

أثناء تغطية ملف المجال بالشريط يجب ربط الإطراف المرنة ، وذلك لمنعها من أن تتمزق وتنفصل عن الملفات · يجب ألا يتمزق الشريط المغطى للملف أو ينثنى أثناء وضعه على القلب ، وقد يتسبب الاهمال في العمل في حدوث تماسات أرضية ·

توصيل اقطاب المجال

توصل أقطاب المجال في محركات التيار المستمر بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة • وعلى ذلك ، ففي المحرك ذي القطبين المبين بشكل ٧ ـ ٢٤ يكون أحد القطبين شماليا والآخر جنوبيا • وفي محرك ذي اربعة أقطاب يجب أن يختلف القطبان المتجاوران ، كما يظهر في شكل ٧ ـ ٢٥ وتوصل أقطاب المجال بعضها ببعض على التوالى ، الا في حالة المحركات الكبيرة جدا ، وفي المحركات التي أعيد توصيلها لتخفيض الجهد المستعمل •

لتكوين قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة يجب أن يمر التيار في ملف القطب الاول في اتجاه عقربي الساعة ، وفي ملف القطب الثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، ثم في ملف القطب الثالث في اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا ، ومن العسير جدا تحديد هذه الاتجاهات اذا كانت الاقطاب ملفوفة بالشريط ، ويمكن حينئذ استخدام ثلاث طرق للحصول على القطبية الصحيحة لملفات الاقطاب ، وهي : (١) انتجربة والخطأ ، (٢) البوصلة ، (٣) استخدام قضيب حديدي أو مسمار ،

يجب استخدام طريقة التجربة والخطأ فقط مع المحركات الصغيرة ذات القطبين وصل ملفا القطبين بالطريقة المبينة عنه أفى شكل ٧ - ٢٦، ثم يوصل المحرك الى التيار ،فاذا لم يدر ، اعكس توصيل السلكين فى أحسد الملفين ، كما هو مبين عند ب ، وسوف يدور المحرك بعد ذلك ويكسون من المسلم به فى هذه التجربة أن ملفات المنتج والمجال فى حالة جيدة ويمكن اختبار محرك التوازى بنفس الطريقة .

تستخدم طريقة البوصلة مع أى عدد من الاقطاب واذا كان المحرك مركبا اختبر كلا من نوعى الملفات على حدة والختبار ملفات الاقطاب فى محرك دى اربعة اقطاب وتوصل الملفات الاربعة على التوالى والموالى والموالى والانتخبار والمناه والانتخبار والمناه والمناه والمناه والانتخبار والمناه والمنا

لا يمكن استخدام الطريقة المذكورة بعاليه اذاكان المنتج بداخل المحرك . وفي هذه الحالة يمسك بأحد طرفى قطعة من الحديد المطاوع في مقابلة قطب المجال ، ويكون طرفها الآخر ممتدا الى خارج المحرك ، وللكشف عن القطبية ، أمسك بالبوصلة في مقابلة الطرف الخارج لقطعة الحديد المطاوع ، وقبل لمس القطب التالى ، يجب طرق قطعة الحديد المطاوع بشدة على المنضدة ، حتى يمكن ازالة آثار المفناطيسية المتبقاة فيها من القطب الاول ، والتي تعمل على قلب وضع ادرة البوصلة ، استمر على هذا المنوال حتى تختبو

جميع الاقطاب · ويجب أن تكون القطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، كما سبق ·

الطريقة الثالثة لاختبار القطبية تكون باستخدام قضيب حديدى أو مسمار ، فتوصل ملفات المجال على التوالى وتغذى بتيار مستمر على جهد منخفض ، ثم يوضع رأس المسمار في مقابلة أحد الاقطاب ، كما يظهر في شكل ٧ ــ ٢٨ • فأذا كانت القطبية صحيحة ، فسوف ينجذب الطرف الآخر للمسمار الى القطب التالى ، وان ثم تكن صحيحة ، فسوف يطرد •

توصيل محركات النيار المسنمر

محرك أألنوالي

يوصل محرك التوالى بالطريقة المبينة بشكل ٧ ــ ٢٩ ، وعدنا معرك توال ذو قطبين ، فيوصدل ملفا المجال معسا على التوالى ، ثم يوصلان على النوالى مع المنتج • توجد في الشكل ثلاثة رسومات لتوضيح طريقة التوصيل •

محرك ولتوازى

يوصل محرك التوازى بالطريقة المبينة في شكل ٧ ـ ٣٠ ، فتوصل ملفات التوازى مع بعضها على التوالى لتوليد قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، ثم توصل كلها عبر طرفي الخط ويوصل طرفا المنتج أيضا عبر الخط ، بحيث يصبح المنتج وملفات الاقطاب متصلة معا على التوازى •

المحرك الركب

يوصل المحرك المركب بالطريقة المبينة في شمكل ٧ ــ ٣١، فتوصل ملفات التوازي مع بعضها على التوالى لانتاج القطبية العدديدة، وتوصل كلها عبر الخط • ثم توصل ملفات التوالى وتختبر للكشف عن قطبيتها والتأكد من صحتها، ومن المهم جدا أن تكون القطبية الناتجة من ملف التوالى على قطب هي نفسها القطبية الناتجة من ملف التوازى على نفس القطب • وتوجد طريقة للكشف على هذه المسألة بدقة ، سوف نقسوم بشرحها فيما بعد • وبتوصيل المنتج نكمل العملية •

والمحرك المبين بشكل ٧ ــ ٣١ هو أحد أنواع أربعــة من المحـركات المركبة • وعلى الرغم من آن هذه هي التوصيلة الشائعة الاستعمال غالبا ، وهي التي يجب استخدامها ، ما لم يطلب غير ذلك ، فمن المهم أن يكــون

الطالب على دراية بالانواع الاخرى · والانواع الاربعة هي : التوازي الطويل المتشابه ، والتوازي الطويل والتوازي القصير المتباين ·

فی محرك التوازی الطویل المتشابه ، یس التیسار فی ملفات التوازی وفی ملفات التوازی الفولی لغطب فی نفس الاتجاه ، وهذا مبین فی شكل ۷ – ۳۲ ومثل هذا المحرك یقال عنه أنه مركب بالتشابه ، وعندما یكون مجال التوازی موصلا عبر الخط ، یطلق علیه التوازی الطویل ، ویكون الرسم الكامل للمحرك المبین بشكل ۷ – ۳۲ هو محرك تواز طویل متشابه ، اذا كان توصیل ملفات التوازی فی محرك بحیث تكون معكوسة بالتسبة لتوصیل ملفات التوازی فی محرك بحیث تكون معكوسة بالتسبة لتوصیل ملفات التوالی ، فسوف یمر فیها التیار فی الاتجاه العکسی ، وهسذا مبین بشكل ۷ – ۳۲ ، وسوف ینتج عن ذلك مجالان متضادان ، ویعرف المعسرك بأنه محرك موصل بالتباین ، ولا تستخدم المحركات التی من هدا النوع بانه محرك موصل بالتباین ، ولا تستخدم المحركات التی من هدا النوع بانه محرك موصل بالتباین ، ولا تستخدم المحركات التی من هدا النوع

يعرف محرك التوازى الطويل المتباين بأنه المحرك الذى يكون توصيل ملفات التوازى فيه عبر الخط ، بحيث ينتج من ملف التوازى قطبية تخالف القطبية الناتجة من ملف التوالى الموجود على نفس القطب •

عند توصیل ملغات التوازی فی محرك مركب مع نهایات المنتج ، بدلامن توصیلها عبر الخط ، یعرف المحرك بآنه « محرك تواز قصیر » ویمكن أن یكون هذا المحرك ایضا اما متشابها أو متباینا ، فاذا كان توصیل ملغات التوازی مع المنتج بحیث یعر فیها التیار فی نفس الاتجاه مثل ملفات التوالی ، یعرف المحرك بأنه محرك تواز قصیر متشابه ، وهدذا النوع مبین بشكل ۷ ـ ۳۶ ، واذا كان توصیل ملفات التوازی الی المنتج بحیث یمسر التیار فیها فی عكس اتجاه مروره فی ملفات التوالی ، یعرف المحسرك بأنه محرك تواز قصیر متباین ، وهذا النوع مبین بشكل ۷ ـ ۳۵ .

اقطاب التوحيد

يوجد في كل محركات التوازي ، والمركبة تقريبا ، التي تكون قدرتها نصف حصان أو أكثر ، أقطاب مساعدة ، أو أقطاب توحيد ، توضع بين الاقطاب الرئيسية ، ويوجد على أقطاب التوحيد هسنده رحدة من ملفات السلك الغليظ توصل على التوالى مع المنتج ، كما هو مبين بشكل ٧ ـ ٣٦ ، السلك الغليظ توصل على التوالى مع المنتج ، كما هو مبين بشكل ٧ ـ ٣٦ ، والغرض من استعمال أقطاب التوحيد هو منع حدوث الشرار على الموحد ،

يوجد في أنعادة عدد من أقطاب التوحيد مساو لعدد الاقطاب الرئيسية ، ولو أنه من الممكن استعمال نصف هسنا العدد بدون الاساء الى جسودة المتشغيل • وعلى الرغم من أن أقطاب التوحيد المتتالية تختلف في قطبيتها ،

بالضبط مثل الاقطاب الرئيسية ، فان لها قطبية محددة بالنسبة للاقطاب الرئيسية ، فتتوقف القطبية في أقطاب التوحيد على القطبية في الاقطاب الرئيسية ، وعلى اتجاه دوران المحرك .

القاعدة هي قطبية أقطاب التوحيد

تكون قطبية أى قطب توحيد فى محرك مشابهة للقطب الرئيسى الذى وراءه • وهذا يعنى أننا إذا نظرنا إلى محرك يدور فى اتجاه عقربى الساعة ، من ناحية الموحد ، فإن قطب التوحيد تكون له نفس القطبية فى القطب الذى يسبقه فى عكس اتجاه الدوران • تبين الاشكال من ٧ - ٣٧ إلى ٧ - ٣٩ محركات ذات قطبين وأربعة أقطاب تحتوى على اقطاب توحيد ، وموصلة للحصول على دوران فى اتجاه وفى عكس اتجاه عقربى الساعة •

شكل ٧ ــ ٤٠ يبين رسما تخطيطيا لمحرك مركب به اقطاب توحيد ٠ وشكل ٧ ــ ٤١ يبين محركا ذا قطبين رئيسيين وقطبى توحيد ، موصلل للحصول على دوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ٠ وفيما يلى طريقة توصيل هذا المحرك :

صل ملفات التوازي مع بعضها على التوالى بحيث تنتج القطبية الصحيحة في كل منها وأخرج طرفا السلك من المحرك تعرف على قطبية أحسد الاقطاب قم بنفس العملية مع ملفات انتوالى ، وأخرج سلكين من المحرك ومثل أقطاب التوحيد على التوالى بحيث تنتج في الاقطاب المتتالية منها قطبية مختلفة ، ثم صلها كلها على التوالى مع المنتج ، وأخرج طرفا من أحد أقطاب التوحيد وطرفا من المنتج ، فتكسون سستة أطراف قد أخرجت بذلك من المحرك ، اثنان لملفات التوازى ، واثنان لملفات التوالى ، واثنان لاقطساب التوحيد مع المنتج ، (يوصل أحد طرفى ملفات التوازى في بعض الاحيان ، مع أحد طرفى ملفات التوالى بداخل المحرك ، ويخرج منهما طرف واحد ، فيكون مجموع الاطراف الخارجة من المحرك كلها خمسة) وصل الاطراف فيكون مجموع الاطراف الخارجة من المحرك كلها خمسة) وصل الاطراف الستة بالطريقة المبينة في شكل ٧ - ٤١ ، بحيث ينتج محرك مركب و

ولما كان توصيل المحرك قد روعى فيه أن ينتج دورانا في عكس اتجاه عقربى الساعة ، فأن قطب التوحيد يجب أن يكون له قطبية مماثلة للقطب الرئيسى الذى وراءه ، وعلى ذلك يجب التأكد ، عند اختبار أقطاب التوحيد ، من أن قطبيتها لا تختلف من قطب الى الذى يليه فقط ، وانما تكون صحيحة أيضا بالنسبة الى الاقطاب الرئيسية ، وهذا هو السبب في وجوب معرفة قطبية أحد الاقطاب الرئيسية .

اذا حدن أن دار المحرك في اتجاه عقربي الساعة ، فسوف يكون من الضروري عكس اتجاه الدوران ، ويمكن الوصول الى ذلك بعكس توصيل السلكين س ، ص المبينين في شمسكل ٧ - ٤٢ ، فتظل جميم الاقطاب كما هي ٠

عكس اتجاه الهوران في محركات النيار المستمر

یمکن عکس اتجاه الدوران فی محرك التیار المستمر بعکس اتجاه مروز التیار فی المنتج أو فی ملفات الأقطاب و من المعتاد عکس اتجاه مرور التیار فی المنتج فی حانة محرك التوالی و شبكل V = 27 یبین هذه الطریقة و و کل ما نحتاج الیه فی هذه الحانة هو تبدیل الطرفین علی حاملی الفرش و وشكل V = 25 یبین طریقة عکس اتجاه دوران محرك توال بعکس اتجاه مرور التیار فی ملفات الأقطاب و فی هذه الحالة یبدل توصیل طرفی ملفات المجال و

یکون تغییر اتجاه الدوران فی محرك التوازی بنفس الطریقة التی اتبعت مع محرك التوالی و یبین شکل ۷ ـ ۵۵ محرك تواز ذا قطبین وقد عکس اتجاه الدوران فیه بتبدیل توصیل طرفی المنتج و لعکس اتجاه الدوران فی محرك تواز به اقطاب توحید و لابد من عکس اتجاه مرور التیار فی المنتج واقطاب التوحید معا کوحدة و شکل ۷ ـ ۲۵ یبین هذه الطریقة واذا عکسنا طرفی المنتج بدون اقطاب التوحید و فسوف ینتج عن ذلك آن تصبح قطبیتها غیر صحیحة و مما یؤدی الی از دیاد سخونة المحرك أثناء دورانه وحدوث شرار عند الفرش وحدوث شرار عند الفرش

عكس اتجاه دوران محرك مركب ذي قطبين وقطبي توحيد

يبين شكل ٧ _ ٤٧ محركا مركبا ذا قطبين وقطبى توحيد ، بستة أطراف خارجة منه ، ويوصل قطبا التوحيد على التوالى مع المنتج ، فيخرج قطبى التوحيد ، (توصل اقطاب التوحيد فى بعض الأحيان معا على التوالى منهما الطرفان ١١, ، أو كوحدة ، وفى هذا الرسم ترى المنتج موصلا بين قطبى التوحيد ، (توصل أقطاب التوحيد فى بعض الأحيان معا على التوالى ثم توصل مع المنتج) ، ولعكس اتجاه دوران هذا المحرك ، لابد من عكس توصيل دائرة المنتج وأقطاب التوحيد معا كوحسدة ، لذلك يجب عكس توصيل السلكين أو ، أو ، كما هو مبين بشكل ٧ _ ٤٨ .

عكس اتجاه دوران محرك مركب تى اربعة اقطاب ، واقطاب توحيد

يكون عكس اتجاه الدوران في محرك يحتوي على أقطاب توحيد ، ذي أربعة أقطاب بنفس الطريقة التي أتباء مع المحرك ذي القطبين • شكل

٧ - ٤٩ يبين محركا ذا اربعة افطاب ثم عكس اتجاه الدوران فيه بتبديل توصيل الطرفين ١, ١٠ ٠

تعدير : اذا عكس توصيل الاطراف عند حامل الفرش ، فسوف ينتج شرار عبد الفرش ، وسوف تزداد سخونة المنتج ، وسوف لا يشتغل المحرك على الوجه المضبوط في هذه الظروف ، في كل المحركات التي تحتوى على أقطاب توحيد يجب عكس توصيل دائرة المنتج (المنتج وأقطاب التوحيد معاكوحدة) للدوران في الاتجاه العكسى ،

تحديد الحلل وإصلاحه

الاختبسار

يجب اختبار محرك التيار المستمر الجديدقبل وضعه في مكان استعماله ويحكن اجراء نفس الاختبارات ، حين يراد معرفة ما ستكون عليه حسالة المحرك عند تضغيله ، أو عند الكشف الاخير ، على محرك تم اصلاحه .

- ١ أجر الاختبار للكشف عن التماسات الارضية في ملفات المجال، أو في المنتج، أو في حوامل الفرش .
- ٢ ـ ابحث عن فتحات في دائرة ملفات المجال ، أو في دائرة المنتج ٠
 - ٣ ـ أجر الاختبار لمعرفة الاطراف السنة في محرك مركب ٠
- ٤ _ أجر الاختبار تلكشف عن نُوع التوصيل ، متشابه أو متباين
 - ٥ _ اختبر صحة القطبية في أقطاب التوحيد ٠
 - ٦ ـ اختبر صحة وضع حوامل الفرش ٠

۱ – اختبار التماس الارضى و قبل اجراء اختبار الكشف عن التماس الارضى على المحرك ، يجب حل كل التوصيلات الداخلية فيه ، وينطبق هذا على وجه الخصوص على حالة المحرك الذي يختبر في مكان تشغيله وتستخدم الطريقة الآتية في اختبار المحرك المركب ، ولكن يمكن اختبار أي محرك تيار مستمر آخر بنفس الطريقة : استعمل دائرة الاختبار بالمصباح الكشاف وضع أحد طرفى الدائرة على اطار المحرك و المس جميع أطراف المحرك على التتابع بالطرف الآخرلدائرة الاختبار ، كما يظهرف شكل ٧ – ٥٠ ويجب ألا يضيء مصباح الاختبار ، فاذا أضاء دل ذلك على وجود تماس ارضى ، عدد ما اذا كان التماس في دائرة ملفات المجال (ملفات التوازى أو التوالى) وفي دائرة المنتبع و

اذا كان التماس الارضى موجودا في ملفات التوالى ، أو في اقطاب التوحيد ، أو في ملفات التوازى ، فسوف يكون من الضرورى رفع ملفات المجالات المختلفة من الاطار واعادة عزلها بالشريط • يبين شكل ٧ - ١٥ المواضع التي يزداد احتمال حلوث التماسات الارضية عندها • وقد يحترق ملف المجال المتماس مع الارض وتتمزق عدة أسلاك فيه ، مما يستلزم اعادة لفه • وظهور التماس الارضى في دائرة ملفات المجال لا يعنى أن جميع الملفات متماسة الرضيا ، وانما يكون العيب عادة في واحد منها فقط ، ولتحديد الملف المعيب يجب قطع التوصيل بين الملفات ، واختبار كل فطب على حدة ، كما يظهر في شكل ٧ - ٥٢ •

تنص بعض التنظيمات القانونية على توصيل الاطار بالارض ، عن طريق ماسورة مياه متصلة بالارض ، وذلك في حالة المحركات التي لا تنقيل من مكانها بتاتا ، وهذا تأمين ضد ما يحتمل حدوثه في حالة التماس الارض ، اذ لو لم يكن الاطار متصلا بالارض ، فقد يصاب العيامل بصدمة كهربية عنيفة عند لمسه ، وعندما يكون الاطار موصلا الى الارض ، يحترق المصهر اذا حدث تناس آرضى ، معطيا الاسسارة بأن هناك أمرا على غير ما يرام بالمحرك ،

٢ _ الاختبار للكشف عن الفتحات · تجسرى اختبارات مختلفة للمحركات المختلفة :

(۱) دوائر الفتح في محرك التوالى: يخرى من محرك التوالى الصغير سلكان فقط للتومييل على الخط ، ويكون توصيل ملفات المجال بملفات المنتج داخليا ، اذا وصل السلكان الى طرفى دائرة الاختبار ، كما يظهر في شكل ٧- ٥٣ ، يجب أن يضى المصباح بما يعنى أن الدائرة مقفلة ، فاذا لم يضى المصباح ، فقد يكون سبب العيب :

- ١ ــ الفرش غير متلامسة مع الموحد •
- ٢ _ سلك مقطوع في ملغات المجال ٠
- ٣ _ قطع في التوصيل بين ملفات المجال •
- ٤ ــ صلك مقطوع أو محلول في حامل الفرشة •

ويمكن اجراء نفس الاختبار مع محركات التوالى الكبيرة التي نكون فيها اطراف ملغات المجال والمنتج كلها خارجة •

(ب) دوائر الفتح في مع إلا التوازى: توجددا ثرتان في محرك التوازى ، المعاصا خلال ملفات المعال ، والثانية تشتمل على ملفات المنتج ، في المحركات الصفية تعمل التوصيلات داخلها ، ولا يخرج من المحرك سيسوى سلكين ،

ولذلك يجب حل مثل هذا المحرك ، عند اختباره ، للوصول الى أطراف ملفات المجاّل وملفات المنتج ،

اذا أمكن الوصول الى أطراف الاسلاك ، كما يظهر في شكل ٧ - ٥٥ ، اختبر كل دائرة على حدة • يجب أن يضي المصباح بشدة عند اختبار دائرة المنتج ، في حين يكون الضوء خافتا عند اختبار دائرة المجال • ويستخدم هذا الاختبار أيضا للتفريق بين طرفي دائرة المنتج وطرفي دائرة المجال ، اذا كان هناك لبس بين الاطراف الاربعة • اذا ظهر فتح في دائرة المنتج ، فقد يكون العيب في انفرش ، أو في توصيلاتها ، أو في ملفات المنتج • واذا ظهر أن الفتح في دائرة المجال ، فقد يكون العيب اما في أحد ملفات المجال واما في التوصيل بينها .

(ج) دوائر الفتح في المحرك المركب: عند اختبار المحرك المركب، يفرق بين ثلاث دوائر فيه: واحدة تمر بملفات التوازى، والثانية بملفات التوالى، وتشتمل الثالثة على ملفات المنتج، يبين شكل ٧ ــ ٥٥ سعة اطراف خارجة من محرك مركب، اثنان من ملفات التوازى، واثنان من ملفات التوالى، واثنان من المنتج، وعند اختبار طرفى المنتج بدائرة المصباح الكشاف، يجب أن يضى المصباح، بنا يعنى وجود دائرة كاملة، تتبع نفس الطريقة مع دائرتي ملفات التوازى وملفات التوالى، وبذلك يكون لدينا ثلاث دو ئر كاملة. واذا ظهر أن المفتح في دائرة المنتج، فقد يكون العيب في الفرش أو توصلاتها، أو في أقطاب التوحيد، وإذا كان العيب في ملفات التوالى أو ملفات التوازى، اختبر ملف كل قطب على حدة لتحديد مكان الفتح، كما يظهر في شكل

تستخدم الطريقة الآتية لتحديد ملف قطب مفتوح في محرك ذي أربعة اقطاب ، كما هو موضح بشكل ٧ – ٥٦ ، ويمكن استخدام هذه الطريقة لحرك بأي عدد من الاقطاب • أزل المادة العازلة التي على التوصيلات ببن ملفات الاقطاب ، وصل أحد طرفي دائرة الاختبار بأحد طرفي المجال • حرك طرف الاختبار الآخر من وصلة الى أخرى حتى يضيء المصباح ، ففي شكل عرف الاختبار الآخر من وصلة الى أخرى حتى يضيء المصباح ، ففي شكل ٧ – ٥٦ مثلا حرك طرف الاختبار من ١ الى ٢ ، الى ٣ ، وهكذا ، الى أن يضيء المصباح ، او تحدث شرارة ، فاذا أضاء المصسباح أو حدثت شرارة على طرف الاختبار عند النقطة ٢ يكون الملف ١ مفتوحا ، واذا أضاء المصسباح على طرف الاختبار عند النقطة ٢ يكون الملف ١ مفتوحا ، واذا أضاء المصسباح عند النقطة ٣ يكون آلعيب بملف ٢ ، وهكذا .

٣ ـ الاختبار لمعرفة الاطراف الستة في المحرك المركب وضح علامات دائما على أطراف المحرك المركب قبسل شحمه من المصحنع ، والعلامات التقليدية مبيئة بشكل ٧ ـ ٥٧ ، فيوضع على طرفي المنتج العلامتان أ ، أ ، وعلى طرفي مفات التحوازي فن ، ف ، وعلى طرفي ملفات التوالى س ، س ، واذا كانت العلامات التي على الاطراف قد اختفت ، يصبح من الضروري اختبار الاطراف لاعادة وضع العلامات عليها ، وذلك قبل توصيل المحرك توصيلا صحيحا ، ويمكن معرفة العلمات بالطريقة الآتية :

استعمل دائرة مصباح الاكتشاف ، كماهو مبين بشكل ٧-٥٠ للتعريق بين الدوائر الثلاث ، للمنتج ، وملفات التوالى ، وملفات التوازى ، وسوف تكون النتيجة الحصول على ثلاثة أزواج من الأطراف ، أحد هذه الأزواج سنوف يتسبب فى اضاءة المصباح اضاءة خافتة ، وهذان هما طرفا ملفات التوازى ، أما كل من الزوجين الباقيين فسوف يتسببان فى اضاءة المصباح بشدة ، ارفع فرش الكربون ، وحينئذ فسوف لا يضى المصباح مع أحد زوجى الأطراف ، وهذان هما طرفا المنتج ، ويكون الطرفان الباقيان هما طرفى ملفات التوازى ، هذه الطريقة مصورة بشكل ٧ - ٥٨ .

هذه هي احدى الطرق لمعرفة الأطراف ، وهناك طرق آخرى عديدة : فيمكن ، مثلا حل المحرك وتتبع الأطراف ، وهذا هو ما يجب عمله في حالة المحرك المركب ذى الأطراف الخمسة ، ويمكن في بعض الأحيان معرفة طرفي ملفات التوازى على الفور ، حيث يكون السلك فيهما أرفع من الآخرين ، وفي بعض الأحيان يمكن. تتبع أسلاك المنتج الى حامل الفرشة مباشرة ، وبذلك تتحدد هذه الدائرة ، ويحتاج هذا النوع من الاختبار أساسا الى ذكاء ومعرفة بالدوائر ،

٤ __ الاختبار للكشف عن نوع التوصيل ، أهـو متشابه أم متباين • توصل المحركات المركبة في معظم الاحيان توصيلا متشابها • ويكون من المستحيل أحيانا معرفة هذه التوصيلة بدون اختبار المحرك ، بعد فصله عن الحمل • أجر الاختبار على الوجه الآتى :

صل الاطراف لتحصل على محرك مركب ، كماهو مبين بشكل ٧ - ٥٩ ، وشغله من منبع تيار مستحر و لاحظ اتجاه الدوران و أوقف المحرك واقصل احد طرفى ملفات التوازى ، فيتحول بذلك الى محرك توال و أدو المحرك لوهلة قصيرة ، ولاحظ اتجاه المعوران و فاذا كان اتجاه المعوران

واحدا في الحالتين يكون توصيل المحرك متشابها واذا دار في الاتجاه العكسى بعد فصل ملفات التوازى ، يكون توصيله متباينا واذا أردت توصيله متشابها ، بعد أن يثبت الاختبار أنه موصل متباين ، اعكس طرفى ملفات التوازى آو ملفات التوالى و يجرى هذا الاختبار في أغلب الاحيان بتوصيل الاطراف للحصول على محرك مركب ، كما سبق شرحه ، ثم عمل قصر على ملفات التوالى قبل ادارة المحرك لمعرفة اتجاه الدوران ، وذلك نتجنب حدوث خطأ في حانة اندفاع تيار كبير في الدائرة ويجرى باقى الاختبار بالطريقة السابق شرحها ، فيما عدا ضرورة ازالة القصر عن ملفات التوالى و

٥ ــ اختبار صحة القطبية في أقطاب التوحيد ٥ لا يمكن استعمال البوصلة غالبا لمراجعة أقطاب التوحيد ، وخصوصا اذا تعذر رفع المنتج من المحرك ٠ تستخدم الطريقة الآتية مع المحركات التي يمكن فيها نقل حامل الفرشة من وضع الى وضع آخر ، ولانحتاج في هذه الحالة الى بوصلة ، كما أنه نيس من الضروري رفع المنتج من المحرك ٠

صل طرفی انخط الی دائرة المنتج واقطاب التوحید و افصل جمیع الاسلاك الاخری و علم أماكن الفرش و ثم حرك حوامل الفرش بحیث تصبح الفرش فی منتصف المسافة بین العلمات و هسندا مبین بشكلی ۷ – ٦٠ و ۷ – ٦١ ، مزر التیار توهلة قصیرة و ولاحظ اتجاه دوران المنتسج و فاذا دار المنتج فی نفس الاتجاه الذی تحركت فیه الفرش و تكون القطبیة فی اقطاب التوحید صحیحة و واذا دار فی الاتجاه العكسی تكون القطبیسة خاطئسة و یجب عكس التوصیل الی اقطاب التوحید و عند عصل هسندا الاختبار یمكن تحریك الفرش فی اتجاه عقربی الساعة و أو فی عكس اتجاه عقربی الساعة و أو فی عكس اتجاه عقربی الساعة و بعد الانتهاء من عمل الاختبار و الفرش ثانیسة الی عقربی الساعة و بعد الانتهاء من عمل الاختبار و العرش ثانیسة الی وضعها الاصلی و ضعها الاصلی و

٦ - اختبار صحة وضع حامل الفرشة ٠٠ يتوقف عدد فرش الكربون الراكبة على الموحد على عدد الاقطاب في المحرك ، فتوجد فرشتان في محرك ذي قطبين ، وأربع فرش في محرك ذي أربعة أقطاب ، المغ ٠ ويجب أن تكون هذه الفرش على أبعاد متساوية حول الموحد ، كما أنها يجب أن تكون في الوضع الصحيع ٠ يجب أن تتلامس كل فرشة مع قضيبين على الاقل في نفس الوقت ، وبهذا تقصر الفرشة الملف الموصل بين هذين القضيبين ٠

اذا قطع ملف على المنتج خطوط قوى مغناطيسية ، فسوف يتولد في هذا الملف تيار تأثيرى ، فاذا كان الملف مقصورا بوساطة الفرش ، فسوف يحترق بفعل التيار التأثيرى ، أو ينتج شررا هائلا ، يوجد مكان واحد على المحرك ، حيث يمكن الملف أن يقطع أقل عدد ممكن من خطوط القوى المغناطيسية ، وهذا المكان يقع بين الاقطاب الرئيسية ، ولذلك يجب وضع الفرش في المكان الذي يجعلها تقصر ملف المنتج أثناء وجوده في منتصف المسافة بين الاقطاب ، أو عند نقطة التعادل هذه ،

لوضع الفرش في المكان الصحيح ، اتبع ما يأتي .

افرض أن لديك محركا ذا قطبين وقطبى توحيد، ونوأنه يمكن استخدام الطريقة للمحركات التى تحتوى على أى عدد من الاقطاب و وتجرى العملية بأكملها أثناء تجميع المحرك علم مجرى أحد ملفات المنتج بالطباشير، وتتبع طرفيه الى الموحد و أدر المنتج بداخل المحرك حتى يصسبخ المجرى المعلم تحت قطب توحيد و وبينما تمسك بالمنتج في هذا الوضع ورك حامل الفرشة بحيث تصبح احسلى الفرش على قضيبي الموحد الموصلين الى الملف و ثبت حامل الفرشة في هذا الوضع و المنتج في هذا الوضع و المنتج الموضع و المنتج الموضع و المنتج الموضع و المنتج الموضع و الموضع و المنتج المنتح المنتح

ادر المحرك وقتا سيرا بالفرش في هذا الوضع · ثم حرك الغرش الى الامام والى الخلف ببطء شديد ، ولاحظ ما اذا كان المحرك يدور بصوت آكثر خفوتا ، أو بدون أى شراز صادر من الفرش ، فان كان وضع الفرش أبعد من الموضع المحدد بقضيب واحد ينتج عنه تحسن في التشغيل · افا كان الامر كذلك ، دع الغرش في وضعها الجديد · وسوف يصبح العامل ، بعد أن يكتسب الخبرة والمرانة ، قادرا على تحديد الوضع المضبوط ·

في طريقة شائعة لتحديد موضع الفرش الصحيح ، يحرك طرفا فولتمتر ذي قراءة منخفضة لكي يتلامس مع قضبان الموحد المتجاورة • ثم يدار المحرك ويحرك طرفا الفولتمتر الي الامام والخلف ، حتى تختفي القسراءة على الفولتمتر • وهذا الوضع هو نقطة التعادل الصحيحة يحرك حامل الفرشة بعد ذلك حتى تصبح احدى الفرش في هذا الوضع •

وهذه بعض الطرق الاخرى لوضع الغرش عند التعادل :

۱ _ يمرر التيار العادى في دائرة المنتج وأقطاب التوحيد ، بدونمرور أي تيار في ملفات المجال ۱ اذ كانت الفرش عند التعادل ، فلن يدور المنتج ٠

٢ ــ باستخدام شوطة المجال ومعنى ذلك : ضع فولتمترا عبر انفرش ،
 ثم مرر التيار في ملفات المجال فقط ، ولاحظ شوطة المؤشر على الفولتمتر .

عندما تكون الفرش فى وضع التعادل ، سوف تكون الشوطة أقل ما يمكن أو صلفوا ٠

٣ ـ تشغيل المحرك (وهو محمل) في الاتجاهين ، وسيوف تكون السرعة واحدة عند وضع انتعادل ·

التصليحات

فيما يلى علامات الخلل التى تظهر على محركات التيار المستمر المعيبة ، وتحت كل مظهر قائمة بالعيوب المحتملة ، وتشير الاعداد التى بين قوسين بعد كل عيب الى رقم العلاج الذى يقابله بين طرق العلاج الموجودة على الصفحات التالية ،

- ١ اذا عجز المحرك عن الدوران عند زقفال المفتاح ، فقد يكون العيب :
 - (أ). احتراق المصهر (١)
 - (ب) اتساخ الغرش أو تحشرها (٢)
 - (ج) فتح المنتج (۳)
 - (د) فتح دائرة ملفات المجال (٤)
 - (ه) ملفات مقصورة أو متماسة مع الارض (٥)
 - (و) قصور المنتج أو الموحد (٦)
 - (ز) تأكل إلكراسي (٧)
 - (ح) تماس حامل الفرشة مع الارض (٨)
 - (ط) تعدى الحمل (٩)
 - (ی) تلف المنظم (۱۰)
 - ٢ اذا دار المحرك ببطء ، فقد يكون العيب :
 - (أ) قصر المنتج أو الموحد (٦)
 - (ب) تأكل الكراسي (V)
 - (ج) فتع في ملفات المنتج (١١)
 - (د) الفرش ليست في وضع التعادل (١٢)
 - اها تعدى الحمل (٩)
 - (و) خطأ في قيمة الجهد المستعمل (١٣)
- ٣ اذا دار المحرك بسرعة أكبر من تلك التي على لوحة التسمية ، فقد يكون العيب :
 - (أ) فتح في دائرة ملفات التوازي (١٤)
 - (ب) محرك توال يدور بدون حمل (١٥)

- (ج) قصر في ملفات المجال أو تماس أرضى (٥)
 - (د) توصیل متباین فی محرك مركب (۱٦)
- ٤ ـ اذا حدثت شرارة في المحرك ، فقد يكون العيب : (أ) عدم حدوث تلامس مضبوط بين الموحد والفرش (١٧)
 - (ب) اتساخ الموحد (۱۷)
 - (ج) فتع في دائرة المنتج (٣) ، (١١)
 - (د) خطأ في قطبية أقطأب التوحيد (١٩)
 - (ه) قصر في ملفات المجال أو تماس أرضى (٥)
 - (و) عكس توصيل طرفى المنتج (٢٢)
 - (ز) خطأ في ترحيل الاطراف (١٨)
 - (ح) عدم وجود الفرش في وضع التعادل (١٢) ، (١٨)
 - (ط) فتح في دائرة ملفات المجال (٤)
 - (ی) وجود قضبان عالیة أو منخفضة (۲۰)
 - (ك) وجود ميكا عالية (٢١)
- ٥ _ اذا صدر ضجيج عن المحرك ألناء تشغيله ، فقد يكون العيب :
 - (۱) تأكل الكراسي (۷)
 - (ب) وجود قضبان عالية أو منخفضة (۲۰)
 - (ج) خشونة سطح الموحد (١٧)
 - 7 اذا زادت سخونة المحرك أثناء دورانه ، فقد يكون العيب:
 - (۱) تعدی انحمل (۹)
 - (ب) حدوث شرارة (۱۷) ، (۱۱) والقسم ٤ فيما سبق
 - (ج) الكراسي معكمة (٢٣)
 - (د) ملفات مقصورة (٥) ، (٦) .
 - (ع) زيادة ضغط الفرش كثر بكثير من اللازم •

١ ـ احتراق المصهر • شرحنافي الابواب السابقة طرق الاختبار للكشف عن المصهر المحترق ، كما أن للملاحظات الآتية أهميتها في هذه المنبألة .

يمكن حل أنواع مصهرات كارتريدج ، ووضع سلك مصهر جديد يتم تكوين المصهرات ذوات الأصابع ، بحيث يمكن عند النظر خلال نافذة الميكا ، معرفة ما اذا كان المصهر في حالة جيدة أم لا بسهولة ، يمكن اختبار المصهرات بدون رفعها من مكانها ، وذلك بتوصيل مصباح على التوازي مع

الخط ، قبل مرور التيار في المصهرات · فاذا لم يضي ، كان هذا دليلا على أن أحد المصهرين أو كليهما محترق · عندما يكون جهد الدائرة ٢٢٠ فولتا ، تستعمل مجموعة اختبار مكونة من مصسباحين موصلين على التوالى · يستعمل جهاز اختبار المصهر التقليدي في حالة الجهود التي تصل قيمتها الى ٥٥٠ فولتا ·

٢ – اتساخ انفرش أو تحشرها • يبعب أن تضغط انفرش على الموحد بضغط تبلغ قيمته فى انعسادة ما بين ١ ، ٢ رطل على البوصة المربعة من السطح • ويتوافر هذا الضغط بفعل نولب ، يكون عادة موضوعا خلف الفرشة • ولكى يكون فعل اللولب منتجا، يجب أن تكون الغرشسة حرة الحركة فى حامل الفرشة • اذا كان انفراغ الموجود فيه الفرشة بداخل المحامل أكبر من اللازم ، فأن الفرشة سوف تهنز أثناء دوران المنتج • واذا كانت الفرشة محشورة بداخل مكانها فى الحامل ، بحيث يصبح اللولب لا يؤثر عليها ، فأنها سوف لا تضغط على الموحد • وبذلك سوف يمتنع مرور التيار الى الموحد والمنفات ، مما يؤدى الى حدوث فتح فى دائرة المنتج • مرور التيار الى الموحد والمنفات ، مما يؤدى الى حدوث فتح فى دائرة المنتج • مرور التيار الى الموحد والمنفات ، مما يؤدى الى حدوث فتح فى دائرة المنتج •

يجب ألا يزيد بعد حامل الفرشة عن الموحد بهد من البوصة ، والا فان الفرش سوف تهتز ثناء دوران الموحد ، يبين شكل ٧ - ٦٢ أوضاعا مختلفة للفرشة و ويمكن ، في العادة ، تنظيم المسافة المطلوبة بواسطة مسلمار ضابط ، من المهم أيضا أن تتلاءم الفرش مع انحنساء سطح الموحد ، ويمكن تنفيذ ذلك بوضع شريط من ورق الصنفرة على الموحد ، بحيث يكون سطحه المخشن الى ناحية الفرشة ، وتحريكه الى الامام والى الخلف ، وذلك أثناء الضغط على الفرشة ،

* - فتح دائرة المنتج ، ينتج الفتح في دائرة المنتج من عدة أسباب ، مثل : (1) ضعف تلامس الفرش مع الموحد ، (ب) قطع أحد أسلاك الموصلة الى حامل الفرشة ، (ج) وجود وصلة تانفة بين قطب توحيد والمنتج ، (د) قطع السلك في أحد أقطاب التوحيد ، (ه) وجود ملف أبو ملفين مفتوحين عني المنتج ، (و) اتساخ الموحد ، ويمكن الكشف عن هسده العيوب ، اها بمجرد الفحص بالنظر ، أو باستعمال مصابيح اختبار ، شكل ٧ - ١٣ يوضح بعض هذه العيوب ، اذا ظهر وجود ملفات مفتوحة على المنتج ، يكون التصليح باعادة اللف ، أو بعمل قنطرة على قضبان الموحد ،

اذا كان الموحد متسنخا وجب تنظيفه بقطعة من القماش النظيف ، ثم حكه بورق الصنفرة · واذا كانت قطاعات الميكا تحت مستوى سطح الموحد ،

فيجب و كحت ، الوساخة التي بين القضبان بوساطة سلاح منشار يدوى وذلك بعد برده حتى يمكن انزاله في المجرى بين القضيبين .

٤ - فتح فى دائرة المجال ، اذا حدث فتح فى دائرة ملفات التوالى ، أو فى دائرة ملفات التوازى ، فسوف يمنع المحرك من الدوران ، ولكن اذا حدث فتح فى ملفات التوازى أنناء دوران المحرك ، فقد يتسبب علما فى ذوران المحرك بسرعة عالية جدا ، وذلك اذا ثم يكن المحرك محملا ، غالبا ما يحدث فى المحركات المركبة قصر بين ملفات التوازى وملفات التوالى ، مما يتسبب فى حرق الاسلاك ، وعمل فتح فى الدائرة ، يبين شكل ٧ - ٤٠٢ مواضع عدة ، يحتمل حدوث الفتح عندها ، ويحدث الفتح فى بعض الاحيان فى مكان يحتمل حدوث الفتح عندها ، ويحدث الفتح فى بعض الاحيان فى مكان التوصيل بين طرفى ملفات المجانين ، اذ من السهل أن تنقطع هذه الاطراف ، ان لم تكن مربوطة جيدا مع الملف ، ويحتمل حدوث الفتح أيضا فى الطرف الخارج من المحرك ، أو نتيجة لضعف التوصيل بين ملفات الاقطاب ، ويكون الكشف عن الفتح ، اما بالفحص واما بالاختبار .

لاصلاح ملف مجال مفتوح ، ارفعه من فوق القطب ، وازل الشريط الذي يغطيه ، بأن تحله أو تقطعه ، اذا كان القطع في الطبقة العلوية من الملف ، ازل اللفات القليلة التي قبله ، ثم اجعل الطرف عند هذه النقطة ، ولن يضار تشغيل المحرك بسبب نقص بعض لغات من الملف ، وإذا كان من اللازم ازالة عدد كبير من اللغات ، أصنع وصلة مفتولة بسلك جديد عند مكان القطع ، وأضف الى الملف عددا من اللغات يساوى العدد الذي أزلته واحيانا يمكن عمل وصلة مفتولة من طرفي السلك عند مكان القطع ، وذلك بدون ازالة أي لفة ، إذا لم يتيسر الكشف عن مكان القطع ، أعدد لف الملف بأكمله ،

ه _ قصر ملفات المجال أو تماسها مع الارض و يتسبب ملف المجال المعصور ، اما في حرق المصهر ، واما في انتاج مجال مغناطيسي ضعيف لا يمكن أن يدور به المنتج ويمكن بمجرد الفحص بالنظر ادراك أن ملفات المجال محترقة احتراقا تاما ، أما أذا وجد قصر بالملفات فقط ، فلا يمكن معرفت ولا بالاختبار و ويتسبب وجود قصر بملفات المجال غالبا في دوران المجرك بسرعة أعلى من سرعته العادية ، وحدوث شرر كثير ، عند عدم وجود حمل وسرعة أعلى من سرعته العادية ، وحدوث شرر كثير ، عند عدم وجود حمل وحدوث شرو كثير ، عند عدم وحدوث ش

توجد ثلاث طرق للكشف عن القصر في ملفات المجال ، وهي : (أ) قياس فيمة المقاومة بواسطة جهاز قياس المقاومة (أومميتر) ، (ب) تجربة سقوط الجهد، (ج) تجربة المحول •

قياس قيمة المقاومة بجهاز قياس المقاومات (اوم ميتر): لما كانت ملفات الاقطاب في المحرك كلها متشابهة ، فمن اللازم أن تكون مقاوماتها متساوية ، يبين شكل ٧ - ٦٥ دائرة الاختبار ، تراجع قيمة المقاومة لكل ملف بوساطة الأوم ميتر ، وأذا كانت القراءة أقل في أحد الاقطاب منها في الاقطاب الاخرى ، دل ذلك على وجود قصر في ملف هذا القطب ، ويجب عندنذ اعادة لف الملف المقصور ،

تجربة سقوط الجهد: اذا وصلت ملفات المجال في محرك ذي أربعة اقطاب على التوالى مع خط جهده ١٢٠ فولت ، فسوف يكون نصيب كل ملف الربع من ١٢٠ فولت ، أي ٣٠٠ فولت ، وعلى ذلك اذا قسنا الجهد الموجود على كل ملف بغولتمتر ، كما هو مبين بشكل ٧ – ٦٦ ، فيجب أن تكون القراءة ٣٠ فولت ، والطريقة المتبعة للتعبير عن ذلك ، هي أنه يوجد سقوط في الجهد على كل ملف مقداره ٣٠ فولت ، واذا كان سقوط الجهد على أحد الملفات أقل من الآخرين ، كان هذا دليلا على وجود قصر به ،

تجربة المحول: تختبر ملفات المجال في المحركات الصغيرة بالطريقة المبيئة بشكل ٧ – ٦٧ . يتكون المحسول من قلب حديدي مصنوع من رقائق الحديد ، وملف ملفوف على أحد جوانبه ، يوضع ملف المجال فوق القلب المحديدي بحيث يستقر على ملف المحول ، ثم يوصل المحول على ينبوع تيار متغير جهده ١١٠ فولت ، واذا حدث قصر في ملف المجال ، فسوف يتولد فيه تيار بالتأثير ، مما يتسبب في جعله يتنافر مع ملف المحول ، وسوف يقفز ملف المجال الى أعلى ، اذا كان عدد كبير من اللفات مقصورا .

توجد طريقة أخرى لمعرفة الملف المقصور ، وذلك بتوصيل دائرة ملفات المجال الى الخط لمدة بضع دقائق • وفي المعادة يجب أن تصبح الملفات دافئة بعد ذلك ، فاذا أحسست أن أحدها لم يدفأ ، يكون هو الملف المقصور •

ليس لملف المجال المتماس مع الارض آى تأثير في تشغيل المحرك ، الا أن يسبب صدمة عند لمسه ، ويعتبر حدوث تماس أرضى عند نقطتين مكافئا لقصر ، وقد يتسبب عنه احتراق المصهر ، وتشتمل عملية اصلاح ملف متماس مع الارض على اعادة العزل ، واعادة اللف بالشريط ، ويجب اعطاء هذه المسألة العناية اللازمة ، حيث تكون بعض اللغات قد أصبحت مفتوحة ، أو محترقة بصورة سيئة ، تأكد من أن المنطفة التي حدث فيها التماس قد فحصت فحصا كاملا ،

7 ـ قصر في المنتج أو الموحد • اذا وجدت عدة ملفات مقصورة على المنتج ، أو كان أكثر من ملفواحد متماسا مع الارض ، فقد لا يدور المنتج • وقد يدور المنتج في بعض المحركات نصف دورة ، أو يستمر دائرا ببط شديد • وللكشف عن وجود ملفات مقصورة ، ضمع المنتج على الزوام ، واختبره بوساطة سلاح منشار يدوى • وقبل القيام بهذه العملية ، يجب على كل حال تنظيف الميكا التي بين قضبان الموحد ، للقضاء على احتمال وجود القصر فيها •

يفصح ملف المنتج المقصور عن نفسه بالسخونة وتصاعد الدخان و ويعتبر تصاعد الدخان من محرك ، غالبا ، علامة على وجود ملفات مقصورة أو محترقة فيه ويكون الدخان في بعض الاحيان ظاهرا ، كما أنه يكون في أحيان أخرى غير ظاهر ولكن الدخان في بعض الاحيان ظاهرا ، على أى حال ، واضحة جدا واذا سمحنا لهذه الحالة أن تستمر وقتا قصيرا ، فسوف يلحق الضرر بالملفات المجاورة ومن ناحية أخرى ، اذا أمكن التنبيه اليها في الوقت المناسب ، فقد يمكن انقاذ الملفات من العطب و فعندما ترى الدخان يتصاعد من المحرك ، اقطع عنه التيار ، ثم اكشف عن الملف المعيب ، بأن تتحسس المنتج ، وتعثر على أسخن ملف و افصله من الدائرة بالطريقة التي شرحناها في الباب السادس و

اذا كان القصر في دائرة الملف نتيجة لقصر في القضيبين الموصلين اليه ، ارفع طرفي التوصيل من أحد هذين القضيبين ، والحم الطرفين معا وغطهما بالشريط ، الحم القضيبين المقصورين معا بالقصدير بعد ذلك عند سطحهما العلوى ، فا دار المحرك دون أن يتصاعد منه الدخان ، فليس من الضروري حينئذ قطع الملف ، أما اذا صدر دخان من الملف ، فسوف يصبح قطعه أمرا ضروريا ، يمكن معرفة القضبان المقصورة في كل الحالات تقريباً بلونها المتغير فتيجة للحرارة ،

۷ ـ تأكل الكراسى ٠ اذا كانت الكراسى متأكلة بدرجة تجعل المنتج يستقر على اقطاب لجال ، فمن المحتمل آلا يدور المنتج ٠ واذا دار فسوف يصسدر ضجيجا ٠ حاول آن تخرك عمود المنتج الى اعلى والى أسفل للكشف عن عذه الحالة ، كما شرحنا في الباب الاول ، المحرك ذو الوجه المشطور ٠ ويمكن معرفة وجود الكراسى المتأكلة بسهولة عن طريق الضجة التي تنتج ، وعند وضع مساء متأكلة على سطح انعضو الدائر ٠ والعلاج الوحيد هو وضع عديدة ٠

٨ ـ تماس حامل الفرشة مع الارض وقديتسبب حدوث تماس ارضى في حامل الفرشة عند نقطة واحدة في حرق المصهر ، اذا كان الاطار متصلا بالارض ويحدث هذا في الغالب اذا كان المحرك يشتغل على ٢٢٠ تولت: استعمل دائرة مصباح الاختبار للكشف عن حوامل الفرشة المتماسة مع الارض ويجب فصل جميع الاسلاك من عامل الفرشسة ، ورفع الفرش من فوق الموحد ، قبل اجراء هذا الاختبار وثم يلصق احد طرفي دائرة الاختبار على الغطاء الجانبي ، بينما تلمس حوامل الفرشة بالطرف الآخر بالترتيب وتدل اضاءة المصباح على تماس حامل الفرشة مع الارض ويكون العلاج برفع حامل الفرشة من ماسك الحوامل ، واعسادة العزل بوساطة وضع ورد من الفبر أو الميكا عند مكان التماس و

9 - تعدى الحمل · اذا وضع على المحرك حمل ذائد عن العد ، فقد لا يدور على الاطلاق · واذا أصبح المحرك ساخنا جدا ، كان هذا دنيسلا على وجود تعد في الحمل · ولمعرفة ما اذ كان هناك تعد في الحمل ، حل الحزام أو أي أداة أخرى تربط المحرك بالحمل ، وحاول تشغيل المحرك · فاذا كان على ما ينبغي ، فان الاحتمال الوحيد هو وجود العيب في الحمل نفسه · ويجب حينئذ تقليل الحمل ، أو وضع محرك أكبر · راجع الباب الرابع ، المحركات الثلاثية الاوجه ، حيث يوجد وصف مفصل لهذه الحالة ·

وليس من الضرورى أن يكون سبب وجود حانة تعدى الحمل راجعا الى الحمل نفسه ، فان كل ما يتسبب فى دوران المحرك ببط هو شكل من أشكال تعدى الحمل • فالكراسى المشحوطة ، مثلا ، تتسبب فى ابطاء سرعة المحرك ، وعلى ذلك فهى تعتبر من حالات تعدى الحمل •

راجع التيار المار بالمحرك بوساطة أمبير متر ، وقارنه بالقيمة الموجودة على لوحة تسمية المحرك ، إذا كان تعدى الحمل ناتجا من شحط في الكراسي ، اكحتها إلى أن يمكن أدارة المحرك باليد بدون صعوبة ، وأذا كان ناتجا من الزدياد الحجل فوق المقرر ، استعمل محركا أكبر ، أو قلل الحمل ، الغ .

١٠ - عيب في المنظم ١٠ اذا تم يعمسل صندوق البدء ، أو المنظم على الوجه الصحيح ، فقد يكون هو السبب الوحيد في احتراق المصهر ٠ وقد يكون الخلل نتيجة لعيب في أجزاء المنظم نفسه ، أو لخطأ في التوصيل بين المحرك والمنظم ، وفي أي من الحالتين ، يجب أن يكون القائم بالاصلاح على دراية تامة بطريقة تشغيل المنظم ، وعمل التوصيلات الخاصة به ، وذلك قبل محاولة القيام باصلاحه ، داجع الرسومات الخاصة بهذا الموضوع في الباب الثامن ، منظمات التيار المستمر ،

17 _ انفرش نيست في وضع انتعادل • يجب أن تقصر الفرشة الملف عندما يكون في منطقة انتعادل • اذا انحل مسمار الضبط الذي يحفظ ماسك الفرش في مكانه ، فقد يتسبب ذبك في تحريك الفرش ، وابعادها عن الوضع الصحيح • فاذا حدث ذلك ، فسوف ينتج شرر عنيف ، كما أن المجسرك سوف يبطى و في السرعة • ضع الفرش في موضعها الصحيح •

هذه الحالة مشابهة لوجود خطأ في ترحيل الاطراف ويكون العلاج بتحريك الفرش من مكانها ، الى أن يختفي الشرر ، والمحرك يدور بحمله الكامل ويمكن العثور على وضع الفرش الصحيح ، في محرك ذي اقطاب توحيد ، بادارة المنتج حتى يصبح أحد الملفات واقعا في منتصف المسافة بين قطبين ، أو تحت أحد أقطاب التوحيد مباشرة ، كما يظهر في شكل ٧ – ٦٨ بعد ذلك تتبع طرفي هذا الملف حتى تصل الى الموحد ، ثم حرك الفرش ، حتى يصبح القضيبان الموصلان الى هذا الملف مقصورين بفرشة ، ويمكن أيضا استخدام طريقة الفولتمتر ، في حالة المحرك الذي لا يحتوى على أقطاب توحيد ، يكون موضع الفرش ، وهو يتوقف على اتجاه دوران المحرك ، مختلفا عن ذلك قليلا ، فاذا كان المحرك يدور في اتجاه عقربي الساعة ، بجب تحريك الفرش في عكس اتجاه المدوران عدة قضبان ، من الموضع الذي يجب توحيد ، لو وجدت اقطاب توحيد في المحرك .

۱۳ ـ خطأ في قيمة الجهد المستعمل • تصمم المحركات لتشغيلها على جهد معين • فاذا كان الجهد المستعمل أقل من الموجود على لوحة التسمية ، فسوف يدور المحرك بسرعة أقل • واذا وضع الحمل على المحرك • فمما لا شك فيه أنه سوف لا يدور ، ويحتمل أن يتسبب في احتراق المصهر • تأكد من أن الجهد المستعمل يساوى الجهد الموجود على لوحة التسمية • وعند انشك في قينمة جهد الخط ، قسه بوساطة فولتمتر •

12 - فتح فى دائرة ملفات المجال · اذا حدث فتح فى دائرة ملفات التوازى ، أثناء دوران المحرك بدون حمل ، فقد تزداد سرعة المنتج الى درجة خطيرة ، يصبح معها من المحتمل أن يقذف المنتج بالملفات فى خارجه بفعل قوة الطرد المركزى · وعند حدوث حالة مماثلة لذلك ، يوصف المحرك بأنه انطلق · ولكى يمكن شرح هذه الحالة ، يجب أولا مناقشة نظريات المولد ·

المولد هو آلة تستعمل لتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية وهو يتكون من عدد من ملفات السلك تدور في مجال مغناطيسي و ونتيجة لهذا الدوران تقطع الملفات المجال المغناطيسي ، فينشأ عن ذلك تولد جهد كهربي في الملفات و:

هذه الحالة لا تنشأ في المولد فقط ، ولكنها تحدث أيضا في المحرك ، حيث ان كل مايلزم لتوليد الكهرباء هو وجود ملف يدور في مجال مغناطيسي، ولما كانت هذه العوامل الثلاثة موجودة في المحرك (ملفات من السلك ، المدوران والمجال المغناطيسي) ، فان المحرك أيضا يولد كهربا ويطلق على الجهد المناشيء في هذه الحالة : القوة الدافعة الكهربية المضادة (ق • د الا مضادة) أو الجهد المضاد ، وذلك لأنها تتولد في الاتجاه المضاد لاتجاه الجهد المستعمل • وقد أثبتت التجارب أن الزيادة في قوة المجال المغناطيسي تؤدي الى الزيادة في قيمة ق • د • ك • المضادة ، كما أنه كلما ازدادت سرعة قطع الملفات لخطوط المجال ، ازدادت قيمة الجهد المتولد • فاذا كان المطلوب ، مثلا ، توليد ق • د • ك • مضادة قيمتها • • ١ فولت ، امكن الحصول عليها ، الما بدوران منتج بسرعة كبيرة في مجال مغناطيسي ضعيف ، أو بدوران المنتج بسرعة أقل في مجال الكثر قوة •

يكون للجهد المتولد في المحرك قطبية مضادة لقطبة الجهد المستعمل ، كما أنه يساويه تقريبا في المقدار! وعلى ذلك ، فاذ، كان الجهد المستعمل يبلغ ١٢٠ فولت ، فان ق • د • ك • المضادة تكون قيمتها حوالي ١١٠ فولت ، وفي عكس الاتجاه : بحيث يتبقى ١٠ فولت فقط لامرار التيار في دائرة المنتج • وهذا يكفى لكى يظل المحرك دائرا •

أولا ، تكون ق • د • ك • المضادة اقل قليلا من الجهد المستعمل ، في جميع الأوقات • ثانيا ، تتوقف قيمة ق • د • ك • المضادة على قوة المجال ، وعدد خطوط القوى ، وعلى السرعة • فاذا حدث قطع في دائرة ملفات المجال ، فلن يمر تيار فيها ، وعلى ذلك فسوف يصبح مقدار عدد خطوط القوى في المجال صغرا تقريبا • وفي الحقيقة تظل بضعة خطوط موجودة ، وهي الناشئة عن المغناطيسية المتبقاة في الأقطاب • ونتيجة لذلك فان المنتج الذي يدور في هذا المجال الضعيف لن يولد الا ق • د • ك • مضادة ضئيلة • ولما كانت قيمة هذه القوة الدافعة الكهربية المضادة يجب أن تكبر حتى تتسارى تقريبا مع قيمة المجهد المستعمل ، فان سرعة المنتج سوف تزداد لتعويض ضعف المجال ، وبالتالي لتوليد قيمة الجهد المطلوب • وعند حدوث فتح ضعف المجال ، وبالتالي لتوليد قيمة الجهد المطلوب • وعند حدوث فتح

10 ـ تشغیل محرك التوالی بدون حمل و لا ینبغی آبدا رفع الحمل من محرك التوالی اثناء تشغیله و لانه لو حدث ذلك و فسوف تزداد سرعة المحرك الی درجة خطیرة و یبین شكل ۷ ـ 7۹ آن نفس كمیة التیار تمسر فی ملفات المنتج وفی ملفات المجال و لما كان المحرك یسحب تیارا عندما یكون محملا أكبر من ذلك الذی یستهلكه بدون حمل و فان شدة المجال المفناطیسی فی محرك التوالی سوف تكون منخفضة عندما یكون المحسرك دائرا بدون حمل و لكنها تكون مرتفعة عند وجود حمل كبیر علی المحرك ولكی تتولد قود دول المعرك و المحرك و

17 - توصيل متباين في المحرك المركب · اذا حدث خطأ في توصيل المحرك ، كأن يوصل متباينا بدلا من توصيله متشابها ، فأن المحرك سوف يدور بسرعة أعلى من سرعته العادية ، عندما لا يكون محملا ، ولما كان مجال ملفات التوالي ينتج قطبية تخالف قطبية ملفات التوازي في حالة التوصيل المتباين ، فأن شدة المجال الكلى سوف تكون ضعيفة · ويتضح من الشرح السابق أن ضعف شدة المجال يؤدي الى زيادة السرعة ·

يمكن معرفة ما اذا كان المحرك موصلا توصيلا متباينا ، أم لا ، بملاحظة التجاه دورانه ، عند توصيله أولا كمحرك مركب ، ثم توصيله كمحرك توال • فاذا كان اتجاه المدوران واحدا في الحالتين دل ذلك على أن التوصيل متشابه ، والا فان التوصيل يكون متباينا ، ولتغيير حالة توصيل محرك من متباين الى متشابه ، تعكس قطبية أحد المجالين ، التوالى أد التواذى •

۱۷ منعف تلامس الفرش مع الموحد ، ان حدوث شرر على الموحد يعتبر مظهرا عاما ، وأحد أسبابه الرئيسية هو ضعف تلامس الفرش مع الموحد ، الذي يمكن ارجاعه الى (أ) تأكل الكراسي ، (ب) تحشر الفرشة في الحامل ، (ج) عدم كفاية ضغط اللولب ، (د) حل وصلة الذيل ، (هـ) عدم تلاؤم سطح الفرشة مع الموحد ، (و) خشونة سطح الموحد، أو وجود نقر به أو عدم انطباق محوره على محور الدوران ، أو (ز) اتساخ الموحد ،

يتسبب الاستعمال المستمر في حدوث تأكل في الغرش ، لدرجة تجعل ضغط اللولب غير كاف لعمل التلامس المضبوط ، وهذه الحالة موضعة في شكل ٧ - ٧٠ وينتج عن ذلك حدوث شرر عنيف ، استبدل الفرش بغيرها جديدة ، ويعدث غالبا أن تتسبب الحرارة المتولدة عند الفرش في جعل اللولب يفقد قدرته على الضغط ، ويمكن اكتشاف هذا العيب بالكشف على اللولب على اللولب غير صالح للعمل ، فانه لن يعود الى وضعه الاصلى لو شددته ،

اذا تراكمت الشحوم والأقذار بين جوانب الفرشة وحاملها ، فانالفرشة لن تستطيع أن تبذل الضغط المطلوب على الموحسد ، مما يؤدى الى حدوث شرر .

تزود معظم الغرش بوصلة ذيل ، كالمبينة بشكل ٧ - ٧١ ، وهي عبارة عن طرف صغير مرن يوصل الفرشة بالحامل ، ويمر فيه التيار من حامل الغرشة الى الغرشة (في حالة الغرش التي لا تحتوى على وصلة ذيل يقوم اللولب بمهمة توصيل التيار) • وإذا الحلت وصلة الذيل ، ... ش شرر على الموحد • ولاحكام ربط وصلة الذيل مع الفرشة ، اجعل قطعه منصهرة من معدن اللحام تسقط من مكواه اللحام في المسافة الواقعة بين وصلة الذيل والفرشة • وفي طريقة الحرى يصنع ثقب في الفرشة بمقاس وصلة الذيل ، التي تدخل فيه ، ثم يحشر معها مسمار صغير لكي تظل مثبتة بداخله • ويجب العناية ، في اثناء ذلك كله ، بعدم تكسير الكربون •

اذا عجزنا عن جعل سطح الفرشة المرتكز على الموحد يتلام مع انحناء الموحد ، فسوف ينتج شرر · ويمكن تشكيل الفرشة بوضع قطعة من ورق الصنفرة الناعم على الموحد ، بوجهه الحشن في مواجهة الفرشة ، ثم يحرك ورق الصنفرة الى الأمام والحلف ، وذلك أثناء الضغط على الفرشة ، وبعد

أن تأخذ الفرشة شكل الموحد ، ارفع الصنفرة ، ثم أنفخ جزئيات الكربون المتبقاة على الموحد لازالتها .

يصدر عن الموحد ذى السطح الحشن ، والموحد الذى لا ينطبق محوره مع محور الدوران ، صبوت طرقات ، ويمكن معرفة أى منهما بوضع الأصبع عليه ، والعلاج يكون بخرط الموحد على المخرطة تضمان تعومته واستدارته ،

ويتسبب الموحد المتسنع أيضا في عمل شرر ، اذبيجب أن يكون سبطح الموحد نظيفا وخاليا من المواد الغريبة ، مثل انسحوم ، والزيت ، وحبيبات الترابر ، النع ؛ وفي حالة الموحدات التي يكون سطح الميكا تحت مستوى سطح الموحد ، اكحت الأقذار المتراكمة بين القضبان ، تستقر جزيئات ترأب الكربون غانبا بين القضبان على الميكة وتحدث أقواسا كهربية اثناء دوزان المنتج ، وقد تصبح الحالة سيئة ، لدرجة أن حلقة من النار تتكون حول الموحد بأجمعه ويؤدى تنظيف الميكا الى علاج هذه الحالة .

11 - خطأ في توصيل الأطراف • اذا حدث خطأ في توصيل أطراف ملفات المنتج الى قضبان الموحد ، فوصلت أبعد من مكانها المضبوط بعدة قضبان ، فسوف يحدث شرر كبير عند الفرش ويفحص ملف وهو في وضع التعادل ، يمكن معرفة ما اذا كان طرفاه مقصورين بفرشة أم لا • فاذا ظهر أن القضيبين الموصلين الى الملف وهو في هذا الوضع ليسا مقصورين بهذه الطريقة، فمن الواضع أن هناك خطأ في توصيل طرفي الملف • والعلاج يكون بتحريك الفرش حتى ينقطع حدوث الشرر ، أو باعادة توصيل الأطراف ، أذا لم يكن في الاستطاعة تحريك الغرش •

١٩ ـ خطأ في قطبية اقطاب التوحيد و الفرض من استعمال اقطاب التوحيد هو منع حدوث الشرر الذي ينتج من التيار المتأثيري ويتحقق ذلك فقط و اذا كانت قطبية حسنه الاقطاب صحيحة و بلا كانت أسباب حدوث الشرر متعسدة و فان من الصعب فحص محرك يصدر شررا و ألحكم بأن السبب في ذلك يرجع الى خطأ في قطبية الاقطاب والاختبار هو الوسيلة الوحيدة للجزم بأن الحطأ في قطبية أقطاب التوحيد هو السبب في حدوث الشرر وقد شرحنا مقدما في هذا الباب طريقة الاختبار للكشف عن صحة القطبية في اقطآب التوحيد وهي التي تكون برفع الفرش وملاحظة اتجاه الدوران وقد شرعنا تكوين المحرك لا يسمح باجراء هسدا الاختبار و بجري اختبار البوصلة للكشف عن القطبية و

يسحب المحرك الذي يحتوى على خطأ في توصيلات اقطاب التوحيد تيارا أكبر من تياره العادى ، وسوف تزداد بذلك سخونته ، واذا ترك المحرك يدور على هذه الحال ، فسوف يسخن الموحد لدرجة ينصهر معها القصدير المستعمل في لحام الأطراف ، ويتناثر من مجارى الموحد ، وعلى الرغم من عدم صحة توصيلات أقطاب التوحيد ، فإن المحرك سوف يدور بدون أن يصدر منه شرر ، ولكن الموحد سوف يصبح ساخنا لدرجة غير عادية .

• ٢٠ - قضبان عالية أو منخفضة • تتسبب القضبان العالية والقضبان المنخفضة في حدوث شرر زائد عند الموحد • واذا دار المحرك بسرعة بطيئة ، فسوف تصدر شرارة كلما مر القضيب العالى تحت فرشة ، واذا دار المحرك بسرعة عانية ، فسوف تظهر هذه الحالة وكانها شرارة مستمرة ، ويصحبها السوداد لون الموحد ، واهتزاز في الغرش • ويمكن اكتشاف القضبان العالية والمنخفضة بالمسرار الأصبع فوق الموحد • أربط الموحد على المخرطة واخرطه ، أو استعمل حجر موحد وورق صنفرة •

11 ـ ميكا عالية ، قد يرجع وجود الميكا العالية الى تفكك الموحد ، أو الى سرعة تأكل قضبان النحاس عن تأكل الميكا ، وهو الغالب ، ويصحب وجود هذه الحالة صدور شرر ملحوظ ، كما يمكن التعرف عليها باسوداد لون الموحد بأكمله ، هذا وسوف تحسن بوجود الميكا العالية عند لمسها اذ انها خشنة الملمس ، وأعلى من القضبان ، ويكون العلاج بخرط انقضبان على المخرطة وقطع الميكا الى ما تحت مستوى القضبان ، ويوجد حل مؤقت بأن تضغط بحجر موحد على القضبان أثناء دوران المحرك ،

٢٢ – عكس توصيل أطراف المنتج ، يظهر هذا العيب في المنتجات المعاد لفها "ها جديدا فقط ، ويصحبه حدوث شرر عند الفرش ، اذا ظهر أن كل شيء آخر في حالة جيدة ، فإن الطريقة الوحيدة لكشف الأطراف المعكوسة تكون باعادة اختبار المنتج ، ويوجد بالباب السادس وصف طريقة الاختبار للكشف عن أطراف المنتج المعكوسة ،

77 - شحط اكراسى • اذا كان العمود مشحوطا فى الكرسيين ، فسوف يكون من الصعب ادارة المنتج باليد • ويجب فى هذه الحالة كحت الكرسيين أو توسيعهما ، وذلك حتى يتلاءما مع العمود • ويوجد حل آخر ، وذلك بتلميع العمود بواسطة قماش امرى ناعم ، حتى يتلاءم مع العمود • وغالبا ما يكون الخطأ ، على كل حال ، ناتجا من طريقة تجميع المحرك ، بمعنى أن يكون تركيب الغطاءين الجانبيين على الاطار غير مضبوط • المحرك ، بمعنى أن يكون تركيب الغطاءين الجانبيين على الاطار غير مضبوط •

الباتالثامن

تنظيم تشغيل محركات التيار المستمر

بينا في الباب الخامس، تنظيم تشغيل محركات التيار المتردد، أن منظم التيار المتردد يستخدم في عدة أغراض و بعض هذه الأغراض المهمة هي بدء وايقاف المحرك ، تحديد تيار البدء أو السرعة ، عكس اتجاه الدوران ، حماية المحرك ضد انخفاض الجهد، و / أو تعدى الحمل ، توفير طريقة نفرملة المحرك ديناميكيا و وتصمم بعض المنظمات ببساطة لبدء وايقاف المحركات ، وبعضها الآخر يقوم بكثير من هذه العمليات ، في حين يوجد البعض الذي يقوم بها كلها و

تقسم المنظمات الى أنواع عدة ، ولكنها أساسا اما أن تكون يدوية ، أو آية ، وقد خصصنا هذا الباب لوصف كل من منظمات التيار المستمر التي تشغل باليد، والتي تشغل آليا ، وكذلك طرق توصيلها في دائرة المحرك •

تستهلك محركات التيار المستمر الصغيرة ، التي تقل قدرتها عن للحرك حصان ، تيارا صغيرا جدا ، ويمكن لذلك توصيل الجهد الكامل على المحرك مباشرة عند البده • وتتسبب محركات التيار المستمر الكبيرة في مرور تيار ابتدائي كبير ، وذلك لأن مقاومتها صغيرة • فاذا وصل الجهد بأكمله على المحرك ، وهو ما زال ساكنا ، فان مرور التيار الزائد عند البدء قد يتلف المحرك ، أو يحرق المصهر • لبده محرك كبير ، يجب وضع وحدة مقاومة على التوالي مع المحرك ، وذلك حتى تنخفض قيمة تيار البدء الى درجة مأمونة العاقبة • ويمكن تقليل هذه المقاومة كلما ازدادت سرعة المحسرك • وعندما يصل المحرك الى السرعة المطلوبة ، تنعدم الحاجة الى المقاومة ، لأن المحرك يولد جهدا مضادا للجهد الموصل عليه ، فيمنع بذلك مرور تيار زائد • هذا الجهد المضاد يسمى القوة الدافعة الكهربية المضادة (ق • د • ك • مضادة) • وتتوقف قيمته على سرعة المحرك ، فتكون أكبر ما يمكن عند السرعة الكاملة ، وصفرا عندما يكون المحرك ساكنا •

على سبيل المثال ، اذا كانت مقاومة المنتج ، الذى يشتغل على ٢٣٠ فولت ، هي ٢ أوم ، فسوف تكون قيمة التيار الذى يمر عندما يكون المحرك ساكنا ، طبقا لقانون أوم ٠

فاذا كان المحرك دائرا، ويولد لذلك ق ٠ د ٠ ك ٠ مضادة قيمتها ١٠٠ فولت ، يكون الجهد الكلى على المنتج ٢٣٠ ـ ١٠٠ أو ١٣٠ فولت ، وعلى ذلك يكون التبار

أى ان قيمة التيار المار انخفضت بدرجة ملحوظة نتيجة لوجود ق. د. ك. مضادة واذا كان المحرك يدور بسرعته الكاملة ، ويولد ق. د. ك. مضادة قيمتها ٢٠٠ فولت ، فسوف تكون قيمة التيار

وبعبارة أخرى ، سوف يمر فى هذا المحرك ١٥ أمبير ، عندما يدور يسرعته الكاملة ، فإن المائة وخمسة عشر أمبيرا سوف تمسر فى المحرك الى سرعته الكاملة ، فإن المائة وخمسة عشر أمبيرا سوف تمسر فى المحرك وقتا يكفى لجعلها تحرقه ، أو تتسبب فى الحاق ضرر كبير به ، ولمنع مرور التيار الابتدائى الكبير ، توصل مقاومة فى دائرة المحرك ، وتقلل تدريجيا كلما أزدادت سرعة المحرك وتولدت فيه ق ، د ، ك ، مضادة ، وتوضع المقاومة فى صندوق يطلق عليه صندوق البده ، وهو يركب بالقرب من المحرك ، ويبين شكل ٨ ـ ، صندوق مقاومة مثالى ،

المنظهات اليدوية

صندوق بله لو فلاث نقط ، موصل الى محرك تواز :

يتكون صندوق البدء ذو الثلاث النقط اساسا من وحدة مقاومة ذات نقط تقسيم ، وهي التي تحدد قيمة تيار البدء في المحرك اليوازي أو مع المحرك ويمكن استخدام هذا النوع من البادئات مع محرك التوازي أو مع المحرك المركب • وتقسم وحدة المقاومة عند نقط متعددة ، ثم تؤخذ منها توصيلات الى نقط ائتلامس على اللوحة المواجهة ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ١ • عند

تحريك اليد من نقطة الى نقطة ، تقل قيمة المقاومة الداخلة فى الدائرة و يوجد على اللوحة المواجهة ملف ، وهو يعمل كملف مغناطيسى حافظ ، فيحفظ اليد فى مكانها بعد أن تكون قد تحركت الى آخر نقطة تلامس و السبب فى تسمية البادىء باسمه يرجع فى الحقيقة الى ثلاث نهايات على اللوحة المواجهة ، وهى مرقومة ل ، أ ، ف ، وتشير الى الخط والمنتج وملفات المجال على انترتيب وهى توصل داخليا مع اليد ، والمقاومة ، والملف الحافظ والمنت

طريقة عمل البادىء المبين في شكل ٨ ــ ١ ، عند توصيله مع المحرك ، كما يلي :

عندما تستقر اليد على نقطة التلامس الأولى . يم التيار من طرف الخط الموجب الى النهاية ل ، ثم خلال اليد الى نقطة التلامس الأولى . بعد هذه النقطة يسير التيار فى ممرين : تحدهما خلال المقاومة كلها الى النهاية أ ، والآخر خلال الملف الحافظ الى النهاية ف . ابتداء من نهاية المنتج يسر التيار خلال المنتج الى الجانب السالب من الخط ، وابتداء من نهاية ملفات المجال يمر التيار خلال ملفات التوازى الى الجانب السالب أيضا من الخط ، كما هو مبين بشكل ٨ _ ٢ . ولما كانت المقاومة بأكملها متصلة مع المنتج على التوالى عند وضع البدء ، فسوف تقل قيمة التيار الابتدائى الى حد مأمون ، منادد سرعة المحرك أثناء تحريك اليد ، فتنتج ق . د . ك . مضادة ، وهذه أيضا تعمل على الحد من قيمة التيار الذي يمر .

يلاحظ أنه عندما تصل اليد ألى نقطة التلامس الأخيرة ، تكون مقاومة صندوق البدء بأكملها قد خرجت من دائرة المنتج ، ولكنها وضعت بالتلويج في دائرة ملغات المجال ، ولن يؤثر ذلك في تشغيل المحرك ، لأن قيمه صنه المقاومة صغيرة جدا بالنسبة الى قيمة مقاومة ملغات التوازي ، كما يلاحظ أيضا أن الملف الحافظ متصل على اللتوالي مع ملغات التوازي ، وعلى ذلك فسوف يمر فيه التيار في الوقت الذي يكون فيه مارا في ملغات المجال ، فيصبح بذلك مغناطيسا ، وبهذا يستطيع الملف الحافظ أن يحفظ اليد في مكانها الأخير ،

اذا حدث لأى سبب أن فتحت ملفات آلمجال ، فسوف يقف مرور التيار في الملف الحافظ ، عند ذلك تتسبب قوة الشد في اللولب في الرجاع اليد الى موضعها الآصلي وتفتح دائرة المنتج ، وعلى ذلك فان الملف الحافظ يعمل كجهاز أمان ، لأنه أذا حدث فتح في ملفات المجال في محرك التوازي في الأحوال

العادية أثناء تشغيله ، فقد ينطلق المحرك • وبسبب فعل الأمان هذا ، يطلق على الملف الحافظ اسم فاتح الدائرة بانعدام المجال •

یمکن توصیل صنادیق البده ذات الثلاث النقط مع المحرکات المرکبة ایضا و یوضع شکلا ۸ - ۳ ، ۸ - ۵ طریقة التوصیل فی هذه الحالة والفارق الوحید بین هذا التوصیل و توصیل محرك انتوازی هو وجود ملفات التوالی .

توصيل صندوق بدء نى نقط هع محرك مركب :

يوجد فرق بسيط جدا بين صناديق البدء ذات الثلاث النقط ، وصناديق البدء ذات الألاث النقط ، وصناديق البدء ذات الآربع النقط ، وهذه الآخيرة موضحة في شكل ٨ ـ ٥ ، والفارق الرئيسي بين النوعين هو توصيل الملف الحافظ على التوالي مع مقاومة ، للحد من قيمة التيار المار فيه ، وتوصيلهما معا على التوازي مع الخط ، كما هو موضع بشكلي ٨ ـ ٦ ، ٨ ـ ٧ ، وذلك بدلا من توصيل الملف الحافظ في دائرة ملفات المجال ، ويوجد في الصندوق ذي الأربع النقط أربع نهايات على اللوحة الوجهيسة بدلا من ثلاث ، واطراف المغط هي له ، ، وطرف ملفات المجال ف ،

وعندما توضع اليد على نقط التلامس الأولى ، يمر التيار من الطرف الموجب للخط الى اليد ، فنقطة التلامس الأولى ، ومن هنا يصبح أمام التيار ثلاثة ممرات ، يمكن تتبعها في شكل ٨ ــ ٧ : أحد هــذه المعرات يحتوى على المقاومة ، ومنها الى نهاية المنتج ، فالمنتج وملفات التوالى ، ثم ينتهى عند الجانب السالب للخط ، وممر آخر يبد من نهاية ملفات المجال ، ويمر يملفات التوازى ، ثم ينتهى عند الجانب السالب من الحط ، والدائرة الثالثة تحتوى على الملف الحافظ والمقاومة المتصلة معه على التوالى ، ثم تنتهى بالجانب السالب من الخط ، ولا يمكنه أن يحتفظ باليد في موضعها اذا انعدم التوازى مباشرة مع الحط ، ولا يمكنه أن يحتفظ باليد في موضعها اذا انعدم الجهد ، يطلق عليه اسم فاتع الدائرة بانعدام الجهد ،

يمتاز هذا الصندوق على الصندوق ذى الثلاث النقط ، بانه يمكن توصيل مقاومة متغيرة فى دائرة ملفات المجال لزيادة سرعة المحرك ، يقابل ذلك أن السرعة قد تزداد الى حد خطير ، لو كانت المقاومة المضافة زائدة عن الحد عن الحد عنهان ذلك يشبه تماما تشغيل المحرك ودائرة المجال مفتوحة ، وشكل ٨ سـ ٨ يبين دسما لهمندوق ذى اربع نقط وبه مقاومة اضافية

فى دائرة المجال · وقد روعى فى الرسومات وضع النهايات فى نقط مناسبة على الملوحة الوجهية لتسهيل الرسومات · وفى البادئات الحقيقية توضع النهايات عبوما فى صف ، اما بأعلى واما بأسفل اللوحة المواجهة ·

ريوستات منظم السرعة ننو الأربع النقط

هذا الريوستات عبارة عن جهاز لتنظيم سرعة المجرك و تشبه توصيلات الريوستات ذى الأربع النقط صندوق البدء ذا الأربع النقط السابق سرحه ، فيما عدا احتواء الصندوق على المقاومة الداخلة فى دائرة المنجال ، الى جانب احتوائه على المقاومة الداخلة فى دائرة المنتج ، كما هو مبين يشكل ٨- ٩ • كذلك يجب أن يكون مقاس سلك المقاومة فى دائرة المنتج أكبر من نظيره فى الصندوق السابق ، اذ يوجد فى اليد عجلة مسننة تمكنها من الثبات عند أى نقطة من نقط التلامس ، بفعل الملف الحافظ ، مما يؤدى الى احتمال بقاء المقاومة فى الدائرة طول الوقت ، وهذا يستدعى أن يكون سلك المقاومة سميكا بدرجة تسمح بمرور تيار المنتج ، دون أن يسخن بصورة زائدة ،

عندما توضع اليد ، في حالة التشغيل ، فوق نقط التلامس الأولى ، يمر انتيار في الملف الحافظ ، فيجذب النراع المفصلية بحيث تستقر في المجرى الأولى بين أسنان العجلة ، وهذا يعمل على حفظ اليد في وضعها بدون الحاجة الى امساكها باليد ، ويمر التيار في نفس الوقت في مقاومة دائرة المنتج كلها ، ثم في المنتج وملفات التوالى ، حتى يصل ثانيا الى الخط ، يمر التيار أيضا في قضيب انتحاس الأصم الموضوع فوق تلامسات مقاومة يمر التيار أيضا في قضيب انتحاس الأصم الموضوع فوق تلامسات مقاومة دائرة المنتج كلها ، ثم في المنتج وملفات التوالى ، حتى يصل ثانيا الى الحط

عندما تصل اليد الى النقطة و ، تكون مقاومة دائرة المنتج قد فصلت كلها ، في حين تكون مقاومة دائرة ملفات المجال على وشك الدخول • وسوف يؤدى ذلك الى زيادة سرعة المحرك كلما تحركت اليه بعد ذلك ، جتى تصل الى آخر نقطة تلامس • تذكر أنه يمكن ترك المد في أى وضع ، ترغب في تركها عنده •

ريوستات صندوق البدء ذي الأربع النقط ومنظم السرعة

يتكون هذا الريوستات من صندوق بدء ومنظم سرعة ويحتوى هذا البادىء على يد ذات طابع خاص ، (مبينة بشكل ٨ – ١٠) بها في الواقع ذراعان : إحداهما موجودة تحت الأخرى وعندما بتحرك اليد في المداية ، تكون كل واجدة من الذراعن مرتبطة بالأخرى ، حتى اذا ما وصلت اليد الى

نصنة النلامس الأخيرة ، يعمل الملف المافظ على حفظ الدراع المنامس مع الرمة دائرة المنتج في مكانها • إذا آردنا زيادة سرعة المحرك فوق سرعت المهادي نجرك البيد في انجاه مضاد لانجاه عفرين الساعة • وهذا بؤدى الى تخريك المدراع المتلامسة مع مقاومة دائرة ملغات المجال فقط ، فتزداد المقاومة في هذه الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ١١٠ •

عندما تكون اثيد في وضع اللا توصيل ، تكون متماومة دائرة المجال مقصورة بوسماطة تلامس مساعد موجود على اللوحة الوجهية ، وهذا التلامس قابل للحركة ، بحيث انه اذا تحركت اليد الى الوضع العلوى ، يفتح التلامس المساعد مقاومة دائرة ملفات المجال المقصورة ، لكي يمكن استعمالها في دائرة المجال ، والغرض من قصر مقاومة دائرة المجال ، هو ابطال استعمالها ، حتى تنفصل مقاومة دائرة المنتج كلها ،

عند انتشغيل تحرك اليد الى نقطة انتلامس الأولى ، فتتكون دائرة توصيل من الجانب المرجب للخط الى اليه ، ثم خلال المقاومة باكملها ، ودائرة المنتج ، حتى تعود ثانية الى الجانب السالب ، وتكمل أيضا الدائرة من زر التلامس الأول خلال التلامس المساعد ، الى نهاية دائرة المجال ، فدائرة المجال ، ثم الى الخط ، عندما يصسل المحرك الى سرعته المعتادة ، تكون اليد قد تحركت الى نقطة التلامس الاخيرة ، فيعمل التلامس المساعد على ادخال المقاومة في دائرة ملفات المجال ، وقفسل دائرة الملف الحافظ ، نحركت المذراع المتلامسة مع مقاومة دائرة المجال في عكس اتجاه عقربي الساعة ، الغراع المتلامسة مع مقاومة دائرة المجال في عكس اتجاه عقربي الساعة ، عاملة بذلك على ادخال المقاومة في دائرة المجال ، مما يؤدى الى زيادة السرعة ، وعند فتح المفتاح الرئيسي يعمل لولب ملفوف عند قاعدة اليد على ارجاعها الى وضع اللاتوصيل ،

يبين شكل ٨ ــ ١٢ مجموعة آخرى نبادى، ومنظم سرعة ، واساس طريقة التشغيل فيها كما فى الصندوق السابق ، وانما تختلف عنها قليلا فى تكوينها ، اذ تتكون آئيد فى هذا البادى، من ذراعين ، ذراع رئيسية ، وذراع مساعدة ، وتركب الذراع الرئيسية على مجموعتين من أزرار التلامس ، واحدة لمقاومة دائرة المجال ، والثانية لمقاومة دائرة المنتج ، وتكون مقاومة دائرة المنتج فقط هى الداخلة فى الدائرة عند تحسريك الذراع الى أعلى ، وتكون الذراع المساعدة اثناء هسنده العملية فى وضع يجعلها تقصر مقاومة دائرة المجال ، مما يبطل عملها خلال فترة فصل مقاومة المنتج ،

عندما تصل الذراع الرئيسية الى نقطة التلامس الأخيرة ، تعمل الذراع المساعدة على توصيل نهايتي دائرة المنتج الى الخط مباشرة ، كما تعمل في الوقت نفسه على ادخال المقاومة في دائرة المجال ، فاذا أعيدت الذراع الرئيسية الى نقطة البدء ، ينفصل الملف الحافط ، فتنطلق الذراع المساعدة عائدة الى وضعها الأصلى ، وينفصل المحرك بأكمله من الخط .

عكس اتجاه دوران المحركات الموصلة مع صناديق ذات ثلاث وأربع نقط

ذكرنا في الباب السابع ، محركات التيار المستمر ، أنه توحد طريقتان لعكس اتجاه الدوران في محرك التيار المستمر ، وهما عكس اتجاه مرور التيار ، اما في المنتج ، واما في ملغات المجال ، والطريقة المنفق عليها هي عكس اتجاه مرور التيار في المنتج ، ويستخدم لهذا الغرض ، في حالة البادلات اليدوية ، مفتاح ذو قطبين بناخيتي توصيل ، وهو يوصل بالطريقة المبينة بشكل $\Lambda - 17$ ، ويستخدم أجهزة أخرى أيضا ، وتكنها تتشابه في أساسها ، اذ أن الغرض الأول من استعمالها هو عكس اتجاه مرور التيار في دائرة المنتج ، ترى في الأشكال $\Lambda - 12$ ، $\Lambda - 10$ ، $\Lambda - 17$ رسومات لمحرك توالى يكون عكس اتجاه الدوران فيه بوساطة مغتاح ذي قطبين بناحيتي توصيل ، موضل في دائرة المنتج ،

ویعکس اتجاه اندوران فی محرك انتوازی بنفس انظریقة ، ای بتوصیل مفتاح عاکس فی دائرة المنتج ، کما هو مبین فی شکلی - 10 - 10 - 10

رسم التوصيل للمحرك المركب يشبه محرك التوالى ، مع اضافة ملفات التوازى ، التى توصيل على التوازى مع الحط ، وعند توصيل محرك مركب مع مفتاح عاكس ، يجب أن يتم التوصيل أولا كما فى محرك التوالى ، ثم توصيل ملفات التوازى على الحط ، كما هو مبين بشكل ٨ – ١٩ · فاذا كانت سنة أطراف خارجة من المحرك ، يجب العناية بتوصيل المجسرك و متشابه ، واذا كانت خمسة أطراف فقط خارجة ، يجب ترصيل الطرف المتصل بملفات التوالى وملفات التوازى الى الحط ، وعند عكس اتجساه دوران محرك ذى أقطاب توحيد ، يجب عكس المنتج وأقطاب التوحيد معا كوحدة ، هناك احتياط تجب ملاحظته عند عكس اتجاه الدوران فى محرك ، وذلك بتركه حتى يتوقف تماما عن الدوران ، قبل محاولة تشفيله فى الاتجاه المضاد ،

توصیل مفتاح عاکس فی دائرة منتج تواز موصل الی صندوق دی ثلاث نقط:

يبين شكل ٨ ـ ٢٠ رسما لتوصيل مفتاح ذى قطبين بناحيتى توصيل ، وصندوق ذى ثلاث نقط ، مع محرك تواز · ولعكس اتجاه دوران المحرك ، يفتح أولا المفتاح الرئيسى ، وهذا يؤدى الى وقف المحرك عن الدوران تماما ، كما يجعل يد الصندوق أيضا تعود الى وضع اللاتوصيل · بعد ذلك يبدل توصيل المفتاح العاكس الى الناحية الاخرى ، ويقفل المفتاح الرئيسى ، ثم ترفع اليد ببطء تدريجيا ·

محرك مركب _ صندوق ذو ثلاث نقط

اذا رُردت عكس دوران محرك مركب ، وصله تماما كما يظهـر فى الرسم بشكل ٨ ــ ٢٠ ، فيما عدا اضافة ملفات التوالى ، كما ترى فى شكل ٨ ــ ٢٠ ، لاحظ أن المنتج وأقطاب التوحيد فى هذا الرسم تعكس كوحدة ، لأنه اذا عكس اتجاه المنتج فقط ، فسوف ينتج شرر الفرش ، وتزداد سخونة المحرك .

محرك تواز _ صندوق ذو اربع نقط

لتوصیل محرك تواز مع صندوق ذی أربع نقط ومفتاح عاكس ، فان من الضروری توصیله كما هو مبین بشكل ۸ ـ ۲۰ ، أی مع صندوق ذی ثلاث نقط ، ثم یضاف سلك رابع لتوصیل النقطة الرابعة بالخط ، كما هو مبین بشكل ۸ ـ ۲۲ .

محرك مركب ـ صندوق ذو أربع نقط

عند توصیل محرك مركب مع صندوق ذی اربع نقط ومفتاح عاكس ، يجب توصيله بالطريقة المبينة بشبكل ٨ ـ ٢٣ ٠

عكس اتجاه اللوران في المحركات الصغيرة بوساطة مفتاح من المنسوع الاسطواني

يشبه الفتاح الاسطواني في مظهره المنظمات الاسطوانية المستعملة في عربات التروالي ، ولكنه أصححه منها كثيرا في الحجم ، وهجو مقفل تماما ، وتوجد بأعلاه يد ، كما يظهر في شكل ٨ – ٢٤ ، وتوجد بأسفله فتحة تسمح بمرور مواسير التوصيل ، عندما يكون المحرك متوقفا عن الدوران تكون اليد في الوضع المتوسط ، ولكي يدور المحرك ، تحدرك اليد الله ناجية اليمين ، وعند عكس اتجاه السدوران يجب ارجاع اليد أولا الى

الوضع المتوسط ، حتى يتوقف المحرك تماما عن المعوران ، ثم تحسرك الى ناحمة اليسار .

عند رفع غطاء المفتاح تظهر النهايات التي توصل معها اطراف المحسرك والخط و نجد عند فحص التلامسات ، انه توجد مجموعتان ثابتتان ومنظمتان كما هو موضح بشكل ٨ ــ ٢٥ و وتتكون كل مجموعة من الربعة تلامسات على كل جانب من جانبي المفتاح ، وهي مثبتة في الاطار ، ومعزولة عنه و والتلامسات المتحركة ، المبينة بشكل ٨ ــ ٢٦ ، مثبتة في ذراع يتحرك في منتصف المفتاح ، وهي مرتبة بحيث تتلامس مع النقط الشابئة عندما تتحرك اليد في أي الاتجاهين .

عندما یکون المحرك ساكنا ، لا یکون هناك اتصال بین التلامسات المتحركة والتلامسات الثابتة ، وعندما یکون المحرك دائرا فی احد الاتجاهین یکون وضع التلامسات کما هو مبین فی شکل ۸ – ۲۷ ، وللدوران فی الاتجاه الآخر یکون وضع التلامسات کما هو مبین بشکل ۸ – ۲۸ ، عند توصیل هذا المفتاح مع محرك توال ، کما یظهر فی شکل ۸ – ۲۹ ، یوصل طرفا المنتج الی التلامسین ۲ ، ٤ ، ویوصل طرفا ملفات التوالی الی ٥ ، ۷ ، اما طرفا الخط فیوصلان الی ۲ ، ۸ ، یبین شکل ۸ – ۲۹ التوصیل لمدوران فی عکس فی اتجاه عقربی انساعة ، کما یبین شکل ۸ – ۲۰ التوصیل للمدوران فی عکس اتجاه عقربی الساعة ،

فى حالة محرك التوازى يوصل المنتج بنفس الطريقة السابقة ، اما طرفا ملفات التوازى فيوصلان الى التلامسين ١ ، ٧ · ثم يوصل ائتلامسان ٥ ، ٧ مما · يبين شكلا ٨ ـ ٣١ ، و ٨ ـ ٣٢ مسار التيار فى اتجاهى الدوران ٠ مما

المحرك المركب هو عبارة عن محركى توال وتواز مجتمعين معا ، وعلى ذلك فان رسم التوصيلات فى شكلى ٨ - ٣٣ ا ، ٨ - ٣٣ ب يبين كلا من ملفات التوالى وملفات التوازى موصلة بنفس الطسريقة التى اتبعت فى الرسومات السابقة .

متمهات تعدى الحمل

لحماية المحرك والخط من تعدى الحمل ، سواء أكان وقتيا أم مستمرا ، يمكن أن يزود صندوق البدء ، أو المحرك ، أو كلاهما بجهاز يعمل على فصل المحرك آليا عن مصدر التيار عند حدوث تعد للحمل ، لانه اذا مر تيار كبير جدا لمدة طويلة ، فقد يلحق أضرر بالمحرك ، أو تحدث اضطرابات فى الخط ويمكن توفير هذه الحماية الضرورية بوساطة المصهرات ، أو قوطع الدائرة الحرارية أو المغناطيسية ، أو بوساطة متممات تعدى الحمل الحمل المعناطيسية ، أو بوساطة متممات تعدى الحمل المعمل المعمل المعناطيسية ، أو بوساطة متممات تعدى الحمل المعمل المعمل العمل المعمل المعمل

المصهرات

توصع المصهرات عموما في دائرة الخط الذي يغذى المحركات الكهربية ، ونو أن بعض المحركات تحتوى على صناديق مصهرات خاصة بها • ولما كانت تكاليف تغيير المصهرات عالية ، مع ضياع الوقت في تجديدها وتركيبها ، فقد صممت منمات تعدى الحمل وقواطع الدائرة ، بحيث تكون اكثر بساطة ، وأقل في التكاليف نسبيا •

قواطع الدائرة المفناطيسية

يعمل قاطع الدائرة المغناطيسي على فتع دائرة المحرك بسرعة وبصورة حاسمة اذا مر فيها تيار زائد · وهو يتكون من ملف من السلك الذي يمكن أن بتحمل تيار المحرك ، ويوصل على التوالي مع الخط ، وموضوع يقرب الذراعين الحامنين للتلامسين الرئيسيين ، كما هو مبين بشكل ٨٠ ٣٤ ·

اذا حدث تعد للحمل ، فسوف يمر في الملف تيار يكفى لان يتسبب في رفع المناطس الموضوع في مركز الملف ، الذي يعمل على فصل ذراعي التلامس الرئيسيين ، فيفنع بذلك الدائرة • ويمكن ضبط قواطع الدائرة بحيث تعمل في حدود معينة للتيار • وتستعمل قواطع دائرة مغناطيسية ذات تصميمات مختلفة متعددة ، ولكن أساس طريقة التشغيل واحد فيها جميعا • وتصمم بعض قواطع الدائرة بحيث يحدث القطع في دائرتها فقط ، اذا ظل تعسدي الحمل موجودا وقتا محددا • ويستخدم في هذا النوع من القواطع وحسدة يطنى عليها وعاء الاحتماك ، أو تستعمل وحدة حرارية •

قواطع الدائرة الحرارية

یختلف أساس طریقة التشغیل فی قاطع الدائرة الحراری عنه فی قاطع الدائرة الغناطیسی اختلافا تاما ، فلا تسستخدم ملفات فی هذا النوع ن القواطع ، ولكن يستخدم ازدواج معدنی ، أو أی وحدة حراریة آخری لقطع الدائرة ، وسوف الشرح فیما بعد أساس طریقة تشغیله .

متمم تعدى الحمل المفناطيسي

تستعمل منعمات تعدى الحمل المغناطيسية في كل من البادثات اليدوية والآلية و وفي بعض البادثات اليدوية القديمة ، كصناديق البده ذات الثلاث والاربع النفط ، يكون متمم تعدى الحمل عبارة عن ملف مغناطيسي ، موصل على الدوالي مع الخط الرئيسي ، كما هي الحال في قاطع الدائرة ويصمم

قاطع الدائرة بطريقة تجعل ملف تعدى الحمل لا يتأثر مطلقا ، اذا مر سير يساوى أو يزيد قليلا على التيار المعتاد ، وعلى كل حال ، اذا حدث نعلم المحمل ، مما يتسبب عنه مرورتيار زائد ، فاز، الملف سوف، يعمل على دفع ذراع صغيرة فيقصر عدا بدوره تلامسين ، فاذا كان على التلامسان موصلين الى نهايتي الملف الحافظ عصندوق ذي ثلاث نقط ، كما هو موضح بشكل ٨ ـ ٣٥ ، فان التيار الذي كان يمر عادة في الملف الحافظ ، سوف يختصر الطريق ويمر في المذراع الصغيرة بدلا من المربور في الملف الحافظ وبذلك يفقد الملف الحافظ قدرته على حفظ يد الصندوق ، فتعود الى وضع اللاتوصيل ، ويتوقف مرور التيار في المحرك .

شكل ٨ _ ٣٦ يبين متمم تعدى حمل ذا غاطس • عندما. يصل التيار المار في الملف الى القيمة المعينة على مسمار الضبط ينجذب الغاطس ، ويفتح تلامسين • ويمكن استخدام هذا النوع من المتمات مع كل من المنظمات اليدوية والآلية • وعند استخدامه مع البادئات اليدوية يوصل كما هو مبين بشكل ٨ _ ٣٩ •

يستخدم متمم تعدى الحمل ذو الغاطس مع البادئات الآلية ونصف الآلية لغتج تلامس مفتاح مغناطيسى ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ٣٧ · يفتح متمم تعدى الحمل دائرة الملف الحافظ للمفتاح المغناطيسى ، مما يؤدى الى سقوط الذراع ، وفتح دائرة الخط ·

يبين المفتاح المغناطيسي ، أو الموصل ، عادة بأى شكل من الاشكال المبسطة الموضعة بشكل ٨ - ٣٨ ، وذلك عند رسمه مع أى دائرة توصيل .

یبین شکل ۸ ـ ۳۹ رسما لمنظم یستخدم فیه مفتاح مغناطیسی ومتمم تعدی الحمل • سوف نشرح المفتاح المفناطیسی شرحا آکثر تفصیلا فیما بعد فی هذا الباب • آما تشغیل هذه الدائرة فیکون کما یلی :

عند ادارة مفتاح القطع على وضع التوصيل ، يمر التيار من الجانب الموجب للخط خلال مفتاح القطع ، فالملف الحافظ ، فتلامسي ملف تعسدي الحمل ، ثم الى الجانب السالب للخط ، وعند ثد يعمل الملف الحافظ على قفل الموصل (المفتاح المغناطيسي) ، اذا حدث تعد مستمر للحمل يرتفع غاطس ملف تعدى الحمل ويفتح تلامسا المتمم ، وهذا معناه فتح داثرة الملف الحافظ ، فيفقد الملف قدرته على حفظ يد الموصل ، مما يؤدى الىسقوطها ، واذا كانت يد صندوق البدء على نقطة التلاميس العليا في الصندوق ، وقت حدوث تعدى الحمل ، فسوف يؤدى فتح المفتاح المغناطيسي الى سقوطها ،

لاحظ أن مفتاح القطع يستخدم فى قفل الموصل المغناطيسى على الرسم ، وهذا للتبسيط فقط ، اذ تستخدم فى الجقيقة محطة بدء ـ ايقاف لهـــذا الغرض •

المتممات الحرارية

تشتغل معظم متهمات تعدى الحمل ، المستخدمة في المنظمات الحديثة ، على أساس حرارى ، ويتكون هذا النوع من المتممات عادة من شريطين من المعدن ملحومين معا ، ولكل منهما معامل تمدد يختلف عن الآخر ، وعندما يسمن شريط الازدواج المعدني هذا ، فانه ينحرف بمقدار كاف لكي يجعله يتسبب في فصل نقطتي تلامس مقفلتين عادة ، مما يؤدى الى فتح دائرة الملف الحافظ لموصل مغناطيسي ، فيتسبب هسبذا في فتح التلامس الرئيسي ، وتسخن وحدة الازدواج المعدني عادة بوضعها بجوار ملف تسخين ، أو وحدة تسخين ، توصل على التوالي مع الخط ، فاذا مر تيار زائد في دائرة المحرك ، أو حدث تعدمستمر للحمل، تسخن وحدة التسخين ، وتنتقسل منهسسا الحرارة الى وحدة الازدواج المعدني ، التي تنحني بدورها وتفتح التلامسين ، ويمتاز المتم الحرارى بأن له وقت تخلف ، وهذا يمنعه من فتح الدائرة عند مرور التيار الابتدائي المؤقت ، وعند حدوث تعد للحمل برهة وجيزة ، وهو يحمى المحرك في نفس الوقت من تعدى الحمل ، اذا استمر فترة طويلة ،

الطریقة المعتادة لتمثیل متمم حراری تعدی الحمول ، تکون ببیسان تلامس مقفل عادة الی جانب رمز لوحدة تسخین تعدی الحمل ، ویبین شکل $\Lambda = 0.5$ طریقتین لبیان ذلك علی الرسومات ، کما تری فی شکل $\Lambda = 0.5$ رسما یوضح طریقة استعمال المتمم الحراری ،

المفاتيح المفناطيسية

لما كان عدد كبير من المحركات ينظم تشغيله بوساطة الماتيح المغناطيسية ، فسوف نقوم باعطاء شرح أكثر تفصيلا لمفتاح مغناطيسي ، والطريقة التي ينظم بها تشغيل المحرك عن طريق محطات الزر الضاغط .

يمكن أن تكون المفاتيح المغناطيسية ذات قطب واحد ، أو قطبين، أو للائة أقطاب • وفي أي من هذه الحالات لا يلزم سوى ملف واحد لقفل تلامسات المفتاح • يبين شكل ٨ ـ ٤٢ الاجزاء الرئيسية لمفتاح مغناطيسي ، وهـو يتكون من ملف حافظ ، ذراع متحرك ، تلامسات رئيسية ، وتلامسات مساعدة • وبالاضافة الى ذلك ، يوجد ملف اطفاء بجوار التلامسات

الرئيسية ، وهو يستخدم لاخماد القوس الكهربية ، التي تنشأ عادة نتيجة لقطع التلامسات الرئيسية والملف مصنوع من السلك الغليظ ، وهو يوصل على التوالى مع الخط الرئيسي وينتج التيار المار في الملف مجالا مغناطيسيا ، يحدث تأثيرا مضادا لمجال مغناطيسي مشابه ، يحيط بالقوس الكهربية ، مما يؤدى الى تحرك القوس الى أعلى ، وبذلك ينقطع .

يتضح من النظر في شكل ٨ – ٤٢ ، أن التلامسات الرئيسية تقفل عند مرور التيار في الملف الحافظ ، ويكفى مرور تيار صغير فقط ، لكى يجعل الملف قادرا على جذب الأذرع ، وعلى ذلك ، فمن الواضح أنه يمكن قفل مفتاح مغناطيسي بأى حجم ، بمجرد امرار تيار صغير في الملف ، ويمتاز المفتاح المغناطيسي بأنه ينكن التحكم فيه بوساطة محطة بدء ـ ايقاف موضوعة عند نقطة بعيدة ،

المعطات ذات الزر الضاغط

ينظم تشغيل المفتاح المغناطيسى عادة بوساطة معطة ذات زر ضاغط، ويوجد فى المعطة العادية زران ، زر البدء وزر الايقاف ، وتتكون المعطة بحيث يقفل تلامسان مفتوحان عادة ، عند الضغط على زر البدء ، ويفتح تلامسان مقفلان عادة عند الضغط على زر الايقاف ، ويعود كل من الزرين الى وضعه الأصلى بعد رفع الضغط عنه بفعل لولب ، ويبين شكل ٨ – ٤٣ الطرق المتعددة لتمثيل معطة بدء ـ ايقاف ،

لتنظيم تشغيل مفتاح مغناطيسي بوساطة محطة ذات زر ضاغط ، يكون من الضروري فقط توصيل الملف الحافظ مع المحطة ، بحيث يعر فيه التيار عند الضغط على زر البدء ، ثم تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر الإيقاف ، ويعمل انتلامسان المساعدان على حفظ مرور التيار في الملف الحافظ بعد رفع الضغط عن زر البدء ، يبين شكلا ٨ - ٤٤ ، ٨ - ٥٥ رسم دائرة التوصيل لمفتاح مغناطيسي موصل مع محطة بدء - ايقاف ذات زر ضاغط ، لإحظ أن المحرك موصل على الخط الرئيسي مباشرة ، وتستعمل هذه الطريقة في التوصيل مع المحركات الصغيرة فقط ، أما المحركات الكبيرة فهي تحتاج الى بادىء ، وسوف نقوم بشرح طريقة توصيلها فيما بعد ،

فى الدائرة بشكل ٨ - ٤٦ ، عند الضغط على زر البدء ، تبكون دائرة من الجانب الموجب للخط خلال مفتاح البدء ، فمفتاح الايقاف ، فالملف الحافظ م ، ثم الى الجانب السالب للخط ، وبذلك يصبح الملف الخاذا

قادرا على قفل التلامسات الرئيسية والمساعدة · ويقفل التلامسان الرئيسيان دنئرة المحرك ، أما التلامسان المساعدان ، أو الحافظان ، فانهما يعملان على حفظ مرور التيار في الملف الحافظ ، عند رفع الضغط عن زر البيده ·

عند الضغط على زر الايقاف : تمتح دائرة الملف الحافظ ، فيتسبب ذلك في فتح التلامسين الرئيسيين ، ووقف المحرك ، لاحظ أن التلامسات المساعدة توصل على التوازي مع زر البدء .

قد یکون من الضروری تنظیم تشغیل المحرك من عدة أماکن ، ویحدث ذلك بسهولة باستخدام عدة محطات ذات أزرار ضاغطة ، یبین شکلا $\Lambda = 8$ ، $\Lambda = 8$ محطتی بدء – ایق—اف ، تنظمان تشغیل مفت—احمغناطیسی •

یمکن توصیل ثلاث معطات بده _ ایقاف ذات آزرار ضاغطة ، کما هو مبین بشکلی ۸ _ ۶۹ ، ۸ _ ۰ ۰ بجب ملاحظة آنه من الضروری دائما توصیل آزرار الایقاف علی التوالی مع بعضها ، وعلی التوالی مع الملف الحافظ ، حتی یمکن ، فی حالة الطواری ، ایقاف المحرك من آی معطة ، ویمکن استعمال أی عدد من معطات البده _ ایقاف لتنظیم تشغیل مفتاح مغناطیسی ، وذنك اذا تم توصیلها بالطریقة المضبوطة ، وأهم نقطة تجب مراعاتها فی هذا الشأن : هی أن آزرار البده توصل علی انتوازی ، فی حین توصل آزرار الایقاف علی التوالی

تلامسات تعدى الحمل

تحتوی معظم المفاتیح المغناطیسییة علی جزء آخر منظ وهو متمم التعدی الحمل ، یعمل اما علی آساس مغناطیسی ، أو علی آساس حراری و تزود معظم المفاتیح عامة بمتمم حراری و وفی هذه الحالة یحدث ، كما سبق شرحه ، انه عند مرور تیار زائد فی دائرة المحرك ، یفتح تلامس موصل علی التوالی فی دائرة الملف الحافظ ، وهو انذی یكون فی العادة مقفلا ، وبذلك یفقد الملف الحافظ قدرته علی الجذب ، مما یتسبب فی فتح الدائرة الرئیسیة وایقاف المحرك ، یبین شكلا ۸ – ۱۵ ، ۸ – ۹۲ رسما لمنظم تستخدم فیه تلامسات تعدی الحمل ،

على الوغم من أن تلامسات تعدى الحمل تظهو في الرسم موصلة مع البجائب الموجب من الحط ، فانه لا ينتج أي فارق من توصيلها في أي مكان

آخر ، ما دام آنها موصلة على التوالى مع الملف الحافظ · ويمكن أيضا توصيل محطة البده ـ ايقاف بطريقة مختلفة ، كما يظهر ، على سبيل المثال ، في شكل ٨ ـ ٥٣ ، حيث يوصل زر الايقاف الى الجانب الموجب ، وذلك بدلا من توصيله مع الملف الحافظ ، كما حدث في الرسومات السابقة . وليس لهذا التغيير أي تأثير على عمل دائرة التنظيم .

المتابعة

عند الرغبة في تشغيل المحرك لفترة قصيرة من الوقت ، يضاف الى المحطة زر آخر ، وبذلك يصبح من المكن تشغيل المحسرك في الوقت الذي يضغط فيه على هذا الزر فقط ، وعند رفع الضغط عنه ، يقف المحرك ، بدون الحاجة الى الضغط على زر الإيقاف ، وبهذا الترتيب يمكن جعل المحرك يشتغل وقتيا ، وكما هي الحال في المحطات الأخسري ، يجب أن يكون زر الإيقاف في دائرة الملف الحافظ ، لاستعماله في حالة ما نحتاج اليه ، يبين شكلا ٨ ــ ٥٤ ، ٨ ــ ٥٥ دائرة تحتوى على محطة بدء ــ متابعة ــ ايقاف ، ومفتاح مغناطيسي ، في حين يبين شكلا ٨ ــ ٥٦ ، و ٨ ــ ٧٥ التوصيلات عند تنظيم التشغيل بمحطتين ، لاحظ أن لزر المتابعة أربعة تلامسات ، بدلا من اثنين ، وأنها تتكون من تلامسين مفتوحين عادة ، وتلامسين مقفلين عادة ، وتلامسين مقفلين عادة ، وقوجه طيق أخرى كثيرة ، تؤدى نفس الغرض ، وتتوقف طريقة التوصيل على طرق أخرى كثيرة ، تؤدى نفس الغرض ، وتتوقف طريقة التوصيل على أساسية ، وهي تعطى الطالب فكرة عن نوع المواثر المستعملة مع الأزرار الضاغطة ،

فيما يلى طريقة عمل الدائرة الموجودة في شكل ٨ – ٥٤ : عند الضغط على زر البدء ، تكمل الدائرة من الجانب الموجب للخط خلال تلامسي تعدى الحسل ، فأزرار البدء والمتابعة والايقاف ، فالملف الحافظ ، ثم الى العانب السالب للخط وبذلك يتمغطس الملف الحافظ ، فتقفل الثلامسات الرئيسية ، ويبط المحسوك في الموران ، ويقفل الثلامسان المساعدان في نفس الوقت ، فيحفظان مرور التيار في الملف الحافظ ، بعد رفع الضغط عن زر البدء ، وعند الضغط على زر الايقاف تفتح كل التلامسات ، ويتوقف المجرك عن الموران ، عند الضغط على زر المتابعة ، تكمل الدائرة من المجرك عن الموران ، عند الضغط على زر المتابعة ، تكمل الدائرة من المجلف ، ثم الى الجانب المسالب ، وبذلك تقفيل التلامسات الرئيسية والملف ، ثم الى الجانب السالب ، وبذلك تقفيل التلامسات الرئيسية

والمساعدة · تفتح دائرة التلامس المساعد عند الضغط على زر المتابعة ، وبذلك تصبح عديمة الجدوى · وبذلك تقطع الدائرة الحافظة ، ما دام الضغط مستمرا على زر المتابعة ·

المنظهات الآلية

فى المحركات التى تزيد قدرتها عن ﴿ حصان ، نحتاج الى استعمال مقاومة فى الدائرة ، وقت البدء ، وذلك حتى يمكن حفظ تيار البدء عند قيمة مأمونة العواقب ، وأثناء زيادة سرعة المحرك ، تنفصل هذه المقاومة آليا من الدائرة ، على خطوة واحدة ، أو على عدة خطوات ، وذلك على حسب حجم المحرك ، ونوع المنظم ، وهناك عدة طرق ، يمكن بها فصل المقاومة من دائرة المحرك آليا ، سوف نقوم بشرح بعضها فيما يلى بالتفصيل ، وهي :

- ١ _ منظم ق٠ د٠ ك٠ المضادة ٠
- ٢ _ منظم التلامسات المحجوزة ٠
- ٣ ــ المنظم المغناطيسي ذو الوقت المحدد •
- ٤ ـ المنظم الميكانيكي ذو الوقت المحدد
 - ٥ المنظم الاسطواني ٠

منظم ق • د • ك المضادة

عندما تزداد سرعة المنتج في محرك ، تزداد معها قيمة الجهد المضاد المتولد في المنتج ، وبذلك يقل التيار في دائرة المنتج ، ويعمل هذا التناقص في التيار على تقليل قيمة سقوط الجهد على مقاومة البدء الداخلة في دائرة المنتج ، فيزيد تبعا لذلك الجهد الموجود على نهايتي المنتج ، ولذلك ، فانه اذا وصل ملف ، مصمم للتشغيل على جهد قدره ٥٠ فولت ، على التوازي مع المنتج ، كما هو مبين بشكلي أ _ ٥٠ ، و ٨ _ ٥٩ ، فسوف يعمل فقط عندما يكون الجهد على نهايتي المنتج ٥٠ فولت ، أو أكثر ، ويمكن حينئذ جعل الملف يشغل تلامسا ، يعمل على قصر جزء من ، أو كل المقاومة الموجودة في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ _ ٠٠ ، وهو يبين وضع تلامس في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ _ ٠٠ ، وهو يبين وضع تلامس في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ _ ٠٠ ، وهو يبين وضع تلامس في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ _ ٠٠ ، وهو يبين وضع تلامس في دائرة المنتج عند بدء دوران المحرك .

وفيما يلي طريقة عمل الدائرة المبينة بشكل ٨ _ ٨٥ :

عند الضغط على زر البدء يتمعطس الملف الحافظ ، فتقفل التلامسات الرئيسية ، ويهذا تكمل الدائرة المحتوية على مقاومة البدء والمنتج ، ويمر

التيار أيضا في ملفات التوازى • وعندما تزداد سرعة المحرك ، يصل الجهد المتولد على طرفى المنتج الى قيمة تكفى لمغطسة ملف تلامسى زيادة السرعة ، وبذلك يقفل تلامسا زيادة السرعة ، فيؤدى هذا الى فصل المقاومة من دائرة المنتج ، وتوصيل المنتج على التوازى مع الخط •

تصنع بادئات ق • د • ك • المضادة أيضا بمقاومة ذات أقسام متعددة ، وملفات زيادة سرعة متعددة ، وذلك بدلا من واحدة • وشكل ٨ – ٦٦ يبين وحدة ذات ثلاثة أقسام • ويشتغل كل ملف على جهد يختلف عن الآخر • وكلما ازداد الجهد المتولد على طرفى المنتج ، نتيجة لازدياد السرعة ، تتمغطس الملفات بالتتابع ، فتقصر تلامساتها أجزاء مقاومة البدء على التوالى ، حتى يصبح المنتج في النهاية موصلا مباشرة على الخط •

يوضع ملف زيادة السرعة على التوالى مع الملف الحافظ فى بعض المنظمات ، وذلك بعد قفل تلامس زيادة السرعة ، وفى منظمات أخرى توضع مقاومة على التوالى مع ملف زيادة السرعة للحد من قيمة التيار المار فيه ويوجد فى بعض بادئات ق٠د٠ك المضادة ملف واحد كبير ، يقوم بتشغيل عدد من تلامسات زيادة السرعة وفى هذا النوع توضع أذرع تلامسات زيادة السرعة من القلب الحديدى للمغناطيس ، فتقفل زيادة السرعة على أبعاد مختلفة من القلب الحديدى للمغناطيس ، فتقفل الأذرع بالتتابع ، كلما ازداد الجهد الموجود على الملف ، وتقصر هذه الأنواع بدورها أجزاء من المقاومة الموجودة فى دائرة المنتج .

منظم الملامسات المحجوزة

يطلق على ملامسات زيادة السرعة المستعملة في هذا النوع من المنظمات اسم ملامسات التوالى المحجوزة ، وذلك لأن ملفات زيادة السرعة موصلة على التوالى مع المنتج ، ومصممة بحيث تحجز الملامسات مفتوحة ، ما دام التيار المار فيها كبيرا ، كما يحدث عند البدء ، ثم تقفل الملامسات بعد أن تزداد سرعة المحرك وتنقص قيمة التيار ، وتزود الملامسات المحجوزة اما بملف واحد أو بملفين ، وفي كلتا الحالتين يكون توصيل الملفات على التوالى مم المنتج ،

ويعرف هذا النوع أيضا باسم البادى، ذى التيار المحدد ، وذلك لأن تنظيم الزيادة في سرعة المحرك يأتى عن طريق قيمة التيار المار فيه .

الملامس المحجوز ذو الملفين

- يبين، شكل ٨ ـ ٦٢ آحد ملامسات التوالي المحجوزة ذا الملفين ٠
- ويوصل الملفان في هذا الموصل على التوالي مما ، وعلى التوالي مع المنتج .

والملف العلوى هو ملف القفل الذي يعمل على قفل التلامسين والملف السفلى هو الملف الحاجز ، الذي يعمل على حجز التلامسين مفتوحين ويصم الملفان بحيث يكون المجال المغناطيسي ، أو الجلب الناتج من الملف الحاجز ، هو المتغلب عند مرور تيار كبير في المحرك و فعند بدء دوران المحرك مثلا ، يحجز التلامسان مفتوحين بسبب مرور انتيار الابتدائي الكبير وعندما تزداد سرعة المحرك ، وتقل قيمة التيار ، تتغلب قوة جذب الملف العلوى ، فيقفل التلامسان ويمكن شرح هذه العملية على الوجه الآتي :

تبين الأشكال ٨ ـ ٦٣ أ، و ٨ ـ ٦٣ ب، و ٨ ـ ٦٤ احد هذه المنظمات ، وبه مقاومة ذات قسم واحد ، عند الضغط على زر البدء يقفل الملامسان الرئيسيان فتكمل الدائرة خلال ملف القفل ، والملف الحاجز ، فالمقاومة ، ثم دائرة المنتج ، يعمل التيار الابتدائى على مغطسة الملف الخاجز بدرجة تمكنه من منع التلامسين من أن يقفلا ، وعندما تزيد سرعة المحرك تقل قيمة التيار الى درجة تجعل جذب ملف القفل يتغلب على جذب الملف الحاجز ، مما يؤدى الى قفل التلامس ، وهذا يقصر كلا من الملف الحاجز والمقاومة ، يبين شكل ٨ ـ ٥٠ رسما مبسطا لهذه الدائرة ، توصل ملفات التوازى على الخط مباشرة ، في الفترة التى تحدث فيها كل هذه العمليات في المنظم ،

تحتوی بعض المنظمات من هذا النوع علی مقاومات ذات قسمین أو ثلاثة أقسام ، بدلا من احتوائها علی قسم واحد \cdot وفی هذه الحالة یلزم لکل قسم مجموعة من ائتلامسات \cdot ویبین شـــکلا ۸ _ 77 ، و ۸ _ 77 منظما زیادة سرعة المحرك بسرعة كبيرة \cdot

ذا حدث تعد للحمل على المحرك ، بأى درجة ، فان جذب الملف الحاجز قد يتسبب فى فتح التلامسين ووضع المقاومة فى الدائرة ، ويظل المحرك دائرا بهذا الشكل حتى يزول تعدى الحمل ، أو الى أن تزداد سرعة المحرك الى قيمة ، تنخفض معها قيمة التيار ، ومن ناحية أخرى ، اذا خف الحمل على المحرك ، فان جذب ملف القفل سوف يغلق التلامسين ، منا يؤدى الى زيادة سرعة المحرك بسرعة كبيرة ،

الملامس المحجوز اللو الملف الواحد

یشبه الملامس ذو الملف الواحد الموصل ذا الملغین من حیث انه تتکون دائرتان مغناطیستان عندما یمر التیار فی الملف • وعندما یمر تیار زائد فی الملف یتکون هجال مضاطیسی قوی ، یعمل علی حفظ التلامسات مفتوحة •

ومن ناحية أخرى ، فانه اذا كان التيار المار في الملف عاديا ، فان المجال المفناطيسي سوف يقفل التلامسات .

يبين شكل ٨ ــ ٦٨ هذا الملامس و لاحظ أنه يوجد ممران مغناطيسيان ، الحدهما خلال القطعة الطرفية ب والآخر التوصيلة المعدنية ج ، وهي التي يوضع حولها غلاف نحاسي و عند مرور تيار كبير في الملف ، تنشأ دائرة مغناطيسية قوية خلال انقطعة الطرفية ، فتنجذب الى الجزء المهتد من قاعدة الملف ، وبذلك تحفظ التلامسين مفتوحين وعندها يقل التيار المار ، يصبح المجال المغناطيسي المار عند ج أكثر قوة ، مما يؤدي الى قفل التلامسين ويعمل الغلاف النحاسي على الحد من قوة المجال المغناطيسي المار عند ج اذا كان التيار آلمار كبيرا ، فيمر تبعا لذلك معظم المجال المغناطيسي خلال القطعة الطرفية و

توجد أنواع أخرى عديدة من الملامسات الحاجزة ذات الملف الواحــــ ، ولكنها كلها تعمل بنفس الطريقة ، على أساس الفرق المغناطيسي بين نقطتين •

يتضح من مراجعة الأشكال ٨ - ٦٩ أ، و ٨ - ٦٩ ب، و ٨ - ٧٠ أنه عند الضغط على زر البدء ، تقفل التلامسات الرئيسية ، وتتكون دائرة من الموجب خلال الملف الحاجز ، فدائرة المنتج ، ثم الى الحط السالب ، وبعد أن يقل التيار الابتدائى العالى ، وتزداد سرعة المحرك ، تصبح قيمة التيار المار بالملف بحيث تساعد على سرعة قفل التلامسات ، فتقطع المقاومة من الدائرة ، وعندئذ يصبح مسر التيار خلالى المنف الحاجز ودائرة المنتج ألى الجانب السالب ،

یبین شکلا ۸ ـ ۷۱ ، و ۸ ـ ۷۲ منظم توال محجوز ذا مقاومة بقسمین • وفیما یلی طریقة عمله :

عند الضغط على زر البدء يقفل التلامسان الرئيسيان و وتتكون حينئذ دائرة من الجانب الموجب خلال در ، وخبلال الملف الحاجسز أ ، الى در ، فالمنتج ، ثم الى الجانب السالب ، عندما تقل قيمة التيار الابتدائى بعرجة كافية ، يقفل التلامسان ، اليقصران در ، ويضعان الملف الحاجز ب في مكانه ، وبذلك تصبح الدائرة خلال ب ، أ ، در ثم المنتج ، وعندما تزداد سرعة المنتج بدرجة كافية ، تهبط قيمة التيار مرة أخرى ، فيقفل التلامسان ب ، ويقصران در خلرج الداالرة ، بحيث يصبح الملف ب فقط على التوالى مع المنتج ،

المنظم المفناطيسي ذو الوقت المحدود

يجب أن يعمل المنظم ذو الوقت المحدود أيضا ، مثل باقى المنظمات الآلية ، على فصل مقاومة البدء على خطوات ، بحيث تزداد سرعة المحسرك تدريجيا • وعلى كل حال ، فان ملامسات زيادة السرعة في هذا النوع من البادئات يعمل على أساس يختلف عن الأساس الذي تعمل عليه البادئات الأخرى •

يحتوى ملف الملامس على قلب حديدى يحيظ به غلاف من النخاس وعلده المنقطع مرور التيار في الملف ، ينتج المجال المغناطيسي المتناقص تيارا تابيريا في الغلاف النحامي ، مما يتسبب في جعل القلب الحديدى يفقد المغناطيسية ببطء - وبذلك يمكن للقلب الحديدي أن يحتفظ بتأثيره على المنتج لبضع ثوان ، أو في المدة التي تكون قد ازدادت فيها سرعة المحرك ويكون التلامسان في هذه الملامسات مقفلين عادة وعندما يتمغطس الملف يفتح التلامسان ، وعندما يفقد الملف مغطسته ، تمر بضع ثوان قبل أن يقفل التلامسان ويمكن تحديد الوقت الذي يظل فيه التلامسان مفتوحين بضبط قيمة الشد في الملولب الموجود على الملامس .

يبين شكلا ٨ ـ ٧٣ ، و ٨ ـ ٧٤ رسمين للتوصيلات السلكية في منظم تستخدم فيه هذه الطريقة في زيادة السرعة • ويمتاز هذا البادىء على غيره بأن ازدياد السرعة لا يتوقف على سرعة المعرك أو التيار المار فيه • وطريقة عمله ، على حسب شكل ٨ ـ ٧٣ ، هي كما يلي :

عند الضغط على زر البدء يتمغطس ملف زيادة السرعة ، فيعمل على فتح تلامس زيادة إلسرعة وقفل التلامسين المساعدين ٣ وهذا يؤدى الى تمغطس ملف الخط ، فيقفل تلامسا الحط والتلامس المساعد ٤ ، ويفتح التلامس المساعد ٢ ، وهو الذي يكون مقفلا عادة ، وينشا عن قفل تلامسي الخط دائرة خلال المقاومة والمنتج ، يعمل التلامس ٤ على حفظ تأثير ملف الحط ، بينما يؤدى فتح التلامس ٢ الى أن يفقد ملف تلامس زيادة السرعة مغطسته ، فيقفل تلامس زيادة السرعة بعد وقت محدود ، وبذلك يقصر المقاومة من المدائرة ، ويضع المحرك على التوازي مع الحط ،

المنظم المناطيسي ذو الوقت المحدود وبزر متابعة

یمکن استخدام هذا المنظم بالمتابعة بعد تزوید، بزر متابعـة فی دائرة المتنظیم · ویبین، شکل ۸ ـ ۷۵ نفس البادی، المبین بشکل ۸ ـ ۷۵ مـع

اضافة زر متابعة • عند الضغط على زر المتابعة يتمغطس ملف زيادة السرعة ، فيحفظ تلامسا زيادة السرعة مفتوحين • وما دام الضغط على زر المتابعة مستمرا ، يظل التلامسان المساعدان مقفلين ، ويزودان ملف الخط بالتيار • وتقطع الدائرة الحافظة لهذا الملف عند رفع الضغط عن زر المتابعة •

المنظم المناطيسي ذو الوقت المحدود وبمقاومة ذات قسمين

يزود المنظم بمقاومة ذات قسمين في حالة المحد كات الكبير، • يبين شكل ٨ ـ ٧٦ بادئا مغناطيسيا ذا وقت محدود ، به ملامسان نزيادة السرعة . وطريقة التشغيل فيه تشبه أساسا طريقة التشغيل في المنظم المغناطيسي ذي الوقت المحدود ، فيما عدا أنه يستخدم ملامسين لزيادة السرعة بدلا من واحد ، فيقصر الموصل أ، المقساومة ر، خارج الدائرة ، بينما يقصر أ، المقاومة رب خارج الدائرة • عند الضغط على زر البدء يتمغطس الملف أ, فتقفل نقطة القفل أ, ، وهذا يؤدي الى مغطسة الملف أب ، الذي يقفل نقطة القفل آب . يفتح الملفان أ، أب الموصلين أ، أب ، بينما يؤدى القفل عند أم الى مغطسة الملف م ، وهو الذي يقفل بدوره التلامسين الرئيسيين • وتتكون حينئذ دائرة من الجانب الموجب خلال المقاومة ، فدائرة المنتج ، الى الجانب السالب . يفتح الملف م نقطة القفل م (وهو الذي يفتح بدوره الدائرة التي تحتوي على الملف أ,) ، فيتسبب في قفل الموصل أ, ، ثم قصر المقاومة ر, خارج الدائرة بعد ثوان قليلة • تفتح نقطة القفل أ, عندما يفقد الملف أ, مغطسته ، وتفتح الدائرة المحتوية على الملف أب ، وبعـــدها بوقت محدود تقصر المقاومة رب خارج الدائرة ، ويوصل المحرك على التوازى مع الخط .

المنظم الغناطيسي ذو الوقت المحدود وبفرملة ديناميكية

يكون من المهم في أحوال كثيرة العمل على ايقاف محرك بسرعة ، وعدم تركه يدور حتى يقف من تلقاء نفسه ، ويمكن الوصول الى ذلك اما بفرملة المحرك ميكانيكيا ، أو كهربيا ، أو استعمال الطريقتين معا ، فتزود المصاعد والأوناش ، وعربات التروللي بفرامل ميكانيكية تعمل على ايقاف المحسرك بسرعة ، لمنع التأكل المتزايد في انفرامل ، وللمساعدة على سرعة ايقاف المحرك ، تصمم المنظمات المستعملة مع بعض هذه الآلات ، بحيث تمكننا من المحرك ، تصمم المنظمات المستعملة مع بعض هذه الآلات ، بحيث تمكننا من استخدام قدرة المحرك على توليد الكهرباء في الأغراض الفرملية ، وهذا هو ما يسمى بالفرملة ديناميكيا ،

سبق أن شرحنا أن المحرك يولد ق • د • ك • مضادة في الاتجاه للجهد المستعمل • واذا فتحنا المفتاح الرئيسي ، بقصد ايقاف المحرك سوف يستمر في اندوران ، ولكنه سوف يبطىء تدريجيا • وسوف يولد المحرك جهدا ، اثناء الفترة التي يستغرقها في الدوران حتى يقف ، وذلك اذا لم ينقطع التيار عن ملفات المجال • فاذا وصل المنتج مع مقاومة خلال هذه الفترة ، فان الجهد المتولد سوف يعمل على امرار تيار في المقاومة ، وفي المنتج ، في الاتجاه الذي يتسبب عنه حدوث عزم دوران في المحرك ، مضاد لاتجاه الموران ، مما يؤدي الى سرعة ايقاف المحرك .

للحصول على ذلك ، يزود الملامس الرئيسي على منظم معد للفرملة ديناميكيا بمجموعتين من التلامسات ، مجموعة من التلامسات المفتوحة عادة للخط الرئيسي ، ومجموعة أخرى من التلامسات المقفلة عادة للفرملة ديناميكيا ، عند الضغط على زر البدء ، يتمغطس الملف الحافظ ، فيقف ل تلامسا الحط الرئيسيان ، ويغتج تلامسا الفرملة ديناميكيا ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ٧٧ . وعند الضغط على زر الايقاف ، يفتح التلامسان الرئيسيان ، ويقفل تلامسا الفرملة ، ويمر التيار الذي يولده المحرك ، في المقاومة ، وخلال المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ٧٨ . وسوف يؤدي هذا الى توليد عزم درران في الاتجاه المضاد ، مما يعمل على مرعة ايقاف المحرك .

یبین شکل ۸ – ۷۹ رسما لبادی، مغناطیسی ذی وقت محدود ، مع اضافة مقومات انفرملة دینامیکیا ، لاحظ آن الفارق الوحید بین هذا وشکل ۸ – ۷۶ ، هو اضافة مقاومة ، توصل علی التوازی مع المنتج ، وتوصیل ملفات التوازی مباشرة علی الخط ،

المنظم المكانيكي لاو الوقت المعدود

يمكن زيادة سعرعة المحرك باستخدام أجهزة ميكانيكية أيضا ، ذات وقت محدود . وهذا يمكن عمله بوساطة العجلة الموقتة بوعاء الاحتكاك ، وبوساطة العجلة الموقتة بالتروس .

عجلة وعاء الاحتكال

يتكون أحب أنسواع أجهزة وعاء الاحتسكاك من ملف ، يمكن لغطس من الحديد أن يرتفع بداخله ، اذا تمغطس الملف ويرتفع المفاطس في الأحوال العادية بسرعة كبيرة ، فاذا توصلنا الى جعله يصعد ببطء ، أمكن أستعماله لقطع وحدات المقلومة من دائرة المعسرك في وقت

ملعوم ، والعمل بذلك على اعطاء المحولة عجلة تدريجية ، وللوصول الى ذلك يجب ربط الجرء السغل من الفاطس مع مكبس يجب أن يرتفع فى أسظوانة ممتلئة بالزيت أو الهواء ، عندما يتمغطس الملف ، يتحرك المكبس الى أعلى بوساطة الفاطس ، وتكون حركته الى أعلى بطيئة ، أذ يجب عليه أثناء ذلك دفع الهواء أو الزيت من حيز الى حيز آخر في اسطوانة الاحتكاك ،

تستخدم هذه الحركة البطيئة في قصر المقاومة على خطوات ، كما يظهر في شكل ٨ - ٨٠ رسما لتوصيل الأسلاك في بادي سكل ٨ - ٨٠ رسما ليوصيل الأسلاك في بادي يستخدم فيه هذا النوع من العجلة ، وفيما يلي طريعه عمله :

عند انضغط على زر البيد تكمل دائرة تحتوى على ملف التلامس الرئيسى ، فيقفل التلامسان الرئيسيان ، وعندئذ تتكون دائرة من الموجب خلال التلامسين الرئيسيين ، فالمقاومة بأكملها ، فملغات التوالى ، ثم الى السالب ، وبذلك يبدأ المحرك دورانه ببطء ، يقفل تلامس مساعد على المفتاح الرئيسى ، فيتمغطس ملف وعاء الاحتكاك ، مما يتسبب فى جعل الغاطس يرتفع ببطء ، عاملا على قفل التلامسين أولا ، لأن المسافة بينهما هى أقصر مسافة فى ألمجموعة ، ثم تقفل التلامسات الأخرى بالتقابع ، قاطعة بذلك المقاومة ، وعاملة على سرعة زيادة المحرك ، تدريجيا ،

المجلة اللوقتة بالتروس

يشبه موقت التروس موقت وعاء الاحتكاك ، من حيث انه يحتوى على غاطس يتحرك الى آعلى ، عند تمغطس الملف الموجود حوله ، ويتكون الموقت بطريقة ، تجعل أصابع تلامس متعددة تعمل التلامس المطلوب بالتتابع ، كلما ارتفع المفاطس ، ويحدث التحكم في مقدار الوقت الذي يعضى بين حدوث القفل عند اصبعين متتاليتين بواسطة بندول بصيط شبيه برقاص الساعة ، عند ارتفاع الفاطس ، تحاول أصابع العجلة أن تقفل ، وهذا ينتج عزم دوران في تروس الجهاز ، فيتسبب في جعلها تدور ، ويعمل الرقاص على دوران التروس بسرعة محددة فقط ، بحيث تقفل أصابع العجلة على فترات محددة بالتتابع ، يتين شكلا ٨ ـ ١٨٢ ، و ٨ ـ ١٨٢ ب هذا النوع من المنظمات بالتتابع ، يتين شكلا ٨ ـ ١٨٢ ، و ٨ ـ ١٨٢ ب هذا النوع من المنظمات

يتمغطس الجزء العلوى من الملف عن طريق نقطة قفل تكون عادة مقفلة ، وذلك عند الضغط على ذر البدء • وعندما يقفل تلامسا الحط تفتح نقطة القفل ، فيدخل بذلك الجزء السفل من الملف في المعائرة المافظة • تقفل أصابع العجلة في الموصل ذي الأصابع المتعددة بالتتابع وتوصل المحرك على التوازي مع الخط •

موقف التروس بالفرملة ديناميكيا

يبين شكل ٨ – ٨٣ نوعا آخر من البادئات ، يشبه الرسم في شكل ٨ – ٨٨ ، ولكن تستخدم فيه الفرملة ديناميكيا ، وتستخدم مقاومة البدء في دائرة الفرملة ديناميكيا وذلك للمساعدة على الفرملة ، عند الضغط على زر البدء يتمغطس الملف ، فيقفل التلامسان الرئيسيان على التو ، ويفتح تلامسا الفرملة ديناميكا ٤ ، وبذلك يمر التيار من الموجب خلال التلامس ١، فالمقاومة بأكملها ، فالمحرك ، ثم الى السالب ، ويعمل جهاز التروس الموقت على قفل التلامسين ٢ ، ٣ بالتتابع ، وتوصيل المحسرك على التوازي مع الحط ، عند الضغط على زر الايقاف تفتح التلامسات ١ ، ٢ ، ٣ ويقفل التلامس ٤ ، عاملا على وضع مقاومة البدء على التوازي مع المنتج ، لكى يقف المحرك ، ويمنع متمم الفرملة ديناميكيا الملف من أن يقفل ، حتى يتوقف المحرك عن الدوران تماما ،

المنظم الأسطواني

المنظمات الاسطوانية عبارة عنمفاتيج يدوية تستعمل في عربات التروللي، والأوناش ، وآلات الورش ، وغيرها من الاستعمالات التي يكون من الضروري فيها قطع مقاومة من دائرة محرك • ويستخدم النوع العام من المفتاح الاسطواني عادة في البدء وعكس اتجاه الدوران • ويمكن أن تصمم هـــذه المفاتيح لكي تقوم بعمليات آخري أيضا مثل الفرملة ، وبزيادة السرعة عن طريق ملفات المجال • ويشبه المنظم الأسطواني في مظهره العام المفتاح الأسطواني العاكس ، انذي سبق شرحه في هذا الباب ، فيما عدا أنه أكبر ويعتوى على تلامسات أكثر • ويوجد بداخل المفتاح أسطوانة ، عليها عدد من المتلامسات ، كل منها معزول عن الآخر ومعزول عن الاسطوانة • ويطلق على هذه التلامسات اسم التلامسات المتحركة • ويوجد أيضا مجموعة من التلامسات الثابتة موضوعة بداخل المنظم ، ولكنها ليست على الاسطواقة التي تدور ، وهي مرتبة بحيث يحدث التلامس بينها وبين التلامسات الموجودة على الأسطوانة ، عند ادارتها · ويوجد بأعلى المنظم يد ، يمكن تحريكها في اتجاه عقربي الساعة ، أو في عكس اتجاه عقربي الساعة ، على حسب اتجاه دوران المحرك • ويمكن حفظ اليد عند أي موضع ، أما في الاتجاه الأمامي ، وإما في الاتجاه العكسي ، وذلك بوساطة درفيل وعجلة ذات مجار • عند المواضع المتتابعة لليد ، يسقط الدرفيل في أحد مجاري العجلة ، ويحفظ الأسطوانة من الحركة في أي الاتجاهين ، الى أن يحركها العامل • تحدث أقواس كهربية عادة عند تحريك التلامسات من وضع الى آخر ، وتستعمل ملفات اطفاء في كثير من المنظمات لتقليل حدوث الأقواس الكهربية، وتوضع حواجز مصنوعة من الاسبستس ، أو أى مادة أخرى تتحمل الحرارة العالية ، بين التلامسات ، لمنع حدوث أقواس كهربية بينها • وتمنع هذه الحواجز أيضا دوائر المقصر الي تنتج من حدوث الأقواس الكهربية • ويمكن ازالة هذه الحواجز بسهولة واستبدالها •

يبين شكل ٨ - ٨٤ منظما أسطوانيا بسيطا ذا مقاومة بقسمين ويبين الرسم المنظم وعو مفرود و توجد مجموعتان من التلامسات المتحسركة ومجموعة واحدة من التلامسات الثابتة وللدوران في الاتجاء الامامي تتلامس مجموعة من التلامسات المتحركة مع مجموعة التلامسات الثابتة وللدوران في الاتجاء العكسي وتدخل المجموعة الأخرى من التلامسات المتحسركة في الاتجاء العكسي وتدخل المجموعة الأخرى من التلامسات المتحسركة في الدائرة لاحظ أنه توجد ثلاثة مواضع أمامية وثلاثة مواضع عكسية ومكن ضبط اليد عليها و

فيما يلي طريقة عمل المنظم:

فی الوضع الأول ، تتلامس الأصابع المتحركة أ ، ب ، ج ، د فی شكل $\Lambda = \Lambda = \Lambda$ مع التلامسات الثابتة $\Lambda = \Lambda = \Lambda$ ، $\Lambda = \Lambda$ ، ثم الی $\Lambda = \Lambda$ ، ثم فی المقاومة كلها الی ملفات التوالی ، ثم الی الجانب السالب ، حسب التوصیلات المبینة فی شكل $\Lambda = \Lambda$ ، وفی الموضع الثانی یقطع جزء من المقاومة خارج الدائرة ، وفی الوضع الثالث تخرج المقاومة كلها منالدائرة ، ویصبح المحرك موصلا علی التوازی مع الحط ، ملفات التوازی موصلة علی الحط مباشرة طوال الوقت ،

تحديد الخلل وإصلاحه

تشبه طريقة تحديد الحلل في منظمات التيار المستمر الطريقة المستعملة مع منظمات التيار المتردد ، وبذلك تكون مراجعة الباب الخامس ، منظمات التيار المتردد ، مفيدة جدا في المساعدة على تحديد الحلل في منظمات التيار المستمر المغناطيسية ، وفيما يلى العيوب المعتادة التي تحدث في منظمات التيار المستمر ،

- ١ اذا لم يدر المحسرك بعسد تحريك اليد عدة خطوات ، فقد يكون العيب :
 - (أ) احتراق المصهر •
- (ب) فتح في وحدة من وحدات المقاومة · اختبر المقداومة بوضع طرفي دائرة اختبار على نقط التلامس المتجاورة · يجب أن يضي المصباح في هذه الحالة ، وإذا لم يضي ، فمعنى هذا أن المقاومة بين النقطتين مفتوحة ·
- (ج) ضعف التلامس بين الذراع ونقط التلامس ، وفي هذه الحالة قـــد تحدث أقواس كهربية ·
- (د) خطأ التوصيلات في البادى : يمكن أن يحدث هذا مع الصناديق ذات الأربع النقط ، عند توصيل البادى ولاول مرة ، فاذا لم تكن نهايتا الحط موصلتين على الوجه الصحيح ، فأن المحرك سوف لا يدور ، ولكن اليد سوف تظل في مكانها عند تحركها الى آخس نقطة .
- (ه) قطع في الأسلاك قد يتسبب في فتح دائرة المنتج أو دائرة ملفات المجال ·
 - (و) الجهد المستعمل منخفض
 - (ز) الحمل زائد عن الحد •
 - (ح) تفكك أو وساخة في توصيلات النهايات ٠
- (ط) فتح في دائرة الملف الحافظ في صيندوق ذي ثلاث نقط · سيوف يؤدي هذا الى حدوث فتح في دائرة ملفات المجال ·
- ٢ ـ اذا لم تثبت اليه في مكانها عند وصولها الى آخه نقطة ، فقه يكون العيب :
- (أ) فتح في دائرة الملف الحافظ بسبب احتراق التلامسات ، أو قطع التوصيلات اليها ، أو ضعف التلامس عندها ·
 - (ب) انخفاض الجهد
 - (ج) ملف مقصــور
 - (د) خطأ في التوصيل ٠
 - (هـ) فتح تلامس تعدى الحمل •

- ٣ _ اذا انفجر المصهر عند تحريك اليد ، فقد يكون العيب :
- (1) حدوث تماس أرضى مع وحدات المقساومة ، أو التلامسات ، أو الأسلاك .
 - (ب) تحريك اليد بسرعة زائدة •
- (ج) فتح في دائرة ملفات المجال على صندوق البدء وفي الصندوق ذي الثلاث النقط قد يكون العيب في الملف الحافظ
 - (د) المقاومة مقصورة خارج الدائرة •
 - ٤ _ اذا أزدادت سخونة صندوق البدء ، فقد يكون العيب :
 - (أ) تعدى الحمل على المحرك .
 - (ب) تحريك اليد ببطء كبير .
 - (ج) قصر بعض وحدات المقاومة أو بعض التلامسات .
- ه _ عند استعمال مفتاح مغناطيسي مع البادي، اليدوى ، ارجع الى العيوب الموجودة في آخر الباب الخامس ·

البارالتاسع

المحركات المامة وذات القطب المظلل ومحركات المراوح

تستخدم المحركات التي سنقوم بشرحها في هذا الباب في استعمالات مختلفة ، تشتد اليها الحاجة في هذه الأيام ·

المحركات العامة

المحرك العام هو محرك يمكن تشغيله اما بالتيار المستمر ، أو بتيار متردد ذي وجه واحد ، بنفس السرعة تقريبا • ويشيع استعمال المحركات ذات القدرة الكسرية الحصان من هذا النوع ، وتستخدم في الاستعمالات المنزلية مثل خالطات الطعام ، والمثاقب ، وآلات الخياطة •

المحركات العامة هي محركات توال ، ولها عزم دوران ابتدائي كبير ، كما آنها متغيرة السرعة وهي تدور بسرعة تبلغ في ارتفاعها درجة الخطورة عندما لا تكون محملة ، وهي تثبت لذلك عادة مع الجهاز الذي تقوم بادارته .

تستعمل أنواع عديدة من المحركات العامة في هذه الأيام ، ويشبه النوع الأكثر شيوعا محرك توال صغير ذا قطبين بارزين ، مثل محركات التيار المستمر ، ويوجد نوع آخر من المحركات العامة يحتوى على ملفات مجال موزعة في مجار، تماما مثل المحرك ذي الوجه المشطور ، وتصنع هذه المحركات عادة بأحجام تتفاوت من بيلم الى لم حصان ، ولكن يمكن الحصول عليها ناحجام أكبر من ذلك كثيرا للاستعمالات الخاصة ،

لما كان المحرك العام يشبه محرك التوالى للتيار المستمر من نواح كثيرة ، فمن المستحسن أن يراجع الطالب أولا الباب السادس ، ملفات المنتج للتيار المستمر ، والباب اسابع ، محركات التيار المستمر ، وذلك قبل دراسة هذا الباب .

تكوين المحرك العام

يتكون المحرك انعام ذو الأقطاب البارزة من الأجزاء الآتيه :

(١) الاطار ، (٢) قلب المجال ، (٣) المنتج ، (٤) الغطاءان الجانبيان •

الاطار عبارة عن غلاف من الصلب أو الألومنيوم أو الحديد الزهر ، وهو يشبه ذلك الذي في شكل ٩ ـ ١ ، وهو من الكبر بحيث يكفي لحمل رقائق قلب المجال و وتثبت أقطاب المجال في الاطار عموما بوساطة مسامير بصواميل تنفذ فيه وغالبا ما يكون الاطار جزءا مكملا للآلة التي يحملها .

ویتکون قلب المجال ، المبین مع أجزاء المحرك الأخرى بشكل ۹ ـ ۲ ، من رقائق تضغط معا جیدا ، ثم تربط بوساطة مسامیر برشام أو مسامیر بصوامیل • و کما هو مبین بشكل ۹ ـ ۳ ، تصمم الرقائق بحیث تحتوی علی قطبی المجال لمحرك ذی قطبین •

المنتج شبيه بمنتج محرك تيار مستمر صغير ، وهو يتكون أساسا من قلب من الرقائق ، يحتوى على مجار معتدلة ، أو مائلة ، وموحد توصل اليه أطراف ملفات المنتج • وكل من القلب والموحد مثبتان على العمود •

وكما هو الشأن في كل المحركات ، يوجد الغطاءان الجانبيان على جانبي الاطار ويحفظان في مكانهما بوساطة مسامير قلاووظ ، ويحتوى الغطاءان على الكرسيين ، وهما عادة بلى أى ذوا جلبة ، ويدور فيهما عمود المنتج ، ويحتوى كثير من المحركات العامة على غطاء جانبي ، يصب كجزء من الاطار ، وبذلك يمكن رفع غطاء جانبي واحد في هذا النوع من المحركات ، تثبت حوامل الفرشة بالمسامير عادة في الغطاء الجانبي الامامي ، كما هو مبيز بشكل ٩ ــ ٤ .

طريقة تشفيل المحرك العسام

يتكون المحرك انعام بحيث انه عند توصيل المنتج مع ملفات المجال على التوالى ، وامرار التيار ، تتفاعل خطوط القوى المتولدة بوساطة ملفات المجال ، مع خطوط القوى المتولدة من المنتج ، بحيث ينتج دوران • وهذا صحيح سواء أكان التيار مترددا أم مستمرا •

اعادة لف ملفات المجال

المحركات العامة كلها تقريباً ذات قطبين ، ولذلك فهى تحتوى على ملفى مجال ، وكما هي الحال في محركات التوالى للتيار المستمر ، تتكون ملفات

اقطاب المجال من عدد صغير نسبيا من لفات السلك • وعلى ذلك فان وجود مثات قليلة من الملفات في كل ملف يقابل وجود بضعة آلاف من الملفات في الملف ، في حالة ملفات التوازي •

اذا أردت عمل ملفات مجال عديدة ، أتبع الطريقة الآتية :

ارفع الملفات آنقديمة من القلب، وتكون محفوظة في مكانها عادة بوساطة عمودين صغيرين ، كل منهما محشور في ثقب صغير على أحد جانبي القلب، كما هو مبين بشكل P_- ، ويجب رفعهما أولا · وتحفظ بعض ملفات المجال في مكانها على القلب بوساطة مشبك رقيق من الحديد ، يمتد من أحد جانبي الملف الى المجانب الآخر ، كما هو مبين بشكل P_- ، وفي بعض الأحيان توضع قطعة من الفبر بين ملفي المجال ، كما هو مبين بشكل P_- ، وفي ببين شكل P_- ، منظرا لملفات المجال ، كما هو مبين بشكل P_- ، منظرا لملفات المجال .

ارفع الشريط من فوق الملفات ، ثم سجل مقاس السلك وعدد اللفات في كل ملف • يكون عازل السلك عادة من المينا أو الفورمفار • استعمل نفس مقاس السلك ونفس نوع العازل •

ابسط الملف على شكل مستطيل مثل ما هو مبين بشكل ٩ ـ ٩ ، وذلك لعمل ضبعة للملف الجديد ، قبل أخذ المقاسات لعمل الضبعة ، أذل كل الشريط المغطى للملف ، لكى يكون مقاس الملف الجديد مثل الملف القديم ، لأن الملف اتجديد اذا كان أصغر قليلا ، فسوف تجد مشبقة في وضعه على القلب ، ومن ناحية أخرى اذا كان الملف كبيرا ، فقد يشغل حيزا أكثر من اللازم ، وربما يمنع ربط الغطاء الجانبي على الاطار .

اقطع قطعة من الخسب بالمقاس الداخلي للملف ، وسوف تكون هذه مي الضبعة التي سيلف عليها الملف الجديد ولكي يسمهل رفع الملف الجديد بعد لفه ، اجعل جوانب قطعة الخسب مسلوبة قليلا ، وضع عليها لفة واحدة من الورق العازل و ولحفظ الملف في مكانه أثناء اللف ، اربط بالمسمار قطعتين جانبيتين على الضبعة ، كما هو مبين بشكل ٩ - ١٠ وضع الضبعة على المخرطة أو على آلة اللف ، ولف العدد المضبوط من اللغات بالمقاس الصحيح للسلك على الضبعة و اربط الملف قبل رفعه ، مستعملا الشقوق الموجودة في القطعتين الجانبيتين كدليل وسيرة في القطعتين الجانبيتين كدليل وسيرة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة و

صل بنهايتي سلك الملف طرفين مرتين بوصلة مفتولة • تأكد من ربط الطرفين مع الملف لمنع شدهما عرضا • غط الملف بطبقة من الكامبرك المدهون

بالورنيش ، ثم لفه بطبقة من شريط القطن ، كما هو مبين بشكل ٩ ــ ١١ . شكل الملف بحيث يشبه الملف الأصلى ، ثم اطله أو ادهنه بالورنيش ، وبعد أن يجف ضعه على القلب ، واحفظه في مكانه بنفس الطريقة الأصلية .

اذا كان الملف محكما على القلب ، كن حريصا ألا تخدش جوانبه على القلب ، والا فان الأسلاك قد تتقطع ، أو تحدث تلامسا أرضيا • وقد أثبتت التجربة أنه من المستحسن وضع عازل عند جوانب الملف ، لمنع احتمال حدوث ذلك • لا تجذب الأطراف أثناء وضع الملفات في مكانها ، لأن هذا قد يؤدى الى تفككها ، أو قطع التوصيلات

توصيل ملفات المجال والمنتج

توصل ملفات الأقطاب في المحرك العام على التوالى • مع مراعاة اختلاف القطبية في الأقطاب المتجاورة ، تماما كما هي الحال مع أقطاب أي محرك للتيار المستمر • وطريقة اختبار صحة القطبية في الأقطاب نفسها المستعملة مع أقطاب التيار المستمر ، أي الاختبار بالمسمار المبين بشكل ٩ – ١٢ ، أو طريقة البوصلة ، وهما أكثر الطرق تفصيلا • وهناك طريقة أخرى ، كما جاء في الباب السابع ، وتكون بتوصيل ملفي القطبين بأي شكل ، عكس طرفي أحدهما إذا لم يدر المحرك •

وكما هى الحال فى كل المحركات ذا القطبين ، يوصل ملف القطبين على التوالى بالطريقة المبينة فيما سبق ، ثم يوصلان على التوالى مع المنتج ، كما هو مبين بشكل ٩ – ١٤ أن احد الطرفين الموصلين الى الخط يأتى من المنتج ، والطرف الآخر يأتى من المات المجال ، منكل ٩ – ١٥ يبين طريقة أخرى لتوصيل المحرك العام ، بتوصيل المنتج بين ملفى القطبين ، فتوصل نهاية الملف الأول مع أجد طرفى المنتج ، ويوصل الطرف الثانى الممنتج مع ملف القطب الثانى ،

عكس أتجاء الدوران في المحرك المام

فى المحرك العام ذى الأقطاب البارزة ، يعكس التجاه الدوران ، بعكس التجاه مرور النيار ، اما فى ملفات المجال ، أو فى المنتج ، والطريقة المتبعة عادة تكون بتبديل توصييل الأطراف على حوامل الفرش ، يبين شكل 9 - ١٦ . توصيل هذا المحرك للدوران فى التجاه عقربى الساعة ، بينما يبين شكل 9 - ١٧ التوصيل للدوران فى عكس الجاه عقربى الساعة ،

يؤدى عكس اتجاه الدوران في كثير من المحركات العامة ، وخصوصا تلك التي لا يمكن نقل حوامل الفرش فيها ، الى حدوث أقواس كهربية ، وشرر عنيف عند انفرش ، وذلك لأن معظم هذه المحركات مصنوعة لاستعمال معين ، وملفوفة للدوران في اتجاه واحد ، فيؤدى عكس اتجاه الدوران الى عدم وجود الفرش في موضع التعادل ، والطريقة الوحيدة لعكس اتجاه الدوران في هذه المحركات ، بدون حدوث شرر ، تكون باعادة توصيل الأطراف على الموحد بما يناسب الحالة الجديدة ، وسوف نقوم بشرح هذا بالتفصيل فيما بعد ،

لف المنتج

تلف منتجات المحركات العامة بنفس الطريقة التى تتبع مع منتجات محركات التيار المستمر الصغيرة • وكما هى الحال مع أى منتج أو عضو ثابت ، تكون الخطوة الأولى في اعادة اللف هي ضمان الحصول على معلومات دقيقة وافية فيما يختص بالملفات القديمة ، وذلك لكى يتمكن القائم بالتصليح من اعادة لف المنتج بالعدد الصحيح للفات ، وخطوة اللف ، وترحيل الأطراف ، ومقاس السلك •

أخذ الملومات:

قبل أخذ المعلومات من المنتج ، توجد بعض حقائق خاصة بالمحركات العامة ، ومفيدة في هذا الصدد ، وسوف تساعدك في جمع المعلومات الضرورية ، وهذه هي :

کل المحرکات العامة ذات القطبین انطباقیة اللق ، بحیث یکون الطرفان الابتدائی والنهائی لکل ملف موصلین الی قضیبی موحد متجاورین ، کما فی شکل و به ۱۸ ویکون لف معظم المحرکات أیضا بخیة ، کما فی شکل و به ۱۹ بعد لف أحد الملفات تعمل خیة ، ثم یلف الملف الذی یلیه و تحتوی کل منتجات المحرکات العامة تقریبا علی ملفین لکل مجری ، ویکون عدد قضبان الموحد ضعف عدد المجاری ، وهذا یعنی أیضا نه توجد خیتان لکل مجری ، وتوجد أیضا محرکات بمنتجات ذات ملف أو تلائة ملفات لکل مجری ، ولکننا سنخصص هذا الباب اشرح المنتجات التی تحتوی علی ملفین لکل مجری ،

اتبع الطريقة الآلمية في أخذ المعلومات من منتج محرك عام : عد وسجل على لوحة معلومات عدد المجاري ، وعدد قضبان الموحد ، مد خيطا أو أي

حد مستقیم من منتصف مجری لیری ما اذا کان علی استقامة احد القضبان أو المیکا • سجل هذا علی لوحة المعلومات بعمل رسم کالمبین بشکل ۹ سب ۲۰ • أوجد خطوة الملف بعد المجاری بین جانبی الملف ، وسجلها علی لوحة المعلومات (۱،۲) أو (۱،۷) علی حسب الحال • وخطوة ملفات لوحة المعلومات ، فی حالة المحرك ذی القطبین ، نصف عدد المجاری تقریبا •

ترحيل الأطراف

كل المعلومات التي سجلت حتى الآن ، تم الحصول عليها بدون رفع أى سلك من المنتج ، تجمع باقى المعلومات أثناء حل المنتج ، ويكون مقدار ترحيل الأطراف هو أهم ما يجب الحصول عليه أولا ويجب أن يكون ذلك أقرب ما يكون الى الحقيقة ، وأن كان الحصول على معلومات دقيقة في هذا الشأن صعبا جدا ، بسبب أورنيش الموجود على الملفات ، وهذه المعلومات مهمة أذا أردنا الحصول على تشغيل بدون شرر ،

فيما يلى الطريقة التي تتبع لمعرفة الترحيل المضبوط للأطراف :

حل عدة ملفت بعناية ، وعلم على الموحد مكان الطرفين الابتدائى والنهائى الملفين متجاورين على الأقل · كذلك عند حل ملف عند الخية ، علم مجرى الملف وقضيب الموحد بعلامة خفيفة بزمبة ، وسجل ما اذا كانت هذه الخية خاصة بالملف الأول أو الثانى من الملفين فى المجرى · وشكل ٩ ـ ٢٢ يوضع هذه الطريقة · تظل أطراف الملفات عند اخراجها من المجارى موصلة الى القضبان ، وثرفع منها أثناء حل كل ملف · فعند اخراج الملف ٧ ، يمكن رؤية أن أنظرف الابتدائى تهذا الملف موصل الى قضيب الموحد ٣ ، وهو يبعد ثلاثة قضبان الى يمين المجرى الموجود به الملف ٧ · وحينئذ يجب وضع علامات على قضيب الموحد ، والمجربين اللذين يوجد بهما الملف ، ثم يسجل هذا كله على لوحة المعلومات ، مع عمل رسم مثل ذلك الذي في شكل يسجل هذا كله على لوحة المعلومات ، مع عمل رسم مثل ذلك الذي في شكل هذا قد يكون مستحيلا في بعض المنتجات ، بسبب وجود الورنيش على الملفات ،

عند اعادة لف هذا المنتج ، يوضع الملف الأول في المجريين الموضوع عليهما العلامة ، ويوضع الطرف الأول في القضيب ٣ ، ثم تأتى كل الحيات بعد ذلك بالتتابع .

يتضع من شكل ٩ ـ ٢٢ أن الأسلاك تحل في اتجاه عقربي الساعة ، وهذا يعنى أن الملفات قد تم لفها في عكس اتجاه عقربي الساعة • سوف

يلاحظ كذلك أن الملفات تتقدم الى ناحية اليسار، وهذا كله يجب تسجيله • يمكن الحصول على عدد اللفات في الملف أثناء حله ، ويقاس مقطع السلك بوساطة معابر سلك ، أو ميكرومتر •

تكون المنتجات عادة مدهونة بالورنيش ومحمصة لدرجة تجعل من الصعب جدا حل الملفات وهذا ينطبق خاصة على الملفات العلوية وفى هذه الحالة تقطع الملفات الأربع أو الخمس الأولى ، أو آكثر من ذلك ، حتى نستطيع الوصول الى ملف يمكن حله واذا كانت الملفات محترقة أو متفحمة ، فإن عملية الحل تصبح عادة سهلة والملفات اللازم حلها ، هى التى تكفى فقط للحصول على المعلومات الضرورية ، أما باقى الملفات ، فيمكن قطعها وسحبها ويجب رفع جميع الحوابير قبل حل الملفات ،

استعمال الزوام للحصول على ترحيل الأطراف

اذا لم يكن المنتج مقصورا ، أو مفتوحا ، فيمكن استعمال طريقة أبسط للحصول على مقدار ترحيل الأطراف · وفيما يلى هذه الطريقة :

ضع المنتج على الزوام ، كما هو مبين بشكل ٩ - ٢٣ · فاذا كان أحد الملفات مقصورا ، فسوف يهتز سلاح منشار يدوى عند وضعه فوق المجرى الموجود به الملف المقصور · واذا كان هناك ملفان مقصوران ، فسوف ينتج نفس التأثير فوق مجزيين · وهذا هو الأساس المستخدم للحصول على ترحيل الأطراف ·

اصنع دائرة قصر على قضيبين بوساطة قطعة منالسلك ، ثم حدد بوساطة سلاح منشار يدوى المجرى الذى يجعل السلاح يهتز • أدر المنتج بحيث يصبح هذا المجرى الى أعلى • اصنع دائرة قصر على القضيبين التاليين ، ولاحظ ما اذا كان سلاح المنشار اليدوى يهتز فوق نفس المجرى ، فاذا حدث هذا ، علم القضبان الثلاثة التي استخدمت في هذا الاختبار ، وكذلك علم المجارى التي بها الملفات المتسببة في جعل السلاح يهتز •

بعد تسجیل کل المعلومات ، یحل المنتج باکمله ، ویزال کل العادل القدیم ، یستعمل عازل جدید بنفس السمك ، ولکنه یقطع بحیث یستد فوق المجاری حوالی الله بوصة وعلی کل من جانبی المجسری حوالی المجلم من البوصة .

من المهم اختبار الموحد للكشف عن القصورات والفتحات قبل وضع الملفات الجديدة ، وفتح مجار في القضبان لوضع الخيات فيها · تأكد من أن عرض المجاري في قضبان الموحد يساوي قطر سلك ملفات المنتج ·

طريقة اللف

تشبه طريقة اعادة لف المنتج في محرك عام الطريقة التي أوردناها في الباب السادس • وهذه الطريقة باختصار هي :

ابدأ بأى مجرى ، ولف العدد المطلوب من اللفات فى المجريين بالخطوة الصحيحة ، ثم اصنع خية ، لف نفس عدد اللفات فى نفس المجريين كما فعلت مع الملف الاول ، ثم اصنع خية أخرى ، لف الملفين التاليين مبتدئا بالمجرى التالى ، غير أطوال الخيات حتى يمكن التعرف على الاطراف عند وضعها فى قضبان الموحد ، يمكن تمييز الاطراف أيضا باستعمال أغلفة على الطرف بألوان مختلفة ،

سوف تجد فروقا طفيفة في المحركات المختلفة ، فمثلا ، تلف الملفات على بعض المنتجات في اتجاه عقربي الساعة ، وبالاضافة الى ذلك قد يكون تقدم الملفات في اتجاه اليمين أو يكون في اتجاه اليسار ، وفي بعض المنتجات تكون أطراف الملفات أمام الملفات ، وفي بعضها الآخر تكون في الخلف أو ناحية الطارة ، وكذلك قد تكون الاطراف في بعضها الآخر تكون في الخلف أو ناحية الطارة ، وتكون في بعضها الآخر على المجانب الايسر من الملفات ، وتكون في بعضها الآخر على الجانب الايسر من الملفات ، وتكون في بعضها الآخر على الجانب الايمن ، وخير طريقة يمكن اتباعها ، هي أن تعيد لف المنتج بنفس الطريقة الاصلية التي كان ملفوفا بها بالضبط ، فاذا كانت ملفات المنتج ملفوفة في الإصل في اتجاه عقربي الساعة ، كما في شكل اللهات ملفوفة في عكس اتجاه عقربي الساعة ، أعد لفها في هذا الاتجاه ، كما هو مبين بشكل ٩ _ ٢٥ ، واذا كانت الاطراف أو الخيات موضوعة أصلا على الجانب الايمن من الملفات ، كما هو مبين بشكل ٩ _ ٢٦ ، أعد لفها بهذا الشكل ، وهذا ينطبق أيضا على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل ٩ _ ٢٧ ،

فى بعض الاحيان تكون أطراف ملفات المنتج موجودة فى الناجية الخلفية من المنتج ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٢٨ ، وفى هذه الحالة تمرر الاطراف خلال المجارى الى الناحية الامامية ، حتى يمكن توصيلها الى الموحد .

موضع الاطراف في الموحد

من المهم أن يكون وضع الاطراف في الموحد تماما كما كان في الملفات الاصلية • فاذا وضعت الاطراف بعيدا عن مكانها الاصلي بقضيب ، أو قضيبين ، فسوف يحدث شرر شديد • ويتحدد موضح الاطراف عادة

باتجاه دوران المحرك ، وسوف يكون مختلفا مع أحد اتجاهى الدوران عنه مع اتجاه الدوران المضاد · وعلى كل حال ، تكون بعض المحركات العامة مصمحة بحيث يمكن تشغيلها بنفس النتيجة في أى الاتجاهين ، ولو أن معظمها مصنوع لكي يشتغل في اتجاه واحد ·

اذا كان المحرك مصمما للدوران في اتجاه عقربي الساعة ، يوضع طرفا الملف عادة على بعد قضيبين أو ثلاثة الى يمينه ، كما هو مبين في شكل P = P7 ، P7 = P7 ،

اذا كانت ملفات المنتج ملفوفة أصلا في اتجاه عقربي الساعة ، وأعيد لفها في عكس اتجاه عقربي الساعة ، فسوف يدور المحرك في عكس الاتجاه ، ويحدث شرر شديد ، عند عكس توصيل أطراف الفرش يدور المحرك في الاتجاه انعكسي ، ويتوقف حدوث الشرر ،

المحرك المعوض بنو المجال الموذع

يحتوى هذا النوع من المحركات العامة ، الذى تظهر أجزاؤه الرئيسية في شكل ٩ – ٣٣ ، على عضو ثابت يشبه العضو الثابت للمحرك ذى الوجه المشطور ، كما يحتوى على منتج يشبه منتج المحرك ذى الاقطاب البارزة • ويوجد نوعان من المحركات العامة ذات المجال الموزع • أحد هذين النوعين يسمى المحرك المعوض ذا المجال المفرد ويحتوى على ملف واحد على العضو الثابت ، والثاني يدعى المحرك المعوض ذا المجالين ، وهسو يحتوى على محدتين من ملغات العضو الثابت •

يحتوى المحرك المعوض ، ذو المجال المفرد ، ذو القطبين ، على ملفات فى العضو الثابت تشبه الملفات الرئيسية لمحرك ذى وجه مشطور ، ذى قطبين ، وهى تلف فى مجارى العضو الثابت بنفس الطريقة ، ويجب أن تكون قطبية الاقطاب المتجاورة فى المجال مختلفة ، وتوصل على التوالى مع المنتج ، وتصنع المحركات التى من هذا النوع أيضا باربعة أقطاب ، أو أكثر ، لعكس اتجاه الدوران فى هذا المحرك ، بدل ترصيل طرفى ملفات المجال أو المنتج ، وحرك الفرش فى عكس الاتجاه الذى سوف يدور فيه المحدرك ، ويكون

تحريك الفرش فى حدود عدة قضبان عادة • ويحتوى المحسرك المعوض ذو المجالين على وحدتين من الملفات فى العضو الثابت ، الملفات الرئيسية ، والملفات المعوضة ، وهى تشبه ملفات الحركة وملفات البدء فى المحرك ذى الوجه المشطور • وتوضع الوجدتان بحيث يكون بينهما • ٩ درجة كهربيه • تستخدم الملفات المعرضة لتقليل جهد المفاعلة الذى يتولد فى المنتج عند تشغيله على انتيار المتردد • وينتج هذا الجهد بتأثير المجال المتردد • وينتج هذا الجهد بتأثير المجال المتردد • وهو يقلل من جهد المنتج ، مما يؤدى الى حدوث فقد فى القدوة وفى السرعة •

الحسل والليف

عند حل الملفات في محرك عام معوض ، يجب وضع علامات بدقة على المجارى ، وذلك حتى يمكن وضع الملفات الجديدة في المجارى ، قطب بعد قطب ، تماما مثل الملفات الاصلية ، وإذا حدث خطساً في وضع الملفات العملية ، وإذا حدث خطساً في وضع الملفات العملية الاصلى بمجرى واحد ، فسوف يحدث المجديدة ، بحيث تنتقل من مكانها الاصلى بمجرى واحد ، فسوف يحدث شرر شديد ، والعلاج الوحيد في هسنه الحالة يكون بتحريك الفرش ، أو باعادة المف ،

عند اعادة في هذا المحرك توضع الملفات الرئيسية في المجاري أولا، ثم تأتى فوقها الملفات المعوضة ، مع ازاحتها ٩٠ درجة كهربية ، وتستعمل طريقة اللف بالحزمة ، أو على ضبعة عموما مع ملفات العضو الثابت ، ويبين شكلا ٩ ــ ٣٤ ، و ٩ ــ ٣٥ رسسما لمحرك معوض ذي قطبن ، لاحظ أن الملفات الرئيسية ، وملفات التعويض ، والمنتج ، متصلة معا على التواتى ،

تكون المحركات العامة الصغيرة عموما بقطبين ، في حين تستعمل أربعة أو ستة أقطاب في المحركات العامة الكبيرة • وتلف الاقطاب الرئيسية بملف أو ملفين لكل قطب ، بينما تحتوى ملفات التعويض على ثلائة أو أربعة ملفات لكل قطب •

يبين شنكل ٩ ـ ٣٦ رسما بيانيا لمحرك ذى قطبين يحتوى على ١٢ مجرى • ولعكس اتجاه الدوران فى هذا المحرك ، يبدل توصيل طرفى الملفات الرئيسية ، أو طرفى ملفات التعويض مع المنتج كوحدة واحدة ، وليس من المضرورى تحريك الفرش •

تنظيم السرعة في المحركات العامة

يمكن تنظيم السرعة في المحرك العام بوساطة مقاومة موصلة على البتواني مع المحرك ، أو باستعمال نقط تقسيم على ملفات المجال أو ببوساطة جهاز طرد مركزي .

طريقة المقاومة

تستخدم مقاومة صغيرة متغيرة ، للحصول على سرعة متغيرة فى المحركات العامة الصغيرة كتلك التى تستخدم فى آلات الغياطة ، كما هو مبين فى شكل ٩ ـ ٣٧ . وتغير قيمة المقاومة الداخلة فى الدائرة بالقدم بوساطة بدال ، وتتكون المقاومة من عمود الكربون ، أو من السلك .

وتستعمل طريقة آخرى للتحكم في سرعة المحركات العامة الصغيرة ، وهي مبينة في شكل ٩ – ٣٨ ، ويستخدم فيهبا مكعبان من الكربسون يضغطان باليد معا بقوة للحصول على السرعة العالية وعندما يبعد المكعبان عن بعضهما ببطء ، تقل قيمة التيار المار عن طريقهما ، وبذلك تبطىء سرعة المحرك ، وتبدأ هذه المحركات دورانها بسرعة بطيئة جدا ، لان مفتاح السرعة يفصل مكعبي الكربون عن بعضهما عند البدء ، وبتحريك المغتاح يزداد الضغط على مكعبي الكربون ، مما يؤدي الى زيادة التيار المار ، وعندما ينفصل مكعبا الكربون عن بعضهما تماما ، تبقى مقاومة ثابتة في الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٣٨ ، ويستعمل المكثف ، لتقليل حدوث قوس كهربية ،

ملفات المجال ذات نقط التقسيم

تغير السرعة في بعض المحركات العامة باستخدام نقط تقسيم موجودة على أحد ملفات المجال ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٣٩ ، وبذلك يمكن تغيير قوى المجال ، مما يؤدى الى تغيير السرعة ، ويكون ملف المجال مقسما الى عدة اقسام ، يختلف مقاس السلك في كل منها عن الآخر ، ويخرج من كل قسم طرف لنقطة تقسيم ، وفي طريقة أخرى ، يلف على أحد أقطاب المجال سلك مقاومة من النيكروم ، ويؤخذ منه نقط تقسيم ، ويحصل على أقل سرعة عندما يكون الملف بأكمله في الدائرة ، وعلى السرعة المتوسطة عندما يكون الجزء من الملف خارج المدائرة ، وعلى السرعة المرتفعة عندما يخسرج هذا الملف بأكمله من الدائرة ، وعلى السرعة المرتفعة عندما يخسرج عذا الملف بأكمله من الدائرة ، وعلى السرعة المرتفعة عندما يخسرج

حهاز الطود المركزي

يمكن الحصول على عدد من السرعات المختلفة في كثير من المحركات العامة ، كتلك التي تستعمل في المنازل لخلط الاطعمة • وتعيين السرعة يحدث عادة عن طريق جهاز طرد مركزي موجود بداخل المحرك ، وموصل كما هو مبين بشكل ٩ ـ ٠٤٠ ويمكن ضبط المفتاح بوساطة رافعية

خارجية · فأذا دار المحرك بسرعة أقل من تلك التي ضبطت عليها الرافعة ، فسوف يفتح مفتاخ ألطرد المركزى تلامسين ، ويدخل مقاومة في الدائرة ، وهي التي تعمل بدورها على تقليل سرعة المحرك · وعندما تبطىء سرعة المحرك يقفل التلامسان ويقصران المقاومة ، فتزداد سرعة المحرك · وتتكرر هذه العملية بسرعة كبيرة لدرجة أن التغيير في السرعة لا يكون ملحوظا ·

توصل المقاومة على التوازى مع تلامسى المنظم ، كما هو مبين بشكل و ٢٠٠٠ و نظرا لحدوث شرر نتيجة لقفيل وفتح هذين التلامسين ، يوصل مكثف صغير على انتوازى معهما لتقليل الشرر ومنع تأكلهما ، يمكن بهذه الطريقة الحصول على ما يقرب من ست عشرة سرعة مختلفة ،

تحدید المخلل فی محرك عام وتصلیحه الاختیسار

يجب الكشف عن العيوب في كل من ملفات المجال وملفات المنتج قبل تجميع المحرك وبعده • تختبر ملفات المجال للكشف عن التماسات الارضية ، القصورات ، الفتحات ، والمعكوسات ، بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملفات مجال التيار المستمر ، وكل هذه الاختبارات مشروحة بالتفصيل في الباب السابع ، على محركات التيار المستمر ، في حالة المحركات العمامة ذات المجال الموزع ، تستعمل الطريقة المبينة في الباب الاول ، المحرك ذو الوجه المسطور ، ولما كان المنتج في المحرك العام يشبه منتج التيار المستمر ، فان الاختبارات في الحالتين واحدة ، راجع في الباب السمادس الطمرق المستخدمة لتحديد العيوب في منتجات التيار المستمر والموحدات ، ويجب المتنبه الى نه قبل اعادة لف المنتسج ، يجب اختبار الموحد للكشف عن القصورات والتماسات الارضية ،

التصليح

المتاعب التي تقابلنا في المحركات العامة ، هي نفسها التي نلقاها في محركات التيار المستمر • وكل العيوب الآتية ، وتصليحها ، قد نوقشت في البابين السادس والسابع •

- ١ اذا صدر من المحرك شرر شديد ، فقد يكون العيب:
 - (أ) خطأ في وضع الاطراف على الموحد
 - (ب) قصر في ملفات المجال •

- (ج) فتح في ملفات المنتج •
- (د) قصر في ملفا تالمنتج •
- (ه) عكس في توصيل أطراف الملفات
 - (و) تأكل الكراسي .
 - (ز) ميكا عالية ٠
 - (ح) خطأ في اتجاه الدوران •
- ٢ ـ اذا ازدادت سخونة المحرك أثناء دورانه ، فقد يكون العيب :
 - (أ) تأكل الكراسي
 - (ب) جفاف الكراسي من الزيت
 - (ج) قصر في الملفات .
 - (د) تعدى الحمل •
 - (ه) قصر في ملفات المجال ٠
 - (و) عدم وجود الفرش في وضع التعادل •
 - ٣ _ اذا تصاعد الدخان من المحرك ، فقد يكون العيب :
 - (أ). قصر المنتج •
 - (ب) قصر ملفات المجال ٠
 - (ج) تأكل الكراسي ·
 - (د) خطأ في قيمة الجهد المستعمل
 - (م) تعدى الحمل •
 - ٤ _ اذا كأن عزم درران المحرك ضعيفا ، فقد يكون الخطأ:
 - رأ) ملفات مقصورة في المنتج
 - (ب) ملفات مقصورة في المجال
 - (ج) خطأ في وضع الفرش ·
 - (د) تأكل الكراسي ٠٠

المحركات ذات القطب المظلل

المحرك ذو القطب المظلل هو محرك تيار متردد ذو وجه واحمد ، وتتراوح قدرته ما بين جام ، بلم من الحصان تقريبا ، وهو يستخدم في الاستعمالات التي تحتاج الى عزم دوران ابتدائي منخفض ، مثل المراوح والهوايات ، وشكل ٩ - ٤١ يبين محركا مثاليا ذا قطب مظلل ،

تكوين المحرك لذى القطب المظلل

يبين شكل ٩ ــ ٤٢ الاجزاء الرئيسية في محرك ذي قطب مظلل ، وهي العضو الثابت أو اطار المجال ، العضو الدائر ، والغطاءان الجانبيان .

والعضو الثابت من النوع ذى الاقطاب البارزة عادة ، وهو يتكون من قلب من رقائق لحديد يحتوى على الاقطاب البارزة ، التى توضع عليها ملفات السلك ، ويوجد بكل قطب مجرى بالقرب من أحد الجانبين ، يوضع فيه لفة واحدة من النحاس السميك ، يطلق عليها الملف المظلل ، ويحتوى كثير من المحركات ذات القطب المظلل على عضو ثابت ذى مجار ، توضع فيها الملفات ، كما هى الحال فى المحرك ذى الوجه المشطور ،

تحتوى كل المحركات ذات القطب المظلل على عضو دائر من نوع القفص السنجابي ، كتلك التي تستعمل في المحرك ذي الوجه المشطور ، والمحركات الثلاثية الوجه .

وفى كثير من هذه المحركات ، لا يمكن الا رفع غطاء جانبى واحسد ، اما الغطاء الآخر ، فهو مصبوب كجزء من الاطار ، ويزود انغطاءان الجانبيان اما بكرسيى بلى ، أو بكرسيين ذوى جلبة .

طريقة تشغيل المحرك ذي القطب المظلل

تحتاج كل المحركات التأثيرية الى ملفات مساعدة ، لتوليد عزم دوران ابتدائى فى المحرك ، وفى المحركات ذات الوجه المسرعة على زاوية قدرها المكثف ، تستخدم ملفات بدء لهذا الغرض ، موضوعة على زاوية قدرها ١٩ درجة كهربية من ملفات المحركة ، ويحتاج المحرك ناو القطب المظلل أيضا الى ملفات بدء ، ونكنها فى هذه الحالة تتكون عادة من لغة واحدة مقفلة من النحاس الغليظ ، موضوعة على أحد الجانبين فى كل قطب من أقطاب العضو الثابت ،

يتولد في نفات الاقطاب المظللة خلال فترة البدء تيار بالتأثير من ملفات الاقطاب الرئيسية ، فيتكون نتيجة لذلك مجال مغناطيسي في الاقطاب الرئيسية ، المظللة ، متخلف عن المجال المغناطيسي الذي تولده الاقطاب الرئيسية ، وبهذا ينتج مجال مغناطيسي دائر ، يكفي لاعطاء عزم الدوران الابتدائي المطلوب ، وعندما يصل المحرك الى سرعته المعتادة ، يصبح تأثير الملفات المظللة مهملا ،

ملفات الاقطاب الظللة

يحتوى المحرك ذو القطب المظلل العادى على أقطاب مجال بارزة ، توضع عليها اللفات المظللة ، كما هو مبين بشكل ٩ ـ ٤٣ و والملفات التى توضع على الاقطاب تكون عادة ملفوفة على ضبعة كتلك التى تنستخدم في عمل الاقطاب في محركات التيار المستمر ، والمحرك العام ذى الاقطاب البارزة ، وتزود نهايتا الملف بطرفين ، ويغطى بالشريط بأكمنه ، ثم يوضع على انقطب ، وتحفظ ملفات الاقطاب في أمكنتها بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملفات المجال في المحرك العام ، أنتى شرحت في بداية هذا الباب ،

عند اعادة اللف ، تأكد من أنك استعملت نفس عدد اللفات ، بنفس مقاس السلك ، مع نفس نوع العازل ، كما يجب أن تتأكد من أن مقاسات الملفات الجديدة يمائل مقاسات الملفات القديمة ، والا وجدت صحوبة فى وضعها على الاقطاب ، ومن المستحسن عادة وضع ورق عازل عند جوانب القلب الحديدى ، أو حونه ، لمنع الملف من التماس مع الارض .

تصنع هذه المحركات بقطبين ، وأربعة أقطاب ، وستة ، ولمانية ، وتوصل الاقطاب المتجاورة بحيث تختلف قطبيتها ، شكل ٩ - ٤٤ يبين رسما تتوصيل محرك ذى قطب مظلل ، بأربعة أقطاب بارزة ،

عكس اتجاه الدوران في المحرك لذي القطب المظلل

تتكون بعض محركات القطب المظلل بحيث يمكن عكس اتجاه دورانها بمجرد تفيير وضع مفتاح ، أما معظمها ، فلا يمكن عكس اتجاه الدوران في هـــذا النوع من فيها ، الا بعد فك أجزائها • لعكس اتجاه الدوران في هــذا النوع من

المحركات ، فك أجزاء المحرك ، واعكس وضع العضو الثابت من ناحية الى الناحية الاخرى ، ثم أعد تجميع الاجزاء • ونظرا لان اتجاه الدورآن في محرك القطب المظلل ، يكون من القطب الرئيسي الى القطب المظلل ، يتضع من شكل ٩ – ٤٧ أن اندوران سوف يكون في أتجاه عقربي الساعة ، في حين يكون في شكل ٩ – ٤٨ في عكس اتجاه عقربي الساعة • تستخدم هذه الطريقة في عكس اتجاه الدوران من الخارج •

ويحتوى المحرك ذو القطب المظلل الذي يمكن عكس اتجاه دورانه من الخارج على وحدة ملفات رئيسية ، ووحدتين من ملفات القطب المظلل • ويوجد بالعضو انثابت لهذا المحرك مجار توضع فيها الملفات • وتكون الملفات الرئيسية موزعة عادة على عدة مجار ، ولكنها تحتوى عادة على ملف واحد لكل قطب •

عدد الاقطاب فى كل من وحدتى ملفات الاقطاب المظللة يساوى عدد أقطاب الملفات الرئيسية ، ونكن تستعمل وحدة واحدة منها فقط فى أى وقت ، وتكون احدى الوحدتين قطبا مظللا على أحد المجانبين فى كل قطب رئيسى ، بينما تكون الوحدة الثانية قطبا مظللا على الجانب الثانى من نفس القطب ، وشكل ٩ _ ٤٩ يبين ذلك ، حيث يتكون القطب الكامل من ملف واحد رئيسى ، وملفين مظللين ، وشكل ٩ _ ٥٠ يبين عرضا مثاليا لمحرك يحتوى على اثنى عشر مجرى ، ذى أربعة أفطاب ، توصيل الاقطاب الرئيسية على التوالى ، بحيث تختلف قطبية المتجاورة منها ، وكذلك الرئيسية على التوالى ، بحيث تختلف قطبية المتجاورة منها ، وكذلك الاقطاب المظللة ، اذا أردنا الدوران فى اتجاه معين ، تقفل دائرة احدى وحدتى الملفات المظللة ، وتترك الثانية مفتوحة ، كما هو مبين بشكل ٩ _ ١٥ .

لعكس اتجاه دوران المحرك ، يجب فتح دائرة وحدة الملفات المظللة المقفلة ، وقفل دائرة الوحدة المفتوحة ، وبذلك يتغير وضع الملفات المظللة بالنسبة للملفات انرئيسية .

يحتوى نوع آخر من محركات انقطب المظلل ، التي يمكن عكس اتجاه دورانها ، على وحدتين من الملفات الرئيسية ، ووحدة من الملفات المظللة ، ويبين شكل ٩ _ ٥٣ قطبين من هذه الملفات ، في حين يمثل شكل ٩ _ ٥٣ عرضا مثاليا لمحرك ذي أربعة أقطاب ، يحتوى على اثنى عشر مجرى ، والملفات المظللة في هذا المحرك قد تكون من النوع الملفوف ، أو يمكن أن تحتوى على قطعة واحدة مقفلة من النحاس ، وللدوران في اتجاه عقربي الساعة ، تستخدم احدى وحدتي الملفات الرئيسية ، بينما تظل وحدة الملفات

الرئيسية الاخرى مفتوحة وللدوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ، يعكس الوضع بالنسبة لوحدتي الملفات الرئيسية .

وطريقة الاختبار وتحديد الخلل في هذين النوعين من المحركات ، هي نفسها التي استعملت مع أنواع المحركات الاخرى .

محركات المراوح - تنظيم السرعة

يبحث هذا القسم في الطرق المستعملة للحصول على سرعات متعددة من أنواع مختلفة من المحركات عند استخدامها في المراوح والهوايات وقد نوقشت هذه المحركات بالتفصيل فيما سبق في هذا الباب ، وفي الأبواب الأخرى ، الخاصة بمحركات الوجه المشطور ، والمحرك ذي المكثف ، والمحركات الثلاثية الوحه و وسوف نقوم فقط بمناقشة الطرق المستعملة في تغيير سرعة هذه المحركات عند استعمالها مع المراوح .

الراوح الارضية: يستعمل المحرك ذو الوجه المسطور، أو المحرك ذو المكثف في المراوح الارضية و وتزود محركات الوجه المسطور ذات السرعتين عموما بوحدتين من ملفات الحركة، وبوحدة واحدة أو وحدتين من ملفات البدء، ويتوقف ذلك على رأى الصابع ويبين شكلا ٩ _ ٥٥، وسمين تخطيطين لهذين المحركين و

ويبين شكل ٩ ـ ٥٦ محركا ذا وجه مشطور بثلاث سرعات ويتحصل على السرعات الثلاث بثلاث وحدات فقط من الملفات : واحدة للحركة ، وواحدة مساعدة ، وواحدة للبدء وتلف ملفات الحركة والملفات المساعدة في نفس المجاري ، أما ملفات البدء ، فهي تبعد عنها بزاوية قدرها ٩٠ درجة كهربية وللحصول على السرعة العالية ، توصل ملفات الحركة على التوازي مع الحط ، وتوصل الملفات المساعدة على التوالي مع ملفات البدء ، ثم يوصلان معا على انتوازي مع الخط وللحصول على السرعة المتوسطة ، توصل ملفات الحركة على التوالي مع نصف الملفات المساعدة ، وتوصل ملفات البدء على انتوالي مع النصف الآخر من الملفات المساعدة وللحصول على السرعة المنخفضة توصل ملفات الحركة والملفات المساعدة على التوالي معا ، وعلى انتوازي مع الحط ، في حين توصل ملفات البدء وحدها على التواني مم الحط ، ويخرج نقطة تقسيم من الملفات المساعدة للتوصيل

على السرعة المتوسطة • يوصل مفتاح طرد مركزى على التوالى مع ملغات البدء ، ويستخدم عذا المحرك أيضا في مراوح الحائط •

يحتوى نوع آخر ، من محركات المراوح ذات الوجه المشطور ، وذات السرعتين ، على وحدة ملفات حركة ووحدة ملفات بدء فقط ، وسوف نعطى مثلا بمحرك ذى أربعة أقطاب ، ولو أن هذه المحركات تصنع بأعداد متنوعة للأقطاب ، للحصول على السرعة الرتفعة توصل أقطاب الحركة الأربعة في دائرتين ، مع مراعاة اختلاف قطبية الاقطاب المتجاورة ، وللحصول على السرعة المنخفضة توصل الاقطاب الأربعة على التوالى المحصول على نفس نوع القطبية في القطبين المتجاورين ، وهذه هي توصيلة الاقطاب المتعاقبة ، التي تنتج أربعة تقطاب اضافية بين الاقطاب الرئيسية ، وبذلك يدور المحرك على سرعة الشمانية الاقطاب المنخفضة ، وتوصل منفات البدء على التوازي مع الحط في كلتا الحالتين ، ويوجد قطبا بدء بارزان بتوصيلة أقطاب متعاقبة ، ينتج عنها أربعة أقطاب لكلتا السرعتين ، تخصرج من المحرك عادة أربعة أطراف ، وشكل ٩ ـ ٧٥ يبين رسنما لهذا المحرك .

تستعمل محركات المكثف ذات السرعتين أيضا في المراوح الارضية ، ويشبه أحد الأنواع منها محرك الوجه المشطور المبين بشكل ٩ _ ٥٤ ، فيما عدا اضافة المكثف في دائرة ملفات البدء ، كما هو مبين بشكل ٩ _ ٧٠ .

يستحدم نوع آخر من آنواع المحرك ذى المكثف، ذى السرعتين، فى المراوح الأرضية، وهو محرك مكثف الحركة ذو المجال المقسم، ولا يستعمل فى هذا المحرك، المبين بشكل ٩ – ٥٨، مفتاح طرد مركزى، وللحصول على ثلاث سرعات، تخرج من منتصف الملفات المساعدة نقطه تقسيم، تستعمل فى حالة السرعة المتوسطة، كما هو مبين بشكل ٩ – ٥٩، وهذا المحرك يشبه محرك الوجه المشطور ذا الثلاث سرعات، فيما عدا أنه لا يوجد به مفتاح طرد مركزى، ويستعاض عنه بالمكثف، ويستخدم هذا المحرك على نطاق واسع فى الهوايات، وفى أجهزة التكييف،

مراوح الحائط والمكاتب: توجد أنواع متعددة لمراوح الحائط والمكتب، وتستخدم فيها أنواع مختلفة من المحركات، كالمحرك العام، وذى الوجه المشطور، وذى المكثف، وذى القطب المظلل، والثلاثي الوجه، وكلها تشتغل على تيار متردد ذى وجه واحد.

يحتوى النوع ذو المحرك العام منها على وحدة مقاومة في قاعدته ، تستعمل لتغيير السرعة ، وهو موصل كما في شكل ٩ - ٦٠ وتوجد رافعة تمتد خارج القاعدة ، وتستعمل لادخال المقاومة في الدائرة .

تلف محركات الوجه المشطور المستعملة في مراوح الحائط مثل محركات الوجه المشطور العادية ، ولكن بعضها لا يحتوى على مفتاح طرد مركزى ، ويوجد نوع خاص من المحولات الذاتية في قاعدة المروحة ، كما هو مبين بشكل ٩ – ١٦ ، وهو يستخدم في تغيير السرعة ، وفي اعطاء تيار ذي وجه مختلف في ملفات البدء ، وتوجد نفط تقسيم على المنف الابندائي للمحول ، تستعمل للحصول على سرعات مختلفة ، وتوصل على التوالي مع الملفسات الرئيسية ، توصل ملفات البدء على التوازي مع الملف الثانوي للمحول ، تلف هذه المحركات عادة بستة قطاب ،

شكل ٩ ــ ٦٢ يبين محركا ذا مكثف لمروحة حائط ، وهو يحتوى على مكثف ذى سعة نقرب من ١ م ٠ ف ٠ فى دائرة ملفات البدء ٠ وازيادة السعة الفعلية للمكثف ، وبالتالى عزم الدوران الابتدائى نهذا المحرك ، يوصسل المكثف على التوازى مع المحول الذاتى ٠ تستخدم نقط التقسيم على المحول للحصول على سرعات مختلفة ٠

مراوح وحدات التسخين: تعلق وحدات التسخين عادة في الحجرات الكبيرة، وتزود بمروحة، أو هواية، لتوزيع الحرارة المتولدة في السخان وتوصل المروحة، أو الهواية، عادة مع محول ذاتي لتغيير السرعة، وينظم تشغيلها بوساطة مفتاح تحويل موصل مع المحول الذاتي، كما هو مبين بشكل ٩ - ٦٣ وتكون ألمحركات عموما من نوع مكثف الحركة المفسردة القيمة ولتقليل السرعة في هذا النوع من المحركات، يخفض الجهد الموجود على ملفات الحركة وملفات البدء بوساطة المحول الذاتي، فكلما انخفض الجهد، قلت سرعة المحرك و

تختلف الطريقة المستعملة تتغيير السرعة باختلاف الصائع وفي بعض المحركات يغير الجهد على ملفات الحركة فقط ، في حين يبقى الجهد على ملفات البدء عابتا وفي محركات أخرى تتكون ملفات الحركة من قسمان ، يوصلان على التوالي على ٢٢٠ فولت في حالة السرعة المرتفعة وللحصول على السرعة المنخفضة يوصل القسمان على ١١٠ فولت بوساطة محول ذاتي ويكون توصيل محركات وحدات التسخين هذه للحصول على ثلاث سرعات عادة و

ويحتوى كثير من المراوح على محسركات من النوع ذى القطب المظلل • ويمكن تغيير السرعة فى هذه المحركات بتوصيل ملف خانق على التوالى مع الملفات الرئيسية ، كما هو مبين بشكل ٩ _ ٦٤ • وتوجد نقط تقسيم على الملف للحصول على السرعات المختلفة •

تحتوى بعض محركات المراوح على ملفات ثلاثية الوجه موصلة نجمة ، ولكنها تشتغل على تيار ذى وجه واحد ، وتشتمل وحدة من الملفات فى هذا المحرك على عدة ملفات من سلك مقاومة من النيكروم ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٦٥ ، وهو يتسبب فى جعل التيار فى وحدة الملف هذه متخلفا عن التيار فى الوحدتين الأخريين ، وتوصل الوحدة الثانية من الملفات مع معاوقة موضوعة فى قاعدة المروحة ، وبها نقط تقسيم للحصول على السرعات المختلفة ، أما الوحدة الثالثة من الملفات فتوصل على الخط ، ويؤدى وجود المقاومة والمعاوقة الى انتاج مجال دائر ، يعمل على ادارة العضو الدائر ،

محركات المراوح ذات السرعة الواحدة: تلف محركات المراوح والهوايات الكبيرة عادة وتوصل ثلاثية الوجه ، وهي تكون بسرعة واحدة عموما . وأحدها ، وهو المبين بشكلي ٩ – ٦٦ ، و ٩ – ٦٧ ، يحتوى على ٤٨ مجرى و ٢٤ ملفا ، وهو موصل نجمة على التوالي بثمانية اقطاب · وتوضع الملفات في مجارى هذا المحرك ، بحيث يحتل كل ملف مجريين كاملين · واذا كان مصمما للتشغيل على جهدين ، يوصل دلتا على التوالي في حالة الجهد المنخفض ، ونجمة على التوالي في حالة الجهد المرتفع · ولذلك يجب أن تخرج من هذا المحرك ستة أسلاك لتشغيله على جهدين .

البابالغاشر

مولدات التيار المستمر المحركات والمولدات المتزامنة ، السينكروات تنظيم تشغيل المحركات بالأجهزة الالكترونية

يجب فهم الفرق بين المحرك والمواحد بوضوح قبل دراسة موضوع المولدات الكهربية وسبقت الاشارة الى أن المحرك هو آلة ويمكن عن طريق تغذيتها بالتيار الكهربي الحصول منها على شغل ميكانيكي وكتشغيل المصاعد والمواحد والمحربية المحربية كاتنة البخار وأو آلة الديزل والمحربية كهربي وتقاس قدرة المولدات الكهربية للتيار المستمر بالكيلووات وتتراوح أحجامها ما بين كسر من الكيلووات وعدة آلاف من الكيلووات ويبين شكل ١٠ ـ ١ مولد تيار مستمر متوسط الحجم ويبين شكل ١٠ ـ ١ مولد تيار مستمر متوسط الحجم و

مولدات النيار المستمر

وتشبه مولدات التيار المستمر في مظهرها وتكوينها محركات التيار المستمر ، وهي تحتوى على منتج وأقطاب للمجال متماثلة عموما • لهذا السبب يمكن بسهولة تحويل مولد تيار مستمر الى محرك ، وكذلك يمكن بسهولة تحويل ألمحرك الى مولد .

تشغیل مولد التیار الستمر: اذا حرك موصل ، بحیث یقطع خطوط القوی فی مجال مغناطیسی ، كما فی شكل ۱۰ – ۲ ، فسرف یتولد فیه جهد بالتأثیر و یمكن قیاس هذا الجهد بتوصیل فولتمتر علی نهایتی هذا الموصل اذا وصلت عدة موصلات علی التوالی (كلفات الملف ، فسوف تكون قیمة الجهد المتولد بحیث تساوی مجموع الجهود المتولدة فی كل موصل و وتتوقف

قيمة الجهد المتولد أيضا على قوة المجال المغناطيسي ، وعلى السرعة التي تقطع بها الموصلات المجال المغناطيسي • فكلما ازدادت قوة المجال كبر الجهد ، وكذلك كلما ذادت سرعة قطع الموصلات لخطوط المجال ، ازداد الجهد •

فاذا تحرك الموصل المبين بشكل ١٠ ـ ٢ الى أسفل ، كما هو مبين فى الرسم ، فسوف يتولد التيار فيه ، بحيث يمر فى الاتجاه المبين بالاسهم • وعندما يتحرك الموصل الى أعلى ، فسوف يمر التيار فى الاتجاه العكسى • وهذه الملاحظات تبين ان اتجاه مرور التيار يتوقف على حركة الموصل • وكذلك يؤدى تغيير اتجاه خطوط القوى الى تغيير الجاه مرور التيار المحاه مرور التيار المحاد • مرور التيار المولد •

يبين شكن ١٠ ــ ٣ موصلا ملفوفا على شكل حد ملفات المنتج ، وله طرفان موصلان الى موحد ذى قضيبين ٠ اذا دار ملف المنتج هذا ، فسوف يقطع الموصل خطوط القوى المغناطيسية ، فيمكن المصلول على تيار مستمر من الفرش الراكبة على الموحد ٠

وبذلك نستطيع أن نرى أن ثلاثة عوامل لازمة لتوليد الكهرباء ، وهي (١) خطوط قوى مغناطيسية (فيض) ، (٢) موصل و (٣) قطع خطوط القوى بوساطة الموصل ٠

توجد ثلاث طرق لانتاج خطوط القوى المغناطيسية اللازمة لتوليسه الكهربا ، وهي :

- ١ استعمال تطاب ممغطسة ، كما في حالة الماجنيتو .
- ۲ اثارة المغناطيسية في ملفات مجال المولد بوساطة تيار مستمر
 من بطارية ، أو من مولد صغير (اثارة منفصلة) .
- ٣ ــ اثارة المغناطيسية في ملغات المجال بوساطة تيار من المنتج (اثارة ذاتية) •

المولد ذو الاثارة المنفصلة: عندما توصل ملفات المجال مع منبع كهربى خارجى ، يعرف المولد بأنه مولد ذوا ثارة منفصلة ، وشكل ١٠ ـ ٤ يبين مولدا ذا قطبين ، تغذى ملفات المجال فيه ببطارية ، وعندما يدور المنتج في المجال المغناطيسي ، يزود الحمل بائتيار ،

المولد ذو الاثارة الذاتية : تستخدم معظم المولدات جزءًا من التيار المتولد في المنتج لتغذية ملغات المجال بتيار لاثارتها ، ويطلق على هذا النوع المولد أ

ذو الاثارة الذاتية ، يبين شكل ١٠ ــ ٥ ملفات التوازي موصلة مع المنتج ، عندما يكون الموند ساكنا ، يكون المجال متولدا من المغناطيسية المتبقاة في الاقطاب ، ويكون لذلك ضعيفا جدا ، وعندما يدور المنتج ، تقطع الموصلات خطوط هذا المجال الضعيف ، فيتولد فيها جهد صغير ، وهذا يثير مغناطيسية بسيطة في ملفات المجال ، فتنتج خطوط قوى جديدة ، ونظرا لدوران المنتج الآن في مجال مغناطيسي أقوى من السابق ، يتولد جهد أعلى مما سبق ، فيزداد التيار ألمار في ملفات المجال ، وهذا يؤدى بدوره الى زيادة عدد خطوط القوى المغناطيسية ، وتستمر هذه العملية في اطراد ، حتى تتشبع أقطاب المجال مغناطيسيا ، وتسمى هذه العملية ، التي يزداد فيها الجهد في المولد الى حد معين ، « عملية البناء » .

توجد ثلاثة أنواع من المولدات ذات الاثارة الذاتية ، مولد التوالى ، ومولد التوازى ، والمولد المركب ٠

مولد التوالي

مببق أن استخدم مولد التوالى فى أنارة الشسوارع ، ولكن من النادر استعماله فى وقتنا هذا و وشكل ١٠ - ٦ يبين دائرة مولد توالى ، وتشبه توصيلاته محرك التوالى ، عند وضع منبع للتيار بدلا من الحمل و وإذا فصل الحمل من نهايتى المولد ، فسسوف تصبع دائرة المولد مفتوحة ، وبذلك يتوقف مرور التيار فى ملفات المجال ، فلا يتولد أى جهد و فاذا وصل حمل صغير ، كمصباح مثلا ، يمر تيار خلال المولد وهذا يؤدى الى انتاج مجال مغناطيسي صغير ، فيتولد جهد منخفض و فاذا وضع حمل أكبر من ذلك على المحرك ، يمر تيار أكبر ، فتتولد خطوط قوى مغناطيسية أكثر ، فيتولد جهد أكبر و وبذلك يزداد عدد خطوط القوى كلما زاد الحمل على فيتولد جهد ألبر و وبذلك يزداد عدد خطوط القوى كلما زاد الحمل على مولد التوالى ، وهذه تؤدى بدورها الى زيادة الجهد المتولد وهذه هى احدى خواص مولد التوالى : الجهد المتولد يساوى صفرا بدون حمل ، وتزداد قيمته الى نهاية عظمى ، عند الحمل الكامل وتزداد قيمته الى نهاية عظمى ، عند الحمل الكامل .

مولد التوازي

توصل ملفات المجال في مولد التوازي مع نهايتي المنتج على التوازي ، كما هو مبين بشكل ١٠.٥ ، وبذلك تكون شدة المجال تقريبا ثابتة ، بصرف النظر عن مقدار الحمل • وعلى العموم ، فانه كلما زاد الحمل ، يقل الجهد الموجود على نهايتى المنتج ، نتيجة لازدياد سقوط الجهد بداخل المنتج ، وبذلك يكون من خواص مولد التوازى حدوث انخفاض طفيف فى الجهد عند ازدياد الحمل ، ويكون الجهد بدون حمل أكبر ما يمكن ، ويقل بمقدار صغير ، كلما ازداد الحمل .

المولد المركب

توجد أنواع متعددة من المولدات المركبة ، أكثرها استعمالا هو ما كان موصلا توازيا قصيرا متشابها ، وكما هى الحال فى محرك التيار المستمر الذى يحمل نفس الانسم ، تكون ملفات التوازى موصلة مع المنتج على التوازى ، ويمر فيها التيار فى نفس الاتجاه الذى يمر به من ملفات التوالى • ويمكن توصيل هذا المولد أيضا بتواز طويل •

یبین شکلا ۱۰ ۷ - ۷ ، و ۱۰ م رسمین لتوصنیل التوازی القصیر و ویعطی هذا المولد عادة جهدا ثابتا بصرف اننظر عن قیمة الحمل ، ولکن یمکن تغییر معدل تغیر الجهد فیه بتغییر عدد اللفات فی ملفات التوالی ، أو باستعمال مقاومة توصل علی انتوازی مع ملفات التوالی لتغییر التیار المار فیها ، ویطلق علی هده المقاومة اسم المفرع ، وخواص المولد المرکب عموما هی مزیج من خواص مولد التوالی ومولد التوازی معا ،

بتغيير عدد اللفات في ملفات انتوالي ، يصبح من الممكن الحصول على ثلاثة أنواع من المولدات المركبة • رهي تسمى : (١) مولد فوق المركب ، (٢) مولد مركب مستوى ، (٣) مولد تحت المركب • وتصمم هذه المولدات بطريقة وبعدد لفات معينة ، بحيث يمكن الحصول منها على الخواص الآتية :

ا - اذا كان عدد اللفات في ملفات التوالي آكثر من العدد اللازم ، الذي يعطى جهدا ثابتا عند لل حمل ، فإن المولد يكون فوق المركب ، وهذا يعنى أنه كلما أزداد الحمل ، زادت قيمة الجهد المتولد ، عند عدم وجود الحمل يكون الجهد عاديا ، ولكنه يرتفع بما يقر من ه في المائة عند وجود الحمل الكامل ، وهذا مرفوب فيه عندما يكون مكان المولد بعيدا بعض البعد عن مكان الحمل ، أذا يعوض ارتفاع المجهد ، مقدار فقد الجهد في الحمل المولد والحمل ،

۲ سـ واذا قل عدد اللغات في ملغات التوالى ، نخصل على مولد مركب مستوى ، ويكون الجهد في هذا المؤلد مع الحيان الكامل مساويا للجهد في

حالة عدم وجود الحمل · ويستعمل هذا المولد عندما يكون الحمل قريبا من المولد ، كأن يكون في نفس البناء ·

٣ _ فاذا قل عدد اللفات في ملفات التوالي أكثر من ذلك ، ينتج المولد تحت المركب ، وفي هذا النوع يكون الجهد في حالة عدم وجود الحمل عاديا ، وعندما يزداد الحمل ، يقل الجهد بصورة ملحوظة ، حتى يصبح أقل من المعتاد بحوالي ٢٠ ٪ تقريبا عند الحمل الكامل ، وهذا الولد يصلح للاستعمال ، عندما يكون من المحتمل حدوث قصر ؛ كما هي الحال في آلة اللحام ،

المولدات الموصلة توصيلا متباينا: شكل ١٠ - ٩ يبين مولد مركب قصير بتوصيل متباين و لاحظ في هذا الرسم أن اتجاه التيار في ملفات التوالي عكس اتجاهه في ملفات التوازي و تزداد شده مجال ولفات التوالي كلما ازداد الحمل وتبعا لذلك تقل شدة المجال النهائية بسرعة وعلى ذلك فالطابع الحاص هو جهد معتاد عند عدم وجود الحمل و ونرول الجهد بسرعة كلما ازداد الحمل و الحمل و

أقطاب التوحيد: تستخدم اقطاب توحيد عموما في كل المولدات التي ذكر ناها ، وهي توصل على التوالي مع المنتج ، كما في محركات التيار المستمر • وقطبية أقطاب التوحيد عكسها في حالة المحرك • والقاعدة كما يلي:

نوع القطبية في قطب التوحيد في مولد مثل القطب الرئيسي الذي يأتي بعده في اتجاه الدوران • وتوصل قطاب المجال كما هي الحال في محركات التيار المستمر ، بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، وتختبر بنفس الطريقة • ويخرج من المولد ، اما ستة أسلاك أو خمسة • ويبين شكل بنفس الحريد ، مولدا بقطبين وقطبي توحيد •

تحويل محرك مركب الى مولد: توصل المحركات المركبة عموما بطريقة التوازى الطويل المتشابه ولتحويل هذا المحرك الى مولد، يجب تحويل التوازى الطويل الى تواز قصير، كما يجب عكس توصيل طرفى ملفات التوالى والتحويل الأول مفهوم، وليس من الضرورى عمله، الا اذا كان منصوصا عليه، ولكن يجب عكس توصيل طرفى ملفات التوالى للسبب الآتى: تزود ملفات المجال بالتيار، في حالة المولد، من نهايني المنتج، فاذا لم يعكس توصيل ملفات التوالى في المحرك، ينتج مولد توصيله متباين، كما

يظهر في شكل ١٠ ـ ١١ • والمحرك المبين فيه تواز قصير توخيا للبساطة · وفي التحويل يبقى تجاه الدوران كما هو •

تنظيم الجهد المتولد: لتنظيم الجهد المتولد، توضع مقاومه في دائرة ملفات التوازي، كما عو مبين في شكل ١٠ – ١٢ وبهذه الطريقة يمكن تغيير التيار المار في ملفت التوازي، مما يؤدي الى تغيير شدة المجال وبمرور التيار كاملا في ملفات المجال، تحصد على القيمة العظمى للجهد، وباضافة أجزاء من المقاومة، تقل قيمة التيار، ويقل تبعا لذلك الجهد المتولد و

كيفية قياس الجهد والتيار في مولد

يستخدم فولتمتر لقياس الجهد وامبير متر لقيداس التيار ويوصل الفولتمتر دائما على التوازى مع الحط ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ١٣ ، فى حين يوصل الأمبير متر على التوالى مع الحط والامبير متر ما هو الا ملليفولتمتر بمقاومة داخلية موصلة على التوازى ، والجهاز في الحقيقة يقيس سقوط الجهد على هذه المقاومة ، ويعاير الجهاز بحيث يبين قيمة التيار المار وغالبا ما يزود الجهاز بمفاومة توصل على التوازى من الحارج ، وفي هذه الحالة توصل كما هو مبين في شكل ١٠ ـ ١٤ وتوصل هده الأجهزة بنفس الطريقة كما في المحركات ، أي ان الفولتمتر يوصل على النوازى مع الحط ، رالأمبير متر يوصل على التوالى .

توصيل المولدات المركبة على التهوازي معا

عندما يزيد الحمل الموجود على مولد عن طاقته ، يصبح من الضرورى . اما تغليل الحمل ، أو توصيل مولد آخس على التوازى مع المولد الأول ، وبذلك يقسم خمل بين الآلتين ، وشكل ١٠ ــ ١٥ يبين مولدين موصلين معا على النوازى .

لتوصيل مولدين معاعلى التوازى ، يجب أن يكون جهداهما متساويين تماما ، ويمكن تفير الجهد بوساطة مقاومة دائرة المجال ، كما يمكن قياسه بوساطة الفولتمتر ، يوصل سلكا الخط المتماللا القطبية معا ، ويجب عمل توصيلة معادلة ، وهي عبارة عن سلك يوصل ملفات التوالي في كلا المولدين على التوازي، والسبب في عمل هذه التوصيلة ، هو أنه أذا دار المولد ١ ، المبين على يسار الشكل ١٠ – ١٦ ، أسرع قليلا من المولد ٢ ، فسوف يوند

جهدا أكبر ، وعلى ذلك فسوف يمر تيار أكبر في ملفات التوالى ، مما يؤدى إلى جعل القدرة الخارجة من المولد ١ تزيد على القدرة الخارجة من المولد ٢ وبذلك يزداد نصيب المولد ١ من الحمل ، ويقل نصيب المولد ٢ . وكلما قل الحمل على المولد ٢ ، يزداد الحمل على المولد ١ ، الى أن يأخذ الحمل كله ، في حين يدور المولد كمحرك .

باستخدام التوصيلة المعادلة ، ينقسم التيار الزائد في المولد ١ بين ملفات التوازي في كل الموندين ، فيمتنع بذلك ازدياد نصيب احدهما من الحمل عن الآخر ، ويمكن وصف هذه العملية بوضوح بالرجوع الى الدائرة المبينة على يمين شكل ١٠ – ١٦ ، شهدة المجال في كل من المولدين الآن متساوية ، وبذلك يتولد جهد متساو في كل منهما ، وتبعها لذلك يقسم المحمل بينهما بالتساوي ، ألغيت ملفهات التوازي في شكل ١٠ – ١٦ للتبسيط ،

تحديد الخلل والتصليح في مولدات التيار الستمر

اختبار مولدات التيار المستمر يشبه اختبار محركات التيار المستمر وفيما يلى العيوب والاخطاء التي تظهر في مولدات التيار المستمر ، ولا تظهر في المحركات .

- ١ ـ اذا تم يتولد الجهد، فقد يكون العيب:
- (أ) فقد المغناطيسية المتبقاة اذا فقدت أقطاب المجال المغناطيسية المتبقاة فيها ، فسوف لا يكون هناك خطوط قوى يقطعها المنتج ، وبذلك لا يتولد تيار ولاصلاح هذه الحالة ، توصل ملفات وبذلك لا يتولد تيار ولاصلاح هذه الحالة ، توصل ملفات المتوازى مع ينبوع تيار مستمر لمدة لحظات •
- (ب) كبر المقاومة الموجودة في دائرة المجال · نظرا لأن عملية البناء في المولد تتوقف على الزيادة المطردة في قوة المجال ، فمن الواضح أن الجهد لا يمكن أن يزداد اذا كانت هناك مقاومة كبيرة في دائرة المجال ، تمنع التيار الكافي لتقوية المجال من المرور في ملفات المجال · وقد تكون المقاومة العالية نتيجة لكبر مقاومة دائرة المجال ، أو وجود في فتح ملفات المجال ، أو تفكك التوصيلات ، أو ضعف تلامس الفرش ، أو كسر في ذيل الفرشة ·
- (ج) خطأ في توصيل ملفات المجال · المغناطيسية المتبقاة في أقطاب المولد تنتج خطوطا للقوى تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي ،

فاذا كان اتجاه التيار المار في ملفات المجال خطأ ، كما هو مبين بشكل ١٠ – ١٧ ، فسوف تتوند خطوط القوى في عكس اتجاه خطوط القوى الناتجة من المغناطيسية المتبقاة ، فتحدث عملية الغاء تؤدى الى ضعف الفيض المغناطيسي ، وهذا سوف يمنع عملية البناء في المولد ، الصلاح هذا الخلل ، اعكس توصيل ملفات التوازي ، أو اعكس اتجاه الدوران في المولد ،

- (د) خطأ فى اتجاه الدوران ينتج عن الخطأ فى اتجهاه الدوران مثل ما ينتج عن عكس قطبية الاقطاب ، وذلك لانه يؤدى الى مرور التيار فى ملفات التوازى فى الاتجاه الخطأ ولاصلاح هذا الوضع، اعكس اتجاه الدوران ، أو بدل توصيل طرفى ملفات التوازى •
- (ع) قصر المنتج أو ملفات المجال ؛ يؤدى حدوث قصر في المنتج أو في ملفات المجال الى السماح بتوليد جهد منخفض فقط فاذا كان القصر تاما ، فسوف لا يزداد الجهد ، وسوف يتصاعد الدخان من المنتج فاذا لم يكن هناك أي عيب آخر ، اختبر المنتج وملفات المجال للكشف عن القصورات بنفس الطريقة التي اتبعت مع محركات التيار المستمر •
- ٢ اذا قل انجهد لدرجة كبيرة عند وضـــع الحمل على المولد ، فقد يكون العيب :
 - (أ) التوصيل متباين
 - (ب) قصر في المنتج ٠
 - (ج) تعدى الحمل ٠
 - ٣ اذا نم يصل الجهد الى قيم * القصوى ، فقد يكون العيب :
- (أ) خطأ في وضع الفرش · راجع وضع التعادل ، كما هو موعنوف في الباب السابع ، محركات انتيار المستمر · في حالة المولدات ذات أقطاب التوحيد ، تكون نقطة التعادل تحت منتصف قطب التوحيد بالضبط ·
 - (ب) قصر في ملفات المنتج أو في ملفات المجال •
 - (ج) وجود مقاومة زائدة في دائرة ملفات المجال .
 - (د) انخفاض سرعة المولد بدرجة كبيرة .

تضاف العيوب المبينة فيما سبق الى تلك التى نجدها عادة فى محركات التيار المستمر ، فحدوث الشرر عند الفرش ، مثلا فى المولد ، قد يكون لنفس الأسباب التى يحدث فيها الشرر عند الفرش فى محرك التيار المستمر . لذلك يجب مراجعة الباب الخاص بمحركات التيار المستمر .

المحركان والمولدات المتزامنة

المحرك المتزامن هو محرك تيار متردد ، وفيه يدور العضو الدائر بنفس السرعة ، أو متزامنا ، مع المجال المغناطيسى الدائر الذى تنتجه ملفات العضو الثابت ، وهذا يعنى أنه اذا كان المجال المغناطيسى لمحرك ذى أربعة أقطاب و ٦٠ ذبذبة في الثانية ، يدور بسرعة قدرها ١٨٠٠ لفة في الدقيقة ، فأن العضو الدائر سوف يدور أيضا بهذه السرعة .

فى المحرك التأثيرى العادى ، يدور العضو الدائر بسرعة تقل قليلا عن سرعة المجال المغناطيسى الدائر • وهذا ضرورى لكى يمكن لخطوط قسوى المجال الدائر آن تقطع ملفات القفص السنجابى ، فيتولد فيها تيار بالتأثير • ولماكنا قد عرفنا الانزلاق بأنه الفرق فى السرعة بين نفات العضو الدائر فى الدقيقة ولفات المجال المغناطيسى ، فإن الانزلاق فى المحرك المتزامن يساوى صفرا •

تصنع المحركات المتزامنة ، من النوع المبين بشكل ١٠ - ١٨ ، بأحجام تختلف ما بين ٢٠ حصانا تقريبا ، ومئات من الأحصنة ، وهي تستعمل حيث يكون من الضروري ، أو من المرغوب قيه ، الحصول على سرعة ثابتة ، وتستخدم المحركات المتزامنة الصغيرة بكثرة ، ولكنها تتكون بطريقة تختلف عن الكبيرة .

محركات متزامنة بعضو دائر ذي اثارة

تحتوى بعض المحركات المتزامنة على عضو دائر به ملفات اثارة ، تغذى بالتيار المستمر ، في حين لا يحتاج العضو الدائر في بعض المحركات المتزامنة الاخرى الى اثارة ، ويوجد بالنوع الأول عضو ثابت وملفات ، تشبه العضو الثابت في المحرك التأثيري الثلاثي الوجه ، ويحتوى العضو الدآئر في هذا النوع على اقطاب مجال بارزة ، كما هو مبين بشكل ١٠ - ١٩ ، تشبه أقطاب المجال في محرك التيار المستمر ، وتوصل ملفات المجال ، التي توضع على الاقطاب ، غلى التوالي ببعضها ، بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، ويؤخذ منها طرفان يوصلان الى حلقتين انزلاقيته ، مه حه دتن

على العمود · وتغذى ملفات المجال بتيار مستمر ، للاثارة المغناطيسية ، من مولد تيار مستمر أو من بطارية · وفي كثير من المحركات المتزامنة ، يكون مولد التيار المستمر ، السذى يغذى ملفات المجسال ، موجسودا على نفس عمود المحرك ·

يزود العضو الدائر بملفات قفص سنجابي لبدء الحركة ، لان هـــذا النوع من المحركات لا يستطيع بدء حركته بنفسه ، وتوضع ملفات القفص السنجابي حول العضو الدائر ، كما هي الحال في حالة المحرك التاليري . تشفيل المحرك المتزامن

عند قفل مفتاح الخط الرئيسي الموصل الى ملفات العضو الثابت في محرك متزامن ، يتكون مجال مغناطيسي دائر ، يقطع ملفات القفص السنجابي في اثناء دورانه ، فيمر فيها تيار منتج بالتأثير ، ويتفاعل المجال المغناطيسي للمفات القفص السنجابي ، الناتج من هذا التيار ، مع مجال العضو الثابت بطريقة تؤدى الى حدوث الدوران ،

يدور المحرك ثم تزداد سرعته ، حتى تصل الى قيمة تقل قليسلا عن سرعة التزامن (سرعة المجال المغناطيسي الدائر) ، عند ذلك تغذى منفات المجال على العضو الدائر بالتيار المستمر ، فتتدون اقطساب مغناطيسية محددة على العضو الدائر ، وتعمل هذه الاقطاب على الارتباط باقطساب مجال العضو الثابت ، مما يؤدى الى زيادة سرعة المحسرك ، حتى يصبح العضو الدائر متوافقا في دورانه مع المجال الدائر ،

عندما يستعمل المحرك المتزامن لتحسن معامل القدرة في خط تيار متردد، تغذى ملفات المجال بتيار اثارة زائد، فيتسبب ذلك في جعل المحرك يسحب تيارا كبيرا متقدما، مما يؤدى الى تصحيح معامل القدرة التخلفي . المذى ينتج في الشبكة بسبب وجود محركات تأثيرية كثيرة موصله اليها، وهي التي تسحب تيارا متخلفا كبيرا ويعدوض تيار المحركات المتزامنة المتقدم تيار المحركات المتاثيرية المتخلف وتسمى الآلة ، عند استعمالها لتحسين معامل الفدرة ، بأسم المكنف المتزامن و

الملفسيات

يحتوى العضو الثابت في المحرك المتزامن على مجار توضع فيها الملفات ، وكما هي الحال في المحرك التاثيري الثلاثي الوجه ، توصل هذه الملفات أما نحمة ، رأما دلتما ، بعدد محدد من الاقطاب ، وتخرج اللاثة أطراف من

ملفات العضو الثابت للتوصيل على الخط ، كما هـو مبين في شــكل . ١٠ .

يوجد عدد من ملفات المجال يماثل عدد الاقطاب ، وهي ملفوفة بنفس الطريقة في حالة محركات التيار المستمر • وتكون ملفات القفص السنجابي مدفونة في قلب أقطاب المجال ، ويوصل بعضها ببعض في كل ناحية بحلقة جانبية ، وهي تستعمل عند البدء فقط •

تتكون ملفات العضو الدائر من عدد من الاقطاب ، توصل معا على التوالى بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المنجاورة · ويخسرج منهسا طرفان يوصسلان الى حلقتين الزلاقتين ، وذلك حتى يمكن عن طريقهمسا تغذية الملفات بالتيار المستمر ، كما هو مبين بشكل ١٠ - ٢١ ·

محركات متزامنة ذات أعضاء دائرة بدون ملفات اثارة

يمكن صنع المحركات المتزامنة ، ذات الاعضاء الدائرة الخالية من ملفات الاثارة اما لنتشغيل بوجه واحد ، أو بثلانة أوجه ، ويحتوى معجد الانواع منها على قلب للعضو النابت يشبه العضو الثابت لمحرك ذى وجه مشطور ، أو العضو الثابت لمحرك ثلاتي الوجه ، كما يحتوى على عضو دائر ذى قفص سنجابي ، مقطوع منه اجراء مسطحة ، كما هـو مبين بشكل ١٠ - ٢٢ ، فتنتج عن ذلك أقطاب بارزة ،

وتعطى ملفات انقفص السنجابي عزم الدوران الابتدائي ، الذي يوصل المحرك الى السرعة ، التي يمكن عندها أن يرتبط العضو الدائر في دورانه مع المجال الذي ينتجه العضو الثابت ، ويجب أن يكون عدد الاقطاب البارزة مساويا نعدد اقطاب العضو الثابت ، التي تولد فيها الاقطاب البارزة المغناطيسية بالتأثير ، وعندما يصل المحرك الى سرعة التزامن ، تصبح ملفات القفص السنجابي عديمة الفائدة ، وانما ينتج الدوران عن ارتباط أقطاب العضو الدائر بالاقطاب المغناطيسية للعضو الثابت ، مما يؤدى الى دورانهما معا خطوة بخطوة ، وتصنع أقطاب العضو الدائر في بعض المحركات من الصلب المنعطس ، وتحتفظ بمغطستها طوال الوقت ،

محركات الساعات المتزامنة

المحرك المستعمل في الساعة الكهربية هو أحد أنواع المحركات المتزامنة، التي تستعمل على نطاق واسع في هذه الايام ، وبعض هذه المحركات ذاتية

البدء، في حين يجب الدارة بعضها الآخر باليد، لاعطائها عزم دوران ابتدائي و يتولد عزم الدوران الابتدائي في المحركات النااتية البدء بوساطة اقطاب مظللة (مبينة في شكل ١٠ – ٢٣)، كما هي الحال في المحركات ذات الاقطاب المظللة و وتحتوى هذه المحركات عادة على قطبين بارزين ، ويجب لذلك أن تدور ٢٦٠٠ لفة في الدقيقة و ومع ذلك فقد يبني العضو الدائر بحيث يحتوى على عدد من الاقطاب البارزة يتراوح بين ٨ و ١٦، او أكثر ، الى جانب وجود ملفات القفص السنجابي و ويبين شكل ١٠ – ٢٤ عضوا دائرا يحتوى على النبي عشر قطبا بارزا و يبدأ المحرك دورانه عند وضع مفتاح الساعة ، اذ يتكون عند ذلك مجال مغناطيسي دائر ، يقطع ملفات القفص السنجابي وينسبب في دوران العضو الدائر وعندما يصل العضو الدائر في دورانه الى سرعة التزامن (١٠٠ نفة في الدقيقة ، لمحرك ذي اثني عشر قطبا) ، تكون أقطاب العضو الدائر ، التي تمغنطست بتأثير أقطاب المجال الدائر ، قد ارتبطت في دورانها مع أقطاب المجال الدائر ، فأصبحت تدور معها بسرعة التزامن و

وفى نوع آخر لمحركات الساعات ، يتكون العضو الدائر من عدة رقائق قد قطعت على حوافها الخارجية بطريقة تؤدى الى انتاج أقطاب بارزة ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ٢٥ • ويتكون العضو الثابت من اطار ذى قطبين ، ويحتوى على ملف أو ملفين لانتاج المجال المغناطيسي ، ويقطع جزءا القطبين أيضا بحيث يتكون فيهما أقطاب بارزة بنفس مقاس أقطاب العضو الدائر •

لا تحتوی هذه المحركات على أقطاب مظللة ، ولذلك فهى نيست ذاتية البدء · عند توصيل انساعة الى مصدر انتيار ، ينشأ مجال مغناطيسى متردد ، ويقطع أقطاب العضو الشائر ، فتتمغطس ، ولكن لا ينتج عنه عنزم دوران ابتدائى · وعلى كل حال ، فإن العضو الشائر اذا أدير مبدئيا باليد ، فسوف تجذب أقطابه إلى أقطاب العضو الثابت وترتبط بها ، مما يؤدى الى دوران المحرك بسرعة التزامن · وتتحدد السرعة بوساطة عدد أقطاب العضو الثابت ، وهي تتراوح بين ١٥٠ لفة في الدقيقة ، عندما يكون عدد الإقطاب ٢١ وترددات التيار ، ٦ ذبذبة ، ٢٢٥ لفة في الدقيقة ، عندما يكون عدد الإقطاب ٢١ ويبين شكل ، ١ - ٢٥ محرك ساعة متزامنا يحتوى على ٣٢ وقطبا ، توجد أنواع آخرى من المحركات المتزامنة ، ونكنها عموما تشبه قطبا ، توجد أنواع آخرى من المحركات المتزامنة ، ونكنها عموما تشبه المحركات الترامنة ، ونكنها عموما تشبه

متاعب محركات الساعات المتزامنة

تكون المتاعب التي تقابلها في محركات الساعات عادة ، هي الحاجة الى التزييت ، وتأكل الكراسي ، وغالبا ما يؤدى وضع بضع نقط من الزيت في كرسيي العضو الدائر الى تشغيل الساعة ، ولكن اذا كان الكرسيان متأكلين ، فقد تشغل الساعة لفترة قصيرة بهذا العلاج ، فاذا كانت الكراسي متأكلة ، يجب الاستعانة بصانع ساعات لاستبدالها بأخرى جديدة ، واذا كانت الملفات مفتوحة أو محترقة ، فمن الضروري استبدالها ، واعادة اللف في هذه الحالة يكون صعبا وغالى التكاليف ،

المولدات المتزامنة:

يشبه المولد المتزامن في تكوينه المحرك المتزامن ذا ملفات الاثارة ، فهو يتكون من عضو ثابت يحتوى على ملفات ثلاثية الوجه ، وعضو دائر ذي أقطاب بارزة ، تثار فيها المغناطيسية بوساطة تيار مستس ، ويتوقف وجود ملفات قفص سنجابي به ، أو عدم وجودها ، على طبيعة العمل الذي يؤديه المولد ،

وكما هى الحال مع مولدات التيار المستمر ، يمكن ادارة المولد المتزامن بوساطة محرك ، أو توربينة بخارية ، أو عجلة مائية ، أو آلة ديزل · تخرج ثلاثة أسلاك من ملفات العضو الثابت ، التى توصل عادة نجمة · وقلم يخرج سلك رابع من نقطة النجمة ، ويستعمل كسلك أرض ، فى أغراض الإضاءة ·

عند التشغيل ، يدار الموند حتى يصل الى سرعته المعتسادة ، ثم تغذى ملفات المجال بالتيار المستمر تدريجيا ، وبدوران اقطاب العضو الدائر ، تقطع خطوط القوى المغناطيسية ملفات العضو الثابت ، فتنتج فيها تيارا بالتأثير ، فاذا كانت الملفات موصلة ثلاثية الوجه ، فسوف يتولد تيار ثلاثى الوجه ، وللتشغيل على وجه واحد ، يستخدم سلكان فقط من الأسلك الثلاثة ، أو عندما يكون موصلا نجمة ، يستخدم سلك واحد مع السلك الخارج من نقطة النجمة ، عند الرغبة في التشغيل على وجهين ، يصبح من اللازم عمل تحويل من ثلاثة أوجهين ، أو استخدام مولد بوجهين ،

يبين شكل ١٠ ـ ٢٦ رسما لمولد تيار متردد ، ويطلق عليه أيضا اسم المردد ٠ لاحظ أنه يشبه دائرة المحرك المتزامن المبين في شكل ١٠ ـ ٢١ ٠ لما كان تردد التيار في المردد يتوقف على السرعة وعدد الاقطاب في الآلة ، فمن الواضح أن تفيير جهد الاثارة سوف لا يكون له تأثير على التردد ، على الرغم من أن قيمة الجهد المتولد سوف تتأثر بمقدار جهد الاثارة ، ويتفير مقدار الجهد المتولد بتغيير انحمل ، ولحفظ قيمة الجهد ثابتة ، لابد من تفيير جهد الاثارة يدويا ، أو باستخدام منظم آلى للجهد .

المرددات على التوازي:

يجب توافر عدة شروط معينة حتى يمكن تشغيل المرددات على التوازى

۱ - یجب أن یکون الجهد المعطی فی کل من المترددین متساویا و کذلك یجب أن یکون تردد انتیار فیهما متساویا و فاذا اردت تشفیسل مرددین معا علی التوازی ، اصبط قیمة متساویة للجهد فی کل منهما ، ذلك بتغییر جهد الاثارة فی کل من مولدی التیار المستمر ، اللذین یغذیان ملفات المجال فی کل من المرددین و کذالك اضبط التردد فی کل من المرددین بتغییر سرعة الآنة التی تحرکه و

٢ - يجب تزامن القطبية في المرددات ، ويطلق على هذه العملية « عملية التزامن » في المرددات ، وتؤدى على الوجه الآتي : لنفرض أنه يراد عمل التزامن بين المحرك أ ، والمحرك ب ، كما في شكل ١٠ - ٢٧ · وصل ثلاث مجموعات من المصابيح بين أطراف مفتاح التوازي ، كما هو مبين في الرسم • فاذا كان كل من المرددين يدور بالسرعة المطلوبة ، ويولد الجهد المضبوط ، يجب أن تضى كل مجموعات المصابيح وتنطفي في نفس الوقت ، مما يعني أن المرددين متزامنان بالضبط ، وتسمى الطريقة « الاظلام التام » • يقفل المفتاح ذو الثلاثة أقطاب عندما تكون المصابيح كلها مظلمة • واذا حدث أن كل مجموعة من المصابيح تضى و وتنطفي والتتابع ، كان همنا يعني أن الألتين غير متزامنتين • والعلاج في هذه الحالة يكون بتبديل توصيل أي طرفين من أطراف المردد ب عند مفتاح التوازي •

وتوجد طريقة أخرى لعملية التزامن ، وتستخدم فيها ثلاث مجموعات من المصابيح ، موصة كما في شكل ١٠ - ٢٨ • وتعرف هذه الطريقة باسم واحدة مظلمة ، واثنان مضيئتان ، وهي مفضلة الاستعمال في عملية التزامن عن طريقة الاظلام انسام • وفي هده الطريقة يدار المولدان ، ويظلم مفتاح التزامن مفتوحا حتى تصبح مجموعة من المصابيح مظلمة ، والمجموعتان الاخريان مضيئتين ، ثم يقذف المفتاح لقفل الدائرة •

السينكروات

السينكرو هو آلة صغيرة دوارة ، تشبه المردد المتزامل ولكن ، بينهما تغذى ملفات المجال في المتردد المتزامن بانتيار المستمر ، يغذى تيار المجال في السينكرو بوساطة انتيار المتردد و وتحتوى كل من الآلتين على ملفات ثلاثية الوجه و ولا تستخدم السينكروات كمحركات ، لذلك لا تعطى قدرتها بالحصان ، وانعا يذكر عزم المدوران الذي تولده ، ويعبر عنه عادة بالبوصة للحصان ، وانعا يذكر عزم المدوران الذي تولده ، ويعبر عنه عادة بالبوصة للوقية ويستخدم السينكرو في اعطاء الاشارة ، أو التنظيم من مكان بعيد ، ويجب أن يرافقه في الاستعمال سينكرو آخر أو أكثر وهي جهاز تدور احدى الآلتين ، وهي جهاز الارسال ، تدور الآلة الأخرى ، وهي جهاز الاستال قد دار دورة كاملة ، الاستقبال ، بنفس المقدار ، سواء أكان جهاز الارسال قد دار دورة كاملة ،

تكوين السينكرو:

توجد أنواع عديدة من السينكروات ويتكون النوع العادى من عضو ثابت ، مبين بشكل ١٠ - ٢٩ العضو الثابت يشبه مثيله في المحرك الشطور الوجه ، والمحرك التأثيري الشلائي الوجه ويحتوى العضو الشابت على ملفات ثلاثية الوجه ، موصلة نجمة ، وموضوعة في المجاري في يخرج من العضو الثابت ثلاثة أسلاك للتوصيل مع سينكرو آخر ويتكون العضو الدائر عادة من قلب يحتوى على قطبين بارزين ، كما هو مبين بشكل ١٠ - ٣٠ وعلى القطبين يوجد ملفان ، يوصلان بحيث تنتج قطبية مختلفة فيهما ويوصل طرفان من الملفين الى حلقتين الزلاقيتين ، تتلامس معهما فرشستان ويوصل المرفان من الملفين الى حلقتين الزلاقيتين ، تتلامس معهما فرشستان على العضو الدائر ، وملفات موزعة ذات قطبين على العضو الثابت و تستعمل على العضو الدائر ، وملفات موزعة ذات قطبين على العضو الثابت و تستعمل السينكروات أيضا بملغات ثلاثية الوجه كراسي بلى للتخلص من الحركة المحسورية ، ولاعطاء تشعيل في منتهي السير و

طريقة عمل السينكرو

يمكن اعتبار كل سينكرو على أنه محول ، تقوم ملفات المجال مقام الملف الابتدائى ، وتوصل الى منبع تيار متردد ، فى حين تقــوم الملفات الثلاثية الوجه فى العضو الثابت مقام الملف الثانوى • ولما كان العضو الثابت للسينكرو يحتوى على ثلاثة أوجه ، فسـوف يتولد جهد تأثيرى فى كل

منها · وتختلف هذه الجهود بعضها عن بعض ، ويتوقف مقدار الاختلاف على وضع العضو الدائر بالنسبة لى العضو الثابت · فاذا أدير العضو الدائر باليد ببطء ، فسوف تتولد جهود مختلفة بالتأثير في الملفات الثلاثية الوجه · يبين شكل ١٠ ـ ٣١ رسما لآلة السينكرو · ويخرج من الآلة خمسة أطراف ، ثلاثة من الملفات الثلاثية الوجه ، واثنان من ملفات العضو الدائر · لاحظ أن ملفات العضو الدائر تغذى بتيار متردد على جهد قدره ١٢٠ فولت · يوضع السينكرو عند مكان الارسال ، كمولد أو جهاز ارسال ، ويشغل الآخر عند مكان الاستقبال كجهاز للاستقبال · وتوصل الآلتان بالطريقة المبينة في شكل ١٠ ـ ٣٢ · لاحظ أن الملفات الثلاثية الوجه موصلة معا ، البينة في شكل ١٠ ـ ٣٢ · لاحظ أن الملفات الثلاثية الوجه موصلة معا ، وأن الملفات الابتدائية موصلة معا على التوازي مع نفس منبع بيار الاثارة · وأد كان وضع العضو الدائر في كل من جهازي الارسال والاستقبال واحمن متناظرين في الآلتين واحمن متناظرين في الآلتين متساويا · ولما كان كل وجهين متناظرين موصلين معا ، فسوف يكون الجهدان متساويا · ولما كان كل وجهين متناظرين ، فلا يمر أي تيار فيهما ·

اذا حرك العضو المدائر لجهاز الارسال عن وضعه الاول ، فسوف يكون الجهدان المتولدان متضادين في الاتجاه ، ولكنهما غير متساويين ، كما في شكل ١٠ – ٣٣ ، وتبعا لذنك يمر تيار من أحد العضوين الثابتين الى الآخر ، وسبوف يعمل هـــذا التيار على توليد عزم درران في جهاز الاستقبال ، فيدور العضو الدائر ليه ، حتى يصبح في وضع مناظرلوضع العضو الدائر في جهاز الارسال ، وعندما يصبح العضوان الدائران في وضعين متشابهين ، فسوف لا يمر أي تيار في العضوين الثابتين ، مما يؤدي الى توقف العضــو الدائر في جهاز الاستقبال عن الدوران ،

اذا دار جهاز الاستقبال في عكس اتجاه جهاز الارسال به بهب عكس توصيل سلكين في الملفات الثلاثية الوجه • ومن المهم توصيل الملفات الابتدائية لكل من الآلتين الى نفس منبع التيار ، والا فسوف لا تعمال الآلتان على لوجه المضبوط •

تنظيم تشغيل المحركات الكترونيا

يتبين من الابواب السابقة في هذا الكتاب، الله من الضروري تنظيم تشغيل المحركات، أي أنه يجب أن يتيسر بدء حركة المحرك ، وايقافه ، ومتابعته ، وعكس اتجاه دورانه ، كما أنه يجب أن يكون من المستطاع تغيير سرعته في حدود معينة .

وتصمم أجهزة التنظيم اللازم لتأدية هذه العمليات المختلفة في محركات النيار المستمر ، بحيث تغير قيمة أو اتجاه التيار المار في دائرة مجال المحرك أو منتجه ، ويظهر من الباب السابع ، تنظيم تشغيل محركات التيار المستمر ، أن انجاز هذه العمليات يكون أساسا باستعمال مقاومات ومفاتيح وملفات ،

ومن الممكن تنظيم تشغيل المحركات ، ليس فقط بأجهزة تعمل على أسس كهربية ميكانيكية ، أو كهربية مغناطيسية ، وانما تعمل أيضا على أسس الكترونية ، وذلك بوساطة صمامات ألكترونية مفرغة ، أو ممتلئة بالغاز فيمكن اعداد بعض الاجهزة الالكترونية لكى تشغل متمما ، ويعمل هاذا المتمم بدوره على تنظيم تشغيل المحرك ، وتؤثر بعض الاجهزة الالكترونية الاخرى على قيمة واتجاه التيار المار في دائرة المحرك ، فيؤدى ذلك الى التأثير في عمل المحرك نفسه ، وقبل شرح الطريقة التي يمكن بواسطتها أن ينظم جهاز الكتروني تشغيل محرك ، يجب أن يكون القارىء على معرفة ببعض أنواع الصمامات الالكترونية التي سوف تقابله في هذا المجال ،

نظرية الصمام الالكتروني

الصمام الالكتروني هو الأساس في جميع الأجهزة التي تستخدم في التنظيم الالكتروني وهو مثل الأجهزة التي تستخدم في المذياع ، يتكون من غلاف زجاجي أو معدني ، يحتوى على عهدة أقطاب وابسط أنواع الصمامات هو الصمام الثنائي ، وههو يحتوى على قطبين ، المصعد (أو الأنود) ، والمهبط (أو الكاثود) وشكل ١٠ - ٣٤ يبين الرمز الذي يستخدم للتعبير عن وجود هذا الصمام .

ويتوقف تشغيل الصمام الالكتروني على خروج الكترونات من المهبط ، الذي يتكون بطريقة تجعنه قادرا على أن يصبح مصدرا للالكترونات عند تسخينه • ويعمل التسخين على تيسير خروج الالكترونات ، كما يظهر في شكل ١٠ ـ ٣٥ • ويصنع المهبط في بعض الصمامات كما يصنع فتيسل المصابيح الكهربية ، مع كسائه بطبقة من مادة ذات قابلية لاطلاق عدد كبير من الالكترونات عند تسخين الفتيسل ، وتكون عادة أوكسيد الباريوم • وسوف يتوقف الصمام عن العمل ، بعد أن نتبخر طبقة الأوكسيد بالاستعمال الطويل •

تحتوى بعض الصمامات على مهبط يسخن بطريق غير مباشر · يتكون المهبط في هذه الصمامات من غلاف يحيط بالفتيل ، الذي يستخدم للتسخين

فقط في هذه الحالة • شكل ١٠ ـ ٣٦ يبين الرمز المستعمل للتعبير عن هـذا النوع •

ويجب جمع الانكترونات التي تنطلق من المهبط ، لكي تكون نافعة ، والا فانها سوف تتكاثر فقط في الفراغ المحيط بالمهبط ، أو تعود اليه وسوف يمكن جمع الالكترونات بوساطة المصبغة ، أو اللوح ، لو وجدت عليه شحنة موجبة ، كما هو مبين بشكل ١٠ – ٣٧ ويوصل المصعد الى القطب الموجب البطارية ، فيؤدى ذلك الى تحرك الالكترونات بسرعة اليه ، ويمس تيار في الفراغ الموجود بين المصعد والمهبط .

وفيما يلى طريقة عمل هذه الدائرة: يغذى انفتيل بالتيار من الملف الثانوى لمحول ، فيؤدى ذلك الى تسخين المهبط واطلاقه الكترونات ، يوصل المصعد مع القطب الموجب ببطارية ، فتنجذب الالكترونات اليه ، وبذلك تتكون دائرة بوساطة الانكترونات من المهبط الى المصعد ، وخلال جهاز القياس الى القطب الموجب للبطارية ، ثم خلال البطارية راجعة الى المهبط ، القياس الى القطب الموجب للبطارية من السالب الى الموجب ، بدلا من الطريقة المتفق عليها من الموجب الى السالب) ، واذا عكس توصيل بدلا من الطريقة المتفق عليها من الموجب الى السالب) ، واذا عكس توصيل البطارية ، كما هو مبين بشكل ١٠ – ٣٨ ، أى انه اذا وصل القطب السالب للبطارية مع المصعد ، فسوف تطرد الالكترونات بوساطة اللوح ، فلا يمس تيار ، فالالكترونات تمر من المهبط الى المصعد ، اذا كان هذا الأخير موجبا فقط .

توحيد نصف موجة

تنحصر الميزة الرئيسية للصمام الثنائي في قدرته على تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر متغير القيمة ، فاذا كان المصعد موجبا نصف الوقت ، وسالبا في النصف الثاني من الوقت ، فسوف يمر عندما يكون المصعد موجبا ، ويتوقف مروره عندما يكون المصعد سالبا ، اذا وصل تيار متردد الى المصعد يحدث هذا بالضبط ، وهذه النقطة مبينة في شكل ١٠ ـ ٣٩ ، وهو يشبه الشكل السابق ، فيما عدا أن البطارية قد استبدلت بالملف وهو يشبه الشكل السابق ، فيما عدا أن البطارية قد استبدلت بالملف الثانوي لمحول ، ويعمل الصمام الآن كموحد ، أي انه يسمح للتيار بالمرور في اتجاه واحد فقط ، فيوحد اتجاه التيار المتردد ويجعله تيارا مستمرا ،

يبين شكل ١٠ - ٤٠ كيف ينتج الصمام انثنائى تيارا مستمرا ٠ (الغيت دائرة التسخين توخيا للبساطة) ٠ تنجدنب الالكترونات الى المصعد في أثناء نصف الموجة التي يكون فيها موجبا ٠ وفي هذا الوقت تكون

الناحية الثانية من الملف الثانوى سائبة وبهذا تكمل الدائرة من المهبط الى المصعد ، خلال ملف المحول ، وخلال الحمل ، ثم ترجع ثانية الى المهبط السالب ، وفي النصف الثاني المعكوس من الموجة يصبح المصعد سانبا ، فيطرد الالكترونات ، ويمنع التيار من المرور ، وبذلك ينتج هذا الصمام تيار موحد نصف الموجة ، وبعبارة أخرى يمر التيار خلال نصف الموجة ، ويتوقف مروره خلال النصف الثاني من الموجة ، ويعرف هذا بأنه تيار متغير القيمة ، وهو مبين بشكل ١٠ - ٤١ .

توحيد موجة كاملة:

التيار المتغير القيمة في نصف موجة ، يكون نافعا في كثير من الاستعمالات، ومع ذلك يمكن تحسينه باضافة توحيد نصف الموجة الآخر للحصول على توحيد موجة كاملة • شكل ١٠ – ٤٢ يبين دائرة لتوحيد موجة كاملة • والصمامات الثنائيات أ ، ب ، هما موحدا نصف موجة ، وموصلان بحيث يكون مهبط (ب) سانبا ، عندما يكون مهبط (أ) موجبا ، وبالعكس • وبذلك يسر التيار في الدائرة عن طريق (أ) أثناء أحد نصفي موجة الميار المتردد ، ويسر التيار في الدائرة عن طريق (ب) أثناء النصف الآخر من موجة التيار المتردد ولتيار في الحمل في نفس الاتجاء اذن خلال نصفي الموجة • والتوحيد الكامل للموجة ، يعطى تغييرا أقل في قيمة التيار مما يعطى توحيد نصف الموجة ، كما هو مبين بالمنحنيات في شكل ١٠٠ – ٤٣ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠٠ – ٤٣ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠٠ – ٤٣ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠٠ – ٤٤ •

الصمامات المتلئة بالغاز:

الصمامات التي جاء ذكرها حتى الآن كلها من النوع المفرغ ، وهي مصممة على اساس تيار صغير نسبيا · وتحتوى الصمامات ، الصممة للتيارات الكبير ، على كمية صغيرة من غاز خامل عادة ، مشل الأرجون ، أو النيون ، أو بخار الزئبق · ويؤدى استعمال الغاز الى جعل الصمام أكثر قدرة على تحمل تيار الكتروني كبير · والرمز المستعمل للتعبير عن الصمام الممتلىء بالغاز هو نفسه الذي يستعمل في حالة الصمام المفرغ ، مع اضافة نقطة ، اشارة الى وجود الغاز ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ٥٥ ·

نظرا لان المهبط في الصمام الممتلىء بالغاز مصمم على أساس أن يعطى الكترونات أكثر من الصمام المعرع ، فهو يصنع من معدن سميك ، يأخذ

حوالى دقيقة لكى يسخن · لذلك تزود الأجهزة التى من هذا النوع عادة بدائرة تأخير زمنى ، لا تسمح بتوصيل الجهد الى المصعد ، قبل أن يكون المهبط قد سخن الى الحد المناسب ·

تستخدم صمامات التوحيد الممتلقة بالغياز ، الصغيرة والمتوسطة الحجم ، نشحن البطاريات ، بينما تستخدم موحدات بحار الزئبق الكبيرة لانتاج التيار المستمر اللازم لتشغيل المحركات ، وبالإضافة الى أن هيذه الصمامات تسمح بمرور تيارات كبيرة ، فانها تمتاز على الصمامات المفرغة بأن سقوط الجهد فيها ثابت ، مما يؤدى الى تحسن كبير في تنظيم الجهد الناتج ،

وفى استعمال بسيط للصمام اثنائى الممتل بالغاز ، يمكن تشغيل محرك تيار مستمر من خط تيار متردد ، كما هو مبين فى شكل ١٠ ـ ٤٦ . ويحول التيار المتردد فى هذه الدائرة الى تيار مستمر على الموجة باكملها ، ثم يستعمل هذا لتغذية محرك النيار المستمر ، ويمكن استخدام مقاومة فى دائرة ملفات مجال المحرك لتغيير سرعته ، وبهذه انتوصيلة يمكن الحصول على مميزات محرك التيار المستمر المتغير السرعة ، وذلك بدون وجود خط للتيار المستمر .

المصمام الثلاثي .

لتنظيم قيمة التيار الذي يتحكم فيه الصمام ، يوضع قطب ثالث ، يسمى الشبكة ، بين المهبط والمصعد • ريوصف الصمام بأنه ثلاثي في هذه الحالة لأن به ثلاثة أقطاب • شكل ١٠ ــ ٤٧ يبين رمز هـــذا الصمام • ولا يحسب الفتيل ضمن الاقطاب اذا استعمل لتسخين المهبط فقط •

وتتكون الشنبكة من سياج من السلك يحيط بالمهبط ، ويكون وضعها بين المهبط والمصعد ، وهي كما يظهر من اسمها عبارة عن شبكة في تكوينها ، بحيث يمكن للالكترونات ، الخارجة من المهبط ، أن تمر منها بسهولة وتصل الى المصعد ، ومع ذلك ، فانه اذا أمكن وضع جهد سالب كبير على الشبكة ، كما يظهر في شكل ١٠ ـ ٤٨ ، فان الالكترونات التي تخرج من المهبط تطرد بوساطة الشبكة ، فلا تمر منها ، ولا تصل الى المصعد ، فعلى الرغم من أن المصعد موجب ، الا أنه لا تصل اليه أي الكترونات ، لان الشبكة تطردها كلها ، وقيمة جهد الشبكة اللازم لخفض تيار اللوح الى صفر تتوقف على قيمة الجهد الموجود على المصعد ، فكلما زاد جهد المصعد ، ازداد جهسه قيمة اللازم لخفض التيار الى صفر .

وكلما قلجهد الشبكة ، أو الحجزكمابطلق عليه ، يزداد عددالالكترونات التي تصل الى المصعد ، فكلما قل حجز الشبكة اذا ، ازداد التيار في دائرة المصعد ، ويمكن تنظيم ذلك ، كما يظهر في شكل ١٠ - ٤٩ بتوصيل مقاومة تقسيم على التوازي مع بطارية حجز الشبكة ، وتغيير جهد الشبكة بوساطة نقطة تلامس متحركة على المقاومة ، وقيمة الصمام الثلاثي في أن جهدا صغيرا نسبيا بين الشبكة والمهبط له نفس التأثير على التيار في دائرة المصعد ، الذي ينتج من وجود جهد كبير بين المصعد والمهبط ، فالصمام الثلاثي يستخدم ينتج من وجود جهد كبير بين المصعد والمهبط ، فالصمام الثلاثي يستخدم اذا كمكبر ،

الثيراترون:

الثيراترون هو صمام ثلاثى ممتلى، بالغاز ، ويختلف فى طريقة تشغيله اختلافا كبيرا عن الصمام الثلاثى المفرغ ، فكما سبق أن شرحنا ، يسمح الصمام الممتلى، بالغاز بمرور تيار أكبر مما يسمح به الصمام المفرغ ، ولما كان الغاز يملا الصمام ، فمن الواضح أن الانكترونات التى تخرج من المهبط تصطلم ، وهى فى طريقها الى المصعد ، بذرات الغاز المتعادلة ، ويتسبب هذا التصادم. فى اخراج الكترون أو أكثر من كل درة ، فتكون النتيجة أن يصبح تيار الالكترونات متكونا من تلك التى يقذفها المهبط مع الالكترونات التى تخرج من ذرات الغاز ، والعملية التى تفقد فيها ذرات الغاز الكترونا التي تخرج من ذرات الغاز ، والعملية التى تفقد فيها ذرات الغاز الكترونا و أكثر من كل منها ، تسمى بعملية التاين .

وفى نفس الوقت تصبح الذرات التى فقدت بعض الكتروناتها موجبة التكهرب (الذرات المشحونة تسمى أيونات)، فتنجذب الى المهبط السالب وتمنع ملايين الالكترونات التى تحيط بالمهبط، على شكل «شحنة فراغية»، تمنع الالكترونات الآخرى من الوصول الى المصعد وفى حالة وجود الغاز فى الصمام تتعادل الكترونات الشحنة الفراغية مع الايونات الموجبة مما يسمع بمرور عدد أكبر من الالكترونات الى المصعد، وزيادة قيمة التيار،

ويتغير تيار المصعد ، في الصمام المفرع ، بتغيير جهد الشبكة ، أما في النيراترون ، فلا يمر أي تيار في المصعد ، قبل أن يصبح حجز الشبكة مناسبا ، لذلك تسمى الشبكة اليضا الفطب الباديء ، فاذا كانت الشبكة ذات جهد سائب ، فانها سوف تطرد الالكترونات ، فلا يمر أي تيار ، وكلما قل الجهد السالب على الشبكة ، مع وجود جهد مناسب على المهبط ، فسوف يأتي وقت تستطيع فيه الالكترونات أن تمر الى الصعد فيمر فسوف يأتي وقت تستطيع فيه الالكترونات أن تمر الى الصعد فيمر التيار في دائرة المهبط والمصعد ، فاذا بدأ التيار في المرور ، مسببا التأين

فى الغاز ، فسوف يستمر مروره ، مهما ازداد الجهد السالب على الشبكة . والطريقة الوحيدة لوقف مرور التيار فى صمام ممتلىء بالغاز هى تقليل جهد المصعد الى الصفر ، أو فتح دائرة المصعد ، كما هو مبين بشكل . ١٠ - ٥٠ وبسبب هذه الخاصية يسمى الثيراترون الصمام ذا الزفاد .

تشغيل الثيراترون على التياد المتردد:

اذا وصل مصعد الثيراترون على تيار متردد كما هـو مبين بشكل ١٠ - ١٥ ، فسوف يتوقف مرور التيار آنيا في اثناء نصف الموجة السالب وبمجرد أن يتوقف مرور التيار في الصمام ، يستعيد القطب الباديء مقدرته على التحكم في مرور التيار ، والثيراترون في هذه الدائرة يشبه صمام توحيد نصف الموجة ، فيما عدا أن الصمام لايمكن أن يبدأ في أداء مهمته ، الا بعد أن يصبح الجهد على الشبكة ذا قيمة مناسبة ، وهذا يعنى أنه يمكن التحكم في التيار في أقل من نصب الموجة ، كما هو واضح من المنحنى الذي يمثل التيار مع الزمن في شكل ١٠ - ٥٢ .

ومع هذا النوع من التنظيم بالقطب البادى، ، لا يمكن أن يمر التيار في أقل من ربع الموجة ،وذلك لان الصمام اذا لم يبدأ امرار التيار قبل أن يصل الجهد على المصعد الى قيمته القصوى ، فلن يسمح للتيار بالمرور بعد ذلك على الاطلاق .

التنظيم بوساطة نقل الوجه:

بتوصيل الفطب البادى، مع منبع تيار متردد ، يصبح من المكن تنظيم تشغيل صمام الثيراترون ، بحيث يبدأ فى السماح للتيار بالمرور عند أى نقطة مطلوبة على نصف الموجة ، وبذلك يمكن تنظيم التيار المار فى الصمام بدقة أكثر من تلك التى تحصل عليها مع الدائرة المبينة فى شكل ١٠ ـ ٥١ . ويطلق على ذلك التنظيم بنقل الوجه ، وهو مهم ، وعلى الاخص عند استعماله للتوقيت فى عمليات اللحام ، وفى تنظيم سرعة محركات التيار المستمر .

تشفیل محرك تیار مستمر علی تیار متردد باستخدام صـمامات الثراترون:

كما يظهر من الدائرة المبينة بشكل ١٠ ـ ٥٣ ، يمكن تشغيل محرك تيار مستمر صغير باستخدام صمام انثيراترون • ومع عمل بعض اضافات قليلة في الدائرة ، يمكن استخدامها في تشغيل محركات كبيرة • عند قفل

المفتاح س ، يعمل التيار المار في المقاومة رم على تزويد السبكة بالجهد الموجب ، مما يؤدى الى جعل الصمام موصلا للتيار • تستخدم المقاومة رم لمنع تشغيل الصمام ، عندما يكون المفتاح س مفتوحا ، كما أن قيمة رم تحدد السرعة التي يدور بها المحرك ، عند قفل س • عندما يصبح الصمام موصلا للتيار ، يمر تيار مستمر متغير القيمة في ألمنتج • وتغذى ملفات المجال بتيار الاثارة عن طريق صمام توحيد الموجة الكاملة المنفصل ، المبين في الرسم •

تنظيم السرعة في محرك التيار الستمر

الدائرة المبينة في شكل ١٠ ـ ٤٥ تشبه تلك التي في شكل ١٠ - ٥٥، وتشتمل على معاوقة متغيرة ، ومقاومة متغيرة ، وذلك لتنظيم سرعة المحرك وتستخدم المعاوقة المتغيرة لنقل وجه جهد شبكة الثيراترون ، حتى يمكن وقف توصيل التيار خلال الصمام ، فبتغيير قيمة المعاوقة ، يمكن نقل وجه جهد الشبكة ، بحيث يوصل الصمام التيار أثناء أي جزء من نصف الموجة ، فاذا حدث التوصيل خلال جزء صغير فقط من نصف الموجة ، نتجت سرعة صغيرة ، واذا حدث التوصيل خلال الجزء الأكبر من نصف الموجة ، نحصل على سرعة أعلى ، ويمكن للمقاومة المتغيرة أن تعمل على تغيير حدود السرعة أيضا ، وهذا يتوقف على قيمة المعاوقة المستعملة ، تستعمل في حالة المحركات الكبيرة تنظيمات وانابيب كثيرة مختلفة ، بحيث تصبح الدوائر معقدة جدا ،

عكس اتجهاه الدوران في محرك تيار مستمر باستخدام صمامي ثيراترون

يمكن عكس اتجاه المدوران في محرك تيار مستمر باستخدام صحامي ثيراترون ومفتاح بقطب واحد ذي ناحيتين • شكل ١٠ – ٥٥ يبين رسما لتوصيل هذه اندوائر ، ويشبه هذا الرسم ماسبقه من الرسومات ، ويحتوى على ثيراترون واحد • اذا كان المفتاح في وضع الأمام ، فسوف يدور المحرك في اتجاه عقربي الساعة ، واذا كان المفتاح في وضع العكس ، فسوف يكون الصمام الثاني هو الموصل ، فيمر التيار في المنتج في الاتجاه العكسي ، ويتسبب في عكس اتجاه دوران المحرك • واذا عكس وضع المفتاح بسرعة كبيرة ، فسوف يقف المحرك بسرعة • وفي كل المدوائر التي تشستمل على صمامات الثيراترون يتسبب فتح في دوائر الشبكة في وقف المحرك •

الصمام الضوئي

الصمام الضوئى هو أساس كثير من التنظيمات الالكترونية ، وهو جهاز يتجاوب مع الضوء · هذا الصمام تنائى أساسا ، وهو يحتوى ، مثل كل الصحامات الثنائية على قطبين ، مصعد ومهبط كما هو مبين بشكل الصحامات الثنائية على قطبين ، مصعد موجبا بالنسبة للمهبط ، على شرط أن يكون المهبط مضاء .

فى صمامات التوحيد التى سبق شرحها ، تخرج الالكترونات مع المهبط اذا بعد تسخينه ، أما فى الصمام الضوئى ، فتخرج الالكترونات مع المهبط اذا وقع عليه ضوء ، لذلك يؤجد شرطان لتشغيل الصمام الضوئى : أن يكون المصعد موجبا ، وأن يقع الضوء على المهبط ، وكلما زاد الضوء الواقع على مهبط الصمام الضوئى ، زاد التيار المار فى الصمام ، ولكن أحسن شىء أن يكون هذا التيار صغيرا ، حوالى عشرين جزءا من مليون جزء من الأمبير ، وهو صغير لدرجة لا يمكن معها أن يعمل أى شغل ، وانها يجب استخدامه مع صمام ثلاثى مكبر ، لكى يقفل متمما ، وهذا بدوره يمكنه أن يبدأ أو يوقف محركا ،

يبين شكل ١٠ ـ ٥٧ دائرة توضح كيف يعمل اتصمام الفسوئى على تشغيل متمم بسيط • عندما لا يسقط أى ضوء على الصمام الضوئى ، فانه لا يوصل انتيار • ويصبح الجهد الكامل للبطارية جا موصلا على الشبكة س فى الصمام المفرغ • وبذلك لا يمر النيار بين المهبط والمصعد فى هذا الصمام • ولما كان المتمم فى دائرة المهبط والمصعد ، فانه سوف لا يتمغطس •

عندما يسقط الضوء على الصمام مهبط الضور في ، تخرر منه الالكترونات ، فتتسب في مرور التيار من البطارية ج خلل المقاومة ر ر مفاومة عالية جدا) ، فخلال الصمام الضور في ، ثم مرة ثانية الى البطارية ج ، وعلى الرغم من أن هذا التيار صغير جدا ، فان المقاومة ر كبيرة ندرجة تجعل سقوط الجهد عليها ذا قيمة ملحوظة ، فينخفض الجهد عند نقطة س ، وبذلك تصبح الشبكة أقل سالبية ، فيمر التيار من البطارية ب في دائرة مصعد الصمام ويشغل المتم ، وقد يكون المتم موصلا مع محرك ، لكي يعمل على بدئه أو ايقافه ، تستخدم دائرة الصمام الضوئي في شكن ١٠ ــ ٧٥ بطاريات تلتشغيل ولكن من المكن الحصول على نفس النتائج باستعمال تيار متردد بدلا من النيار المستمر ، وشكل ١٠ ـ ٨٥ يبين دائرة ممائلة يستخدم فيها التيار المتردد ،

يمكن أن نجعل الصمام الضوئى يؤدى عدة أغراض ، باستخدام عدد من التلامسات على المتم • وشكل ١٠ ـ ٥٩ يبين استعمالا عاما للصحمام الضوئى • وعندما ينقطع سقوط الضوء على الصمام ، بسبب مرور شخص أو لمىء بين مصدر الضوء والصمام والضوء للمتم ، يدور المحرك ، وبذلك يمكن استخدام الصمام الضوى في الاستعمالات العامة ، مثل فتح الأبواب وتشغيل الأجهزة الحاسبة ، والنافورات للشرب ، النخ •

تشغيل محرك كبير بوساطة الصمام الضوئي

فى شكل ١٠ ـ ٥٨ ، كان الصمام الضوئى يشغل متمما ، فيقفل هذا بدوره بدوره مفتاحا لتشغيل محرك صغير • ومن الممكن أن يشخل هذا بدوره محركا كبيرا • والدوائرة الخاصة بهذا الاستعمال مبينة بشكل ١٠ ـ ٠٦٠

يستخدم مفتاح بنطبين ، وباحيتين ، وذلك للسماح بالتشغيل ، اما بوساطة صمام ضوئي واما بوساطة محطة ذات زر ضاغط ، عندما يقع الضوء على الصمام الضوئي ، يؤدي سقوط الجهد الكبير على المقاومة الى الاقلال من سالبية الشبكة في صمام النكبير الثلاتي ، فيصبح الصحمام موصللا للتيار ، ويتمغطس ملف المتمم ، يقفل تلامسات المتمم ، فيتمغطس الملف الحافظ في المفتاح المغناطيسي بدوره ، ويقفل تلامس المفتاح دائرة المحرك ،

وعندما بنقطع سقوط الضوء على الصمام الضوئى ، يتوقف توصيل الصمام الثلاثى للتيار ، فيفتح مفتاح المتمم ، ويتوقف المحرك عن الدوران وعندما يكون المفتاح ذو القطبين موصللا على ناحيسة المحطة ذات الزر الضاغط ، فانه يمكن تشغيل المحرك بالضغط باليد على زر البدء •

الدوائر المبينة هنا هي عدد قليل من الدوائر الكثيرة ، التي تستخدم في تنظيم المحركات الكترونيا • ومعظم دوائر التنظيم بالاجهزة الالكترونية معقدة جدا ، وتحتاج الى دراسة وتحليل مفصلين قبل محاولة تحديد الخلل فيها •

ملحـق جدول ۱ ـ جدول اسلاك النحاس العارية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
المقالومة بالأوم عند ٦٨° فهرنهيت لكل ١٠٠٠ قدم	الوزن بالرطل نكل ۱۰۰۰ قدم	ملات دائرية	قطر السلك بالبوصة	رقم السلك
<b>،</b> ۶۹۹ و	72.00	7117	۰۶۲۰۰	• • . •
.7.114	۹۷۷۰۹	1774	۶۶۰۹٦ کر٠	• • •
۲۷۷۹۰	۸۲۲۰۶	1881	1357c	• •
71896	00917	١٠٥٥٠٠٠	۲۶۹۳ر٠	•
3716.	7077	٠ د ۱۳۲۹۶	۳۶۸۶۲۰	١
T01c-	۹ر۲۰۰	7747.	۲۷۰۲۰	7
١٩٧٠-	70901	٠٠٠٣٠٥٠	۲۲۹۶ر۰	٣
4376.	30771	٤١٧٤٠,٠	۲۰۶۳ر۰	٤
۳۱۳۰۰	70.01	771	۱۸۱۹ر۰	٥
ه ۲۹۰	۲۶ر۷۹	٠٠٠٥٢٦٢	۰۶۱٦۲۰	7
۸۹۶ر۰	74.6	۲۰۸۲۰٫۰	73310.	V
۸۲۲۰ -	۸۹ر۹۶	1701-0-	١٥٨٢١٠٠	٨
۲۹۷۰	77,77	۱۳۰۹۰٫۰ ۱	۱۱۱٤٤	٩
۹۹۸ر۰	71757	1.44.	١٠١٩	1.
177.	78,37	۰٫۰۳۲۸	۹۰۷٤ ا	11
۸۸٥ر۱	۱۹۷۷	704.0	٠٠٨٠٨١	17
7	٨٢٥١	014.	· > · V197	15
0707	73671	۰۱۰۷۶	۸٠٦٤٠٠	18
3112	NOACP	44047.	۱۷۰۷۹۰۲۰	10
۲۱۰۲۶	NIACY	٠ ر١٥٨٣	١٠٥٠٨٢	17
١٦٠٠ره	7,7.5	T. EA.	٠,٠٤٥٢٦	17
٥٨٣٥٦	2)914	1775.	۰۶۰۳۰	11
١٥٠٥٨	۱۹۹۸ر۳	1711	۹۸۵۳۰۰	19
۱۰٫۱۵	79.97	1.77	. 2. 4197	۲.
١٢٥٨٠	70307	۱۱۰۱۸	7347·c.	71
17718	12950	72735	٠ ٢٥٣٥	77
770.7	13061	١٥٠٩٠٥	۱۷۰۲۲۰۷	74
٧٦٥٥٧	1777	٤٠٤٠٠	۰٫۰۲۰۱۰	75
77,77	. ,9799	34.74	۱۷۹۰ د	70

المُفارِمة بالأوم عند ٦٨ - فهرانهيت لكل ١٠٠٠ قدم	الوزن بالرطل اكل ۱۰۰۰ قدم	ملات دافرية	فطر السلك بالبوصة	رفم السلك
ハハウ・マック・アウェア・アウェア・アウェア・アウェア・アウェア・アウェア・アウェア・アウェ	マ・バアン・マ・バア・マ・バアンマ・バアマンマ・バアンマン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・マ・マ・マ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	ト・シャイン へんかって かって かって かって かって かって で かって で かって で かって で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	., \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3

## معلومات أضافية عن أسلاك النحاس

يمكن تذكر جدول الاسلاك بمتهى السهولة ، اذا أمكن حفظ بعض النقط البسيطة ومراعاتها:

۱ ــ السلك الذي يصغر سلكا آخر بثلاثة مقاسات له نصف مساحة السلك الاكبر مقاسا • فمثلا سلك النحاس رقم ۲۰ له نصف مساحة السلك رقم ۱۷ • وعلى ذلك فان سلكين رقم ۲۰ موصلين على التوازى لهما نفس المساحة الفعلية لسلك رقم ۱۷ •

٢ ــ السلك الذي يصغر ساكا آخر بثلاثة مقاسات له ضغف مقاومة السلك الأكبر مقاسا .

٣ _ السلك الذي يصفر سلكا آخر بثلاثة مقاسات له نصف وذن السلك الأكبر مقاساً •

٤ ــ سلك النحاس رقم١٠ قطره ١٠ر٠ من البوصة تقريبا ، ومساحته
 ١٠٠٠٠ ميلات دائرية ومقاومته ١ أوم لكل ١٠٠٠ قدم ٠

على الرغم من أنه من المستحسن اعادة لف محرك بنفس مقاس السلك الذي كان مستخدما في الملفات الأصلية ، فقد تدعو الظروف في بعض الأحيان الى استعمال مقاس آخر ، الجدول الآتي يبين مقاسات الأسلاك المتكافئة ،

المقاسات المتكافئة للاسلاك

استخدم	أسلاك لايمكن الحصول عليها	استخدم	اسلاك لايمكن الحصول عليها
واحد رقم ٢٥ واحد رقم ٢٤ واحد رقم ٢٢ واحد رقم ٢١ واحد رقم ٢٠ واحد رقم ١٩ واحد رقم ١٩ واحد رقم ١٩ واحد رقم ١٧ واحد رقم ١٧	اثنان رقم ۲۸ اثنان رقم ۲۷ اثنان رقم ۲۵ اثنان رقم ۲۵ اثنان رقم ۲۳ اثنان رقم ۲۲ اثنان رقم ۲۱ اثنان رقم ۲۱ اثنان رقم ۲۱	اثنین رقم ۱۳ اثنین رقم ۱۵ اثنین رقم ۱۵ اثنین رقم ۱۷ اثنین رقم ۱۸ اثنین رقم ۱۹ اثنین رقم ۲۹ اثنین رقم ۲۹ اثنین رقم ۲۲ اثنین رقم ۲۲	رقم ۱۰ رقم ۱۲ رقم ۱۳ رقم ۱۵ رقم ۱۵ رقم ۱۷ رقم ۱۸ رقم ۱۹

جدول ٢ ـ تيار المحرك عند الحمل الكامل في محركات التيار المستمر بالأمبير كل قيمة تمثل المتوسط لجميع السرعات

٥٥٠ فولت	۲۳۰ فوالت	١١٥ فولت	لقدرة بالحصان
	٣٠٢	٥ر٤	<b>/</b> ₇
٤ر١	٣٠٣	٥ر٦	7/2
٧١٧	٢ر٤	314	1
۲۷٦	7,5	٥ر١٢	1 1/4
3.7	۳د۸	ار ۱ ۱	7
٥	1778	77	٣
701	۸ر۱۹	٤٠	0
15	۷۸۸۲	۰۸	V/ ₇
17	44	Yo	1.
74	70	117	10
4.	٧٤	12.	7.
44	97	140	70
20	11.	77.	٣٠
71	127	798	٤٠
Vo	١٨٠	377	٥٠
9.	710	543	7.
111	ALL	05.	٧٥
127	404	• • •	1
145	254	• • •	170
77.	• • •	• • •	10.
790	• • •	• • •	7

الجداول رقم ۲ و ۳ و ٤ و ه مأخوذة من
National Electric code
جدول ۳ ـ تيار الحمل الكامل لمحركات التيار المتردد ذات الوجه الواحد
بالأمبير

٤٤٠ فولت	۲۲۰ فولت	۱۱۰ فولت	لفدرة بالحصان
_	۷۳۷۱	3767	1
_	307	٨٤	7
	٥ر٣		(1)
-	٧ر٤	۷ ۶ر ۹	/ <u>t</u> / <del>t</del> / <u>t</u>
-	ەرە	11	1
	۲۷	۲ره ۱	11/2
_	1.	۲.	7
	18	44	*
-	74	٤٦	•
14	45	٦٨	v/ ₇
٥ر٢١	24	۸٦	1.

پر لایجاد تیار الحمل الکامل عند ۲۰۸ فولت ، ۲۰۰ فولت ، ارفع قیمة
 تیار الحمل الکامل عند ۲۲۰ فولت بمقدار ۳ ، ۱۰ فی الماثة علی وجه الترتیب .

جدول ٤ - تيار المحمل الكامل لمحركات التيار المتردد الثنائية الوجه ، باربعة اسلاك .

٥٥٠ فولت	٤٤٠ فولت	ات قفص سنجاب ۲۲۰ فولت	۱۱۰ فولت	لقدرة الحصان
Pc. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 14.	101 701 301 7 8 9 17 17 74	7,7 3,7 9,7 4,7 7,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1	٣ر٤ ٧ر٤ ٧ر٧ ٤ر٠ - -	X
77	72	٦٧	-	4.
40	٤٤	۸۸	_	٤٠
24	٥٤	/·A	_	
04	70	179	-	7.
75	٧٨	107	_	۷٥
A o	1.7	717	-	1
١٠٨	145	777	_	170
178	100	411	_	10.
177	4.4	٤١٥	_	7

الثلاثة الاسلاك ، ١٤٢١ من القيمة المعطاة ٠ الثنائية الوجه ، ذات الثلاثة الاسلاك ، ١٤٢١ من القيمة المعطاة ٠

جدول ٥ _ تيار الحمل الكامل لمحركات التيار المتردد الثلاثية الوجه

٥٥٠ فولت	٤٤٠ فولت	۲۲۰ فولت*	١١٠ فولت	لقدرة بالحصان
, ,	۲۰۳	٥ر٢	٥	V _i
101	٤ر١	۸د۲	٤ره	/\ \/\2
۳دا	۷۷۱	٣٥٣	<b>アレア</b>	1 7
۱ ٤ر٢	<b>گر</b> ۲	٧ر٤	309	1/4
٤	٣	٦	17	7
	٥ر٤	٩	• •	٣
٦	ەر∨	10	• •	٥
11	11	77	• •	V/ ₅
0	١٤	77	• •	1.
	19	47	• •	10
7	77	67	• •	7.
	77	78	• •	40
•1	49	VV	• •	٣.
	01	1.1	• •	2.
	74	140	• •	0+
	٧٥	189	• •	7.
7	9.	١٨٠.	• •	Vo
٨	177	727	••	1
٤	100	41.	• •	150
	14.	44.	• •	10.
90	75.	٤٨٠	• •	7

به لایجاد الحمل الکامل عند ۲۰۸ فولت ، و ۲۰۰ فولت ، ارفع قیمة الحمل الکامل ۲۲۰ فولت بمقدار ۲، ۱۰ فی المائة علی الترتیب .

## جدول ٦ - السرعات المتزامنة المختلفة

۲۰ ذبذبة	٤٠ ذبذبة	٥٠ ذبذبة	٦٠ ذبذبة	عددالأقطاب
	78	٣٠٠٠	٣٦٠.٠	۲
	17	10	14	٤
	۸۰۰	1	17	٦
	7	٧٥٠	9	٨
<b>400</b>	٤٨٠	7	٧٢٠	1.
۳۰۰	٤٠٠	0,	7	17
70.	754	7ر ۲۸	7,310	18
71277	٣٠٠	770	٤٥٠	17
٥ر٧٨٧	דעדרד	7477	٤٠٠	11
דנדדו	72.	4	47.	7.
/0.	71/17	77777	7277	77
72771	7	70.	٣٠٠	37
170	٥ر١٨٤	٨٠٠٧٢	777	177
3,011	٥١٧١٥	71877	١ر٧٥٧	٨٢
۱۰۷۸۱	17.	7	78.	٣٠.
١٠٠	10.	٥ر١٨٧	770	77
٧٣٧٧	١٤١١١	٥ر٢٧١	717	37
7688	14474	177,7	۲	47
۳۲۸۸	7777	10479	٥ر١٨٩	44
۹ر ۸۷ ۷ <b>۰</b>	17.	10.	14.	2.
	71311	12731	٥١٧١	73
٤ر٧٧	1.9	147,4	٥ر١٦٣	12
• • •	7.8.7	٥٠٠١٥	70701	27
• • •	1	170	10.	4.3
	97	17.	128	0.
• • •	7076	٤ره١١	٥د١٣٨	70
• • •	۹ د ۸۸	11111	14474	02

## فهرس

نحفت	منعة
صحة القطبية في أقطاب التوحيد، ١٩٢٠٠٠	(1)
صبحة وضع حامل الفرشة ١٩٩٢١٩٨ ٠٠	
قصوربين القضبان المتجاورة ١٨٢٠١٨١	احجار الموحلة
ملف مفتوح ، زوام ۱۷۵ ۱۷۵	اختبار البوصلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
ملف مقصور باستخدام الزوام ۲۶ ، ۱۷۰	اختبار النماس الارضى ،
ملف معكوس ، من قضيب الى قضيب ١٧٦٠١٧٥	في المحرك التنافري ٢٠٠٠٠٠٠ م
موندات التيار المستمر ٢٦١ - ٢٦٨	اختبار القطبية ٠٠٠ ٢٥ ، ١٨٩ ، ١٩٠
محركات الميار المستمر.٠٠٠ ١٩٤ ٢٠٠٠	اختبار باستخدام الزوام
ملفات متماسة ارضيا ۲۱ ، ۲۱	في منتجات التيار المستمر ١٦٩٠٠٠٠٠
موجد مقصور ۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اختبار بالمسمار ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰
أسبنت الموحد ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨١	اختبار الفتحات ، في ،
اقطاب المحرك دو الوجه المسطور ١٥٠٠٠٠٠	المحرك التنافري
اقطاب توحید ۲۹۲٬۱۲۱ سماری	المحرك الثلاثي الوجه ٢٠٠٠ ١٣١ ، ١٣٢
قطبية ١٩٢	المحرك ذو القطب المظلل ٢٥٧٠٠٠
قطبية ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المحرك ذو الوجه المشطور ۲۲٬۰۰۰ ۲۳
انزلاق ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰	المحرك العام ٢٥٢
, 7, 10	اختبار لمعرفة الأماراف السنة في المحرك
4.4.5	المرکب ۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸
(ب)	اختبار جهاز التياس ، منتجات التيار
بادثات ، او بادی، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ــ ۱۶۲	المستمر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ ۱۹۸۰
الله ١٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠	اختبار التماسات الرضية بوساطة الزوام ١٦٨
اسطوانية ۲۶۲٬۱٤۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱٤٦٬۱٤٥	الفحص بمجرد النظر ٢٠٠٠٠٠٠٠
المغناطيسية ١٣١٠٠٠٠٠٠ ١٣١ ـ ١٣٤	القياس من قضيب الى قضيب ١٧١٠١٦٧٠٠
العاكس المغناطيسي ١٣٧٠٠٠٠٠٠٠	الكشفعن نوع التوصيل متباين أومتشابه ١٩٧
العاكس على الحط ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٣٦	التماسات الأرضية ٢١،٥٢٠٥٥١١٠
	190 / 198
بادىء المقاومة من نوع الريوستات ١٣٩٠١٣٨	المحرك ذو المكثف ٠٠٠٠ ٥٥ ـ ٥٥
بادىء المقاومة الابتدائى الآلى ٢٠٠ ٠٠٠ ١٣٩	بالمحاولة ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بادى. المقاومة الثانوية ٢٠٠٠، ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ المدى. يدوى للمحركات التنافرية ١٣٢ (١٣١	دواثر مفتوحة عن قضيب الى قضيب ١٧٤
ا بادی، پیدری مسیر ت	171*17*11*12 *** *** *** *** ***

#### صفحة

.ى، ذو مقاومة بجهد مخفض ٠٠٠ ١٣٨ ... ١٩٩٠ ... ١٩٩٠ ... ١٩٩٠ ... ١٩٩٠ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ .

(0)

#### تأثیری ،

محرك تنافری ـ البده تاثیری الحركة ۲۵_۸۷ محرك توال تاثیری ۷۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ تحدید الخلل واصلاحه فی ۲

المحرك ذو المكثف ... ... ٥٥ ـ ١٦ المحرك العسام ... ... ٥٠ ـ ٢٥٢ المحركات التنافرية ... . ٨٠ . . . ٩٠ ـ ١٨٠ المحركات الثلاثية الوجه ... ١١٨ . . ٢١ ـ ٣٦ محركات الوجه المشطور ... ١٦٠ ـ ٢١ ـ ٣٦ معركات التيار المستمر ... ١٩٤ ـ ١٦٠ منتجات التيار المستمر ... ١٦٥ ـ ١٦٠ منظمات التيار المستمر ... ١٦٠ ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٩ منظمات التيار المستمر ... ١٥٠ ـ ١٥٠ مولدات التيار المستمر ... ١٥٠ ـ ١٥٠ مولدات التيار المستمر ... ١٥٠ ـ ١٥٠ مولدات التيار المستمر ... ١٦٠ ، ٢٦٠ تحميص ودهان بالورنيش في .

صلحا

المحرك التنافري البدء التأثيري احركة ٦٧

#### مبليعة جهاز ضبط تعدى الحول أبي " المحوالة ذو مكتف البدء ٠٠٠٠٠٠ المحرك ذي الوجه المشطور ٢٠٠٠٠ ٢٩ ، ٢٩ المحرك ذو مكثف آبيد والحركة ٠٠٠٠٠ المحرك ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠٠٠ ١٧ جهاز توقیت ۲ ېوقت محدد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۶۲ المحرك الثلاثي الوجه ١٠٤٠٠٠ ١٠٤٠ توصيلات العضو الثابت غير منجيحة ١٥ (2) تنظيم المحركات الكترونيا ٠٠٠٠٠ ٢٧٦ حامل الغرش: ١٠٠٠، ٦٤، ٢٧، ٧٧ المحرك التنافري ٠٠٠٠٠ د٧ ، ٢٧ ، ٧٧ تنظيم سرعة محوك تيار مستمر ٢٨٣٠٠٠ تنظيم السرعة ، المحركات العامة ٠٠٠٠٠ محركات التيار المستمر ١٠٠٠٠٠١٠١٠ حرکة محوریة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۸۲ جهاز الطرد المركزي ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ طريقة المقاومة ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥١ حلقات انزلاقية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۱۷۷ · · · · · · · · · · · · V مجال ذو نقط تقسيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ملقات الميكا V . . . . . . . . V الميكا توحید نصف موجة ۲۷۸ ۰۰ ۰۰ ۲۷۸ ۴۷۸ حل ؛ المحرك التنافري ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٧١ ، ٢١ توحيد موجة كاملة ٢٧٩٠٠٠٠٠٠ المجراط ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠ ١٠٠٩ المستمر ، جدول ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٩٠ المحرك الثلاثي أأوجه ١٠٠٠٠ ١٠٠٩ محركات التيارالمترددالمفردة الوجه ، جدول ٢٩١ المحرك العام المعوض ٢٥٠٠٠٠ محركات التيار المتردد الثلاثية أوجه ، جدول ٢٩٣ حماية من تعدى الحمل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ تماسات أرضية حيز جانبي ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۸ ۲ ۹۶ المحرك ذو الكثف ٢٠٠٠، ٨٠٠ ٨٥ مجركات التيار المستس ١٩٤٠٠٠٠٠ ( t) خلل الکراسی واصلاحه ۲۰ ۰۰ ۳۰ ۳۳ محركات الوجه المشطور ٢١ ، ٢٢ ، ٣٤ کرسی متجمد ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ متجمد خطرة الموحد، في محركات التيار المستمر ١٦٠ (0) في المحركات التنافرية ٢٠٠٠٠٠٠ ٧٤ خطوة الملغات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م ثيراترون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تشغيل محرك تيارمستمر على تيارمتردد ٢٨٢ (a) درجة كهربية ، المحرك انعام ٠٠ ٠٠ ٢٥٠ ( = ) المحرك ذو المكثف ٠٠ ٠٠ ٤٩ ، ٥٧ جهاز القصر المركزي _ الطردي ٢٥٠٠ ، ٦٦ ادوائر مفتوحة ، المحرك ذو المكثف ٢٠٠٠٠ محركات الوجه المشطور ٢٨٠٠٠٠٠ ٢٨ جهاز الطرد المركزي ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ت

مند	ملحة
المهمل	( <b>3</b> ¾
174	
· · · · ·	ربط منتجات التيار المستمر ١٦٥٠٠٠٠ ١٦٥ ، ١٦٥
177	رقائق ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
توحید نصف موجه ۲۷۸ ۰۰ ۰۰ ۲۷۸	ديوستات ذو أربع نقط لتغيير السرعة ٢١٧
عسمام ضوئی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۶	(3)
صمدم ذو ثلاثة اقطاب ٢٨٠٠٠٠٠٠٠	
صمام دُو قطبین ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۷	زوام ۰۰۰۰ ۲۲ ، ۲۲ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۱۷۱
غلاف ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۷	
ممتلئ بالغاز ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٩	( س )
نظرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مدانا که در در
صمام ثیراترون ۲۸۱ ۰۰۰ ۲۸۱	
صمام ذو زناد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سعة فعلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صمامات ممتلئة بالغاز ٠٠٠٠٠٠٠٠	
الاستعمال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سرعات متزامنة ، جدول ۲۹۶
الثيراترون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سلك من النحاس انعارى ، جدول ٢٨٧٠٠
الشبكة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سينكرو
سلبية الشبكة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠	تشغیل ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سندوق بد، ذو أربع نقط ، موصل الي	توصيل العضو الثابت ۰۰ ۰۰ ۲۷۰ م
محرك مركب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جهاز استقبال ۰۰۰۰۰ به
فأتبع الدائرة بانعدام الجهد ٠٠٠٠٠	عضو دائر ده ۱۰ ته ۱۰ ۲۷۲ ، ۲۷۲
1 40 . 414 2 . 1. 24.12	ملغات المضيو للثايت ٢٧٥٠٠٠٠٠٠ م
فاتح الدائرة بانعدام المجال ۲۱۵،۰۰۰	
ملف حافظ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	﴿ ش ﴾
مفتاح عاکس ،	شاقة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠
موصل الی محرك مركب ،، ،، ۲۱۹	شرر المحركات العامة ٠٠٠٠٠٠ ٢٤٥٠٠
موصل الى محرك تواز ٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠	شحنة فراغية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
,,,,	
(3)	( ص )
and that where 6 of	صمامات الكترونية ٢٨٥ . ٢٧٧ . ٢٧٧ عاز
ل ، منتجات التيار المستمر ١٥٥٠٠٠٠٠ المحرك ذو الوجه المشعلور ١١٢١٠،٦٢٥	اقطاب كهربية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
و دائر ، انجناء عمود ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۱	
فضبان معلولة .، .، ۳۳ ، ۲۱ ، ۳	المصنعد أو اللوح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1 • 11 • 11	

صفحا

## (6)

غطاء أن جانبيان ( أو دعامتان جانبيتان ) مثبتان بطريقة غير صحيحة في المحركات التنافرية ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

#### (4)

فتحة ، فتحات ( انظر اختبار الفتحات ) فرش ذات وصلة ذيل ٢١٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤ ، ٢٣٤ فرملة ديناميكية ٢٣٤٠٠٠٠٠٠

### (3)

#### (4)

كراسي جلبة المحرك ذو الوجه المسطور ۹۲٬۲۹٬۲ كراسي بلى المحرك ذو الوجه المسطور ۲ ، ۹۲

#### ( J )

#### منفحة

قفص سنجابي ۲۹٬۳۹٬۶۰۰ وقفص سنجابي ۲۹٬۳۹٬۶۰۰ و ۳۹٬۳۹٬۶۰۰ و مكثف ۲۹٬۰۰۰ و ۱ محرك ذو الوجه المشطور ۲۰۰۰۰۰ و مفدو دائر

#### مسلحة صلح الحركة ٠٠٠٠٠٠ ٧٢ ، ٧٠٠ ، ٧٠ م محركات المتيار المستمر ١٨٥٠٠٠٠٠ ١٨٥ ـ ٢١٢ المحرك ذو الوجه المشطور ٥ ، ٦ ، ١١ ، ١٥ أجزاء ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المحرك المتزامن ٠٠ ٠٠ ٠٠ المحرك اختبار القطبية ٠٠٠٠٠٠ ١٨٩ ، ١٩٠ المحرك الثلاثي الوجه ٠٠٠٠٠ ٩٤ ـ ٩٨ اختبار القطبية في أقطاب التوحيد ١٩٢٠٠ المحرك اشنائي الوجه ١١١٠٠٠٠ ١١١ ـ ١١٣ التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ المحركات العامة ٠٠ ٠٠ ٢٤٤ ، ٢٤٥ التكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ المجال المعوض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ التوصيلات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ منتج التيار المستس ١٦١ ، ١٥٤ ، ١٦٠ الاطار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ لحاممنتجات العيارالمستمر بالقصدير ١٦٣ ، ١٦٤ القطبية في أقطاب التوحيد ١٩٣٠٠٠ لفعلى ضبعة ، المحرك ذوالوجه المشطور ١٣٠١٢ المنتج ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الكراسي ١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الغطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠ ١٨٦ (1) الأقطاب المغناطيسية ٠٠٠٠٠٠ ١٨٨ ، ١٨٨ المركبة ٢٠٠٠، ١٩٠١٨٠ ١٩٠١٨٠ الغرش ليست في وضع التعادل ١٩٩٠٠ متمم تمدى الحمل التشغيل بضجيع ٠٠٠٠٠٠ التشغيل یمنظم حراری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶ ، ۳۶ أقطاب التوحيد ٠٠٠٠٠٠ ١٨٨ ، ١٩١ في محركات التيار المستمر ٢٢٢ ــ ٢٢٤ الاختبار للكشف عن الفتحات ١٩٥ ، ١٩٦ بملف تسخین ۰۰ ۱۳۲ ، ۱۳۹ ، ۱۶۰ هتممای حراریهٔ ۲۳۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مرا متمم تنقيل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ متمم الاختبار لمعرفة الاطراف ٠٠ ٠٠ ١٩٧ متمم مؤقت ۲۶۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۶۶ ـ ۱۶۳ اختبار التماس الأرضى ٠٠٠٠٠ ١٩٤ ، ١٩٥ محرك التوالي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ محرك التوالي تحديد الخلل واصلاحه ٠٠٠ ١٩٤ _ ٢١٣ توصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩٠ ىحركات التيار المستمر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٦ تماس حامل الفرشة مع الارض ١٠٠٠ توصيل ۲۹۰ .۰ ، ۰ ، ۱۸۹ م يدور بدون حمل ٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ يدور توال ۱۸٦٠۰۰ من من من محرك التوازي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تعدى الحمل ١٠٠٠٠ ن ١٠٠٠ الحمل توصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠ توصيل أقطاب المجال ٠٠٠٠ ١٨٩، ١٩٠٠ خواص التشغيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ توصيلة متباينة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩١٠ تواز ۲۹۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۶ ۰۰ ۱۹۰

#### -

199 - 187	حامل الغرشة .
الاطراف ۲۱۱ ۰۰ ۰۰ ۲۱۱	خطًا في ترحيل
اقطاب التوحيد ٢١١٠٠	خطا في قطبية
جهد المستعمل ۲۰۸۰۰۰	
1AV. ( 1A7	خواص التشغيل
	ضمف تلامس
ووان ۱۹۳۰۰ ۱۹۴۰ ۱۹۶۰	مكس اتجاء اله
طرفى المنتج ١٩٤٠٠٠	عكس أتوصنيل
Y.Y	فرش متسخة
	فتع في دائرة
المنتج ٠٠٠٠٠٠ جتنا	فتح في ملغات
ملغات المجال ۲۰۳ ۰۰ ۲۰۳	فتح في دائرة
التوازي ۲۰۳ ۰۰ ۲۰۳	فتع في ملفات
	قضبان عالية أ
	قوة دافعة كهر
	قصر في ملفات
Y•£ •• •• •• •• •.	منتج مقصور
	موضع حامل اا
	ملفات المجال
***************************************	ميكا عالية
199	نقطة التعادل
	يدور بسرعة
ثد السخونة ٢٠١٠٠٠٠	
Y•1 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
لدوران ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۸	
······································	يدور ببطه
	محرك تنافرى
ت ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰	
78 • 74 • • • • • • • • • • • • • • • • •	التكوين
	محراد تنافري
٠٠ ٠٠ ٠٠	1

عزم الدوران الابتدائي ١٩٠٦٠ ١٠٠٠٠
عكس اتجاه الدوران ٧٥ ، ٢٦
مزدوج الجهد ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۷۷ ۱ ۷۹
ممامل القدرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ملفات ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷
ملفات التعويض ١٠٠٠، ٨٠٠٠٠ ٨٨
۷0 ° ۷٤ ° ۷۲ _ ٦٩ ٠٠ ٠٠ منتج
السام الموحد
اتساخ عقد الطّرد المركزي ٢٠٠٠٠ ٨٧
اخذ المعلومات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ارتفاع الميكا ، عن سطح الموحد ٠٠٠٠٠
التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
التماس الأرضى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الغطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠ ٢٤
العضو الثابت ٠٠٠٠٠ ٢٣ ، ٢٧
العضو الدائر ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤ ، ١٤
الميوب عدم تلامس الغرشمع الموحد ٨٢٠٨١
الغرش ٠٠٠٠٠ ٢٢ ، ٧٤ ، ٢٧ ، ٧٧
الفتحات والتوصيلات المكوسة ٠٠٠٠ ٨٤
الموحدات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٤ ـ ٧٤
قاكل الشغة على حاس الغِرشنة ٢٠٠٠٠
تأكل انگراسي ۲۰۰۰، ۸۳ ۲۰۰۰ ۸۳
تحديد الخلل وأصلاحه ٢٠ ٠٠ ٧٩ ٩٠
تحديد دوائر القصر ٢٠٠٠٠ ٨٤ ٥ ٥٨
تلتصق الأوزان المركزية الطاردة ٨٨
تماس ملفات الإقطاب مع الأرض ١٠٠٨٩
جهاز الطرد المركزي مجمع بطريقة
غير سليمة ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۸
جوامل الفرش. ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹ ۲۷ ۲۷
حركة معورية زائلة ١٠٠٠ ٨٦ ، ١٧
جمل زائد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

#### منقحة خطأ في توصيلات الأطراف ٢٠٠٠٠ ٨٥ لف متقدم ولف متقهقر ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۷۶ خعلًا في موضع حامل الفرش ٢٠٠٠٠ ٨٥ لق انطباقی ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۷۰ ۱۷ رفع الغرش من فوق الموحد قبل الأوان لف یدوی وعلی ضبعة ٠٠٠٠٠٠ وعلی لف المنتجات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ محرك تنافري ملفات العضو الثابت .. .. ٢٠٠٠ ٦٧ ساخدا بصورة زائدة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٨٢ ملغات ملفوفة على ضبعة ٠٠٠٠٠٠ ملغات فتع في دائرة المنتج او العضو الثابت ٨٨٠٠ ملفات المنتج ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ملفات مقدار الشيد في اللولب غير مضبوط ١٠٠ ٨٨_٨٩ منتج ملفوف لفا تموجيا ٧١ ، ٧٤ ، ٧٥ لم يمسل الى سرعته المعتادة ٠٠٠٠٠ ٨٣ یصدر طنینا دون آن یدور ۲۰۰۰، ۸۳ محرك تنافري ــ تاثيري ٠٠٠٠٠٠ محرك محرك تنافرى البدء _ تأثيرى الحركة ٢٤-٨٧ ملغات القفص السنجابي ٢٩ ٠٠ ٠٠ اختبار بالزوام ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤ محرك تنافري ـ تاثيري التوصيلات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مزدوج الجهد .. .. .. .. الجهد التومىيلات المتقاطعة ٠٠٠٠٠٠ ٧٤ محركات ثلاثية الوجه ٢٠٠٠٠ ١١٠ ـ ١١١ ـ ١١١ اختبار التوازن ٠٠٠٠٠ ما ١٣١ تشغيل٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤ اختبار التماس الارضى ١١٩٠٠٠٠ ١١٩ تكوين المنتج ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اختبار بوساطة الزوام ١٢٠ ٠٠ ١٢١ اختبار الدواثر المفتوحة ١٢٠ ، ١١٩ توصيل على التوالي ٠٠٠٠٠٠ وصيل اختبار القطبية ٠٠٠٠٠ .٠٠٠٠ اختبار جهاز الطرد الموكزي .. .. ه آخذ المعلومات ٠٠٠٠٠٠٠ ٩٣ ، ٩٣ جهاز القصر المركزي _ الطردي ٢٥٠٠٠٠ اصلاح ۱۱۸ - ۲۰۰۰ ملاح ۱۲۸ اعادة التوصيل او اعادة اللف لتغيير جهد مزدوج ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷ الذبذبات ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١ حوامل الغرش الثابتة اعادة اللف لتغيير السرعة ١١٦٠٠٠٠٠ حوامل فرش کارتریدج ۲۰ ۸۰ ۸۷ س اعادة اللف لتغييز الجهد ١١٥٠ ١١٥٠ خطوة الموحد ٠٠ ٠٠ ٠٠ لم الاختبار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ ذو الغرش الراكبة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٦٦ العضو الدائر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ذو الفرش المرفوعة ٠٠٠٠٠ د. ٢٤ الفطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠٩١٠ عازل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۰۰ عازل القصورات والمعكوسات ١٣١٠٠ ١٣٢١ ، عكس اتجاء الدوران ٠٠٠٠٠٠ عكس أوجه معكوسة . . . . . ١٢١ ، ١٢٢ عزم الدوران الابتدائي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧٠

تحميص ودهان بالورنيش ۲۲ ، ۹۲ ،۰۰۰

تصليحات من دو دو دو دو دو دو دو ۲۵

#### ملقات السلة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٩٢ ، ٩٧ مشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ملف ماسی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۶ ۹ ۹ ۹ ۹ ملفات معكوسة ١٣٢٠٠٠٠٠ نوصيل على التوالى ١٠٢ ٠٠ ٠٠ ١٠٢ محرك ثنائي الوجه ١١٤ ٠٠ ١٠١ ــ ١١١ ــ ١١٤ توصيل على التوازي ٢٠٠٠،٠٠٠ اعادة التوصيل لتشغيله محركا ثلاثي توصيل بطريقة المجموعة المتخطاة ١٠٣ الوجه ۱۰ ۰۰ ۱۰۰ ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ توصیل T او توصیلة سکوت ۱۱۲ ' ۱۱۳ اعادة اللف لثلاثة أوجه ١١٣٠٠٠٠٠ ١١٣٠ توصيلة الاقطاب المتعاقبة ٢٠٧ ٠٠ ١٠٧ عكس اتجاه الدوران ٢٠٠٠٠٠٠٠ توصيل الملفات ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٩٠٠ ملنات ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ملنات توصيل من القمة الى القمة ١٠٦ ٠٠ ١٠٦ مخرك ثنائي السرعة ، منظمات السرعتين حل ۱۰ ۹۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مل ذو ااوجه المشطور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨ حیز جانبی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۶ محركات ثلاثية الوجه ٠٠٠٠٠٠ ١٠٨ ، ١٠٨ رمىم تخطيطى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠١ مخرك ذو الوجه المشطور ٢٠ ٠٠ ١ ـ ٣٦ دوران المحرك ببطء٠٠٠٠٠٠ ١٢٣٠٠ اجزاه ۱۰ ۲۰۲۰ م سنخن بصورة زائدة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤ اخذ المعلومات · · · · · · ۲ - ۲ - ۴ طريقة التعرف على نوعالتوصيل ١٠٤ ٬ ١٠٣ ازدياد سنخونة المحرك وهو دائر ٣٤ ، ٣٥ عزل الملفات ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۲ م اعادة اللف ٠٠٠٠٠٠ ١١ ، ١٥ ، ١١ ، ١٥ عزل العضو الثابت ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٥ الاختبار ، التماس الارضى ، التوصيلات محركات ثلاثية الوجه ٠٠٠٠٠ المعكوسة ، دوائر القصر ١٠٠٠٠ ٢١ ــ ٢٤ عضو ثابت ۰۰ ۰۰ ۹۶ ، ۹۲ ، ۹۲ الاقطاب المتعاقبة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠ عكس اتجاه الدوران ٢١٨٠٠٠٠٠٠ التحميص والدهان بالورنيش ٠٠ ٠٠ ١٨ الغطاء الجانبي مثبت بطريقة غير سليمة ٣٠ لم يدر بالطريقة الملائمة ٠٠٠٠٠ ١٢٣ اللف على ضبعة ٠٠٠٠٠٠ ١٢١ ، ١٢ اللف اليدوى ٠٠ ٠٠ ١١ ١٠ ١٢ مجال مفناطیسی ۰۰ ۰۰ ۲۱ ۱۲۱ ۱۲۲ اللق بالحزمة ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ مجموعات ۱۰۱ س ۹۹ ۰۰ ۰۰ مجموعات النعناء عبود العضو الدائر ٠٠ ٠٠ ٢١ مجموعات فردية ٢٠١٠ ١١٠ ١١١ ١١١ تاكل الكراس ۲۸ ۰۰ ۲۸ ، ۲۳ مجموعة تطب ۔ وجه ٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ تحديد الخلل ٠٠٠٠٠٠ ١٧٠٠٠٠ مجموعة ملفات معكوسة ٢٢٢٠٠٠٠ تشغيل ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ تشغيل معادل التوصيل من ثنائي الوجه ١١٢ ، ١١٣

موصل نجمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ نجمة

موصيل دلتا ١٠٢٠٠٠٠٠٠

## منفحة عزم الدوران الابتدائي منخفض ٢٠٠٠٠ مغتاح الطرد المركزي ٠٠٠٠٠ ١٠٩ ٣٩ يطن المحرك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يطن محرك ذو مكتف البدء والحركة ٨١ _ ٥٤ اعادة اللف ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٤١ المفرد القيمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨ المزدوج القيمة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٢ ٥٢ ثلاثي السرعة ، مغرد الجهد ٠٠ ٥٠ ٥٢ عزم المعوران ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩ ، ٢٦ عكس اتجاه الدوران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ غير قابل لعكس اتجاه الدوران ٠٠٠٠٠ ٥٤ قابل لعكس اتجاء الدوران ٠٠٠٠٠ ١٥ مزدوج لجهد غير قابل لمكس اتجاه مزدوج السرعة ، مفرد الجهد ، مفرد القيمة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ألفيمة مزدوج الجهد ، مغرد القيمة ٠٠ ٠٠ ٤٩ ملفات البدء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٨ ٤٨ ملفات الحركة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ٨٤ ممكن عكس اتجاء دورانه ٠٠٠٠٠٠ محرك ذو قطب مغلل ۲۰۰ ۰۰ ۲۵۳ _ ۲۵۷ اجزاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ الاختبار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الاختبار العضو الثابت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥٤ العضو الدائر ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٤ الملفات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٥٥٠ ، ٢٥٦ الملف المظلل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

غرصیل ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۵
محرصيل على التوازي ٢٦٠٠٠٠٠٠٠
توصيل على التوالى ٠٠٠٠٠٠ ٢٦
مل <del>س</del> ل
نو سرعتين ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عزل المجاري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عكس اتجاء الدوران ١٨٠٠٠٠٠٠ ١٨
فتع في دائرة جهاز ضبط تعدى الحمل ٢٨
قصر في الملفات ١٠٠٠٠٠ ٢٤ ، ٢٢
ملفات القفص السنجابي ٠٠٠٠٠ ٣
ملغات البده ( أو المساعدة ) ۲۰۰۰۰ ع
ملفات الحركة مفتوحة ٢٦،٢٥،٢٢ ٠٠
ملفات البدء تبقى في الدائرة ٢١٠٠ ٣٢ ، ٣٢
ملغات متماسنة مع الارش ٢١ ٠٠٠٠٠
ملفات الحركة ( أو الرئيسية 7 .٠٠ ؟ ؛ ؟
يمجن عن البدء ١٠٠٠٠٠ ٢٦ ، ٢٦
يدور مصحوبا بضجة ٠٠٠٠٠ ٢٦ ، ٧٧
يدور ببطء
محرك ذو مكثف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
احتراق المصنهر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
الاختبار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
التماسات الارضية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٥
التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المضو الدائر ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٩٩
العضو النابت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٩
الغطاءان الجانبيان (او الدعامتان الجانبيتان) ٢٩
القصر ۵۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷۵ ۲ ۸ ۵
الكثفات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
محراك ذو مكتف
تجدید الخلل واصلاحه ۲۰۰۰۰ ۵ س ۲۱
المساعد الدخان من المعرك ١٠٠٠٠٠

1.	
منحا	مغنة
أخذ المعلومات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	خواص التشغيل ٠٠٠٠٠٠ ٢٥٤
١١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٢	عكس اتجاء الدوران ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
اعادة أنف ملفات المجال ٢٤٢٠ ، ٢٤٢	قطبیة ۲۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۲
الغطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١	للمراوح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بمجالين ٢٥١ ٠٠٠٠٠٠٠	محرك ذو مكثف البدء ٢٠٠٠٠ ٣٩ - ٨٤
تحديد الخلل واصلاحه ٥٠٠٠٠ ٢٥٢ ـ ٢٥٣	ا تجاه دوران ۲۰۰۰ ۲۰ ۲۱ ۲۲
تشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲٤۲	اعادة اللف ٠٠٠٠٠٠ ١٩٩٠
تصلیع ۲۰۲	التوصيلات ٠٠٠٠٠٠٠
تكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	التكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تنظيم السرعة ٢٥٠٠٠٠	
توصيل المجالات والمنتج ٠٠٠٠٠ ٢٤٤	المفتاح المفناطيسي ٢٠٠٠٠٠٠ ٢ ٢ ٣٤
حل ولف ۲۵۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰	المحتوى على مكثفين ١٠٠٠٠٠٠٠
خواص التشغيل ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠	المزدوج السرعة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧٤
ضعف عزم الدوران ٢٥٣٠٠٠٠٠٠	بمكثف ذى صندوق نهايات ۲۰۰۰۰۰ ۲۶
طريقة اللف ٢٤٨٠٠٠٠٠٠	بثلاثة اطراف ، ممكن عكس اتجاه دورانه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ؛
عكس اتجاه الدوران ٢٤٤٠٠٠٠٠ ٢٤٤	بمنظم حراری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۶۵
قلب المجال والملفات ٠٠٠٠٠٠ ٢٤٣	بمنظم حراری ۱۰ می تعدی الحمل ۰۰ ۶۵
کراسی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عزم الدوران الابتدائي ۲۸ ۰۰ ۳۸
لف المنتج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	عزم الدوران ۱۱ بسامی عکس دوران ۲۰ ۰۰ د ۲۰ ۳ ۲ ۴ ۵ ۶ ۶۵
لف ذو خية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٥	غير ممكن عكس أتجاه دوران ٢٠٠٠٠
معوض مفود المجال ۲۶۹ ۰۰ ۰۰ ۲۶۹	قطسة ١٠٠٠٠٠٠٠
معوض ذو مجال موزع ۰۰ ۴۰ ۲۶۹	مزدوج الجهد ، وغير ممكن عكس
موضع الاطراف في الموحد ٢٤٨٠٠٠٠	اتجاه دورانه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
محرك مروحة ٢٦٠ ٠٠ ٠٠ محرك	مفرد الجهد ، يمكن عكس اتجاه
يتصاعد منه الدخان ٢٥٣٠٠٠٠٠٠	دورانه من الخارج ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹
يدور وهو زائد السخونة ۲۰۳۰۰۰	ملفات الحركة ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠
ِ سحرك متزِ امن ٠٠٠٠٠٠ ٢٦٩ ـ ٢٧٣	ممكن عكس اتجاه دورانه ۲۰ ۰۰ ۵۰
بعضو دائر ذی آثارة ۲۳،۰۰۰ ۲۳۹	ممكن عكس اتجاه دورانه في ألحال ٤٦
بعضو دائر بدون اثارة ۲۷۱ ۰۰ ۰۰ ۲۷۱	محرك عام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۰	أجزاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٢
قطبية ملف العضو الدائر ٢٦٩٠٠٠٠٠	اختیار

منعة	منحة
طة ذات زر ضاغط ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	للساعات ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، مح
أمام _ عكس _ ايقاف ١٠٠ .٠ ٣٣٧	مجال مغناطیسی دائر ۲٦٩
بدء ـ ايقاف ٠٠٠٠٠٠ ١٣٤	معامل القدرة ٠٠٠٠٠٠ معامل
بدء _ متابعة _ ايقاف ٣٠٠	ملفات قفص سنجابي ۲۷۱ ۰۰ ۰۰ ۲۷۱
توصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٠	ملفات العضو الثابت ٢٧٠ ٠٠ ٠٠
ذات ضوء مرشد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۶	ملفات ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ملفات
موصلة الى مفتاح مغناطيسي ١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٣٤	محرك مراوح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٧ ــ ٢٦٠
ل ذاتی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱	للمراوح الارضية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ محي
ترصيلة الدلتا المفتوحة	
777 - 778	The state of the s
لتشغيل على التوازي ٢٧٤ ٢٧٤	1
الارجه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٤	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلية التزامن ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ملية	and the second s
1. (4	110 5.5 .5
مغناظیسی ۰ ، ۰ ، ۲ ، ۹۲ ، ۱۸۹	
عات عات	للحائط والمكتب ٢٠٨٠٠٠٠٠ مجمو
تنظيم الجهدفي مولدات التيار المستمر ٢٦٨	محرك مركب ۱۹۰٬۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
181	- 1 - 11
188 - 187	الاختبار لمعرفة الاطراف ١٩٧٠٠٠٠٠ ي
ت على لوحة التسمية ٠٠ .٠. ٦	تواز طویل منشابه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۰ معلوم
سية متبقاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
T71 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	تواز قصیر منباین ۲۹۱ ۰۰ ۰۰ ۱۹۱ منوع
اسطواني	
رالجاددوران(المحركات الصانيرة ١٤٦،١٤٥	مجالان متضادان ۲۹۱ سکس
الطره المركزي ٠٠٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠	
مغناطيسي ١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
للفاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
ذو صندوق نهایات ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۴۶	
هتزامن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۰	The second secon
۳۷ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰	
فتبار ۲۰۰۰، ۵۲، ۵۲، ۵۷، ۵۷،	ذو المكثف ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٤ ، ٤٥ الا.

مفعة	أنطف
لف يميني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الورقى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۸ ۳۷ ۳۷
لف یساری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۵۹	زو وحدة مزدوجة ۲۰۰۰، ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۵
لف الملفات بالشريط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٩	دو وعده مردوب دو سائل کهربی ۲۸ ۰۰ ۰۰ ۴۸
وضع الخوابير في المجاري ١٥٥٠٠٠٠٠٠	و تناش طور بی و تنلی، بالزیت ۰۰ ۲۸ ۲۰ ۲۰ ۲۸
ملفات التعويض ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧٨ ، ٧٩	، على، بالريت عام المستمر ١٥٣٠ – ١٦٦
التوصيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	اختبار الاطراف ۱۰۹٬۱۰۸۰۰ ۱۹۹
في المحرك التنافري ٢٨٠٠٠٠٠٠٠	اخذ المعلومات ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠
في المحرك التنافري التأثيري ٧٩ ٠٠ ٠٠	التحبيص والدمان بالورنيش ١٦٥٠٠٠
ملغات المجال	الربط الحال ١٦٤ ٠٠ ٠٠ ١٦٤
اختبار الكشف عن القصورات ٢٠٠٠٠	الربط العبال ١٦٠ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٩
المكوين ١٨٨٠، ١٠٠٠ ١٨٨٠ ١٨٨٨	الاحتبار ١٦١ ٠٠٠٠ المتقاطعة ١٦٢ ١٦١ ١٦٢
المحرك ذو القطب المظلل ٢٥٥٠٠٠٠٠	التفطية بغلاف ٠٠٠٠٠٠١
المحرك العام ، توصيل ، تكوين ٢٤٢ ، ٢٤٣	الرباط بسلك من الصلب ١٦٤٠٠٠٠
المحرك المعوض ذو المجال الموزع ٢٤٩	التمييز بن الاطراف ١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
محركات التيار المستمر ١٨٧٠٠ ١٨٨٠	اللف الانطباقي ١٦٠ - ١٥٦ - ١٦٠
تومىيلات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	دُو الغياتِ ' البسيط
تواز ۱۹۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۰ ۲۰ ۲۰	المزدوج ، الثلاثي ١٠٠ ، ١٥٧ ، ١٥٩
توال ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰،	اللف التموجي ، النسيط ، المزدوج ،
قطبية قطبية	التلاثي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
لف على هيكل ۲۸۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸	اللف المتقهقر ۱۹۱۰ می ۱۹۱۰ ۱۹۱۰
میکل ۲ ۸۸۸ ۲ ۸۸۷ ۲۰۰۰ ۸۸۸	اللف المتقدم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
ملفات انطباقية في	الدين المستمر ١٩٣٠ - ١٩٦١ - ١٩٦١
منتم التيار المستمر ١٥٧٠٠٠٠٠ ١٥٩ ــ ١٥٩	المحركات التنافرية ٠٠٠٠٠ ٦٦ - ٧٢
محرك تنافري البده تأثيري الحركة ٧٠٠٦٩	المحراد العام ٠٠٠٠٠٠٠٠ م ٢٤٨
ملفات الحركة في	الملفات على ضبعة ١٣٠١٠٠٠٠٠
المحرك ذو المكثف البدء ٢٠٠٠ و ٤٠	نات المنتج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المحرك ذو المكثف البدء والحركة ٤٩٠٠	ملف لکل محری ۲۰۰۰ ۱۵۶ ، ۱۰۸
ملفات البدء في	بملفین لکل مجری ۱۵۸ ۰۰ ۰۰ ۱۵۸
المحرك ذو أنهجه المشطور ۲۰۰۰۰ ۷	بثلاثة ملفات مكل مجرى ١٥٩٠٠٠٠٠
المحرك ذو مكثف البيث ٠٠٠٠٠٠	ترحيل الاطراف ١٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المحرك ذو مكثف المد، والحيركة ٤٨ ــ ٤٩	عازل ٤ الغزل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٥٥٠

#### صفحة صنحة الاسطوانية ١٣٦٠٠٠٠٠٠ المحرك ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠٠٠٠ ملفات القفص السنجابي ٠٠٠٠٠ ٣٩ ٣٩ العاكس على الخط ٢٠٠٠٠٠ ١٣٦ _ ١٣٨ في العضو الدائر للمحرك المتزامن ٢٦١ على الخط المغناطيسي ٠٠٠٠٠ ١٣١ ـ ١٣٤ بجهد مخفض ذي المقاومة ١٤٠ ـ ١٣٨ ـ ١٤٠ ملفات العضو الثابت في ٤ المحرك التنافري البدءالتأثيري الحركة ٦٧-٦٧ تحديد الخلل واصلاحه ١٥٠٠٠٠ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ذو السرعتين ٢٤٧٠٠٠٠٠٠ ١٤٧ منتج ، اصلاح ، ذو المحول الذاتي-النوعالمعوض ١٤١ ــ ١٤٤ ملف متماس مع الارض ٠٠٠٠٠ ١٦٩ ملف مفتوح ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۰ ۸۷۵ سريع الوقف ١٤٨٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٨ ملف انطباقی ۰۰ ۰۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۱۷ ۱۱۷ مغتاح البدء ذو الزر الضاغط ٠٠٠٠٠ ١٤٧ ملف تموجی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۱۱ منظم مغناطیسی ذو وقت محدود ۲۳۲ ۰۰ ۲۳۲ ملف مقصور ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مقصور بفرملة ديناميكية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٣ ملف حافظ ۱۲۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۶۲ ۱۳۳۱ بزر متابعة ٠٠٠٠٠٠٠٠ بزر منظمات ، بدرجتي مقاومة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣٣ تیار متردد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶۲ منظم میکانیکی ذو وقت محدود ۲۳۰_۲۳۹ تیار مستمر ۲۱۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۳ عجلة وعاء الاحتكاك ٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤ منظم يعمل بالقوة الدافعة الكهربية المضادة ٢٢٨ عجلة مؤقتة بحركة التروس ٠٠٠٠٠ ٢٣٥ منظمات التيار المستمر ٢١٣٠٠٠٠٠٠ مؤقت ذو تروس بفرملة ديناميكيه ٢٣٦٠٠ بريومتات ذي أربع نقط لتغيير السرعة ٢١٧ منظم اسطوانی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۲۳۹ صندوق بد، ذو أربع نقط وريوستات ٢١٧ موحد ۱۷۶ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ موحد مغناطیسی ذو وقت محدد ۲۳۲ ۰۰ ۰۰ ۲۳۲ اجزاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ میکانیکی دو وقت محدد ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۵ التجميع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٠ المتممات الحرارية ٢٢٤ ٠٠ ٠٠ ٢٢٤ خشونة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸۳ تحديد الخلل واصلاحه ٠٠٠٠٠ ٢٣٧ ـ ٢٣٩ الحلقات الجانبية ٠٠٠٠٠ ١٧٧ ، ١٨٠٠ ذو الملامسات المحجوزة ٢٢٩ ٠٠ ٠٠ ٢٢٩ تكوين ١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ صندوق بد، ذو ثلاث نقط ۲۲۰ ۰۰ ۰۰ عمل حلقات الميكا ٠٠٠٠٠٠ عمل قاطعات الدائرة الحرارية ٢٢٢ ٠٠ ٠٠ عمل قطاعات الميكا ٠٠٠٠٠ ١٧٧ ، ١٧٨ قاطعات الدائرة المغناطيسية ٠٠ ٠٠ ٢٢٢ قضبان عالية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قضبان مفتاح مغناطیسی ۰۰ ۰۰ ۰۰ مغناطیسی قضبان منخفضة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٣٠٠ مفاتيح عاكسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مفاتيح قضبان متماسة مع الارض ٢٠٠٠٠٠٠ منظمات التيار المتردد ١٥٠ منظمات التيار المتردد مقصورة ، اعادة العزل ٠٠٠٠٠٠٠١٨١ التنقيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ میکا متفحمه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ میکا

ملمة	أمند
	CLL S
ستقوط الجهد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	میکا عالیة ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴
عدم بناء الجهد ٠٠ ٠٠ ٠٠ عدم	حد مقصور ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸۱
فقد المغناطيسية المتبقاة ٠٠٠٠٠٠ ٢٦٨	رلدات التيار المستمر ٢٦٠ ٠٠ ٢٦٧ ، ٢٦٩
قياس الجهد والتيار ٢٦٦ ٠٠ ٠٠ ٢٦٦	اثارة ذاتية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٢
مفرع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
مرکب تصاعدی ۲۹۵ ۰۰ ۰۰ ۲۹۵	اثارة منفصلة ٠٠٠٠٠٠٠٠
میکا ، القطع تحت مستوی سطح الموحد ۱۸۳	الاختبار ۲۲۷ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۷
	أفطاب توحيه ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مولد متزامن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰	الجهد المنتظم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	ولدات التيار المستمر ٢٦١ ٠٠٠٠٠
تشغیل علی التوازی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	لمقاومة في دائرة المجال ٢٦٨ ٠٠ ٠٠ ٢٦٨
235	تحديد الخلل وأصلاحه ٢٦٧ ٠٠ ٠٠
(0)	توصیل متباین ۰۰ ۰۰ ۲۵۷ ۲۲۷
نقطة التعادل ، المحرك التنافري ـ البدء	توصيلات معادلة ٢٦٥ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠
التأثيري الحركة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	تشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۱ ۲۹۰
محركات التيار المستمر ٢٠٠٠٠ ٩٩	توال ۲۹۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۳
	ترال
(3)	خطأ في توصيل ملفات المجال ٢٦٨ ٠٠٠٠
وحدة مكثف محول ۲۰۰۰ ۵۳ ۵۳	خطا في الدوران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

## قائمة المصطلحات

ملف مفتوح ، لف انطباقی	χ 1 )
Open coil, lap winding	
Wave wing لف تبوجي	أحجار الموحد Commutator stone
ملف مقصور Shorted coil	Testing
صلاحات المنظم ، انفجار المصهر	القياس من قضيب الى قضيب 3ar-to-bar meter
Controller repair, blown out fuse	
احتراق ملف المغناطيس Eurned magnet coil	التماسات الارضية بوساطة الزوام rounds, with growler
اصلاحات المرحد . Commutator repairs	اختيار بالمعاولة ، المحص الجرد النظ
·	'rial test, visual inspection
قضبان متماسة مع الارض Crounded bars	Meter tests . الاختبار بأجهزة القياس
قضبان عالي High bars	Nail test الاختبار بالمسمار
High mica	اختبار البوصالةن
Low bars قضبان منخفضة	اختبار التماس الارضى rc ind test
Shorted bars قضبان مقصورة	اختبار ملفات النته
أطراف مفتيلة Splicing leads	Arn wire winding, testing
Poles	اختبار الاطراف Testin the leads
	ثلاثة ملفات لكل مجرى
قطاب توحید (اقطاب متوسطة) · Interpolε3	Three colls per side
Veddie المتعاقبة Consequent poles	ملفان لکل مجری Two coils per slot
ستر Ammeter	1 -1 ( 1):-
Slipنزلاق	Typical, for small motor
(پ)	Universal motor المحرك الدم
0.	اللف التموجي ، البسيط. ، المزدوج والثلاثي
البادنات على الحط	Wave wound, simplex, duplex and
Starters, across the line	$ ext{triple}  extbf{x}$
ملف حافظ Holding coil	بسيط متقدم
لحة تلامس حافظة أو مساعدة	
Maintaining auxiliary contacts	بسيط متقهقر
نقطة تلامس رئيسية Main contacts	Simplex retrogressive
يدوي Manual	Armature testing
مقاومة ابتدائية Primary residence	اسمئت الموحد . Commutator cement
مفتاح ذو زر ضاغط	Armature repair اصلاح المنتج
Push button switch	ملف متماس مع الاوض
جهد مخنض ۱۰۰۰ Reduced voltage	Cround coil

ظیم المحرکات الکترونیا Electronic control of motors Mechanical balance رازن میکانیکی	Reduced voltage manifest of the Beduced voltage and the second of the se
رازن میکانیکی رحید موجة کاملة Pull wave rectification	
المحيد نصف موجة Half-wave rectification Parallel connection:	Star delta نجمة الدلتا
وصيل ملفات المجال ، طريقة البوصلة Connecting fields coils, compass	(0)
method	Ionisation
طريقة المسمار Nail method	تاین تاثری
طريقة التجربة والخطأ Trial and method	التحميض والدهان بالورنيش Baking and varnishing
Delta connection توصیلهٔ دلتا	Lead swing ترحيل الاطراف
توصيلة Y محرك ثلاثى الوجه Y connection, three-phase motor	التزامن ، بطريقة الإظلام التام
Series connections توصيلة على التوالى Cross connections توصيلة متفاطعة Equalizer connections	بطريقة واحد مظلم واثنين مضيئين One dark and-two light method
Equalizer connection التوصيلات المادة Plugging	تزامن المرددات Synchronising alternators
Alternating current تیار متردد	تشغيل بالصمام الضوئي Photoluhe operation
( 4 )	تشغيل على التوازي للمرددات Paralleling alternators
ثیراترون علی تیار متردد Thyratron, on alternative current	تمدى الحمل Metalizing
التنظيم بنقل الوجه Phase shift control	تکوین المنتج ، تنافری اجد ، تانیری الحرکة Armature construction repulsion
	start, induction run motor
⟨€⟩	Three white control
جهاز توقیت Difinite time بوقت محدد	Phase shift control التنظيم بنقل الوجه عكس اتجاه دوران محرك تيار مستمر كeversing a d-c motor
جهاز حرارى لضبط تعدى الحمل Thermal overload device	Speed control تنظيم السرعة
Overload device جهاز ضبط تعدى الحمل	جهاز الطرد المركزى Centrifugal device
حهاز ضبط تعدى الحمل ذو المعدن المزدوج	طريقة المقاومة Resistance method
Bimetallic overload device	Tapped field المجال المقسوم

السيمة النملية النملي	جهاز القصر المركزى الطردى Centrifugal-short-circuiting device
سقرط الجهد Voltage drop	
سلبية الشبكة Grid bias	( e >
سلك من النحاس العاري Wire, bare copper	حامل الغرش Brush holder
Synekros	حرکة محوریة End play
جهاز استقبال	حلقات انزلاقية ········· stripping
جهاز ارسال	Slip rings٧ حلقات
	حلقات V في الموحد V rings V
(ش)	حماية من تعدى احدل Commutator V rings
Reamer	حيز جانبي Overload protection
الشبكة	هير جا ببي
Space charge	(¿)
سعب العير	
( ص )	خلل الكراسي واصلاحه ، كراسي متجمدة Bearing troubles and repair,
صمام ثلاثي الاقطاب • شبكة ، رمز	frozen bearings
Troide tube, grid, symbol	خطرة الملفات Pitch of coils
Thyratron tube ثيراترون	خطرة الموحد Commutator pitch
Trigger type tube . الصمام ذو الزناد	
Floatron tubes	305
عسمامات اكترونية Electron tubes	درجات کهربیهٔ Electrical degrees
الأنود أو اللوح (المصمد) Anode or plate	Mechanical degree 3 . درجات میکانیکیة
	Short circuits
الكاثود (المهبط)	دوائر مفترحة Open circuits
اقطاب Electrodes	
غـلان Envelope	(3)
فتائل (جمع فتيل)	
توحيد موجة كاملة	بط منتجات التيار المستمر Banding, d-c armatures
Full-wave rectification	Laminations
مبتلئة بالغاز Gas filled	رقانق
توحيد نصف موجة	(3)
Half-wave rectification	Growler
صيمام ضوئي Phototube	Growler
ثيراترون Thyratron	
مسام ذو ثلاثة اقطب Triode	( س )
صمامات ذات قبلين Diode tubes	Speed
سمامات ممتلئة بالغاز Gas-filled tubes	لسرعة المتزامنة · Synchronous speed

قلب حديدى منالرقائق Laminated iron core تواطع الدائرة المغناطيسية Magnetic circuit breakers	مندوق بد، ذو ثلاث نقاط Three point starting box Holding coil ملف حانظ مانف حانظ الدائرة باختفاء المجال No field release
( # )	Tro field Telease
Ball bearings	Insulation
(,)	(3)
Wire clamp السلك السلك السلك السلك السلك السلك السلك المتابعة المتا	Span الفرش ' ذات وصلة ذيل Brushes, pigtail  Dynamic braking . الفرملة ديناميكيا
ا ملف تسخین حراری Jogging relay	( ق ) قفل آلی کهربی میکانیکی
Plugging relay تنقیل Thermal relays Slots	Interlock, electrical mechanical  Counter e.m.f . قوة دانعة كهربية مضادة
مجال مغناطیس دائر Rotating magnetic field	فضيان المرحد Commutator bars
Groups	Mica segments اللّٰيّا Starting anode
	-

Excessively hot ب زائد السخوزة	محرال تنافري Repulsion motor
Gang winding لف جماعي	ملفات التعويض
Ground test الختبار التماس الأرضى	Compensating winding
مجموعات	محرك تنافري البدء ، تأثيري الحركة
طريقه التعرف على نوع التوصل	Repulsion-start, induction, run
How to recognise a connection	motor
النرسيلات القفزة ، طويلة ، قصيرة	ذو افرش المرفوعة . Erush lifting
Jumper connections, long, short	حوامل فرش کارتریدج Cartridge brush holder
مجموءت فردية Odd grouping	النوصيلات المتقاطم، Cross connections
اختبار الدوائر المفتوحة	تسحيل المعلومات Data recording
Open-circuit test	Dual voltage جهد مزدوج
توصيل على التوازي	ملفاتملفو فةعلىضبعة
Parallel connection	s'orm wound coils
Phases	حرامل الفرش النابتة
وضع الملفات في المجاري	Stationary brush holders
Placing coils in slots	Stripping
Polarity test اختبار القطبية	محرك تنافری ــ تاثیری Repulsion-induction motor
اقطاب Poles	ملفات القفص السنجابي فيعزم اندور ان الابتدائي
Pole-phase group مجموعة تطب رجا	Squirrel cage winding in starting
معاد التوصيل من ثنائي الوجه	torque
Reconnected from two phase	مزدوج الجهد Fwo voltage
اعادة التوصيل أو اعادة اللف	محرك توار Shunt motor
Reconnecting or rewinding for	محرك توال Series motor
Frequency change تقابير الذبذبات	يدور بدون حمل
-	Running without load
For speed change times the second change	محرك توال تاثيري
For a voltage change المناير الجها	Inductive series motor
مجموعة ملغات ممكوسة	معرك ثلاثى الوجه ٬ اختبار النيازن Three-phase motor, balance test
Reversed coil groups	Basket winding alaise test
Reversed phases اوجه معكوسة	Coil connections توصيل الملفات
أعادة ألاف لتغيير السرعة	تغطية الملف بشريط Coil taping
Rewind for speed change	تعطية الاقطاب المتداقمة
اعادة اللف لتغيير اجهد	Consequent-pole connection
Rewound for voltage change	ملف ماسي Diamond coil
لم يدر بالطريقة الملائمة	End plates الغطاءان الجاميان
Running improperly	End room
	· G J-

محركات ثنافرية Repulsion-type motors	
	Three-phase motor, baking and
مصهر منفجر Blown fuse	varnishing
يعجز عن الوصول الى السرعة المعادة Failure to come to speed	محرك ثلاثى الوجه ، رسم تخطيطى Three-phase motor, schematic diagram
يسجز عن البدء Failure to start	مارد الرجه Single phasing
یصدر طنینا دون آن یدور Humming but not running	توصيل بطريقة المجموعة المتخطأة Skip group connection
لم يبدأ دورانة على مايرام Starting improperly	تومیلهٔ ۲ او تومیدهٔ سکوت T or Scott connection
العيرب ، عدم تلامس الفرشمع الموحد Troubles, brushes not contacting	توصيل من القبة الى القاع Top to-bottom connection
commutator	توصيل من القمة الى القمة Pop-to-top connection
رفع الفرش من فوق الموحد قبل الأو ان المناسب	
Brushes lifting from commutator-	تنائية السرعة تنائية السرعة
too quickly	اللية الجهد Pwo voltage
عقد التصر الكسور Broken necklace	عملية لف على خطرات Winding step
جهازالطردالرکزیمجمع بطریقةغیرسلیمة Centrifugal mechanism improperly	المعرك ذو مكنف البدء والعركة Capacitor start and run motor
assembled	Single value مفرد الكيمة
تلتصق الأوزان المزكزية الطاردة Centrifugal weights jammed	ثلاثی الورعة مفرد الوجه Three speed, single voltage
حركة محورية زائدة Excessive end play	مزدوج السرعة مفرد الجهد Two speed, single voltage
Excessive load حمل زائد	Single value
الثماد في اللولب غير مصبوط	مغرد الغيمة Two value
Incorrect tension of spring	مزدوج الجهد ، مفرد القبحة Two voltage, single value
قصر دوائل المنتج بوساطة المقد Necklace shorting armatta	غم قابل لمكس اتجام الديران
الان المنانة على حامل الفرنسة	Non reversible
Worn lip on brush holder	مزدوج الجهد عيرقا بل اركس ا تجاه الدران
خطا في توصيلات الأطراف Wrong lead connections	Two voltage, non reversible
وأران المناو المستمو	المعرك ذو الرجه المشطور 3plit phase motor
Direct-current motors	
Brush rigging مالك اللرش	بحرك ماثف البدء مزدوج السرعة
ماسك المرتبي	Iwo-speed, capacitor-start motor

The state of the s
بعضو دائر ذی تنبیه
With excited rotor
بعضو دائر بدون تنبیه With non excited rotor
قطبية ملف العضو الدائر Rotor-coil polarity
Fan motor المراوح
المراوح الأرضية Shaded pole دو قطب مظلل
Single speed مفردة السرعة
Three speed ثلاثي السرعة
تنائى السرعة Two speed
تنانی السرعه Two voltage
Unit heater
Wall and desk . للحائط والمكتب
محركات مزدوجة الجهد
Two voltage motors
محركات مزدوجة القيمة Two-value motors
محركات مفردة القيمة
Single value motors
المحركات ذات المكنف Capacitor motors
احتراق المصهر Burned out fuse
مكثفات Capacitors
مفتاح الطرد المركزي Centrifugal switch
ا خطاء ان الجانبيان (أو الدعامتان الجستان)
End plates (shields or brackets)
التماسات الأرضية
محرکات مرکبة ، Compound motors
مجالان متضادان Bucking fields
متشابه ، أو متباين (جبعی أو فرقی) Commulative or differential
تواز طویل متشابه Long-Shunt commulative
تواز طویل متباین [Long-shunt differential
تواز قصیر متباین Short shunt differential

```
الفرش ليست في وضع التعادل
Brushes off neutral
الاطار Frame .....الاطار
العجز عن الدوران Failure to run
Noisy operation التشغيل بضجيج
              ضعف تلامس الفرش
Poor brush contact
ينطلق في الدوران Running away
            يدور وهو زائد السخونة
Running hot
يصدر شرارا Sparking .....
                 يدور بسرعة زائدة
Running too fast ...
             الاختبار لمعرفة الأطراف
Test for leads
کراسی مشحوط: . . Tight bearing
تأكل الكراسي ... Worn bearing
               خطافي ترحيل الأطراف
Wrong lead swing
                 محركات ذات قطب مظلل
Shaded-pale motors
      ملف مظلل ، الملامس المغناطيسي
Shading coil, magnetic contactor
                 محركات الساعة المتزامنة
Synchronous clock motors
universal motors .... محركات عمه
         معوضة مفردة المجال ، لمجالين
 Compensated, single field, two fields
           معوضة مفردة مجال موزع
 Distributed-field compensated type
 محرك مروحة ..... محرك مروحة
        محركات عامة ، قلب المجال والملفات
 Universal motor, field core and
   coils
 حذف الطرق ..... Lead throw
 ضعف عزم الدوران . . Poor torque
            وضع الأطراف في الموحد
 Position of leads in commutator
 طريقة النف Winding procedure
 محركات متزامنة · Synchronous motors
```

Forward-reversestop  Forward-reversestop  Pilot light with  Start-fogstop  Start-stop  Start-stop  Start-stop  Autotransformer  Start-stop  Autotransformer  Open delta connection  Alternators  Paralleling  Condition for  Condition for  Method of  Phasing out  Synchronising  Phasing out  Voltage regulation of dec  generators  Power factor  Compensator  Manual  Nameplate data  Compensator  Compensator  Manual  Compensator  Compensator  Manual  Compensator  Compensator  Manual  Compensator  Manual  Compensator  Compensator  Manual  Compensator  Starting torque  Starting torque  Starting winding  Towersible  With two capacitors  With two capacitors  Two voltage, externally  reversible  Two speed  Two speed  Two speed  Two voltage, externally  Three-lead reversible  Two speed  Two voltage, externally  Two speed  Two speed  Two voltage, externally  Two speed  Two speed  Two voltage, externally  Two speed  Two spee		
Alternators مردور المردور الم	Pilot light with عبوء مرشد Start-jog-stop بدء _ متابعة _ ايفاف Start-stop بدء _ ايفاف Autotransformer	حركات مكثف البدء حركات مكثف البدء Capacitor start motors بمكثف ذى صندوق نهايات With terminal block capacitor
generators  Power factor	Open delta connection  Alternators	التوازي على التوازي Parallel connection  Polarity
موصلة الى مفتاح مغناطيسي مكثف ذو صندوق نهايات	Power factor	و الفتاح المناطيسي With magnetic switch  غيرممكن عكس اتجاه دورانه Non reversible Starting torque عزم الدوران الابتدائي Starting winding . علفات البدء بمنظم حراري With thermostat
	مکثف ذو صندوق نهایات Terminal-block capacitor	مه صلة الى مفتاح مغناطيسي

الملفات على ضبعة Form-wound coils
التمييز بين الأطراف Identifying the leads
Insulation
العازل ـ العرل Insulation
الله الإنطاعي Lap wound
ذو الخلف
Simplex
Triplex
موضع الأطراف Lead position
ترحيل الاطراف Lead swing
يسارىLeft handed
ذو الخبة Loop wound
ملف لکل مجری One coil per slot
وضع الخوابير في المجاري Placing wedges in slots
ضع النتج عل حمانين Position for holding armatures
Position for holding armatures
Position for holding armatures  Procedure (اثانی)
Position for holding armatures  Procedure (اثانت (اثانت) اللقدم
Position for holding armatures  Procedure (اثانی) طریقة (اثانی)  اللنه المتقدم  Progressive connection
Position for holding armatures  Procedure طريقة (اثانه)  اللنه المتقدم  Progressive connection
Position for holding armatures  Procedure (اذان المتقدم اللف المتقدم  Progressive connection  المحركات التنافرية  Repulsive typemotors  ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى
Position for holding armatures  Procedure (اثانت) طريقة (اثانت)  Progressive connection  المحركات التنافرية  Repulsive typemotors  ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى  One, two and three coils per slot
Position for holding armatures  Procedure (اثانت) طريقة (اثانت)  Progressive connection  المحركات التنافرية  Repulsive typemotors  ملف ، ملفان وثلاثة منفات لكل مجرى  One, two and three coils per slot
Position for holding armatures  Procedure طريقة (اثاني)  اللنم المتقدم  Progressive connection  المحركات التنافرية  Repulsive typemotors  ملف ، ملفان وثلاثة ملفت لكل مجرى  One, two and three coils per slot  اللنم المتغير  Retrogressive connections  Right handed
Position for holding armatures  Procedure (اذانه) طريقة (اذانه)  Progressive connection  المحركات التنافرية  Repulsive typemotors  ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى  One, two and three coils per slot  اللف التقيقر  Retrogressive connections

Synchronous condenser المكتف المنزامل
Capacitors
ذو وحدة مزدوجة Double unit
ذو السائل الكهربي · Electrolytic
منلی، بالزنت
Paper
صندوق المهايات Terminal block
ملفات التعويض
Compensating winding
ماف حافظ ماف حافظ
ملقات انطباقية (مطوية) . Lap winding
ملفات البدر Starting winding
ملغات بسيعة Simplex winding
ملفات ثلاثية Triplex windings
ملقات الحرك: Running winding
ملغات السلة ملغات السلة
ملغات القفص السنجابي
Squirrel cage winding
ملغات المجال Field coils
ضبعة نصبعة
ملغات مزدوجا Duplex windings
ملفات المنتج التحميض والدهان بالورنيش
Armature winding, baking and
varnishing
خطوة الموحد Commutator pitch
التوصيلات المتقاطعة
Cross connections
الربط بالحبل Cord banding
اخذ المعلومات
للتيار المستمر المستمر للتيار المستمر
اللفالانطباقى المزدوج
Duple lap wound
التوصيلات المعادلة
Equalizer connection

Plugging
مفتاح ابد، ذو الزر الضاغط Push button-switch type
Quick stop
بيد مختف ئي القارمة Reduced voltage resistance
العاكس على الخط Reversing across the-line
Star-delta type الحلة الحال
منظمات السرسين
تحدید الخلل واصلاحه Trouble shooting and repair
علمات التيار المستمر Direct current controllers
ريوستات ذو أربع نقط التغيير السرعة Pour-point speed regulating.
rheostat
مندوق بد، دو اربع نقط Four point starting box
مندوق بد، ذو اربع نقط Four point starting box مندوق بد، ذواربع نقط وربوستات السرعة Four point starting box and speed
Four point starting box*  مبندوق بدء ذواريع نقط وريوستات السرعة
Four point starting box*  مندوق بد، ذواربع نقط وریوستات السرعة  Four point starting box and speed
Four point starting box  مندوق بده دواريع نقط وريوستات السرعة  Four point starting box and speed  regulating rheostat  دو التلامسات المغلقة
Four point starting box  authorized to the starting box and speed regulating rheostat  ce litteral little  Lock out type
Four point starting box  مندوق بد دواربع نقط وریوستات السرعة  Four point starting box and speed regulating rheostat  دو التلامسات المغلقة  Lock out type  اطعات الدائرة المناطيسية  Magnetic circuit breakers  متمات تعدى المبل  Overload relays  قاطعات الدائرة المرارية  Thermal circuit breakers
Four point starting box  and speed regulating rheostat  cell little litt
Four point starting box  مندوق بد دواربع نقط وریوستات السرعة  Four point starting box and speed regulating rheostat  دو التلامسات المغلقة  Lock out type  اطعات الدائرة المناطيسية  Magnetic circuit breakers  متمات تعدى المبل  Overload relays  قاطعات الدائرة المرارية  Thermal circuit breakers

```
تغطية اولف الملغات بالشريط
  Taping coil
  Drum controller ..... منظم أسطواني
                         منظم حداقصي لمتيار
  Current-limit controller ...
                 منظم معلق ، بملف ، بملفين
  Lock out controller, one coil, two
    coils
              منظم مغناطيسي ذو وقت محدد
 Definite magnetic time controller
                     بفرملة ديناميكية
 With dynamic braking
 with joggin ..... بزر متابعة
                      بدرجتي مقاومة
 With two steps of resistance
              منظم میکانیکی ذو وقت محدد
 Definite mechanical time
   controller
                 عجلة وعاء الاحتكاك
 Dashpot acceleration
     مؤقت ذو تروس بفرملة ميكانكيه
 Geared timer with dynamic
   braking
           عجلة مؤتتة بحركة التروس
Geared timing acceleration
                    منظمات التيار المتردد
Alternating current controllers
   ذات المعول الذاتي ، النوع الموض
Autotransformer-compensator type
الاسطوانية .....ا
                للمحركات التنافرية
For repulsion motors
                على الحط المفناطيس
Magnetic across-the-line
```

فقد المغناطيسنية المتبقاة
Loss of residual magnetism
Regulating voltage . الجهد النظم
تنبیه ذاتی (آثارة ذاتیة)
Self excited
تنبيه منفصل ( اثارة منفصلة )
Separately excited
توال Series
توازتواز
مرکب تنازلی . Under compounded
موصل نجمة Star connected
میکروفاراد Mecrofarades
(3)
انقط التعادل Neutral point
( 9 )
وحدة محول مكثف
Transformer capacitor unit
وحدات حرارية Thermal units
وعاء الاحتكاك Dashpot الاحتكال
( , )

Shorted commutator . موحد مقصور الموحدات ، تجميعها Commutator assembly عس قطاعات الميكا Cutting mica segments میکا متنجمة ... Carbonized mica Rough ..... اعادة العزل ..... Reinsulating القطع تحت مستوى سطح الموجد Undercutting مولد توال ..... Series generator مولد ذو تنبيه ذاتي Self-excited generator ... مولد ذو تنبيه منفصل Separaterly excited generator مولد متزامن . Synchronous generator مولد مركب ، خواص التشغيل Compound generator, characteristics مولدات التيار المستمر Direct current generators مفرع ..... Diverter مرکب معتدل (سطحی) Flat compounded